



Bassin Houiller du Nord Pas-de-Calais - Zone 2

Commune de Burbure

Carte des aléas "mouvements de terrain"
Ouvrages débouchant au jour - Travaux souterrains

LEGENDE

Niveaux d'aléa

-  Fort
-  Moyen
-  Faible (travaux avérés)
-  Faible (travaux suspectés)

Autres légendes

-  Puits ou avaleresse matérialisé
-  Puits ou avaleresse localisé
-  Galerie bétonnée
-  Galerie cassée ou remblayée
-  Galerie vide
-  Galerie de traitement inconnu

Type d'instabilité

-  Effondrement localisé
-  Affaissement
-  Tassement
-  Glissement superficiel
-  Glissement profond

Limites administratives

-  Limite de commune
-  Limite de concession

Fond cartographique

BD ORTHO (Lambert 93) de 2009 selon le protocole IGN/MEEDM

GEODERIS

INERIS
maîtriser le risque
pour un développement durable



Echelle carte : 1/10 000

Juin 2011

Carte 12

GEODERIS E2010/215DE - 10NPC2221

INERIS-DRS-10-113719-13407A



Bassin Houiller du Nord Pas-de-Calais - Zone 2

Commune de Burbure

Carte de l'aléa émission de gaz de mine avec l'influence des ouvrages de décompression*

* sous réserve du bon fonctionnement des ouvrages de décompression

LEGENDE

Niveaux d'aléa

-  Fort
-  Moyen
-  Faible (travaux avérés)
-  Faible (travaux suspectés)

 Emission de gaz de mine (méthane, CO2, air désoxygéné...)

 Zones traitées par les ouvrages de décompression

Autres légendes

-  Sondage et exutoire de décompression
-  Event
-  Puits ou avaleresse matérialisé
-  Puits ou avaleresse localisé
-  Galerie bétonnée
-  Galerie cassée ou remblayée
-  Galerie vide
-  Galerie de traitement inconnu

Limites administratives

-  Limite de commune
-  Limite de concession


Fond cartographique

BD ORTHO (Lambert 93) de 2009 selon le protocole IGN/MEEDM

GEODERIS

Echelle carte : 1/10 000
Echelle zoom : 1/2 500

Carte 70





Bassin Houiller du Nord Pas-de-Calais - Zone 2

Commune de Burbure

Carte des aléas liés aux ouvrages de dépôt

LEGENDE

Niveaux d'aléa		Type d'instabilité	
	Fort		Effondrement localisé
	Moyen		Affaissement
	Faible (travaux avérés)		Tassement
	Faible (travaux suspectés)		Glisement superficiel
Autres légendes			Glisement profond
	Puits ou avaleresse matérialisé	Terril 12	Terril en aléa échauffement de niveau faible
	Puits ou avaleresse localisé	Terril 12	Terril en aléa échauffement de niveau fort
Limites administratives			
	Limite de commune		
	Limite de concession		

Fond cartographique
BD ORTHO (Lambert 93) de 2009 selon le protocole IGN/MEEDM

GEODERIS

INERIS
recherche le risque pour un développement durable

Echelle carte principale : 1/10 000
Echelle zoom : 1/5 000

Juin 2011

Carte 37

GEODERIS E2010/215DE - 10NPC2221

INERIS-DRS-10-113719-13407A

