

6-3-C

LES RESEAUX

Assainissement, Eaux Pluviales, Eau potable et Sécurité Incendie

6-3A – Cf plans joint en Annexes

6-3A : Plan du réseau d'eau potable au 1/7500^{ème}

6-3B – Cf plans joint en Annexes

6-3B : Plan du réseau d'assainissement au 1/5000^{ème}


6-3C – **NOTES CONCERNANT LES RESEAUX**

Assainissement, Eaux pluviales, Eau potable et Sécurité incendie

LE RESEAU d'ASSAINISSEMENT et d'EAUX PLUVIALES

L'assainissement collectif

La commune dispose d'un zonage d'assainissement collectif approuvé en 2009.



Emprise du zonage d'assainissement collectif
Source : PLU en vigueur


En 2015, la compétence de l'assainissement collectif est assurée en régie via un contrat d'affermage avec Suez. La compétence de l'assainissement autonome est confiée au syndicat URA. La collectivité a prévu l'actualisation du schéma directeur d'assainissement qui a été lancé en 2017 (diagnostic finalisé prévu pour septembre 2018).

Le réseau collectif et les raccordements

Le réseau d'assainissement est conforme.

Le réseau d'assainissement collectif est majoritairement séparatif (on note quelques points de collecte de pluvial sur des voies ou parkings qui seront mis aux normes) ; il dessert l'ensemble des secteurs urbains et de déploie sur près de 45.7 km dont près de 4800m de refoulement.

Au niveau de la zone d'activité d'Errobi à Itxasu, quelques raccordements sont à noter sur la station de Cambo, mais il n'a pas été fourni de quantitatif.



Schématisme du réseau d'assainissement sur la commune

Tous les postes de relevages seront équipés de système de télésurveillance.

Site	Année de mise en service	Débit nominal	Unité
PR Agnianeke Borda	2012	9,7	m3/h
PR Alky	1994		m3/h
PR Arnaga	2001	9	m3/h
PR Assasenborda	1994	28	m3/h
PR CES	1992		m3/h
PR Chantecler	2006		m3/h
PR Donapétria 1	1993	21	m3/h
PR Donapétria 2	2000		m3/h
PR Garroen Borda	1999		m3/h
PR Lunbintoenborda	1993		m3/h
PR Lurua	1992		m3/h
PR Pécastaing	2000		m3/h
PR Thermes 1	1980	47	m3/h


Les Déversoirs d'orage

24 déversoirs d'orage permettent de délester le réseau saturé par les eaux de pluies lors de forts événements pluvieux. Le nombre d'avaloirs sur le réseau est de 879.

Des aménagements ont été réalisés sur certains DO afin de fiabiliser les mesures :

- DO 5 : la surestimation de la mesure a été supprimée avec la suppression d'un tuyau gênant l'évacuation des eaux surversées.
- DO 16 : déplacement du capteur dans ouvrage existant (en attente de création d'un regard par la ville de Cambo les Bains)
- DO 8 : la mesure a été déplacée en aval afin de fiabiliser la mesure.

Plusieurs DO non équipés en 2013 (DO6 et DO11), ont été équipés en 2014 afin de quantifier les eaux déversées et de programmer d'éventuels travaux.



Localisation des postes de relèvement et déversoirs d'orage (source : mairie/suez)

Les raccordements

En 2016, la station de Cambo dessert à 3 332 abonnés estimés (rapport Suez 2016). En 2017, ce chiffre est de 3380 abonnés. On compte 5 à 6 raccordements d'habitations de Cambo sur la station d'Hasparren (Urcuray) au quartier Xistartea. De même quelques raccordements d'activité située sur Itxasu sont à noter sans être quantifiés.

La commune compte de nombreux établissements qui génèrent des effluents, que ce soit les écoles, collèges et les établissements touristiques ou médicaux. L'orientation thermique, médicale et touristique implique une capacité d'accueil majorée.


De fait, quatre établissements de type industriels sont raccordés à la station d'épuration :

Etablissement	date	convention	Niveau de rejet autorisé	Niveau de rejet 2015
Centre médical toki eder	1995	Non transmis	Non transmis	Non transmis
Société d'exploitation du centre medico chirurgical	1995	Non transmis	Non transmis	Non transmis
Franclet	2005	Non transmis	Non transmis	Non transmis
Laboratoire Renaudin	2006	Non transmis	Non transmis	Non transmis

La station de Cambo les Bains

Code de la STEP :	0564160V004
Nom du maître d'ouvrage de la STEP :	COMMUNE DE CAMBO LES BAINS
Nom de l'exploitant de la STEP :	-
Date de mise en service :	30 avril 2005
Date de mise hors service :	-
Niveau de traitement :	Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt bio)
Capacité :	12 500 éq-hab.

Raccordements communaux :
10%..100%



La station est conforme en équipement et fonctionnement en 2015.

Chiffres clés 2016 :

Charges en entrée :

Kg/j	DBO5	DCO	MeS	NG	Pt
Charge moyenne	385.2 soit 51% du nominal	967.8	478.8	84.2	10.5
Maximum	616 soit 82% nominal				

Débit entrant moyen : 1667 m3/j (67% du nominal) (49 dépassements par temps pluie)

Production de boues : 118.9 tMS/an

Caractéristiques nominale du système de traitement

Charge nominale DBO5	750 Kg/j	Filières EAU	File 1 : Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Traitement physico-chimique en aération
Charge nominale DCO	1 500 Kg/j		
Charge nominale MES	1 125 Kg/j		
Débit nominal temps sec	2 250 m3/j	Filières BOUE	File 1 : Centrifugation
Débit nominal temps pluie	3 000 m3/j	Niveau de rejet	DBO5 : 25 mg/l ou rendement de 80% et 45 kg/j en flux DCO : 125 mg/l ou rendement de 75% et 225 kg/j en flux MES : 35 mg/l ou rendement de 90% et 63 kg/j en flux NGL : 20 mg/l et 36 kg/j en flux Pt : 2mg/l et 9 kg/j en flux

Cette station d'épuration gérée dispose d'une capacité de 12 500 équivalents habitants mise en service en 2005 en filière boue activée aération prolongée et traitement secondaire sur azote et le phosphore.

En 2011 elle a été équipée d'un traitement tertiaire par rayons UV, ultime étape avant le rejet des eaux traitées dans la Nive. Cette étape permet la destruction des bactéries résiduelles par contact avec un rayonnement Ultra-Violet.

Les boues sont compostées.

Milieu récepteur

Le milieu de rejet est la rivière : La Nive
Masse d'eau : La Nive du confluent de la Nive des Aldudes au confluent du Latsa (forts enjeux sur la qualité des eaux, voir chapitre ressources)

Exploitation de la station de traitement

Bilans 24 h (08/2014) et synthèse SIEAG 2015


Nota : la crue de juillet 2014 a provoqué l'inondation de la step

Bilans 24h de :


- janvier 2014 : pluie importante ayant conduit à un volume entrant de 167% de la capacité hydraulique pour un remplissage organique de 50%. Rejet est de bonne qualité et les rendements satisfaisants. La population raccordée équivalente a été estimée à 25 113 eq/hab en hydraulique et 6 953 eq/hab en organique
- août 2014 : le bilan indique un rejet de bonne qualité et un bon rendement épuratoire, avec un taux de remplissage de 40%/
Toutefois, la concentration en DCO paraît anormalement élevée et il est préconisé de vérifier le dispositif de prélèvement.
- septembre 2014 : contrôle inopiné constatant la non-conformité sur le paramètre phosphore. Le process a été réajusté pour corriger ce problème ;
- bilan 24 h de mai 2018 conclut sur un ouvrage bien entretenu et présentant un bon état de fonctionnement. Le rejet est de très bonne qualité. Les rendements épuratoires sont supérieurs à 92 % sur l'ensemble des paramètres mesurés.
- La station fonctionne, en 2018, avec un taux de remplissage de 70 % en hydraulique, et 84 % en organique. Le flux de pollution traité par la station, le jour du bilan, représente environ 10 500 Equivalents-Habitants. Cela correspond à un résiduel de l'ordre de 2000 eq/hab.
- Synthèse SIEAG 2015

Année d'activité 2015 - Possibilité de déversement par temps de pluie						
Paramètres	Charge	Pollution entrante % Capacité	Concentration	Rendement	Pollution sortante Charge	Concentration
VOL	1 268 m3/j	42 %			1 421 m3/j	
DBO5	366 Kg/j	49 %	288 mg/l	99 %	2,8 Kg/j	2,0 mg/l
DCO	746 Kg/j	50 %	610 mg/l	97 %	23 Kg/j	17 mg/l
MES	295 Kg/j		234 mg/l	98 %	6,2 Kg/j	4,5 mg/l
NGL	96 Kg/j		77 mg/l	96 %	3,9 Kg/j	2,8 mg/l
NTK	95 Kg/j		77 mg/l	96 %	3,4 Kg/j	2,5 mg/l
PT	11 Kg/j		8,9 mg/l	89 %	1,2 Kg/j	0,9 mg/l

Volumes entrants en 2015 (m3/j)



Pollution entrante en station en 2015 (DCO en Kg/j)



La station fonctionne avec un taux de remplissage de 50 à 60% en conditions normales de fonctionnement.

La station a traité en 2015 96% des effluents qu'elle a reçus. 4% ont été by-pass à l'entrée de la station

Les ouvrages de prétraitement (tamis rotatifs) fonctionnent bien. Ils sont régulièrement nettoyés par l'exploitant.

Pour les 2 mesures, le rejet est de bonne qualité. Les rendements épuratoires sont supérieurs à 95% sur l'ensemble des paramètres carbonés (DCO, DBO5), azotés, phosphorés et les matières en suspension.

Les effluents subissent également un traitement de désinfection par UV. Ce dernier n'est cependant pas optimal en raison de déchets qui s'accumulent sur les lampes, diminuant ainsi leur rendement. Un nettoyage régulier des lampes par l'exploitant est nécessaire pour garantir leur bon fonctionnement.

Concernant le dispositif d'autosurveillance, il est difficile de vérifier le fonctionnement du débitmètre entrée compte tenu de la configuration du site ; ce dernier semble sous-évaluer les volumes entrants. Les préleveurs automatiques, quant à eux, fonctionnent bien.

Conclusion

La capacité résiduelle de la station peut être estimée en 2015 à 5000 équivalent-habitants sur la base d'un remplissage moyen de 60%. En 2016, la capacité résiduelle peut s'estimer à partir des charges moyennes de 51% en DBO5 et 67% en hydraulique, soit un potentiel situé entre **6300 et 4125 équivalent-habitants supplémentaires**. L'amélioration du réseau et des branchements devront permettre à terme de limiter les eaux claires parasites ; de même le rejet des industriels à terme devraient être maîtrisés. En 2018, le bilan 24 de mai indique un résiduel de 2000 eq/hab.

Les objectifs du schéma directeur d'assainissement en cours fixent la réduction des eaux parasites comme prioritaire. Un programme de travaux sera établi dans la continuité des actions déjà réalisées.

L'actualisation actuelle du schéma directeur d'assainissement sur la commune de Cambo les Bains permettra notamment de localiser les intrusions d'eaux claires parasites et proposer en conséquence un plan de gestion et de réduction de l'introduction de ces eaux.

L'assainissement non collectif


Source : URA, SAFEGE

La commune a délégué la compétence de l'assainissement autonome au syndicat mixte d'assainissement non collectif URA.
L'assainissement autonome concerne environ 10 % des habitations, pour l'habitat très dispersé. En 2015, 136 installations en autonome sont recensées sur la commune.
Le «taux de non pollution» des dispositifs est évalué sur l'ensemble du parc de la commune de Cambo les Bains à 88%.
En 2017 4 installations ont été réhabilitées.

Une grande partie du territoire est peu favorable à l'assainissement autonome car il est répertorié essentiellement en classe III voire IV :

- * Classe III : sols d'aptitude moyenne à médiocre à la dispersion et à l'infiltration
- * Classe IV : sols inaptes à l'assainissement autonome pour des raisons locales majeures : imperméabilités des sols, nappe ou roche à faible profondeur, pentes importantes et/ou risque de pollution environnementale majeure

En raison des fortes contraintes des sols, la majorité des parcelles ont recours à un dispositif de type filtre à sable (drainé ou non drainé).



Source : URA


La gestion des eaux pluviales

Un schéma directeur des eaux pluviales est en cours. Son état d'avancement ne permet pas de fournir des éléments réglementaires spécifiques.

Les zones agglomérées susceptibles d'être soumises à des risques d'inondation sont principalement le quartier de la gare, Hautzain et la rive droite à l'aval du pont des thermes.

Dans le cadre d'une protection locale, les débits naturels devront être maintenus à leur niveau actuel afin de réduire les incidences sur l'environnement et limiter les risques de débordement. Le principe de base à adopter est de réduire autant que possible les surfaces imperméabilisées. Les techniques pour le contrôle des eaux de ruissellement sont le stockage et l'infiltration.

La commune comporte un linéaire de réseau pluvial important, et le milieu récepteur final est la Nive. Les zones de plaines soumises au risque inondation par les crues de la Nive sont également sensibles à ces apports d'eaux pluviales. Le diagnostic pluvial étant en cours, aucune donnée exhaustive sur des zones sensibles n'est disponible. Toutefois certains secteurs sensibles, ou des exutoires dont la maîtrise publique est essentielle à l'entretien notamment des fossés ont été indiqués (voir emplacements réservés).



Réseau d'eaux pluviales
Source : Artelia – Novembre 2017

LE RESEAU D'EAU POTABLE

Structure gestionnaire

La commune fait partie du Syndicat mixte d'adduction en eau potable de la CAPB qui a compétence pour l'eau potable. Le service est assuré par affermage par la société lyonnaise des Eaux Suez jusqu'en 2020.
En 2017, Cambo compte 3611 abonnés au service de l'eau.

Ressource

L'eau distribuée sur la commune a plusieurs origines:

- Les sources d'Ursuya
- Les sources du Laxia ;
- Les eaux issues du forage Errepira situé à Larressore ;
- Les eaux issues du forage de Louhossoa.

En raison de la turbidité ponctuellement excessive et de la faible conductivité des eaux, la prise d'eau des sources Laxia/ Ursuya, pour alimenter les usagers de la commune de Cambo les Bains, a été réduite ces deux dernières années.

Ainsi, en 2017, l'eau distribuée sur la commune de Cambo les Bains provient à 50 % des eaux des sources Laxia/Ursuya et à 50 % des eaux du Forage Errepira. Les eaux en provenance de Louhossoa représentent un appoint ponctuel de 2 648 m³ en 2017.

Site de Production	Situation	Capacité de production (m ³ /j) autorisé par arrêté préfectoral	Débit contractualisé
Forage Errepira	Larressore	6 000 m ³ /j	
Sources de la vallée de Petchoenea « Sources Ursuya »	Cambo les Bains	1500 m ³ /j pour les sources 700 m ³ /j pour les deux forages	
Sources de la vallée de Lapeyren « Sources Ursuya »	Cambo les Bains Macaye Hasparren	2 700 m ³ /j pour l'ensemble des sources	
Sources de la vallée d'Ipharrager « Sources Ursuya »	Cambo les Bains	600 m ³ /j pour les sources 300 m ³ /j pour le forage	500 000 m ³ /an 1510 m ³ /j en pointe
Sources de la Vallée d'Arquette	Hasparren	700 m ³ /j	
Sources du Laxia	Itxassou	8 500 m ³ /j	
Forages Louhossoa	Louhossoa	-	5 000 m ³ /an 50 m ³ /j

Caractéristiques des ressources utilisées

Consommation

La consommation annuelle de la commune est de 489 721 m³, soit une consommation moyenne de 1342 m³/j.

La commune de Cambo les Bains compte, en 2017, 7 gros consommateurs dont la consommation annuelle globale représente 133 442 m³.

Nom Client	Consommation 2017
GSD – Avenue Ursuya	8 712 m ³
Centre Toki Eder – Rue Chiquito	9 655 m ³
Zone Artisanale Alzueta	7 267 m ³
Marienia – Avenue de Navarre	11 498 m ³
Chaine Thermale du Soleil –Avenue des thermes	43 436 m ³
Laboratoire Renaudin	46 830 m ³
Centre Léon Dieudonne	6 044 m ³

Bilan des volumes disponibles et consommés sur Cambo les bains

	Point de Livraison	Rappel du débit contractualisé/ autorisé		Débit consommé en 2017	
		En m ³ /an	En m ³ /j (pointe)	Débit moyen (m ³ /an)	Débit de pointe (m ³ /j)
Sources URSUYA/LAXIA	Surpresseur de Durruty	500 000	1510	280 630	1 153
Forage ERREPIRA	Larressore	2 190 000	6 000	1 026 832	4 810
Forages Louhossoa	Louhossoa	5000	50	1999	24

Le bilan ressource 2017 est très excédentaire. Ce bilan est toutefois à minimiser.

Les volumes produits au forage Errepira sont distribués vers les communes de Larressore, Jatxou, Halsou, Cambo les Bains et Ustaritz. Il est difficile d'isoler la quote-part disponible pour la commune car son alimentation est insérée dans un schéma global de distribution d'eau. Ainsi, le volume des ressources disponibles mentionné dans le tableau ci-dessous, pour alimenter Cambo les Bains, est surestimé à ce jour. Le débit de prélèvement autorisé des sources Ursuya /Laxia au supresseur Durruty représente parfaitement les volumes distribués sur la commune de Cambo les Bains.

Valeurs 2017 ⁴	Jour moyen actuel ⁴	Jour de pointe actuel ⁴
Ressource disponible (m ³ /j) ⁴	7 560 ⁴	7 560 ⁴
Besoins de la Commune de Cambo les Bains (m ³ /j) ⁴	1557 ⁴ (1341 m ³ /j + pertes réseau) ⁴	2335 ⁴

L'ensemble des ressources dispose de périmètres de protection institués. On notera que la ressource Nive dont dépend majoritairement l'approvisionnement est une ressource fragile et à fort enjeu pour les objectifs de qualité des eaux (Zone à objectifs plus stricts pour réduire les traitements rivière et Zone à préserver pour l'utilisation future en eau potable- ZOS et ZPF du SADGE).


Indicateurs 2015

Rendement : 80.8% (en augmentation)

Volume non facturé : 21.1% des volumes introduits

La consommation moyenne par abonné sur l'ensemble d'URA est de 119m3 (2015) environ

Périmètre de protection des eaux sur le territoire communal



La commune de **Cambo les Bains** est concernée par des périmètres de protection relatifs :

- aux sources et forage de Petchoenea, propriétés de la ville de Bayonne qui les exploite. Cette ressource correspond à 13 sources et deux forage de capacité nominale autorisées unitaire respectives de 1500m3/j pour les sources et 700m3/j pour les forages.
- Au captage Ipharrager (16 sources)
- Aux sources Lapeyreren (8 sources)

Eléments de bilan et de prospective sur la capacité de la ressource


La Communauté a pour ambition de réaliser, à court terme, une étude technique et prospective des bassins actuels de distribution afin de proposer des améliorations en vue de sécuriser la desserte en eau sur l'ensemble du Pays Basque.

Cette étude comprendra notamment une analyse de l'état des ressources et des usages actuels ainsi que les possibilités de mutualisation des ressources à l'échelle du territoire

Distribution

La longueur du réseau d'eau potable est d'environ 70km en 2015.

Aucune donnée n'a été à ce jour transmise pour indiquer des problématiques sur certaines parties du réseau comme notamment des limitations de pression en fin de réseau, des diamètres insuffisants...



Schématisme du réseau d'eau potable sur la commune

Traitement – qualité

La qualité de l'eau brute est très variable suivant l'origine de la ressource. D'une manière générale, les eaux captées en surface sont très vulnérables à l'égard des pollutions.

Selon la synthèse sur la qualité de l'eau concernant l'unité de distribution d'Aquitaine, réalisée par l'ARS, l'eau distribuée à Cambo en 2015 a été de bonne qualité bactériologique.

...line quante bacteriologique.

BILAN DE QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES EN 2015 PAR UNITÉ DE PRODUCTION							
ORIGINE DE L'EAU DISTRIBUÉE SUR URA	SECTEURS DESSERVIS	Qualité bactériologique			Qualité physico-chimique		
		Nombre de prélèvements :	Prélèvements conformes :	Ratio de conformité :	Nombre de prélèvements :	Prélèvements conformes :	Ratio de conformité :
Sources Macaye-Louhossoa	Cambo Urcuray	6	6	100 %	6	6	100 %
		Appréciation : EAU DE BONNE QUALITÉ			Appréciation : EAU DE BONNE QUALITÉ		
Errepira + Sources de Bayonne	Cambo-les-Bains, Ustaritz, Larressore, Halsou, Jatxou	45	45	100 %	45	45	100 %
		Appréciation : EAU DE BONNE QUALITÉ			Appréciation : EAU DE BONNE QUALITÉ		

La qualité de l'eau est satisfaisante en 2015 sur le plan bactériologique et physico-chimique.

Ressource Eau : Les objectifs SUPRA

La ressource en eau souterraine et de surface est concernée par les enjeux mentionnés au SDAGE, et relatifs aux unités hydrologiques de références Adour.

SECURITE INCENDIE

Nouvelle réglementation départementale:

La méthodologie d'évaluation des besoins en eau (volume des quantités d'eau disponibles, débits et distances des points d'eau incendie) destinée à couvrir les risques d'incendie bâtementaire s'appuie sur la différenciation des risques courants et particuliers. Au regard de ses connaissances, le SDIS 64 classe les infrastructures et zones d'aménagement par niveau de risque

La méthode s'applique dans la continuité du S.D.A.C.R., en définissant les risques comme suit :

- risques courants dans les zones composées majoritairement d'habitations, répartis en :
 - risques courants faibles pour les hameaux, écarts... ;
 - risques courants ordinaires pour les agglomérations de densité moyenne ;
 - risques courants importants pour les agglomérations à forte densité.
- risques particuliers dans les autres zones (zones d'activités, bâtiments agricoles...)

Cette approche permet d'intégrer les contingences de terrain pour adapter les moyens de défense, dans une politique globale à l'échelle départementale, communale ou intercommunale. Il ne s'agit donc plus de prescrire de manière uniforme sur tout le territoire national les capacités en eau mobilisables. Il s'agit d'atteindre un objectif de sécurité au moyen de solutions d'une grande diversité.

Tableau récapitulatif des besoins en eau et de leurs distances par type de risque

Risques	Caractéristiques du risque	Besoins en eau** minimum requis	Distance* du point d'eau et l'entrée du bâtiment
Risque courant très faible	Exemple : incendie d'une habitation individuelle $\leq$ à 40 m ² , 2 niveaux maxi et isolée $\geq$ à 8 m	Pas de DECI	
Risque courant faible	Exemple : incendie d'une habitation individuelle $\leq$ à 250 m ² et isolée $\geq$ à 8 m R+1 et R-1	30 m ³ disponibles ou 30 m ³ /h pendant 1 heure	De 400 à 2 000 m
Risque courant ordinaire	Exemple : incendie d'un appartement situé dans un immeuble R+3	60 m ³ disponibles ou 60 m ³ /h pendant 1 heure	200 m
Risque courant important	Exemple : incendie dans un quartier historique nécessitant plusieurs engins pompes simultanément à 60 m ³ /h chacun	120 m ³ disponibles ou 60 m ³ /h pendant 2 heures	De 60 à 200 m
Risque particulier	Exemple : incendie dans un ERP du 1 ^{er} groupe	Etude spécifique du SDIS 64	

*Distance : il s'agit de la distance maximale autorisée entre le point d'eau et l'entrée principale du bâtiment. Il convient de considérer que la distance s'effectue par un cheminement praticable par les sapeurs-pompiers. Pour les colonnes sèches, la distance des 60 m est du PEI au demi-raccord de la colonne sèche.

**Besoins en eau : les quantités indiquées sont des quantités minimales, certains cas nécessiteront une étude afin de définir une DECI la plus adaptée possible (ex : bâtiment sur plusieurs niveaux avec des façades en bois).

Cette approche peut ainsi conduire à une limitation des besoins en eau demandés au regard de la capacité opérationnelle des services d'incendie et de secours. En compensation, cette adaptation aux limites des capacités opérationnelles doit être mise en cohérence avec des mesures de réduction du risque à la source (mesures de prévention ; extinction automatique).

Couverture communale


La couverture incendie est assurée sur l'ensemble du territoire par une centaine de poteaux incendie. Les poteaux défectueux seront mis aux normes.

Au regard de la distribution des poteaux incendie on notera ainsi :

- une couverture satisfaisante sur l'ensemble des zones urbaines notamment le cœur du village qui comporte des ERP
- une couverture à améliorer sur la partie périphérique à Bas Cambo Sud

La commune devra mener une étude spécifique pour assurer la couverture de protection incendie sur son territoire au regard de la nouvelle réglementation. Sur le secteur Eyheramendy, il existe un projet de bache incendie matérialisé par un emplacement réservé destiné à améliorer la couverture contre le risque incendie.

On notera en limite d'Ixasu (zone activité) et d'Hasparren (Urcuray), des poteaux incendies proches de la limite communale.



Schématisme de la couverture incendie

COMMUNE: Cambo-les-Bains

Listina des prises d'eau visitées et observations éventuelles

Date de l'épreuve: 13/03/2017 CBO

N° de secteur : 641600

Cambo-les-Bains

LOCALISATION			CARACTERISTIQUES			VISITES		
Situation exacte			Plan	N°	Genre	Type	Domaine	Observations visites/anomalies
Route des Cimes angle route des Sept Chenes/				1	PI		Public	Chainette(s) manquante(s) *
Chemin Lizarrako Borda angle route des cimes/				2	PI		Public	Point d'eau vérifié
Angle route des 7 chenes et chemin d'ur xokoal/				3	PI		Public	Point d'eau vérifié
Chemin d' Arazalgia/Face à la ferme				4	PIA		Public	Point d'eau vérifié
Angle chemin d'Arrieta et chemin Jauretxea/				5	PI		Public	Point d'eau vérifié
Chemin de Burgachilloa/				6	PI		Public	Point d'eau vérifié
Avenue de la gare/Face au CTM				7	PI		Public	Point d'eau vérifié
Avenue du Docteur Alexandre Camino à coté site gaz/				8	PI		Public	Point d'eau vérifié
Route de Celhaya/Angle chemin Burdin				9	PI		Public	Point d'eau vérifié
							Autres	
							Capot cassé *	
Angle rue him et chemin celaya/Lot agorreta-face à l'impasse lizarraz				10	PI		Public	Point d'eau vérifié
Route de Celhaya/Face aux établissements Celhaya				11	PIA		Public	Point d'eau vérifié
Route de kumtuxata/Déchetterie				12	PI		Public	Point d'eau vérifié
route de Hautzain/angle rte Urbidea maison chaidurenea				13	PI		Public	Point d'eau vérifié
Angle av d'Ursuya et ch du moulin d'Oha/				14	PI		Public	Point d'eau vérifié
Av d'ursuya face rue Haispe/Face établissements Beaulieu				15	PI		Public	Point d'eau vérifié
Rue Laurent Duhart/Face au transformateur électrique				16	PI		Public	Point d'eau vérifié
Chemin de Donapetria/A coté de la ferme Donapetria Tupia				17	PI		Public	Point d'eau vérifié
Chemin de Donapetria/Face rue Laurent Duhart				18	PI		Public	Point d'eau vérifié
Rue Laurent Duhart/A côté place paul gadenne				19	PI		Public	Point d'eau vérifié
Avenue d'Ursuya/A coté des établissements Dieudonné Franclet				20	PI		Public	Point d'eau vérifié
Route de Macaye/Entre la ferme Capagoria et Etchegaraya				21	PIA		Public	Point d'eau vérifié
Chemin Paskaleku/Après le lotissement Hameau de Paskaleku				22	PI		Public	Point d'eau vérifié
Angle av d'Ursuya et ch de la halte/				23	PI		Public	Point d'eau vérifié
Avenue d'Ursuya/point tri- intersection rampe des larmes				24	PI		Public	Point d'eau vérifié
Angle rue des Basques et av Juanchulo/				47	PI		Public	Chainette(s) manquante(s) *

Pour mémoire : ces visites ont pour but de vérifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils et aménagements. Ils ne se substituent pas au contrôle annuel de conformité aux normes (débit, pression) qui devra être effectué par les services communaux ou par la société concessionnaire du réseau.

Edition GGR GPT QUEST du : 11/04/2017 14:57:33

Rue du Mundarrain/	48	PI	Public	Point d'eau vérifié
Route de Hautzain/Angle rue de Kurubeta	77	PIA	Public	Point d'eau vérifié
Lotissement Domaine Magdalena/Hameau de Magdalena	84	PI	Public	Point d'eau vérifié
Lotissement Domaine Magdalena/Hameau de Magdalena	85	PI	Public	Point d'eau vérifié
Rue des Basques (accès livraison Grancheur Y)	87	PI	Public	Point d'eau vérifié
Route d'Halsoulau lavoir	91	PI	Public	Point d'eau vérifié
Rue du Docteur Constant Colbert/devant le 10	92	PI	Public	Point d'eau vérifié
Route des Sept Chênes/Camping Ur Hegia	94	PI	Public	Point d'eau vérifié
Clinique Dieudonné Franclet/Dans le parc	99	PI	Public	Point d'eau vérifié
Impasse des Fleuristes/Angle Voie privée Etchegomy	100	PI	Public	Point d'eau vérifié
Rue Chiquito de Cambo/Fonton	101	PI	Public	Point d'eau vérifié
Rue des Terrasses/	103	PI	Public	Point d'eau vérifié
Route de Pazkaleku/Lotissement Hardy	105	PI	Public	Point d'eau vérifié

Sté Fermière :

Cambo-les-Bains

Cambodjans-Bains

LOCALISATION		CARACTERISTIQUES			VISITES		
Situation exacte		Plan	N°	Genre	Type	Domaine	Observations visites/anomalies
Angle allée Anne de Naubourg et av du professeur Grancher/			27	PI		Public	1/2 raccord(s) défectueux *
Résidence Rosaenia/			28	PI		Public	Ouverture difficile *
Avenue du professeur Grancher/			29	PI		Public	Chainette(s) cassée(s) *
							Chainette(s) cassée(s) *
							Chainette(s) cassée(s) *
Angle av Bordart et rue Robert Poupel/			30	PI		Public	Point d'eau vérifié
Angle Ave Bordart et Ave de la Mairie/			31	PI		Public	Point d'eau vérifié
Angle Allée E. Rostand et Ave de la Mairie/			32	PI		Public	Point d'eau vérifié
Rue du trinquet/			33	PI		Public	Point d'eau vérifié
Allée Edmond Rostand Angle allée des tilleuls/A coté école de musiq			34	PI		Public	Point d'eau vérifié
Allée Edmond rostand/au carrefour à feux tricolores			35	PI		Public	Point d'eau vérifié
Avenue Chantecier/Au niveau de la résidence Hegoalde			36	PI		Public	Point d'eau vérifié
Rue Azpikoa/			38	PI		Public	Point d'eau vérifié
Rue Artekoa face au n°14/			39	PI		Public	Point d'eau vérifié
Rue Gainekoa/			40	PI		Public	Point d'eau vérifié
Village de vacance Amaga parking extérieur/			41	PI		Public	Point d'eau vérifié

Présence sur les lieux : Sapeur(s) Pompier(s) SGT DERVYN/SAP RICHARD Mairie :

N° de secteur : 641600 Centre de 1er appel : Cambo les Bains

Page 2 sur 5

Edition GGR GPT OUEST du : 11/04/2017 14:57:33

Rue Paul Faure à coté des HLM/ Angle av de Curutchague et rue Assantza/Face au collège Errobi	42	PI	Public	Capot cassé *	Pont d'eau vérifié
	43	PI	Public	Charnette(s) cassée(s) *	Pont d'eau vérifié
				Signalisation défectueuse **	
Rond point angle Ava de Navarre/ Impasse Elissatches/Lotissement Balentria	45	PI	Public	Signalisation défectueuse **	Pont d'eau vérifié
	80	PI	Public	Accès difficile **	Pont d'eau vérifié
				Socle manquant *	
Rue Balentria/Lotissement balentria	81	PI	Public	Accès difficile **	Pont d'eau vérifié
Avenue Jean RUMEAU ENTREE TOKI EDER/ Avenue du Docteur Alexandre Camino/	86	PI	Public	Accès difficile **	Pont d'eau vérifié
	88	PI			Pont d'eau vérifié
Allée Edmond Rostand/Centre commercial (Carrefour Market)	97	PI	Public		Pont d'eau vérifié

Présence sur les lieux :	Sapeur(s) Pompier(s)	SAP ALBERT

Maine:

Sté Fermière :

Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

N° de secteur : 641600

Centre de 1er appel : Cambo les Bains

LOCALISATION

Situation exacte

CARACTERISTIQUES

PlanN°GenreTypeDomaine

VISITES

Observations visites/anomalies

Allée Edmond Rostand angle chemin Antichubenga/		37	PI		Public	Signalisation inexistante **	Point d'eau vérifié
Angle av d'Espagne et rue Delbarre/		44	PI		Public	Signalisation inexistante **	Point d'eau vérifié
Angle av d'Espagne et rue des Basques/		45	PI		Public	Peinture à refaire	Point d'eau vérifié
Angle rue Père Jauregui et rue de la Bergère/		61	PI		Public	Chânette(s) cassée(s) *	Point d'eau vérifié
Rue Delbarre/		62	PI		Public	Signalisation inexistante **	
Centre de secours/Rue Usimendia		65	PI		Public	Chânette(s) cassée(s) *	Point d'eau vérifié
Camping Sixta Eder/		66	PI		Public	Signalisation inexistante **	
Entrée du magasin Gamm Vert/		69	PI		Public	A désherber, à nettoyer	Point d'eau vérifié
Entrée du magasin Gamm Vert vers Cambo/		70	PI			Capot cassé *	
Parking mur à gauche face à la caserne/		71	PI		Public	Chânette(s) cassée(s) *	Point d'eau vérifié
Entrée Arditeya/		74	PI		Public	Signalisation inexistante **	Point d'eau vérifié
Route de la Pouponnière avant l'impasse/		75	PI		Public	Chânette(s) manquante(s) *	Point d'eau vérifié
Allée des Maronniers/		78	PI		Public	Signalisation inexistante **	Point d'eau vérifié
					Public	Capot inexistant *	Point d'eau vérifié
						Socle manquant *	

Pour mémoire : ces visites ont pour but de vérifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils et aménagements liés ne se substituent pas au contrôle annuel de conformité aux normes en vigueur (débit, pression) qui devra être effectué par les services communaux ou par la société concessionnaire du réseau.

Edition GGR GPT QUEST du : 11/04/2017 14:57:33

Chemin de Merkuria angle rue de l'Ecole/	79	PI	Public	Signalisation inexistante **	Point d'eau vérifié
Angle avenue Curutchague et allée Edmond Rostand/	82	PI	Public		Point d'eau vérifié
Rue du Bas Cambo/place du Fronton	95	PI	Public		Point d'eau vérifié
Rue de la Bergerie/a coté autocar miral	96	PI	Public		Point d'eau vérifié
Allée Anne de Neubourg/face résidence mizpirak	98	PI	Public		Point d'eau vérifié
Chemin de Burgachilloa/Angle Rte du Bas Cambo	102	PI	Public	Signalisation défectueuse **	Point d'eau vérifié

Sté Fermière :

Mairie :

Présence sur les lieux : Sapeur(s) Pompier(s) CPL LAFITTE/SAP ALBERT

Date de l'épreuve: 14/03/2017 CBO

Cambo-les-Bains

N° de secteur : 641600 Centre de 1er appel : Cambo les Bains

LOCALISATION		CARACTERISTIQUES				VISITES	
Situation exacte		Plan	N°	Genre	Type	Domaine	Observations visites/anomalies
Route amenant aux établissements les thermes/			25	PI		Public	Point d'eau vérifié
Etablissements les Thermes/			26	PI		Public	Point d'eau vérifié
Angle rue des Basques et Ave de Navarre/			49	PI		Public	Point d'eau vérifié
Rue des hirondelles angle rue des Hortensias/			50	PIA		Public	Chainette(s) cassée(s) *
Angle Ave de Navarre et Entrée Résidence Colbert/			51	PI		Public	Capot cassé *
							Chainette(s) cassée(s) *
Angle Ave de Navarre et rue Pringle/			52	PI		Public	A désherber, à nettoyer
							Chainette(s) cassée(s) *
Angle Ave de Navarre et chemin et ch de Bernhartia/			53	PI		Public	A désherber, à nettoyer
Chemin de Francoessenia/Intersection ave de pringle et ch behartia			54	PIA		Public	
Chemin de Francoessenia/Face à Francoessenia			55	PIA		Public	
Av. de Navarre Ets Marénia/au bout du parking (transformateur)			56	PI		Public	
Rue Plasmimbordal/			57	PI		Public	
Angle rue Fagalde et rue Emile Dotezac/			58	PIA		Public	
Allée du Berger acces vers le site de la bergerie/Après la Barrière			59	PIA		Public	Chainette(s) manquante(s) *
Rue Ebeica/a coté du transformateur			60	PI		Public	Signalisation inexistante **
Route de la Pouponnière/dans la résidence la pastorale			63	PI		Public	
Rue Taulebea/Intersection rue harrobia			64	PI		Public	Capot cassé *
D932/Près du pont de la D918			67	PI		Public	Signalisation inexistante **
D932 Direction Ibañssou/			68	PI		Public	

Pour mémoire : ces visites ont pour but de vérifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils et aménagements ils ne se substituent pas au contrôle annuel de conformité aux normes en vigueur (débit, pression) qui devra être effectué par les services communaux ou par la société concessionnaire du réseau.

Rue Tauletxeta/Entrée de l'impasse hiriart	72	PI	Public	Chaînette(s) manquante(s) *	Point d'eau vérifié
Allée du Berger/Hameau de la Bergerie	73	RES	Privé	Signalisation inexistante **	Point d'eau vérifié
Entrée du chemin de Garroenborda/Route des 7 chênes	76	PIA	Public	Signalisation inexistante **	Point d'eau vérifié
Chemin de Laraldora Résidence Oihana/	83	PI	Public		Point d'eau vérifié
Lotissement Palassimborda/	89	PI	Public		Point d'eau vérifié
Lotissement Assantza Borda/	90	PIA	Public		Point d'eau vérifié
Chemin de Francessenia/devant la résidence les bois	93	PI	Public		Point d'eau vérifié
13 Route de Macaye/	104	PI	Public		Point d'eau vérifié
Avenue des Thermes/Lotissement des Thermes	106	PI	Public	Emplacement PI inexact/présiser sur le plan	Point d'eau vérifié
Impasse Arroka/	107	PI	Public	Emplacement PI inexact/présiser sur le plan	Point d'eau vérifié
Parking Ets. Mari Enia/Avenue de Navarre	108	PI		Emplacement PI inexact/présiser sur le plan	Point d'eau vérifié

Sté Fermière :

Mairie :

Présence sur les lieux : Sapeur(s) Pompier(s) SAP OSOEUF/SAP ALBERT

Pour mémoire : ces visites ont pour but de vérifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils et aménagements. Ils ne se substituent pas au contrôle annuel de conformité aux normes en vigueur (débit, pression) qui devra être effectué par les services communaux ou par la société concessionnaire du réseau.

Edition GGR GPT OUEST du : 11/04/2017 14:57:33

Page 5 sur 5

COMMUNE: Cambo-les-Bains
Listing des prises d'eau visitées et observations éventuelles

Destinataire(s): Mairie pour attribution

Date de l'épreuve: 13/03/2017 CBO

N° de secteur: 641600 Centre de 1er appel : Cambo les Bains

Cambo-les-Bains

LOCALISATION			CARACTERISTIQUES			VISITES		
Situation exacte			Plan	N°	Genre	Type	Domaine	Observations visites/anomalies
Route des Cimes angle route des Sept Chenes/				1	PI		Public	Chainette(s) manquante(s) *
Chemin Lizarako Borda angle route des cimes/				2	PI		Public	
Angle route des 7 chentes et chemin d'ur xokoal/				3	PI		Public	
Chemin d Arrazalgia/Face à la ferme				4	PIA		Public	
Angle chemin d'Arrieta et chemin Jaurebea/				5	PI		Public	
Chemin de Burgachilao/				6	PI		Public	
Avenue de la gare/Face au CTM				7	PI		Public	
Avenue du Docteur Alexandre Camino à coté site gaz/				8	PI		Public	
Route de Celhaya/Angle chemin Burdin				9	PI		Public	Autres
								Capot cassé *
Angle rue him et chemin oelaya/Lot agorreta-face a l'impasse lizarrag				10	PI		Public	
Route de Celhaya/Face aux établissements Celhaya				11	PIA		Public	
Route de kurrubeta/Déchetterie				12	PI		Public	
route de Hautzain/angle rte Urbidea maison chaldurenea				13	PI		Public	
Angle av d'Ursuya et ch du moulin d'Oihar/				14	PI		Public	
Av d'ursuya face rue Harispe/Face établissements Beaulieu				15	PI		Public	
Rue Laurent Duhart/Face au transformateur électrique				16	PI		Public	
Chemin de Donapetiria/A coté de la ferme Donapetiria Ttipia				17	PI		Public	Capot cassé *
Chemin de Donapetiria/Face rue Laurent Duhart				18	PI		Public	
Rue Laurent Duhart/A côté place paul gadenne				19	PI		Public	
Avenue d'Ursuya/A coté des établissements Dieudonné Franclet				20	PI		Public	Peinture à relaire
Route de Macaye/Entre la ferme Capagoria et Etchegaraya				21	PIA		Public	
Chemin Paskaleku/Après le lotissement Hameau de Paskaleku				22	PI		Public	
Angle av d'Ursuya et ch de la halte/				23	PI		Public	
Avenue d'Ursuya/point tri- intersection rampe des termes				24	PI		Public	
Angle rue des Basques et av Juanchuto/				47	PI		Public	Chainette(s) manquante(s) *

Pour mémoire : ces visites ont pour but de vérifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils et aménagements ils ne se substituent pas au contrôle annuel de conformité aux normes en vigueur (débit, pression) qui devra être effectué par les services communaux ou par la société concessionnaire du réseau.

Pour mémoire : ces visites ont pour but de vérifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils et aménagements ils ne se substituent pas au contrôle annuel de conformité aux normes en vigueur (débit, pression) qui devra être effectué par les services communaux ou par la société concessionnaire du réseau.

LES ORDURES MENAGERES

La collecte des déchets


La collecte des déchets ménagers est effectuée par le Pôle Territorial Errobi de la Communauté d'Agglomération Pays Basque.

Organisation

Le service de collecte de la Communauté de communes Errobi regroupe 3 entités de gestion distinctes :

- La collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets banals des professionnels en bacs, (collecte hebdomadaire)
- La collecte des déchets recyclables en bacs jaunes ou en points d'apport volontaire, (collecte tous les 15j)
- Le réseau des 3 déchetteries (Ustaritz, Itsasu, Souraide)

Les habitants sont équipés de bacs pour la collecte sélective et de composteurs pour ceux qui le souhaitent.



Points de collecte en apport volontaire

Les équipements existants sur la commune :


- Point d'Apport Volontaire : 13 à Cambo-les-Bains
- Verre
- Papiers
- Emballages (métalliques, cartons et bouteilles en plastique)
- de nombreux conteneurs pour le tri des emballages
- un quai de transfert des déchets collectés



Les tonnages collectés

En 2016, la production d'ordure ménagères et déchets assimilés sur Errobi atteignait 13071 tonnes (+0.54% par rapport à 2015) soit environ 535 kg/habitant avec un taux de valorisation de 70%.

Localisation des points de collecte en apport volontaire



Le quai de transfert de Cambo a vu transiter en 2016, 4650t d'ordure ménagères résiduelles et 1371t de déchets issus des collectes sélectives.

Le traitement des déchets

Sources : <http://www.errobi.com>, Rapport annuel Bilta Garbi 2016,

La compétence du traitement est confiée au Syndicat Bilta Garbi.

Stratégie syndicale

Le PASS 2015-2020 présente 4 axes de travail stratégiques validés par le Comité Syndical le 13 mai 2015. Ces nouveaux objectifs ont été définis suite à la réunion d'une Commission Générale le mercredi 29 avril 2015. Ils s'inscrivent dans la continuité et visent à trouver des gains de performance possibles en termes de :

► RÉDUCTION ET TRI : OBJECTIF PRIMO

Toujours intervenir en amont sur le tri et la réduction des déchets à la source

► VALORISATION MAXIMALE : OBJECTIF TOP'VALO

Chercher à optimiser et développer la valorisation des déchets

► ECONOMIE FINANCIÈRE ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : OBJECTIF ECO'ENTAKO

Faire que les déchets deviennent source et ressource d'économie

► TRAVAIL COLLABORATIF : OBJECTIF SYNEO

Favoriser les synergies pour mieux agir ensemble

Fonctionnement

Les déchets ménagers collectés sont acheminés vers le site Canopia à Bayonne après transit par le quai de transfert de Cambo.

Au moins 50% des déchets sont valorisés en énergie. Le restant est enfoui car non valorisable. Le site d'enfouissement concernant Errobi est la zone de Zaluaga à St Pée (21746 tonnes en 2016 issus des refus de Canopia)..

Les déchets des collectes sélectives et des déchetteries s'inscrivent dans les filières spécifiques en fonction de la nature des déchets. Ces filières assurent le recyclage, la valorisation /transformation des déchets produits, ou pour les déchets spécifiques, des traitements adaptés par des filières adaptées.

LES FILIÈRES DE RECYCLAGE

A partir des déchets recyclables triés par les usagers et le centre de tri, elles produisent des « matières premières-secondaires » pour la fabrication de nouveaux objets.

	Repreneur	Destination
Métal	AFM RECYCLAGE	Bayonne
Cartons	PAPREC	Espagne
Plastiques	VALORPLAST	PET : Bayonne PEHD : Espagne
Emballages liquides alimentaires	SITA SUD-OUEST	Espagne
Journaux, Revues, Magazines	PAPREC	Espagne
Autres papiers	PAPREC	Espagne

LA PRISE EN CHARGE DES DÉCHETS DANGEREUX

COLLECTE	PRODUITS ACCEPTÉS	REPRENEURS	FILIÈRES DE TRAITEMENT, DE VALORISATION OU D'ÉLIMINATION
 APPORT EN DÉCHETTERIES (ARMOIRE SPÉCIALE)	Piles	SCRELEC	Traitement et Valorisation
	Huiles moteur	DARGELOS	Valorisation
	Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)	SIAP VÉLIA Eco-Organisme EcoODS	Traitement et Valorisation
	Déchets de Soins des Ménages (DSM)	Eco-Organisme DASTRI	Traitement (incinération)

Tonnages traités/valorisés

En 2016, 69% des déchets produits étaient valorisés et les ordures ménagères résiduelles s'élevaient à moins de 3kg par habitant.

Le tri sélectif atteint 83kg/habitant/an en 2016 avec l'objectif de 100 kg en 2020 .

Sur le syndicat, 50 897t de déchets sont traités va l'unité de valorisation organique par méthanisation-compostage. La capacité annuelle de l'unité est de 84 000 tonnes. Le site d'enfouissement de Zaluaga dispose d'une capacité de 50 000 tonnes par an.

Unité de valorisation Organique		Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)				Incinération		
Canopia (Bayonne)	Mendibaka (Charitte)	Zaluaga (St Pée / Nivelle)	Lapouyade (Gironde)	Clérac (Charente Maritime)	Terralyn (Aire/Adour)	Astria (Bègles)	Cyclergie (Pontaux les Forges)	Béarn Environnement (Lascar)
44 607 t	15 993 t	3 718 t	181 t	4 745 t	4 581 t	1 637 t	787 t	471 t
58%	21%	5%	0.2%	6%	6%	2%	1%	1%

Unité de Valorisation Organique par tri-méthanisation-compostage (UVO) de Canopia		
Maître d'ouvrage	Syndicat Bil Ta Garbi (Titulaire de l'arrêté d'autorisation d'exploiter)	
Exploitant	Valortegia	
Localisation	Bayonne (64)	
Capacité annuelle	84 000 t	
Date de mise en service	Avril 2014	
Déchets admis	50 897 T dont 44 607 T d'OMr	
Collectivités utilisatrices	Sied Côte Basque Sud, Hendaye, CdC Errobi, Agglomération Côte Basque-Adour, CdC Nive Adour	
Flux sortants		
Compost conforme	Production de compost répondant à la norme NFU 44-051 (au 31 août 2016) (au 15 septembre 2016)	11 657 t
Refus de tri	Exutoire : ISDND de Zahuaga Bi et d'Hazketa. A compter du 30 mai, les refus haut PCI ont été valorisés vers l'unité de valorisation énergétique Astria à Bègles.	21 746 t
Feraille extraite	Valorisation matière (au 15 septembre 2016)	1 180 t
Energie	Biogaz produit (au 31 août 2016) ayant permis la production de :	3 883 915 Nm3
	Electricité produite	8 633 MWh
	Chaleur produite	4 658 MWh

Au final les ordures ménagères résiduelles totalisent 4650 tonnes soit 199kg/habitant (-5.58% entre 2015 et 2016) sur le pôle Errobi. La performance du tri sur Errobi est forte avec 91 kg/habitant en 2016 (moyenne sur le syndicat de 83 kg/habitant). Les déchetteries sur Errobi ont collecté 6 289 t en 2016 avec un taux de valorisation de 63% (3 945t valorisées).


COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES	Verre	Emballages	JRM	Total Emballages collectés 2016	Taux de détournement CS/(CS+OM)	Evolution tonnages 2015/2016	Evolution kg/hab. 2015/2016	Performance
CdC Errobi	1 006 t	449 t	676 t	2 131 t	32%	6%	4%	91 kg/hab.
TOTAL	10 605 t	5 353 t	7 285 t	23 244 t	23%	5%	4%	83 kg/hab.




Le pôle Canopia à Bayonne

La Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP

Sources : plan départemental de gestion de déchets du BTP



Flux de déchets en tonnes /an




Le flux de déchets des TP est estimé à 1 068 000 T/an pour le département, dont 940 000T/an de terre naturelles et 114000T/an d'autres inertes.

Les déchets concernés sont les déchets des travaux publics (route, terrassements, forage...) et les déchets du bâtiment (réhabilitation, démolition)

La CAPB a lancé une étude schéma directeur pour la mise en place d'un réseau d'ISDI sur le territoire afin de fournir des sites d'accueil adaptés et assurant les besoins du territoire. Cette étude permettra de réaliser l'état des lieux des équipements existants et leur capacité pour définir l'emplacement et la capacité des sites à créer.

Flux de déchets par canton



Récapitulatif des sites d'accueils des déchets BTP

LEGENDE

- T** Zone de transit
- Centre de stockage des gravats
- △ Plate-forme de recyclage des gravats (Lescar, St Martin)
- ⊕ Déchèteries (publics et professionnelles)
- ▲ Carrière autorisée pour accepter les gravats externes (Arudy, Aressy, Loubieng)

Plusieurs sites sont présents sur les communes voisines pour permettre la collecte des déchets BTP.

Les objectifs du plan prévoient un niveau important de valorisation des déchets et une collecte organisée.



Les points principaux de l'organisation prévue sont indiqués ci-dessous.

Objectifs	Moyens	Actions
- Lutter contre les décharges sauvages - Mettre en place un réseau de collecte de proximité - Diminuer les transports	- Offrir des possibilités d'accueil pour tous les déchets à l'ensemble des entreprises du BTP - Disposer d'un nombre suffisant de sites d'accueil adaptés dans le département ou dans les zones limitrophes	- Ouvrir en milieu rural toutes les déchèteries publiques existantes et prévues aux professionnels en fixant des conditions d'accès particulières - Favoriser l'ouverture de déchèteries professionnelles en zone urbaine. - Homogénéiser les pratiques des déchèteries publiques en zone rurale. - Créer des nouveaux centres de stockage temporaire et définitif de déchets inertes et / ou mettre en conformité les sites existants, pour obtenir une bonne couverture du département (4 grands sites et 18 petits sites à prévoir). - Faire intervenir des unités de recyclage mobile. - Prévoir la création d'une alvéole pour le stockage de l'amiante-ciment. - Attirer l'attention des pouvoirs publics sur le manque des capacités de stockage pour les DIB dans le département. - Informer les entreprises sur le réseau des points d'accueil à leur disposition.


P.L.U.
Plan Local d'Urbanisme
CAMBO-LES-BAINS


Dossier d'APPROBATION

RESEAU d'EAU POTABLE	
PRESCRIPTION Commune	21/07/2014
Délai PADD Commune	01/02/2016
Compétence CAPB Communauté d'Agglomération Pays Basque	01/01/2017
ARRÊT CAPB	13/01/2018
ENQUÊTE PUBLIQUE	13/08/2018 au 22/09/2018
APPROBATION CAPB	
 ETEN environnement	 SUEZ A l'ouest d'Orthe, un territoire d'avenir au service de la population SUEZ A l'ouest d'Orthe, un territoire d'avenir au service de la population SUEZ A l'ouest d'Orthe, un territoire d'avenir au service de la population
	6-3A Echelle: 1/7500"



Dossier d'APPROBATION

RESEAU d'EAU POTABLE	
PRESCRIPTION Commune	21/07/2014
Délai PADD Commune	01/02/2016
Compétence CAPB Communauté d'Agglomération Pays Basque	01/01/2017
ARRÊT CAPB	13/01/2018
ENQUÊTE PUBLIQUE	13/08/2018 au 22/09/2018
APPROBATION CAPB	
 ETEN environnement	 SUEZ A l'ouest d'Orthe, un territoire d'avenir au service de la population SUEZ A l'ouest d'Orthe, un territoire d'avenir au service de la population
	6-3A Echelle: 1/7500"



Source: SUEZ

LEGENDE

- Limite communale
- Réseau d'eaux usées
- Refoulement
- Zonage collectif d'assainissement (Approuvé en 2009)

Communauté
d'AGGLOMERATION
PAYS BASQUE
EUSKAL
HERRIKIDE
Elkargoa

Ville de
Cambo-les-Bains

Kamboko Herria

P.L.U.
Plan Local d'Urbanisme
CAMBO-LES-BAINS

Dossier d'APPROBATION

RESEAU d'ASSAINISSEMENT	
PRESCRIPTION Commune	21/07/2014
Débat PADD Commune	01/02/2016
Compétence CAPB Communauté d'Agglomération Pays Basque	01/01/2017
ARRÊT CAPB	13/01/2018
ENQUÊTE PUBLIQUE	13/08/2018 au 22/09/2018
APPROBATION CAPB	

ETEN
environnement

SUEZ
Eau & Gaz
Ingénierie Aggrégée

6-3B
Echelle: 1/5000*