

Département de la Manche
Communauté de communes
de Saint-James
**Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal**
Elaboration

Pièce n°5 : Annexes
a) *Annexes sanitaires*
5a-2 – *Assainissement collectif et non
collectif*

Dossier d'Approbation

Vu pour être annexé à la délibération du
17/02/2014


Monsieur Le Président,

U 796 – 2014

PLU	Prescrit	Arrêté	Approuvé
Elaboration PLU	Le 29/03/2010	22/07/2013	17/02/2014



a1) Réseau d'assainissement collectif



VI.2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le SMAEP Baie Bocage a la compétence SPANC sur son territoire qui comprend toutes les communes de la communauté de communes de Saint-James sauf Hamelin.

Le diagnostic est en cours. En effet, il reste à réaliser sur les communes d'Argouges, de la Croix-Avranchin, de Montanel, de Vergoncey et de Villiers-le-Pré. La restitution est prévue pour 2011.

Le résultat pour les autres communes est présenté dans les tableaux ci-après.

Communes	Etat d'avancement du diagnostic du SPANC	Nombre d'installations à contrôler	A contacter	Absent	Reporté	Refus
Argouges	A réaliser					
Carnet	Réalisé en 2009	201	1	8		
Hamelin						
La Croix-Avranchin	A réaliser					
Montanel	A réaliser					
Montjoie-Saint-Martin	Réalisé en 2010	120	18	11		
Saint-Aubin-de-Terregatte	Réalisé en 2008	253	5	11		
Saint-James	Réalisé en 2010	174		9	9	2
Saint-Laurent-de-Terregatte	Réalisé en 2010	204	0	25		
Saint-Senier-de-Beuvron	Réalisé en 2009	133		7		
Vergoncey	A réaliser					
Villiers-le-Pré	A réaliser					

Communes	Nombre d'installations à contrôler	Acceptable	Acceptable à améliorer	A Améliorer	Points noirs	Non accessible
Carnet	201	15	29	43	97	4
Hamelin						
Montjoie-Saint-Martin	120	6	31	22	30	1
Saint-Aubin-de-Terregatte	253	10	56	77	83	11
Saint-James	174	5	57	52	34	5
Saint-Laurent-de-Terregatte	204	16	71	42	50	0
Saint-Senier-de-Beuvron	133	5	26	32	62	1

Tableau 9 : Résultats du diagnostic SPANC – Source : SMAEP Baie Bocage

Le nombre d'installations d'assainissement autonome notées « Points noirs » est important. D'après le diagnostic du SPANC, ce classement est principalement dû au manque de place pour la mise en place d'un épandage et notamment pour les installations situées au cœur des bourgs.

A noter que le nombre d'installations « non accessibles » sur Saint-Aubin-de-Terregatte est important.

Le diagnostic du SPANC n'a pas été réalisé sur la commune d'Hamelin.



Toutes ces installations classées « Points noirs » sont autant de source de pollution. Au regard de la mauvaise qualité de l'eau sur le territoire et des objectifs fixés par les SDAGE et SAGE, la **performance de l'assainissement collectif ou non** est donc un point **important à prendre en compte** dans l'élaboration du PLUI.

La carte « Assainissement non collectif » est présentée ci-après.

// PLUI DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT-JAMES

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
SPANC



Conception et réalisation : X. HARDY BUREAU D'ETUDES



FEVRIER 2011

SOURCE : Communauté de communes

