
IU126
IV126
IW126
IX126
IY126
IZ126
JA126
IU127
IV127
IW127
IX127
IY127
IZ127
JA127
IU128
IV128
IW128
IX128
IY128
IZ128
JA128
IU129
IV129
IW129
IX129
IY129
IZ129
JA129
IU130
IV130
IW130
IX130
IY130
IZ130
JA130
IU131
IV131
IW131
IX131
IY131
IZ131
JA131
IU132
IV132
IW132
IX132
IY132
IZ132
JA132
IU133
IV133
IW133
IX133
IY133
IZ133
JA133
IU134
IV134
IW134
IX134
IY134
IZ134
JA134
IU135
IV135
IW135
IX135
IY135
IZ135
JA135
IU136
IV136
IW136
IX136
IY136
IZ136
JA136
AZ26
AY26
BA26
AY27
BA27
AZ27
AY27
AZ27
AZ28
AY28
AZ27
BA27
AZ28
BA28
D46
COMMUNAL
CHEMIN
DOMLEGER
Ferme
D925
CRAMONT
BEAUMETZ
TAVERNE
RUE
CH. DE PROUVILLE
DACQUET
VOIE COMMUNALE
LONGVILLERS
RUE DU MOULIN
CORNET
CHEMIN DE RIBEAUCOURT
Ferme Mées
VOIE C
RUELLE JEANNETON
CHEMIN DU BOIS
FLOT
DOMQUEUR


BB19
BA20
BB20
BB19
BC19
BB20
BC20
JE96
JG96
JH96
JI96
JK96
JE97
JG97
JH97
JI97
JJ97
JK97
JE98
JG98
JH98
JI98
JJ98
JK98
JE99
JG99
JH99
JI99
JJ99
JK99
JE100
JH100
JI100
JJ100
JK100
A20
BB20
BB20
BC20
A21
JE101
BB21
JF101
JG101
JI101
JJ101
BC21
BB21
JE102
JF102
JG102
JH102
JK102
JE103
JF103
JG103
JH103
JI103
JE104
JF104
JG104
JH104
JI104
JJ104
JK104
JE105
JF105
JG105
JH105
JI105
JJ105
JK105
BA21
BB21
AUXI
MAIZICOURT
BEAUVOIR
DOMLEGER
PROUVILLE
MONTIGNY
ROUTE D'AMIENS
CHEMIN DE LA SENTE
RUE DU MARAIS
VOIE COMMUNALE DE BERNATRE A MAIZICOURT
RUE DE BERNATRE
RUE D'ABBEVILLE
RUE DE BEAUVOIR-WAYNS
PL. DE L'EGLISE
RUE DE MONTIGNY
D933
D46
Pépinière
Hangars
Serres
Ferme
Ecole
Château
1
2
3
4
5


KT101
KU101
KV101
KW101
KX101
KY101
KZ101
BJ21
MEZEROLLES
ROUTE DE REMAISNIL
KT102
KU102
KV102
KW102
KX102
KY102
KZ102
D938
AUXI-LE-CHATEAU
KT103
KU103
KV103
KW103
KX103
KY103
KZ103
RUE DE LA BASTILLE
KT104
KU104
KV104
KW104
KX104
KY104
KZ104
D318
D938
RUE DE LA BASTILLE
CHAUFFOUR
REMAISNIL
ROUTE DE REMAISNIL
KT105
KU105
KV105
KW105
KX105
KY105
KZ105
D938
D459
MEZEROLLES
BJ21
BK21
IMPASSE
L'EGLISE
KT106
KU106
KV106
KW106
KX106
KY106
KZ106
Hangars
Hangars
RUE DU MARAIS
Ferme
Ferme
GRANDE RUE
GRANDE RUE
GRANDE RUE
BK22
RUE SAINT MARTIN
D459
Mairie
Salle Polyvalente
D938
Ecole Les Fontaines Bleues
KT107
KU107
KV107
KW107
KX107
KY107
KZ107
SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE
Ferme
LE MEILLARD
RUE
Ferme
Hangars
Ferme
D459
KT108
KU108
KV108
KW108
KX108
KY108
KZ108
BJ22
BK22
DOULLENS
D938
D138
KT109
KU109
KV109
KW109
KX109
KY109
KZ109
Ferme Courcelles
KT110
KU110
KV110
KW110
KX110
KY110
KZ110
KT111
KU111
KV111
KW111
KX111
KY111
KZ111


BB22
BC22
BD22
BB23
BC23
BD23
BB24
BC24
BD24
JJ106
JK106
JL106
JM106
JN106
JO106
JP106
JJ107
JK107
JL107
JM107
JN107
JO107
JP107
JJ108
JK108
JL108
JM108
JN108
JO108
JP108
JK109
JL109
JM109
JN109
JP109
JJ110
JK110
JL110
JM110
JO110
JP110
JJ111
JK111
JL111
JM111
JN111
JO111
JP111
JJ112
JK112
JL112
JM112
JN112
JO112
JP112
JJ113
JK113
JL113
JM113
JN113
JO113
JP113
JJ114
JK114
JL114
JM114
JN114
JO114
JP114
JJ115
JK115
JL115
JM115
JN115
JO115
JP115
JK116
JL116
JM116
JN116
MAIZICOURT
SAINT-ACHEUL
MONTIGNY-LES-JONGLEURS
PROUVILLE
VOIE COMMUNALE 1 DE MONTIGNY-LES-JONGLEURS A MAIZICOURT
RUE PRINCIPALE
RUE DE SAINT-ACHEUL
RUELLE DES LINS
RUE DU FLOS
CHEMIN D'HEUZECOURT
CHEMIN DE MAIZICOURT
RUELLE SIMON
CHEMIN DE BERNAVILLE
VOIE COMMUNALE 2 DE PROUVILLE
MONTIGNY-LES-JONGLEURS ROUTE DE PROUVILLE
D933
D933D
Ferme
Hangars
Mairie
Église

BA25
BB25
BA26
BB26
BB25
BC25
BC26
BB26
AGENVILLE
MAIZICOURT
HEUZECOURT
BERNAVILLE
PROUVILLE
BA26
BB26
BA27
BB27
BB26
BC26
BB27
BC27
CRAMONT
HEUZECOURT

BE21
BF20
BF21
BE22
BF22
JU100
JV100
JW100
JX100
JY100
JZ100
KA100
JU101
JV101
JW101
JX101
JY101
JZ101
KA101
JU102
JV102
JW102
JX102
JY102
JZ102
KA102
JU103
JV103
JW103
JX103
JY103
JZ103
KA103
JU104
JV104
JW104
JX104
JY104
JZ104
KA104
JU105
JV105
JW105
JY105
JZ105
KA105
JU106
JV106
JY106
JZ106
KA106
JU107
JV107
JW107
JX107
JY107
JZ107
KA107
JU108
JV108
JW108
JY108
JZ108
KA108
JU109
JV109
JW109
JX109
JY109
JZ109
KA109
RUE DE BEALCOURT
BEALCOURT
RUE DU BOIS DE MEME
RUE THEOPHILE COFIER
Ferme
SAINT-ACHEUL
RUE DE MONTIGNY
MONTIGNY
RUE DE L'EGLISE
RUE D'HEUZECOURT
HEUZECOURT
1
2


BI32
BJ32
BJ32
BI33
BJ33
BJ33
BI33
BJ33
BJ33
BI34
BJ34
BJ34
KR160
KS160
KT160
KU160
KV160
KW160
KX160
KR161
KS161
KT161
KX161
KR162
KS162
KR163
KS163
KX163
KR164
KS164
KT164
KU164
KR165
KS165
KT165
KX165
KR166
KS166
KT166
KU166
KX166
KR167
KS167
KW167
KX167
KR168
KW168
KX168
KR169
KS169
KT169
KV169
KW169
KX169
BERNEUIL
BERNEUIL
MONTRELET
FIENVILLERS
BONNEVILLE
FIEFFES-MONTRELET
CANAPLES
CHEMIN COMMUNAL
RUE DE BERNEUIL
RUE DE FIENVILLERS
RUE DE CANDAS
RUE DE BONNEVILLE
RUE DE DOULLENS
RUE DE L'EGLISE
RUE DE LA VILLE
RUE CLAUDE QUILLET
RUE DU BEDEAU
RUE FIRMIN BIGUIER
RUE DES JUIFS
RUE MARECHAL
RUE DE FIEFFES
VOIE COMMUNALE
CHEMIN DE LA BROUETTE
Silo
Ferme
Hangars
Serre
Ecole
Mairie
D77

AUTHEUX
HEM-HARDINVAL
LONGUEVILLETTE
BJ29
FIENVILLERS
BERNEUIL
BI29
BJ29
BK29
BJ30
BK30
BI30
BJ30
FIEFFES


BH20
BG20
BEAUVOIR
FROHEN-LE-GRAND
BI20
BH20
FROHEN-SUR-AUTHIE
BH20
BG20
MEZEROLLES
BH20
BI20
BH21
BG21
BH21
FROHEN-LE-PETIT
LE MEILLARD


GORGES
VOIE COMMUNALE
KA144
KB144
KC144
KD144
KE144
KF144
KG144
KA145
KB145
KC145
KD145
KE145
KF145
KG145
BF29
BG29
BG30
BF30
KA146
KB146
KC146
KD146
KE146
KF146
KG146
KA147
KB147
KC147
KD147
KE147
KF147
KG147
VAQUERIE
VOIE COMMUNALE
D933
BERNAVILLE
KA148
KB148
KC148
KD148
KE148
KF148
KG148
Ferme
1
RUE DU PONT BRAYANT
KA149
KB149
KC149
KD149
KE149
KF149
KG149
GORGES
RUE DE L'EGLISE
Hangars
Mairie
R. DE LA MAIRIE
Ferme
RUELLE
D933 B
CHEMIN COMMUNAL
CANAPLES
KA150
KB150
KC150
KD150
KE150
KF150
KG150
Hangars
BF30
BG30
KA151
KB151
KC151
KD151
KE151
KF151
KG151
BG31
BF31
COMMUNALE
3
KA152
KB152
KC152
KD152
KE152
KF152
KG152
BERNEUIL
D216
FIENVILLERS
KA153
KB153
KC153
KD153
KE153
KF153
KG153
KA154
KB154
KC154
KD154
KE154
KF154
KG154


JP114
JQ114
JR114
JS114
JT114
JU114
JV114
JP115
JQ115
JS115
JT115
JU115
JV115
BD23 BE23
BE24
BD24
JP116
JR116
JS116
JT116
JU116
GRIMONT
Ferme - 700m
RUE DE GRIMO
JQ117
JR117
JS117
JT117
JU117
6
Ferme
JP118
JQ118
JR118
JS118
JT118
JU118
JP119
JQ119
JR119
JS119
JT119
JU119
JP120
JQ120
JR120
JS120
JT120
JU120
BD24 BE24
BD25 BE25
JP121
JQ121
JR121
JS121
JV121
JP122
JQ122
JR122
JS122
JT122
JU122
JV122
JP123
JQ123
JR123
JS123
JT123
JU123
JV123


JW117
JX117
JY117
JZ117
KA117
KB117
KC117
Mont-Renault - 1.5km
RUE DE HAUT
LE MEILLARD
JW118
JX118
JY118
JZ118
KA118
KB118
KC118
VOIE COMMUNALE
JW119
JX119
JY119
JZ119
KA119
KB119
KC119
JW120
JX120
JY120
JZ120
KA120
KB120
KC120
D99
VOIE COMMUNALE
BE24
BF24
JW121
JX121
JY121
JZ121
KA121
KB121
KC121
BE25
Ferme
MONT-RENAULT
D99
BF25
JW122
JX122
JY122
JZ122
KA122
KB122
KC122
JW123
JX123
JY123
JZ123
KA123
KB123
KC123
C3
JW124
JX124
JY124
JZ124
KA124
KB124
KC124
D99
JW125
JX125
JY125
JZ125
KA125
KB125
KC125
BE25
BF25
JW126
JX126
JY126
JZ126
KA126
KB126
KC126
BF26
BE26


JU110
JV110
JW110
JX110
JY110
JZ110
KA110
BEALCOURT
BE22
SAINT-ACHEUL
BF22
JU111
JV111
JW111
JX111
BE23
JY111
BF23
JZ111
KA111
D99
D99 E
JU112
JV112
JW112
JX112
JY112
JZ112
KA112
RUE DU BAS
3
Ferme
JU113
JV113
JW113
JX113
JY113
JZ113
KA113
Mairie
Ecole
Ferme
JU114
JV114
JW114
JX114
JY114
JZ114
KA114
VOIE COMMUNALE
PLACE
EGLISE
RUE DU BAS
Ferme
HEUZECOURT
GRANDE
RUELLE
GRIMONT
RUE DE
Ferme
JU115
JV115
JW115
JX115
JY115
JZ115
KA115
Hangars
RUE
Ferme
CRIMONT
DE
RUE
Ferme
1
BE23
BF23
JU116
JW116
JX116
JY116
BF24
JZ116
KA116
BE24
GRIMONT
GRIMONT
Ferme - 700m
RUE
DE
Ferme
Mont-Renault - 1.5km
RUE
DE
HAUT
JU117
JW117
JX117
JY117
JZ117
KA117
LE MEILLARD
RUE
DE
HAUT
JU118
JW118
JX118
JY118
JZ118
KA118
VOIE COMMUNALE
JU119
JW119
JX119
JY119
JZ119
KA119


RUE DE MANATRE
RUE DU MOULIN
RUE CAMUS
ROUTE D'ABBEVILLE
20003
3
30001
4
20001
1
RUE BLANCHARD
RUE SOUS LES MURS
DE L'ARQUET
20002
2
LONGUE RUE


KG112
KH112
KI112
KJ112
KK112
KL112
KM112
KG113
KH113
KI113
KJ113
KK113
KL113
KM113
KG114
KH114
KI114
KJ114
KK114
KL114
KM114
KG115
KH115
KI115
KJ115
KK115
KL115
KM115
KG116
KH116
KI116
KJ116
KK116
KL116
KM116
KG117
KH117
KI117
KJ117
KK117
KL117
KM117
KG118
KH118
KI118
KJ118
KK118
KL118
KM118
KG119
KH119
KI119
KJ119
KK119
KL119
KM119
KG120
KH120
KI120
KJ120
KK120
KL120
KM120
KG121
KH121
KI121
KJ121
KK121
KL121
KM121
FROHEN-SUR-AUTHIE
D128
RUE DE MEZEROLLES
MEZEROLLES
RUE DE LA FOLIE
RUE PRINCIPALE
Mairie
RUE DE DOULLENS
Ferme
LE MEILLARD
IMPASSE
BG23 BH23
BH24
BG24
Hangars
RUE SAINT-MARC
Salle Polyvalente
R PRINCIPALE
RUE DES ARBRETS
BERNAVILLE
VOIE COMMUNALE 2 DE BOISBERGUES AU MEILLARD
BOISBERGUES
HEUZECOURT
LE GRAND MEILLARD
BG24 BH24
BG25 BH25


BI24
BJ24
BI25
BJ25
BI26
BJ26
KR120
KS120
KT120
KU120
KX120
KR121
KS121
KT121
KU121
KW121
KR122
KS122
KT122
KU122
KV122
KW122
KX122
KR123
KS123
KT123
KU123
KW123
KR124
KS124
KT124
KU124
KV124
KW124
KR125
KS125
KT125
KV125
KW125
KX125
KS126
KT126
KU126
KW126
KX126
KR127
KS127
KU127
KV127
KW127
KX127
KR128
KS128
KU128
KV128
KW128
KX128
KR129
KS129
KT129
KW129
KX129
BOISBERGUES
LE MEILLARD
BERNAVILLE
OUTREBOIS
AUTHEUX
RUE DES JUIFS
RUE PRINCIPALE
PLACE
CHEMIN DU TOUR DES PAIRS
CHEMIN DU CHAMP D'AUMONE
VOIE COMMUNALE 2 DE BOISBERGUES A LE MEILLARD
VOIE COMMUNALE 1 DE BOISBERGUES A BERNAVILLE
VOIE COMMUNALE 3 DE BOISBERGUES A AMIENS
R. DE HAUT
R. DE BAS
RUE DU PALON
RUE NEUVE
D59
Ferme
Hangars


BONNEVILLE
CANDAS
FIEFFES
VALHEUREUX
BK33
BJ33
BL33
BL34
BJ34
BK34
CANAPLES
Ferme
Hangars
Ecole
Mairie


LP159
LQ159
LR159
LS159
LT159
LU159
LV159
LP160
LQ160
LR160
LS160
LT160
LU160
LV160
BN32
BO32
LP161
LQ161
LR161
BO33
LS161
LT161
LU161
LV161
BN33
BERNAVILLE
DOULLENS
D31
LP162
LQ162
LR162
LS162
LT162
LU162
LV162
D77
LP163
LQ163
LR163
LS163
LT163
LU163
LV163
CHEMIN COMMUNAL
LP164
LQ164
LR164
LS164
LT164
LU164
LV164
Ferme
VALHEUREUX
10
LP165
LQ165
LR165
LS165
LT165
LU165
LV165
BN33
BO33
LP166
LQ166
LR166
BO34
LS166
LT166
LU166
LV166
BN34
LP167
LQ167
LR167
LS167
LT167
LU167
LV167
LP168
LQ168
LR168
LS168
LT168
LU168
LV168
LP169
LQ169
LR169
LS169
LT169
LU169
LV169


CANDAS
RUE DE LA GARE
VOIE COMMUNALE
CHEMIN COMMUNAL
RUE DE DOULLENS
RUE DE MONTRELET
RUE DE SAINT-ANTOINE
RUE DE L'EGLISE
RUE DE LA MOTTE
CHEMIN COMMUNAL
Ferme
Hangars
Ecole
Salle Polyvalente
CPI
Salle de Sport
Ecole - RPC
Locaux Municipaux


IL107
IM107
IN107
IO107
IP107
IQ107
IR107
IS107
IL108
IM108
IN108
IO108
IP108
IQ108
IR108
IS108
IL109
IM109
IN109
IO109
IP109
IQ109
IR109
IS109
IL110
IM110
IN110
IO110
IP110
IQ110
IR110
IS110
IL111
IM111
IN111
IO111
IP111
IQ111
IR111
IS111
IL112
IM112
IN112
IO112
IP112
IQ112
IR112
IS112
IL113
IM113
IN113
IO113
IP113
IQ113
IR113
IS113
IL114
IM114
IN114
IO114
IP114
IQ114
IR114
IS114
IL115
IM115
IN115
IO115
IP115
IQ115
IR115
IS115
IL116
IM116
IN116
IO116
IP116
IQ116
IR116
IS116
AY22
AX22
AX23
AY23
AX23
AY23
AY24
AX24
D56
NOYELLES
RUE DE CRECY
CONTEVILLE
BERNÂTRE
RUE D'AUXI
Ferme
Mairie
Salle Polyvalente
RUE DU MOULIN
AGENVILLE
RUE D'AGENVILLE
RUE DE LA GARE
YVRENCH
D287
R. DE DOMLEGER
Agro-Picardie
DOMLEGER
CRAMONT
D156
CHEMIN COMMUNAL


DOMESMONT
Ferme
Ferme
Ferme
Ferme
RUE DE BEAUMETZ
RUE DU CHATEAU
RUE DE LANCHES
D119 E
RUE DE BERNAVILLE
VOIE COMMUNALE 4
RUE DU GENERAL LECLERC
BERNAVILLE
VAQUERIE
RIBEAUCOURT
RUE DE LANCHES
CHEMIN COMMUNAL
LANCHES
EPECAMPS
D119
ROUTE DE DOMART EN PONTHIEU
RUE DE LA GARE
Mairie
Ferme
EPECAMPS
BC28
BD28
BD28
BE28
BC29
BD29
BD29
BE29
BC29
BD29
BD29
BE29
BC30
BD30
BD30
BE30
JO139
JP139
JQ139
JR139
JS139
JT139
JU139
JO140
JP140
JQ140
JR140
JS140
JT140
JO141
JP141
JQ141
JS141
JT141
JU141
JO142
JP142
JS142
JT142
JO143
JP143
JQ143
JS143
JT143
JU143
JO144
JP144
JQ144
JR144
JS144
JT144
JU144
JO145
JP145
JQ145
JR145
JS145
JT145
JU145
JO146
JP146
JQ146
JR146
JS146
JT146
JU146
JO147
JP147
JQ147
JR147
JS147
JT147
JU147
JO148
JP148
JQ148
JR148
JS148
JT148


IR117
IS117
IT117
IU117
IV117
IW117
IX117
IR118
IS118
IT118
IU118
IV118
IW118
IX118
IR119
IS119
IT119
IU119
IV119
IW119
IX119
IR120
IS120
IT120
IU120
IV120
IW120
IX120
IR121
IS121
IT121
IU121
IV121
IW121
IX121
IR122
IS122
IT122
IU122
IV122
IW122
IX122
IR123
IS123
IT123
IU123
IV123
IW123
IX123
IR124
IS124
IT124
IU124
IV124
IW124
IX124
IR125
IS125
IT125
IU125
IV125
IW125
IX125
IR126
IS126
IT126
IU126
IV126
IW126
IX126
IR127
IS127
IT127
IU127
IV127
IW127
IX127
AZ24
AY24
AY25
AZ25
AY25
AZ25
AY26
AZ26
DOMLEGER-LONGVILLERS
DOMLEGER
YVRENCH
LE MENAGE
CRAMONT
MESNIL-DOMQUEUR
LONGVILLERS
PROUVILLE
Centre Equestre
Salle Polyvalente
Ferme
RUE DE LA CROIX
RUE DES TOULOUSES
RUE DORION
RUELLE GRENON
VOIE COMMUNALE
CHEMIN COMMUNAL
D267
D46
D50


LANCHES
RUE DE LANCHES
DOMESM
JQ145
JR145
JS145
JT145
JU145
JV145
JW145
D118
D251
C1
BD29
BE29
BD30
BE30
JQ146
JR146
JS146
JT146
JU146
JV146
JW146
VAQUERIE
JQ147
JR147
JS147
JT147
JU147
JV147
JW147
BERNAVILLE
ROUTE DE DOMART EN PONTHIEU
JQ148
JR148
JS148
JT148
JV148
JW148
mairie
Ferme
EPECAMPS
JQ149
JR149
JS149
JT149
DOMART
JQ150
JR150
JS150
JT150
JW150
BD30
BE30
JQ151
BE31
BD31
JQ152
JQ154
JT154


AZ23
BA23
AZ24
BA24
AZ25
BA25
IW113
IX113
IY113
IZ113
JA113
JB113
JC113
IW114
IX114
IY114
IZ114
JA114
JB114
JC114
IW115
IX115
IY115
IZ115
JA115
JB115
JC115
IW116
IX116
IY116
IZ116
JA116
JB116
JC116
IW117
IX117
IY117
IZ117
JA117
JB117
JC117
IW118
IX118
IY118
IZ118
JA118
JB118
JC118
IW119
IX119
IY119
IZ119
JA119
JB119
JC119
IW120
IX120
IY120
IZ120
JA120
JB120
JC120
IW121
IX121
IY121
IZ121
JA121
JB121
JC121
IW122
IX122
IY122
IZ122
JA122
JB122
JC122
IW123
IX123
IY123
IZ123
JA123
JB123
JC123
MAIZICOURT
CONTEVILLE
MONTIGNY
DOMLEGER
PROUVILLE
AGENVILLE
GER-LONGVILLERS
D46
D56
VOIE COMMUNALE 4 D'AGENVILLE A AUXI
RUE D'EN BAS
RUE D'EN HAUT
RUE DE DOMLEGER
RUE DE HIERMONT
RUE DE PROUVILLE
RUE NOUVELLE
RUELLE HAZARD
RUE DE LA CROIX
RUELLE GRENON
CHEMIN DE REMEMBREMENT
Ecole
Mairie
Ferme
Hangars
Centre Equestre
Elevage
1
2
3
4


LB123
LC123
LD123
LE123
LF123
LG123
LH123
LB124
LC124
LD124
LE124
LF124
LG124
LH124
CHEMIN DE MONTPLAISIR
LB125
LC125
LD125
LE125
LF125
LG125
LH125
BK25
BL25
LB126
LC126
BL26
LD126
LE126
LG126
LH126
BK26
BL26
LB127
LC127
LD127
LF127
LG127
LH127
VOIE COMMUNALE 2 D'AUTHEUX A DOULLENS
LB128
LC128
LD128
LE128
LF128
LG128
CHEMIN RURAL D'AUTHEUX A HEM-HARDINVAL
5
Ferme
LB129
LC129
LD129
LE129
LF129
LG129
LH129
CHEMIN RURAL D'AUTHEUX A HEM-HARDINV
BERNAVILLE
LB130
LC130
LD130
LE130
LF130
LH130
D925
BK26
BL26
BL26
LB131
LC131
BL27
LD131
LE131
LG131
LH131
BK27
BL27
D925
LB132
LC132
LD132
LE132
LF132
LG132
LH132


AUTHEUX
OUTREBOIS
BERNAVILLE
FIENVILLERS
BJ26
BI26
BJ27
BI27
BJ28
BI28
KR127
KS127
KT127
KU127
KV127
KW127
KX127
KR128
KS128
KT128
KU128
KV128
KW128
KX128
KR129
KS129
KT129
KU129
KV129
KW129
KX129
KR130
KS130
KT130
KU130
KV130
KW130
KX130
KR131
KS131
KT131
KU131
KV131
KW131
KX131
KR132
KS132
KT132
KU132
KV132
KW132
KX132
KR133
KS133
KT133
KU133
KV133
KW133
KX133
KR134
KS134
KT134
KU134
KV134
KW134
KX134
KR135
KS135
KT135
KU135
KV135
KW135
KX135
KR136
KS136
KT136
KU136
KV136
KW136
KX136
R. DE BAS
R. PRINCIPALE
RUE DU PALON
VOIE
D59
RUE NEUVE
R. DE BOISBERGUES
PL. DU CAROUGE
RUE BOISBERGUES
PLACE BERGUES
R. DOULLENS
VOIE COMMUNALE 2 D'AUTHEUX A DOULLENS
VOIE COMMUNALE
VOIE DE CAHOAS
GRANDE RUE
CHEMIN LES PRES COLOMBIERS
RUE DES JUIFS
RUE J. NEURET
RUE JEAN NEURET
VOIE DE BERNAVILLE
CHEMIN VERT
Hangars
Ferme
Château
1
2
3


BEAUVOIR
FROHEN
D938
ROUTE D'AUXI LE CHÂTEAU
ROUTE DE BEALCOURT
RUE DU COIN
CHEMIN DES
RUE DORION
RUE DE BEAUVOIR
RUE DU GRAND MARAIS
RUE DE MONCHEAU
BEALCOURT
Mairie
RUE DES VANNIERS
RUE DU MOULIN
RUE TOUILLETTE
RUE DU HAUT
RUE DE FROHEN
Ferme
Hangars
SAINT-ACHEUL
D99
D99 E
HEUZECOURT
VOIE COMMUNALE 1 D'AUXI-LE-CHATEAU A FROHEN-LE-PETIT
BF19
BG19
BF20
BG20
BF21
BG21
KB92
KC92
KD92
KE92
KF92
KG92
KH92
KB93
KC93
KD93
KE93
KF93
KG93
KH93
KB94
KC94
KD94
KE94
KF94
KG94
KH94
KC95
KD95
KE95
KF95
KG95
KH95
KD96
KE96
KF96
KG96
KH96
KB97
KC97
KD97
KG97
KH97
KC98
KD98
KF98
KG98
KH98
KB99
KC99
KD99
KG99
KH99
KB100
KC100
KD100
KE100
KF100
KG100
KH100
KB101
KC101
KD101
KE101
KF101
KG101
KH101
KB102
KC102
KD102
KE102
KF102
KG102
KH102


PROUVILLE
BEAUMETZ
CRAMONT
HEUZECOURT
BERNAVILLE
RIBEAUCOURT
RUE PRINCIPALE
RUE DES MAZURES
RUE DE L'ABBAYE
RUE DES NOYERS
RUE DES CANETTES
RUE DU BOIS
RUE DE LA PRAIRIE
RUE DE DERRIÈRE
RUE DE DOMART
LA MOTTE DE COTTENVILLERS
CHEMIN PIERROT
Ferme
Hangars
Stade
Salle Polyvalente
Coopérative Agricole
BA26
BB26
BC26
BA27
BB27
BC27
BB28
BC28


AZ20
AZ20 BA20
AZ20
AZ20 BA20
AZ21
AY21
BA21
AZ21
BERNÂTRE
AUXI
HIERMONT
MAIZICOURT
AGENVILLE
CONTEVILLE
ROUTE D'ABBEVILLE
D941
D166
RUE D'AUXI
RUE D'HIERMONT
RUE DE MAIZICOURT
RUE DE LA HALTE
RUE DE CONTEVILLE
VOIE COMMUNALE DE BERNATRE A MAIZICOURT
VOIE COMMUNALE D'AGENVILLE A BERNATRE
CHEMIN DE REMEMBREMENT
Ferme
Hangars
Mairie
IU96
IV96
IW96
IX96
IZ96
JA96
IU97
IV97
IW97
IX97
IZ97
JA97
IU98
IV98
IW98
IX98
IZ98
JA98
IU99
IV99
IW99
IX99
IZ99
JA99
IU100
IV100
IW100
IX100
JA100
IU101
IV101
IW101
IX101
IZ101
JA101
IU102
IV102
IX102
IZ102
JA102
IU103
IW103
IX103
IZ103
JA103
IU104
IV104
IW104
IY104
IZ104
JA104
IU105
IV105
IW105
IZ105
JA105


BERNAVILLE
Carrefour Contact
Coopérative Agricole
Terrain de sport
RUE D'AMIENS
RUE DES JUIFS
RUE DU GL LECLERC
RUE DE VAQUERIE
RUE GRANDE
VOIE COMMUNALE 5 DE VAQUERIE A GORGES
VOIE COMMUNALE 4 DE DOMESMONT A VACQUERIE
D231
D925
ROUTE DE GORGES
GORGES
DOMESMONT
EPECAMPS
VAQUERIE
Ferme
BE28
BF28
BF29
BE29
BE30
BF30
JW139
JX139
JY139
JZ139
KA139
KB139
KC139
JW140
JX140
JY140
JZ140
KA140
KB140
KC140
JW141
JX141
JY141
JZ141
KA141
KB141
KC141
JW142
JX142
JY142
JZ142
KA142
KB142
KC142
JW143
JX143
JY143
JZ143
KA143
KB143
KC143
JW144
JX144
JY144
JZ144
KA144
KB144
KC144
JW145
JX145
JY145
JZ145
KA145
KB145
KC145
JW146
JX146
JY146
JZ146
KA146
KB146
KC146
JW147
JY147
JZ147
KA147
KB147
KC147
JW148
JX148
JY148
JZ148
KA148
KB148
KC148



BEAUMETZ
BD27
BE27
BE28
BD28
BF27
BF28
CS7 BERNAVILLE
BOISBERGUES
AUTHEUX
RIBEAUCOURT
BERNAVILLE
FIENVILLERS
GORGES
EPECAMPS
BD28
BE28
BD29
BE29
BE28
BF28
BF29
BE29
Hangars
Ferme
Salle Polyvalente
Ecole
Mairie
Presbytère
Ferme des Bornes
Collège
Gendarmerie Nationale
Carrefour Contact
Coopérative Agricole


BE31
BF31
BG31
BE32
BF32
BG32
BE33
BF33
BG33
GORGES
FIENVILLERS
MONTRELET
FRANQUEVILLE
DOMART
BERNEUIL
Ferme
Hangar
Elevage

Résultats de tournées

80113 BONNEVILLE

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 26/06/2015**	**C.I.S. de BEAUVAL**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue de Montrelet, face au n °4 Anciennement n° 801130001	110	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	rue de Montrelet, face au n°34 Anciennement n° 801130002	100	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 70	place de la Mairie, face a la mairie Anciennement n° 801130003	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 70	rue d'Aumont, face au n'28 Anciennement n° 801130004	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20005	PI 70	rue d'Aumont, face au n'12 Anciennement n° 801130005	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 70	rue de Fieffes, face au n'31 Anciennement n° 801130006	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20007	PI 70	rue de Fieffes, face au n'11 Anciennement n° 801130007	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20008	PI 70	rue de Fieffes, face au n'45 Anciennement n° 801130708	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Capot détérioré, H.S. ou manquant	
20009	PI 100	ruelle des 3 cordées, a coté du 6	100	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80168 CANDAS

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 29/10/2015**	**C.I.S. de DOULLENS**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 70	Rue Neuve, Au n°36 Anciennement n° 801680001	Inconnu	1x65	Après midi	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	Rue du Bourg, Face au n°8 Anciennement n° 801680002	Inconnu	100/2x65	Après midi	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 100	Rue de Doullens, Au n°41 Anciennement n° 801680003	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Chaînette(s) H.S. ou manquante(s)	
20004	PI 100	Rue de la Gare, Face n°14 Anciennement n° 801680004	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Chaînette(s) H.S. ou manquante(s)	
10001	BI 70	Rue de Beauval, Au n°32 Anciennement n° 801680005	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
10002	BI 70	Rue de l'Eglise, Face n°18 Anciennement n° 801680006	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Bouchon (s) H.S. ou manquant(s)	
20007	PI 70	Rue des Juifs, Au n°15 Anciennement n° 801680007	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Chaînette(s) H.S. ou manquante(s)	
20008	PI 100	Rue de la croix, au n°4 Anciennement n° 801680008	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Chaînette(s) H.S. ou manquante(s)	
20009	PI 100	Rue de la Gare, Face n°57 Anciennement n° 801680009	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Chaînette(s) H.S. ou manquante(s)	
20010	PI 70	Hameau Val-Heureux, Au Château d'Eau Anciennement n° 801680010	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Bouchon (s) H.S. ou manquant(s) Capot détérioré, H.S. ou manquant	
20011	PI 100	Rue du Val-Heureux, Face n°18 Anciennement n° 801680011	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Autre (à préciser) Accidenté par un engin de TP ou agricole, 1 raccord 65 mm HS.	

Résultats de tournées

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20012	PI 100	Rue Saint-Antoine, angle rue de l'église Anciennement n° 801680012	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20013	PI 70	Rue Adolphe Vandesmet, Face n°8 Anciennement n° 801680013	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✗	✓	✓	Autres (à préciser) Carré de manoeuvre non normalisée, 10 mm environ.	
20014	PI 70	Rue de la Gare, Face n°97 Anciennement n° 801680014	Inconnu	65/2x40	Matin	✗	✗	✓	✓	Bouchon (s) H.S. ou manquant(s) Chaînette(s) H.S. ou manquante(s) Raccord non normalisé ou H.S. Non alimenté, pas d'eau	PI de 65/1X40. 1 sortie 40 mm obstruée. Poteau sans eau. Non conforme.
20015	PI 70	Rue Adolphe Vandesmet, Au n°19 Anciennement n° 801680015	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✗	✓	✓	PI-BI à rehausser ou à rabaisser Chaînette(s) H.S. ou manquante(s)	Trop près du sol. Carré non normalisé.
20016	PI 70	Rue du Four, SECTEUR CANDAS Dans le Virage Anciennement n° 801680016	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip. Manoeuvre difficile	
20017	PI 70	Rue de Beauval, face au n°19 et angle Rue du Four Anciennement n° 801680017	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Chaînette(s) H.S. ou manquante(s)	
20018	PI 100	Rue de Doullens, SECTEUR CANDAS Face n°17 Anciennement n° 801680019	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip. Chaînette(s) H.S. ou manquante(s) Manoeuvre difficile	
20019	PI 100	Rue de Doullens, Au Château d'Eau Anciennement n° 801680020	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Chaînette(s) H.S. ou manquante(s)	

Résultats de tournées

80005 AGENVILLE

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 20/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20002	PI 70	rue de Prouville, à coté du n° 4	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 70	rue d'En Bas, Face au n° 8	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20001	PI 100	route de Hiermont, sortie d'Agenville regroupement scolaire	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Peinture à refaire ou coul.non règlemen.	

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Heure	Anomalies	Observations
30001	RAE	route de Hiermont, à l'église	120	0	✓	✓	✓	✓	Matin		

Résultats de tournées

80042 AUTHEUX

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 20/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue de l'Eglise, au croisement rue Jean Neuret	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	rue de Boisbergues, Intersection avec la rue Neuve	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 100	Grande rue du Haut, entre le n° 5 et n° 7	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 100	place du Carouge, Face au puit	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Capot détérioré, H.S. ou manquant	
20005	PI 70	ferme de Macfer	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		PI remplacé en aout 2014

Résultats de tournées

80060 BEALCOURT

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 27/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue du Haut, A côté du N°1	Inconnu	100/2x65	Matin	✗✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip. Peinture à refaire ou coul.non règlemen. 30m3/h<Débit<60 m3/h prise acc. (A 1 bar = 55m3 / h)	Mesures de la mairie en 2014
20002	PI 100	Angle rue de Beauvoir / rue de Dorion	Inconnu	100/2x65	Matin	✗✓	✗	✓	✓	Peinture à refaire ou coul.non règlemen. 30m3/h<Débit<60 m3/h prise acc. (A 1 bar = 40m3 / h)	Mesures de la mairie en 2014
20003	PI 100	rue des Vanniers, au pilone électrique	Inconnu	100/2x65	Matin	✗✓	✗	✓	✓	Débit < à 30 m3/h (A 1 bar = 29m3 / h)	Mesures de la mairie en 2014
20004	PI 100	rue de Frohen, au n°3	Inconnu	100/2x65	Matin	✗✓	✗	✓	✓	30m3/h<Débit<60 m3/h prise acc. (A 1 bar = 50m3 / h)	Mesures de la mairie en 2014
20005	PI 100	rue du grand marais, entre le n°4 et n°5 Anciennement n° 800600005	Inconnu	100/2x65	Matin	✗✓	✗	✓	✓	30m3/h<Débit<60 m3/h prise acc. (A 1 bar = 40m3 / h)	Mesures de la mairie en 2014
20006	PI 100	rue de Monchaux, a coté du n°2 Anciennement n° 800600706	Inconnu	100/2x65	Matin	✗✓	✗	✓	✓	Peinture à refaire ou coul.non règlemen. 30m3/h<Débit<60 m3/h prise acc. (A 1 bar = 40m3 / h)	Mesures de la mairie en 2014

Résultats de tournées

80068 BEAUMETZ

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 29/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue de la Prairie, à coté du n°2	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip.	
20002	PI 70	rue de Domart, à côté du n°10	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 70	rue Principale D925, face au n°40	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 70	rue Principale D925, face à la rue de Derrière	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20005	PI 70	rue Principale D925, à la salle des fêtes	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 70	rue de Derrière, à l'intersection avec la rue de l'Eglise	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip.	

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Heure	Anomalies	Observations
30001	RAE	rue de Domart, à côté du silo	Inconnu	-	✗	✗	✗	✗	Matin	Accès difficile Aire d'aspiration non aménagée Aire d'aspiration non-conforme PEI inaccessible Mise en aspiration impossible	

Résultats de tournées

80085 BERNATRE

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 27/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 70	Intersection rue de Hiermont et rue d'Auxi, Face au n° 3	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 70	Rue de Conteville, à côté du n°10	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80086 BERNAVILLE

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 29/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
10001	BI 70	rue du Château, Derrière la propriété de M.PATTE	Inconnu	1x65	Matin	✗	✗	✓	✗	Raccord non normalisé ou H.S. Impossibilité de se brancher au raccord	
10002	BI 100	rue Léon Soudet, Devant le centre de secours	Inconnu	1x100	Matin	✓	✓	✓	✓		
20026	PI 100	Rue de Canaples, Face à Carrefour Contact	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20001	PI 100	rue Léon Soudet, Face au n°1et à côté du n°2	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Bouchon (s) H.S. ou manquant(s)	
20002	PI 100	rue du général Leclerc, à côté du n°36 à l'entrée du stade	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 100	rue du général Leclercq, face au n°13	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 100	rue de Ribeaucourt, Devant le collège	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Capot détérioré, H.S. ou manquant	
20005	PI 70	route nationale, Face au garage Renault	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip. Volant de manoeuvre défectueux	
20006	PI 100	route de Prouville, Devant l'usine SFG	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip.	
20007	PI 70	rue René Delcourt, à côté du n° 2	Inconnu	65/2x40	Matin	✗	✗	✓	✓	Manoeuvre impossible	
20008	PI 100	rue d'Amiens, au silo	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip.	

Résultats de tournées

Voie publique

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20009	PI 100	rue du Général Jean Crépin, à côté du monument aux morts	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20010	PI 70	rue Raphaël Duprez, Face au n°24	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✗	✓	✓	Manoeuvre difficile	
20011	PI 70	route nationale, Entre le n° 96 et n°98	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20012	PI 100	route nationale, Face au n° 59	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20013	PI 70	rue du Meillard, à côté du n° 3	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip.	
20014	PI 100	rue de Canaples, face à la gendarmerie	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20015	PI 100	rue Martin, Face au n° 33	Inconnu	100/2x65	Matin	✗	✗	✓	✓	Autres (à préciser) Corps du PI ou BI H.S. Autres (à préciser) Travaux nécessitant une indisponibilité Information de VEOLIA	
20016	PI 100	rue René Delcourt, Face au n° 21/ Devant n°16	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip.	
20017	PI 100	rue Léon Soudet, Angle avec la rue René Delcourt	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20018	PI 100	Place Jean Marie Danel, Face au n° 2 Croix Gauloise	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20019	PI 100	Rue du Général Jean Crépin, à côté du n° 23 face à la Mairie	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20021	PI 100	rue du Général Jean Crépin, à l'intersection avec la rue Vannier	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20022	PI 100	Route Nationale D925, A côté ancienne usine Crépin et entreprise SDNF	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

Voie publique

Hydrants

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20023	PI 100	Rue Jean Lannoy, Résidence du Vieux Chêne à côté du n° 19	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20024	PI 100	Grande Rue, devant 32bis Hameau de Vacquerie	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20025	PI 100	Grande Rue, face au n°6 Hameau de Vacquerie	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20027	PI 100	rue du Général Leclerc, à la déchetterie	100	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Réserves

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Heure	Anomalies	Observations
30001	RAE	rue des juifs, à l'église	120	0	✗✓	✗	✓	✗	Matin	Aire d'aspiration non-conforme Signalisation absente	
30002	RAE	Route Nationale, à côté du Crédit Agricole	120	0	✗✓	✗	✓	✗	Matin	Aire d'aspiration non-conforme Signalisation absente	
30003	RAE	rue Léon Soudet, Face au n°35	120	0	✗✓	✗	✓	✗	Matin	Aire d'aspiration non-conforme Signalisation absente	
30004	RAE	Grande Rue, angle de la ruelle de Bernaville	120	0	✗✓	✗	✓	✗	Matin	Aire d'aspiration non-conforme Signalisation absente	

Résultats de tournées

80089 BERNEUIL

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 28/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
10001	BI 70	rue de l'Eglise, a coté du n°1 / (intersection avec la rue du Bois)	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✗	Signalisation absente	
10002	BI 100	rue sous l'arbre, à côté du n°14	Inconnu	1x100	Matin	✗	✗	✓	✓	Manoeuvre impossible	
20001	PI 70	Derrière l'église	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 70	rue Tournante, à côté du n° 22	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 100	rue de Domart, à côté du n° 17	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 70	rue Langlet, à côté du n° 11 Face à la rue Lambert	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20005	PI 70	Rue de la Mairie, Face à la mairie	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 100	rue de Domart, sortie du village au château d'eau	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20007	PI 70	rue de Domart, face au n° 31	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20008	PI 100	rue de Domart, croisement avec la rue de Langlet	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20009	PI 70	rue de Doullens, à côté n°3	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip.	

Résultats de tournées

Voie publique

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20010	PI 70	rue de Doullens, à côté du n° 12	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20011	PI 100	rue de Doullens, Face au n° 26	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20012	PI 70	rue du Faubourg, à côté du n° 18	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20013	PI 100	rue du Faubourg, sortie du village	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20014	PI 70	rue du Faubourg, face au n° 28	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20015	PI 100	Rue de Doullens, bout du village	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80108 BOISBERGUES

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 28/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue Principale, face au hangar / direction Le Meillard	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	rue Principale, angle rue du Palon	Inconnu	100/2x65	Matin	✗	✗	✓	✓	Non alimenté, pas d'eau	
20003	PI 100	place de l'Eglise	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80208 CONTEVILLE

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 20/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
10001	BI 70	rue d'Auxi le Château, à la place monument aux Morts	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80221 CRAMONT

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 21/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue du Ménage, A côté du n°26	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	rue d'Auxi le château, Face n° 18	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 100	rue d'Auxi le chõteau, Face au n°2	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 100	rue de l'église, A coté du n°2	Inconnu	100/2x65	Matin	✗	✗	✓	✓	Fuite(s) importante(s) Carré de manoeuvre H.S.	
20005	PI 100	rue des Gelées, Face n°11	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 100	rue des Gelées, Face n°27	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20007	PI 100	rue d'Amiens, Entre n°5 et n°11	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20008	PI 100	rue des Mazures (CD 925), A l'intersection face à l'ancien café	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20009	PI 100	Rue des Mazures (D925), Face au n°22	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20010	PI 70	rue de Coulonvillers, aprés la place	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

Voie publique

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Heure	Anomalies	Observations
30001	RN	rue des Gelées, Mare	120	-	✗	✗	✓	✓	Matin	Accès difficile Aire d'aspiration non aménagée Aire d'aspiration non-conforme	

Résultats de tournées

80243 DOMESMONT

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 21/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 70	rue du Château, à coté du n° 11	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	rue de bernaville, face à la place	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 70	chemin de Lanches, A côté de la Mairie	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Heure	Anomalies	Observations
30001	RAE	rue de Bernaville, sur la place Anciennement n° 802430001	Inconnu	-	✗	✗	✓	✗	Matin	Accès difficile Aire d'aspiration non aménagée Signalisation absente	

Résultats de tournées

80245 DOMLEGER-LONGVILLERS

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 20/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue Dacquet (LONGVILLERS), face au n° 6	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	chemin de Ribeaucourt (LONGVILLERS), face au n°1	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 100	rue de la croix (DOMLEGER), Face au n° 19	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 100	rue Taverne (LONGVILLERS), face au n°9	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Bouchon (s) H.S. ou manquant(s)	
20005	PI 100	rue Dorion(DOMLEGER), Face au n° 12	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 100	rue des Toulouses(DOMLEGER), a coté du n°3	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20007	PI 100	rue du flot (LONGVILLERS), Face au n°7	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Heure	Anomalies	Observations
30001	RAE	rue de la croix (DOMLEGER), à côté du n° 16	120	0	✓	✗	✓	✗	Matin	Signalisation absente Autres (à préciser) Fermée par cadenas.	
30002	RAE	rue des Toulouses (DOMLEGER), Face à l'église	120	0	✓	✗	✓	✗	Matin	Autre (à préciser) Signalisation absente Fermée par cadenas.	

Résultats de tournées

80270 EPECAMPS

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 28/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue de l'Eglise, entrée de la rue	150	1x100	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80310 FIENVILLERS

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 28/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
10001	BI 70	rue de bernaville	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✗	Signalisation absente	
10002	BI 100	rue d'Autheux, Face au n° 01	Inconnu	1x100	Matin	✓	✓	✓	✓		
20001	PI 100	rue du 11 novembre 1918, Face au n° 65	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 70	rue du Général Leclerc, Face au n° 34	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 70	rue des Tilleuls, Face au n° 17	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20005	PI 70	rue de l'Eglise, A cote du n° 13	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 100	8, rue du Géneral Leclerc, Angle de la rue de l'Eglise	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Fuite(s) presse étoupe ou bouchon(s)	
20007	PI 70	1, rue du général Leclerc, a l'arret de bus	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20008	PI 70	rue de Montrelet, a coté du 14 bis	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip. Manoeuvre difficile	
20009	PI 70	rue de Montrelet, Face au n° 33	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20010	PI 70	rue des rosiers, a cote du n° 1	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

Voie publique

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20011	PI 100	rue de l'Eglise, A coté du n° 38	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20012	PI 70	rue de Bernaville, Cote du n° 27	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20013	PI 70	rue de Candas, A coté du n° 61	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20014	PI 70	rue du 8 Mai 1945, Face au n°32	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20015	PI 70	rue du 8 Mai 1945, A coté du n° 15	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20016	PI 100	rue du Stade, face au stade	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20017	PI 100	rue de Candas, face au n°34	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20018	PI 70	rue d'Autheux, face au n°26	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20019	PI 100	rue Jacques Becq, A cote du n° 8	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20020	PI 100	rue du 11 novembre 1918, entre le 54 et 56	Inconnu	100/2x65	Après midi	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80348 FRANSU

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 21/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue du Heurtevent, à côté du n°6	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	Grande Rue, Face au n°1	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 70	rue du bon blé, Face au n°6	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 70	rue Madame, Face au hangar	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		
20005	PI 100	Rue Madame (sortie de village), Au château d'eau	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 100	Rue de Ribeaucourt, face au N°12	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20007	PI 70	rue du calvaire, Face au n°5	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80369 FROHEN-SUR-AUTHIE

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 20/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20002	PI 100	rue d'Auxi, à coté de l'église	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Bouchon (s) H.S. ou manquant(s)	

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Heure	Anomalies	Observations
30001	RAE	rue d'Auxi, à l'église	120	-	✗✓	✗	✓	✗	Matin	Aire d'aspiration non aménagée Aire d'aspiration non-conforme Signalisation absente	

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 20/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20003	PI 100	rue du Moulin, à coter du transfo électrique	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20001	PI 100	rue d'Auxi, Face au n° 205	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

Voie publique

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20004	PI 100	rue du moulin, à gauche du n°149	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20005	PI 100	rue de Doullens, Face au n° 606	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 100	rue du moulin, Face rue de Béalcourt	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Capot détérioré, H.S. ou manquant	
20007	PI 100	rue de Béalcourt, à coté poteau EDF	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Joint H.S.manquant/défectueux/non adapté	
20008	PI 100	rue de Doullens, devant le n°281	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80381 GORGES

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 28/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 70	rue du Pont Brayant	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 70	rue de l'Eglise, devant Eglise	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip.	
20003	PI 100	rue de Berneuil, face au hangard	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 70	la Ruelle, face au n° 10	Inconnu	1x65	Matin	✗✓	✗	✓	✓	Accès difficile Clôture/installa/végét. gênant la manip.	

Résultats de tournées

80439 HEUZECOURT

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 29/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue du Haut, a coté au n° 17Bis	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	Place de l'Eglise	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 100	rue du Bas, face au n° 14 Bis	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 100	rue de Grimont, A coté du n° 13	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20005	PI 100	Mont Renault Hameau de Heuzecourt	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 70	Grimont Hameau de Heuzecourt, face à la Chapelle	Inconnu	65/2x40	Matin	✗✓	✗	✓	✓	30m3/h<Débit<60 m3/h prise acc. (A 1 bar = 34m3 / h)	Mesures de la mairie en 2015

Résultats de tournées

80440 HIERMONT

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 31/08/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	Rue d'ABBEVILLE angle rue de l'Arquet	100	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	Rue d'ABBEVILLE, Face au N°8	100	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 100	Rue sous les Murs, Angle rue de l'Eglise	100	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Heure	Anomalies	Observations
30001	RAE	Rue de l'église, sur la place devant l'église	120	0	✓	✓	✓	✓	09:00		

Résultats de tournées

80466 LANCHES-SAINT-HILAIRE

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 21/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 70	1, rue du marais (St HILAIRE), église	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	route de Domart (ST HILAIRE), Entrée du village à droite en arrivant de Domart	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 70	rue de Barlette (LANCHES), a coté du n°6	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Bouchon (s) H.S. ou manquant(s)	
20004	PI 70	rue principale (LANCHES), à côté du n° 2	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20005	PI 70	rue Principale (LANCHES), face au n°5	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 100	Route de Domesmont (LANCHES), intersection rue des Tilleuls	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20007	PI 100	Rue du Marais (ST HILAIRE), à côté du n° 5	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80503 MAIZICOURT

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 27/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	D 933 / Route d'Amiens, Face chemin de la sente	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	D 933 / Route d'Amiens, sur la place du village / à côté cabine téléphonique	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 100	D 933 / Route d'Amiens, à côté du n° 10	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 100	D 933 / Route d'Amiens, Au n° 65 / Face au n° 48	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20005	PI 100	D933 / Route d'Amiens, Face rue du Marais coté du transfo	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80526 LE MEILLARD

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 20/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 70	rue de Doullens, Face au n°3	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip. Manoeuvre difficile	
20002	PI 70	Grande rue, Face au N° 24	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip. Manoeuvre difficile	
20003	PI 100	rue St Marc, Face à l'église	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80537 MESNIL-DOMQUEUR

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 21/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue Saint Anne	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	rue des Tilleuls D130, Face au n°13	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80563 MONTIGNY-LES-JONGLEURS

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 27/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Hydrants

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
10001	BI 70	rue principale, au n° 1 au niveau de la boite aux lettres	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Réserves

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Heure	Anomalies	Observations
30001	RAE	Rue Principale (Mairie), cour de la Mairie	Inconnu	-	✗	✗	✗	✗	Matin	Accès difficile Aire d'aspiration non aménagée Aire d'aspiration non-conforme PEI introuvable Signalisation absente Autres (à préciser) Vanne de remplissage non trouvée.	
30002	RAE	14 rue Principale	Inconnu	-	✗	✗	✓	✗	Matin	Aire d'aspiration non aménagée Aire d'aspiration non-conforme Vanne d'aliment.ou bouche à clé introuv.	

Résultats de tournées

80566 FIEFFES-MONTRELET

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 28/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue de Doullens, Face au n°13	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip. Manoeuvre difficile	
20002	PI 100	Rue de Doullens, à côté du n°40	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip. Manoeuvre difficile	
20003	PI 100	rue de Doullens, face au n°29	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Peinture à refaire ou coul.non règlemen. Manoeuvre difficile	
20004	PI 70	rue de la ville, à côté du n°13	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Peinture à refaire ou coul.non règlemen. Manoeuvre difficile	
20005	PI 100	rue de Fienvillers, face au n°4	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 100	rue de Candas, face au n°6	Inconnu	100/2x65	Matin	✗	✗	✓	✓	Peinture à refaire ou coul.non règlemen. Manoeuvre impossible	
20007	PI 100	rue de Berneuil, face au n°19	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Peinture à refaire ou coul.non règlemen. Manoeuvre difficile	
20008	PI 100	rue de Berneuil, face au n°35	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20009	PI 100	rue de Candas, face au n°9	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20010	PI 100	rue de Doullens, Devant nouvelle Mairie	110	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80642 PROUVILLE

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 29/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue des Noyers, Intersection avec rue du Bas	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	rue des Cannettes, face au Lotissement	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Capot détérioré, H.S. ou manquant	
20010	PI 100	rue des Cannettes, à côté du n°1	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip.	
20004	PI 70	rue des Noyers, Entre n°5 et EDF	Inconnu	65/2x100	Matin	✓	✓	✓	✓		
20005	PI 100	rue des Noyers, face à la place	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20006	PI 70	rue de l'Abbaye, face au n°41	Inconnu	65/2x40	Matin	✗	✗	✓	✓	Non alimenté, pas d'eau	
20007	PI 100	rue des Mazures, à côté du n°7	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20008	PI 70	rue de l'Abbaye, face au n°18	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip.	
20009	PI 70	Rue des Mazures, A côté du N°34	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

Voie publique

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Heure	Anomalies	Observations
30001	RAE	rue de l'Abbaye, face à la rue des Bosquets	Inconnu	-	✗	✗	✓	✗	Matin	Clôture/installa/végét. gênant la manip. Aire d'aspiration non aménagée Aire d'aspiration non-conforme Signalisation absente	
30002	RAE	rue des Mazures, en face de la rue de l'Abbaye	Inconnu	-	✗	✗	✗	✗	Matin	Accès difficile Aire d'aspiration non aménagée Aire d'aspiration non-conforme Clôture/installa/végét.empêch. la manip. Signalisation absente	

Résultats de tournées

80671 RIBEAUCOURT

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 21/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
10001	BI 70	Hameau de Barlette, Au château d'eau	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✗	Couvercle(BI) détérioré,H.S. ou manquant Signalisation absente	
20001	PI 70	rue de Domart, face au n° 2	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 70	rue de Domart, face au n° 15	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 70	rue de Domart, face au n°29	Inconnu	1x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20004	PI 70	rue de l'Eglise, à côté du cimetière	Inconnu	1x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip.	
20005	PI 70	Hameau de Barlette, intersection rue de Lanches / à coté du n°30	Inconnu	65/2x40	Matin	✓	✓	✓	✓		

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Heure	Anomalies	Observations
30002	RAE	rue Gamard, face à la place	120	-	✗	✗	✗	✗	Matin	Accès difficile Clôture/installa/végét. gênant la manip. Aire d'aspiration non aménagée Signalisation absente Manoeuvre impossible	

Résultats de tournées

80697 SAINT-ACHEUL

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 27/07/2015**	**C.I.S. de BERNAVILLE**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	rue de Heuzecourt	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20002	PI 100	Rue du Bois de Mème, à côté du n°1 en face du n°2	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		

Résultats de tournées

80544 MEZEROLLES

N°	Type	Etat	Description
000001	**Contrôle**	**validée, réalisée le 05/06/2015**	**C.I.S. de DOULLENS**

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
20001	PI 100	Rue Saint-Pierre, Face au n°12 Anciennement n° 805440002	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Chaînette(s) H.S. ou manquante(s) Peinture à refaire ou coul.non règlemen.	
20006	PI 100	36, Grande Rue, SECTEUR MEZEROLLES Anciennement n° 805440007	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Chaînette(s) H.S. ou manquante(s) Peinture à refaire ou coul.non règlemen.	
20007	PI 100	13, Grande Rue, SECTEUR MEZEROLLES Anciennement n° 805440708	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✓	✓	✓		
20003	PI 100	63, Route d'Auxi, SECTEUR MEZEROLLES Anciennement n° 805440004	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Clôture/installa/végét. gênant la manip. Peinture à refaire ou coul.non règlemen.	
20002	PI 100	Ruelle à Cailloux, Anciennement n° 805440003	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Bouchon (s) H.S. ou manquant(s) Peinture à refaire ou coul.non règlemen.	
20005	PI 100	Route d'Auxi, Angle Grande Rue Anciennement n° 805440006	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Peinture à refaire ou coul.non règlemen.	
20004	PI 100	Route d'Auxi, Face au Groupe Scolaire Anciennement n° 805440005	Inconnu	100/2x65	Matin	✓	✗	✓	✓	Peinture à refaire ou coul.non règlemen.	