PARVENU LE
20 DEC. 2023
SOUS-PRÉFECTURE
78 MANTES LA JOLIE

PLUi

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Construire ensemble
Grand Paris Seine & Oise



PARVENU LE
20 JAN. 2020
SOUS-PRÉFECTURE
78 MANTES LA JOLIE

PLUI APPROUVE VU POUR ÊTRE ANNEXE A LA PRESENTE DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 16/01/2020

Le Président
Philippe TAUTOU

IV – REGLEMENT

Partie 3 – Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

3.1 Introduction

. Délibération CC_2023-12-14_39 du 14 décembre 2023 portant approbation de la modification générale n°1 du PLUi.

construireensemble.gpseo.fr

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

INTRODUCTION

A. Champs d'application et dispositions réglementaires

1/ Contexte

En application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, sont localisés ou délimités aux plans de zonage les éléments ou ensembles identifiés pour leurs qualités d'ordre culturel, historique architectural ou paysager.

Cette identification est déclinée en plusieurs catégories regroupant les éléments patrimoniaux selon leur nature et leurs caractéristiques (cf. tableau ci-après).

Chacun de ces éléments ou ensembles, à l'exception de ceux qui relèvent des continuités bâties, fait l'objet d'une fiche d'identification qui figure dans la partie 3 du règlement (document 3.2). Ces fiches précisent les caractéristiques essentielles qui fondent l'intérêt patrimonial du ou des élément(s) considéré(s).

2/ Objectif de la protection :

Il convient de se référer à la partie 1 du règlement, chapitre 4 (paragraphe 4.2.2).


3/ Effets de la protection :

Les travaux réalisés sur les éléments ou ensembles bâtis identifiés au titre du patrimoine sont soumis à un régime d'autorisation particulier. Il convient de se référer à la partie 1 du règlement, chapitre 4 (paragraphe 4.2.3).

En outre, des dispositions spécifiques prévues par le PLUi leurs sont applicables (cf. paragraphe C ci-après)

B. Catégories des éléments identifiés

1/ Classement des éléments patrimoniaux

	Catégories	Caractéristiques	Typologie	Degré d'intérêt	Fiches partie 3.2 du règlement
	Edifices, Patrimoine urbain et rural (EPUR)	Bâtiments (châteaux, villas, bâtiments industriels...) Eléments du patrimoine vernaculaire (calvaires, lavoirs, fontaines...)	• Edifices d'architecture traditionnelle : maison rurale, maison de bourg, maison avec boutique, bâtiment agricole, moulin, corps de ferme, château • Edifices d'architecture classique, de villégiature : maison de notable, villa, pavillon • Edifices d'architecture moderne et contemporaine, immeuble de ville, immeuble collectif, bâtiment industriel • Patrimoine urbain et rural	Deux classifications : • Remarquable Constructions qui présentent un intérêt architectural et qui concourent à la qualité urbaine et paysagère du tissu bâti dans lequel elles s'intègrent • Exceptionnel Constructions qui, par la richesse de leur architecture, par la qualité de leur préservation, par leur singularité, ou leur valeur exemplaire, constituent des éléments patrimoniaux majeurs du territoire	Fiche d'identification pour chaque édifice, élément ou ensemble précisant : • typologie • degré d'intérêt • caractéristiques Les édifices sont localisés sur le plan de zonage par une étoile qui peut être rouge ou orange, mais seule l'étoile rouge renvoie à une fiche patrimoine.
	Ensembles bâtis (EB)	Groupement de bâtiments constituant un ensemble harmonieux			
	Continuités bâties (CB)	Linéaires de façades homogènes Murs de pierre Porches, portails...			
	Ensembles cohérents patrimoniaux (ECP)	Quartiers à caractère patrimonial d'habitat pavillonnaire ou collectif, composés par un plan d'ensemble structuré (cités jardin, centres anciens)			Fiche d'identification pour chaque ensemble, comprenant parfois des dispositions réglementaires spécifiques. Des édifices dans un ensemble (étoile rouge ou orange) peuvent être identifiés dans les ECP. L'objectif est de leur appliquer les dispositions générales des EPUR en complémentarité.
	Ensembles cohérents urbains (ECU)	Composition urbaine dont l'intérêt repose sur l'organisation homogène des constructions			Fiche d'identification pour chaque ensemble, comprenant des dispositions réglementaires spécifiques qui complètent ou se substituent à celles du règlement de la zone UDc dans laquelle sont classés ces ensembles Des édifices peuvent être identifiés dans les ECU (étoile rouge ou orange). L'objectif est de leur appliquer les dispositions générales des EPUR en complémentarité.

2/ Représentation graphique :

La qualité urbaine et paysagère, protection du patrimoine bâti		
Légende des plans de zonage	Commentaires	Dispositions spécifiques à consulter
La qualité urbaine et architecturale ★ **Edifice patrimoine urbain et rural avec fiche**	- Identification d'environ 2620 constructions (châteaux, villas, bâtiments industriels...) et éléments du patrimoine vernaculaire (calvaires, lavoirs, fontaines...)	Les dispositions spécifiques applicables pour ces ensembles et éléments en vue de leur préservation et de leur mise en valeur figurent dans la partie 1 du règlement, au chapitre 4, sous-section 4.2. En outre des fiches établies pour chaque : - édifice identifié par une étoile rouge, - ensemble bâti et ensemble cohérent patrimonial, - ensemble urbain cohérent Ces fiches sont réunies dans la partie 3.2 du règlement. Ces fiches fournissent les éléments de compréhension de la nature de la préservation à mettre en œuvre. Elles peuvent, pour les ECP et les ECU, contenir des dispositions venant compléter ou se substituer à certaines dispositions du règlement de la zone dans laquelle ces ensembles sont situés (cf. paragraphe C ci-après) S'agissant des ensembles cohérents urbains (ECU), ceux-ci sont régis par une zone spécifique, la zone UDc.
Ensemble bâti	- Identification d'environ 430 groupements de bâtiments constituant un ensemble harmonieux	
Continuité bâtie	- Identification d'environ 650 linéaires de façades homogènes, murs de pierre, porches et portails	
Ensemble cohérent	- Identification d'une cinquantaine d'ensembles cohérents patrimoniaux (ECP) et de plus de 50 ensembles cohérents urbains (ECU).	
★ **Edifice patrimoine urbain et rural dans un ensemble sans fiche**	- Identification d'environ 600 édifices à caractère patrimonial, situés notamment au sein d'un ensemble bâti ou d'un ensemble cohérent, ne faisant pas l'objet de fiche.	

C. Définitions des catégories

1/ EDIFICES, PATRIMOINE URBAIN ET RURAL (EPUR)

- **Les édifices sont définis par typologie :** maison rurale, maison de bourg, maison avec boutique, pavillon, villa, maison de notable, immeuble de ville, immeuble collectif, bâtiment industriel, bâtiment agricole, moulin…

- **Le patrimoine urbain et rurale à savoir :** les calvaires, les lavoirs, les fontaines…,

2/ ENSEMBLES BÂTIS : groupement de bâtiments constituant un ensemble harmonieux : corps de ferme, châteaux…

3/ CONTINUITE BÂTIE : mur, porche, portail, linéaire de façade**,**

4/ ENSEMBLES COHERENTS répartis en deux sous-catégories :

- **Les Ensembles Cohérents Patrimoniaux (ECP) :** îlot ou quartier patrimonial de caractère historique sur le plan architecturale (centre-ancien, cité-jardin…)

- **Les Ensembles Cohérents Urbain (ECU) :** tissu pavillonnaire ordonnancé sur le plan morphologique régi par le règlement de la zone UDc.

D. Définitions des typologies architecturales

1/ Identité et illustration des typologies

Edifice, Patrimoine Urbain & Rural (EPUR)

1



Maison rural

2



Maison de bourg

3



Maison avec boutique

4



Pavillon

5



Villa

6



Maison de notable

7



Immeuble de ville

8



Bâtiment industriel, artisanal

9



Bâtiment agricole, moulin

10



Immeuble collectif

11



Patrimoine urbain & rural

Ensemble Bâti (EB)

12



Corps de ferme

13



Domaine, château

14



Cour commune

Continuité Bâtie (CB)

15



Mur

16



Porche & portail

17



Linéaire de façade homogène

Une même typologie peut être classée dans la catégorie des ensembles bâtis (EB) comme dans celle des édifices, patrimoines urbains et ruraux (EPUR).

C. Articulation des dispositions réglementaires applicables

Rappel du paragraphe 4.2.3.2 de la partie 1 du Règlement

Sont applicables aux éléments identifiés au titre du patrimoine :

- Les dispositions de la partie 1 du règlement et plus spécifiquement celles visées ci-avant,
- Le règlement de la zone dans laquelle se situe l'élément identifié (partie 2 du règlement), et éventuellement les orientations d'une OAP,
- Les dispositions particulières figurant, le cas échéant, dans les fiches établies pour chaque élément identifié (partie 3 du règlement).

Ces dispositions s'appliquent de façon cumulative.

Toutefois, les dispositions du paragraphe 4.2.4 de la partie 1 du règlement, ainsi que pour les ECP et les ECU les prescriptions figurant dans les fiches, viennent compléter ou se substituer aux dispositions fixées dans le règlement de la zone concernée, y compris les règles qualitatives prévues pour les éléments patrimoniaux identifiés. Elles sont substitutives lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues au paragraphe 4.2.4 ou dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment.

D. La particularité de la réglementation des Ensembles Cohérents Urbains (ECU)

Les ECU disposent d'un règlement de zone propre identifiée graphiquement par le zonage UDc.

Les fiches établies pour chacun de ces ensembles figurent dans la partie 3-2 du règlement.

E. L'objet des fiches – partie 3-2 du règlement

Le contenu des fiches éclaire la façon de mettre en œuvre les dispositions réglementaires, au regard des caractéristiques propres à l'élément ou ensemble considéré.

Il convient de préciser que les photographies intégrées dans les fiches sont prises depuis l'espace public.

Lorsque des prescriptions figurent dans les fiches (uniquement pour les ensembles cohérents urbains et les ensembles cohérents patrimoniaux), ces dispositions viennent soit compléter, soit se substituer, aux dispositions fixées dans le règlement de la zone concernée, y compris les règles qualitatives prévues pour les éléments patrimoniaux identifiés.

Les prescriptions figurent dans les fiches des ECU ou ECP peuvent être :

Complémentaires au règlement	Substitutives au règlement si elles y sont contraires

A noter que les ECP et les ECU peuvent être concernés par l'identification sur le plan de zonage communal d'EPUR soit par une étoile rouge (EPUR avec fiche) soit par une étoile orange (EPUR dans un ensemble sans fiche).

Ces dispositions s'appliquent de façon complémentaire.

Du fait de cette double identification (ECP ou ECU et EPUR), la protection se trouve renforcée.

Pour les EPUR sans fiche, repérés aux plans de zonage communaux par une étoile orange, ce sont les dispositions règlementaires prévues dans le chapitre 4-2 de la partie 1 du règlement qu'il convient d'appliquer en complémentarité avec les dispositions réglementaires applicables à l'ECP ou l'ECU. L'objectif est d'attirer l'attention sur ces édifices identifiés, particulièrement en cas de projet les concernant.

F. Organisation et classement des fiches de protection patrimoniale (partie 3.2)

La partie 3.2 s'organise par :

- **Un sommaire général par commune**

- **Un dossier par commune avec pour chacune un sommaire détaillé renvoyant aux fiches ordonnées par commune et classées par adresse (le nom devance la nature de la voie) et par catégorie patrimoniale :**

- ✓ **1 - Édifices, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR),**
- ✓ **2 - Patrimoine urbain et rural**
- ✓ **3 - Ensemble Bâti (EB)**
- ✓ **4 - Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)**
- ✓ **5 - Ensemble Cohérent Urbain (ECU)**

PLUi

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Construire ensemble Grand Paris Seine & Oise



PARVENU LE
20 DEC. 2023
SOUS-PRÉFECTURE
78 MANTES LA JOLIE

IV – REGLEMENT

Partie 3 – Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

3.2. Fiches de Protection Patrimoniale par commune
Achères – Les Mureaux (Volume 1)

PLUI APPROUVE VU POUR ÊTRE ANNEXE A LA PRESENTE DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 16/01/2020

Le Président
Philippe TAUTOU

. Délibération CC_2022-06-30_18 du 30 juin 2022 portant approbation de la modification simplifiée n°1 du PLUi.

. Délibération CC_2023-12-14_39 du 14 décembre 2023 portant approbation de la modification générale n°1 du PLUi.

construireensemble.gpseo.fr

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Achères	5
Andrésy	71
Arnouville-lès-Mantes	101
Aubergenville	121
Auffreville-Brasseuil	193
Aulnay-sur-Mauldre	205
Boinville-en-Mantois	221
Bouafle	229
Breuil-Bois-Robert	297
Brueil-en-Vexin	313
Buchelay	359
Carrières-sous-Poissy	373
Chanteloup-les-Vignes	401
Chapet	431
Conflans-Sainte-Honorine	462
Drocourt	847
Ecquevilly	891
Epône	925
Evecquemont	947
Favrieux	987

	N° page
Flacourt	1005
Flins-sur-Seine	1029
Follainville-Dennemont	1093
Fontenay-Mauvoisin	1111
Fontenay-Saint-Père	1131
Gaillon-sur-Montcient	1199
Gargenville	1241
Goussonville	1321
Guernes	1349
Guerville	1385
Guitrancourt	1413
Hardricourt	1433
Hargeville	1463
Issou	1473
Jambville	1509
Jouy-Mauvoisin	1545
Jumeauville	1557
Juziers	1565
La Falaise	1663

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Lainville-en-Vexin	1677
Le Tertre-Saint-Denis	1699
Les Alluets-le-Roi	1705
Les Mureaux	1727
Limay	*2003*
Magnanville	*2027*
Mantes-la-Jolie	*2043*
Mantes-la-Ville	*2115*
Médan	*2177*
Méricourt	*2215*
Meulan-en-Yvelines	*2227*
Mézières-sur-Seine	*2311*
Mézy-sur-Seine	*2337*
Montalet-le-Bois	*2379*
Morainvilliers	*2419*
Mousseaux-sur-Seine	*2515*
Nézel	*2559*
Oinville-sur-Montcient	*2575*
Orgeval	*2599*
Perdreauville	*2659*

	N° page
Poissy	*2671*
Porcheville	*2881*
Rolleboise	*2907*
Rosny-sur-Seine	*2943*
Sailly	*2993*
Saint-Martin-la-Garenne	*3029*
Soindres	*3061*
Tessancourt-sur-Aubette	*3073*
Triel-sur-Seine	*3091*
Vaux-sur-Seine	*3293*
Verneuil-sur-Seine	*3333*
Vernouillet	*3477*
Vert	*3537*
Villennes-sur-Seine	*3549*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ACHERES

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BASSES PLAINES (CHEMIN DES)	15	10	78005_PAT_036
CENTRALE (ROUTE)		11	78005_PAT_037
CONFLANS (AVENUE DE)	30	12	78005_PAT_023
CONFLANS (AVENUE DE)	32	13	78005_PAT_048
CONFLANS (AVENUE DE)	33 BIS	14	78005_PAT_031
CONFLANS (AVENUE DE)	33	15	78005_PAT_030
CONFLANS (AVENUE DE)	71	16	78005_PAT_032
CONFLANS (AVENUE DE)	83 BIS	17	78005_PAT_033
CONFLANS (AVENUE DE)	85	18	78005_PAT_034
DESCHAMPS GUERIN (RUE)	1	19	78005_PAT_006
DESCHAMPS GUERIN (RUE)	8	20	78005_PAT_041
FELIX FAURE (RUE)	8 BIS	21	78005_PAT_045
FELIX FAURE (RUE)	9	22	78005_PAT_008
FELIX FAURE (RUE)	10	23	78005_PAT_009
FELIX FAURE (RUE)	11	24	78005_PAT_010
FELIX FAURE (RUE)	12	25	78005_PAT_011
FELIX FAURE (RUE)	16	26	78005_PAT_044
FELIX FAURE (RUE)	18	27	78005_PAT_013
FELIX FAURE (RUE)	24	28	78005_PAT_043
FELIX FAURE (RUE)	BIS	29	78005_PAT_012
GEORGES BOURGOIN (RUE)	6	30	78005_PAT_047
HELENE (RUE)	14 BIS	31	78005_PAT_052
JEAN XXIII (AVENUE)	13	32	78005_PAT_007
JULES GUESDE (AVENUE)	22	33	78005_PAT_051
LASNE BERGER (RUE)	6	34	78005_PAT_021
MAURICE BERTEAUX (RUE)	2	35	78005_PAT_014
MAURICE BERTEAUX (RUE)	3 BIS	36	78005_PAT_015
MAURICE BERTEAUX (RUE)	4	37	78005_PAT_016
MAURICE BERTEAUX (RUE)	5	38	78005_PAT_017
MAURICE BERTEAUX (RUE)	7	39	78005_PAT_018
MAURICE BERTEAUX (RUE)	16	40	78005_PAT_019
MAURICE BERTEAUX (RUE)	18	41	78005_PAT_020
MESANGES (RUE DES)	10	42	78005_PAT_054
PAQUET (AVENUE)	9	43	78005_PAT_050
PAQUET (AVENUE)	25	44	78005_PAT_022

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PAUL VAILLANT COUTURIER (RUE)	67	45	78005_PAT_053
SAINT GERMAIN (RUE DE)	1 BIS	46	78005_PAT_042
SAINT GERMAIN (RUE DE)	10	47	78005_PAT_046
SAINT GERMAIN (RUE DE)	17	48	78005_PAT_060
STALINGRAD (AVENUE DE)	8	49	78005_PAT_024
STALINGRAD (AVENUE DE)	17	50	78005_PAT_001
SURMONT (RUE)	5	51	78005_PAT_057
TRAVERSIERE (RUE)	4	52	78005_PAT_049
TRAVERSIERE (RUE)	12 BIS	53	78005_PAT_005

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CENTRALE (ROUTE)		54	78005_PAT_055
CLOCHER D'ACHERES (ROUTE DU)		55	78005_PAT_027
CONFLANS (AVENUE DE)	29	56	78005_PAT_028
CONFLANS (AVENUE DE)		57	78005_PAT_029
HUIT MAI 1945 (IMPASSE DU)	5	58	78005_PAT_004
SAINT GERMAIN (RUE DE)	149	59	78005_PAT_026
SAINT GERMAIN (RUE DE)	149	60	78005_PAT_025
SEINE (RUE DE)		61	78005_PAT_035

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FERME DE LA GARENNE (CHEMIN DE LA)		63	78005_PAT_058
SAINT-GERMAIN (IMPASSE DE)	1	64	78005_PAT_003

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LA CHAMPS DE VILLARS : ALLEE LOUIS NOGUERES / VOIE ALBIN DESMAZES / RUE PIERRE ET MARIE CURIE / AVENUE DU GENERAL DE GAULLE / SQUARE TOUSSAINT LOU-VERTURE	**65**	**78005_ECU_001**
LES HAUDIERES : CHEMIN DE ROCOURT / AVENUE DE POISSY / CHEMIN DE LA SENTE D'EN BAS / AVENUE VOL-TAIRE / CHEMIN RURAL N°6 ET LA RD N°30	**67**	**78005_ECU_002**
LE CHÊNE FEUILLU : DE PART ET D'AURE DE LA PLACE OLYMPE DE GOUGES	**69**	**78005_ECU_003**

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_036

Nom : Abri de Cantonnier





Typologie : Maison rurale

15 CHEMIN DES BASSES PLAINES

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*porte plain-cintre, œil de bœuf, encadrement brique, croix en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_037

Nom : Villa





Typologie : Villa

ROUTE CENTRALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porte plain-cintre, œil de bœuf, encadrement brique, croix en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_023

Nom : Villa





Typologie : Villa

30 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_048

Nom : Villa





Typologie : Villa

32 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Batiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*brique, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_031

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 BIS AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures de brique, aisseliers, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_030

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*baies cintrées de briques, bandeau, jeu de texture, garde-corps, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_032

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

71 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors brique, fer, meulière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_033

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

83 BIS AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*frise de briques, linteaux de pierre blanche, chaînage d'angle, marquise, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_034

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

85 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*arcs dessus des baies,ferme apparente*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_006

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 RUE DESCHAMPS GUERIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*niches, baies, statues, frontons, linteaux, chaînage et pilastres, épis de toit, balustre, modillons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_041

Nom : Mairie





Typologie : Immeuble de ville

8 RUE DESCHAMPS GUERIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_045

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 BIS RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux en briques, épi faîtage, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_008

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau acier, bandeau brique, bois sous pente de toit, décor brique et céramique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_009

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière, modénatures, garde-corps en fer forgé, aisseliers, linteaux brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_010

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux métallique, arc en pierre blanche, œil-de-bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_011

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

12 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croupe toit, pan bois, linteau acier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_044

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

16 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épis de faîtages, encadrement brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_013

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde-corps, modénature brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_043

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

24 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeaux brique rouge + décor losange brique rouge*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_012

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

17_17 BIS RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénature brique, garde-corps en fer forgé, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_047

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE GEORGES BOURGOIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Faux-colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_052

Nom : La Pinsonette





Typologie : Pavillon

14 BIS RUE HELENE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angles en brique, linteaux acier motif, décor brique rouge sur façade, soubassement pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	


Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_007

Nom : Villa





Typologie : Villa

13 AVENUE JEAN XXIII

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, gardes corps en fer forgé, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_051

Nom : Villa Suzane





Typologie : Pavillon

22 AVENUE JULES GUESDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau et linteaux en briques, marquise, croupe, aisseliers*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	


Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_021

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 RUE LASNE BERGER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors brique, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_014

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_015

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 BIS RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures brique polychrome, bandeau brique, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_016

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

4 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*aisselier, garde-corps ferronnerie, linteau brique et pierre, décor chaînage d'angle brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_017

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage angle en brique, bandeau brique, linteaux voûtés en brique, gardes-corps en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_018

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

7 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages, linteaux acier, épi de faîtage, garde-corps en fer forgé, aisseliers, croupe, auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_019

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

16 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*meulière, enduit, bois, brique, garde-corps fer forgé, épi de faîtage, aisseliers, chaînage d'angle en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_020

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*faux colombages, meulières et enduit, linteaux voutés en brique, bandeaux brique, garde-corps en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_054

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE DES MESANGES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*faux colombage, façade meulière et enduit, garde de corps en bois, aisseliers, bow-window*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_050

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 AVENUE PAQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans de bois, croupe, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_022

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

25 AVENUE PAQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en brique, linteau brique bichromie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_053

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

67 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux en pierre, épi de faîtage, aisseliers, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_042

Nom : Ancienne Poste





Typologie : Maison avec boutique

1 BIS RUE DE SAINT GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angle en brique, bandeaux en brique, linteaux acier,garde de corps fer forgé, aisseliers, débords toit, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_046

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE SAINT GERMAIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+c	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en brique, linteaux acier, bandeaux brique, gardes-corps en fer forgé, aisseliers*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_060

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE SAINT GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_024

Nom : Eglise Saint-Martin





Typologie : Patrimoine urbain et rural

8 AVENUE DE STALINGRAD

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'église paroissiale d'Achères est mentionnée dès 997, dans une charte du roi Philippe. La tour clocher, restaurée en 1904, comprend huit ouvertures en plein cintre, ornées de colonnettes à chaque angle. Des sculptures à tête humaines et animales soutiennent la corniche du toit.

Période de construction	*Non renseigné* *XIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Tour clocher, ouvertures plein cintre, sculptures soutenant la corniche du toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_001

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

17 AVENUE DE STALINGRAD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*gardes-corps ferronnerie, bandeau brique bichrome*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_057

Nom : MAISON DE NOTABLE





Typologie : Maison de notable

5 RUE SURMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_049

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 RUE TRAVERSIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angle, encadrement des fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_005

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

12 BIS RUE TRAVERSIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_055

Nom : Borne Camille Jenatzy





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE CENTRALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Implantée pour le 100e anniversaire des Records de vitesse d'Achères, elle commémore la mémoire de Camille Jenatzy. Jeune ingénieur, il se passionne pour l'électricité et devient l'un des pionniers de l'automobile électrique. Dès janvier 1899, dans une suite de défis, il dispute au Comte Gaston de Chasseloup-Laubat la conquête du record de vitesse. Il devient pilote de vitesse de réputation internationale surnommé le «diable rouge». Mort d'un accident de chasse en 1913.

Période de construction	*2e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_027

Nom : Portes (piles en pierre de taille)





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DU CLOCHER D'ACHERES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*piles en pierre de taille*

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_028

Nom : Monument aux Morts





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

29 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce monument commémore la mort des victimes des 1eres et 2nd guerres mondiales, mais aussi les guerres d'Indochine et Algérie. La statue représente une femme debout, tenant dans la main une épée et de l'autre un drapeau, coiffée d'une couronne de laurier. La couronne symbolise la victoire.

Période de construction	*1920*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*statue*

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_029

Nom : Croix





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cet ensemble est élevé à l'instigation de l'Abbé Duport, qui est déjà à l'origine de la construction d'une première croix, en 1857, suite à l'épidémie de Choléra en 1852. Il s'agit de remercier dieu d'avoir épargné la commune lors d'une nouvelle épidémie du même fléau, survenue en 1866.

Période de construction	*1866*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*inscriptions : "A peste fame et bello libera nos" et "Totum vovit Deo"*

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_004

Nom : Puits





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

5 IMPASSE DU HUIT MAI 1945

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_026

Nom : Portes (piles en pierre de taille)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

149 RUE DE SAINT GERMAIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*piles pierre de taille*

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_025

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

149 RUE DE SAINT GERMAIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*socle en pierre, croix en métal*

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_035

Nom : La Croix d'Achères





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette croix commémore l'achèvement des travaux de la digue. Une procession est réalisée chaque année pour rappeler la bénédiction de ce monument. Cette fête communale porte le nom de "fête de la digue" ; il s'agit depuis 1895, de l'équivalent de la "fête du céleri".

Période de construction	*1855*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*calcaire, pierre et métal*

Achères

Ensemble bâti

78005_PAT_058

Nom : Ferme de Garenne





Typologie : Corps de ferme

CHEMIN DE LA FERME DE LA GARENNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Depuis la première occupation humaine du site, attesté dès l'époque gallo-romaine, jusqu'à l'implantation en 1895 par la Ville de Paris d'un domaine agricole qui fait suite à l'instauration de l'épandage. Déjà au Moyen Age, le fief de Garennes comprenait une ferme seigneuriale, remise en état sous Louis XV lorsque ces terres furent acquises par le roi. Sous Louis XIV, ces terrains avoisinaient ceux du fort Saint-Sébastien, édifié pour former le Dauphin aux arts de la guerre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Ensemble bâti

78005_PAT_003

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

1 IMPASSE DE SAINT-GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	A proximité du centre-ville et au cœur historique d'Achères, cette impasse dessert plusieurs habitations situées sur des parcelles parallèles à la rue de Saint-Germain, dans la profondeur. C'était déjà sa fonction à l'époque de l'établissement du cadastre napoléonien. On y observe en effet un tronçon de voie reliant la rue à plusieurs cours.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Fiche de protection	**Le Champ de Villars** : allée Louis Nogueres / voie Albin Desmazes / rue Pierre et Marie Curie/avenue du Général de Gaulle / square Toussaint Louverture
Ensemble Cohérent Urbain	78005_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : - petit parcellaire et longiligne - pavillons situés généralement en recul de la voie, seuls des garages en annexes accolés sont implantés en limite de voie et sur une ou deux limites séparatives. Constructions en bandes ou jumelées	
	Gabarit : R+1, R+1+C et R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Harmonie des travées au sein d'une rue
		Matériaux : Enduit clair et parfois blanc ; façades en briques
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans
		Matériaux : Tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Des espaces libres à l'avant bien entretenus, soit clôturés et végétalisés, soit minéraux et ouverts directement sur l'espace public	
	Clôtures : Homogénéité des clôtures au sein d'une rue : soit basses et constituées d'un soubassement surmonté de lisses ou d'un autre matériau, soit espace ouvert non clôturé	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier pavillonnaire situé entre la gare et la zone d'activités et faisant face à des quartiers de grands ensembles, l'harmonie des constructions au sein d'une rue et la présence d'espaces libres bien entretenus à l'avant renforcent cette appartenance au quartier et redorent l'image du quartier.

Achères — 78005_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Implantation des constructions : - respecter un coefficient de pleine terre minimal de 30% de la superficie du terrain. Sont admises : - l'extension des constructions principales à destination d'habitation à la date d'approbation du PLUi. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale à 20m². - la construction d'annexe nouvelle. L'emprise au sol des annexes nouvelles est au plus égale à 20m².
Qualité urbaine & architecturale	Décors : les façades en brique sont maintenues
Qualité paysagère & écologique	Clôtures sur rue, sur cheminement piéton ou sur emprise publique : elles sont constituées d'un muret d'un mètre maximum surmonté d'un dispositif ajouré type grillage, barreaudage ou claire-voie. Leur hauteur totale est de 2 mètres maximum. Aucun brise-vue, claustra ou cache ne devra être disposé à l'arrière des clôtures ajourées. Clôtures en limite séparative : leur hauteur totale est de 2 mètres maximum.

Achères

Fiche de protection	**Les Haudières** : chemin de Rocourt / avenue de Poissy / chemin de la Sente d'en bas / avenue Voltaire / chemin rural n° 6 et la RD n°30
Ensemble Cohérent Urbain	78005_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : - petit parcellaire et longiligne - pavillons comportant des garages et situés en recul de la voie et sur une ou deux limites séparatives	
	Gabarit : R+C, parfois R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans
		Matériaux : Tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : L'espace situé à l'avant est soit minéral mais très arboré, soit végétal	
	Clôtures : Hétérogénéité des clôtures lesquelles sont basses et soit constituées de murs mais sur une longueur partielle, soit mixtes. Elles sont très souvent doublées de haies vives.	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace situé en périphérie de grands ensembles et dont la morphologie des constructions et la présence de nombreux arbres confortent son aspect village.

Achères 78005_ECU_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Gabarit : Les constructions restent dans le gabarit existant en conservant la hauteur à l'égout du toit et le faitage des constructions avoisinantes. Lorsque les constructions sont constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage, ceci ne peut être que sur une partie de la construction. Implantation des constructions : - respecter un coefficient de pleine terre minimal de 30% de la superficie du terrain. Sont admises : - l'extension des constructions principales à destination d'habitation à la date d'approbation du PLUi. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale à 20m² - la construction d'annexe nouvelle. L'emprise au sol des annexes nouvelles est au plus égale à 20m² .
Qualité paysagère & écologique	Clôtures sur rue, sur cheminement piéton ou sur emprise publique : elles sont constituées d'un muret d'un mètre maximum surmonté d'un dispositif ajouré type grillage, barreaudage ou claire-voie. Leur hauteur totale est de 2 mètres maximum. Aucun brise-vue, claustra ou cache ne devra être disposé à l'arrière des clôtures ajourées. Clôtures en limite séparative : leur hauteur totale est de 2 mètres maximum.

Achères

Fiche de protection	**Le Chêne Feuillu** : de part et d'autre de la place Olympe de Gouges
Ensemble Cohérent Urbain	78005_ECU_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : - petit parcellaire sauf rue Antoine Condorcet ou parcelles et constructions de plus grande taille et avenue César Franck petits collectifs à l'alignement à proximité de la place (R+3 toiture terrasse) - constructions en recul de la voie et généralement sur une seule limite séparative	
	Gabarit : R+C à R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans
		Matériaux : Tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Les espaces libres sont végétalisés.	
	Clôtures : Homogénéité des clôtures au sein d'une rue mais hétérogénéité d'une rue à une autre, aspect végétal toujours présent.	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace remarquable situé le long de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, le gabarit et l'aspect des constructions et des clôtures seront sauvegardés.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Implantation des constructions : - respecter un coefficient de pleine terre minimal de 30% de la superficie du terrain. Sont admises : - l'extension des constructions principales à destination d'habitation à la date d'approbation du PLUi. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale à 20m² - la construction d'annexe nouvelle. L'emprise au sol des annexes nouvelles est au plus égale à 20m² .
Qualité paysagère & écologique	Clôtures sur rue, sur cheminement piéton ou sur emprise publique : elles sont constituées d'un muret d'un mètre maximum surmonté d'un dispositif ajouré type grillage, barreaudage ou claire-voie. Leur hauteur totale est de 2 mètres maximum. Aucun brise-vue, claustra ou cache ne devra être disposé à l'arrière des clôtures ajourées. Clôtures en limite séparative : leur hauteur totale est de 2 mètres maximum.

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ANDRESY

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GARE (PLACE DE LA)	2	75	78015_PAT_023
GENERAL LECLERC (RUE DU)	2	76	78015_PAT_063
GENERAL LECLERC (RUE DU)	36	77	78015_PAT_076
LATTRE DE TASSIGNY (RUE DE)	47	78	78015_PAT_152
MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY (RUE DU)	45	79	78015_PAT_138
MARTYRS DE CHATEAUBRIANT (RUE DES)		80	78015_PAT_132
VICTOR HUGO (RUE)	47	81	78015_PAT_145

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LES VILLAS D'ANDRESY : RUE DE TRIEL/RUE DES SABLONS	83	78015_ECU_001
LA CLOSERAIE DES VALENCES : RUE CLAUDE DEBUSSY / RUE FREDERIC CHOPIN/RUE GEORGES BIZET / RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU	85	78015_ECU_002
LE VERGER DES MAROTTES : RUE DE CHANTELOUP / RUE DES BASSES GAUDINES/RUE DES MAROTTES ET RUE DU MESLY // SENTE DU MAURIER/SENTE DES RIBIS	87	78015_ECU_003 // 78015_ECU_011
RESIDENCE LES HAUTS DE DENOUVAL / RUE MARIE-JANE PRUVOT / RUE DU GENERAL LECLERC	89	78015_ECU_005
RESIDENCE LES MASSIGOTTES : ALLEE MARCEL ALLAIN / RUE DES CARDINETTES	91	78015_ECU_006
RUE BARBANTALLE	93	78015_ECU_007
RESIDENCE LES FAVRILS : RUE DES TERRES BLANCHES	95	78015_ECU_009
LES CHAVRAUX : RUE HAINAUT / RUE DE THYMERAIS / RUE DE PENTHIEVRE // RUE DE VALOIS / RUE DU VEXIN / RUE DE VERMANDOIS	97	78015_ECU_008 / / 78015_ECU_010
RESIDENCE FLORE : RUE DU GENERAL LECLERC	99	78015_ECU_004 / / 78123_ECU_001

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_023

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

2 PLACE DE LA GARE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_063

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

2 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*3e quart du XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chainage d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_076

Nom : Maison de campagne (Batiment de commun delabre)





Typologie : Maison de bourg

36 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_152

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

47 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Fin du XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, chaînage d'angle, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_138

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

45 RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_132

Nom : Ancienne Ecole Professionnelle Dite Ecole D'Apprentis d'Andresy





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

RUE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIANT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1er quart 2nd 3e quart du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_145

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

47 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Fiche de protection	**Les Villas d'Andrésy** : rue de Triel / rue des Sablons
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble de pavillons avec garage intégré répartis sur de grandes parcelles, situés en recul de la voie avec un espace ouvert. Les constructions sont en bande et donc accolées.*	
	Gabarit : *R+1 avec lucarnes*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *menuiseries blanches, crépi ocre et rosé*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière donnant sur un espace naturel.*	
	Clôtures : *linéaire de clôture ouvert, présence de quelques haies.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble pavillonnaire et de conserver les espaces ouverts à l'avant des constructions.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *les menuiseries peuvent être de teinte blanche.*
		Décors : *les lucarnes et les modénatures sont conservées.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *l'espace situé à l'avant de la construction reste non clos sur au moins la moitié de l'alignement.*	
	Clôtures : *l'espace fermé ne peut être constitué que d'une haie végétale.*	

Andrésy

Fiche de protection	**La Closeraie des Valences** : rue Claude Debussy / rue Frédéric Chopin / rue Georges Bizet / rue Jean-Philippe Rameau
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Constructions implantées en recul de la voie et sur une limite séparative.* *Parcellaire homogène sauf pour l'avenue François Couperin .*	
	Gabarit : *R+C avec lucarnes*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées irrégulières*
		Matériaux : *crépi et menuiseries de teinte claire, parfois blanche, briques* *pierres granitées*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière et traitement paysager à l'avant.*	
	Clôtures : *les clôtures sont soit constituées de haies, soit d'un muret surmonté d'un chaperon en brique claire.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité des gabarits et des teintes de cet ensemble pavillonnaire et d'en conserver l'aspect végétalisé qui le démarque des quartiers environnants.

Andrésy 78015_ECU_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : *- l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* *- la construction d'annexes nouvelles.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les pierres granitées et la brique sont conservées.* *les menuiseries peuvent être de teinte blanche, les lucarnes sont conservées.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *les clôtures à l'alignement sont constituées de haies basses d'essences locales variées ou d'un muret surmonté d'un chaperon en brique claire.*	

Andrésy

Fiche de protection	**Le Verger des Marottes** : rue de Chanteloup / rue des Basses Gaudines / rue des Marottes et rue du Mesly // sente du Maurier / sente des Ribis
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_003 // 78015_ECU_011

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble de petites constructions implantées sur une même unité foncière et en recul des voies publiques.*	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *Enduit clair, PVC*
	Traitement de la toiture	Forme : *faible pente ou inexistante, acrotères*
		Matériaux : *fibrociment , acrotères en panneaux frisette en bois*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts entourant les ensembles de constructions.*	
	Clôtures : *elles sont constituées de haies*	









OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble constitué de petites constructions et de conserver les espaces paysagers et les haies.

Andrésy 78015_ECU_003 // 78015_ECU_011





DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	Décors : *les panneaux en bois des acrotères sont conservés.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les haies en bordure des voies sont conservées.*

Andrésy

Fiche de protection	**Résidence Les Hauts de Denouval :** rue Marie-Jane Pruvot / rue du Général Leclerc
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie et sur une limite séparative, maisons jumelées* *parcellaire rectangulaire de petite taille*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit clair*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *shingle noir*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées de haies de grande taille ou mixtes et doublées de haies*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons jumelées identiques ainsi que les haies de grande taille situées rue du général Leclerc.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	*Les volets en bois originels sont maintenus ; la teinte de la couverture est conservée.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont constituées de haies, si elles sont constituées d'un muret, ce dernier est doublé d'une haie.*

Andrésy

Fiche de protection	**Résidence les Massigottes :** allée Marcel Allain / rue des Cardinettes
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_006

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie et sur une ou deux limites séparatives* *parcellaire rectangulaire*	
	Gabarit : *R+C et R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *Enduit clair de teinte variant de rose claire à ocre* *Couleur porte d'entrée : RAL 3005, 6002 ou 5003*
	Traitement de la toiture	Forme : *4 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes ou rouges flammé*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées de muret en maçonnerie surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons identiques.

Andrésy	78015_ECU_006



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : *- l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* *- la construction d'annexes nouvelles.*
Qualité urbaine & architecturale	*Les chaînage d'angle, les menuiseries, les volets en bois et les balcons originels sont maintenus et leur teinte conservée*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire.*

Andrésy

Fiche de protection	**Rue Barbantalle**
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_007

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie à l'exception des garages en façade et sur une ou deux limites séparatives* *parcellaire rectangulaire*	
	Gabarit : *R+1 et R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *Enduit clair de teinte variant de rose claire à ocre* *Couleur porte d'entrée et volets : RAL 9001, 5014, 1034 et 3016 / portes de garage : blanc crème / couleur modénature : blanc / couleur ferronneries : RAL 7024*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées soit de haies, soit de mur en maçonnerie à mi-hauteur et surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons identiques.

Andrésy 78015_ECU_007



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : - *l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* - *la construction d'annexes nouvelles*
Qualité urbaine & architecturale	*Les chaînages d'angle et les balcons originels sont maintenus et la teinte des menuiseries est conservée.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont constituées soit de haies, soit de mur en maçonnerie à mi-hauteur et surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire.*

Andrésy

Fiche de protection	**Résidence Les Favrils :** rue des Terres Blanches
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_009


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie et en général sur une limite séparative* *parcellaire rectangulaire*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans, chiens assis*
		Matériaux : *tuiles brunes type Huguenot*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont de faible hauteur et constituées de lisses blanches doublées de haies*	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cette ensemble paysager.

Andrésy 78015_ECU_009



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : *- l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* *- la construction d'annexes nouvelles*
Qualité urbaine & architecturale	*Les chiens assis et les volets en bois originels sont maintenus, les tuiles sont maintenues et leur teinte conservée.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *Les clôtures sont constituées de lisses blanches doublées de de haies.*

Andrésy

Fiche de protection	**Les Charvaux :** 2 ensembles Rue Hainaut / rue de Thymerais / rue de Penthièvre Rue de Valois / rue du Vexin / rue de Vermandois
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_008 // 78015_ECU_010

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie et sur une ou deux limites séparatives* *parcellaire rectangulaire*	
	Gabarit : *R+C à R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit clair, brique*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans, chiens assis*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont de faible hauteur et réalisées soit de matériaux mixtes à savoir muret en maçonnerie ou en briques surélevé de lisses en bois, soit de haies. Les clôtures mixtes sont très souvent doublées de haies.*	









OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble constitué de maisons similaires ou l'aspect végétal domine et est à préserver l'ensemble se situant au Nord de la commune et en limite de zones agricoles.





DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : - *l' extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* - *la construction d'annexes nouvelles*
Qualité urbaine & architecturale	*Les chiens assis, les parements en brique sont conservés et les volets en bois originels sont maintenus.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les murs pleins sont proscrits et les clôtures mixtes sont doublées de haies.*

Andrésy/Carrières-sous-Poissy

Fiche de protection	**Résidence Flore :** rue du Général Leclerc
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_004 // 78123_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Constructions implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Les annexes sont implantées en fond de parcelle.*	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit clair de teinte blanche, lucarnes à double fenêtre*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes type Huguenot à pannes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé de grilles en fer forgé et de haies ou uniquement de haies. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte foncée.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité des constructions ainsi que le caractère paysager.

Andrésy/Carrières-sous-Poissy 78015_ECU_004 // 78123_ECU_001





DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : - *l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* - *la construction d'annexes nouvelles.*
Qualité urbaine & architecturale	*Les volets en bois originels, l'enduit extérieur, les tuiles sont maintenues et leur teinte conservée, les doubles lucarnes sont conservées.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *Les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé soit de grilles en fer forgé doublé de haies ou soit uniquement de haies.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ARNOUVILLE-LES-MANTES

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BEURRON (RUE DE LA)	6	105	78020_PAT_008
BEURRON (RUE DE LA)	12	106	78020_PAT_024
BOURGEOISE (RUE)	1	107	78020_PAT_009
BOURGEOISE (RUE)	7	108	78020_PAT_012
EGLISE (PLACE DE L')	8	109	78020_PAT_001
EGLISE (PLACE DE L')		110	78020_PAT_002
GRANDE RUE	31	111	78020_PAT_017
GRANDE RUE		112	78020_PAT_018
PRES (RUE DES)	4	113	78020_PAT_006

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BEURRON (RUE DE LA)	13	115	78020_PAT_007
BOURGEOISE (RUE)	4	116	78020_PAT_010
BOURGEOISE (RUE)	6	117	78020_PAT_011
GASTON GODET (RUE)	7	118	78020_PAT_014
GASTON GODET (RUE)	14	119	78020_PAT_016

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_008

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA BEURRON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1860*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Composition et caractéristiques architecturales rurales du bâti (matériaux traditionnels, organisation du bâti)
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_024

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

12 RUE DE LA BEURRON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Caractéristique d'une époque, cette maison de ville participe à l'ambiance urbaine. Cet un élément structurant de l'espace public.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement de baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_009

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 RUE BOURGEOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Volets battants en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_012

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE BOURGEOISE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Chainage d'angle en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_001

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

8 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_002

Nom : Eglise Saint Aignan





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	l'église Saint Aignan date du XIIème siècle, elle a été modifiée aux XVème et XIXème siècles. Le clocher en tour carré couverte d'un toit pyramidal en ardoise date de 1690.

Période de construction	*XIIème XVIe et XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*clocher ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_017

Nom : Ancien Café





Typologie : Maison de bourg

31 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	ancien café, enseigne toujours lisible. Proportions des ouvertures intactes, façade dégradée.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_018

Nom : Propriété Bourgeoise





Typologie : Maison de bourg

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	caractéristique d'une époque : construction de la fin du XIXème siècle, propriété bourgeoise ?, participe à l'ambiance urbaine, élément structurant de l'espace public, matériaux originaux

Période de construction	*fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*moulures, jambages, brossage.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_006

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE DES PRES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_007

Nom : Ancienne ferme de l'église





Typologie : Corps de ferme

13 RUE DE LA BEURRON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_010

Nom : Manoir du Plessis





Typologie : Château

4 RUE BOURGEOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Tourelle* *bati + dépendances*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_011

Nom : Ancienne Ferme Du Manoir





Typologie : Corps de ferme

6 RUE BOURGEOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte de grange*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_014

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

7 RUE GASTON GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_016

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

14 RUE GASTON GODET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Caractéristique d'une époque, usage d'origine bien lisible : étable avec grenier à foin, matériaux originaux.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Portail en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

AUBERGENVILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BLOSSIER (RUE DU)	4	127	78029_PAT_166
BLOSSIER (RUE DU)	8	128	78029_PAT_165
BLOSSIER (RUE DU)	13	129	78029_PAT_171
BLOSSIER (RUE DU)	15	130	78029_PAT_170
BLOSSIER (RUE DU)	17	131	78029_PAT_194
BLOSSIER (RUE DU)	20	132	78029_PAT_193
BLOSSIER (RUE DU)	21	133	78029_PAT_202
BLOSSIER (RUE DU)	22	134	78029_PAT_192
BLOSSIER (RUE DU)	24	135	78029_PAT_184
BLOSSIER (RUE DU)	36	136	78029_PAT_191
COTE DES MASURES	6	137	78029_PAT_207
DIVISION LECLERC (AVENUE DE LA)	1	138	78029_PAT_187
DIVISION LECLERC (AVENUE DE LA)	8	139	78029_PAT_158
EGLISE (RUE DE L')	1	140	78029_PAT_162
EGLISE (PLACE DE L')	3	141	78029_PAT_161
EGLISE (RUE DE L')	11	142	78029_PAT_163
GARE (BOULEVARD DE LA)	4	143	78029_PAT_082
GARE (RUE DE LA)	8	144	78029_PAT_138
GASTON JOUILLERAT (RUE)	6	145	78029_PAT_188
GASTON JOUILLERAT (RUE)	9	146	78029_PAT_164
GASTON JOUILLERAT (RUE)	10	147	78029_PAT_186
GASTON JOUILLERAT (RUE)	21	148	78029_PAT_168
GASTON JOUILLERAT (RUE)	24	149	78029_PAT_195
GRANDE RUE	1	150	78029_PAT_155
GRANDE RUE	10 BIS	151	78029_PAT_174
GRANDE RUE	11	152	78029_PAT_173
GRANDE RUE	18	153	78029_PAT_178
GRANDE RUE	20	154	78029_PAT_179
GRANDE RUE	22	155	78029_PAT_180
HUGUENOTS (RUE DES)	48	156	78029_PAT_213
JEAN MONNET (PLACE)	2	157	78029_PAT_160
JULES FERRY (RUE)	8	158	78029_PAT_151
LOUIS RENAULT (BOULEVARD)	4	159	78029_PAT_087
MARECHAL JOFFRE (AVENUE)	1	160	78029_PAT_142
MARECHAL JOFFRE (AVENUE)	5	161	78029_PAT_143
MON REPAS (CHEMIN DES)		162	78029_PAT_210

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MONTGARDE (RUE DE)	2	163	78029_PAT_181
MONTGARDE (RUE DE)	4	164	78029_PAT_203
MONTGARDE (RUE DE)	6	165	78029_PAT_182
MONTGARDE (RUE DE)	32	166	78029_PAT_144
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	4	167	78029_PAT_198
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	6	168	78029_PAT_199
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	15	169	78029_PAT_200
REPUBLIQUE (BOULEVARD DE LA)	25	170	78029_PAT_131
VERDUN (RUE DE)	5	171	78029_PAT_156
VERDUN (RUE DE)	12	172	78029_PAT_157
YSER (RUE DE L')	4 BIS	173	78029_PAT_167
YSER (RUE DE L')	15	174	78029_PAT_197

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COTE DE VAUX (CHEMIN DE LA)	2	175	78029_PAT_206
GASTON JOUILLERAT (RUE)	6	176	78029_PAT_189
HUGUENOTS (RUE DES)	13	177	78029_PAT_209
PLAGE (BOULEVARD DE LA)	26	178	78029_PAT_130

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FERME (RUE DE LA)	12	179	78029_PAT_204
GASTON JOUILLERAT (RUE)	8	180	78029_PAT_185
GASTON JOUILLERAT (RUE)	28	181	78029_PAT_196
GRANDE RUE	5	182	78029_PAT_159
GRANDE RUE	27	183	78029_PAT_177
HUGUENOTS (RUE DES)	54	184	78029_PAT_208
MANTES(BOULEVARD DE)	1	185	78029_PAT_214
MONTGARDE (ROUTE DE)	4	186	78029_PAT_212
PIERRE LEFAUCHEUX (BOULEVARD)		187	78029_PAT_211
VERDUN (RUE DE)	3	188	78029_PAT_172

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
QUARTIER DELIMITE AU SUD PAR LA VOIE FERREE ET AU NORD PAR UN ESPACE VERT PRES DE LA PLACE LOUVAIN ET L' EGLISE SAINTES-THERESE DE L'ENFANT JESUS	189	78029_ECP_003

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LE LOTISSEMENT ZEHRFUSS : SITUE A L'ARRIERE DE LA CITE JARDIN D'ELISABETHVILLE, AVENUE ALBERT 1ER, AVENUE DU MARECHAL FOCH ET BOULEVARD LOUIS RENAULT	191	78029_ECU_001

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_166

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_165

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

8 RUE DU BLOSSIER

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_171

Nom : Villa





Typologie : Villa

13 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeaux, chaînes d'angle, linteaux, barres d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_170

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

15 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_194

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

17 RUE DU BLOSSIER

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_193

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

20 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_202

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

21 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_192

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

22 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_184

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

24 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_191

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

36 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_207

Nom : Grange





Typologie : Bâtiment agricole

6 COTE DES MASURES

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_187

Nom : Mairie - Cinéma





Typologie : Immeuble de ville

1 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*2e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_158

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

8 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_162

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_161

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_163

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

11 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_082

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

4 BOULEVARD DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_138

Nom : Maison avec boutique Boulangerie





Typologie : Maison avec boutique

8 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombages, fenêtres petit bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_188

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

6 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e motié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne atypique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_164

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_186

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

10 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*barres d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_168

Nom : Maison d'artisan





Typologie : Maison de bourg

21 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*barres d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_195

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

24 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_155

Nom : Eglise Paroissiale Saint Ouen





Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_174

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

10 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_173

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

11 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*soubassements pierre, barre d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_178

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

18 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_179

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

20 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_180

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

22 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_213

Nom : Bâtiment agricole





Typologie : Bâtiment agricole

48 RUE DES HUGUENOTS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*grande porte, fenêtre à petits bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_160

Nom : Bâtiment administratif (ancien presbytère)





Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 PLACE JEAN MONNET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_151

Nom : Lycée Vincent Van Gogh





Typologie : Immeuble de ville

8 RUE JULES FERRY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_087

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 BOULEVARD LOUIS RENAULT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_142

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 AVENUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_143

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 AVENUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_210

Nom : Établissements Pinguely





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

CHEMIN DES MON REPAS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1930* *1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_181

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_203

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_182

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_144

Nom : Hôpital Privé du Montgardé





Typologie : Immeuble collectif

32 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux. Une extension au centre de convalescence a été construite en 2010 par ADIAMO architectes.

Période de construction	*1996* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_198

Nom : Restaurant





Typologie : Maison de bourg

4 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_199

Nom : Grange





Typologie : Bâtiment agricole

6 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_200

Nom : Bâtiment agricole





Typologie : Bâtiment agricole

15 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne capucine, persiennes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_131

Nom : Ecole Reine-Astrid





Typologie : Immeuble de ville

25 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_156

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

5 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux, marquise, mur de clôture,lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_157

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE VERDUN

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_167

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 BIS RUE DE L' YSER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_197

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

15 RUE DE L' YSER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_206

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 CHEMIN DE LA COTE DE VAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_189

Nom : Cimetière





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

6 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_209

Nom : Cimetière Huguenot

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

13 RUE DES HUGUENOTS





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_130

Nom : Kiosque à musique

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

26 BOULEVARD DE LA PLAGE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_204

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

12 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_185

Nom : Grange





Typologie : Corps de ferme

8 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_196

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

28 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_159

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

5 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_177

Nom : Château du Vivier





Typologie : Château

27 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*escaliers extérieurs, lucarnes, fenêtres petit bois, linteaux, barres d'appui, bandeaux, soubassements*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_208

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

54 RUE DES HUGUENOTS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_214

Nom : Bâtiment artisanal





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

1 BOULEVARD DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette construction du XXème siècle symbole du développent économique est en harmonie avec les maisons du quartier voisin d'Elisabethville, bâti suivant le modèle de cité-jardin.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Façade en briques* *Les projets d'extension respectent la morphologie existante en terme de prospect et gabarit. Préservation des caractéristiques architecturales générales, des espaces verts et des alignements d'arbres le long des voies composant le quartier.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_212

Nom : Château





Typologie : Château

4 ROUTE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_211

Nom : Renault





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Fridenson, Patrick, "L'usine Renault de Flins", 1984		
Période de construction	*1952* *1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_172

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

3 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Fiche de protection	**Elisabethville** : quartier délimité au Sud par la voie ferrée et au Nord par un espace vert près de la place Louvain et l'Eglise Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus
Ensemble Cohérent Patrimonial	78029_ECP_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons situées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ensemble bâti suivant le modèle de la cité-jardin.*	
	Gabarit : *R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi : teinte variable mais pastelle* *maisons en meulière et à colombage*
	Traitement de la toiture	Forme : *toiture hétérogène, toit à croupe faitière*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts entourant les ensembles de maisons.*	
	Clôtures : *présence de clôtures, parfois sous forme de haies et parfois sans portail*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier en éventail avec des rues traversantes débouchant sur le place de l'Etoile : les rues constituant des boulevards bordés d'arbres et les avenues constituant des cercles. Le modèle urbain est celui de la cité-jardin.

Aubergenville 78029_ECP_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	*Les projets d'extension s'implantent dans le respect de la morphologie existante sur le site tant en terme de prospect que de gabarit.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	*Décors : préservation des caractéristiques architecturales telles que les colombages, les débords de toit, les volets en bois originels, les bandeaux, les garde-corps des fenêtres.* *Les toitures des extensions doivent s'intégrer aux toits à croupe faitière.*
Qualité paysagère & écologique	*Préservation des espaces verts et des alignements d'arbres le long des voies composant le quartier.* *Maintien des clôtures béton* *Les clôtures sont de faible hauteur et elles s'intègrent à celles présentes dans la rue tant en terme de hauteur que de nature et teinte des matériaux.*	

Aubergenville

Fiche de protection	**Le lotissement Zehrfuss** : situé à l'arrière de la cité jardin d'Elisabethville : avenue Albert 1er, avenue du Maréchal Foch et boulevard Louis Renault
Ensemble Cohérent Urbain	78029_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *petits immeubles situés en recul de la voie et en retrait des limites séparatives*	
	Gabarit : *R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi teinte blanche*
	Traitement de la toiture	Forme : *toiture terrasse*
		Matériaux : maçonnerie
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *vaste espace paysager entourant les constructions sans clôture intérieure*	
	Clôtures : *clôture très aérée constituée de deux lisses blanches sur les contours du lotissement*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier végétalisé constitué de constructions sur pilotis, dont l'architecture de Bernard Zehrfuss, concepteur de l'usine Renault, est un symbole de l'essor de l'entreprise automobile.

Aubergenville	78029_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Décors : *préservation des caractéristiques architecturales et notamment des pilotis et des balcons*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *il est impératif de veiller à conserver les grands espaces paysagers entourant les constructions*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

AUFFREVILLE-BRASSEUIL

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHATEAU (RUE DU)	2	197	78031_PAT_001
MONTEE DE LA CHAPELLE		198	78031_PAT_004
VAUCOULEURS (RUE DE LA)	12	199	78031_PAT_003

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VAUCOULEURS (RUE DE LA)		200	78031_PAT_008
VAUCOULEURS (RUE DE LA)		201	78031_PAT_005

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHATEAU (RUE DU)	6	202	78031_PAT_006
FERMES (RUE DES)	7	203	78031_PAT_009
HOUDAN (ROUTE DE)	1	204	78031_PAT_002

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_001

Nom : Moulin d'Auffreville





Typologie : Moulin

2 RUE DU CHATEAU

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Attenant au château, ce "moulin à eaux" est mentionné dans l'acte de foi et hommage que Jacques du Vaudavid, écuyer, seigneur d'Auffreville rend le 3 avril 1552 au seigneur de la Forest-de-Civry. Il est encore connu comme le moulin Saussier, du nom de plusieurs générations de meunier qui l'ont exploité.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_004

Nom : Chapelle Saint-Barthélémy.





Typologie : Patrimoine urbain et rural

MONTEE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	En 1676, par une bulle particulière, le pape Clément X avait accordé des indulgences à la très ancienne chapelle Saint-Barthélémy, établie dans la cour du château et déjà rebâtie en 1613. En 1719, l'évêque de Chartres autorise Nicolas de Hallot, seigneur d'Auffreville et haut-justicier de Mantes-la-Ville, à reconstruire le sanctuaire. La chapelle actuelle de village est érigée en 1811.		
Période de construction	*1811*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Niche avec statuette*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_003

Nom : Moulin de Brasseuil





Typologie : Bâtiment agricole

12 RUE DE LA VAUCOULEURS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Brasseuil appartient sous l'Ancien Régime à la seigneurie de Binanville. Il est fait mention dans un acte de 1522 des "Ecluses du Moulin de Brasseuil", tenant d'un bout le "Marue de Mantes l'Eau". L'ancien moulin hydraulique de Brasseuil a depuis été modernisé. De la quarantaine de moulins à eau qui tournaient jadis sur la Vaucouleurs et la Flexanville, il est le seul qui fonctionne encore. Seuls deux établissements sont encore en activité dans le

Période de construction	*XVIe siècle ?*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Néant*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_008

Nom : Pont de la révolution





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA VAUCOULEURS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_005

Nom : Pont de Brasseuil





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA VAUCOULEURS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Pont de Brasseuil, construit en 1830 sur la Vaucouleurs par l'architecte mantais Vivenel(1748-1839). Elève d'Antoine, ce pont prend le nom de Pont de la Révolution en référence à celle qui amène, en juillet de la même année, Louis-Philippe d'Orléans au pouvoir.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Espaces verts et passage de la Vaucouleurs*

Auffreville-Brasseuil

Ensemble bâti

78031_PAT_006

Nom : Château





Typologie : Château

6 RUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	En 1552, Jacques du Vaudavid, seigneur d'Auffreville, fait hommage de son fief qui consiste en une maison, colombier, étables, cour et lieu clos d'anciens fossés, avec un moulin à eau. Le petit château actuel, reconstruit sur les ruines de l'ancien, a conservé quatre petites tourelles d'angle.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Trois autres bâtiments sont présents sur la parcelle. Le château est de forme carrée. Tours, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Auffreville-Brasseuil

Ensemble bâti

78031_PAT_009

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

7 RUE DES FERMES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Auffreville-Brasseuil

Ensemble bâti

78031_PAT_002

Nom : Moulin des Bourgognes





Typologie : Moulin

1 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	En 1651, Robert de Hallot, co-seigneur d'Auffreville, obtient des lettres du Roi l'autorisant à faire construire le moulin des Bourgognes sur un terrain ayant appartenu aux chanoines de Mantes. En 1789, Auffreville compte 2 moulins des Bourgognes, disposant chacun de deux paires de meules. une turbine fournit désormais de l'électricité pour le domaine qui abrite une écurie de propriétaire avec manège et club-house.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Volets battants bois, angles granit, colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

AULNAY-SUR-MAULDRE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (PLACE DE L')		209	78033_PAT_005
GRANDE RUE	16	210	78033_PAT_006
GRANDE RUE	17	211	78033_PAT_010
GRANDE RUE	24	212	78033_PAT_012
NATIONALE (ROUTE)	12	213	78033_PAT_011

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CIMETIERE (ROUTE DU)		214	78033_PAT_008
CIMETIERE (ROUTE DU)		215	78033_PAT_007
MEULAN (CHEMIN DE)		216	78033_PAT_015
VAL (RUE DU)	4	217	78033_PAT_003
VAL (RUE DU)	8	218	78033_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FALAISE (RUE DE LA)	2_16	219	78033_PAT_009
VAL (RUE DU)	3	220	78033_PAT_016

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_005

Nom : Eglise Saint Etienne





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	En ruine en 1621 et reconstruite en 1856, sous le vocable de Saint-Étienne. Les vases sacrés sont volés en 1791. La cloche du sanctuaire comporte l'inscription « J'ai été fondue pour l'église d'Aulnay-sur-Mauldre et bénite le 6 septembre 1855. Mon parrain, M. Léon CHEM de Maule Plinval et Mlle Hélène M.J. Chapelle de Jumilhac, ma marraine, m'ont nommée Marie Emmanuelle, M. Tapin, curé, M. Barge, instituteur, M. Croiset, maire. Fondue par Hildebrand, fondeur à Paris 1853»

Période de construction	*1258* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Cloche du sanctuaire, Fonts baptismaux* *fonds baptismaux à protéger dans église + chemin de croix (rénovation 2000)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_006

Nom : Mairie





Typologie : Maison de bourg

16 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Transformée en école puis en mairie avec adjonction arrière. Elle est achetée par la commune en 1982.Les architectes ont joué avec les briques polychromes dans le style caractéristique des maisons de maître du XIXème siècle.

Période de construction	*1873* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise + extension toiture plate à l'arrière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_010

Nom : Ancienne Poste





Typologie : Maison de bourg

17 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Poste transformée en habitation. La poste d'Aulnay est mise en service le 16 septembre 1907. Elle révèle de la part de son constructeur un grand souci du détail ; les volets comportent ainsi un dessin ajouré en forme de poteau télégraphique.

Période de construction	*1907* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Volet en forme de poteau télégraphique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_012

Nom : Ancienne Mairie





Typologie : Maison de bourg

24 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Fronton*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_011

Nom : Maison Garde Barrière





Typologie : Pavillon

12 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Adjonction arrière. Une ligne de chemin de fer traverse le territoire d'Aulnay du nord au sud. Dès 1847, un service de correspondances effectué par des omnibus à cheval relie Aulnay à Épône, d'où il est possible de rejoindre la ligne Paris - Rouen.

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Borne téléphonique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_008

Nom : Monument aux Morts





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DU CIMETIERE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Érigé dans le cimetière, le monument aux morts est surmonté d'un coq, considéré ici comme le symbole des valeurs républicaines françaises. Il est dédié aux Aulnaysiens morts au cours des deux guerres mondiales.

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_007

Nom : Chapelle funéraire





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DU CIMETIERE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Chapelle de la famille Larnaudien 1867, Émile Larnaude modernise l'usine à papier installée dans un ancien moulin sur la Mauldre. Son fils Jacques(1856-1935) occupe les fonctions de maire d'Aulnay pendant 26 ans avant de devenir conseiller général. Il fonde par ailleurs en 1922 la Société de secours mutuel de Maule et compte parmi les fondateurs de la Caisse d'allocations familiales de l'industrie du papier dans la région parisienne.

Période de construction	*vers 1880* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_015

Nom : Croix Celte





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE MEULAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Aulnay-sur-Mauldre


Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_003

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

4 RUE DU VAL





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce lavoir est situé sur une colline, dans le quartier du Val-d'Aulnay, jadis prolongé par le hameau de Culfroid

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_004

Nom : Pompe

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

8 RUE DU VAL





Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette pompe est actionnée au moyen d'un lourd balancier en fonte. Jusqu'à l'arrivée de l'eau courante, de nombreuses pompes sont ainsi installées dans les villages afin de donner à chacun l'accès à l'eau potable.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Aulnay-sur-Mauldre

Ensemble bâti

78033_PAT_009

Nom : Maisons ouvrières





Typologie : Ensemble bâti

2_16 RUE DE LA FALAISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cet édifice compte parmi les maisons bâties à la demande de M. Larnaude, patron de la papeterie, qui désire y loger ses ouvriers.		
Période de construction	*1902* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle brique, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Ensemble bâti

78033_PAT_016

Nom : Maisons Ouvrieres





Typologie : Ensemble bâti

3 RUE DU VAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BOINVILLE-EN-MANTOIS

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MANTES (ROUTE DE)		225	78070_PAT_005

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
RURAL (CHEMIN)		226	78070_PAT_007
RURAL D'ARNOUVILLE (CHEMIN)		227	78070_PAT_008

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (RUE DE L')	2	228	78070_PAT_009

Boinville-en-Mantois

Edifice patrimoine urbain et rural

78070_PAT_005

Nom : Grange





Typologie : Bâtiment agricole

ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Boinville-en-Mantois

Edifice patrimoine urbain et rural

78070_PAT_007

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Boinville-en-Mantois

Edifice patrimoine urbain et rural

78070_PAT_008

Nom : Le "bon Puit"





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL D'ARNOUVILLE-LES-MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Boinville-en-Mantois

Ensemble bâti

78070_PAT_009

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BOUAFLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT MALO (RUE DU)	3	235	78090_PAT_175
BOUT MALO (RUE DU)	5	236	78090_PAT_224
CAVERNAUX (RUE DES)	2	237	78090_PAT_114
CAVERNAUX (RUE DES)	8	238	78090_PAT_258
CHAPET (RUE DE)	6	239	78090_PAT_235
CHARNELLES (RUE DES)	190	240	78090_PAT_295
EGLISE (RUE DE L')	7	241	78090_PAT_244
EGLISE (RUE DE L')	9	242	78090_PAT_273
EGLISE (RUE DE L')	10	243	78090_PAT_019
EGLISE (RUE DE L')	11	244	78090_PAT_028
EGLISE (RUE DE L')	18	245	78090_PAT_095
EGLISE (RUE DE L')		246	78090_PAT_286
ERAMBERT (PLACE)	1	247	78090_PAT_284
FRICHET (RUE)	15	248	78090_PAT_074
FRICHET (RUE)	36	249	78090_PAT_194
LAGUILLERMIE (RUE)	3	250	78090_PAT_176
LAGUILLERMIE (RUE)	5	251	78090_PAT_217
LAGUILLERMIE (RUE)	7	252	78090_PAT_251
LAGUILLERMIE (RUE)	8	253	78090_PAT_256
LAGUILLERMIE (RUE)	25	254	78090_PAT_147
LAGUILLERMIE (RUE)	27	255	78090_PAT_156
LAGUILLERMIE (RUE)	29	256	78090_PAT_162
MUREAUX (ROUTE DES)	4	257	78090_PAT_200
PRESSOIRS (RUE DES)	5-7	258	78090_PAT_247
PRESSOIRS (RUE DES)	13	259	78090_PAT_049
PRIEURE (RUE DU)	1	260	78090_PAT_003
PRIEURE (RUE DU)	3	261	78090_PAT_292
PRIEURE (RUE DU)	5	262	78090_PAT_216
SAINT-MARTIN (RUE)	5	263	78090_PAT_227
SAINT-MARTIN (RUE)	8	264	78090_PAT_264
SAINT-MARTIN (RUE)	12	265	78090_PAT_044
TREZOT (RUE)	7	266	78090_PAT_252

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VALLEE (RUE DE LA)	110	267	78090_PAT_036
VALLEE (RUE DE LA)	157	268	78090_PAT_061
VALLEE (RUE DE LA)	176	269	78090_PAT_094
VALLEE (RUE DE LA)	301	270	78090_PAT_182
VALLEE (RUE DE LA)	317	271	78090_PAT_187
VALLEE (RUE DE LA)	331	272	78090_PAT_190
VIERGE (RUE DE LA)	1	273	78090_PAT_008

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
NEUVE (RUE)		274	78090_PAT_290

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT MALO (RUE DU)	2	275	78090_PAT_118
CAVERNAUX (RUE DES)	5	276	78090_PAT_221
GRANDES FONTAINES (RUE DES)	21	277	78090_PAT_297
PERNOTTE (RUE)	1	278	78090_PAT_014
PERNOTTE (RUE)	8	279	78090_PAT_263
PRESSOIRS (RUE DES)	8	280	78090_PAT_259
PRESSOIRS (RUE DES)	21	281	78090_PAT_130
PRIEURE (RUE DU)	9	282	78090_PAT_271
SAINT-GERMAIN (RUE DE)	188	283	78090_PAT_102
SAINT-GERMAIN (RUE DE)	209	284	78090_PAT_127
SAULNIER (RUE)	13	285	78090_PAT_054
VALLEE (RUE DE LA)	26	286	78090_PAT_152
VALLEE (RUE DE LA)	68	287	78090_PAT_242
VALLEE (RUE DE LA)	85	288	78090_PAT_268
VALLEE (RUE DE LA)	281	289	78090_PAT_161
VALLEE (RUE DE LA)	495	290	78090_PAT_214
VALLEE (RUE DE LA)	507	291	78090_PAT_229

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
CENTRE ANCIEN : RUE FRICHET ET RUE SAINT-MARTIN, RUE MAURICE BERTEAUX ET RUE DE L'EGLISE	293	78090_ECP_001
RUE DE CHAPET ET RUE DE LA VALLEE	295	78090_ECP_002

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_175

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

3 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Marquise, Soubassement pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_224

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot, fresque, ancre, lanterne d'applique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_114

Nom : Maison d'artisan





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement baies, chainages d'angle, soubassement, appui fenêtre brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_258

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Mur en pierre, portail en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_235

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE DE CHAPET

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*gardes-corps ferronnerie, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_295

Nom : Maison médicale





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

190 RUE DES CHARNELLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_244

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_273

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, garde corps, brique polychrome, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_019

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

10 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, avancée façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_028

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

11 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Boiserie, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_095

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

18 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement, volets bois, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_286

Nom : Eglise





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette église succède à une chapelle faisant partie des bâtiments du prieuré. Le clocher, qui s'est écroulé à la fin du du XVIIe, est reconstruit en 1704. De l'église primitive, remaniée, ne restent que des traces dans la muraille occidentale, ainsi qu'une galerie voûtée, ancienne crypte ou communication souterraine avec le prieuré. La cloche comporte une inscription.

Période de construction	*Non renseigné* *XIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*clocher ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_284

Nom : Mairie Ancienne Poste





Typologie : Maison de bourg

1 PLACE ERAMBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux. La place de la mairie a été réaménagée en 2010 par Pasodoble architectes paysagistes		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_074

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

15 RUE FRICHET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Cheminée, lucarne, hublot, modénature, garde corps, croupe toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_194

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

36 RUE FRICHET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Porte grange, poutre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_176

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage d'angle en pierre, garde corps, marquise, corniche, encadrement fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_217

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ancre, hublot*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_251

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

7 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps, hublot, volets bois, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_256

Nom : Cellier





Typologie : Maison de bourg

8 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Porte grange, soubassement pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_147

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

25 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*porte charretière, volets bois, encadrement fenêtre, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_156

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

27 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*soubassement, porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_162

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

29 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement, chaînage angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_200

Nom : Ancienne gare





Typologie : Pavillon

4 ROUTE DES MUREAUX

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les trains de cette ligne secondaire étaient appelés des tramways. Ils étaient construits pour circuler sur des routes nationales ou départementales, afin d'éviter des ouvrages d'art et des expropriations de terrains. Ces tramways à vapeur complétaient le réseau national. Cette ligne était principalement utilisée pour transporter vers Paris les productions agricoles du territoire.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage angle, bandeau et encadrement fenêtres brique.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_247

Nom : Villa





Typologie : Villa

5_7 RUE DES PRESSOIRS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors linteau brique,avancée façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_049


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 RUE DES PRESSOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Ancre, garde corps, porte de grange, poutre, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_003


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon, clôture en fer forgé.* *Bâti en bordure du parc arboré du prieuré*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_292

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

3 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_216

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_227

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement, porte cave*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_264

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

8 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*ancre, soubassement, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_044

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_252

Nom : Bâtiment agricole





Typologie : Bâtiment agricole

7 RUE TREZOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*gabarit du bâti*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_036

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

110 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_061

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

157 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, garde-corps fenêtres, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_094

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

176 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ancres, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_182

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

301 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_187

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

317 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_190

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

331 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarnes, encadrements fenêtres, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_008

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA VIERGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Terrasse-Balustrade avec candélabre, corniche à conserver, bandeaux autour des fenêtres, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_290

Nom : Cimetière





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE NEUVE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alors que le village n'a jamais été très peuplé, son cimetière compte un grand nombre de chapelles privées, ce qui témoigne de l'aisance que procurait autrefois aux maraîchers la vente aux halles parisiennes de produits de la terre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_118

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_221

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

5 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_297

Nom : La ferme rouge





Typologie : Corps de ferme

21 RUE DES GRANDES FONTAINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_014

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

1 RUE PERNOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_263

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

8 RUE PERNOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_259

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

8 RUE DES PRESSOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_130


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

21 RUE DES PRESSOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_271


Nom : Prieuré

Typologie : Ensemble bâti

9 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle


Ensemble bâti


78090_PAT_102

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

188 RUE DE SAINT-GERMAIN





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_127

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

209 RUE DE SAINT-GERMAIN





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_054

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

13 RUE SAULNIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_152

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

26 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_242


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

68 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_268


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

85 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_161


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

281 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_214

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

495 RUE DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_229

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

507 RUE DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Fiche de protection	Centre ancien : rue Frichet et rue Saint-Martin, rue Maurice Berteaux et rue de l'Eglise
Ensemble Cohérent Patrimonial	78090_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Maisons implantées à l'alignement de la voie et en continu des limites séparatives ou sur une limite*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de cours à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *absence*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de cet ensemble urbain dont les façades constituées de pierre sont dominantes et contribuent au caractère rural du centre ancien.



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité paysagère & écologique	*Lorsque la construction n'est pas à l'alignement de la voie, l'alignement est reconstitué par un mur plein*


Bouafle

Fiche de protection	Rue de Chapet et rue de la Vallée
Ensemble Cohérent Patrimonial	78090_ECP_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées à l'alignement de la voie, sur une limite séparative et sur un parcellaire assez grand*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de cours à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *absence*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de cet ensemble urbain dont les façades constituées de pierre sont dominantes et nécessitent parfois une réhabilitation. Cet ensemble constitue une continuité du centre bourg.

Bouafle	78090_ECP_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité paysagère & écologique	*Lorsque la construction n'est pas à l'alignement de la voie, l'alignement est reconstitué par un mur plein*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BREUIL-BOIS-ROBERT

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
LIBERATION (RUE DE LA)	10	301	78104_PAT_004
LIBERATION (RUE DE LA)		302	78104_PAT_002
LIBERATION (RUE DE LA)		303	78104_PAT_001

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FONTAINES (CHEMIN DES)		304	78104_PAT_010
FONTAINES (LES)		305	78104_PAT_009
RURAL (CHEMIN)		306	78104_PAT_011

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BROSSE (RUE DE LA)	41	307	78104_PAT_008
LIBERATION (RUE DE LA)	6	308	78104_PAT_003
MANTES (ROUTE DE)	14	309	78104_PAT_005
MANTES (ROUTE DE)	30	310	78104_PAT_006
MONTAUBAN (RUE DE)	1_3_8_10	311	78104_PAT_007

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_004

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtre en pierre + chéneaux + garde corps fer forgé + bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_002

Nom : Mairie - Ecole





Typologie : Maison de notable

DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Typique de l'époque

Période de construction	*fin du XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne + encadrement baie en brique + oculus + bandeau brique + chaînage an angle brique + épis faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_001

Nom : Eglise Saint Gilles





Typologie : Patrimoine urbain et rural

DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Eglise Saint-Gilles. Elle fut construite en pierre meulière dans les années 1890 sur l'emplacement de l'ancienne église démolie en 1888.

Période de construction	*vers 1890* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*clocher*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_010

Nom : Source





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES FONTAINES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Deux sources dans le secteur dit des fontaines coulent toujours. Les ensembles maçonnés font partie du patrimoine paysager de la commune mais sont actuellement très dégradés. Ces ensembles présentent un intérêt historique.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*


Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_009

Nom : Le Bélier





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

LES FONTAINES

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	A la fin du XIXème siècle, Breuil-Bois-Robert est alimenté en eau potable par un système dit de bélier qui remonte l'eau du bas du village vers un réservoir situé en haut. Il ne reste aujourd'hui que des ruines qui présentent un intérêt historique.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_011

Nom : Source





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_008

Nom : Bâtiments Agricoles





Typologie : Corps de ferme

41 RUE DE LA BROSSE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_003

Nom : Ancien corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

6 RUE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_005

Nom : Ancien corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DE MANTES

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche et oeil de boeuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_006

Nom : Ancien corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

30 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Auvent de clôture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_007

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

1_3_8_10 RUE DE MONTAUBAN

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BRUEIL-EN-VEXIN

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARTE (RUE DE LA)	4	317	78113_PAT_008
EGLISE (PLACE DE L')	1	318	78113_PAT_034
EGLISE (RUE DE L')	1	319	78113_PAT_011
EGLISE (RUE DE L')	2	320	78113_PAT_007
EGLISE (RUE DE L')	5	321	78113_PAT_023
EGLISE (PLACE DE L')	5	322	78113_PAT_012
EGLISE (RUE DE L')	16	323	78113_PAT_009
EGLISE (PLACE DE L')		324	78113_PAT_003
MOULIN (RUE DU)	7	325	78113_PAT_005
POSTE (RUE DE LA)	1	326	78113_PAT_004
VEXIN (RUE DU)	31	327	78113_PAT_030
VEXIN (RUE DU)	35	328	78113_PAT_033
VEXIN (RUE DU)	37	329	78113_PAT_032
VEXIN (RUE DU)	40	330	78113_PAT_031
VEXIN (RUE DU)	41	331	78113_PAT_010
VEXIN (ROUTE DU)	54	332	78113_PAT_022

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CAVE AUX FEES (CHEMIN DE LA)		333	78113_PAT_042
GARGENVILLE (RUE DE)		334	78113_PAT_038
GARGENVILLE (RUE DE)		335	78113_PAT_036
GUITRANCOURT (ROUTE DE)		336	78113_PAT_045
MOULIN (RUE DU)	1	337	78113_PAT_019
MOULIN (RUE DU)		338	78113_PAT_020
OINVILLE (RUE D')	11	339	78113_PAT_021
PONT MADAME (RUE DU)		340	78113_PAT_037
PONT MADAME (RUE DU)		341	78113_PAT_017
SAINT-JEAN (RUELLE)		342	78113_PAT_018
VEXIN (RUE DU)	36	343	78113_PAT_041

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARTE (RUE DE LA)	2	345	78113_PAT_006
CHARTE (RUE DE LA)	3	346	78113_PAT_002
GARGENVILLE (ROUTE DE)	1	347	78113_PAT_015
MALMAISON (LA)		348	78113_PAT_046
MOULIN (RUE DU)	3	349	78113_PAT_029
MOULIN (RUE DU)	9	350	78113_PAT_035
SAILLY RD 913 (ROUTE DE)		351	78113_PAT_040
SAINT LAURENT		352	78113_PAT_014
VEXIN (RUE DU)	1	353	78113_PAT_039
VEXIN (RUE DU)	14	354	78113_PAT_013
VEXIN (RUE DU)	38	355	78113_PAT_028
VEXIN (RUE DU)	49	356	78113_PAT_001
VEXIN (RUE DU)	49	357	78113_PAT_043

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_008

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA CHARTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Un pavillon de gardien, le long de la rue de la Chartre, complète l'ensemble.Un mur d'enceinte ferme la propriété. La grille est encadrée de deux piliers octogonaux. On note la présence d'une porte piétonne.

Période de construction	*in XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*débords de toit, garde corps ferronerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_034

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison fut habitée par Mady Mesplé (1931-...), célèbre chanteuse lyrique. A la mort de son mari et de sa fille, elle quitta Brueil-en-Vexin pour ne plus jamais y revenir.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Faux pans de bois, bandeau,équerres en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_011

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Autrefois, cette demeure regroupait à la fois la fonction agricole et la fonction d'habitat.

Période de construction	*XIXe siècle.*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*marquise, porte cochère, gerbière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_007

Nom : La Remusade





Typologie : Maison de notable

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, balcon maçonné,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_023

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

5 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Inconnue*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_012

Nom : MAISON RURALE





Typologie : Maison rurale

5 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Inconnue*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Anciennes gerbières en façade, ancienne gerbière transformée en fenêtre sur le pignon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_009

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

16 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_003

Nom : Eglise Saint-Denis





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une église primitive fut bâtie en 862. Elle fut remplacée au XIIème siècle, par un nouvel édifice dédié à Saint-Denis, église en pierre et meulière de style roman. Reconstruite au début du XXème siècle après destruction presque complète de la nef, du portail et d'un porche roman unique en Vexin français. Seul le clocher, couronné d'une flèche en pierre à huit pans supportée par un étage octogonal, date de l'église p		
Période de construction	*XIIe siècle ou XIIIe siècle et XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*clocher construit au XIIe siècle. Corniche à modillons cubiques, s'élève une flèche de pierre de forme octogonale.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_005

Nom : Ancienne « Hôtellerie de Brueil-en-Vexin, Le fief du Perché»





Typologie : Maison de notable

7 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce bâtiment abritait jusque dans les années 1970 une hôtellerie qui ne fonctionne plus aujourd'hui.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Le porche est en éventail, petits bois, lucarnes, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_004

Nom : Bureau de Poste





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA POSTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Toit à croupe, ouverture persienne. Les linteaux et les bandeaux sont en brique. Une inscription d'origine surplombe une fenêtre en plein cintre sur le pan coupé : « Postes et télégraphes, Brueil en Vexin »*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_030

Nom : Ancienne grange





Typologie : Bâtiment agricole

31 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_033

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

35 RUE DU VEXIN

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Grille d'entrée. Mur de clôture en moellon enduit avec chaperon en tuiles mécaniques. Face à l'entrée de la maison, porte piétonne et grille sur mur bahut		
Période de construction	*Inconnue*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeaux, corniche moulurée, marquise,petite gerbière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_032

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

37 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Un second bâtiment, à l'arrière, fait également partie de la propriété.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Bandeau, chaînage d'angle, lucarnes, persiennes métalliques.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_031

Nom : Ancien Café-Tabac





Typologie : Maison de bourg

40 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	fin XIXème siècle - XXème siècle : restauration totale : l'ancienne échoppe a disparu aux profits de l'habitat

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_010

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

41 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1930*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faîtage, lucarne, linteaux métalliques décorés, encadrement des baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_022

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

54 ROUTE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	De part et d'autre, 2 petites ailes d'un niveau surmontées d'une terrasse. Grille sur mur bahut

Période de construction	*Inconnue*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, bandeau, encadrement des ouvertures, marquise au-dessus de la porte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_042

Nom : La Cavé aux Fées





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA CAVE AUX FEES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Ce caveau collectif bâti au troisème millénaire avant JC accueille plus de 150 sépultures. Découvert au milieu du XVII ème siècle, il est fouillé à fin du XIXème siècle. Des corps et des objets y ont été retrouvés. Par la suite, abandonné il servit de décharge pendant la seconde guerre mondiale. En 1957 un nettoyage permit d'extraire des munitions abandonnées dont 27 obus. Le mégalithe est resté une vingtaine d'années à l'abandon avant dêtre restauré, il appartient désormais à la commune.

Période de construction	*néolithique récent*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*L'allée couverte est constituée de dalles de grès, mesure 14 mètres de long, 2 mètres de large et 2,25 mètres de haut. Sur les dalles de grès appelées orthostates on distingue le dessin d'une hâche, d'une pointe de lance et un motif quadrangulaire*

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_038

Nom : La Fontaine Saint-Gaucher





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GARGENVILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_036

Nom : Maison de Cantonnier

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GARGENVILLE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_045

Nom : Stèle Saint-Laurent

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE GUITRANCOURT





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_019

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DU MOULIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Il est en contrebas de la rue mais accessible par un escalier. Il ne reste que les vestiges d'un lavoir ouvert : quelques restes de carreaux à laver et la partie basse du mur porteur. Malgré l'état du lavoir, le lieu a fait l'objet d'une belle valorisation (arrangement floral, lampadaire…).

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_020

Nom : Le Ponceau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU MOULIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le ponceau permet de traverser le ru de la Montcient en menant à l'entrée des communs du château Maret. Bâti de pierre, il se compose d'une arche unique cintrée. Deux chasse-roues sont également présents sur les côtés.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_021

Nom : Lavoir de la Chartre

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE D' OINVILLE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce lavoir, qui comporte deux bassins de taille différente, n'est pas un lavoir en bord de rivière comme dans le bourg. Il a fait l'objet d'une rénovation récente avec emploi de béton dans les rebords des bassins au lieu de la pierre, ajout d'une gouttière parasitant l'esthétique de la charpente et l'installation de barrières de sécurité,

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_037

Nom : Fontaine Maheux

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT MADAME





Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_017

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT MADAME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce lavoir est constitué d'un mur en pierre, deux murs en bois et briques rouges sur le côté et d'un toit en demi-pentes en tuiles plates. Il a fait l'objet d'une restauration récente.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_018

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUELLE SAINT-JEAN

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce lavoir a été restaurée en 2008.Non entretenu pendant de longues années, il montre des signes importants de fragilité. Sans doute à l'emplacement d'un ancien gué ou d'un abreuvoir, il est fermé sur trois côtés, accessible par une petite porte de bois. Des carreaux à laver sont présents le long de la rivière de la Montcient. Le site présente un intérêt d'autant plus grand que les vestiges de nombreux autres lavoirs privés y sont visibles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_041

Nom : Transformateur (pilier électrique)





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

36 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_006

Nom : Grand Moulin





Typologie : Corps de ferme

2 RUE DE LA CHARTE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*epis de faitage, lucarne meulière,ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_002

Nom : Château Maret





Typologie : Château

3 RUE DE LA CHARTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	A l'emplacement actuel du château existait autrefois une maison forte, avec de grosses et de petites tours, entourée de fossés. On y accédait par pont levis. Le château appartint notamment au premier seigneur de Brueil connu, Ernaud de Meulan, avant de passer entre les mains de plusieurs autres seigneurs. En 1856, l'édifice fut acheté par Paul MARET et resta dans sa famille jusqu'en 1980. A cette époque, le château fut revendu pour la modique somme d'un million de francs.

Période de construction	*fin XVIIe siècle, début XVIIIe siècle ; ajout de l'échauguette au XIXe siècle.*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_015

Nom : Château de la Chartre





Typologie : Château

1 ROUTE DE GARGENVILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'établissement de la Seigneurie remonte à l'époque médiévale, mais la date de la venue des premiers seigneurs dans le hameau est méconnue. La famille de Dampont habita la demeure au XVème siècle et XVème siècle. Puis plusieurs propriétaires se succédèrent pour arriver à la famille Faure, qui possède le château depuis plusieurs générations. Le corps central de ce château est flanqué de deux pavillons dissymétriques, celui du nord étant bien moins important.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, fronton, épi de faîtage, encadrement des baies en piere, chaînage d'angle en pierre, horloge, pavillons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_046

Nom : Ferme de la Malmaison





Typologie : Corps de ferme

LA MALMAISON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_029

Nom : Ancienne exploitation





Typologie : Corps de ferme

3 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette ancienne exploitation était une petite ferme de bourg possédant un logis en fond de parcelle. Il n'est pas visible de la rue. L'ensemble comporte également une grange en moellons enduits qui longe la rue. Son pignon est en bois.

Période de construction	*inconnue*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_035

Nom : La Source





Typologie : Maison de notable

9 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*inconnue*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*corniche, bandeaux, pilastres, linteaux moulurés, fenêtres cintrées à six carreaux, persiennes, lucarnes.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_040

Nom : Ferme du Haubert





Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE SAILLY RD 913

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	La ferme du Haubert est située à la sortie du village vers Sailly, en retrait de la route. Elle présente plusieurs éléments du patrimoine intéressants.

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_014

Nom : La ferme de Saint Laurent





Typologie : Corps de ferme

SAINT LAURENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	La ferme Saint-Laurent se trouve sur la crête d'une colline de deux vallées. Fondé au XI^{ème} siècle sous le nom de St-Laurent de Conservin ou St-Laurent-la-Garenne, ce fut jadis un monastère. Ce site stratégique a défendu une des entrées de l'Ile-de-France contre les incursions anglaises. Vers le XVII^{ème}, ce lieu ne fut plus qu'un prieuré, l'ensemble de ses biens furent vendus en 1791. A la fin du XIX^{ème} siècle, son église fut incendiée Des vestiges du prieuré sont encore visibles dans les bâtiments de la ferme St Laurent : colonnettes engagées, chapiteaux romans, murs de la nef. Ils témoignent de l'architecture monastique dans le Vexin.

Période de construction	*XI^{ème} siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : mur, ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*petits bois, fenêtre demi-lune, porche , vestiges (colonnettes, chapi-teaux romans, murs de la nef)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_039

Nom : Moulin de la Chatarde





Typologie : Moulin

1 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_013

Nom : Petit Moulin





Typologie : Moulin

14 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non visible	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_028

Nom : Ancienne exploitation





Typologie : Corps de ferme

38 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Grange à l'angle de la rue de Damply avec gerbières, bâtiment en retour d'équerre du logis avec pignon sur rue. Mur de clôture, porche couvert et porte piétonne

Période de construction	*inconnue*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Fenêtres petit bois, volets persiennes, lanterne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_001

Nom : Ancien logis seigneurial





Typologie : Château

49 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ensemble antérieur au reste du château. Ensemble constitué d'un grand édifice et de petits bâtiments. Il est composé d'une écurie et de granges.

Période de construction	*fin XVIe siècle, début XVIIe siècle ; porte monumentale : XVIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarnes, volets bois, bandeaux, porche monumentl en pierre de taille, fronton orné d'un décor, porte cintrée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_043

Nom : Château de Brueil





Typologie : Château

49 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Autrefois, le château de Brueil était nommé le « Petit château ». Il appartint à de nombreuses familles, dont notamment celle de Jean de Vion. Celui-ci, en 1656, fit construire une chapelle attenant au chœur de l'église de Brueil ainsi qu'une chapelle particulière l'année suivante, au-dessus du porche de sa maison. Elle est encore présente aujourd'hui.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BUCHELAY

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANATOLE FRANCE (RUE)	11	363	78118_PAT_003
COLONEL FABIEN (RUE)	17	364	78118_PAT_006
GABRIEL PERI (RUE)	1	365	78118_PAT_001
JEAN JAURES (RUE)	16	366	78118_PAT_010
JULES TROLLIARD (PLACE)		367	78118_PAT_002
PIERRE ET MARIE CURIE (RUE)	12	368	78118_PAT_008
PIERRE ET MARIE CURIE (RUE)	15	369	78118_PAT_009
ROGER SALENGRO (RUE)	13	370	78118_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
JEAN JAURES (RUE)	5	371	78118_PAT_007

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_003

Nom : Maison





Typologie : Maison rurale

11 ANATOLE FRANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*auvent de clôture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_006

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

17 COLONEL FABIEN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_001

Nom : Mairie





Typologie : Maison de bourg

1 GABRIEL PERI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Horloge, croupe, décor brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_010

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

16 JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_002

Nom : Eglise Saint Sébastien





Typologie : Patrimoine urbain et rural

JULES TROLLIARD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'église Saint-Sébastien est bâtie au XVème puis est reconstruite totalement en 1846. La nef est alors dirigée vers le sud, et non plus à l'est. En 1475, les habitants ont l'autorisation de bâtir leur propre église et ainsi ne plus dépendre de la paroisse

Période de construction	*XVème XIXème XXème Néo-gothique*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Clocher(s), Vitraux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_008

Nom : Villa





Typologie : Villa

12 PIERRE ET MARIE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux céramique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_009

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

15 PIERRE ET MARIE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement, chaînage angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_004

Nom : Maison





Typologie : Villa

13 ROGER SALENGRO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement baies en brique, colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Ensemble bâti

78118_PAT_007

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

5 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CARRIERES-SOUS-POISSY

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRESY (ROUTE D')	131	377	78123_PAT_012
CARNOT (RUE)	56	378	78123_PAT_015
CARNOT (RUE)	203	379	78123_PAT_004
ECLUSES (RUE DES)	278	380	78123_PAT_005
ECLUSES (RUE DES)	633	381	78123_PAT_022
ECOLES (RUE DES)	129	382	78123_PAT_019
ECOLES (RUE DES)	152	383	78123_PAT_006
ERNEST JOLLY (AVENUE)	14	384	78123_PAT_023
GRANDE RUE	270	385	78123_PAT_008
GRANDE RUE	557	386	78123_PAT_009
GRANDE RUE		387	78123_PAT_007
REINE BLANCHE (RUE DE LA)	49	388	78123_PAT_024
REINE BLANCHE (RUE DE LA)	589	389	78123_PAT_013
W.K. VANDERBILT (AVENUE)		390	78123_PAT_003

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CIMETIERE (CHEMIN DU)		391	78123_PAT_018
ECLUSES (RUE DES)		392	78123_PAT_011
GRANDES TERRES (CHEMIN DES)		393	78123_PAT_016
SAINT-BLAISE (PLACE)		394	78123_PAT_014

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRESY (ROUTE D')	68	395	78123_PAT_001

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection Patrimoniale par commune

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /
Fiches de Protection Patrimoniale par commune

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_004

Nom : Maison du Guet





Typologie : Maison de bourg

203 RUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cintrée cochère en bois, cadran en pierre, échauguette en encorbellement, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_005

Nom : Café - Restaurant





Typologie : Villa

278 RUE DES ECLUSES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombages, gardes corps, marquise, décors céramique,Oriel*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_022

Nom : Maison des Éclusiers





Typologie : Maison de notable

633 RUE DES ECLUSES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_019

Nom : Ecole Pasteur





Typologie : Maison de notable

129 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1935* *début XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne engagée avec horloge, modenature brique, garde corps, RDC Porche pilier brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_006

Nom : Ecole





Typologie : Maison de bourg

152 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Volets bois, Corniche, Bandeaux et linteaux en briques, Modénature, Baie arrondie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_023

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

14 AVENUE ERNEST JOLLY

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_008

Nom : Mairie - Ecole





Typologie : Maison de bourg

270 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Mairie et groupe scolaire de 4 classes et maternelle construits de 1934 à 1936 par les architectes P. Maréchal et A. Lambert. L' entrepreneur est Maurice Lefèvre.

Période de construction	*1934 - 1936* *2nd quart du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi faîtage, modénature, escalier en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_009

Nom : Manoir dit La Grande Maison





Typologie : Maison de bourg

557 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1651* *XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère, petit bois dans les fenêtres, volets en bois, corniche, volet persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_007

Nom : Eglise Paroissiale Saint Joseph





Typologie : Patrimoine urbain et rural

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La paroisse est détachée de Triel au XVème siècle. L' église est construite de 1659 à 1671 par le maçon Pierre Olliveau. Un plafond est ajouté vers 1765 qui cache le lambris de couvrement. La tribune daterait de la même époque. Le cimetière est déplacé vers 1830. Le porche est refait en 1911 lors de l' élargissement de la route

Période de construction	*3e quart XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chêneaux d'angles en pierre, vitraux avec fenêtres arrondies, horloge, Clocher*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_024

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

49 RUE DE LA REINE BLANCHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_013

Nom : Bibliotheque Octave Mirbeau





Typologie : Maison de notable

589 RUE DE LA REINE BLANCHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa fin XIXème siècle transformée en équipement public

Période de construction	*1880* *fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Marquise, chaîne d'angle, escalier central*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_003

Nom : Demeure dite Château des Gresillons





Typologie : Maison de notable

AVENUE W.K. VANDERBILT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Demeure, haras de dressage et d' entraînement construit pour William Kissens Vanderbilt peu après 1900. Exploitation de sable vers 1935

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, pierre et brique, ferronnerie, chaînage d'angle en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Carrières-sous-Poissy


Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_018

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DU CIMETIERE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_011

Nom : Ecluse

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES ECLUSES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XIXème 4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_016

Nom : stèle des frères Tissier





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES GRANDES TERRES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*


Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_014

Nom : Château d'eau dit Puit Artesien





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PLACE SAINT-BLAISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Bandeau d'étage, Balcon signal*


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Carrières-sous-Poissy

Ensemble bâti

78123_PAT_001

Nom : Château de Champfleury





Typologie : Château

68 ROUTE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*3e quart XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Baie arrondie, Bandeau d'étage, escalier, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Carrières-sous-Poissy	78123_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie **&** **Implantation des constructions**	Rapport à la rue et aux limites : *Les extensions et les nouvelles constructions sont implantées dans l'alignement des maisons existantes donc à l'alignement de la voie. Toutefois, les constructions peuvent être implantées en recul sous réserve de créer une clôture constituée d'un mur sur toute sa hauteur ou partiellement et qu'une des deux constructions latérales ne soit pas à l'alignement.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sur rue sont réalisées en maçonnerie sur toute la hauteur ou constituées d'un mur représentant au maximum la moitié de la hauteur totale et surmonté de grilles*

Andrésy/Carrières-sous-Poissy

Fiche de protection	**Résidence Flore :** rue du Général Leclerc
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_004 // 78123_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Constructions implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Les annexes sont implantées en fond de parcelle.*	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit clair de teinte blanche, lucarnes à double fenêtre*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes type Huguenot à pannes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé de grilles en fer forgé et de haies ou uniquement de haies. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte foncée.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité des constructions ainsi que le caractère paysager.

Andrésy/Carrières-sous-Poissy 78015_ECU_004 // 78123_ECU_001





DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : - *l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* - *la construction d'annexes nouvelles.*
Qualité urbaine & architecturale	*Les volets en bois originels, l'enduit extérieur, les tuiles sont maintenues et leur teinte conservée, les doubles lucarnes sont conservées.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *Les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé soit de grilles en fer forgé doublé de haies ou soit uniquement de haies.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CHANTELOUP-LES-VIGNES

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUE DE L')	27	405	78138_PAT_011
GARE (RUE DE LA)	2	406	78138_PAT_009
GENERAL LECLERC (RUE DU)	10	407	78138_PAT_010
GENERAL LECLERC (RUE DU)	15	408	78138_PAT_001
GENERAL LECLERC (RUE DU)	31	409	78138_PAT_026
GENERAL LECLERC (RUE DU)	46	410	78138_PAT_037
HAUTIL (RUE DE L')	4	411	78138_PAT_035
HAUTIL (RUE DE L')	36	412	78138_PAT_002
HAUTIL (RUE DE L')	41	413	78138_PAT_012
JOSEPH CASTORI (RUE)	4	414	78138_PAT_038
MAIL DU COTEAU	2	415	78138_PAT_039
MAIL DU COTEAU	12	416	78138_PAT_007
MAIS (RUE)	1	417	78138_PAT_016
OUCHES (RUE DES)	8	418	78138_PAT_034
PAULINE SOYER (RUE)	13	419	78138_PAT_003
PLATRIERE (RUE DE LA)	1	420	78138_PAT_030
RESERVOIRS (RUE DES)	27	421	78138_PAT_033
RUE DES COTES BLANCHES (RUE)	24	422	78138_PAT_040
SAINT-ROCH (RUE)	1	423	78138_PAT_028
SAINT-ROCH (PLACE)		424	78138_PAT_015
TRIEL (RUE DE)	10	425	78138_PAT_008

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EDOUARD LEGRAND (RUE)	32	426	78138_PAT_014
SOURCE (RUE DE LA)	12 BIS	427	78138_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHAPITRE (RUE DU)	1	429	78138_PAT_013

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_011

Nom : Maison de vigneron





Typologie : Maison de bourg

27 RUE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Sur le cadastre napoléonien de 1821, il y a 4 propriétés différentes : sans doute trois maisons rurales et une annexe, ce qui semble correspondre aux trois escaliers qui existent encore. Les quatre ont été réunies et agrandies à une date inconnue

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_009

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

2 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en brique + encadrement baies en brique bichromie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_010

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Lucarne + volet bois + chaînage d'angle + encadrement des baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_001

Nom : Villa Cérès





Typologie : Villa

15 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1911*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*balcon + débord toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_026

Nom : Mairie - Ecole





Typologie : Maison de notable

31 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	construction de la mairie-école en 1891-1892 par l'architecte Désiré Geoffroy et l'entrepreneur local Villeneuve

Période de construction	*1892*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*lucarnes en zinc, clocheton, menuiseries, parvis et escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_037

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

46 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtre + bandeau + garde corps en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_035

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne + bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_002

Nom : Villa





Typologie : Villa

36 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche, menuiseries + linteaux en brique + croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_012

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

41 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de notable déclarée en 1869 comme construction nouvelle par Victor Barrois

Période de construction	*1869*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage en pierres, modénatures en pierres, corniche, ferronneries, piliers portail en meulière et brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_038

Nom : Ecole





Typologie : Maison de bourg

4 RUE JOSEPH CASTORI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_039

Nom : Espace Emploi Entreprise





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

2 MAIL DU COTEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_007

Nom : Dojo d'Aïkido traditionnel





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

12 MAIL DU COTEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*années 2000*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+5	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_016

Nom : Grande Mosquée





Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 RUE MAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Coupole*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_034

Nom : Villa





Typologie : Villa

8 RUE DES OUCHES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*colombages, terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_003

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

13 RUE PAULINE SOYER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	En 1818 acquisition par Jean Conrad Raumland ancien marchand joailler demeurant à Paris d'une maison qui appartenait aux héritiers de Denis Deligny qui l'avait achetée en 1775 à Denis Villeneuve, vigneron, devient sa maison de campagne. En 1819 il achète la maison voisine à Marie Louise Letivot veuve d'un vigneron. En 1820, troisième acquisition d'une petite maison.1845 la propriété est vendue à Nicolas Gontier puis 1862 à Nicolas Hubert Roux, architecte, marié à Pauline Soyer.

Période de construction	*XVIIIème siècle ? 3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_030

Nom : Maison de vigneron





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA PLATRIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_033

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

27 RUE DES RESERVOIRS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_040

Nom : Maison passive - Hermann Kaufmann





Typologie : Pavillon

24 RUE RUE DES COTES BLANCHES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Toiture végétalisée, construction en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_028

Nom : Maison de vigneron





Typologie : Villa

1 RUE SAINT-ROCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Il existe une petite maison sur le cadastre napoléonien. En 1831, un acte de vente la décrit. Elle a été modifiée et agrandie en 1927

Période de construction	*1927*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux, mur de clôture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_015

Nom : Eglise paroissiale Saint Roch





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE SAINT-ROCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les deux chapelles latérales furent reprises au XVème siècle. Le clocher porche a été reconstruit en 1846 sur les plans de l'architecte Fauconnier de Saint-Germain-en-Laye. Ce dernier connut deux graves préjudices, l'un en 1938 où la foudre le détériora et l'autre en 1999 où la tempête l'endommagea gravement, le faisant tomber sur la nef qu'il éventra. Il a été reconstruit par l'architecte Bernard Ruel, dont le travail fut primé en 2004 par les rubans du patrimoine.

Période de construction	*1518*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*sculpture (étudiée dans la base Palissy), clocher*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_008

Nom : Maison de vigneron





Typologie : Bâtiment agricole

10 RUE DE TRIEL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La maison construite au début du XXème siècle par le grand-père du propriétaire actuel. L'activité principale était la vigne puis après la guerre de 14-18, la famille s'est tournée vers le maraîchage

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot + Linteaux brique +ferronnerie + chaînage d'angle en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_014

Nom : Cimetière





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

32 RUE EDOUARD LEGRAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_004

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

12 BIS RUE DE LA SOURCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Chanteloup-les-Vignes

Ensemble bâti

78138_PAT_013

Nom : Le Chapitre





Typologie : Ensemble bâti

1 RUE DU CHAPITRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette propriété dépendait du chapitre Notre-Dame, seigneur d'Andrésy. Elle appartenait à la fin du XVème siècle selon l'abbé Pacaud à madame Jeanne Anroux. En 1749 elle appartient à Laurent Pécoule, écuyer et conseiller du roi. Il fait construire une chapelle qui est bénie par le curé de Jouy-le-Moutier. En 1821, la propriété, qui comprend des vignes, est aux mains de M. Pion. Elle est aujourd'hui très dénaturée et découpée en plusieurs propriétés. La chapelle a été transformée en remise

Période de construction	*1759*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	Arbre remarquable	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CHAPET

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUE DE L')	14	435	78140_PAT_020
BAZINCOURT		436	78140_PAT_009
BOIS DE L'AUNAY (RUE DU)	2	437	78140_PAT_013
BOIS DE L'AUNAY (RUE DU)	6	438	78140_PAT_014
BOIS DE L'AUNAY (RUE DU)	8	439	78140_PAT_015
EGLISE (RUE DE L')	24	440	78140_PAT_037
EGLISE (PLACE DE L')		441	78140_PAT_017
GRANDE RUE	1	442	78140_PAT_003
GRANDE RUE	4	443	78140_PAT_002
GRANDE RUE	15	444	78140_PAT_021
GRANDE RUE	19	445	78140_PAT_004
GRANDE RUE	21	446	78140_PAT_005
GRANDE RUE	25	447	78140_PAT_007
GRANDE RUE	27	448	78140_PAT_008
MAIRIE (PLACE DE LA)		449	78140_PAT_016
VERNEUIL (ROUTE DE)	100	450	78140_PAT_025
VERNEUIL (ROUTE DE)		451	78140_PAT_011
VERNEUIL (ROUTE DE)		452	78140_PAT_010

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUELLE DE L')		453	78140_PAT_035
BREZOLLES		454	78140_PAT_019
VERNEUIL (RUE DE)	13 BIS	455	78140_PAT_036

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CAVES FERRONIERES (RUE DES)	3	457	78140_PAT_018
GRAND MOULIN (PLACE LE)		458	78140_PAT_022
LE PETIT MOULIN (PLACE)		459	78140_PAT_001
VERNEUIL (ROUTE DE)	100	460	78140_PAT_023

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_020

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

14 RUE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne rampante + escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_009

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

BAZINCOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Petit balcon en bois, lucarne à fronton pignon, encadrement de baies importants*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_013

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DU BOIS DE L'AUNAY

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIème et XVIIIème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_014

Nom : Bâtiment agricole





Typologie : Bâtiment agricole

6 RUE DU BOIS DE L'AUNAY

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIème et XVIIIème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*corniche + encadrement baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_015

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

8 RUE DU BOIS DE L'AUNAY

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIème et XVIIIème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*véranda d'entrée + décors façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_037

Nom : La métairie





Typologie : Maison rurale

24 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_017

Nom : Eglise Saint-Denis





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Petit clocher de charpente ; trois travées d'ogives et un collatéral. C'est sous la suzeraineté d'Hugues Le ou, que, selon plusieurs sources, a été construite au XIIème siècle, sans doute en 1125 l'église de Chapet. A l'époque de sa construction, l'église était le point le plus élevé du village, essentiellement implanté sur le flanc Nord de la butte de Chapet, et dans la plaine qui va de Chapet aux Mureaux.

Période de construction	*1859* *XIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_003

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne + bandeau + encadrement baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_002

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chainage d'angle, Ancre, menuiseries en bois, mur de cloture en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_021

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

15 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtre + soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_004

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

19 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Porte cochère , volet bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_005

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_007

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère, volet bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_008

Nom : Porte cochère





Typologie : Maison de bourg

27 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère + Volets en bois + ancre + soubassement pierre + bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_016

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ecole, bibliothèque, campanile et inscriptions en façade précisant les diverses fonctions du lieu.

Période de construction	*1929*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Clocheton + avancée en tuile + linteaux +encadrement baies + bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_025

Nom : Villa





Typologie : Villa

100 ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croupe + lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_011

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Volets en bois, cheminets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_010

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Volets en bois + cheminées + croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_035

Nom : Lavoir "La Goulotte"





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUELLE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_019

Nom : Fontaine de Brézolles





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

BREZOLLES

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Protection sur toute la parcelle.*

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_036

Nom : Lavoir des Aulnes





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

13 BIS RUE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_018

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

3 RUE DES CAVES FERRONIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Garde corps ferroneries, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_022

Nom : Moulin de Maunny





Typologie : Moulin

PLACE LE GRAND MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Contrefort, menuiserie* *Il possède encore une partie de son mécanisme.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_001

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

PLACE LE PETIT MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ancres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_023

Nom : Château de Bazincourt





Typologie : Château

100 ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*tourelles toit conique, souches de cheminées, linteau cintré, cornique, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALOUETTES (RUE DES)	8	477	78172_PAT_001
ALOUETTES (RUE DES)	19	478	78172_PAT_035
ALOUETTES (RUE DES)	26	479	78172_PAT_667
ALOUETTES (RUE DES)	27	480	78172_PAT_006
ALOUETTES (RUE DES)	39	481	78172_PAT_011
ALOUETTES (RUE DES)	48 BIS	482	78172_PAT_012
ALOUETTES (RUE DES)	48	483	78172_PAT_018
ALOUETTES (RUE DES)	57	484	78172_PAT_023
ALOUETTES (RUE DES)	62	485	78172_PAT_022
ALOUETTES (RUE DES)	65	486	78172_PAT_027
ALOUETTES (RUE DES)	68	487	78172_PAT_030
ANATOLE FRANCE (RUE)	63	488	78172_PAT_033
ANDRESY (RUE D')	6	489	78172_PAT_034
ANDRESY (RUE D')	8	490	78172_PAT_644
ANDRESY (RUE D')	9	491	78172_PAT_037
ANDRESY (RUE D')	12	492	78172_PAT_038
ANDRESY (RUE D')	14	493	78172_PAT_039
ANDRESY (RUE D')	15	494	78172_PAT_040
ANDRESY (RUE D')	17	495	78172_PAT_041
ANDRESY (RUE D')	18	496	78172_PAT_042
ANDRESY (RUE D')	19	497	78172_PAT_043
ANDRESY (RUE D')	20	498	78172_PAT_044
ARCADES (ALLEE DES)	2	499	78172_PAT_045
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	21	500	78172_PAT_046
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	23	501	78172_PAT_642
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	24	502	78172_PAT_047
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	25	503	78172_PAT_048
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	8	504	78172_PAT_049
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	10	505	78172_PAT_050
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	19	506	78172_PAT_053
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	44	507	78172_PAT_054
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	52	508	78172_PAT_061
BEFFROY (AVENUE)	4	509	78172_PAT_068
BEFFROY (AVENUE)	7	510	78172_PAT_070
BEFFROY (AVENUE)	8	511	78172_PAT_074
BEFFROY (AVENUE)	12	512	78172_PAT_075
BEFFROY (AVENUE)	14	513	78172_PAT_076

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BEFFROY (AVENUE)	12	514	78172_PAT_077
BEFFROY (AVENUE)	14	515	78172_PAT_078
BEFFROY (AVENUE)	21	516	78172_PAT_080
BEFFROY (AVENUE)	27	517	78172_PAT_082
BEFFROY (AVENUE)	31	518	78172_PAT_083
BEFFROY (AVENUE)	35	519	78172_PAT_084
BEFFROY (AVENUE)	37	520	78172_PAT_085
BEFFROY (AVENUE)	43	521	78172_PAT_086
BEL AIR (RUE DU)	3 BIS	522	78172_PAT_087
BEL AIR (RUE DU)	7	523	78172_PAT_088
BEL AIR (RUE DU)	9	524	78172_PAT_089
CAILLOYS (RUE)	1	525	78172_PAT_099
CAILLOYS (RUE)	9	526	78172_PAT_103
CARNOT (AVENUE)	1	527	78172_PAT_109
CARNOT (AVENUE)	2	528	78172_PAT_108
CARNOT (AVENUE)	5	529	78172_PAT_104
CARNOT (AVENUE)	9 BIS	530	78172_PAT_105
CARNOT (AVENUE)	11	531	78172_PAT_106
CARNOT (AVENUE)	12	532	78172_PAT_110
CARNOT (AVENUE)	13	533	78172_PAT_107
CARNOT (AVENUE)	14	534	78172_PAT_111
CASTELET (RUE DU)	5	535	78172_PAT_114
CASTELET (RUE DU)	7	536	78172_PAT_115
CHAISES (IMPASSE DES)	3	537	78172_PAT_119
CHAISES (IMPASSE DES)	5	538	78172_PAT_118
CHARLES BOURSEUL (RUE)	1	539	78172_PAT_632
CHASSELAS (ALLEE DES)	2	540	78172_PAT_120
CHASSELAS (ALLEE DES)	4	541	78172_PAT_121
CHASSELAS (ALLEE DES)	5	542	78172_PAT_122
CHASSELAS (ALLEE DES)	7	543	78172_PAT_123
CHAUSSEE (RUE DE LA)	2	544	78172_PAT_125
CLOS DE ROME (RUE DU)	9	545	78172_PAT_126
CLOS DE ROME (RUE DU)	11	546	78172_PAT_127
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	2	547	78172_PAT_128
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	3	548	78172_PAT_129
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	5	549	78172_PAT_130

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	7	550	78172_PAT_131
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	9	551	78172_PAT_132
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	4	552	78172_PAT_133
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	8	553	78172_PAT_135
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	9	554	78172_PAT_136
COTES DE VANNES (RUE DES)	6 BIS	555	78172_PAT_139
COTES DE VANNES (RUE DES)	7	556	78172_PAT_654
COTES DE VANNES (RUE DES)	8	557	78172_PAT_141
COTES DE VANNES (RUE DES)	9	558	78172_PAT_142
COTES DE VANNES (RUE DES)	10	559	78172_PAT_143
COTES DE VANNES (RUE DES)	11 BIS	560	78172_PAT_144
COTES DE VANNES (RUE DES)	14 BIS	561	78172_PAT_145
COTES DE VANNES (RUE DES)	16 TER	562	78172_PAT_148
COTES DE VANNES (RUE DES)	16 QUATER	563	78172_PAT_147
COTES DE VANNES (RUE DES)	16	564	78172_PAT_146
COTES DE VANNES (RUE DES)	18	565	78172_PAT_149
COTES DE VANNES (LES)		566	78172_PAT_629
COURS DE CHIMAY	3	567	78172_PAT_639
DESIRE CLEMENT (RUE)	3	568	78172_PAT_163
DESIRE CLEMENT (RUE)	11 BIS	569	78172_PAT_173
DESIRE CLEMENT (RUE)	18	570	78172_PAT_177
DESIRE CLEMENT (RUE)	20	571	78172_PAT_178
DESIRE CLEMENT (RUE)	21	572	78172_PAT_179
DESIRE CLEMENT (RUE)	25	573	78172_PAT_180
DESIRE CLEMENT (RUE)	26	574	78172_PAT_181
DESIRE CLEMENT (RUE)	27	575	78172_PAT_182
DESIRE CLEMENT (RUE)	29	576	78172_PAT_183
DESIRE CLEMENT (RUE)	34	577	78172_PAT_184
DESIRE CLEMENT (RUE)	37	578	78172_PAT_185
DESIRE CLEMENT (RUE)	39	579	78172_PAT_186
DESIRE CLEMENT (RUE)	41	580	78172_PAT_187
DESIRE CLEMENT (RUE)	52	581	78172_PAT_190
DESIRE CLEMENT (RUE)	63	582	78172_PAT_192
DESIRE CLEMENT (RUE)	74	583	78172_PAT_640
DESIRE CLEMENT (RUE)	86	584	78172_PAT_196
DESIRE CLEMENT (RUE)	90	585	78172_PAT_198
DESIRE CLEMENT (RUE)	94	586	78172_PAT_200

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
DESIRE CLEMENT (RUE)	107	587	78172_PAT_165
DESIRE CLEMENT (RUE)	113	588	78172_PAT_166
DESIRE FOUCHER (RUE)	1	589	78172_PAT_201
DESIRE FOUCHER (RUE)	2	590	78172_PAT_202
DESIRE FOUCHER (RUE)	9	591	78172_PAT_203
DESIRE FOUCHER (RUE)	13	592	78172_PAT_205
DESIRE FOUCHER (RUE)	15	593	78172_PAT_206
DESIRE FOUCHER (RUE)	34	594	78172_PAT_210
ECOUVILLIERS (RUE DES)	1	595	78172_PAT_641
EGLISE (PLACE DE L')	3	596	78172_PAT_222
EGLISE (PLACE DE L')	4	597	78172_PAT_220
EGLISE (PLACE DE L')	9	598	78172_PAT_223
EGLISE (PLACE DE L')	11	599	78172_PAT_221
EUDOXIE (RUE)	3	600	78172_PAT_231
EUGENE CHABROT (IMPASSE)	6	601	78172_PAT_116
EUGENE LECORRE (QUAI)	14	602	78172_PAT_636
EUGENE LECORRE (QUAI)	16	603	78172_PAT_238
EUGENE LECORRE (QUAI)	40	604	78172_PAT_243
FELIX FAURE (RUE)	7	605	78172_PAT_283
FELIX FAURE (RUE)	12	606	78172_PAT_272
FELIX FAURE (RUE)	13	607	78172_PAT_273
FELIX FAURE (RUE)	16	608	78172_PAT_274
FELIX FAURE (RUE)	17	609	78172_PAT_275
FELIX FAURE (RUE)	19	610	78172_PAT_276
FELIX FAURE (RUE)	21	611	78172_PAT_277
FELIX FAURE (RUE)	23	612	78172_PAT_278
FELIX FAURE (RUE)	25	613	78172_PAT_279
FELIX FAURE (RUE)	27 BIS	614	78172_PAT_281
FELIX FAURE (RUE)	27	615	78172_PAT_280
FELIX FAURE (RUE)	29	616	78172_PAT_626
FELIX FAURE (RUE)	31	617	78172_PAT_282
FONDES (PASSAGE DES)	1	618	78172_PAT_251
FOSSE DU MOULIN (RUE DE LA)	10	619	78172_PAT_254
FOUILLERE (PLACE)	3	620	78172_PAT_255
FOUILLERE (PLACE)	4	621	78172_PAT_256
FOUILLERE (PLACE)	5	622	78172_PAT_257

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FRERES BRUHIER ALLAIS (RUE DES)	2	623	78172_PAT_260
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	2	624	78172_PAT_262
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	15	625	78172_PAT_267
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	19	626	78172_PAT_268
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	23	627	78172_PAT_269
FROMENTAUX (RUE DES)	6	628	78172_PAT_259
GAILLON (QUAI DE)	40	629	78172_PAT_285
GAILLON (QUAI DE)	41	630	78172_PAT_286
GAILLON (QUAI DE)	48 BIS	631	78172_PAT_288
GAILLON (QUAI DE)	53	632	78172_PAT_291
GAILLON (QUAI DE)	58 BIS	633	78172_PAT_292
GAILLON (QUAI DE)	59	634	78172_PAT_620
GARE (IMPASSE DE LA)	1	635	78172_PAT_294
GARE (IMPASSE DE LA)	3	636	78172_PAT_293
GARE (IMPASSE DE LA)	9	637	78172_PAT_295
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	2 BIS	638	78172_PAT_303
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	18	639	78172_PAT_301
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	25	640	78172_PAT_309
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	28	641	78172_PAT_304
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	31	642	78172_PAT_310
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	32-34	643	78172_PAT_305
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	35	644	78172_PAT_311
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	36	645	78172_PAT_307
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	37	646	78172_PAT_312
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	39	647	78172_PAT_313
GENERAL MANGIN (RUE)	4	648	78172_PAT_320
GENERAL MANGIN (RUE)	8	649	78172_PAT_321
GENERAL MANGIN (RUE)	10	650	78172_PAT_322
GENERAL MANGIN (RUE)	14	651	78172_PAT_323
GENERAL MANGIN (RUE)	18	652	78172_PAT_324
GENERAL MANGIN (RUE)	22	653	78172_PAT_325
GENERAL MANGIN (RUE)	30 BIS	654	78172_PAT_326
GENERAL MANGIN (RUE)	34	655	78172_PAT_327
GENERAL MANGIN (RUE)	38	656	78172_PAT_328

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GOUFFE (RUELLE DU)	8 BIS	657	78172_PAT_319
GOUFFE (RUELLE DU)	8	658	78172_PAT_318
JEAN JAURES (AVENUE)	14	659	78172_PAT_335
JEAN JAURES (AVENUE)	16	660	78172_PAT_336
JOSEPH BOUYSSEL (RUE)	7	661	78172_PAT_638
JULES GEVELOT (PLACE)	3	662	78172_PAT_637
LA SAVATERIE (RUE)	12	663	78172_PAT_553
LA SAVATERIE (RUE)	49	664	78172_PAT_556
LIBERTE (PLACE DE LA)	2	665	78172_PAT_338
LIBERTE (PLACE DE LA)	3	666	78172_PAT_337
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	42	667	78172_PAT_617
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	70	668	78172_PAT_381
MARECHAL GALLIENI (AVENUE)	5	669	78172_PAT_382
MARECHAL GALLIENI (AVENUE)	42	670	78172_PAT_383
MARECHAL JOFFRE (RUE)	19	671	78172_PAT_384
MARECHAL JOFFRE (RUE)	21	672	78172_PAT_385
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	4	673	78172_PAT_387
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	31	674	78172_PAT_389
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	38	675	78172_PAT_390
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	52	676	78172_PAT_392
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	1	677	78172_PAT_363
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	2	678	78172_PAT_364
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	5	679	78172_PAT_366
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	10	680	78172_PAT_367
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI	12	681	78172_PAT_369
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	17	682	78172_PAT_372
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	18	683	78172_PAT_373
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	19	684	78172_PAT_374
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	20	685	78172_PAT_375
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	22	686	78172_PAT_376
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	26	687	78172_PAT_379

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	42	688	78172_PAT_361
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	44	689	78172_PAT_362
MAURICE BERTEAUX (RUE)	4	690	78172_PAT_396
MAURICE BERTEAUX (RUE)	6	691	78172_PAT_397
MAURICE BERTEAUX (RUE)	8	692	78172_PAT_398
MAURICE BERTEAUX (RUE)	9	693	78172_PAT_399
MAURICE BERTEAUX (RUE)	10	694	78172_PAT_400
MAURICE BERTEAUX (RUE)	15	695	78172_PAT_403
MAURICE BERTEAUX (RUE)	16	696	78172_PAT_404
MAURICE BERTEAUX (RUE)	19	697	78172_PAT_407
MAURICE BERTEAUX (RUE)	34	698	78172_PAT_413
MAURICE BERTEAUX (RUE)	35	699	78172_PAT_414
MAURICE BERTEAUX (RUE)	36	700	78172_PAT_415
MAURICE BERTEAUX (RUE)	37	701	78172_PAT_416
MAURICE BERTEAUX (RUE)	39	702	78172_PAT_417
MAURICE BERTEAUX (RUE)	43	703	78172_PAT_418
MAURICE BERTEAUX (RUE)	44	704	78172_PAT_419
MAURICE BERTEAUX (RUE)	46	705	78172_PAT_420
MAURICE BERTEAUX (RUE)	51	706	78172_PAT_423
MAURICE BERTEAUX (RUE)	52	707	78172_PAT_424
MAURICE BERTEAUX (RUE)	57	708	78172_PAT_426
MAURICE BERTEAUX (RUE)	69	709	78172_PAT_430
MOINES (RUE AUX)	2	710	78172_PAT_432
MOINES (RUE AUX)	26	711	78172_PAT_433
NONNAINS (RUE DES)	3	712	78172_PAT_434
NONNAINS (RUE DES)	5	713	78172_PAT_436
PASTEUR (RUE)	3	714	78172_PAT_438
PASTEUR (RUE)	5	715	78172_PAT_439

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PASTEUR (RUE)	9	716	78172_PAT_440
PASTEUR (RUE)	11-13	717	78172_PAT_441
PASTEUR (RUE)	16	718	78172_PAT_443
PASTEUR (RUE)	18	719	78172_PAT_625
PASTEUR (RUE)	24	720	78172_PAT_444
PASTEUR (RUE)	25	721	78172_PAT_445
PASTEUR (RUE)	26	722	78172_PAT_446
PASTEUR (RUE)	28	723	78172_PAT_447
PASTEUR (RUE)	29	724	78172_PAT_448
PASTEUR (RUE)	32	725	78172_PAT_449
PASTEUR (RUE)	34	726	78172_PAT_450
PASTEUR (RUE)	35	727	78172_PAT_451
PASTEUR (RUE)	37	728	78172_PAT_452
PASTEUR (RUE)	53	729	78172_PAT_453
PASTEUR (RUE)	57	730	78172_PAT_454
PAVILLON (IMPASSE DU)	1	731	78172_PAT_455
PAVILLON (IMPASSE DU)	27	732	78172_PAT_456
PAVILLON (IMPASSE DU)	35	733	78172_PAT_457
PIERRE GUY (RUE)	6	734	78172_PAT_458
POLOGNE (RUE DE)	5	735	78172_PAT_653
POLOGNE (RUE DE)	6	736	78172_PAT_460
POLOGNE (RUE DE)	9	737	78172_PAT_652
POLOGNE (RUE DE)	11	738	78172_PAT_651
POLOGNE (RUE DE)	13	739	78172_PAT_463
POLOGNE (RUE DE)	14	740	78172_PAT_649
PORT (RUE DU)	2-4-6-8	741	78172_PAT_478
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	1	742	78172_PAT_481
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	2 BIS	743	78172_PAT_482
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	4	744	78172_PAT_483
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	7	745	78172_PAT_484
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	11	746	78172_PAT_485
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	12	747	78172_PAT_486
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	13	748	78172_PAT_487
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	15	749	78172_PAT_488
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	17	750	78172_PAT_489

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PORTE PONTOISE (RUE DE LA)	26	751	78172_PAT_492
PRIEURE (RUE DU)	34	752	78172_PAT_493
PRIEURE (RUE DU)	36	753	78172_PAT_494
PRIEURE (RUE DU)	38	754	78172_PAT_495
PROCESSION (RUE DE LA)	6	755	78172_PAT_496
RENE ALBERT (RUE)	5	756	78172_PAT_502
RENE ALBERT (RUE)	7	757	78172_PAT_504
RENE ALBERT (RUE)	13	758	78172_PAT_506
RENE ALBERT (RUE)	15	759	78172_PAT_507
RENE ALBERT (RUE)	19	760	78172_PAT_508
RENE ALBERT (RUE)	21	761	78172_PAT_509
RENE ALBERT (RUE)	33	762	78172_PAT_511
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	1	763	78172_PAT_528
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	2	764	78172_PAT_529
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	3	765	78172_PAT_530
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	6	766	78172_PAT_531
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	9	767	78172_PAT_532
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	10	768	78172_PAT_533
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	12	769	78172_PAT_635
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	13	770	78172_PAT_534
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	18	771	78172_PAT_535
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	20	772	78172_PAT_536
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	22	773	78172_PAT_537
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	24	774	78172_PAT_538
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	25	775	78172_PAT_539
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	26	776	78172_PAT_540
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	27	777	78172_PAT_541
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	28	778	78172_PAT_542
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	29	779	78172_PAT_543
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	33	780	78172_PAT_544
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	35	781	78172_PAT_627
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	2	782	78172_PAT_633
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	4	783	78172_PAT_526
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	8	784	78172_PAT_527
RUE DES FROMENTEAUX (RUE)	8	785	78172_PAT_258
SAINT MAURICE (RUE)	7	786	78172_PAT_545

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection Patrimoniale par commune

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
TROUSSEL (BOULEVARD)	23	787	78172_PAT_564
TROUSSEL (BOULEVARD)	30	788	78172_PAT_566
TROUSSEL (BOULEVARD)	33	789	78172_PAT_568
TROUSSEL (BOULEVARD)	38	790	78172_PAT_569
TROUSSEL (BOULEVARD)	50	791	78172_PAT_574
TROUSSEL (BOULEVARD)	66-68	792	78172_PAT_582
VICARIAT (IMPASSE DU)	8 BIS	793	78172_PAT_585
VICARIAT (IMPASSE DU)	8	794	78172_PAT_583
VICTOR HUGO (RUE)	2	795	78172_PAT_586
VICTOR HUGO (RUE)	12	796	78172_PAT_591
VICTOR HUGO (RUE)	21	797	78172_PAT_597
VICTOR HUGO (RUE)	21 TER	798	78172_PAT_596
VICTOR HUGO (RUE)	21 BIS	799	78172_PAT_595
VICTOR HUGO (RUE)	21	800	78172_PAT_594
VICTOR HUGO (RUE)	23	801	78172_PAT_598
VICTOR HUGO (RUE)	25	802	78172_PAT_601
VICTOR HUGO (RUE)	27	803	78172_PAT_602

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ILE DU BAC (QUAI DE L')		804	78172_PAT_634
REPOS (RUE DU)	20	805	78172_PAT_302

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	46	807	78172_PAT_643
PIERREFITTE (RUE DE)	74	808	78172_PAT_645
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	36	809	78172_PAT_156

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
TROIS ENSEMBLES PATRIMONIAUX : RUE DES MARTYRS / RUE BOURBON, RUE RENE ALBERT / QUAI DES MARTYRS DE LA RESITANCE / RUE DE LA SAVATE-RIE	811	78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016
RUE VICTOR HUGO	813	78172_ECP_003
RUE EDMONT MAGNEZ / RUE ARNOULT CRAPOTTE	815	78172_ECP_004
RUE DU DEPART	817	78172_ECP_005
RUE MARIE CHARLES	819	78172_ECP_006
RUE LEON / BOULEVARD TROUSSEL	821	78172_ECP_007
RUE DU MARECHAL MAUNOURY/RUE EUDOXIE GASTON COUSIN	823	78172_ECP_008
RUE DE CIRJEAN / RUE DES CÔTES DE VANNES	825	78172_ECP_010
DEUX ENSEMBLE PATRIMONIAUX : RUE DE LA SAVATERIE, RUE DU MIDI/QUAI DES MARTYRS, RUE DE LA RESISTANCE, RUE DE LA CHAUSSEE	827	78172_ECP_011 // 78172_ECP_012
RUE EMILE CHAPELIER	829	78172_ECP_013
ENSEMBLE ENCADRE PAR LA RUE VICTOR HUGO, LA RUE MAURICE BER-TEAUX ET LA RUE FELIX FAURE	831	78172_ECP_014
RUE DESIRE FOUCHER	833	78172_ECP_015
DEUX ENSEMBLES : RUE DESIRE CLEMENT ET QUARTIER CHENNEVIERES	835	78172_ECP_022 // 78172_ECP_017
BOULEVARD TROUSSEL ET QUAI EUGENE LE CORRE	837	78172_ECP_018
LES LONGUES RAIES : RUE DES ALOUETTES	839	78172_ECP_023
RUE ARNOULT CRAPOTTE / RUE DE LA PORTE DE PONTOISE/RUE DES NON-NAINS	841	78172_ECP_024
RUE DE POLOGNE	843	78172_ECP_025

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
BOULEVARD TROUSSEL / RUE DE SEINE / RUE LEON	845	78172_ECU_001

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection Patrimoniale par commune

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_001

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

2 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_035

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*toit à deux pans asymétrique, balcon, soubassement en meulière, travées en bois sur comble, ouverture en rotonde*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine


Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_667

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DES ALOUETTES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine


Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_006

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

19 RUE DES ALOUETTES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_011

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

26 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_012

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

27 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Auvent, Volets persienne, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_018

Nom : Villa





Typologie : Villa

39 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angles+Encadrement des baies+Volets persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_023

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

48 BIS RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_022

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

48 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_027

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

57 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau brique, toiture à 2 pans, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_030

Nom : Villa





Typologie : Villa

62 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*oeil de bœuf, marquise, toit terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_033

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

65 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_034

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

68 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison construite par Raymond Lacombe, architecte A.D. à Bagneux, dans un lotissement réalisé en 1931.

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pente à deux pans asymétrique, fênetre rotonde, balcon, sous-bassement en pierre de vigny*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_644

Nom : Internat du second degré





Typologie : Immeuble de ville

63 RUE ANATOLE FRANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Structure béton apparente*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_037

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1879*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux en pierre, volets, modénatures, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_038

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_039

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*extension pentagonale, bandeau, polychromie, carreaux de verre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_040

Nom : Villa





Typologie : Villa

12 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeau brique, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_041

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*vigne vierge, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_042

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

15 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_043

Nom : Villa





Typologie : Villa

17 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bois sous toiture, linteau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_044

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

18 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_045

Nom : Villa





Typologie : Villa

19 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Maison de villégiature construite en 1911 pour le joaillier Parisien Mellerio. Dans les années 1950 elle fut rachetée par l'entreprise Bonna qui y logea des employés. C'est actuellement un immeuble en copropriété.		
Période de construction	*1911* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon de la terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_046

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

20 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*toiture en escalier et dessin sur pignon, décors briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_642

Nom : Immeuble collectif





Typologie : Immeuble collectif

2 ALLEE DES ARCADES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*modénature des façades*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_047

Nom : Villa





Typologie : Villa

21 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*meulière, marquise en ferronnerie et verre, encadrement en brique, lucarnes, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_048

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

23 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*toiture complexe, linteau en brique,marquise, lucarne, moellon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_049

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

24 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, toit à 2 pans avec lucarne à pignon, persiennes, sous-bassement en meulière, bandeaux sur façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_050

Nom : Villa





Typologie : Villa

25 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Toiture Mansart, lucarnes, pierre et meulière sur murs, garde-corps, marquise, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_053

Nom : Villa





Typologie : Villa

8 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny, Bandeaux, Toît complexe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_054

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

10 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de meulière, linteau briques, marquise, toiture complexe, persienne métallique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_061

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

19 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*meulière, travées en bois sur combles, marquise en bois, toiture complexe, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_068

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

44 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny pour la maison, symétrie des ouvertures sur le bâtiment en longueur, avancée en débord, garde-corps en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_070

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

52 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sous-bassement en pierre de vigny, crépi*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_074

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

4 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny, encadrement des fenetres, toiture à deux pans avec débord, escalier, encadrement blanc*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_075

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

7 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*meulière, marquise, encadrement en brique, garde-corps en ferronerie, deux piliers en meulière, toiture complexe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_076

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1934*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny, deux bandeaux, ouvertures en arc de cercle, toiture à deux pans avec débord, symétrie de la façade, garde-corps métallique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_077

Nom : Villa





Typologie : Villa

12 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_078

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

14 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*briques en façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_080

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

21 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_082

Nom : Maison





Typologie : Pavillon

27 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	maison construite en 1960 par et pour Gaston Rousset, directeur de l'école de Fin d'Oise. Dans un premier temps le permis de construire avait été refusé parce que la façade de style "néoprovençal" n'était pas admise dans le quartier.

Période de construction	*1960* *3e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Baie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_083

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

31 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_084

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

35 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1934*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_085

Nom : Maison de villegiature dite Les Raisins





Typologie : Maison de bourg

37 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainage angle et bandeau en brique,faux colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_086

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

43 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Cheminée, débords de toit en bois, linteau, soubassement meulière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_087

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 BIS RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, appuis et linteaux de fenêtres, garde corps en fer forgé, bois débord de toiture, œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_088

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage, hublot, garde corps, encadrements, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_089

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures en briques, linteaux et appuis de fenêtres, débord de toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_099

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

1 RUE CAILLOYS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*linteau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_103

Nom : Villa





Typologie : Villa

9 RUE CAILLOYS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1937*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_109

Nom : Villa Fernande





Typologie : Maison de notable

1 AVENUE CARNOT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de notable construite en 1894 pour Théophile Lacroix. Des communs et un kiosque (détruits) ont été construits en 1896.		
Période de construction	*1894* *2nd quart du XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaînage, ornement, cheminée, moulure, lucarne marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_108

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

2 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon, rambardes de balcon, encadrements de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_104

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

5 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, marquise, volets marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_105

Nom : Maisons Jumelles





Typologie : Maison de bourg

9 BIS AVENUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, garde corps, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_106

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, linteau, ferronnerie, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_110

Nom : Villa





Typologie : Villa

12 AVENUE CARNOT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison abrite un centre d'accueil et de soins médicaux psychologiques, antenne de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, marquise, clef, chaînage d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_107

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

13 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*écusson en céramique, modénatures en brique, appui-jardinière de la fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_111

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, bandeau, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_114

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

5 RUE DU CASTELET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_115

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

7 RUE DU CASTELET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balconnets, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_119

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 IMPASSE DES CHAISES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_118

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 IMPASSE DES CHAISES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_632

Nom : Commissariat





Typologie : Immeuble de ville

1 RUE CHARLES BOURSEUL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	restructuration faite en 2008 par Alain Derbesse architecte

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_120

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

2 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_121

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

4 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, garde corps, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_122

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

5 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_123

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_125

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 RUE DE LA CHAUSSEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_126

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 RUE DU CLOS DE ROME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*débord de toit, appui de fenêtre-jardinière de la baie principale, lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_127

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

11 RUE DU CLOS DE ROME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*milieu XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_128

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps, modénature, moulure, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_129

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage, moulure, clef, corniche, hublot*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_130

Nom : Villa des Acacias





Typologie : Maison de bourg

5 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce lotissement concentré comprend des maisons jumelles donnant sur la place. Sous l'une d'entre elles un passage étroit conduit à une allée privée bordée de 4 maisons accolées identiques

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, frise, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_131

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Modénature, clef, garde corps,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_132

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

9 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_133

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

4 RUE DU COMMANDANT PLAMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*débords de toiture en lambris, marquise, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_135

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 RUE DU COMMANDANT PLAMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1939* *milieu XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, soubassement pierre, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_136

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 RUE DU COMMANDANT PLAMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Bois épi de faîtage, baie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_139

Nom : Le Charme





Typologie : Villa

6 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*faîtage, escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_654

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, garde de corps, volet persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_141

Nom : Villa





Typologie : Villa

8 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*avancée de toiture, chaînage angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_142

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_143

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Selon la tradition orale, cette maison a été construite pour la famille Dehillerin, grand fabriquant détaillant parisien de batterie de cuisine		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*croupe, épi de faîtage, toit conique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_144

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne,balcon, épi de faîtage, cheminée, décors brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_145

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_148

Nom : Villa





Typologie : Villa

16 TER RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_147

Nom : Villa





Typologie : Villa

16 QUATER RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_146

Nom : Villa





Typologie : Villa

16 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_149

Nom : Villa "les Rochers"





Typologie : Villa

18 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux, épi de toit, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_629

Nom : Poste de Police SNCF





Typologie : Maison rurale

LES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2000* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chaînage en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_639

Nom : Bâtiment industriel





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

3 COURS DE CHIMAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1959* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_163

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénature en briques, gardes corps en fer forgé, polychromie, cheminée en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_173

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

11 BIS RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_177

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

18 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux et appuis de fenêtres, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_178

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

20 RUE DESIRE CLEMENT





Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau en brique, gardes corps en fer forgé, préau structure bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine


Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_179

Nom : Immeuble

Typologie : Maison de bourg

21 RUE DESIRE CLEMENT





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*2nd moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeaux, volets, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_180

Nom : Maison dite La Rose Rouge





Typologie : Villa

25 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage brique, balconnet, clef, hublot*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_181

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

26 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux et appuis fenêtres, polychromie, débords de toiture en lambris, arrondis et retrait de l'entrée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_182

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

27 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ouverture en demi-lune encadrement brique, bandeau, appuis de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_183

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

29 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*motifs brique, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_184

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

34 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux des fenêtres, débords de toiture, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_185

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

37 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature brique, garde corps, marquise, chaînage brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_186

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

39 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, modénature, garde corps, marquise, linteaux brique, chaînage angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_187

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

41 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage brique, hublot, garde corps, marquise, modénaature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_190

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

52 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_192

Nom : Bâtiment artisanal, industriel





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

63 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*écusson en céramique, débords du toit en lambris*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_640

Nom : Conservatoire





Typologie : Maison de notable

74 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_196

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

86 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1850*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*corniche, bandeau filant, porte bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_198

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

90 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*garde-corps en ferronerie, oculus*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_200

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

94 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ancre, volets, porte en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_165

Nom : Villa





Typologie : Villa

107 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_166

Nom : Ancienne exploitation agricole





Typologie : Bâtiment agricole

113 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_201

Nom : Villa





Typologie : Villa

1 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1906* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, cheminée, , chaînage, épi de faîtage, girouette*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_202

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

2 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1925* *2nd quart du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement en briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_203

Nom : Villa





Typologie : Villa

9 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, lucarne, bois, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_205

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

13 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Marquise, linteaux en brique, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_206

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

15 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage, perron, briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_210

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

34 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau et appui de fenêtres, modénature en brique, cheminée en briques, garde corps en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_641

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

1 RUE DES ECOUVILLIERS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Soubassement en briques, volets en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_222

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

3 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets bois colorés*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_220

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	cette maison nous est connue par une description contenue dans un P.V. d'expert daté de 1830.

Période de construction	*1er quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Statut*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_223

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

9 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, volets bois, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_221

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

11 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1876 ?*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Moulure, volets, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_231

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE EUDOXIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1929* *2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*dessins colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_116

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 IMPASSE EUGENE CHABROT

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_636

Nom : Bâtiment industriel





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

14 QUAI EUGENE LECORRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	en activité jusqu'à la fin du XXème siècle puis réaménagé en logements par un promoteur en 2004		
Période de construction	*1896* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_238

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

16 QUAI EUGENE LECORRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Lucarne, enseigne, chaînage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_243

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

40 QUAI EUGENE LECORRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, balconnet, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_283

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

7 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison construite en 1856 pour Jean-Charles Hache

Période de construction	*1856* *3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot, volets bois, encadrements* *maison avec un étage de comble à oculi*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_272

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

12 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*volets, soubassement et bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_273

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

13 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_274

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

16 RUE FELIX FAURE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1890*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_275

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

17 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Lucarne, encadrements de fenêtres, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_276

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

19 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*encadrement de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_277

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 RUE FELIX FAURE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*rambardes en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_278

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

23 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Statut*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_279

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

25 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porte en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_281

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

27 BIS RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_280

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

27 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_626

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

29 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_282

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

31 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, moulure, corniche, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_251

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

1 PASSAGE DES FONDES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Décor brique, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_254

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE LA FOSSE DU MOULIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balconnets, encadrement de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_255

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

3 PLACE FOUILLERE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_256

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

4 PLACE FOUILLERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_257

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

5 PLACE FOUILLERE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, rideau publicitaire*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_260

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

2 RUE DES FRERES BRUHIER ALLAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1888* *4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*escalier d'accès frontal, lucarne fronton, volets en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_262

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_267

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

15 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_268

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

19 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, pans en bois, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_269

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

23 RUE DES FRERES FRANÇOIS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine


Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_259

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

6 RUE DES FROMENTAUX





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ornement brique, garde corps , modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_285

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

40 QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1890*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, hublot, moulure, clef, brique de parement, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_286

Nom : Maison de villegiature





Typologie : Maison de notable

41 QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison construite en 1890 pour Marie-Emilie Dugue selon les matrices cadastrales. Le belvédère a probablement été remanié dans les années 1920-1930 et la maison recouverte d'enduit tyrolien . Maison de notable avec grand jardin en bord de Seine, maison de gardien, remises et puits. Maison construite sur une terrasse au pied du coteau. Façade symétrique enduite avec avant-corps central et belvédère de section carrée à l'arrière.

Période de construction	*1890* *4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_288

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

48 BIS QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1883* *4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage, moulure, frise, modénature, marquise, lucarne, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_291

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

53 QUAI DE GAILLON

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_292

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

58 BIS QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures en briques bicolores, marquise et gardes corps en fer forgé, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_620

Nom : Villa





Typologie : Villa

59 QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine


Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_294

Nom : Villa

Typologie : Villa

1 IMPASSE DE LA GARE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, encadrements brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_293

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

3 IMPASSE DE LA GARE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1932*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_295

Nom : Villa





Typologie : Villa

9 IMPASSE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1930*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, balconnets,ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_303

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 BIS AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pans en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_301

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

18 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_309

Nom : Villa





Typologie : Villa

25 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des fenêtres, polychromie, gardes corps en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_304

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balconnet, baie, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_310

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

31 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans en bois, rambardes en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_305

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

32_34 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures en briques, arrondis des fenêtres, volets métalliques, rives et poutres apparentes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_311

Nom : Villa





Typologie : Villa

35 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*façade partiellement en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_307

Nom : Villa





Typologie : Villa

36 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_312

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

37 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux et appuis des fenêtres (briques), garde corps fer forgé, porte d'entrée en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_313

Nom : Villa





Typologie : Villa

39 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, avancée de toiture avec boiserie, encadrement de fenêtres et sculptures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_320

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

4 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, garde corps, chaînage brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_321

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ornement brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_322

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_323

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps, brique, baie, œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_324

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_325

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

22 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_326

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

30 BIS RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_327

Nom : Villa





Typologie : Villa

34 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Pans de bois, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_328

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

38 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_319

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 BIS RUELLE DU GOUFFE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_318

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 RUELLE DU GOUFFE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets métalliques, appui de fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_335

Nom : Série de 2 maisons jumelles





Typologie : Pavillon

14 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrements, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_336

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

16 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, chaînage, lucarne, tour, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_638

Nom : Lycée Jules Ferry





Typologie : Immeuble de ville

7 RUE JOSEPH BOUYSSEL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Lycée dont l'architecture est typique d'une époque et donc d'une politique d'enseignement - pour mémoire

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_637

Nom : Musée de la Batellerie





Typologie : Château

3 PLACE JULES GEVELOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	le château et ses dépendances ont été remaniés de nombreuses fois au fil des propriétaires successifs. La commune a acheté le château en 1966 pour y installer le musée de la Batellerie

Période de construction	*1808* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrements de fenêtres, bandeau, lucarnes, épi de toit, chaînons d'angle , modénatures p*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_553

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

12 RUE LA SAVATERIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_556

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

49 RUE LA SAVATERIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_338

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 PLACE DE LA LIBERTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Garde corps en ferronnerie, porte cochère pavée avec charpente apparente*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_337

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

3 PLACE DE LA LIBERTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps en ferronerie, bandeau d'étage, polychromie, modénatures et corniche en briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_617

Nom : Villa





Typologie : Villa

42 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1930* *2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_381

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

70 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, encadrements, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_382

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

5 AVENUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_383

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

42 AVENUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, garde corps, baie, chaînage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_384

Nom : Villa





Typologie : Villa

19 RUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot, chaînage, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_385

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

21 RUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde corps en fer forgé, rives et crête de toit, chaînage en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_387

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE MARECHAL MAUNOURY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*cheminée, travées en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_389

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

31 RUE MARECHAL MAUNOURY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux et appuis des fenêtres en briques, poutres du toit apparentes, porche latéral structure bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_390

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

38 RUE MARECHAL MAUNOURY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde-corps en fer forgé, bandeaux/linteaux en briques et marquise en ferronnerie/verre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_392

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

52 RUE MARECHAL MAUNOURY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*mur de façade partiellement en brique, balconnets en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_363

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_364

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

2 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*2nd quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Chaînage, moulure, clef; garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_366

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

5 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, Chaînage pierre,moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_367

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chaînage, moulure, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_369

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1869* *milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_372

Nom : Villa





Typologie : Villa

17 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_373

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison de bourg

18 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_374

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

19 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1884* *3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, Chaînage, clef, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_375

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

20 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot, Gardes corps, clef, chainage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_376

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

22 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIème 1ere moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chaînage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_379

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

26 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1875 ?*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcons, lucarne,volet persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_361

Nom : Villa





Typologie : Villa

42 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appareil supérieur en brique, polychromie, cheminée, marquise, balcon en bois, gardes corps, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_362

Nom : Villa





Typologie : Villa

44 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Brique, Bois, lucarne, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_396

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

4 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, clef, brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_397

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

6 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_398

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

8 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1926*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Moulure, lucarne, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_399

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

9 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1868* *4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*menuiseries bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_400

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

10 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Moulure, garde corps, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_403

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

15 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1911* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, moulure, clef, lucarne, anse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_404

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

16 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_407

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

19 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot, chaînage, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_413

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

34 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1905* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Moulure, lucarne, modénature, porche, balconnet, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_414

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

35 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_415

Nom : Immeuble (Hotel Des Voyageurs, Café, Restaurant)





Typologie : Maison avec boutique

36 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, moulure, lucarne, garde corps, enseigne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_416

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

37 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*poutre bois apparente, corniche, chien assis, cheminée en briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_417

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

39 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne pendante à demi-croupe, débord de toiture, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_418

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

43 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Brique, moulure,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_419

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

44 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_420

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

46 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage, lucarne, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_423

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

51 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeaux et linteaux en briques, gardes corps en fer forgé, corniche en briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_424

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

52 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1894*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Moulure, lucarne, chaînage, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_426

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

57 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Moulure,volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_430

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

69 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère, Barres d'appui,chaînage, briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_432

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 RUE AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1876*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_433

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

26 RUE AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Maison bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_434

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE DES NONNAINS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_436

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE DES NONNAINS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_438

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, chaînage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_439

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Angle de chaînage en briques, bandeau de fenêtre, corniche, barre d'appui en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_440

Nom : Villa





Typologie : Villa

9 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	A l'origine : maison en R+1. Extension plus récente: façade en enduit.

Période de construction	*XIXe - 1930, puis fin XXe - début XXIe*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Linteau supérieur de la fenêtre en brique rouge et détail en blanc, qui entoure la fenêtre; linteau inférieur en brique jaune. La façade est en moellons calcaires; corniche et barre d'appui en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_441

Nom : Villa





Typologie : Villa

11_13 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, ornement brique, lucarne, bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_443

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

16 RUE PASTEUR

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_625

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

18 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_444

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

24 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_445

Nom : Villa





Typologie : Villa

25 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Linteaux supérieurs fenêtres composés de modénature (2e moitié 18e - 19e siècle caractéristiques des maisons rurales) et briques rouges, avec insertions en enduit blanc.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_446

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

26 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_447

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage, soubassement pierre, baie, brique, balconnet*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_448

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

29 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Clef, ornement brique, garde corps, chaînage brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_449

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

32 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Fin XXe - début XXIe*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Soubassement en pierre meulière et partie inférieure des fenêtres (sur la façade) décorées par une modénature sobre; barres d'appui modernes en fer forgé.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_450

Nom : Villa





Typologie : Villa

34 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1932* *2nd quart du XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Façade aux matériaux mixtes: pierre meulière, enduit et brique. Forme de la fenêtre au rdc en arc.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_451

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

35 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Extension latérale récente.

Période de construction	*XIXe - 1930*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Barres d'appui en fer forgé; linteaux en briques rouges*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_452

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

37 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Linteaux en enduit blanc*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_453

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

53 RUE PASTEUR

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_454

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

57 RUE PASTEUR

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_455

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

1 IMPASSE DU PAVILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*poutres débords de toiture, rives de toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_456

Nom : Villa





Typologie : Villa

27 IMPASSE DU PAVILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde corps en fer forgé, rives et crête de toit, chaînage d'angle et encadrement des fenêtres en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_457

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

35 IMPASSE DU PAVILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux et appuis des fenêtres, poutres apparentes débords de toiture, marquise, fenêtres triangulaires garage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_458

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 RUE PIERRE GUY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_653

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

5 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_460

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_652

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_651

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

11 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_463

Nom : Villa





Typologie : Villa

13 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeaux, modénatures, appui fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_649

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

14 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde de corps, pans de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_478

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

2_4_6_8 RUE DU PORT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Moulure, clef, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_481

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

1 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1866*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, cheminée, chaînage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_482

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 BIS RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_483

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_484

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, hublot, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_485

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

11 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, chaînage, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_486

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1929*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_487

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

13 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_488

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

15 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_489

Nom : Villa





Typologie : Villa

17 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Balconnet*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_492

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

26 RUE DE LA PORTE PONTOISE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1890*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages, porte cochère, volet vénitien*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_493

Nom : Villa





Typologie : Villa

34 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_494

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

36 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, soubassement brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_495

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

38 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_496

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE LA PROCESSION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1891*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_502

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

5 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1888*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Soubassement pierre, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_504

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

7 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, Hublot, brique, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_506

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

13 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_507

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

15 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_508

Nom : Hôtel restaurant





Typologie : Maison de bourg

19 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_509

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

21 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaînage, clef, lucarne, moulure, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_511

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

33 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_528

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_529

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Baie, balconnet, modénature, moulure décors brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_530

Nom : La Maisnie





Typologie : Maison de notable

3 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison construite sur une propriété détachée dès 1864 du domaine de la " Maisnie". Elle a été transformée en commissariat de police. Un grand domaine existait à cet emplacement. En 1884 les parcelles sont partagées en deux. Maître Lefrançois, les achètent. Il a alors une grande maison toute en longueur. Ne subsiste du bâtiment du XIXème siècle que la partie droite appelée La Maisnie. Elle a perdu une partie de sa modénature.

Période de construction	*1904*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Modénature, balconnet, chaînage, baie, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_531

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

6 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_532

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

9 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*devanture de boutique art déco, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_533

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

10 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appuis de fenêtres, porche pavé d'accès à la cour*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_635

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

12 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1993* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_534

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

13 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Hublot, lucarne, moulure, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_535

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

18 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_536

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

20 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Lucarne, moulure, clef, corniche, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_537

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

22 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_538

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

24 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets bois, appuis et garde corps fenêtres supérieures, polychromie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_539

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

25 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets métalliques, garde corps en fer forgé, corniche, encadrement des fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_540

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

26 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne, Balconnet*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_541

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

27 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1875*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, balconnet*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_542

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

28 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_543

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

29 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1866*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_544

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

33 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_627

Nom : Villa





Typologie : Villa

35 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets en bois, appuis de fenêtre, garde corps, porte du garage bois et carreaux de verre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_633

Nom : Centre hospitalier





Typologie : Immeuble de ville

2 BOULEVARD RICHARD GARNIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	extension en 1990 et 2003 par Michel Remon architecte		
Période de construction	*1890* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénatures, chainons d'alliage, toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_526

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

4 BOULEVARD RICHARD GARNIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*milieu XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Soubassement pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_527

Nom : Villa





Typologie : Villa

8 BOULEVARD RICHARD GARNIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appuis de fenêtres géométriques, bandeaux, épi de faitage, débords de toiture en lambris*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	


Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_258

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

8 RUE RUE DES FROMENTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_545

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE SAINT MAURICE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*toit en escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_564

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

23 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_566

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

30 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_568

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

33 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_569

Nom : Villa





Typologie : Villa

38 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des fenêtres, lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_574

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

50 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_582

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

66_68 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Pignons en pierre calcaire, lucarne rampante, encadrement fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_585

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

8 BIS IMPASSE DU VICARIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1874*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne, hublot*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_583

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 IMPASSE DU VICARIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_586

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison avec boutique

2 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, lucarne, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_591

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1928*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_597

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_596

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 TER RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_595

Nom : Maison de ville





Typologie : Maison de bourg

21 BIS RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_594

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_598

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

23 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Brique, Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_601

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

25 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_602

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

27 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_634

Nom : Pont ferroviaire





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

QUAI DE L' ILE DU BAC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	tablier SNCF fait en 1947

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_302

Nom : Monument aux Morts





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

20 RUE DU REPOS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	C'est relativement tardivement que le cimetière a quitté le centre ville puisqu'il fallu attendre les ravages de l'épidémie de choléra de 1932 qui fit 85 victimes à Conflans pour que la décision soit prise de transférer le cimetière autour de l'église vers des lieux moins densément bâtis.

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Ensemble bâti

78172_PAT_643

Nom : Immeuble collectif





Typologie : Immeuble collectif

46 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Soubassement, bandeaux, acrotère, balcons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Ensemble bâti

78172_PAT_645

Nom : Immeuble collectif





Typologie : Immeuble collectif

74 RUE DE PIERREFITTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Pignons latérales en pierre, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Ensemble bâti

78172_PAT_156

Nom : Château de Themericourt





Typologie : Château

36 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	En 1658, le sieur François Lesecq achète les fiefs. Il construit le château en 1667. Dès 1782 il passe entre les mains de plusieurs propriétaires avant d'appartenir en 1906 à Maître Renault, créancier des propriétaires. En 1921, le château a été acheté par "l'Enfance Batelière", une association qui y installe une école primaire avec internat destinée aux enfants de bateliers. Il est donné à l'Etat en 1960 et un nouveau bâtiment scolaire est construit au-dessus, sur le plateau en 1968.

Période de construction	*1667* *la seconde moitié du XVe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, modénatures (bandeau, corniche,...), escalier chapelle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	**Trois ensembles** patrimoniaux : rue des Martyrs / rue Bourbon, rue René Albert / quai des Martyrs de la résistance / rue de la Savaterie
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *de manière générale, les maisons sont situées à l'alignement de la voie, en continu, sur un parcellaire de petite taille ne laissant pas de place pour un espace paysager*	
	Gabarit : *R+1+C à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières* *volets bois*
		Matériaux : *crépi*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *rareté des espaces libres sauf pour les maisons donnant quai des martyrs de la résistance.* Clôture : *rareté des clôtures*	





OBJECTIF

Les objectifs poursuivis sont d'une part de sauvegarder les façades paysagères constituées de lierre et de vigne (rue des Martyrs) et d'autre part de mettre en valeur et de réhabiliter les constructions situées en bordure de Seine (rue Bourbon).

Conflans-Sainte-Honorine	78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016







DIPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique	Traitement de la façade	*Il convient de développer les façades végétalisées afin de contenir les caractéristiques paysagères existantes et apporter davantage de végétation à cet ensemble dépourvu d'espaces libres.*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Victor Hugo
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Maisons situées à l'alignement de la voie, en continu et sur un parcellaire de petite taille ne laissant pas de place pour un espace paysager.*	
	Gabarit : *R+1+C à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *Travées à tendance régulière* *Modénatures*
		Matériaux : crépi de différentes teintes
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux :
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : rares *espaces végétalisés du fait de la forte densité* Clôture : *absence de clôture*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble bien entretenu constitué de maisons de ville aux enduits et aux menuiseries de différentes teintes donnant un air champêtre au quartier.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les modénatures et les volets bois originels sont préservés*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Edmont Magnez / rue Arnoult Crapotte
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées en recul de l'alignement de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite séparative.*	
	Gabarit : *R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées irrégulières*
		Matériaux : *pierre, meulière, brique*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace paysager à l'arrière des maisons.*	
	Clôture : *clôtures sur rue constituées de pierre*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble de maisons constituées de matériaux nobles à savoir la pierre, la meulière ou la brique et dont la situation géographique dévoile de belles vues panoramiques.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_004



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les linteaux en brique, les débords de toit, les modénatures, les bandeaux, les marquises, les lucarnes, les toits en demi-croupe sont conservés.*
Qualité paysagère & écologique	Clôture : *le mur de clôture en pierre, les piliers et les parties constituées de fer forgé sont préservés.*	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue du Départ
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons hautes implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives.*	
	Gabarit : *R+1+C à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *meulière, pierre*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans, parfois complexes et à demi-croupe.*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de jardins à l'arrière des maisons* Clôture : *clôtures en pierre, meulière, briques, haie , maçonnerie surélevée d'un autre matériau*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble dont l'harmonie repose sur la présence de très beaux murs de clôture en pierre, en meulière ou en brique.

Conflans-Sainte-Honorine	78172_ECP_005



DISOPOSITONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les balconnets, les linteaux en brique, les bandeaux et les souches de cheminée sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *l'alignement est souligné par une clôture réalisée en meulière, briques, pierre ou enduit, haie*	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Marie Charles
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_006

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Parcelles en lanières avec des maisons implantées en recul de la voie et souvent sur une seule limite séparative*	
	Gabarit : *R+C ou R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées irrégulières*
		Matériaux : *pierre, meulière, briques, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans ou à demi-croupe*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence d'un petit espace paysager en façade et d'un grand jardin à l'arrière*	
	Clôture : elles sont s*ans intérêt patrimonial mais avec une hauteur homogène et parfois doublée de haie vive*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble composé de jolies maisons parfois constituées de meulière, pierre ou briques.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_006



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la toiture	Forme : *l'harmonie existante ainsi que les toits à demi-croupe sont préservés*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Léon / Boulevard Troussel
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_007

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées en recul de la voie, sur une seule limite séparative ou avec un faible retrait, parcelles de grande taille.*	
	Gabarit : *R+2+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *Travées irrégulières*
		Matériaux : *enduit, moellons calcaires*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de jardins à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures mixtes, mur ou haie*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les éléments architecturaux de ces demeures.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_007



PARTICULARITES

Qualité urbaine & architecturale	Décors : *les lucarnes, les toits à demi-croupe les débords de toit, les pans en bois, les marquises et les balconnets sont maintenus ou reconstitués*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue du Maréchal Maunoury / rue Eudoxie / avenue Gaston Cousin.
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_008

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées généralement en recul de l'alignement de la voie, sur un parcellaire de taille moyenne.*	
	Gabarit : *R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, meulière ou enduit.*
	Traitement de la toiture	Forme : *toitures parfois complexes.*
		Matériaux : *tuiles brunes.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de jardins à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôture sur voie ajourée.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver le front bâti et l'harmonie qui se dégage de cet ensemble constitué de maisons de taille moyenne voisinant avec des maisons de plus grande taille. Les toitures complexes et les matériaux révèlent un riche patrimoine à conserver.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_008


Rue
Maunoury
Saint
Rue
Avenue
Gaston
Maréchal
Rue
Rue
Rue

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue de Cirjean / rue des Côtes de Vannes
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_010

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite, sur un parcellaire rectangulaire de taille moyenne*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *meulière, pierre, moellons calcaire, crépi*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans, parfois complexe et à demi-croupe*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de petits espaces paysagers en façade et grands jardins à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures ajourées et constituées de haies végétales*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble caractérisé par des demeures de grande qualité ; les façades marquées par des haies et des espaces arborés donnent une ambiance végétale à ce quartier aéré.

Conflans-Sainte-Honorine	78172_ECP_010



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *la meulière est préservée*
		Décors : *les balconnets, les linteaux, les pans en bois, les lucarnes et les toitures complexes sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	*Les haies vives sont recommandées*	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	**Deux ensembles patrimoniaux** : rue de la Savaterie, rue du Midi / quai des Martyrs de la Résistance, rue de la Chaussée
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_011 // 78172_ECP_012

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & **Implantation des constructions**	Rapport à la rue et aux limites : *maisons situées à l'alignement de la voie, en continu*	
	Gabarit : *R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières* *volets bois*
		Matériaux : *crépi de différentes teintes*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *rareté des espaces libres lesquels sont végétalisés* Clôture : *absence de clôture*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de sauvegarder ce quartier ayant une double exposition, à savoir les bords de Seine et le quartier historique avec son parc. Il faut d'une part veiller à la préservation architecturale des bords de Seine et d'autre part conserver les éléments en harmonie avec la place de l'église, témoins de l'histoire de la commune.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_011 // 78172_ECP_012





DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *la teinte de l'enduit peut varier mais elle doit tenir compte de la diversité des teintes existantes*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Emile Chapelier
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_013


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées en recul de la voie et sur une limite séparative*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, meulière, briques, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *toitures complexes*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures en murs, parfois doublées de haies*	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons pour certaines datées du début du XXème siècle et situées dans un environnement végétalisé.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_013



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*L'aspect d'origine est conservé et notamment les toits à longs pans*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont réalisées en mur plein lequel s'harmonise avec celui des clôtures avoisinantes et peut être doublé d'une haie*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Ensemble encadré par la rue Victor Hugo, la rue Maurice Berteaux et la rue Félix Faure
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_014

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Maisons situées à l'alignement de la voie, en continu et sur un parcellaire de petite taille.*	
	Gabarit : *R+1 à R+3*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *Travées régulières, modénatures, balconnets, volets bois*
		Matériaux : *crépi de différentes teintes, meulière*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : .rares *espaces végétalisés du fait de la forte densité* Clôture : *absence de clôture (sauf Maurice Berteaux)*	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble situé en centre-ville et dont la densité, la morphologie et les teintes harmonieuses renforcent l'ensemble et constituent une rupture avec les grandes voies de circulation proches.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_014


Rue
Monmarin
Félix
Faure
Maurice Berteaux
Victor
Hugo
Rue
Place
Fouillère
Rue
Emplacement du Marché
Rue
Rue
Rue

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Désiré Foucher
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_015


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées en recul de la voie, en retrait des limites séparatives et sur un parcellaire longiligne de grande taille*	
	Gabarit : *R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *moellons calcaire et enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *petit espace paysager en façade des maisons et jardin à l'arrière*	
	Clôture : *clôtures mixtes ou grillage.*	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la morphologie urbaine et la qualité architecturale des maisons situées dans un environnement paysager.



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*L'aspect d'origine est conservé et notamment les linteaux en briques, les marquises, les balconnets et les volets en bois originels*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *la clôture est mixte ou réalisée en grillage*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	**Deux ensembles** : rue Désiré Clément et quartier Chennevières
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_017 //78172_ECP_022

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées à l'alignement de la voie et sur les deux limites séparatives ou en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite lorsque le parcellaire est de grande taille.*	
	Gabarit *: R+C à R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *meulière, moellons calcaire, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardins à l'arrière des constructions*	
	Clôture : *clôtures mixtes*	









OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la morphologie urbaine et la qualité architecturale des maisons situées dans un environnement végétalisé en rupture avec les immeubles collectifs voisins.





DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*L'aspect d'origine est conservé et notamment les encadrements de fenêtres, les linteaux en briques, les balconnets, les volets en bois originels et les débords de toit.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *lorsque la construction est en recul de la voie, la clôture est réalisée en mur soit plein ou sur au maximum la moitié de la hauteur totale et dans ce dernier cas le mur partiel est doublé d'une haie.*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Boulevard Troussel et quai Eugène Le Corre
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_018

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Maisons implantées en recul de l'alignement de la voie,* en retrait ou en limite séparative.	
	Gabarit : *R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans, 4 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de jardins à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôture mixtes constituées d'un soubassement en maçonnerie ou en pierre surmontée de lisses*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale de cet ensemble en bordure de Seine.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_018



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	*Les constructions et les extensions s'intègrent dans le tissu existant en utilisant les mêmes matériaux et en préservant les caractéristiques architecturales. Ainsi, les linteaux, les chiens assis, les cheminées, les encadrements de fenêtres, les parements de pierre et les grandes lucarnes sont à maintenir.*
Qualité urbaine & architecturale	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	**Les Longues Raies** : rue des Alouettes
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_023

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées en bande en recul de la voie et en retrait de limites séparatives*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, moellons calcaire, meulière, briques, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *toitures complexes*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures mixtes, parfois végétalisées*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons situées à proximité des bois dans ce quartier à l'écart du centre-ville.



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	*L'aspect d'origine est conservé et notamment, les linteaux, les balconnets, les briquettes, les encadrements de fenêtres, les débords de toit et les toits à demi-croupe*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles peuvent être mixtes, les murs pleins sont proscrits. Elles sont basses et s'harmonisent avec la construction et les clôtures avoisinantes*	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Arnoult Crapotte / rue de la Porte de Pontoise / rue des Nonnains
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_024

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées à l'alignement de la voie et en limites séparatives sur un parcellaire de grande taille*	
	Gabarit : *R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *moellons calcaire, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces arborés à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures mixtes, doublées de haies*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver ce front urbain et la qualité du parcellaire de grande taille, rareté de ce parcellaire en plein cœur de ville.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_024



Rue
Nonnains
Arnoult
Rue
Rue
Rue

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue de Pologne
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_025

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées en recul de la voie et sur une limite séparative*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées irrégulières*
		Matériaux : *moellons calcaire, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *toitures complexes*
		Matériaux : *tuiles brunes, pans en bois*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures mixtes, parfois doublées de haies*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons pour certaines datées du début du XX^{ème} siècle et situées dans un environnement végétal.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_025


Avenue
Rue
Rue
R

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Fiche de protection	Boulevard Troussel / rue de Seine / rue Léon
Ensemble Cohérent Urbain	78172_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons en recul de la voie et en continuité des limites séparatives*	
	Gabarit : *R+C à R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *revêtements en pierres et crépi* *Volets bois, chiens assis, grandes lucarnes*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière*	
	Clôtures : *elles sont constituées de haies ou d'un mur en maçonnerie ou en pierre surmonté de lisses ou de grilles*	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'ordonnancement, les grandes lucarnes et la combinaison de matériaux de nature et de teinte diverses de cet ensemble situé en bordure de Seine et qui se démarque des constructions voisines

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 78172_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie et implantation des constructions	*L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale*
Qualité urbaine & architecturale	Composition : *les volets en bois originels et les grandes lucarnes sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont de même taille, le mur plein est proscrit*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

DROCOURT

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	3	851	78202_PAT_002
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	7	852	78202_PAT_015
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	9	853	78202_PAT_019
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	9 BIS	854	78202_PAT_018
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	11	855	78202_PAT_025
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	13	856	78202_PAT_029
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	15	857	78202_PAT_033
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	17	858	78202_PAT_035
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	19	859	78202_PAT_036
EGLISE (RUE DE L')	4	860	78202_PAT_008
EGLISE (RUE DE L')	9	861	78202_PAT_021
EGLISE (RUE DE L')		862	78202_PAT_045
GRANDE RUE	1	863	78202_PAT_001
GRANDE RUE	3	864	78202_PAT_005
GRANDE RUE	6	865	78202_PAT_012
GRANDE RUE	12	866	78202_PAT_028
GRANDE RUE	22	867	78202_PAT_038
GRANDE RUE	24	868	78202_PAT_040
GRANDE RUE	26	869	78202_PAT_041
GRANDE RUE	28	870	78202_PAT_042
GRANDE RUE	36	871	78202_PAT_044
GUE (RUE DU)	11	872	78202_PAT_026
NATIONALE (ROUTE)	5	873	78202_PAT_011
NATIONALE (RUE)	11	874	78202_PAT_027
NATIONALE (RUE)	13	875	78202_PAT_030
NATIONALE (ROUTE)	15	876	78202_PAT_034
VERNOUILLET (RUE DE)	10	877	78202_PAT_024
VERNOUILLETTE (RUE DE)	3	878	78202_PAT_006
VERNOUILLETTE (RUE DE LA)	4	879	78202_PAT_007
VERNOUILLETTE (RUE DE LA)	5	880	78202_PAT_009
VERNOUILLETTE (RUE DE LA)	6	881	78202_PAT_013
VERNOUILLETTE (RUE DE LA)	8	882	78202_PAT_016
VERNOUILLETTE (RUE DE LA)	9	883	78202_PAT_020

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	5	885	78202_PAT_010
EGLISE (RUE DE L')	7	886	78202_PAT_014
GRANDE RUE	33	887	78202_PAT_043
SANGLE (RUE DE LA)	2	888	78202_PAT_003
SANGLE (RUE DE LA)	12	889	78202_PAT_031
VERNOUILLET (RUE DE LA)	2	890	78202_PAT_004

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_002

Nom : Ancienne Mairie





Typologie : Maison de bourg

3 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*auvent, inscription sur façade "RF mairie"*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_015

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

7 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_019

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

9 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_018

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

9 BIS RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*néant*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_025

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

11 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets battants, marquises*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_029

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

13 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, lucarnes et véranda stylée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_033

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

15 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*néant*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_035

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

17 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_036

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

19 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_008

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_021

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_045

Nom : Eglise





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*clocher en ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_001

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_005

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

3 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_012

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_028

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_038

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

22 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_040

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

24 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_041

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

26 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pan de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_042

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

28 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_044

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

36 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_026

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

11 RUE DU GUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ancres, volet bois, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_011

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

5 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_027

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

11 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_030

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

13 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_034

Nom : Le Bistrot du Vexin





Typologie : Maison de bourg

15 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_024

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE VERNOUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_006

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE DE VERNOUILLETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, encadrement, soubassement, corniche, volet bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_007

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA VERNOUILLETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_009

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE DE LA VERNOUILLETTE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*frise sur façade vert et rouge, garde corps en ferronnerie linteau acier et décors*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_013

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA VERNOUILLETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_016

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

8 RUE DE LA VERNOUILLETTE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarnes, garde corps ferronnerie, porche d'entrée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_020

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

9 RUE DE LA VERNOUILLETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ancre, ensemble porte d'entrée/perron*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

5 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*mur à l'alignement à sauvegarder*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_014

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

7 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Oeil de boeuf à conserver et modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_043

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_003

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

2 RUE DE LA SANGLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_031

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

12 RUE DE LA SANGLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_004

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 RUE DE LA VERNOUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ECQUEVILLY

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUE DE L')	10	895	78206_PAT_039
ALLUETS (RUE DES)	2	896	78206_PAT_021
COLOMBIER (RUE DU)	15	897	78206_PAT_037
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE	1	898	78206_PAT_009
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE	1	899	78206_PAT_005
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE	2	900	78206_PAT_016
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE	6	901	78206_PAT_017
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE	7	902	78206_PAT_012
MORAINVILLIERS (RUE DE)	1	903	78206_PAT_036
PARC (RUE DU)		904	78206_PAT_011
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	21	905	78206_PAT_022
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	22	906	78206_PAT_035
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	26	907	78206_PAT_013
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	27	908	78206_PAT_015
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	33	909	78206_PAT_014
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	41	910	78206_PAT_018
SAINT-ANTOINE (RUE)	12	911	78206_PAT_031

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MUETTE (CHEMIN DE LA)		912	78206_PAT_007

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALLUETS LE ROI (ROUTE DES)		913	78206_PAT_003
CHÂTEAU DE ROMAINVILLE (ROUTE DU)		914	78206_PAT_032
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE (PLACE)	3_5_6_7	915	78206_PAT_038
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE (PLACE)	9_10	916	78206_PAT_019
PARC (RUE DU)	1	917	78206_PAT_020
PREAUX (LES)		918	78206_PAT_033
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	38	919	78206_PAT_034
ROULOIRS (CHEMIN RURAL N°4 DES)		920	78206_PAT_023
SAINT-ANTOINE (RUE)	13	921	78206_PAT_026

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LES MOTELLES : ENSEMBLE CONSTITUE DE RUES DEBOUCHANT SUR LA PLACE DE LA PORTE DU MAY	923	78206_ECU_001

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_039

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_021

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*linteau brique + garde corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_037

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

15 RUE DU COLOMBIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_009

Nom : Porche Du Château





Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Châtelet d'entrée à la cour d'honneur du château de Fresnes (ancien nom d'Ecquevilly) construit entre 1578 et 1580 pour François d'O surintendant des finances d'Henri III, sur les plans de l'architecte royal Baptiste Androuet du cerceau. Aujourd'hui pavillon d'entrée du parc de la mairie.		
Période de construction	*1578 - 1580* *XVIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Porche + pavillons en brique et pierre + soubassement pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_005

Nom : Château d'Ecquevilly (Mairie)





Typologie : Château

1 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Château construit pendant la seconde moitié du XIXème siècle (1862 à 1867) dans le style Henri IV par Monsieur François MARIE PURGET sur l'emplacement du château de Fresne (ancien nom d'Ecquevilly) construit en 1578 et 1580 par François d'O surintendant des finances d'Henri III, sur les plans de l'architecte royal baptiste Androuet du Cerceau, démoli dans la première moitié du XIXème siècle. aujourd'hui Mairie d'Ecquevilly.

Période de construction	*fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en pierre + fronton + sculpture + épi de faîtage + escalier central en pierre + chéneau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_016

Nom : Eglise Saint Martin





Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'église a été construite au XIIème siècle et grandement remaniée au XVI ème siècle au moment de la reconstruction du château.

Période de construction	*début XIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*portail avec deux colonnes, statues en pierre, vitraux, encadrement fenêtres en pierre de taille*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_017

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_012

Nom : Ancienne Mairie





Typologie : Maison de bourg

7 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'ancienne mairie-école fut construite en 1897 sur l'emplacement de l'ancienne allée cavalière du château dans l'axe du porche. Il s'agissait d'un bâtiment administratif.

Période de construction	*1897*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénature d'alignement en brique à la verticale, encadrement des fenêtres avec des briques* *lucarne entouré de deux écritaux R et F + oculus*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_036

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 RUE DE MORAINVILLIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_011

Nom : Colombier du Château





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DU PARC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Colombier du château de Fresnes (ancien nom d'Ecquevilly), dépendant de la Bassecour, construit entre1578 et 1580 pour François d'O surintendant des finances d'Henrie III, sur les plans de l'architecte royal Baptiste Androuet du Cerceau.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne et lanterne centrale sur le toit + caves voutées en brique et arêtes en pierre de taille.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_022

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La gendarmerie fut installée le 1er avril 1867 construite spécialement par Mr Coquelin, charron à Vernouillet, maison située sur la route nationale la première, arrivant de Saint-Germain en Laye à l'époque. Maison bourgeoise du XIXème siècle.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche en plâtre de dessous de toit + lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_035

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

22 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau plâtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_013

Nom : Maison en meulière





Typologie : Maison de bourg

26 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau acier + encadrement baies en brique + lucarne + chaînage d'angle en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_015

Nom : Maison Beuzeville





Typologie : Maison de notable

27 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de notable construite en 1864 et augmentée vers le sud-est en 1867, pour Alphonse Beuzeville maire d'Ecquevilly de 1860 à 1884.

Période de construction	*1864 - 1867*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Ferronnerie + Balconnet + chaînage d'angle en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_014

Nom : La Jonchère





Typologie : Maison de notable

33 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche + bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_018

Nom : Immeuble Deutsch





Typologie : Immeuble collectif

41 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Immeuble construit par la famille Deutsch de la Meurthe au premier quart du XXème siècle pour l'installation de la gendarmerie national. Ecurie au fond d la cour. L'immeuble est habité aujourd'hui par des particuliers et les écuries étaient transformées en appartement. second gendarmerie ; premier immeuble de la ville construit à cette époque.

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décor de fleur sur les linteaux en acier + balustrades en fer forgé aux fenêtres + murets et grille fer forgé + décor brique + corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_031

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

12 RUE SAINT-ANTOINE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde-corps ferronnerie + porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_007

Nom : Viaduc





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA MUETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_003

Nom : Domaine de Romainville





Typologie : Ensemble bâti

ROUTE DES ALLUETS LE ROI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La «ferme des bois» nom initial de ce fief, appartenait en 1584 au seigneur de Fresne. La ferme fut ensuite possession de Jacques Romey. La famille Hac hérita du domaine. S'ensuit une succession de propriétaires (Chénevière, Hennequin, Philippe, Perrier, Davillier). En 1893, il est racheté par M. Henri Deutsch de la Meurthe. Il y fit construire en 1894 le « Château » actuel. Depuis 2002 le domaine est utilisé comme lieu de séminaire d'entreprise par la société Chateauform.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*meulière et brique, pan de bois, lucarne rampante, encadrement des baies cintrées, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_032

Nom : Maison de forestier





Typologie : Corps de ferme

ROUTE DU CHÂTEAU DE ROMAINVILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_038

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

3_5_6_7 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE





Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly


Ensemble bâti

78206_PAT_019

Nom : Maisons Pourtours De L'Eglise

Typologie : Ensemble bâti

9_10 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ensemble de maisons datant du XVème au XVème siècle, formant une unité autour de la place de l'église. Cet ensemble urbain comprend l'ancien presbytère, une ancienne maison de justice et l'ancienne prison.		
Période de construction	*XVIe au XVIIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1 à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_020

Nom : Ferme De La Basse Cour





Typologie : Corps de ferme

1 RUE DU PARC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien corps de logis seigneurial dont certains éléments dateraient du XIIème siècle, affecté à l'usage de ferme lors de la reconstruction du château à la fin du XVème siècle. Cette ferme fût en activité jusqu'en 1955, date à laquelle elle devint une résidence secondaire. En 2017 toujours en rénovation, à l'usage d'habitation principale et dépendances à l'usage de bureaux et d'ateliers.

Période de construction	*à partir XIIe siècle XVie siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*ancienne poterne en pierre de taille souches de cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_033

Nom : Domaine les Preaux





Typologie : Corps de ferme

LES PREAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil de bœuf, corniche, chaînage d'angle, pan de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_034

Nom : Ferme du château





Typologie : Corps de ferme

38 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_023

Nom : Ferme du Rouloir





Typologie : Corps de ferme

CHEMIN RURAL N°4 DES ROULOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_026

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

13 RUE SAINT-ANTOINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Ecquevilly

Fiche de protection	**Les Motelles** : ensemble constitué de rues débouchant sur la place de la Porte du May
Ensemble Cohérent Urbain	78206_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande et en recul de l'alignement de la voie.* *Elles sont implantées soit en retrait des deux limites séparatives ou sur une seule limite séparative et sur un parcellaire de taille moyenne.*	
	Gabarit : *R+C avec lucarnes et garage intégré*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi de teinte claire, menuiseries blanches*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans avec lucarnes*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace minéral et espace paysager à l'avant et jardin à l'arrière des constructions.*	
	Clôtures : *absence de clôture sur voie ou clôture constituée uniquement d'une haie.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace végétalisé situé en limite des zones agricoles et d'en préserver la grande homogénéité des constructions ainsi que les haies.

Ecquevilly 78206_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Décors : *les lucarnes sont conservées*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures à l'alignement peuvent couvrir au maximum la moitié du linéaire. Dans ce cas, elles sont constituées de haies basses d'essences locales variées. Les espaces libres à l'avant restent minéralisés dans leur surface actuelle, laquelle ne peut être étendue.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

EPONE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANTAR (RUE D')	30	929	78217_PAT_006
BRECHE (RUE DE LA)		930	78217_PAT_034
CHARLES DE GAULLE (RUE)	2	931	78217_PAT_008
EDOUARD JUMANTIER (RUE)	11	932	78217_PAT_032
EGLISE (PLACE DE L')		933	78217_PAT_031
EMILE SERGENT (AVENUE)	51	934	78217_PAT_003
EMILE SERGENT (AVENUE)	56	935	78217_PAT_007
EMILE SERGENT (AVENUE)	58	936	78217_PAT_011
EMILE SERGENT (AVENUE)	104	937	78217_PAT_001
GARE (AVENUE DE LA)	27	938	78217_PAT_004
MARCHE (PLACE DU)	4	939	78217_PAT_013
PORTES DE LA VILLE (RUE DES)	4	940	78217_PAT_005

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BRECHE (RUE DE LA)	3	941	78217_PAT_014

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PAVE (RUE)	2	943	78217_PAT_033

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LE DOMAINE DU CHÂTEAU : DE PART ET D'AUTRE DE L'ALLEE DES BICHES	945	78217_ECU_001

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_006

Nom : Les Charmilles





Typologie : Maison de notable

30 RUE D' ANTAR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison bourgeoise caractérisée par le traitement et la composition de la façade, diversité des matériaux (brique, pierre). Exemple de diversité de maisons bourgeoises

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaines en angle en pierre, encadrement baies en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_034

Nom : Bibliothèque





Typologie : Maison de notable

RUE DE LA BRECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angle en pierre, corniche, bandeau, encadrement des ouvertures en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_008

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE CHARLES DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de bourg représentative de l'architecture traditionnelle du Mantois. Particularité du traitement de la façade (pans de bois apparents) qui donne un caractère particulier au bâti.

Période de construction	*1920 - 1945* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*cheminée en brique, crête de toit, lucarne, pan bois rouge, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_032

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

11 RUE EDOUARD JUMANTIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniches, lucarne, chaînage d'angle biques, linteaux, bandeau, barre d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_031

Nom : Église St Béat





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIème et XVIème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*clocher octogonal roman, vitraux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_003

Nom : Villa Beau Site





Typologie : Villa

51 AVENUE EMILE SERGENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*avant 1850* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement en pierre; décors en bois chien assis, cheminée, verrière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Haie*	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_007

Nom : Ancienne Poste





Typologie : Maison de bourg

56 AVENUE EMILE SERGENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Belle bâtisse en meulière. Un décor de façade remarquable. Ancien bureau de poste. Dimension qualitative de la rue.[2]

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures, bandeau égout du toit, balcon, décor céramique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_011

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

58 AVENUE EMILE SERGENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Bâti représentatif de l'architecture traditionnel du Mantois. Témoignage de l'identité rurale du territoire, du passé agricole de la commune. Emploi des matériaux traditionnels. Volume bâti caractérisé par la simplicité des lignes.

Période de construction	*1850 - 1920* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*marquise, volets bois, grille ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Arbre isolé*	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_001

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

104 AVENUE EMILE SERGENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*avant 1850* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chien assis, volets bois, chaînage d'angle en pierre, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_004

Nom : Villa





Typologie : Villa

27 AVENUE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de notable. Traitement de la façade composite (brique et meulière) avec des formes d'ouvertures variées.

Période de construction	*1850 - 1920* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaînage d'angle en briques + fenêtre du séjour en arc anse de panier + ferronnerie + oculus + marquise + corniche à l'égout + toiture complexe + avancée en RDC*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_013

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

4 PLACE DU MARCHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1850 - 1920* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, lucarne, corniche, volets, gabarit ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_005

Nom : Villa Denise





Typologie : Villa

4 RUE DES PORTES DE LA VILLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison bourgeoise en meulière. Traitement de la façade composite (brique et meulière) avec des formes d'ouvertures variées.

Période de construction	*1850 - 1920* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau brique, encadrement baies brique bichromie, croupe, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Epône

Edifice patrimoine urbain et rural

78217_PAT_014

Nom : Tourelle





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

3 RUE DE LA BRECHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Epône

Ensemble bâti

78217_PAT_033

Nom : Centre d'Action Culturelle Dominique de Roux





Typologie : Château

2 RUE PAVE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Bandeau, lucarne, toiture conique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Epône

Fiche de protection	**Le Domaine du Château** : de part et d'autre de l'allée des Biches
Ensemble Cohérent Urbain	78217_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *alignement des constructions sur un parcellaire de petite taille* *implantation en recul de la voie et en retrait des limites séparatives*	
	Gabarit : *R+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *Enduit dont la teinte varie du blanc au gris*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans avec lucarnes*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *petit espace paysager à l'avant non clôturé.*	
	Clôtures : *linéaire de clôture ouvert, présence de quelques haies.*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble urbain du fait de sa qualité architecturale et de sa localisation à proximité d'un espace agricole et d'un espace boisé.

Epône 78217_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *Homogénéité des façades à préserver (allée de la Grenouillère)* *R+C avec lucarnes, tuiles brunes, menuiseries blanches et crépi clair*
	Décors : *les lucarnes sont préservées*	
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures à l'alignement peuvent couvrir au maximum la moitié du linéaire. Dans ce cas, celles-ci sont constituées de haies basses d'essences locales variées.*	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

EVECQUEMONT

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ADHEMAR (RUE D')	1	951	78227_PAT_024
ADHEMAR (RUE D')	3	952	78227_PAT_023
ADHEMAR (RUE D')	17	953	78227_PAT_020
ADHEMAR (RUE D')	27	954	78227_PAT_014
ADHEMAR (RUE D')	52	955	78227_PAT_017
ADHEMAR (RUE D')		956	78227_PAT_002
CARRIERES (RUE DES)	31	957	78227_PAT_018
CARRIERES (RUE DES)	32	958	78227_PAT_005
CLOS (RUELLE DES)		959	78227_PAT_051
HERMITAGE (RUE DE L')	8	960	78227_PAT_019
PRESSOIR (RUELLE DU)	2	961	78227_PAT_049

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ADHEMAR (RUE D')	21	962	78227_PAT_044
ADHEMAR (RUE D')		963	78227_PAT_054
ADHEMAR (RUE D')		964	78227_PAT_052
ADHEMAR (RUE D')		965	78227_PAT_039
ADHEMAR (RUE DE L')		966	78227_PAT_030
CARRIERES (RUE DES)		967	78227_PAT_057
CARRIERES (RUE DES)		968	78227_PAT_056
CARRIERES (RUE DES)		969	78227_PAT_055
CHOLLET (RUE DE)	18	970	78227_PAT_015
LAVOIR (CHEMIN DU)		971	78227_PAT_025
PONTOISE (ROUTE DE)		972	78227_PAT_016
RUISSEAU (SENTIER DU)		973	78227_PAT_058
TESSANCOURT (RUE DE)		974	78227_PAT_059

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ADHEMAR (RUE D')	9	975	78227_PAT_011
ADHEMAR (RUE D')	11	976	78227_PAT_046
ADHEMAR (RUE D')	23	977	78227_PAT_009
ADHEMAR (RUE D')	29	978	78227_PAT_050
ADHEMAR (RUE D')	33	979	78227_PAT_022
ADHEMAR (RUE D')	37	980	78227_PAT_053
CARRIERES (RUE DES)	45	981	78227_PAT_006
CLOS (RUELLE DES)	1	982	78227_PAT_003
MAURICE DUBOIS (RUE)	4	983	78227_PAT_004

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE D'ADHEMAR / RUE D'AMBREE / RUE DE L'HERMITAGE	985	78227_ECP_001

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_024

Nom : Villa





Typologie : Villa

1 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa participe à la qualité urbaine, architecturale et patrimoniale de cette rue emblématique du village.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*modénatures, encadrement fenêtres, chaînage d'angle motifs, corniche, soubassement, marquise, escalier extérieur.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_023

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa, située rue d'Adhémar participe à la qualité urbaine, architecturale et patrimoniale de cette rue emblématique du village. Elle se distingue par la symétrie de ses ouvertures et de ses décors en façade.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en brique, marquise, garde de corps en ferronnerie, décors brique polychrome, linteaux cintrés en brique, bandeau dentelé, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_020

Nom : Maison de vignerons





Typologie : Maison de bourg

17 RUE D' ADHEMAR

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette habitation, implantée à l'alignement des voies publiques participe à la qualité du front urbain. Elle est également le témoin de l'ancienne occupation viticole de la commune. Cette habitation se distingue notamment par la couleur de son Enduit (ocre-rouge) et par la présence d'un porche en arc-cintré.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en pierre de taille, enduit ocre rouge, lucarne, porche* *ensemble architectural*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_014

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

27 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette construction a subi des transformations (condamnation d'une porte, fermeture de la voûte, etc…) qui déclassent malheureusement sa valeur patrimoniale. Elle participe néanmoins à la qualité urbaine de cette rue emblématique.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement, encadrement des fenêtres.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_017

Nom : Maison particulière





Typologie : Maison de bourg

52 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniches et encadrement brique, céramique, arcs cintrés, fenêtres du rez-de-chaussée, ferronneries, ancienne porte cochère (linteau acier)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_002

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La façade présente des détails architecturaux intéressant et une symétrie et régularité des ouvertures, comptant des huisseries à 6 carreaux. Plus particulièrement, on note la présence de chaînage verticaux en pierre de taille enduite, de moulures et de corniches encadrant les ouvertures et enduites de la même teinte que la façade principale. La façade comporte par ailleurs un baromètre de forme ronde (dont la flèche est bloquée sur la mention « beau temps »).

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lanternes d'applique, chaînage d'angle en pierre enduite, moulures et corniches enduites encadrant les ouvertures, décors sur façade, baromètre rond, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_018

Nom : Maison particulière





Typologie : Maison de bourg

31 RUE DES CARRIERES

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette habitation est composée de deux parties juxtaposées de hauteur différente : une première partie est structurée autour d'un étage et d'un comble, la seconde partie est organisée autour d'un rez-de-chaussée surmontée d'une terrasse.		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Volets en bois peints, porte d'entrée avec perron, lucarnes jacobines, terrasse, corniche en pierre de taille*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_005

Nom : Ancienne ferme





Typologie : Maison de bourg

32 RUE DES CARRIERES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette ancienne exploitation datée du XVème siècle est composée de plusieurs bâtiments juxtaposés formant un front bâti continu le long de la rue des Carrières. Il se compose d'un bâtiment d'exploitation avec un pignon sur rue et d'une grange et logis légèrement en retrait. A noter que les huisseries comportent de petits carreaux.		
Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Linteaux en bois, niche avec statuette, cheminées en briques, ancien porche en bois plein peint.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_051

Nom : Mairie - Ecole





Typologie : Maison de bourg

RUELLE DES CLOS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Mairie : début XIXème siècle - Ecole : début XXème siècle		
Période de construction	*1912*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Fenêtre cintrée, linteaux en brique et pierre, décors bandeau brique, lucarne, plaque commémorative*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_019

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE DE L' HERMITAGE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	On retrouve les grandes caractéristiques des maisons vigneronnes dans cette ruelle, à savoir des caves semi-enterrées engendrant la mise en place d'escalier pour accéder aux pièces de vie. A noter la présence d'un porche en arc cintré en pierres. Les éléments typiques des maisons vigneronnes sont les façades en pierre, le porche et le traitement végétal de la ruelle.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faîtage* *Façade en pierre, porches, traitement végétal de la sente.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_049

Nom : Maison de vignerons





Typologie : Maison rurale

2 RUELLE DU PRESSOIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Habitation composée de détails architecturaux suivants: bâtiment implanté sur un angle dont le pignon est bien visible du domaine public, bâtiment composé d'un rez-de-chaussée surélevé et d'un comble; Présence d'une marquise en verre au niveau de la porte d'entrée, à noter également la présence de la porte de la cave sur la façade latérale.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, débord toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_044

Nom : Fontaine





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

21 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Avant les travaux d'adduction d'eau, les fontaines, mares et puits étaient les seuls lieux d'approvisionnement en eau. Douze d'entre elles sont signalées sur le cadastre Napoléonien en 1825, dont 7 dans le village. Elles ont quasiment disparu. Seule la mare de l'Hautil est encore présente dans les bois. Ces éléments ne révèlent pas de qualité architecturale particulière. La plupart d'entre elles sont en fer et peuvent présenter une manivelle.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_054

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE D' ADHEMAR





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_052

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE D' ADHEMAR





Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_039

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE D' ADHEMAR





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Avant les travaux d'adduction d'eau, les fontaines, mares et puits étaient les seuls lieux d'approvisionnement en eau. Douze d'entre elles sont signalées sur le cadastre Napoléonien en 1825, dont 7 dans le village. Elles ont quasiment disparu. Seule la mare de l'Hautil est encore présente dans les bois. Ces éléments ne révèlent pas de qualité architecturale particulière. La plupart d'entre elles sont en fer et peuvent présenter une manivelle.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_030

Nom : Grange à Sel - Ancien Moulin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ADHEMAR





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cet édifice a en partie disparu. Il ne reste en effet qu'une partie de la façade qui a fait lors de l'aménagement du parking l'objet d'une restauration. Subsiste ainsi la façade en pierre jointée présentant de soubassement en pierres de tailles. Cette façade se trouve percée d'une entrée grillagée surmontée d'une petite ouverture rectangulaire. Elle est prolongée par un mur en pierre couronné d'un chaperon en tuiles

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_057

Nom : Ancienne carrière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES CARRIERES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Comme l'ensemble du massif de l'Hautil, les sous-sols d'Evecquemont ont été exploités depuis le Moyen-âge pour en tirer des pierres calcaires, du grès, de la meulière, des pierres à plâtre et du gypse. Si l'extraction est relativement artisanale à ses débuts, elle se mécanise lors de la Révolution Industrielle et des concessions sont accordées pour l'exploitation. Peu rentables, les exploitations s'arrêtent au cours du XXe siècle.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Ancienne carrière*

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_056

Nom : Galerie souterraine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES CARRIERES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Galerie souterraine de carrières de gypse Sebilotte. Condamnées.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*carrières gypse*

Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_055

Nom : Champignonnière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES CARRIERES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette ancienne carrière est reconvertie en champignonnière à la fin de la première guerre mondiale. Quatre récoltes y sont effectuées tous les 10 semaines, ce qui correspond à 3 tonnes de champignons de Paris par semaine. Il ne subsiste que 7 cultivateurs de champignons en Ile-de-France.

Période de construction	*1ère moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*calcaire*

Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_015

Nom : Colombier

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

18 RUE DE CHOLLET





Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*corniche en pierre de taille, ouvertures réduites lucarnes à capucine*

Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_025

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DU LAVOIR





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce lavoir, « alimenté par une source, comporte une rare disposition en deux bassins: le bassin d'amont à l'eau claire sert en effet au rinçage et celui d'aval au lavage du linge ». Des murs en meulières couronnés d'un chaperon en tuiles ceinturent l'ensemble. Les bassins rectangulaires sont encadrés sur 3 côtés par un toit en appentis qui guide les eaux pluviales vers le bassin à ciel ouvert. Une charpente métallique soutient la toiture.

Période de construction	*XVIIIème siècle XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_016

Nom : Croix du Bouquet

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE PONTOISE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	L'implantation d'une croix est attestée au carrefour de la route de Meulan à Pontoise et de l'allée bordée d'arbres qui part du château. Cette allée constituait l'entrée principale du village. Elle se trouve jalonnée d'arbres d'alignement et mène au-delà de la RD à la croix du bouquet, repère important et point de départ des allées forestières du massif de l'Hautil. Cette croix et son allée sont l'un des symboles de l'histoire communale.

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_058

Nom : Galerie souterraine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

SENTIER DU RUISSEAU





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Galeries souterraines de carrières de gypse Sebilotte. Condamnées.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*carrières calcaires de gypse*

Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227_PAT_059

Nom : Cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE TESSANCOURT





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Evecquemont

Ensemble bâti

78227_PAT_011

Nom : Ancienne exploitation agricole





Typologie : Corps de ferme

9 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce linéaire bâti, constitué de plusieurs bâtiments forment aujourd'hui un front bâti continu. Malgré des hauteurs différentes (Comble et R+1), l'alignement des bâtiments sur les voies publiques crée un front urbain de qualité. Ces habitations constituaient d'anciens corps de ferme. Leur plan présentait historiquement une organisation en cour carré et fermée. Ces bâtisses présentent des caractéristiques communes en matière d'architecture.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angles, corniches, soubassement en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Ensemble bâti

78227_PAT_046

Nom : Ancienne exploitation agricole





Typologie : Corps de ferme

11 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Ensemble bâti

78227_PAT_009

Nom : Ancienne exploitation agricole





Typologie : Corps de ferme

23 RUE D' ADHEMAR

Etat : Moyen

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Cette ancienne ferme présente un volume en U via une cour intérieures non visible du domaine public. La composition globale de la façade et son harmonie sont primordiale pour le maintien de la qualité architecturale.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*haînage d'angles, corniches de gouttière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Ensemble bâti

78227_PAT_050

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

29 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Ensemble bâti

78227_PAT_022

Nom : Château





Typologie : Château

33 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette propriété historique comprenant un château et son parc, se trouve à l'abri des regards derrière de hauts murs de ceinture, en pierre de taille et surmontés d'un chaperon en tuile. L'entrée présente des piliers en pierre de taille surmontés de boules décoratives en pierre, grand portail en ferronnerie. Les murs de ceinture et les piliers du portail, la symétrie et l'ordonnancement des ouvertures du château participent à la qualité architecturale de la construction.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaperon tuile* *Ceinture, piliers, portail, ensemble bâti, château, annexe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Evecquemont

Ensemble bâti

78227_PAT_053

Nom : Ancien prieuré Saint Augustin





Typologie : Ensemble bâti

37 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Evecquemont

Ensemble bâti

78227_PAT_006

Nom : Ancien relais de poste





Typologie : Corps de ferme

45 RUE DES CARRIERES

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette ancienne bâtisse est organisée à l'angle des deux rues d'Adhémar et des Carrières selon un plan en triangle. Les bâtiments d'exploitation étaient ainsi organisés autour d'une cour fermée. Le pignon des bâtiments est notamment visible depuis l'espace public. Les percements, l'ordonnancement, le volume et la symétrie des ouvertures participent à la qualité architecturale de la construction.

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ordonnancement, volumes, symétrie des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Ensemble bâti

78227_PAT_003

Nom : Ancienne ferme





Typologie : Corps de ferme

1 RUELLE DES CLOS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne ferme, se distingue par son plan classique en forme de U. La couverture sur le pignon est irrégulière et plus large que hautes surmontée d'un jour de comble. A l'origine, il existait un portail à deux battants en bois plein peint et doté d'une ouverture pour les piétons qui aujourd'hui a disparu.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Evecquemont

Ensemble bâti

78227_PAT_004

Nom : Ancienne ferme





Typologie : Corps de ferme

4 RUE MAURICE DUBOIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette ancienne ferme datée du XIXème siècle comporte une façade à pan coupé en pierres jointées avec une corniche d'égout en plâtre. Les ouvertures en façade sont régulières et symétriques. Le volume du bâtiment permet de conserver une harmonie participant à la qualité urbaine et architecturale de la commune. Cependant la rénovation de ce bâti semble peu conforme à la tradition vexinoise.

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ancres de façade, corniche, œil de bœuf,ancien porche à arc cintré volume, symétrie, ouvertures, couverture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

EVECQUEMONT


Fiche de protection	Rue d'Adhémar / rue d'Ambrée / rue de l'Ermitage
Ensemble Cohérent Patrimonial	78227_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Implantation en limites séparatives, en continu et le plus souvent à l'alignement de la voie*	
	Gabarit : *R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées irrégulières et régulières*
		Matériaux : *enduit, moellons de pierre*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *peu d'espaces libres, qualité paysagère de la ruelle*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver les grandes caractéristiques des maisons vigneronnes situées au sein d'un ilot de part et d'autre de la ruelle du Donjon. Une attention est à porter aux caves semi-enterrées, au porche en arc cintré en pierres, aux façades en pierre, aux portails et à la qualité paysagère de la ruelle.

EVECQUEMONT 78227_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	*Les éléments typiques des maisons vigneronnes, les façades en pierre et les porches sont maintenus.*
Qualité paysagère & écologique	*Le traitement végétal de la ruelle est préservé. Dans le cadre d'une construction située en recul de la voie, le portail s'intègre à l''ensemble.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

FAVRIEUX

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CLOS MESSIRE JEAN (CHEMIN DU)	3	991	78231_PAT_004
CLOS MESSIRE JEAN (CHEMIN DU)	7	992	78231_PAT_005
CLOS MESSIRE JEAN (CHEMIN DU)		993	78231_PAT_006
EGLISE (RUE DE L')	5	994	78231_PAT_001
MANTES (ROUTE DE)	3	995	78231_PAT_009
MANTES (ROUTE DE)	5	996	78231_PAT_008
MANTES (ROUTE DE)		997	78231_PAT_002
VERT (CHEMIN)		998	78231_PAT_011

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MANTES (ROUTE DE)	58	999	78231_PAT_014

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CLOS AU COMTE (CHEMIN DU)	4	1000	78231_PAT_013
MANTES (ROUTE DE)	39	1001	78231_PAT_003
MANTES (ROUTE DE)	46	1002	78231_PAT_012
MANTES (ROUTE DE)	61	1003	78231_PAT_007

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_004

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

3 CHEMIN DU CLOS MESSIRE JEAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_005

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 CHEMIN DU CLOS MESSIRE JEAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1969*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager : Oui

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : *Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)*	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Caractéristiques urbaines et architecturales rurales du bâti : implantation, gabarit, composition architecturale et matériaux.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_006

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

CHEMIN DU CLOS MESSIRE JEAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_001

Nom : Eglise Notre-Dame-de-la-Trinité





Typologie : Patrimoine urbain et rural

5 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le chevet droit en pignon est étayé par trois contreforts. La nef et le chœur, raccourci en 1926, sont plafonnées en plâtre appliqué sur le lattis, en forme de berceau. Les poinçons et entraits datent de la fin du XVème. La cloche placée sous la flèche charpentée et ardoisée chevauchant le faîtage du toit à l'entrée de la nef porte une inscription mentionnant sa fonte d'origine en 1111 et sa refonte en 1852, ainsi que le nom des dignitaires présents lors de sa bénédiction

Période de construction	*XIIIème XVIIème et XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*clocher en ardoise, fenêtres ogives*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_009

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

3 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné* *lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_008

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_002

Nom : Mairie





Typologie : Maison rurale

ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_011

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

CHEMIN VERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_014

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

58 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Favrieux

Ensemble bâti

78231_PAT_013

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

4 CHEMIN DU CLOS AU COMTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	1850	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire, mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécaniques
	Dispositions particulières	Morphologie des constructions (gabarit, implantation), composition architecturale rurale (matériaux, forme)
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Cour de ferme	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Favrieux

Ensemble bâti

78231_PAT_003

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

39 ROUTE DE MANTES

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Favrieux

Ensemble bâti

78231_PAT_012

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

46 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX^{ème} et XX^{ème}	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager : Oui

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Composition urbaine et architecturale rurale de la construction : implantation, matériaux traditionnels, gabarit
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Cour de ferme	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Favrieux

Ensemble bâti

78231_PAT_007

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

61 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

FLACOURT

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOINVILLIERS (ROUTE DE)	4	1009	78234_PAT_008
BOINVILLIERS (ROUTE DE)	6	1010	78234_PAT_007
DAMMARTIN (ROUTE DE)	2	1011	78234_PAT_011
DAMMARTIN (ROUTE DE)	4	1012	78234_PAT_012
EGLISE (IMPASSE DE L')	2	1013	78234_PAT_019
EGLISE (IMPASSE DE L')		1014	78234_PAT_003
MAIRIE (IMPASSE DE LA)	1	1015	78234_PAT_017
MAIRIE (PLACE DE LA)	1	1016	78234_PAT_004
MAIRIE (PLACE DE LA)	3	1017	78234_PAT_018
TERTRE (ROUTE DU)	1	1018	78234_PAT_020
TERTRE (ROUTE DU)		1019	78234_PAT_022

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AUBERGE (RUE DE L')	3	1020	78234_PAT_016
PONT BATI CHEVAL		1021	78234_PAT_021

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AUBERGE (ROUTE DE L')	2	1023	78234_PAT_006
BOINVILLIERS (ROUTE DE)	2	1024	78234_PAT_009
DAMMARTIN (ROUTE DE)	1	1025	78234_PAT_010
DAMMARTIN (ROUTE DE)	6	1026	78234_PAT_013
FLACOURT(DOMAINE DE)	9400	1027	78234_PAT_001
TERTRE (ROUTE DU)	21	1028	78234_PAT_015

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_008

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

4 ROUTE DE BOINVILLIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement, petits bois, marquage de la porte d'entrée avec œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_007

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 ROUTE DE BOINVILLIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*mur de clôture sur rue* *ancres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Patrimoine naturel, continuité écologique *Arbre isolé*	

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_011

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 ROUTE DE DAMMARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_012

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 ROUTE DE DAMMARTIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_019

Nom : Le Manoir





Typologie : Maison rurale

2 IMPASSE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_003

Nom : Eglise Saint Clement





Typologie : Patrimoine urbain et rural

IMPASSE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La façade du sanctuaire, avec son clocher-porche carré, est presque entièrement reconstruit au cours du XIXème siècle, un ancien prieuré-cure, dépendant de l'abbaye bénédictine de Neauphle-le-Vieux, existe au Moyen-âge et tient alors lieu d'église.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Clocher-porche carré,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_017

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 IMPASSE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_004

Nom : Mairie





Typologie : Maison rurale

1 PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*plaque "mairie", petits bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_018

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

3 PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*façades végétalisées*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_020

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 ROUTE DU TERTRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_022

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

ROUTE DU TERTRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_016

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

3 RUE DE L' AUBERGE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*jardinières*

Flacourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78234_PAT_021

Nom : Pont Bât Cheval





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PONT BATI CHEVAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le pont est bâti d'une seule et grande arche de pierre pour permettre au chemin rural de Dammartin à Mantes le franchissement d'un modeste ravin à l'écoulement intermittent. La voie dite " romaine" ne remonte en fait qu'au Moyen-Age. Le nom du ravin et du pont évoque les légendes médiévales de Renaud de Montauban et de son cheval Bayard, attesté par ailleurs dans la Vaucouleurs. Montauban est aussi un lieu-dit local recensé de chaque côté de la vallée de la Vaucouleurs.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*pont en pierre*

Flacourt

Ensemble bâti

78234_PAT_006

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 ROUTE DE L' AUBERGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence d'un espace libre d'un espace libre Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Flacourt

Ensemble bâti

78234_PAT_009

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

2 ROUTE DE BOINVILLIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Ensemble bâti

78234_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

1 ROUTE DE DAMMARTIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Ensemble bâti

78234_PAT_013

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

6 ROUTE DE DAMMARTIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Ensemble bâti

78234_PAT_001

Nom : Domaine de Flacourt





Typologie : Corps de ferme

9400 DOMAINE DE FLACOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIe ou XVIIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*tourelle, reste non visible* *corps de ferme + colombier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence d'un espace libre d'un espace libre Espace paysager : Non renseigné	

Flacourt

Ensemble bâti

78234_PAT_015

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

21 ROUTE DU TERTRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

FLINS-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARLES DE GAULLE (RUE DE)	1	1033	78238_PAT_041
CHARLES DE GAULLE (RUE DE)	43	1034	78238_PAT_040
CHARLES DE GAULLE (RUE DE)	51	1035	78238_PAT_052
CHARLES DE GAULLE (RUE DE)	151	1036	78238_PAT_054
CHARLES DE GAULLE (RUE DE)	169	1037	78238_PAT_055
CHATEAU (RUE DU)	11	1038	78238_PAT_042
CHATEAU (RUE DU)	179	1039	78238_PAT_043
EGLISE (RUE DE L')	15	1040	78238_PAT_058
ETOILE (RUE DE L')	6	1041	78238_PAT_004
ETOILE (RUE DE L')	22	1042	78238_PAT_005
ETOILE (RUE DE L')	213	1043	78238_PAT_015
EXTERIEUR (BOULEVARD)	39	1044	78238_PAT_017
EXTERIEUR (BOULEVARD)	231	1045	78238_PAT_027
FOURNIER (RUE)	28	1046	78238_PAT_049
FOURNIER (IMPASSE)	33	1047	78238_PAT_035
HERON (RUE)	61	1048	78238_PAT_025
HERON (RUE)	142	1049	78238_PAT_030
JEAN BOILEAU (PARC)		1050	78238_PAT_001
LA MARE PLATE		1051	78238_PAT_062
LE CLOS L'ABBE		1052	78238_PAT_063
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	26	1053	78238_PAT_039
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	54	1054	78238_PAT_038
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	66	1055	78238_PAT_037
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	106	1056	78238_PAT_045
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	129	1057	78238_PAT_046
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	178	1058	78238_PAT_011
MARECHAL FOCH (RUE DU)	196	1059	78238_PAT_012
MARECHAL FOCH (RUE DU)	204	1060	78238_PAT_013
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	236	1061	78238_PAT_014
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	243	1062	78238_PAT_021
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	267	1063	78238_PAT_019
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	304	1064	78238_PAT_016
MAURICE BERTEAUX (RUE)	64	1065	78238_PAT_010
MAURICE BERTEAUX (RUE)	87	1066	78238_PAT_009
MAURICE BERTEAUX (RUE)	88	1067	78238_PAT_044
MAURICE BERTEAUX (RUE)	91	1068	78238_PAT_008

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MAURICE BERTEAUX (RUE)	111	1069	78238_PAT_007
MAURICE BERTEAUX (RUE)	135	1070	78238_PAT_006
MAURICE BERTEAUX (RUE)	168	1071	78238_PAT_059
MAURICE BERTEAUX (RUE)	199	1072	78238_PAT_003
MAURICE BERTEAUX (RUE)	211	1073	78238_PAT_002
MEULAN (RUE DE)	37	1074	78238_PAT_051
ORME (RUE DE L')	137	1075	78238_PAT_036
ORME (RUE DE L')	150	1076	78238_PAT_028
ORME (RUE DE L')	161	1077	78238_PAT_026
PIGNON VERT (RUE DU)	119	1078	78238_PAT_029
ROGER VASSIEUX (RUE)	20	1079	78238_PAT_032
ROGER VASSIEUX (RUE)	100	1080	78238_PAT_048
ROGER VASSIEUX (RUE)	159	1081	78238_PAT_034
ROGER VASSIEUX (RUE)	276	1082	78238_PAT_033
SAULX CHAPET (RUE DES)	155	1083	78238_PAT_031

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (RUE DE L')	15	1084	78238_PAT_057
EGLISE (RUE DE L')	15	1085	78238_PAT_056
LAVOIR (RUE DU)	125	1086	78238_PAT_060

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOIS BODIN (RESIDENCE DU)	10	1087	78238_PAT_061
CHARLES DE GAULLE (RUE)	79	1088	78238_PAT_053
HERON (RUE)	163	1089	78238_PAT_047
MEULAN (RUE DE)	73	1090	78238_PAT_050
SAINT-MARTIN (RUE)	147	1091	78238_PAT_023
SAINT-MARTIN (RUE)	185	1092	78238_PAT_024

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_041

Nom : Poste





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE CHARLES DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*horloge, cloche; garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_040

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

43 RUE DE CHARLES DE GAULLE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_052

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

51 RUE DE CHARLES DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_054

Nom : Garage





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

151 RUE DE CHARLES DE GAULLE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_055

Nom : Villa





Typologie : Villa

169 RUE DE CHARLES DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Tour, Balcon, Garde corps, Cheminée, modénature, Porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_042

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

11 RUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage, corniche, barre d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_043

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

179 RUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_058

Nom : Eglise paroissiale Saint Cloud





Typologie : Patrimoine urbain et rural

15 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	L'origine de cette église pourrait être une petite chapelle construite vers 945. Les quatre piliers centraux ornés de feuilles à cresson datent probablement du Xème siècle, date ou la chapelle fut un lieu de pélérinage. L'édifice est ensuite remanié aux XI et XII ème siècles. Le chœur et la chapelle dédiés à la Vierge avec des colonnades ornées d'anges marquent le style renaissance. L'ancien clocher menaçant ruine est démoli et reconstruit en 1767.		
Période de construction	*1767*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Clocher, ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_004

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE L' ETOILE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniche, Seuil de fenetre, Chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_005

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

22 RUE DE L' ETOILE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balconnet, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_015

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

213 RUE DE L' ETOILE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*poulie,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_017

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

39 BOULEVARD EXTERIEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*encadrements fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_027

Nom : maison rurale





Typologie : Maison rurale

231 BOULEVARD EXTERIEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_049

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

28 RUE FOURNIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ornement cheminé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_035

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

33 IMPASSE FOURNIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	


Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_025

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

61 RUE HERON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_030

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

142 RUE HERON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*modenature brique, chenage, garde corps, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_001

Nom : Mairie





Typologie : Château

PARC JEAN BOILEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Ce château a appartenu à la famille de la Motte Mongoubert. Il est devenu aujourd'hui la mairie.		
Période de construction	*1695*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaînage d'angle, clef, baie, corniche, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_062

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

LA MARE PLATE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_063

Nom : Le Clos





Typologie : Maison de notable

LE CLOS L'ABBE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_039

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

26 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniche, Seuil de fenetre, chambranle, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_038

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

54 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Enseigne, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_037

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

66 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniche, Chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_045

Nom : Hôtel de la Croix Blanche





Typologie : Maison avec boutique

106 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modenature, Corniche, chainage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_046

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

129 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1926*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chambranle, barre d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_011

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

178 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*œil de bœuf, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_012

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

196 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche, seuil de fenetre, garde corps, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_013

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

204 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche, angle de chaînage, volets, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_014

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

236 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Marquise, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_021

Nom : Ancienne Poste





Typologie : Maison de bourg

243 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1905*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, Garde corps, cadran solaire, Enseigne, modenature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_019

Nom : Villa





Typologie : Villa

267 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*faience*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_016

Nom : Villa





Typologie : Villa

304 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chainage, garde corps, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_010

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

64 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_009

Nom : Villa





Typologie : Villa

87 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Modénature, Garde corps, Lucarne, Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_044

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

88 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_008

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

91 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_007

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

111 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne à pignon, garde corps, corniche, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_006

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

135 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, linteau porte et fenêtre brique rouge*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_059

Nom : Presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

168 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Niche avec statuette*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_003

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

199 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_002

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

211 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_051

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

37 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_036

Nom : Ecole





Typologie : Immeuble de ville

137 RUE DE L' ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_028

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

150 RUE DE L' ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_026

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

161 RUE DE L' ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_029

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

119 RUE DU PIGNON VERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1898*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_032

Nom : Villa





Typologie : Villa

20 RUE ROGER VASSIEUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne, Hublot, Garde corps, Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_048

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison de bourg

100 RUE ROGER VASSIEUX

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage, barre d'appui,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_034

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

159 RUE ROGER VASSIEUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Poutre bois, corniche, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_033

Nom : Villa





Typologie : Villa

276 RUE ROGER VASSIEUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appui fenêtres, linteaux, moellons calcaire*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_031

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

155 RUE DES SAULX CHAPET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_057

Nom : Croix de chemin





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

15 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_056

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

15 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Flins-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78238_PAT_060

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

125 RUE DU LAVOIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Flins-sur-Seine

Ensemble bâti

78238_PAT_061

Nom : Château du Bois Bodin





Typologie : Château

10 RESIDENCE DU BOIS BODIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarnes, garde-corps ferronnerie, corniche, chambranle, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Flins-sur-Seine

Ensemble bâti

78238_PAT_053

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

79 RUE CHARLES DE GAULLE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1 +C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Flins-sur-Seine

Ensemble bâti

78238_PAT_047

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

163 RUE HERON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Flins-sur-Seine

Ensemble bâti

78238_PAT_050

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

73 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde-corps, marquise, encadrement fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Flins-sur-Seine

Ensemble bâti

78238_PAT_023

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

147 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Flins-sur-Seine

Ensemble bâti

78238_PAT_024

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

185 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

FOLLAINVILLE-DENNEMONT

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOIS (RUE DU)	1	1097	78239_PAT_015
JEAN JAURES (RUE)		1098	78239_PAT_008
MAIRIE (PLACE DE LA)	2	1099	78239_PAT_014
PIERRE ET MARIE CURIE (RUE)	5	1100	78239_PAT_001
TOUR DU VAL (CHEMIN DE LA)		1101	78239_PAT_005

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FOLLAINVILLE A LIMAY (ROUTE DE)		1102	78239_PAT_007
JEAN JAURES (RUE)		1103	78239_PAT_020
LAVOIRS (RUE DES)	15	1104	78239_PAT_009
LAVOIRS (RUE DES)		1105	78239_PAT_012
LAVOIRS (RUE DES)		1106	78239_PAT_003
PASTEUR (RUE)		1107	78239_PAT_006
WILSON (RUE)		1108	78239_PAT_011

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GROUX (RUE DES)	13	1109	78239_PAT_010
WILSON (RUE)	3	1110	78239_PAT_002

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_015

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DU BOIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_008

Nom : Chapelle Saint Elisabeth





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Barres d'appui et modénatures fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_014

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

2 PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_001

Nom : Bâtiment agricole





Typologie : Bâtiment agricole

5 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Laverie d'Orange, Contreforts Murs…*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_005

Nom : Hôtel restaurant : La Tour Du Val





Typologie : Patrimoine urbain et rural

CHEMIN DE LA TOUR DU VAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Un vieux moulin construit vers 1840, ses engrenages et ses ailes provenaient de l'ancien moulin hollandais du Parc Monceau à Paris qui avait été démantelé. En 1901 d'importants travaux de terrassements et de transformation ont été faits par son propriétaire Jules Duval, il récupéra des vieilles portes de cellule de la prison Mazas. Puis l'aviateur Gabriel Voisin entreposa son aéroplane dans les grottes de la tour. En 1960 le saxophoniste Alix Combelle y réalisa les batiments actuels.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, créneaux* *Tour médiévale, matériaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_007

Nom : Croix de Pelerinage





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE FOLLAINVILLE A LIMAY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_020

Nom : Croix





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction		**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_009

Nom : Lavoir couvert - Croix de Pelerinage





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

15 RUE DES LAVOIRS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Follainville-Dennemont


Edifice patrimoine urbain et rural


78239_PAT_012

Nom : Calvaire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES LAVOIRS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Follainville-Dennemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_003

Nom : Lavoir couvert

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES LAVOIRS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Murs d'enceinte*

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_006

Nom : Croix de Pelerinage

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE PASTEUR





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Follainville-Dennemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_011

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE WILSON





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Follainville-Dennemont

Ensemble bâti

78239_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

13 RUE DES GROUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Follainville-Dennemont

Ensemble bâti

78239_PAT_002

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

3 RUE WILSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

FONTENAY-MAUVOISIN

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BIHOT (RUE DU)	9	1115	78245_PAT_008
BIHOT (RUE DU)	13	1116	78245_PAT_007
EGLISE (CHEMIN DE L')		1117	78245_PAT_001
GRANDE FONTAINE (RUE DE LA)	4	1118	78245_PAT_006

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VALLEE (RUE DE LA)	4	1119	78245_PAT_002

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BIHOT (RUE DU)	10	1121	78245_PAT_013
CLOS DU RAME (RUE DU)	25	1122	78245_PAT_014
CLOS DU RAME (RUE DU)	27	1123	78245_PAT_004
CLOS DU RAME (RUE DU)	31	1124	78245_PAT_011
CLOS DU RAME (RUE DU)	32	1125	78245_PAT_003
FOND DU PARADIS (RUE DU)	2	1126	78245_PAT_012
FOND DU PARADIS (RUE DU)	3	1127	78245_PAT_009
GRANDE FONTAINE (RUE DE LA)	12	1128	78245_PAT_005
GRANDE FONTAINE (RUE DE LA)	14	1129	78245_PAT_010
MOUTIER (RUE DU)	1	1130	78245_PAT_015


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Fontenay-Mauvoisin

Edifice patrimoine urbain et rural

78245_PAT_008

Nom : Maison d'habitation





Typologie : Maison rurale

9 RUE DU BIHOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Fontenay-Mauvoisin

Edifice patrimoine urbain et rural

78245_PAT_007

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

13 RUE DU BIHOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Fontenay-Mauvoisin

Edifice patrimoine urbain et rural

78245_PAT_001

Nom : Eglise Saint Nicolas





Typologie : Patrimoine urbain et rural

CHEMIN DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Elle est bâtie sur une petite place plantée de tilleuls, et l'accès se fait par le pignon occidental, grâce à une porte sans ornements. Au-dessus, un petit clocher renferme les deux cloches offertes par Claude-François Poucher en 1727. Remanié au XIXème siècle, Saint Nicolas est aussi honoré dans une chapelle indépendante à Fontenay.

Période de construction	*XIIIème XVIème et XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Charpente lambrissée de la nef du XVIe siècle, avec des entraits sculptés de gueules grimaçantes ou de têtes de crocodiles. Sculpture : Vierge en majesté (vers 1378), Vierge à l'enfant (XVIe siècle), Jeune femme (XVIe siècle) ; dalle funéraire*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Fontenay-Mauvoisin

Edifice patrimoine urbain et rural

78245_PAT_006

Nom : Maison





Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA GRANDE FONTAINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne* *mur de clôture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Mauvoisin

Edifice patrimoine urbain et rural

78245_PAT_002

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

4 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce lavoir est rénové à la fin du XXème siècle, ce qui met en valeur sa structure charpentée et sa toiture. De plan rectangulaire, il se présente comme un atrium antique à trois galeries disposées en U et couvertes, dont les toits pentus dirigés vers l'intérieur permettent le recueillement des eaux de pluie dans le bassin central.

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*structure charpentée, toiture*

Fontenay-Mauvoisin

Ensemble bâti

78245_PAT_013

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

10 RUE DU BIHOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Mauvoisin

Ensemble bâti

78245_PAT_014

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

25 RUE DU CLOS DU RAME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne ferme transformée en maison d'habitation

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Fontenay-Mauvoisin

Ensemble bâti

78245_PAT_004

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

27 RUE DU CLOS DU RAME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Fontenay-Mauvoisin

Ensemble bâti

78245_PAT_011

Nom : Maison, écurie et grange





Typologie : Ensemble bâti

31 RUE DU CLOS DU RAME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Longue façade comprenant maison d'habitation, écuries et grange*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Mauvoisin

Ensemble bâti

78245_PAT_003

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

32 RUE DU CLOS DU RAME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Dans la région, il est assez rare de retrouver un ancien fief transformé en ferme, alors que ce phénomène est très fréquent vers Houdan. La maison forte qui sert de logis au seigneur est entourée de bâtiments utilitaires. Grange, bergerie, écurie et poulailler forment ainsi un quadrilatère. Ce type d'organisation permet une meilleure surveillance du domaine, car la cour est alors un lieu d'échange et d'activité important.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Mauvoisin

Ensemble bâti

78245_PAT_012

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 RUE DU FOND DU PARADIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Mauvoisin

Ensemble bâti

78245_PAT_009

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

3 RUE DU FOND DU PARADIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Mauvoisin

Ensemble bâti

78245_PAT_005

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

12 RUE DE LA GRANDE FONTAINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne, ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Mauvoisin

Ensemble bâti

78245_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

14 RUE DE LA GRANDE FONTAINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Mauvoisin

Ensemble bâti

78245_PAT_015

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

1 RUE DU MOUTIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

FONTENAY-SAINT-PERE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CLOS (RUE DES)	9	1137	78246_PAT_023
COMMUN (PASSAGE DU)	2	1138	78246_PAT_006
FOLLAINVILLE (RUE DE)	8	1139	78246_PAT_028
FOYAUX (RUE DES)	7	1140	78246_PAT_024
GRENOUILLERE (RUE DE LA)	1	1141	78246_PAT_058
GRENOUILLERE (RUE DE LA)	6	1142	78246_PAT_052
LEON ANDRIEUX (RUE)	11	1143	78246_PAT_079
MAIRIE (RUE DE LA)		1144	78246_PAT_059
MANTES (RUE DE)	12	1145	78246_PAT_021
MEULAN (RUE DE)	1	1146	78246_PAT_068
MEULAN (RUE DE)	14	1147	78246_PAT_067
MOULIN (RUE DU)	1	1148	78246_PAT_026
PAIX (RUE DE LA)	1	1149	78246_PAT_037
PASTEUR (RUE)	1	1150	78246_PAT_080
PASTEUR (RUE)	13	1151	78246_PAT_083
PASTEUR (RUE)	20	1152	78246_PAT_034
PASTEUR (RUE)	26	1153	78246_PAT_039
PASTEUR (RUE)	30	1154	78246_PAT_040
PETITE VALLEE (RUE DE LA)	10	1155	78246_PAT_011
PIERRE CURIE (RUE)	6	1156	78246_PAT_090
PIERRE CURIE (RUE)	13	1157	78246_PAT_091
SAUSSAYE (RUE DU)	5	1158	78246_PAT_073

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANCIENNE MAIRIE (RUE DE L')		1159	78246_PAT_016
CROIX (PLACE DE LA)		1160	78246_PAT_081
ELOI (RUE)		1161	78246_PAT_078
FOLLAINVILLE (RUE DE)		1162	78246_PAT_072
FOLLAINVILLE AUX RUES(CHEMINDE)		1163	78246_PAT_046
FOYAUX (RUE DES)		1164	78246_PAT_025
GRANDE VALLEE (RUE DE LA)	34	1165	78246_PAT_056
GRANDE VALLEE (RUE DE LA)		1166	78246_PAT_051
LEON ANDRIEUX (RUE)	11	1167	78246_PAT_099
LEON ANDRIEUX (RUE)		1168	78246_PAT_032
LUBINE (IMPASSE DE LA)		1169	78246_PAT_031
MANTES (RUE DE)	2	1170	78246_PAT_030
MANTES (RUE DE)	7	1171	78246_PAT_019
MONTGISON (RUE DE)		1172	78246_PAT_094
PAIX (RUE DE LA)		1173	78246_PAT_009
PAIX (RUE DE LA)		1174	78246_PAT_008
PETITE VALLEE (RUE DE LA)		1175	78246_PAT_018
PETITE VALLEE (RUE DE LA)		1176	78246_PAT_012
PIERRE CURIE (RUE)	11	1177	78246_PAT_043
POSTE (RUE DE LA)	1	1178	78246_PAT_063
POSTE (RUE DE LA)	11	1179	78246_PAT_093
SAUSSAYE (RUE DU)		1180	78246_PAT_076

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANCIENNE MAIRIE (RUE DE L')	5	1181	78246_PAT_047
GRAND COUR (LA)		1182	78246_PAT_101
GRANDE VALLEE (RUE DE LA)	31	1183	78246_PAT_049
GRANDE VALLEE (RUE DE LA)	38	1184	78246_PAT_054
GRENOUILLERE (RUE DE LA)	3	1185	78246_PAT_057
GUITRANCOURT (ROUTE DE)		1186	78246_PAT_003
LEON ANDRIEUX (RUE)	2	1187	78246_PAT_033
MAIRIE (RUE DE LA)	1	1188	78246_PAT_013
MAIRIE (RUE DE LA)	22	1189	78246_PAT_007
MANTES (RUE DE)	4	1190	78246_PAT_022
MEULAN (RUE DE)	16	1191	78246_PAT_066
MONTGISON (RUE DE)	1	1192	78246_PAT_098
PETITE VALLEE (RUE DE LA)	12	1193	78246_PAT_010
SAUSSAYE (RUE DU)	5	1194	78246_PAT_075
TILLEUSE (ROUTE DE LA)		1195	78246_PAT_004

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE DE LA PAIX ET RUE PASTEUR	1197	78246_ECP_001

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_023

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

9 RUE DES CLOS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_006

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 PASSAGE DU COMMUN

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, encadrement, œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_028

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 RUE DE FOLLAINVILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures plates, fenêtres arrondies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_024

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE DES FOYAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_058

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA GRENOUILLERE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*maison + porte cintrée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_052

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA GRENOUILLERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_079

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

11 RUE LEON ANDRIEUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_059

Nom : Mairie - Ecole et Place





Typologie : Maison de notable

RUE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainons, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_021

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

12 RUE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*oeil de boeuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_068

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_067

Nom : Habitation le Moucel





Typologie : Maison de notable

14 RUE DE MEULAN

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Crossette ,Corniche, œil de bœuf.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_026

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne + décor de lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_037

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA PAIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_080

Nom : L'Orphelinat





Typologie : Maison de notable

1 RUE PASTEUR

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_083

Nom : Le Prieure





Typologie : Maison de notable

13 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_034

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

20 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrements, garde-corps, bandeaux, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_039

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

26 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*oeil de boeuf, perron*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_040

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

30 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde-corps, encadrements, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_011

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE LA PETITE VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*encadrement de la porte en briques, croix au-dessus de la porte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_090

Nom : Maison Christine Caillet





Typologie : Maison de bourg

6 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_091

Nom : Moulin des Biards





Typologie : Moulin

13 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_073

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

5 RUE DU SAUSSAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_016

Nom : Abreuvoir "La corvée"





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Abreuvoir en forme de demi-cercle tout en pierres sur une placette en pavés, adossé à un mur de soutènement privé. Alimenté en eau avec un exutoire au centre de l'ouvrage permettant d'évacuer le trop plein. Banc en pierre à proximité.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_081

Nom : Croix





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PLACE DE LA CROIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_078

Nom : Lavoir et Cressonnière





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE ELOI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_072

Nom : Lavoir du Saussaye





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE FOLLAINVILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_046

Nom : croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE FOLLAINVILLE AUX RUES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_025

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES FOYAUX





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_056

Nom : Niche avec statuette





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

34 RUE DE LA GRANDE VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_051

Nom : Lavoir de la Grande Vallée





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_099

Nom : Une épigraphe





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE LEON ANDRIEUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Inscription attestant de la date et de l'origine de la construction.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Inscription dessus portail (Epigraphe)*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_032

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE LEON ANDRIEUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_031

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

IMPASSE DE LA LUBINE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_030

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 RUE DE MANTES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_019

Nom : Abreuvoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

7 RUE DE MANTES

Etat : Vestige

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*


Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_094

Nom : Puit





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE MONTGISON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_009

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA PAIX





Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_008

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA PAIX





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_018

Nom : Lavoir du Grez





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA PETITE VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_012

Nom : Fontaine





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA PETITE VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_043

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE PIERRE CURIE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_063

Nom : Jardins et Lavoirs

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DE LA POSTE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_093

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE DE LA POSTE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246_PAT_076

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU SAUSSAYE





Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_047

Nom : Ferme en Pierre





Typologie : Corps de ferme

5 RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_101

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

LA GRAND COUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_049

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

31 RUE DE LA GRANDE VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_054

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

38 RUE DE LA GRANDE VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_057

Nom : Ancien corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

3 RUE DE LA GRENOUILLERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_003

Nom : Moulin de La Folie





Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE GUITRANCOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_033

Nom : Ferme De La Celestine





Typologie : Corps de ferme

2 RUE LEON ANDRIEUX

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_013

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

1 RUE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_007

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

22 RUE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_022

Nom : Ancien corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

4 RUE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_066

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

16 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_098

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

1 RUE DE MONTGISON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

12 RUE DE LA PETITE VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_075

Nom : Le Manoir Jan





Typologie : Corps de ferme

5 RUE DU SAUSSAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*manoir*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246_PAT_004

Nom : Ferme De La Tilleuse





Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE LA TILLEUSE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Fontenay-Saint-Père

Fiche de protection	Rue de la Paix et rue Pasteur
Ensemble Cohérent Patrimonial	78246_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées sur un parcellaire de grande taille, à l'alignement de la voie ou avec un mur de pierre à l'alignement, et sur une ou deux limites séparatives*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *maisons en pierre avec parfois des porches et des lucarnes*
		Matériaux : *pierre, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *de vastes espaces libres en façade et à l'arrière de la construction et très végétalisés*	
	Clôture : *mur de pierres*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de ce village moyenâgeux, les constructions et les clôtures témoignant de ce passé, les modifications apportées à ce quartier doivent s'insérer dans le tissu existant.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	*Les revêtements en pierre, les porches, les volets en bois, les ouvertures et les linteaux sont préservés et mis en valeur*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *les murs de clôture sur voie sont réalisés en pierres et les clôtures en limite séparative sont réalisées soit en pierres, soit en haie vive d'essences locales doublée ou non d'une grille*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

GAILLON-SUR-MONTCIENT

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CAVEE (RUE DE LA)	1	1203	78261_PAT_006
CAVEE (RUE DE LA)	3	1204	78261_PAT_030
CAVEE (RUE DE LA)	4	1205	78261_PAT_032
CAVEE (RUE DE LA)	5	1206	78261_PAT_031
CAVEE (RUE DE LA)	6	1207	78261_PAT_033
CAVEE (RUE DE LA)	8	1208	78261_PAT_034
GRANDE RUE	6	1209	78261_PAT_037
GRANDE RUE	8	1210	78261_PAT_018
GRANDE RUE	10	1211	78261_PAT_038
GRANDE RUE	16	1212	78261_PAT_021
GRANDE RUE	23	1213	78261_PAT_015
GRANDE RUE	49	1214	78261_PAT_014
GRANDE RUE	53	1215	78261_PAT_035
MOULIN DE METZ (CHEMIN DU)		1216	78261_PAT_027
POINT DU JOUR (RUE DU)	2 BIS	1217	78261_PAT_039
POINT DU JOUR (RUE DU)	4	1218	78261_PAT_024
POINT DU JOUR (RUE DU)	9	1219	78261_PAT_040
POINT DU JOUR (RUE DU)		1220	78261_PAT_041
PONT DU JOUR - RD 313 (RUE DU)		1221	78261_PAT_028

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MOULIN DE METZ (CHEMIN DU)		1222	78261_PAT_042

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
DOUAYE (RUE DE LA)	2	1223	78261_PAT_023
GRANDE RUE	3	1224	78261_PAT_004
GRANDE RUE	3	1225	78261_PAT_016
GRANDE RUE	12	1226	78261_PAT_022
GRANDE RUE	13	1227	78261_PAT_012
GRANDE RUE	25	1228	78261_PAT_013
GRANDE RUE	26_28_34	1229	78261_PAT_020
GRANDE RUE	35	1230	78261_PAT_011
GRANDE RUE	36	1231	78261_PAT_007
GRANDE RUE	39	1232	78261_PAT_010
GRANDE RUE	51	1233	78261_PAT_009
GRANDE RUE	57	1234	78261_PAT_008
MAIRIE (PLACE DE LA)	5	1235	78261_PAT_036
MAIRIE (PLACE DE LA)	7_9	1236	78261_PAT_003
MONTCIENT (RUE DU)	1	1237	78261_PAT_001
MONTCIENT (RUE DE LA)	6	1238	78261_PAT_029
POINT DU JOUR (RUE DU)	3_5	1239	78261_PAT_025

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_006

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA CAVEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Elle porte les traits caractéristiques des rues de villages du Vexin par sa minéralité, son étroitesse et une certaine souplesse dans sa forme qui lui permet d'épouser le relief. L'urbanisation qui l'encadre présente une densité importante, le maillage est serré, avec des parcelles exiguës et un habitat souvent mitoyen tourné vers le centre bourg, ou implanté à l'alignement sur la voie, pour créer ce front urbain minéral. Cet îlot présente un tissu caractéristique des villages anciens.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_030

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE DE LA CAVEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_032

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA CAVEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_031

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

5 RUE DE LA CAVEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_033

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE LA CAVEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_034

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE DE LA CAVEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_037

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_018

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

8 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Elle est remarquable par sa composition de façade, ordonnée et respectant un rythme dans la taille des ouvertures nombreuses. Le traitement du rapport à la rue est tout à fait différent de celui des anciennes fermes, enclos et aveugles sur la rue. La maison de bourg est visible depuis la rue. Elle est clôturée par un muret bas surmonté d'une grille métallique ajourée, où le végétal assure une présence notoire.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Présence d'un espace paysager	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_038

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_021

Nom : Maisons et continuités minérales





Typologie : Maison rurale

16 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La maison implantée sur rue et son prolongement par un mur de clôture ancien en pierre participe à l'urbanité de la Grande Rue. La maison a fait l'objet d'une rénovation relativement récente. Le mur de clôture présente un intérêt patrimonial de par sa présence historique, son mode constructif en pierre et son caractère vernaculaire.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, encadrements de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_015

Nom : Villa





Typologie : Villa

23 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette ancienne villégiature est représentative d'un courant constructif marquant le tournant du XXème siècle et représenté par une typologie bien connue du bassin parisien. La grille d'entrée, ainsi que le muret de clôture en maçonnerie de pierre surmontée d'un grillage ajouré, sont associés à la typologie et au style cette villa.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures (chambranles, bandeaux), aisseliers, garde-corps, chaînage, pans de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_014

Nom : Maison Rurale





Typologie : Maison rurale

49 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le bâtiment situé en fond de la cour est un logement appartenant à l'ancien corps de ferme voisin, tandis que le haut proche, prolongé par un bâtiment implanté sur la rue (prolongement du bâtiment parcelle 59), participent à une continuité minérale qui confère à cette artère principale de la commune sa forte identité. L'ensemble se présente comme une ancienne ferme , actuellement restaurée en maison d'habitation. L'authenticité des lieux a été conservée.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porche et continuité Minérale*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_035

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

53 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_027

Nom : Moulin du Metz





Typologie : Moulin

CHEMIN DU MOULIN DE METZ

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Adossé à une partie escarpée du coteau, le Moulin du Metz occupe une situation stratégique. Il était utilisé pour le moulage du blé. Les bâtiments ont été bien restaurés. Le cours d'eau apparait devant la demeure avec un dispositif de murets de soutènement permettant sa canalisation, une petite écluse et un lavoir. Le bâtiment Est présente une ouverture cintrée remarquable. Sa typologie constructive d'origine a été conservée.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné* *murets de soutènement de canalisations du cours d'eau + roue du moulin*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_039

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 BIS RUE DU POINT DU JOUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XX ème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Linteau, cheminée, corniche,pans en bois, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_024

Nom : Villegiature et dépendances





Typologie : Maison de notable

4 RUE DU POINT DU JOUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le secteur dit du Clos Vigny et au Sud des Satais, présente une petite zone d'urbanisation ancienne détachée du bourg. D'anciennes maisons de villégiatures bien conservées relatent l'époque des propriétés de campagne. Ces demeures ont une valeur patrimoniale majeure car elles relatent un courant de l'histoire sociale et culturelle de la commune, et présentent des caractéristiques architecturales riches. Les matériaux, issus des ressources locales, démontrent des mises en œuvre pérennes.

Période de construction	*XIXème XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénatures + décors + polychomie des matériaux, mur*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_040

Nom : Villa





Typologie : Villa

9 RUE DU POINT DU JOUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa de villégiature qui relate l'époque des maisons secondaires de campagne.

Période de construction	*1er quart XX ème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Modénature, arcade, fenêtre petit bois, saillies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_041

Nom : Villa





Typologie : Villa

RUE DU POINT DU JOUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa de villégiature qui relate l'époque des maisons secondaires de campagne.

Période de construction	*1er quart XX ème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Encadrement, chaînage, modénature,souches de cheminées en briques, pans en bois, meulière et pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_028

Nom : Hôtel du moulin des Marais





Typologie : Moulin

RUE DU PONT DU JOUR - RD 313

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le Moulin des Marais longe le cours d'eau de la Montcient qui apparait canalisé par des petits murets de soutènement en limites de parcelle. Une imposante souche de cheminée extérieure occupe la façade Ouest. La roue en bois à aubes est protégé par un auvent couvert en tuiles plates, rapporté sur la façade qui jouxte la Montcient. Le cours d'eau file donc le long de la bâtisse. Le bâtiment Nord-Ouest présente une coursive en bois. Il reste peu visible depuis l'espace public.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Des lucarnes à croupe sont présentes sur les versants de la toiture. Les gardes corps métalliques, que l'on retrouve sur le moulin du Metz, relate l'usage des poulies et la fonction ancienne de greniers des étages sous combles* *roue du Moulin + lavoir + piliers et grille du portail d'entrée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261_PAT_042

Nom : Lavoir du Metz





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DU MOULIN DE METZ

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	La Montcient est ici dérivée en un petit bras, la majeure partie du courant faisant tourner la roue du moulin, et alimente ce petit lavoir ; accoté au pont d'accès au moulin, il est abrité par un toit de tuiles. Sa petite taille suffit à un usage domestique.

Période de construction	*XVIème XVIIème et XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_023

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 RUE DE LA DOUAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La parcelle 125 apparait comme un ensemble enclos, fermé sur la rue et articulé autour d'une cour, typique des anciennes fermes vexinoises. Dans son prolongement la maison implantée sur la rue et qui appartient à la parcelle 130, se détache de l'ensemble de la ferme. Elle participe à constituer le principe de rue par son implantation et sa minéralité, mais reste cependant une construction de différente dans sa morphologie, qui reprend le langage architectural de la maison de bourg.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Une lucarne à croupe surplombe la principale travée d'ouvertures.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_004

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

3 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cet îlot urbain est formé par une enceinte de murs en pierre relativement bien conservés. Il occupe une position importante dans le village puisqu'il représente à la fois l'une des façades urbaines de la Place de la Mairie, et simultanément un espace enclos jouxtant l'enceinte de parc de la mairie. Au cœur de cet îlot, la cour de l'ancienne école, qui présente un niveau haut et bas, ne présente pas de bâtiment d'intérêt. Elle créée néanmoins un vide qui tient lieu de respiration urbaine

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_016

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

3 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Situées à l'entrée de la Grande Rue, les maisons appartiennent au tissu historique de la commune. On retrouve leur tracé sur les cadastres napoléoniens, où ils se révèlent comme entités structurantes du centre bourg de par leurs caractéristiques d'implantation et de gabarits. Les maisons sont implantées en fond de parcelle, tandis que la continuité minérale donnant corps à la rue est encore partiellement assurée par un mur de clôture en pierre haut et massif.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : mur de clôture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_022

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

12 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les deux bâtiments implantés à l'angle de la Grande Rue et de la rue de la Douaye appartiennent au tissu historique de la commune et formaient à l'origine une exploitation agricole typique du pays du Vexin. La maison située à l'entrée de la parcelle présente une morphologie et des matériaux de construction propres aux maisons paysannes, avec une base rectangulaire d'environ 7 mètres de largeur.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_012

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

13 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'ensemble bâti se compose comme une ancienne ferme de bourg. Son implantation forme une cour rectangulaire autour de laquelle sont organisées d'une part le logement avec sa façade Sud, et d'autre part des dépendances. L'ensemble est fermé sur la rue par un mur de clôture d'une certaine hauteur (environ 2 mètre), par conférant son caractère urbain.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : mur de clôture + porche	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_013

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les bâtiments qui composent la parcelle 197 présentent une ancienne ferme de bourg. L'implantation sur cour traduit un ensemble fermé, où l'on entre par un porche haut et couvert intégré dans le bâtiment sur rue. Transformations : Les percements du bâtiment ont été remaniés, mais certaines de ces caractéristiques, tels que son gabarit et sa minéralité (murs en moellons enduits) restent ceux d'origine.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : mur de clôture + porche	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_020

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

26_28_34 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le corps de bâtiment présent sur la parcelle 240 présente un pignon implanté sur rue. Sa morphologie est typique des bâtiments du patrimoine rural vexinois, marqué par sa sobriété formelle, sur une base rectangulaire ou en L. Il créé par sa hauteur un encadrement fort, et par sa minéralité et le caractère tout aussi massif des murs bahuts en pierre et du haut porche couvert qui le prolonge un front bâti qui confère à la Grande Rue son urbanité.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_011

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

35 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Il a fait sur plusieurs points l'objet de remaniements qui ont altéré son caractère d'origine, comme l'extension côté rue. Son évolution et ses fonctions en font une entité singulière. L'implantation des principaux bâtiments, en retrait de la rue d'environ 15 mètres, suit celle des bâtiments en fond de cour sur les autres parcelles (à savoir le versant Ouest de la grande Rue). Par sa continuité, elle permet une cohérence de la forme urbaine générale.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_007

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

36 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'ancienne ferme comprend d'une part un bâtie organisée autour d'une cour rectangulaire fermée dont l'accès sur la Grande Rue se fait par un haut porche intégré dans le bâti et d'autre part une partie non bâtie accueillant vergers et cultures, enceinte d'un mur bahut en pierre de moellons calcaires hourdés et enduits. L'ensemble forme une unité fonctionnelle, au sein de laquelle chaque bâtiment présente aujourd'hui encore des caractéristiques typologiques propres à sa fonction.		
Période de construction	*XIXe*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : mur d'enceinte + porche + cour + vergers + porte charretière + portes en bois	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Présence d'un espace paysager	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

39 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les constructions sont implantées en formant un groupement d'enclos représentatif des anciennes fermes sur cour. Leur implantation exprime une typologie caractéristique du pays vexinois. Les bâtiments situés en fond de cour sont peu visibles depuis la rue mais semblent avoir conservé leur volumétrie et leur écriture architecturale d'origine. Le lavoir, couvert et intégré dans un ensemble bâti, se présente comme élément important d'intérêt du patrimoine local.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lavoir*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_009

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une partie des bâtiments est déjà présent sur le cadastre napoléonien, et leur disposition sur la parcelle, de même que leur écriture architecturale, sont représentatives de la typologie des anciennes fermes de bourg. La parcelle 67 se situe dans la continuité de ce tissu urbain.Le bâtiment sur rue de la parcelle 63 présente une composition de façade régulière et symétrique. Les ouvertures, nombreuses et rythmées, laissent supposer qu'il s'agissait de la partie logement.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : porche	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_008

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

57 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Toutefois, la proximité des bâtiments, et notamment les pignons qui se jouxtent, ainsi que leur implantation, forment une cour sur la parcelle 253, qui confère à l'ensemble une typologie caractéristique du centre ancien. Les bâtiments s'inscrivent globalement en longueur dans le sens des courbes du niveau, au pied du coteau Nord du centre de Gaillon. Le relief est ici un élément protecteur, tandis que la cour est ouverte au Sud		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : escalier en pierre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_036

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

5 PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, barre d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_003

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

7_9 PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La continuité bâtie qui encadre la place, soit par des façades implantées à l'alignement de la voie publique, soit par des murs opaques (souvent minéraux), forme un bornage latéral à cet espace en creux. Ce sont ces murs, façades de maisons tournés vers l'édifice religieux, l'église (Notre Dame de l'Assomption: classé au titre des monuments historiques par arrêté du 27 janvier 1934), implantées à l'alignement, et souvent leur minéralité, qui confèrent à la place publique son caractère urbain.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, soubassement enduit, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_001

Nom : Golf du Château de la Chouette





Typologie : Château

1 RUE DU MONTCIENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le site du château de Gaillon se compose des entités du château avec ses dépendances, et de l'enceinte agricole Nord. Le château se compose d'un corps principal et d'une aile Ouest. Malgré de nombreuses transformations depuis 1583 , il a conservé une cohérence de style et constructive. Un muret de soubassement, en pierre de taille, assure la jonction entre les deux niveaux du terrain. L'extrémité Nord du bâtiment bas se termine par une verrière.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, fenêtres cintrées, volets bois, épis de faîtage, bandeau volumétrie, ensemble bâti autour du jardin organisation du château , dépendances, enceinte agricole*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_029

Nom : Le presbytère





Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA MONTCIENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261_PAT_025

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

3_5 RUE DU POINT DU JOUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	La maison de la parcelle 213 présente la typologie d'un ancien pavillon individuel (première moitié du XXème siècle) implantée à l'orée du plateau Est de la commune, et situé en recul par rapport à la rue du Point du Jour. Les maisons mitoyennes situées sur les parcelles 86, 127 et 300 sont d'anciennes maisons rurales.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volet vénitien* *modénatures (pavillons) + murs, murets et grilles (maisons rurales)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

GARGENVILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANCIENNE MAIRIE (RUE DE L')	2	1247	78267_PAT_067
CHARLES LEVIEL (RUE)	10	1248	78267_PAT_033
CHARLES LEVIEL (RUE)	23	1249	78267_PAT_008
COLONEL FABIEN (AVENUE)	28	1250	78267_PAT_093
DANIELLE CASANOVA (RUE)	4	1251	78267_PAT_087
DANIELLE CASANOVA (RUE)	26	1252	78267_PAT_086
DANIELLE CASANOVA (RUE)	40	1253	78267_PAT_023
DANIELLE CASANOVA (RUE)	42	1254	78267_PAT_073
DANIELLE CASANOVA (RUE)	95	1255	78267_PAT_020
DANIELLE CASANOVA (RUE)	103	1256	78267_PAT_052
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	9	1257	78267_PAT_060
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	19	1258	78267_PAT_051
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	31	1259	78267_PAT_058
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	33	1260	78267_PAT_075
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	34	1261	78267_PAT_074
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	39 BIS	1262	78267_PAT_057
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	41	1263	78267_PAT_012
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	49	1264	78267_PAT_070
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	53	1265	78267_PAT_026
ECOLES (PASSAGE DES)	2	1266	78267_PAT_024
ECOLES (PASSAGE DES)	5	1267	78267_PAT_043
FONTAINES (RUE DES)	1	1268	78267_PAT_015
GAMBETTA (RUE)	20	1269	78267_PAT_046
GUILLOCHEE (RUE)	2 BIS	1270	78267_PAT_021
GUILLOCHEE (RUE)	6	1271	78267_PAT_064
JULIE THOUROUT (RUE)	1	1272	78267_PAT_068
JULIE THOUROUT (RUE)	4 BIS	1273	78267_PAT_022
JULIE THOUROUT (RUE)	6	1274	78267_PAT_066
JULIE THOUROUT (RUE)	7	1275	78267_PAT_014
LEON CHAUSSON (QUAI)	12	1276	78267_PAT_078
LEON CHAUSSON (QUAI)	20	1277	78267_PAT_077
LEON CHAUSSON (QUAI)	32	1278	78267_PAT_076
LEON CHAUSSON (QUAI)	36	1279	78267_PAT_061
LUCIE DESNOS (AVENUE)	22	1280	78267_PAT_083
LUCIE DESNOS (AVENUE)	46	1281	78267_PAT_055
MADEMOISELLE DOSNE (AVENUE)	14	1282	78267_PAT_054

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MADEMOISELLE DOSNE (AVENUE)	22	1283	78267_PAT_050
MOULIN (RUELLE DU)	8	1284	78267_PAT_027
ONZE NOVEMBRE 1918 (PLACE DU)	11 BIS	1285	78267_PAT_044
PIERRE ANDRE (RUE)	4	1286	78267_PAT_082
PIERRE ANDRE (RUE)	14	1287	78267_PAT_062
PIERRE ANDRE (RUE)	15	1288	78267_PAT_072
RAOUL PUGNO (RUE)	7	1289	78267_PAT_081
RAOUL PUGNO (RUE)	24	1290	78267_PAT_085
RAOUL PUGNO (RUE)	26	1291	78267_PAT_080
THIERS (AVENUE)	1	1292	78267_PAT_011
THIERS (AVENUE)	6	1293	78267_PAT_056
VICTOR HUGO (AVENUE)	7	1294	78267_PAT_079

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CROIX BUISEE (PLACE DE LA)		1295	78267_PAT_028
DANIELLE CASANOVA (RUE)		1296	78267_PAT_089
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	19	1297	78267_PAT_030
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	23	1298	78267_PAT_003
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	58	1299	78267_PAT_005
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	66	1300	78267_PAT_019
FRANCK GLOVER (RUE)		1301	78267_PAT_090
GROUX (RUE DES)		1302	78267_PAT_029
GROUX (RUE DES)		1303	78267_PAT_025
JEAN MERMOZ (RUE)		1304	78267_PAT_092
LEON CHAUSSON (QUAI)	48	1305	78267_PAT_001
ONZE NOVEMBRE 1918 (PLACE DU)	11 BIS	1306	78267_PAT_031
RAOUL PUGNO (RUE)	8	1307	78267_PAT_034
RENE CHOUQUET (RUE)	2	1308	78267_PAT_004
RENE CHOUQUET (RUE)		1309	78267_PAT_016
RUISSEAU (RUE)	5	1310	78267_PAT_002

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
DANIELLE CASANOVA (RUE)	97	1311	78267_PAT_036
DANIELLE CASANOVA (RUE)	99	1312	78267_PAT_059
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	7TER	1313	78267_PAT_038
DIVISION LECLERC (RUE DE LA)	32	1314	78267_PAT_065
GUILLOCHEE (RUE)	3	1315	78267_PAT_048
LAVOIR (RUE DU)	16	1316	78267_PAT_071
LEON CHAUSSON (QUAI)	6	1317	78267_PAT_091
RAOUL PUGNO (RUE)	2	1318	78267_PAT_049
VICTOR HUGO (AVENUE)	1	1319	78267_PAT_010

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_067

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_033

Nom : Grange





Typologie : Bâtiment agricole

10 RUE CHARLES LEVIEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_008

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

23 RUE CHARLES LEVIEL

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_093

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

28 AVENUE COLONEL FABIEN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_087

Nom : Villa Les Yuccas





Typologie : Villa

4 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Encadrement des fenêtres, linteaux et bandeau en briques rouges* *Lucarnes à croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Haie*	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_086

Nom : Villa





Typologie : Villa

26 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Frise, bandeau entre les étages, linteaux au dessus des fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_023

Nom : Maison de bourg (Ancienne Poste)





Typologie : Maison de bourg

40 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angle en briques et encadrement des fenêtres (clef, appui, linteaux; mélange de matériaux (allège)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_073

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

42 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Linteaux en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_020

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

95 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_052

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

103 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Niche et statue de la Vierge à l'Enfant*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_060

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_051

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

19 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1767* *XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*La date de construction visible sur la façade : elle est entourée par le relief de la couche d'enduit utile à la restauration*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_058

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

31 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_075

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

33 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Bandeau entre les étages, encadrement des fenêtres (et clef)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_074

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

34 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*trois lucarnes à fronton pignon et bas reliefs, une tourelle à l'arrière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_057

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

39 BIS RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_012

Nom : Ancienne Mairie





Typologie : Maison de bourg

41 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le bâti présente une façade pignon donnant sur un parvis. XIXème siècle : mairie, XXème siècle : local d'activité suite au déplacement de la mairie - XXIème siècle : restauration complète

Période de construction	*1880*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, niche sur pignon, encadrement fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_070

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

49 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets en bois, peints en bleu ciel*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_026

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

53 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors de céramique, linteaux brique, fenêtre gémellaire, croupe toit, souches cheminées*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_024

Nom : Mairie - Ecole





Typologie : Maison de bourg

2 PASSAGE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en pierre, bandeaux et corniche moulurés*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_043

Nom : Ecole





Typologie : Maison de bourg

5 PASSAGE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_015

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DES FONTAINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Moulure fenêtre, bandeaux, corniche, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_046

Nom : Groupe scolaire





Typologie : Immeuble de ville

20 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_021

Nom : Les Cent Feuilles





Typologie : Villa

2 BIS RUE GUILLOCHEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, entourage des fenêtres en pierre et brique, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_064

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE GUILLOCHEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*croupe, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_068

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 RUE JULIE THOUROUT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_022

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 BIS RUE JULIE THOUROUT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière et gerbières*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_066

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 RUE JULIE THOUROUT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, escalier extérieur, pans bois façade, débords toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_014

Nom : Maison de vigneron





Typologie : Maison rurale

7 RUE JULIE THOUROUT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_078

Nom : Villa





Typologie : Villa

12 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*encadrement en arcade des fenêtres (briques) et bandeau en briques rouges* *débords toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Haie*	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_077

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

20 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*volets bois, chaînage angle, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_076

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

32 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*perron, balcon, pan bois façade, croupe toit, bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Haie*	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_061

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

36 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, volets bois, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_083

Nom : Villa





Typologie : Villa

22 AVENUE LUCIE DESNOS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, linteaux en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre isolé*	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_055

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison de bourg

46 AVENUE LUCIE DESNOS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*frise et trumeau en briques rouge alternées à une bande en cannelures* *Bandeau qui sépare l'étage de boutique du premier étage.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_054

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

14 AVENUE MADEMOISELLE DOSNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage au premier étage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_050

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

22 AVENUE MADEMOISELLE DOSNE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*débord toiture, souches cheminées*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_027

Nom : Ancien moulin

Typologie : Maison rurale

8 RUELLE DU MOULIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_044

Nom : Hôtel de Ville





Typologie : Maison de notable

11 BIS PLACE DU ONZE NOVEMBRE 1918

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, garde-corps, horloge sur la toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_082

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 RUE PIERRE ANDRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*marquise, encadrement ouvertures en brique, fenêtres cintrées, lucarne, soubassement en pierre,* *Carreau sur la colonne de droite à l'entrée avec une représentation d'une coquille Saint-Jacques jaune sur fond bleu.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Haie*	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_062

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

14 RUE PIERRE ANDRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*gardes-corps, linteaux acier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_072

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

15 RUE PIERRE ANDRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage angle en brique, encadrement des ouvertures brique bichrome, soubassement en pierre, lucarnes rampantes, escalier extérieur, marquises, épi faîtage, débord toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_081

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

7 RUE RAOUL PUGNO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne à croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_085

Nom : Villa





Typologie : Villa

24 RUE RAOUL PUGNO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Haie*	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_080

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

26 RUE RAOUL PUGNO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînages verticaux, encadrement des fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_011

Nom : Les Maisonnettes (Demeure De Nadia Et Lili Boulanger)





Typologie : Pavillon

1 AVENUE THIERS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Mme Boulanger mère achète un groupe de 3 maisons dénommé « les maisonnettes », C'est là qui Lili Boulanger, première femme à obtenir, en 1913, le Premier grand prix de Rome de composition musicale à vingt ans, compose la majeure partie de son œuvre. C'est aussi là que Nadia Boulanger, pédagogue reconnue, côtoie Gabriel Fauré, d'Annunzio et Emile Verhaeren. Entre 1924 et 1937, « les maisonnettes » deviennent un centre d'enseignement musical réputé.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtres, croupe toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_056

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 AVENUE THIERS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînages d'angle en pierre, volets bois, corniche, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_079

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 AVENUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Débord de toit porté par des jambettes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_028

Nom : Croix Buisée

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PLACE DE LA CROIX BUISEE





Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*croix gravée d'un coeur à la croisée des branches*

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_089

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DANIELLE CASANOVA





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_030

Nom : Statue de la Vierge à l'Enfant





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

19 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*modénature*

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_003

Nom : Lavoir d'Hannecourt





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

23 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_005

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

58 RUE DE LA DIVISION LECLERC





Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_019

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

66 RUE DE LA DIVISION LECLERC





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_090

Nom : Stèle Frank Glover





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE FRANCK GLOVER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_029

Nom : Croix de cimetière





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES GROUX

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*motif de feuilles de vigne entrelacées, Christ en croix, Saint Jean et la Vierge sont représentés au pied de la croix*

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_025

Nom : Plaque commémorative ; Monument commémoratif

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES GROUX





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Plaque portant l'inscription "Ici repose Raoul Pugno, Montrouge 1852-Moscou 1914, maire de Gargenville de 1904 à 1908, compositeur, chef d'orchestre, un des plus grands pianistes de son temps, professeurue et ami de Nadia Boulanger"*

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_092

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE JEAN MERMOZ





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_001

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

48 QUAI LEON CHAUSSON





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs, fontaines et bassins se retrouvent en plusieurs points du territoire. La diversité de ces éléments atteste de la richesse en eau de la commune dans laquelle la Seine et quelques rus descendant du plateau constituent le cadre de la trame bleue. Ils participent à l'attractivité de la commune en constituant des points d'intérêt majeure le long de potentiels parcours touristiques piétonniers.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_031

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 BIS PLACE DU ONZE NOVEMBRE 1918





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_034

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

8 RUE RAOUL PUGNO





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Deversoir en bronze en forme de tete de lion*

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_004

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 RUE RENE CHOUQUET





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné* *XIXème*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_016

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE RENE CHOUQUET





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. Ce lavoir, le plus connu de Gargenville, est caractérisé par son originalité architecturale. Il est en effet bordé de galeries pavées retenant les talus de chaque côté et la niche du fond est dite en "cul de four".

Période de construction	*Non renseigné* *XIXème*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_002

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

5 RUE RUISSEAU





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Source alimentant le lavoir*


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_036

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

97 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_059

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

99 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_038

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

7 TER RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_065

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

32 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_048

Nom : Maisons en série





Typologie : Ensemble bâti

3 RUE GUILLOCHEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Périmètre assez large qui comprend plusieurs parcelles. Le bâtiment du corps de ferme d'origine est en bias par rapport à la rue.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_071

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

16 RUE DU LAVOIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_091

Nom : Bâtiment administratif de la Cimenterie Calcia





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

6 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	La construction du bâtiment administratif de la cimenterie Calcia date de 1953. Cette structure dans sa conception et les matériaux utilisés(brique), est caractéristique d'une architecture industrielle de la première moitié du XXème siècle.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, brique horloge*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_049

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 RUE RAOUL PUGNO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_010

Nom : Château de Rangiport





Typologie : Château

1 AVENUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Si peu d'éléments transparaissent de l'histoire du château, il demeure un élément incontournable de l'histoire de Rangiport, à la fois port, lieu de passage, lieu de pêche (à la « Belle Epoque ») et qui marque aujourd'hui, la vie gargenvilloise. Cette grande maison noble comporte 2 niveaux et un grenier aménagé. Le corps du bâtiment dénote un léger décrochement au centre ainsi qu'un pavillon à l'extrémité semblant avoir été ajouté au XXème siècle.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Encadrement des fenetres, clef, fenêtre ronde (aile) et chaînages d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

GOUSSONVILLE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOIS DE L'AULNAIE (RUE DU)	1	1325	78281_PAT_016
BOIS DE L'AULNAIE (RUE DU)	2	1326	78281_PAT_001
COUTURES (RUE DES)	10 BIS	1327	78281_PAT_018
OUCHES (RUE DES)	4	1328	78281_PAT_008
SABLONNIERE (RUE DE LA)	2	1329	78281_PAT_015
SAINT DENIS (RUE)	23	1330	78281_PAT_012
SAINT-DENIS (RUE)	2	1331	78281_PAT_007
SAINT-DENIS (RUE)	3	1332	78281_PAT_009
SAINT-DENIS (RUE)	5	1333	78281_PAT_017
SAINT-DENIS (RUE)		1334	78281_PAT_003
VIEUX CHEMINS (RUE DES)	4	1335	78281_PAT_019

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOIS DE L'AULNAIE (RUE DU)		1336	78281_PAT_023
CHATEAU (PARC DU)		1337	78281_PAT_020
COUTURES (RUE DES)		1338	78281_PAT_021
MURETS (RUE DES)		1339	78281_PAT_022

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COUTURES (RUE DES)	15	1341	78281_PAT_002
POINTE (RUE DE LA)	6	1342	78281_PAT_004
POINTE (RUE DE LA)	8_10	1343	78281_PAT_005
SABLONNIERE (RUE DE LA)	1	1344	78281_PAT_010
SABLONNIERE (RUE DE LA)	5	1345	78281_PAT_006
SABLONNIERE (RUE DE LA)	7	1346	78281_PAT_011
VIEUX CHEMINS (RUE DES)	4	1347	78281_PAT_014
VIEUX CHEMINS (RUE DES)	10	1348	78281_PAT_013

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_016

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DU BOIS DE L'AULNAIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_001

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

2 RUE DU BOIS DE L'AULNAIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne à fronton, chaînage d'angle en brique, encadrement baies, modénature, décor brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_018

Nom : Maison de vigneron





Typologie : Maison rurale

10 BIS RUE DES COUTURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_008

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE DES OUCHES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_015

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 RUE DE LA SABLONNIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*auvent porche + porte du porche en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_012

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

23 RUE SAINT DENIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_007

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 RUE SAINT-DENIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_009

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

3 RUE SAINT-DENIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_017

Nom : Maison de vigneron





Typologie : Maison de bourg

5 RUE SAINT-DENIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_003

Nom : Orangerie





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE SAINT-DENIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*modénature bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_019

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE DES VIEUX CHEMINS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ancienne plaque de ville*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_023

Nom : Croix de Jumeauville





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU BOIS DE L'AULNAIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_020

Nom : Polissoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PARC DU CHATEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_021

Nom : Lavoir - Abreuvoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES COUTURES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Goussonville

Edifice patrimoine urbain et rural

78281_PAT_022

Nom : Fontaine





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES MURETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Goussonville

Ensemble bâti

78281_PAT_002

Nom : Château de Goussonville





Typologie : Château

15 RUE DES COUTURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Goussonville

Ensemble bâti

78281_PAT_004

Nom : Ancien corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

6 RUE DE LA POINTE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Ensemble bâti

78281_PAT_005

Nom : Ferme Saint-Martin





Typologie : Corps de ferme

8_10 RUE DE LA POINTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Goussonville

Ensemble bâti

78281_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

1 RUE DE LA SABLONNIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Ensemble bâti

78281_PAT_006

Nom : Ancien corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

5 RUE DE LA SABLONNIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Ensemble bâti

78281_PAT_011

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

7 RUE DE LA SABLONNIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Goussonville

Ensemble bâti

78281_PAT_014

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

4 RUE DES VIEUX CHEMINS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Goussonville

Ensemble bâti

78281_PAT_013

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

10 RUE DES VIEUX CHEMINS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

GUERNES

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABBE GROUET (RUE DE L')	4	1353	78290_PAT_029
ABBE GROUET (RUE DE L')	21 BIS	1354	78290_PAT_005
ABBE GROUET (RUE DE L')	21	1355	78290_PAT_004
EMILE LEDEBT (RUE)	6	1356	78290_PAT_021
FOURNIER (RUELLE DES)	2-6	1357	78290_PAT_037
GATINES (RUE DES)	1	1358	78290_PAT_001
MAIRIE (PLACE DE LA)		1359	78290_PAT_031
MARCEL PERRAUD (RUE)	1	1360	78290_PAT_034
MARCEL PERRAUD (RUE)	7	1361	78290_PAT_017
MARCEL PERRAUD (RUE)	8	1362	78290_PAT_019
MARCEL PERRAUD (RUE)	10	1363	78290_PAT_018
MARCEL PERRAUD (RUE)	15	1364	78290_PAT_016
SAINT-ANNE (RUE)	3	1365	78290_PAT_024
SAINT-ANNE (RUE)	5	1366	78290_PAT_025
SAINT-ANNE (RUE)	6	1367	78290_PAT_026
SAINT-ANNE (RUE)	11	1368	78290_PAT_033
SAINTE-BARBE (RUE)	1	1369	78290_PAT_028
SAINTE-BARBE (RUE)	13	1370	78290_PAT_038
SAS (RUE DU)	2	1371	78290_PAT_032

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABBE GROUET (RUE DE L')	28	1372	78290_PAT_036
ABBE GROUET (RUE DE L')		1373	78290_PAT_002
BORDS DE SEINE		1374	78290_PAT_039
CAILLOUETS (RUE DES)	11	1375	78290_PAT_003
EMILE LEDEBT (RUE)	23	1376	78290_PAT_023
MANTES (RUE DE)	1	1377	78290_PAT_035
MANTES (RUE DE)		1378	78290_PAT_030

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRE MENDON (RUE)	21	1379	78290_PAT_009
EMILE LEDEBT (RUE)	19	1380	78290_PAT_015
EMILE LEDEBT (RUE)	23	1381	78290_PAT_022
FLICOURT (RUE DE)		1382	78290_PAT_010
MARCEL PERRAUD (RUE)	6	1383	78290_PAT_020

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_029

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE L' ABBE GROUET

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	maison rurale avec porte-charretière		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_005

Nom : Eglise Notre-Dame





Typologie : Patrimoine urbain et rural

21 BIS RUE DE L' ABBE GROUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Eglise reconstruite après la guerre		
Période de construction	*reconstruite après la guerre*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_004

Nom : Presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

21 RUE DE L' ABBE GROUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	ancien presbytère, intérêt surtout lié à des considérations historiques car le bâtiment semble dénaturé.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_021

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE EMILE LEDEBT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_037

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2_4_6 RUELLE DES FOURNIER

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_001

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 RUE DES GATINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Grange ancienne remaniée au début du XXème siècle - local pompier

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte-charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal


Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_031

Nom : Mairie





Typologie : Maison rurale

PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_034

Nom : Ecole de Guernes





Typologie : Maison de bourg

1 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_017

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	maison rurale avec porte charretière (ancienne grange remaniée). Blocage en moellons de calcaire grossièrement assisté. Fenêtre gerbière.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_019

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

8 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	remaniement des percements mais forme un ensemble avec 18, 20, 21

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrements en pierres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_018

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

10 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	maison rurale en blocage de moellons calcaire. Forment un petit ensemble intéressant avec 19,20,21.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil de bœuf,volet vénitien*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_016

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

15 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	maison rurale avec porte charretière

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Porte charretière, niche avec statuette*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_024

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE SAINT-ANNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_025

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE SAINT-ANNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps , chaînage d'angle, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_026

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE SAINT-ANNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_033

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

11 RUE SAINT-ANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche et clôture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_028

Nom : Ensemble de maisons rurales





Typologie : Maison rurale

1 RUE SAINTE-BARBE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	ensemble d'édifices sur cour commune.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_038

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

13 RUE SAINTE-BARBE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_032

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DU SAS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_036

Nom : Plaque Commémorative





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

28 RUE DE L' ABBE GROUET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guernes


Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_002

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ABBE GROUET





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Puit ancien, très transformé

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_039

Nom : Stele Patton

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

BORDS DE SEINE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Stèle Patton : 20 aout 1944 franchissement alliés - Seine

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guernes


Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_003

Nom : Plaque commemorative

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE DES CAILLOUETS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guernes


Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_023

Nom : Plaque de signalisation

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

23 RUE EMILE LEDEBT





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	plaque dite "Michelin" en bon état. Lave émaillée sur support en béton armé.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_035

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DE MANTES





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Croix en pierre d'environ 1 mètre de hauteur rapporté sur une façade. Elément de décors.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guernes


Edifice patrimoine urbain et rural

78290_PAT_030

Nom : Abri de cantonnier

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE MANTES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	maison dite "de cantonnier"

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guernes

Ensemble bâti

78290_PAT_009

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

21 RUE ANDRE MENDON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	fermette, grange sensiblement remaniée, maison rurale dite "de vignerons" avec cave au 1er niveau et accès à l'étage

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guernes

Ensemble bâti

78290_PAT_015

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

19 RUE EMILE LEDEBT

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne ferme. Bâtiments sensiblement remaniés mais conservant la lisibilité de leur usage originale (grange)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guernes

Ensemble bâti

78290_PAT_022

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

23 RUE EMILE LEDEBT

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guernes

Ensemble bâti

78290_PAT_010

Nom : Ferme De Flicourt





Typologie : Corps de ferme

RUE DE FLICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Le pigeonnier de la Ferme de Flicourt* *Toiture conique du pigeonnier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guernes

Ensemble bâti

78290_PAT_020

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

6 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	remaniement des percements mais forme un ensemble avec 18, 20, 21

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

GUERVILLE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
LIBERTE (RUE DE LA)	9	1389	78291_PAT_017
MAIRIE (PLACE DE LA)	4	1390	78291_PAT_003
PASTEUR (RUE)		1391	78291_PAT_002
SAINT-JEAN (RUE)		1392	78291_PAT_011
TECHNODES (RUE DES)		1393	78291_PAT_014
TROIS CORNETS (RUE DES)		1394	78291_PAT_019

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BALLANDERIE (RUE DE LA)		1395	78291_PAT_018
CHATEAU (RUE DU)		1396	78291_PAT_013
CLOS (RUE DU)	24	1397	78291_PAT_006
FILLANCOURTS (RUE DES)	22	1398	78291_PAT_007
FRILEUSES (RUE DES)		1399	78291_PAT_021
LIBERATION (RUE DE LA)		1400	78291_PAT_010
PIERRE CURIE (RUE)	52	1401	78291_PAT_020
ROCHES (RUE DES)		1402	78291_PAT_016
SAINT JEAN (RUE)		1403	78291_PAT_008
SAINT-MARTIN (RUE)		1404	78291_PAT_009
SAULES (RUE DES)		1405	78291_PAT_005

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AUBEPINE (RUE DE L')	5	1407	78291_PAT_025
CHATEAU (RUE DU)		1408	78291_PAT_012
FONTAINES (RUE DES)	7	1409	78291_PAT_022
MARGUERITES (RUE DES)	2	1410	78291_PAT_023
MARGUERITES (RUE DES)	3_7	1411	78291_PAT_024
PIERRE CURIE (RUE)	2	1412	78291_PAT_004

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_017

Nom : Ancienne école





Typologie : Maison de notable

9 RUE DE LA LIBERTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*épi de faîtage, encadrement baies en brique, modénature brique grille en ferronnerie, lucarne, chaînage d'angle brique et pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_003

Nom : Clocheton





Typologie : Patrimoine urbain et rural

4 PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le beffroi abritant une cloche qui couronne une niche aérienne orne la façade de la mairie du style néoclassique et accentue l'effet de symétrie qui caractérise ce style architectural par son positionnement dans l'axe. La toiture de ce campanile en forme de cloche est couvert d'écailles de zinc et sommé d'un grand épi formant girouette. Le clocheton comporte un double dispositif d'alarme avec l'ancienne cloche pour sonner le tocsin, ultérieurement modernisé par une sirène.

Période de construction	*XIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Ardoise, flèche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_002

Nom : Eglise Saint Martin





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Elle comporte un plan avec un chevet plat et un collatéral du côté Sud. Le portail de l'église se trouve sur le côté septentrional. Il s'agit d'un arc brisé dont une partie aveugle est pourvue d'un quadrilobe. La nef est parsemée de baies à arc brisé ou plein cintre et de contreforts. Au Sud, est présent un assemblage de trois baies (une rosace et deux lancettes).

Période de construction	*XIIIème XVIIème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Tympan, clocher, esplanade en pierre,girouette coq clocher ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_011

Nom : Chapelle Saint Jean de Senneville





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE SAINT-JEAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette chapelle est de plan allongé à trois travées avec sur le toit un clocher pyramidal en ardoise. Ce sanctuaire comporte la particularité d'être directement édifié sur l'une des sources de Saint-Jean, à quelques mètres à peine de la plus importante. La chapelle constitue un exemple type de récupération par le clergé d'un ancien culte des sources à vertus thérapeutiques, demeuré vivace.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Oculus, baies à arc en plein cintre, toit en bâtière, un cadran solaire, clocher en ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_014

Nom : Chapelle





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DES TECHNODES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ancre, renfort, corniche, ouvertures voûtées*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_019

Nom : Temple protestant





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DES TROIS CORNETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Cloché, œil-de-bœuf, auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_018

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA BALLANDERIE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_013

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU CHATEAU





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_006

Nom : Lavoir de Fresnel

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

24 RUE DU CLOS





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_007

Nom : Lavoir des Fillancourts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

22 RUE DES FILLANCOURTS





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_021

Nom : Four à chaux





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES FRILEUSES

Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_010

Nom : Lavoir de Guitelle





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guerville


Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_020

Nom : Entrée de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

52 RUE PIERRE CURIE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*croix en pierre sur porche + ancres + ouverture voûtée*

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_016

Nom : Lavoir des Roches

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES ROCHES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIX^{ème} siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guerville


Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_008

Nom : Lavoir Saint Jean

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE SAINT JEAN





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Après la messe du matin, la veille de la Saint-Jean, les personnes malades, enfants ou adultes, aisées par les membres de la confrérie Saint-Jean, s'immergeaient autrefois dans le bassin. Les laboureurs et les vignerons allaient ensuite chercher les animaux et se baignaient dans l'abreuvoir. Le lendemain de la fête, des fleurs étaient déposées autour de la source ou jetées dans l'étang.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_009

Nom : Lavoir Saint Martin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE SAINT-MARTIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Contour du bassin en pierre*

Guerville

Edifice patrimoine urbain et rural

78291_PAT_005

Nom : Lavoir de la Plagne





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES SAULES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guerville

Ensemble bâti

78291_PAT_025

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

5 RUE DE L' AUBEPINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guerville

Ensemble bâti

78291_PAT_012

Nom : Château de La Plagne





Typologie : Château

RUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, fenêtres cintrées, volets bois, marquise, linteau en piere, corniche, bandeau, soubassement, façade brique bichrome*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Guerville

Ensemble bâti

78291_PAT_022

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

7 RUE DES FONTAINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guerville

Ensemble bâti

78291_PAT_023

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 RUE DES MARGUERITES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guerville

Ensemble bâti

78291_PAT_024

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

3_7 RUE DES MARGUERITES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Guerville

Ensemble bâti

78291_PAT_004

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ferme construite sur un plan en U autour d'une cour carrée. Ce bâtiment a un caractère monumental et l'on y perçoit malgré sa fonction, l'influence d'une architecture savante qui lui donne d'ordinaire l'apparence du château que celle d'un bâtiment. L'utilisation des pierres dorées, un calcaire jaune schisteux couronné d'une toiture en tuile, lui confère un aspect typique. La valorisation du patrimoine immobilier agricole participe au caractère rural du village.

Période de construction	*XVII e siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

GUITRANCOURT

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRE TOURAUD (RUE)	3	1417	78296_PAT_010
BRUEIL EN VEXIN (ROUTE DE)	9	1418	78296_PAT_014
CROIX (RUE DE LA)	12	1419	78296_PAT_013
MAIRIE (PLACE DE LA)	3	1420	78296_PAT_002
MAIRIE (PLACE DE LA)	3	1421	78296_PAT_001
MARCOUVILLE (RUE DE)	1	1422	78296_PAT_015
ODETTE ROGER (RUE)	7	1423	78296_PAT_019
ODETTE ROGER (RUE)	13	1424	78296_PAT_020
PREVOTE (RUE DE LA)	13	1425	78296_PAT_011
PREVOTE (RUE DE LA)	15	1426	78296_PAT_017
PREVOTE (RUE DE LA)	17	1427	78296_PAT_018

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CROIX (RUE DE LA)		1428	78296_PAT_003

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BRUEIL (ROUTE DE)	2	1429	78296_PAT_004
MARCOUVILLE (RUE DE)	4	1430	78296_PAT_016
ODETTE ROGER (RUE)	25	1431	78296_PAT_021

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_010

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

3 RUE ANDRE TOURAUD

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets, mur de clôture, avancée de toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_014

Nom : Maison de bourg « Saint- Enodoc »





Typologie : Maison de bourg

9 ROUTE DE BRUEIL EN VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Linteaux, porche,ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_013

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

12 RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*La girouette de toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_002

Nom : Eglise Saint-Ouen





Typologie : Patrimoine urbain et rural

3 PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*clocher, croix, girouette*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_001

Nom : Mairie





Typologie : Corps de ferme

3 PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*briques, fenêtres petits bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_015

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE MARCOUVILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_019

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE ODETTE ROGER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_020

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

13 RUE ODETTE ROGER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_011

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

13 RUE DE LA PREVOTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle (fin): construction initiale - XIXème siècle (fin): restructuration*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage angle, encadrement, corniche, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_017

Nom : La Toutouneraie





Typologie : Maison de notable

15 RUE DE LA PREVOTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_018

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE LA PREVOTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, mur*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Guitrancourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78296_PAT_003

Nom : Croix Buisée





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Guitrancourt

Ensemble bâti

78296_PAT_004

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 ROUTE DE BRUEIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Portail couvert*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guitrancourt

Ensemble bâti

78296_PAT_016

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

4 RUE DE MARCOUVILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Guitrancourt

Ensemble bâti

78296_PAT_021

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

25 RUE ODETTE ROGER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

HARDRICOURT

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CARNOT (BOULEVARD)	9	1437	78299_PAT_005
CARNOT (BOULEVARD)	19	1438	78299_PAT_004
CHANTEREINE (RUE DE)	1	1439	78299_PAT_014
CHANTEREINE (RUE DE)	2	1440	78299_PAT_013
CHANTEREINE (RUE DE)	10	1441	78299_PAT_015
CHANTEREINE (RUE DE)	18	1442	78299_PAT_016
CHESNAYE (RUE DE LA)	20	1443	78299_PAT_010
GAYES (RUE DES)	2	1444	78299_PAT_007
GIBET (RUE DU)	21	1445	78299_PAT_008
GODEURS (RUE DES)	24	1446	78299_PAT_009
JULES MICHELET (BOULEVARD)	57	1447	78299_PAT_002
MARAIS (CHEMIN DES)	1	1448	78299_PAT_006

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GIBET (RUE DU)	7	1449	78299_PAT_012

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CARNOT (BOULEVARD)	1	1451	78299_PAT_003
CHATEAU (RUE DU)		1452	78299_PAT_018
GUILLAUME DE BEAUMONT (RUE)	20	1453	78299_PAT_011

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE DE CHANTEREINE	1455	78299_ECP_001
RUE DE LA CHESNAYE	1457	78299_ECP_002
BOULEVARD MICHELET / BOULEVARD CARNOT	1459	78299_ECP_003
BORDS DE SEINE : BOULEVARD MICHELET	1461	78299_ECP_004

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_005

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

9 BOULEVARD CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison remarquable. Menuiseries bois et modénatures de façade exceptionnelles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénature, corniche, œil de bœuf, fenêtres et entrée, marquise, bandeau, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_004

Nom : Villa





Typologie : Villa

19 BOULEVARD CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison en tous points remarquable en meulière typique XIXème siècle. Meulières et ardoises.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, débord de toiture, bow windows*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_014

Nom : Le County





Typologie : Villa

1 RUE DE CHANTEREINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Edifice important dans la qualité du centre historique d'Hardricourt. Parc de grande qualité abritant des arbres centenaires. Tourelle emblématique au croisement de la rue Chantereine et de la rue Guillaume de Beaumont. Mur de soutènement rue Guillaume de Beaumont remarquable.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Tour belvédère, épi de faîtage, ancre* *Tourelle, mur de soutènement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_013

Nom : Ancienne mairie





Typologie : Château

2 RUE DE CHANTEREINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Edifice remarquable par son architecture caracatéristique et la composition de son parc de 4 hectares. Ce parc est contigüe au parc d'un hectare du château d'Hardricourt constuit au XVIIIème siècle.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Balcon, colonne, escaliers, avancées de toit en bois, lucarnes* *préservation de la façade et de la toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_015

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE DE CHANTEREINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Importance historique (ancienne mairie). Bâtiment caractéristique de son époque.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon, encadrement des baies, décors façade brique bichrome, linteaux, avancée toiture, escalier monumental en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_016

Nom : Ecole Communale





Typologie : Maison de notable

18 RUE DE CHANTEREINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ecole communale remarquable par son architecture. Composition générale et modénatures de façade.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*horloge, bandeaux sculptés, décors linteaux brique, porte cintrée, aisseliers, corniche brique bichrome*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_010

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

20 RUE DE LA CHESNAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_007

Nom : Manoir





Typologie : Villa

2 RUE DES GAYES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Manoir style anglo-normand remarquable.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_008

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

21 RUE DU GIBET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*garde de corps, corniche, volet, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_009

Nom : Maison en bois





Typologie : Villa

24 RUE DES GODEURS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison en bois ancienne atypique sur soubassement pierre de taille.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Décors en bois, balcon, bandeau, débord de toiture, avancée, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_002

Nom : Villa





Typologie : Villa

57 BOULEVARD JULES MICHELET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Remarquable maison en meulière typique XIXème siècle. Toiture, menuiserie et modénatures de façade exceptionnelles. Meulière et ardoises.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*épi de faîtage, avancées de lucarnes, pans en bois, linteaux brique, garde corps bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_006

Nom : Villa





Typologie : Villa

1 CHEMIN DES MARAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison remarquable. Alignement d'arbres le long de la clôture.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, débord de toiture, lucarnes, balcons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Hardricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78299_PAT_012

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

7 RUE DU GIBET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	lavoir ancien avec toiture en impluvium

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Hardricourt

Ensemble bâti

78299_PAT_003

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

1 BOULEVARD CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ensemble architectural formé par les deux clôtures au 1 boulevard Michelet et 33 boulevard Carnot constitué de murs et muret meulière surmontés de grilles fer forgé et doublé d'une rangée d'arbres.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*corniche, modénature, garde-corps en ferronnerie, œil de bœuf, balcon, chaînage d'angle, linteau acier, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Hardricourt

Ensemble bâti

78299_PAT_018

Nom : Château d'Hardricourt





Typologie : Château

RUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ensemble architectural remarquable parc et château. Edifice emblématique d'Hardricourt visible de toute la vallée.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*épi de toiture, lucarnes et modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Hardricourt

Ensemble bâti

78299_PAT_011

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

20 RUE GUILLAUME DE BEAUMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ensemble architectural remarquable, maison et parc

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, épi de faîtage, bandeau, volets bois, encadrement des baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Hardricourt

Fiche de protection	Rue de Chantereine
Ensemble Cohérent Patrimonial	78299_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *de manière générale les maisons sont en recul de la voie, il n'y a pas de dispositions particulières par rapport aux limites séparatives. Le parcellaire est longiligne.*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit, pierre, meulière*
	Traitement de la toiture	Forme : *complexe*
		Matériaux : *tuiles, ardoises*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *de grands espaces végétalisés et très arborés à l'arrière des constructions et parfois en façade.*	
	Clôtures : *murs pleins ou partiellement doublés de haie.*	







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble donnant sur le parc du château et composé de petites maisons mais également de grandes demeures reflétant le passé de cette commune riveraine du parc naturel régional du Vexin français.



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : les *pans en bois, volets bois originels, lucarnes, pierres, briques, chaînages d'angle, marquises et balconnets sont à préserver*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont en mur enduit ou à pierre vue, plein, sur toute la hauteur ou à mi-hauteur, surmonté d'une grille et doublé d'une haie, les murs existants sont préservés.*	

Hardricourt

Fiche de protection	Rue de la Chesnaye
Ensemble Cohérent Patrimonial	78299_ECP_002


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble de maisons implantées sur de très grandes parcelles et avec de faibles emprises au sol, constructions à l'alignement de la voie et sur une ou deux limites séparatives.*	
	Gabarit : *R+1 à R+3*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduits clairs, pierre*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *de grands espaces verts très arborés.*	
	Clôtures : *elles sont en murs pleins ou partiels doublés de haies*	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la morphologie urbaine de ces maisons constituant un front urbain donnant sur un vaste espace agricole et témoignant de l'histoire de la commune.



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	**Traitement de la façade**	Décors : *les volets bois originels, les garde-corps, les marquises et la pierre sont préservés.*
Qualité paysagère & écologique		Clôtures : *elles sont constituées de murs enduits ou à pierre vue, pleins ou à mi-hauteur et dans ce dernier cas le mur est doublé d'une haie.*

Hardricourt

Fiche de protection	Boulevard Michelet / boulevard Carnot
Ensemble Cohérent Patrimonial	78299_ECP_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *la grande majorité des maisons est implantée en recul de la voie et sur une limite séparative. Des parcelles de très grande taille côtoient un petit parcellaire.*	
	Gabarit : *R+1+C à R+2+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *meulière, pierre, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans, toit à la mansard
		Matériaux : tuiles, ardoises
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *rareté des espaces verts en façade, quelques grands jardins à l'arrière des maisons*	
	Clôtures : *murs pleins ou partiels surmontés d'une grille.*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble de constructions très hétérogènes mais où des maisons de villégiature, symbole de l'attrait passé pour les bords de Seine, doivent être préservées ainsi que leur environnement. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développé le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver.

Hardricourt 78299_ECP_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les pans en bois, volets bois originels, lucarnes, pierres, briques, corniches, modénatures, marquises et balconnets sont à préserver.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *les espaces verts sont préservés et très arborés et notamment en façade lors d'une clôture constituée d'un mur partiel.*	
	Clôtures : *elles sont en mur enduit ou à pierre vue, plein ou partiel et dans ce dernier cas elles sont doublées de haies.*	

Hardricourt

Fiche de protection	Bords de Seine : boulevard Michelet
Ensemble Cohérent Patrimonial	78299_ECP_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble de maisons implantées sur de grandes parcelles longilignes en recul de la voie ou à l'alignement et souvent sur une limite séparative.*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduits clairs, pierre*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans ou complexe, toit à demi-croupe*
		Matériaux : *tuiles, ardoises*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *de vastes espaces verts en bordure de Seine*	
	Clôtures : *murs pleins ou partiellement doublés de haie.*	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble de maisons implantées en bord de Seine sur de grandes parcelles ayant des matériaux nobles, et de beaux jardins donnant sur le fleuve. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver.



DISPOSITIONS PARTCUMIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : les *pans en bois, volets bois originels, lucarnes, pierres, briques, linteaux, marquises et balconnets sont à préserver. Les extensions intègrent les toits à demi-croupe.*
Qualité paysagère & écologique		Clôtures : *elles sont constituées d'un mur enduit ou à pierre vue, plein ou partiel et dans ce dernier cas le mur est doublé de haies.*
		L'espace vert donnant sur la Seine est à préserver.

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

HARGEVILLE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE	12	1467	78300_PAT_001
GRANDE RUE	24	1468	78300_PAT_005
GRANDE RUE		1469	78300_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
THOIRY (ROUTE DE)	3	1470	78300_PAT_002
THOIRY (ROUTE DE)		1471	78300_PAT_003

Hargeville

Edifice patrimoine urbain et rural

78300_PAT_001

Nom : Ancien presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

12 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La monotonie de la façade septentrionale, très simple et sans décor, est rompue par deux tourelles carrées coiffées en chapeau de gendarme retroussé couvert de briques la première, au centre, forme avant-corps tandis que la seconde est située à l'extrémité nord-ouest.

Période de construction	*XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chaînage de grès aux angles, ancre, porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Hargeville

Edifice patrimoine urbain et rural

78300_PAT_005

Nom : Villa





Typologie : Villa

24 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Au sommet d'une maison de la seconde partie du XXème siècle, sont placées deux marottes faîtières traditionnelles, en céramique vernissée verte, semblables à l'ancienne production de Condé-la-Poterie.

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, tourelle,colombage* *Pour mettre à l'abri des intempéries l'extrémité des poinçons d'un comble pyramidal, ceux-ci sont recouverts à l'aide de pots en terre cuite ou de lames de plomb. Les épis de faîtage comportent une grande variété de formes et de couleurs. Les boules en f*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Hargeville

Edifice patrimoine urbain et rural

78300_PAT_004

Nom : Eglise Saint André





Typologie : Patrimoine urbain et rural

GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La paroisse est érigée dès le XIe siècle. D'après les pouillés ecclésiastiques, la première église d'Archeville aurait été bâtie au XIIème siècle. Remaniée au XVIIème siècle , l'église est reconstruite en 1706 en tant que chef-lieu de paroisse, puis réduite en 1851 à l'état d'annexe d'Arnouville. Elle comporte une construction très simple, épaulée par des contreforts ;Cloche refondue en 1673.		
Période de construction	*XIIème et XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Contrefort, Coq de clocher (XIXe siècle), rétable (XVIIIe siècle)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Hargeville

Ensemble bâti

78300_PAT_002

Nom : Château de Hargeville





Typologie : Château

3 ROUTE DE THOIRY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le pavillon du château date du XVIIème siècle. Au XVIIIème siècle, une aile en retour est adjointe au pavillon. Pavillon carré élargi semble-t-il à partir des briques harpées. Façade probablement refaite après démolition du corps principal. Des chaires de bossage en brique structurent son élévation.		
Période de construction	*XVIIème et XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaines de bossage, encadrement entre les fenêtres et les deux niveaux en brique* *Brique et pierre-chaînage harpée de briques aux angles, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Hargeville

Ensemble bâti

78300_PAT_003

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE THOIRY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	L'ancienne basse-cour est située en contrebas de la terrasse du château. Les bâtiments sont allongés en rectangle autour de la cour centrale. Ils sont construits en pierre du pays sous forme de moellons, parfois revêtus d'un crépi de ciment, et couverts de tuiles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ISSOU

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CAUCRIAUMONT (RUE DE)	34	1477	78314_PAT_032
CAUCRIAUMONT (RUE DE)		1478	78314_PAT_035
ECOLES (RUE DES)	8	1479	78314_PAT_022
EGLISE (RUE DE L')	14	1480	78314_PAT_030
EGLISE (PLACE DE L')		1481	78314_PAT_031
FAMY (PLACE)	1	1482	78314_PAT_019
FAMY (PLACE)	3	1483	78314_PAT_020
GARE (RUE DE LA)		1484	78314_PAT_008
NATIONALE (RUE)		1485	78314_PAT_036
NATIONALE (RUE)	24	1486	78314_PAT_018
RUE DE SEINE		1487	78314_PAT_001

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
LAVANDIERES (RUE DES)	11 BIS	1488	78314_PAT_029
NATIONALE (RUE)	1	1489	78314_PAT_033
NATIONALE (RUE)		1490	78314_PAT_034
PONT (RUE DU)		1491	78314_PAT_025

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ECOLES (RUE DES)	10	1493	78314_PAT_021
NATIONALE RD190 (RUE)	51	1494	78314_PAT_014
PONT (RUE DU)	1	1495	78314_PAT_027
PONT (RUE DU)	5	1496	78314_PAT_024
PONT (RUE DU)	7	1497	78314_PAT_023

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
DEUX ENSEMBLES PATRIMONIAUX : DETERMINES PAR LA RUE DU SOLEIL LEVANT, LA RUE DE L'EGLISE, LA RUE DU PONT, LA RUE DES ECOLES, LA RUE DU CARREFOUR ET LA RUE DE CAUCRIAMONT	1499	78314_ECP_001 // 78314_ECP_002

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
ENSEMBLE DESSERVIE PAR LA RUE DE LA GARE ETOILE DU SUD ET LA RUE DES ALIZEES	1501	78314_ECU_001
ENSEMBLE DESSERVI PAR LA RUE DE LA CROIX MI-VOIE, LA RUE DES TRAVERSES, LA RUE DES ANNESSES GLAS ET LA RUE DES BOUILLOIRS	1503	78314_ECU_002
ENSEMBLE DESSERVI PAR LA RUE DE LA GARE ETOILE SUD	1505	78314_ECU_003
ENSEMBLE DESSERVI PAR LA RUE DU 8 MAI 1945	1507	78314_ECU_005

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_032

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

34 RUE DE CAUCRIAUMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau bois et portail*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_035

Nom : Maison forestière





Typologie : Maison rurale

RUE DE CAUCRIAUMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_022

Nom : Maison Simoni





Typologie : Maison rurale

8 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement de fenêtres en béton apparence bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_030

Nom : Presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

14 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*sculptures sur porte du garage + chien assis terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_031

Nom : Eglise





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Eglise du XIème siècle

Période de construction	*XIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Clocher, façade en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_019

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

1 PLACE FAMY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1932*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Clocheton avec horloge*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_020

Nom : Maison Noual





Typologie : Pavillon

3 PLACE FAMY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945 - 1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_008

Nom : Gare d'Issou - Porcheville





Typologie : Maison rurale

RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrements des portes, fenêtres, angles des murs en briques rouges, teinte des volets en ouge* *encadrements, matériaux, teinte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_036

Nom : Collège Jacques CARTIER





Typologie : Immeuble de ville

RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_018

Nom : Maison Lachaise





Typologie : Maison rurale

24 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*gardes de corps* *gardes-corps en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_001

Nom : Villa Montalet





Typologie : Maison de notable

RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa bourgeoise de villégiature du XVIIIème siècle.

Période de construction	*Non renseigné* *XVIIIème*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*clôture et portail en fer forgé, accès dans la villa par des marches, fenêtre de toit, huis avec une protection en fer forgé , façade avec apparence tourelle sur les côtés en surimpression,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_029

Nom : Lavoir et réservoir d'eau municipal





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 BIS RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_033

Nom : Souterrain du ru de Fontenay

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE NATIONALE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Canalisation créée pour faire traverser les eaux en provenance du ru de Fontenay sous le RD 190, en direction du fond de vallée. Ces eaux alimentent les mares des parcelles ZC 17 à 53.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Tunnel avec voûte en pierre.*

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_034

Nom : Souterrain traversant la butte de l'ancien chemin de fer

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE NATIONALE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Dans les années entre les 2 guerres, une buttes de terre a été créée pour permettre aux trains de l'entreprise Calcia de relier les carrières situées sur le plateau à l'usine de Gargenville. La butte descendait des carrières et tournait sur l'actuel site sportif de la rue de la gare pour longer la RD 191 jusqu'à Gargenville. Un passage piétonnier a ainsi été ouvert sous la butte pour permettre de traverser les voies. Il débouchait sur un chemin communale de part et d'autre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Tunnel avec voûte en pierre.*

Issou

Edifice patrimoine urbain et rural

78314_PAT_025

Nom : Pont





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Mur de soutènement en pierre, ferronneries*

Issou

Ensemble bâti

78314_PAT_021

Nom : Ferme Deflube





Typologie : Corps de ferme

10 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Ensemble bâti

78314_PAT_014

Nom : Ferme Mansart





Typologie : Corps de ferme

51 RUE NATIONALE RD190

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1850*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ancienne plaque kilométrique + gardes-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Ensemble bâti

78314_PAT_027

Nom : Ferme du Pont 2





Typologie : Corps de ferme

1 RUE DU PONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Ensemble bâti

78314_PAT_024

Nom : Ferme Rue Du Pont 1





Typologie : Corps de ferme

5 RUE DU PONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ouverture* *portail d'entrée avec toiture à deux pans en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Issou

Ensemble bâti

78314_PAT_023

Nom : Maison Belsoeur





Typologie : Corps de ferme

7 RUE DU PONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Issou

Fiche de protection	**Deux ensembles patrimoniaux** : déterminés par la rue du Soleil Levant, la rue de l'Eglise, la rue du Pont, la rue des Ecoles, la rue du Carrefour et la rue de Caucriamont.
Ensemble Cohérent Patrimonial	78314_ECP_001 // 78314_ECP_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Implantation à l'alignement des voies, sur une ou deux limites séparatives et sur un parcellaire de petite taille*	
	Gabarit : *R+C ou R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées irrégulières mais parfois très régulières*
		Matériaux : *moellons de pierre, enduit à la chaux*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles plates/mécaniques*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de petits espaces paysagers à l'arrière des constructions, en fond de parcelle, mais de manière générale l'espace à l'arrière de la construction est très minéral*	
	Clôture : *murs de clôture*	









OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de protéger l'alignement de maisons créant un véritable front urbain et l'harmonie des matériaux, le tout contribuant à renforcer l'aspect village de ce quartier.

ISSOU 78314_ECP_001 // 78314_ECP_002





DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les volets bois originels et les linteaux sont à maintenir*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les murs de clôture et les ouvertures (porches) sont préservés*	
	Espaces libres : *les espaces paysagers sont préservés*	

Issou

Fiche de protection	Ensemble desservi par la rue de la Gare Etoile du Sud et la rue des Alizées
Ensemble Cohérent Urbain	78314_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande et en recul de l'alignement de la voie, et sur au moins une limite séparative. Elles sont implantées sur un parcellaire de forme rectangulaire.*	
	Gabarit : *R+C à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi avec des soubassements importants parfois constitués de briquettes*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, faible pente*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace à l'avant minéral et végétalisé, jardin à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures mixtes de faible taille*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace situé aux portes d'un espace agricole et constitué de constructions identiques, ayant la même morphologie urbaine.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont doublées de haies*

Issou

Fiche de protection	Ensemble desservi par la rue de la Croix Mi-Voie, la rue des Traverses, la rue des Annesses Glas et la rue des Bouilloirs
Ensemble Cohérent Urbain	78314_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions sont implantées sur des parcelles rectangulaires et en recul de la voie et sur une seule limite séparative*	
	Gabarit : *R+C à R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi de teinte claire* *menuiseries en bois*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace à l'avant minéral et parfois végétalisé et jardin à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : les *clôtures souvent constituées de haies donnent un aspect paysager au quartier*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace pavillonnaire situé face à un espace paysager et qui se démarque notamment par ses constructions identiques rue des Annesses Glas.

Issou

Issou	78314_ECU_002


Rue des Annesses Glas
Rue de la Croix Mi Voie
Rue des Bouilloirs
Rue des Traverses
Rue des Grands
Rue de la Croix Mi Voie
Rue
Rue
Rue

Issou

Fiche de protection	Ensemble desservi par la rue de la Gare Etoile du Sud
Ensemble Cohérent Urbain	78314_ECU_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande et en recul de la voie, et sur les deux limites séparatives. Elles sont implantées sur un parcellaire longiligne et présentent des façades sur rue étroites.*	
	Gabarit : *R+1, R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi* *volets bois*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, chiens assis*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace à l'avant ouvert non clos en totalité ou jardin à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *absence de clôture ou clôture mixte ou végétale basse*	







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace situé aux portes d'un espace agricole et constitué de constructions identiques, ayant la même morphologie urbaine et dont l'espace à l'avant est ouvert sur l'espace public.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport aux limites : *Seules les annexes et les extensions de petite taille situées à l'arrière de la construction peuvent être implantées sur une seule limite séparative*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les volets en bois et les chiens assis sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *Les espaces sur voie peuvent rester ouvert ; s'ils sont fermés, les haies sont à privilégier*	

Issou

Fiche de protection	Ensemble desservi par la rue du 8 mai 1945
Ensemble Cohérent Urbain	78314_ECU_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande et implantées sur les deux limites séparatives sauf pour les deux constructions aux extrémités de la rue implantées sur une seule limite séparative.* *Elles sont implantées sur un parcellaire de petite taille et longiligne*	
	Gabarit : *R+1 avec garage intégré*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi variant de l'ocre au rosé* *menuiseries de couleurs variables*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace minéral à l'avant et jardin à l'arrière des constructions.*	
	Clôtures : *les clôtures sont constituées de murs crépis*	







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace constitué de constructions identiques, ayant la même morphologie urbaine et se distinguant uniquement par les teintes des matériaux.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *les volets sont préservés et leurs couleurs en harmonie avec celles des constructions voisines*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sur voie sont réalisées avec un mur enduit ou une haie*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

JAMBVILLE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BERNON (ROUTE DE LA)	41	1513	78317_PAT_053
BERNON (ROUTE DE LA)	121	1514	78317_PAT_031
HAZAY (CHEMIN DU)	43	1515	78317_PAT_016
HAZAY (CHEMIN DU)	60	1516	78317_PAT_050
HAZAY (CHEMIN DU)	66	1517	78317_PAT_023
HAZAY (CHEMIN DU)	74	1518	78317_PAT_019
HAZAY (CHEMIN DU)	87	1519	78317_PAT_052
MESSE (CHEMIN DE LA)		1520	78317_PAT_015
MOUSTIER (RUE DU)	35	1521	78317_PAT_044
MOUSTIER (RUE DU)	38	1522	78317_PAT_001
MOUSTIER (RUE DU)	40	1523	78317_PAT_046
MOUSTIER (RUE DU)	41	1524	78317_PAT_038
MOUSTIER (RUE DU)	46	1525	78317_PAT_043
MOUSTIER (RUE DU)	62	1526	78317_PAT_003
NOQUETS (CHEMIN DES)	24	1527	78317_PAT_034
PISSOTTE (RUE DE LA)	21	1528	78317_PAT_035
TILLEULS (RUE DES)	2	1529	78317_PAT_039
TILLEULS (RUE DES)	14	1530	78317_PAT_004
TILLEULS (RUE DES)	18	1531	78317_PAT_042
TILLEULS (RUE DES)		1532	78317_PAT_026

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CROIX RIBLET (ROUTE DE LA)		1533	78317_PAT_022
HAZAY (CHEMIN DU)		1534	78317_PAT_049
MESSE (CHEMIN DE LA)		1535	78317_PAT_030
PISSOTTE (CHEMIN DE LA)		1536	78317_PAT_028
TILLEULS (RUE DES)		1537	78317_PAT_025

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT GUYOU (CHEMIN DU)	114	1539	78317_PAT_033
DAMPLY (CHEMIN DE)	66	1540	78317_PAT_041
HAZAY (CHEMIN DU)	19	1541	78317_PAT_037
HAZAY (CHEMIN DU)	89	1542	78317_PAT_040
MOULIN (CHEMIN DU)	1	1543	78317_PAT_051
TILLEULS (RUE DES)	8	1544	78317_PAT_047

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_053

Nom : Moulin des Roches





Typologie : Maison rurale

41 ROUTE DE LA BERNON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce moulin est situé en milieu de parcelle. Il n'est pas visible de la rue.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_031

Nom : Moulin des Rigoles





Typologie : Maison rurale

121 ROUTE DE LA BERNON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_016

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

43 CHEMIN DU HAZAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_050

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

60 CHEMIN DU HAZAY

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_023

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

66 CHEMIN DU HAZAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_019

Nom : Le Neriquet





Typologie : Maison de notable

74 CHEMIN DU HAZAY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche moulurée, linteaux saillants et moulurés, bandeaux, pilastres, décor sur le faîte du toit-Mur bahut en meulière avec piliers de brique et meulière. Portail et porte piétonne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_052

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

87 CHEMIN DU HAZAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce bâtiment en L comprend une petite entreprise de menuiserie et une habitation. Le bâtiment en retour d'équerre est légèrement plus haut que le premier. L'espace donné à l'habitat est modeste, et possède une porte et deux fenêtres. La propriété comprend également la cour centrale, ainsi qu'un long jardin à l'arrière. Cette haute maison, de deux niveaux et combles brisés, a pignon sur rue. La structure de cette maison est surprenante dans le village.

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*escaliers*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_015

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

CHEMIN DE LA MESSE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Mur de clôture en moellon enduit avec chaperon de tuiles mécaniques, porche couvert

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_044

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

35 RUE DU MOUSTIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_001

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

38 RUE DU MOUSTIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_046

Nom : Foyer du Moulin Vert





Typologie : Maison rurale

40 RUE DU MOUSTIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Civil et religieux		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_038

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

41 RUE DU MOUSTIER

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*corniche moulurée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_043

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

46 RUE DU MOUSTIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_003

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

62 RUE DU MOUSTIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_034

Nom : Bâtiment agricole





Typologie : Bâtiment agricole

24 CHEMIN DES NOQUETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Une grange en retour d'équerre

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_035

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

21 RUE DE LA PISSOTTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Une petite grange en retour avec toiture en tuiles plates. Mur de clôture avec chaperon de tuiles plates. Portail

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_039

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES TILLEULS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement, appuis métalliques, encre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_004

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

14 RUE DES TILLEULS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_042

Nom : Presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

18 RUE DES TILLEULS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Décors: linteaux de brique et pierre-Autre: croix au-dessus de la porte d'entrée - Mur de clôture en meulière avec porte piétonne, prolongé par une grille*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_026

Nom : Église Notre-Dame de Jambville





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DES TILLEULS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_022

Nom : CROIX RIBLET





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE LA CROIX RIBLET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Intérêt communal

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_049

Nom : Pigeonnier De La Ferme Du Hazay





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DU HAZAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	XIXème siècle : ferme reconstruite par le Comte Vitali

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_030

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA MESSE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Intérêt communal

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_028

Nom : Ancien lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA PISSOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*


Jambville

Edifice patrimoine urbain et rural

78317_PAT_025

Nom : Croix





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES TILLEULS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Jambville

Ensemble bâti

78317_PAT_033

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

114 CHEMIN DU BOUT GUYOU

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche de plâtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Ensemble bâti

78317_PAT_041

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

66 CHEMIN DE DAMPLY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Ensemble bâti

78317_PAT_037

Nom : Les Peupliers





Typologie : Corps de ferme

19 CHEMIN DU HAZAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Ensemble bâti

78317_PAT_040

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

89 CHEMIN DU HAZAY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une grange en retour d'équerre en fond de parcelle. Une grange sur rue accolée au logis en moellon avec gerbière, transformée en garage

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Ensemble bâti

78317_PAT_051

Nom : Moulin





Typologie : Corps de ferme

1 CHEMIN DU MOULIN

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une grange, une glacière

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, ancre, encadrement des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jambville

Ensemble bâti

78317_PAT_047

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

8 RUE DES TILLEULS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Habitat

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

JOUY-MAUVOISN

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VALLEE (RUE DE LA)	26	1549	78324_PAT_005
VALLEE (RUE DE LA)	29	1550	78324_PAT_006
VALLEE (RUE DE LA)	40	1551	78324_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VALLEE (RUE DE LA)	16	1553	78324_PAT_009
VALLEE (RUE DE LA)	17	1554	78324_PAT_007
VALLEE (RUE DE LA)	28	1555	78324_PAT_012
VALLEE (RUE DE LA)	44	1556	78324_PAT_011

Jouy-Mauvoisin

Edifice patrimoine urbain et rural

78324_PAT_005

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

26 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jouy-Mauvoisin

Edifice patrimoine urbain et rural

78324_PAT_006

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

29 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jouy-Mauvoisin

Edifice patrimoine urbain et rural

78324_PAT_004

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

40 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jouy-Mauvoisin

Ensemble bâti

78324_PAT_009

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

16 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jouy-Mauvoisin

Ensemble bâti

78324_PAT_007

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

17 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Jouy-Mauvoisin

Ensemble bâti

78324_PAT_012

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

28 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Jouy-Mauvoisin

Ensemble bâti

78324_PAT_011

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

44 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

JUMEAUVILLE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (RUE DE L')		1561	78325_PAT_003

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE		1562	78325_PAT_001
ROSIERS (RUE DES)		1563	78325_PAT_002

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GOUPILLIERES (ROUTE DES)		1564	78325_PAT_006

Jumeauville

Edifice patrimoine urbain et rural

78325_PAT_003

Nom : Eglise Saint Pierre-Les-Liens





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*fin XVème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*ancres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Jumeauville

Edifice patrimoine urbain et rural

78325_PAT_001

Nom : Source





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Jumeauville

Edifice patrimoine urbain et rural

78325_PAT_002

Nom : Fontaine Saint Pierre





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES ROSIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Jumeauville

Ensemble bâti

78325_PAT_006

Nom : Ferme Du Logis





Typologie : Corps de ferme

ROUTE DES GOUPILLIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Les bâtis de la ferme est encore en partie entourés de douves s'organisant autour d'une grande cour carrée à laquelle donne accès une importante porte charretière qui semble être la partie la plus ancienne de l'édifice. Le Logis est le dernier avatar du château des Frédet, seigneurs de Jumeauville. La cave de l'audience, citée dans des actes anciens, est toujours au centre du Logis. les seigneurs avaient avant droit, de haute, moyenne et basse justice.

Période de construction	*XVIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volumétrie, compostions architecturale de l'ensemble bâti porche d'entrée (porte charretière), douves*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

JUZIERS

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABLEMONT (RUE D')	16	1571	78327_PAT_064
APREMONT (ROUTE D')	6	1572	78327_PAT_074
AULNAIES (RUE DES)	2	1573	78327_PAT_069
AUMONT (RUE D')	10	1574	78327_PAT_068
AUMONT (RUE D')	21	1575	78327_PAT_054
BEL AIR (RUE DU)	11	1576	78327_PAT_058
BERTHE MORISOT (RUE)	5	1577	78327_PAT_097
BERTHE MORISOT (RUE)	5	1578	78327_PAT_098
BLANCHE PIERRE (RUE)	21	1579	78327_PAT_065
BLANCHE PIERRE (RUE)	25	1580	78327_PAT_095
BLANCHE PIERRE (RUE)	41	1581	78327_PAT_066
COMMERCE (RUE DU)	29	1582	78327_PAT_059
COMMERCE (RUE DU)	48	1583	78327_PAT_092
COTE D'APREMONT (ROUTE DE LA)	9	1584	78327_PAT_076
COURTILLE (IMPASSE DE LA)	2	1585	78327_PAT_039
EGLISE (RUE DE L')	14	1586	78327_PAT_030
EGLISE (RUE DE L')	18	1587	78327_PAT_035
FONTAINE (RUE DE LA)	17	1588	78327_PAT_096
FONTAINE (RUE DE LA)	21	1589	78327_PAT_094
GARE (AVENUE DE LA)	2	1590	78327_PAT_042
GARE (AVENUE DE LA)	5	1591	78327_PAT_082
GARE (AVENUE DE LA)	6	1592	78327_PAT_041
GARE (AVENUE DE LA)	6	1593	78327_PAT_027
GARE (AVENUE DE LA)	14	1594	78327_PAT_018
GARE (AVENUE DE LA)	16	1595	78327_PAT_017
GARE (AVENUE DE LA)	18	1596	78327_PAT_016
GENERAL DE GAULLE (PLACE DU)		1597	78327_PAT_002
HOTEL DE VILLE (RUE DE L')	5	1598	78327_PAT_091
HOTEL DE VILLE (RUE DE L')	5	1599	78327_PAT_001
HOTEL DE VILLE (RUE DE L')	18	1600	78327_PAT_081
HOTEL DE VILLE (RUE DE L')	20	1601	78327_PAT_034
HOTEL DE VILLE (RUE DE L')	36	1602	78327_PAT_026
HOTEL DE VILLE (RUE DE L')	42	1603	78327_PAT_040
LEON CHAUSSON (QUAI)	1	1604	78327_PAT_079
LEON CHAUSSON (QUAI)	14	1605	78327_PAT_053
LEON CHAUSSON (QUAI)	38	1606	78327_PAT_052
LEON CHAUSSON (QUAI)	40	1607	78327_PAT_005
LEON CHAUSSON (QUAI)	42	1608	78327_PAT_006
LOUVETIERES (RUE DES)	22	1609	78327_PAT_077

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARAIS (RUE DU)	3	1610	78327_PAT_067
MARAIS (RUE DU)	7	1611	78327_PAT_057
MARAIS (RUE DU)	9	1612	78327_PAT_014
MARAIS (RUE DU)	11	1613	78327_PAT_056
MARAIS (RUE DU)	14	1614	78327_PAT_093
PARIS (AVENUE DE)	22	1615	78327_PAT_072
PARIS (AVENUE DE)	24	1616	78327_PAT_036
PARIS (AVENUE DE)	72	1617	78327_PAT_045
PARIS (AVENUE DE)	86	1618	78327_PAT_080
PARIS (AVENUE DE)	88	1619	78327_PAT_046
PARIS (AVENUE DE)	93	1620	78327_PAT_051
PARIS (AVENUE DE)	95	1621	78327_PAT_050
PARIS (AVENUE DE)	97	1622	78327_PAT_049
PARIS (AVENUE DE)	105	1623	78327_PAT_047
PARIS (AVENUE DE)	141	1624	78327_PAT_071
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	2	1625	78327_PAT_070
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	8	1626	78327_PAT_043
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	17	1627	78327_PAT_038
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	21	1628	78327_PAT_044

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AULNAIES (RUE DES)	2	1629	78327_PAT_019
COMMERCE (RUE DU)	25 BIS	1630	78327_PAT_022
COTE D'APREMONT (RUE DE LA)	10	1631	78327_PAT_062
GARE (AVENUE DE LA)	10	1632	78327_PAT_023
MARAIS (CHEMIN DU)	5	1633	78327_PAT_020
PARIS (AVENUE DE)	21	1634	78327_PAT_089
PARIS (AVENUE DE)	21	1635	78327_PAT_088
PARIS (AVENUE DE)	21	1636	78327_PAT_087
PARIS (AVENUE DE)	21	1637	78327_PAT_086
PARIS (AVENUE DE)	21	1638	78327_PAT_085

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AUMONT (RUE D')	11 BIS	1639	78327_PAT_103
AUMONT (RUE D')	19	1640	78327_PAT_102
AUMONT (RUE D')	24	1641	**78327_PAT_104**
BERTHE MORISOT (RUE)	1	1642	78327_PAT_078
BERTHE MORISOT (RUE)	7 à 11	1643	78327_PAT_105
BLANCHE PIERRE (RUE)	35	1644	78327_PAT_100
COTE D'APREMONT (ROUTE DE LA)	14	1645	78327_PAT_075
EGLISE (RUE DE L')	2	1646	78327_PAT_090
EGLISE (RUE DE L')	4	1647	78327_PAT_084
EGLISE (PLACE DE L')	20	1648	78327_PAT_031
EGLISE (RUE DE L')	22	1649	78327_PAT_032
GRANGES (ROUTE DES)		1650	78327_PAT_033
HOTEL DE VILLE (RUE DE L')	30	1651	78327_PAT_025
HOTEL DE VILLE (RUE DE L')	32	1652	78327_PAT_073
HOTEL DE VILLE (RUE DE L')	34	1653	78327_PAT_083
MARAIS (RUE DU)	36	1654	78327_PAT_099
PARIS (AVENUE DE)	16	1655	78327_PAT_024
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	22	1656	78327_PAT_101

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Ensemble cohérent patrimonial (ECP)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
APREMONT (RUE D') / MEZY (RUE DE)/ SABLONS (CHEMIN DES) / APREMONT (RUE DE LA D')		1657	78327_ECP_001
APREMONT (RUE D') / MEZY (RUE DE)/ SABLONS (CHEMIN DES) / APREMONT (RUE DE LA D')		1659	78327_ECP_002
APREMONT (RUE D') / MEZY (RUE DE)/ SABLONS (CHEMIN DES) / APREMONT (RUE DE LA D')		1661	78327_ECP_003

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_064

Nom : Les Groux d'Ablemont





Typologie : Maison rurale

16 RUE D' ABLEMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche,Encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_074

Nom : L'Ermitage d'Apremont





Typologie : Villa

6 ROUTE D' APREMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*kiosque*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_069

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 RUE DES AULNAIES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*linteau fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_068

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE D' AUMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Fenêtre demi-lune,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_054

Nom : Villa





Typologie : Villa

21 RUE D' AUMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appuis métalliques, bandeau, marquise verre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_058

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil de bœuf, bandeaux émaux, clef, chaînage d'angle, persiennes métalliques, appuis métalliques, petits bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juz

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_097

Nom : La Closeraie du Mesnil





Typologie : Villa

5 RUE BERTHE MORISOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette villa est la maison de maître du domaine « la Closeraie du Mesnil ». Bâtie en retrait des voies, à l'arrière de la maison de gardien dans un environnement arboré et clôturé de murs, la bâtisse est peu visible.

Période de construction	1830	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager : Oui

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : enduit, pierre
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	Gabarit, composition architecturale (ouvertures, matériaux)
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_098

Nom : La Closeraie du Mesnil





Typologie : Maison rurale

5 RUE BERTHE MORISOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette bâtisse est la maison de gardien du domaine « la Closeraie du Mesnil ».

Période de construction	1860	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Caractéristiques architecturales rurales du bâti : implantation, gabarit, forme du bâti et ouvertures, matériaux
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_065

Nom : Villa





Typologie : Villa

21 RUE BLANCHE PIERRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appui fenêtres, bandeau, encadrements, cheminées, chainons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_095

Nom : Villa





Typologie : Villa

25 RUE BLANCHE PIERRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1906	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1 à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	Composition de la façade : de pierre de taille, moellons et enduit sur les pignons. Encadrement des baies, marquise, chaînage d'angle en pierre, bandeau, épi de faîtage.
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_066

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

41 RUE BLANCHE PIERRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_059

Nom : Villa





Typologie : Villa

29 RUE DU COMMERCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*appuis métalliques, clefs, statuette*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_092

Nom : Villa





Typologie : Villa

48 RUE DU COMMERCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	1925	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Façade en pierre meulière, enduit, chaînage d'angle et encadrement ouver-tures brique.
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_076

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

9 ROUTE DE LA COTE D'APREMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_039

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 IMPASSE DE LA COURTILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_030

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

14 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise importante épis de toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_035

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

18 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*cadran solaire*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural 78327_PAT_096

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

17 RUE DE LA FONTAINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1900	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur 1 limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Chaînage d'angle en pierre, matériaux de façade (brique et pierre meulière), garde-corps en ferronnerie, encadrement des ouvertures
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_094

Nom : Villa





Typologie : Villa

21 RUE DE LA FONTAINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Années 30	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Façade composée de moellons, d'enduit et pans de bois, lucarnes rampantes, cheminée brique bi-couleur
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_042

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 AVENUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*encadrements, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_082

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

5 AVENUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Crossette, Lucarne, Chaîne d'angle,Briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_041

Nom : Villa





Typologie : Villa

6 AVENUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrements fenêtres, chainons, bandeau, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_027

Nom : Villa





Typologie : Villa

6 AVENUE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*mosaïques, bandeau, linteaux, chainons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_018

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 AVENUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_017

Nom : Villa





Typologie : Villa

16 AVENUE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon et garde-corps, chainage d'angle, seuil, bandeau, encadrement de fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_016

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 AVENUE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sous-sol semi enterrée, verrière d'entrée, persiennes métalliques rouges briques, chainage, lucarnes retroussées, bandeaux en brique, garde-corps en fer forgé, seuil, petit bois, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_002

Nom : Mairie - Ecole





Typologie : Maison de notable

PLACE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Construite au début du XXème siècle par l'architecte Théophile Bourgeois, la mairie fut inaugurée en 1900. Elle accueillit l'école jusqu'en 1960. C'est ensuite au château de la Sergenterie que celle-ci fut transférée.

Période de construction	*1899*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*beffroi horloge, chainage, brique peinte, frontispice, bandeau, corniche, petit bois et fer forgé sur les ouvertures, arc pour entrée annexe* *De nombreux décors ornant la façade sont à préserver : les corniches, les encadrements de fenêtres, le fronton cintré présentant une tête de femme couronnée entourée de décors floraux , le beffroi et son carillon surplombant le toit d'ardoises.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_091

Nom : L'école - Château de la Sergenterie





Typologie : Maison de notable

5 RUE DE L' HOTEL DE VILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Chaîne d'angle, balcon,Colonnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_001

Nom : La Sergenterie





Typologie : Patrimoine urbain et rural

5 RUE DE L' HOTEL DE VILLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1752*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*croix en fer*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_081

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

18 RUE DE L' HOTEL DE VILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage, porche, lucarne, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_034

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

20 RUE DE L' HOTEL DE VILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_026

Nom : Atelier





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

36 RUE DE L' HOTEL DE VILLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*brique, ferronneries, ancres, cadran*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_040

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

42 RUE DE L' HOTEL DE VILLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*marquise, lucarnes, encadrement baies en pierre, épis de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_079

Nom : les Communs du Château de la Rivière





Typologie : Villa

1 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_053

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Située en bords de Seine, cette villa présente un espace paysager riche d'un hêtre remarquable dont l'âge est estimé à environ 120 ans.		
Période de construction	1900	**Intérêt**	Historique : Oui Architectural : Oui Paysager : Oui

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Chaînage d'angle, verrière, toiture terrasse
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Arbre intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_052

Nom : Villa





Typologie : Villa

38 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, appuis métalliques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_005

Nom : Villa





Typologie : Villa

40 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*brique et meulière, barre d'appui en ferronnerie, clefs, lucarnes rampantes, lambrequins, encadrement de fenêtre avec alternance de brique et mosaique, crête de toit, escalier monumental, chainage d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_006

Nom : Villa





Typologie : Villa

42 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*garde corps d'ornement en béton, encadrement des ouvertures en brique, petit bois sur les ouvertures, persiennes métalliques, corniches, escaliers*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_077

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

22 RUE DES LOUVETIERES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_067

Nom : Villa Malou





Typologie : Villa

3 RUE DU MARAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Outeau, balcon,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_057

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE DU MARAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croupe, clefs, bandeau, appuis métalliques, chaînage d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_014

Nom : Villa





Typologie : Villa

9 RUE DU MARAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sur sous-sol semi enterré, chainage, garde-corps, petit bois sur les ouvertures, persiennes métalliques, encadrement de baie, bandeaux, crête de toit, marquise en fer forgée et verre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_056

Nom : Villa

Typologie : Villa

11 RUE DU MARAIS





Etat : Moyen

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Bâti à la fin du XIX^{ème} siècle et remaniée (dans le style en vogue) dans les années 1920. Ce bâti s'accompagne d'un espace paysager remarquable composé d'un verger et d'espace boisé offrant des arbres remarquables dont un frêne vieux de 90 ans. Une faune sauvage est présente sur le domaine : oiseaux (chouettes, pics épeiches, geais), mustélidés (martres, blaireaux…) et chevreuils.

Période de construction	Fin XIX^{ème} siècle 1922	**Intérêt**	Historique : Oui Architectural : Oui Paysager : Oui

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Arc, clef, persiennes bois, porte vitrée, petit bois, façade composée de pierres, pierre meulière, brique et enduit, faîtière à fleurons.
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : parc et jardin, boisement Arbre intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_093

Nom : Le Castelet

Typologie : Pavillon

14 RUE DU MARAIS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Ce bâtiment a été bâti en 1897 et restauré en 2016 dans son état d'origine.

Période de construction	1897	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Décors de briques rouges au-dessus de chaque ouverture, chaî-nage angle en pierre, faîtière à fleurons
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_072

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

22 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*fenêtre persienne, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_036

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

24 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche, œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_045

Nom : Villa





Typologie : Villa

72 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*balustres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_080

Nom : Moulin de la brocante





Typologie : Maison avec boutique

86 AVENUE DE PARIS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_046

Nom : Villa





Typologie : Villa

88 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*ferronneries, ensemble des éléments décoratifs de façade, épis de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_051

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

93 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, petits bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_050

Nom : Villa





Typologie : Villa

95 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, épis de faîtage, ferronneries, décors en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_049

Nom : Villa





Typologie : Villa

97 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*épis de faîtage, ferronneries*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_047

Nom : Villa





Typologie : Villa

105 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*ferronneries gardes corps bandeau encadrements fenêtres chainons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_071

Nom : Villa





Typologie : Villa

141 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombages, fenêtres, encadrements*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_070

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

2 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d angle, lucarne, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_043

Nom : Villa





Typologie : Villa

8 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*escalier,peil de boeuf, encadrements fenêtres, chainons, bandeau OEIL*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_038

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

17 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_044

Nom : Villa





Typologie : Villa

21 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors brique, ferronneries, balcon en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers


Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_019

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 RUE DES AULNAIES





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Juziers


Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_022

Nom : Lavoir des Taupins

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

25 BIS RUE DU COMMERCE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Juziers


Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_062

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

10 RUE DE LA COTE D'APREMONT





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_023

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

10 AVENUE DE LA GARE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction		**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_020

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

5 CHEMIN DU MARAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_089

Nom : Caveau





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

21 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural


78327_PAT_088

Nom : Caveau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

21 AVENUE DE PARIS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_087

Nom : Caveau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

21 AVENUE DE PARIS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Juziers


Edifice patrimoine urbain et rural


78327_PAT_086

Nom : Calvaire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

21 AVENUE DE PARIS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Juziers

Edifice patrimoine urbain et rural

78327_PAT_085

Nom : Caveau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

21 AVENUE DE PARIS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_103

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

11BIS RUE D'AUMONT





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1780	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellons calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Caractéristiques urbaines et architecturales de la construction.
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_102

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

19 RUE D'AUMONT





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1855	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Caractère urbain et architectural rural de la construction. Gabarit, forme et composition du bâti (ouvertures), matériaux
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_104

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

24 RUE D'AUMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancien corps de ferme réhabilité en logements.

Période de construction	1800	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Façade pierre et enduit, composition urbaine et architecturale du bâti.
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_078

Nom : La Closerie du Mesnil





Typologie : Château

1 RUE BERTHE MORISOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en pierre, soubassement, épi de faîtage, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_105

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

7-11 RUE BERTHE MORISOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	1850, 1860	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Caractéristiques architecturales et rurales de l'ensemble bâti (matériaux, forme)
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Bassin	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_100

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

35 RUE BLANCHE PIERRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	1936	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Caractéristiques architecturales rurales de la construction (matériaux)
)Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_075

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DE LA COTE D'APREMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_090

Nom : Pavillon et kiosque





Typologie : Ensemble bâti

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, balcon,colombage, chaînage d'angle enduit et brique, croupe, linteau cintré en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_084

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

4 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_031

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

20 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_032

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

22 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porte cochère*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_033

Nom : Ferme Des Granges





Typologie : Corps de ferme

ROUTE DES GRANGES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_025

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

30 RUE DE L' HOTEL DE VILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_073

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

32 RUE DE L' HOTEL DE VILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_083

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

34 RUE DE L' HOTEL DE VILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_099

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

36 RUE DU MARAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1870	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Caractère rural de la construction : implantation, gabarit, composition architecturale (matériaux, forme)
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_024

Nom : Château du bourg





Typologie : Château

16 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Ensemble bâti

78327_PAT_101

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

22 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1700	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Morphologie et caractéristiques architecturales rurales de la construction. (composition, matériaux, forme), porche, persiennes bois
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Juziers

Fiche de protection	**Rue Blanche Pierre / Rue du Marais**
Ensemble Cohérent Patrimonial	78327_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : Constructions implantées en limite de la voie et sur une limite séparative.	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières et irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire / enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile et ardoise
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Présence	
	Clôtures : Non renseigné	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver les bâtiments composant autrefois le hameau appelé « Le Marais ». L'aspect pierre et le caractère ancien de cet ensemble sont en rupture avec les constructions plus récentes de la ville, élément qu'il convient de ne pas dénaturer.

Juziers	78327_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux: les parties constituées de pierre sont à préserver. Décors: les volets bois originels, brique, encadrements de fenêtres, linteaux, sont à préserver. L'enduit du crépi est de teinte claire.

Juziers

Fiche de protection	**Rue d'Ablemont / Rue du Commerce / Rue Blanche Pierre**
Ensemble Cohérent Patrimonial	78327_ECP_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : constructions implantées en limite de la voie et sur une limite séparative au moins.	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire / enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Présence	
	Clôtures : Non renseigné	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver les bâtiments composant autrefois le hameau appelé « Ablemont ». L'aspect pierre et le caractère ancien de cet ensemble sont en rupture avec les constructions plus récentes de la ville, élément qu'il convient de ne pas dénaturer.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux: les parties constituées de pierre sont à préserver. Décors: les volets bois originels, brique, encadrements de fenêtres, linteaux, sont à préserver. L'enduit du crépi est de teinte claire.

Juziers

Fiche de protection	**Rue d'Apremont / Rue de Mézy / Chemin des Sablons/ Rue de la Côte d'Apremont**
Ensemble Cohérent Patrimonial	78327_ECP_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : Constructions implantées en limite de la voie et sur une limite séparative au moins.	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire / enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Présence	
	Clôtures : Non renseigné	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver les bâtiments composant autrefois le hameau appelé « Apremont ». L'aspect pierre et le caractère ancien de cet ensemble sont en rupture avec les constructions plus récentes de la ville, élément qu'il convient de ne pas dénaturer.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux: les parties constituées de pierre sont à préserver. Décors: les volets bois originels, brique, encadrements de fenêtres, linteaux, et œil de bœuf sont à préserver. L'enduit du crépi est de teinte claire.

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

LA FALAISE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHATEAU (RUE DU)	2	1667	78230_PAT_007
ECOLES (RUE DES)	2	1668	78230_PAT_006
ECOLES (RUE DES)		1669	78230_PAT_005
GRANDS PRES (RUE DES)	6	1670	78230_PAT_001

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BEC DE GELINE (RUE DU)		1671	78230_PAT_008
GRANDS PRES (RUE DES)	1	1672	78230_PAT_003
TANQUEUX (RUE DE)		1673	78230_PAT_009
VIEUX PONT (RUE DU)		1674	78230_PAT_010

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARE MALAISE (ROUTE DE LA)	31	1675	78230_PAT_004
MARE MALAISE (CHEMIN DE LA)		1676	78230_PAT_002

La Falaise

Edifice patrimoine urbain et rural

78230_PAT_007

Nom : Salle Polyvalente La Grange





Typologie : Maison rurale

2 RUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La mairie a racheté une maison d'habitation et une grange, le tout en ruine. Une salle polyvalente y fut aménagée en 1992, puis la cantine scolaire y fut créée au rez-de-jardin en 1995. La salle polyvalente à l'étage devint une garderie en 2006. Un préau fut construit dans la continuité du bâtiment en 2015 afin d'offrir un espace extérieur aux enfants accueillis à la cantine.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

La Falaise

Edifice patrimoine urbain et rural

78230_PAT_006

Nom : Ecole Des Trois Tilleuls





Typologie : Pavillon

2 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une délibération du Conseil municipal de 1832 prouve qu'il existait à La Falaise des écoles dès 1663. En 1945, la situation du bâtiment (mairie-école) est très critique et un effondrement est possible. Le 20 août 1947, Monsieur le Préfet avise la municipalité que Monsieur le Ministre de l'intérieur a « agréé, au titre de la tranche de démarrage, les travaux de construction d'une école avec mairie ». La mairie se sépare de l'école en 1990 et en 1997 elle est baptisée « Ecole des 3 Tilleuls ».

Période de construction	*1948* *Milieu du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

La Falaise

Edifice patrimoine urbain et rural

78230_PAT_005

Nom : Eglise de la Nativité de la Vierge





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Bâtie au cœur du village à partir de 1598 par Philippe de Marle, gentilhomme du Roi et seigneur de La Falaise, et sa femme Rachelle de Hacqueville. Cette église remplace une ancienne chapelle construite au même endroit. Le beffroi comportait quatre cloches, il n'en reste aujourd'hui qu'une seule. Après un programme de travaux porté par la municipalité, elle rouvrira ses portes à la veille de l'entrée en l'an 2000. Une chambre funéraire seigneuriale fut également découverte en 2008.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

La Falaise

Edifice patrimoine urbain et rural

78230_PAT_001

Nom : Mairie





Typologie : Maison de bourg

6 RUE DES GRANDS PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne propriété de Gilles Normand dans les années 1930, écrivain dont on aperçoit les initiales sur le portail d'entrée, la commune acquit la Propriété Aigue-Flore en 1973, alors à l'abandon. Au fil des années, cette propriété accueillit : Dès 1975, une salle de réception. La mairie en 1990.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage, lucarne-pignon dont la fermette en bois peint est ajourée de rinceaux et d'entrelacs fleuris*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

La Falaise

Edifice patrimoine urbain et rural

78230_PAT_008

Nom : Le Bélier





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU BEC DE GELINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Mécanique hydraulique 100% française. cache un nom illustre «Joseph Montgolfier» qui cherchait en 1792 un moyen simple et fiable d'approvisionner en eau la papeterie familiale. Le "Bélier" refoulait jadis l'eau vers le château dans des réservoirs. Elle figure une énorme dolmen dont les parois modelées en façons de concrétions calcaires ou de fontaine pétrifiante supporte une dalle de 3 à 4 mètres de larges, également modelée. Elle n'est malheureusement plus en fonction.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

La Falaise

Edifice patrimoine urbain et rural

78230_PAT_003

Nom : Lavoir communal





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DES GRANDS PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le lavoir du centre village, rue des Grands Prés, est un lavoir communal qui fut construit en 1891. Ce lavoir permettait de laver le linge et les poireaux. Il était alimenté par une source provenant du château ; lors de l'installation du réseau communal en 1915, il fut alors et est encore alimenté par la source de Tanqueue.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

La Falaise


Edifice patrimoine urbain et rural

78230_PAT_009

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE TANQUEUX





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

La Falaise


Edifice patrimoine urbain et rural

78230_PAT_010

Nom : Vieux pont

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VIEUX PONT





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce pont de pierre à deux arches fut construit en 1758 par Louis-Urbain-Aubert de Tourny, seigneur de la Falaise. Il enjambe la Mauldre et sert de limite entre Nézel et La Falaise.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

La Falaise

Ensemble bâti

78230_PAT_004

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

31 ROUTE DE LA MARE MALAISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ferme d'architecture picarde reconstruite en 1922-1923 suite à l'incendie de la 1ère ferme. Cette reconstruction a été possible grâce aux indemnités perçues par le propriétaire suite à la destruction de ses autres fermes durant la guerre. La ferme de la Mare malaise bénéficie d'un puits datant de plus de 1000 ans qui lui permet d'être totalement autonome en matière d'eau. Le pigeonnier en façade, plutôt qu'au centre de la ferme, est typique du style picard.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche, tout, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

La Falaise

Ensemble bâti

78230_PAT_002

Nom : Château de La Falaise





Typologie : Château

CHEMIN DE LA MARE MALAISE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	D'un château construit en 1850 à la place d'un château féodal des seigneurs de La Falaise pendant un siècle (XV-XVIème siècle), Monsieur Alexandre-François Pinart, nouveau propriétaire, le remplaça en 1858 par un magnifique château moderne de style Renaissance. Il fut racheté par Monsieur Henri Girche qui dota le château d'une belle écurie et d'une nouvelle orangerie. Vers 1936, le domaine fut acheté par la Compagnie des Messageries Maritimes puis par la commune de Puteaux après la Guerre.		
Période de construction	*1858*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Décor pierre et brique, ouvertures cintrées, bandeau, gardes-corps terrasse, terrasse sur le toit, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

LAINVILLE-EN-VEXIN

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CANES (RUE AUX)	3	1681	78329_PAT_009

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUTTEMONTS (CHEMIN DES)		1682	78329_PAT_018
CANES (RUE AUX)	13	1683	78329_PAT_007
CANES (RUE AUX)		1684	78329_PAT_008
COTE DUCHE (CHEMIN DE LA)		1685	78329_PAT_015
MAIRIE (RUE DE LA)		1686	78329_PAT_002
MARE AUX POIS (CHEMIN DE LA)		1687	78329_PAT_014
VEXIN (RUE DU)		1688	78329_PAT_016
VEXIN (RUE DU)		1689	78329_PAT_013

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BONNES JOIES (RUE DES)		1690	78329_PAT_019
CANES (RUE AUX)	2	1691	78329_PAT_004
CANES (RUE AUX)	7	1692	78329_PAT_006
CANES (RUE AUX)	25	1693	78329_PAT_010
CANES (RUE AUX)	40	1694	78329_PAT_003
CRUSSOL (IMPASSE)	9	1695	78329_PAT_011
MEGRIMONT (CHEMIN DE)		1696	78329_PAT_017
VEXIN (RUE DU)	19	1697	78329_PAT_012

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_009

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

3 RUE AUX CANES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Bâti caractéristique et témoin d'un patrimonial rural présent sur le territoire.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets de fer+mur bahut avec grille*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_018

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES BOUTTEMONTS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_007

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

13 RUE AUX CANES





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_008

Nom : Croix de carrefour

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE AUX CANES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_015

Nom : Lavoir de la Côte-Duché





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA COTE DUCHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	le lavoir de la Côte Duché fut construit en 1876; menaçant ruine il fut restauré en 1988.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_002

Nom : Croix de cimetière





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_014

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA MARE AUX POIS





Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_016

Nom : Croix de l'herminette

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VEXIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_013

Nom : Croix de chemin





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_019

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_004

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 RUE AUX CANES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_006

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

7 RUE AUX CANES

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Ancienne petite ferme de bourg. Bâti caractéristique et témoin d'un patrimoine lié à la terre.

Période de construction	*XIXème s.*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Composition de l'ensemble du bâti, lucarne pendante en gerbière.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

25 RUE AUX CANES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Ancienne ferme en retrait par rapport à la rue. Bâti caractéristique et témoin d'un patrimoine lié à la terre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Porte sur le pignon et escalier.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_003

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

40 RUE AUX CANES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Petite ferme de bourg constituée de 2 bâtiments (logis et bâtiment d'exploitation). Ensemble bâti caractéristique et témoin d'un patrimoine lié à la terre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Composition de l'ensemble du bâti, lucarnes.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_011

Nom : Ferme Crussol





Typologie : Corps de ferme

9 IMPASSE CRUSSOL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Grande ferme construite à l'emplacement des anciens communs du château se composant de plusieurs bâtiments encadrant une cour fermée. Les communs du château sont détruits en 1794.

Période de construction	*XVIIème XVIIIème s.*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*logis : persiennes, lucarnes en bâtière, corniche moulurée, bandeau, encadrement porte et fenêtre en RDC avec entablement. annexe : encadrement en pierre des baies, portail en pierre de taille, fronton triangulaire surmonté de pots à feux, décor volute, agrafe saillante sur porte piétonne.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_017

Nom : Ferme des Mégrimonts





Typologie : Corps de ferme

CHEMIN DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Ancienne ferme fortifiée bâtie sur le site historique d'une église du XVème siècle. Aujourd'hui réhabilitée en lieu de réception "Les bonnes Joies".

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Hangar bois et brique, citerne, organisation du bâti*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_012

Nom : Château





Typologie : Château

19 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Construit en 1618 pour la famille de Senneterre, dans ce château séjournait durant ses chasses le roi Henri IV. Une demeure a été construite sur l'emplacement de ce château détruit par les révolutionnaires en 1794. Seul le porche d'entrée des grilles du château est d'origine. Les souterrains du château existent encore. Une ferme occupe l'emplacement des anciens communs.

Période de construction	*1618*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne à fronton + corniche moulurée, bandeau avec corbeau, encadrement des ouvertures + tourelle* *Villégiature de style troubadour? conservation des volumes et percements existantsnts ONSERVATIO DE*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

LE TERTRE-SAINT-DENIS

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MAISON (RUE DE LA)		1703	78608_PAT_002


Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection Patrimoniale par commune

Le Tertre-Saint-Denis

Edifice patrimoine urbain et rural

78608_PAT_002

Nom : Eglise Saint-Denis et Saint-Laurent





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE LA MAISON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIème*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

LES ALLUETS-LE-ROI

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CRESPIERES (RUE DE)	8	1709	78010_PAT_028
GRANDE RUE	9	1710	78010_PAT_026
GRANDE RUE	23	1711	78010_PAT_025
GRANDE RUE	39	1712	78010_PAT_014
ORGEVAL (RUE D')	2	1713	78010_PAT_003
SAINT NICOLAS (RUE)	3	1714	78010_PAT_002
SAINT NICOLAS (RUE)	9	1715	78010_PAT_023
SAINT-NICOLAS (RUE)	5	1716	78010_PAT_029

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BONS ENFANTS (RUE DES)	7	1717	78010_PAT_015
BONS ENFANTS (RUE DES)	13	1718	78010_PAT_004
CRESPIERES (RUE DE)	8	1719	78010_PAT_006
ECQUEVILLY (RUE D')	26	1720	78010_PAT_024
GRANDE RUE	21	1721	78010_PAT_010
GRANDE RUE	27	1722	78010_PAT_022
MOULIN (RUE DU)	25	1723	78010_PAT_021
ORGEVAL (RUE D')	7	1724	78010_PAT_007
ORGEVAL (RUE D')	9	1725	78010_PAT_009

Les Alluets-le-Roi

Edifice patrimoine urbain et rural

78010_PAT_028

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE DE CRESPIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne œil-de-bœuf, corniche,volet persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Alluets-le-Roi

Edifice patrimoine urbain et rural

78010_PAT_026

Nom : Villa





Typologie : Villa

9 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*escalier, géométrie des ouvertures, organisation des volumes de la construction*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Alluets-le-Roi

Edifice patrimoine urbain et rural

78010_PAT_025

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

23 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*proportion du bâti*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Alluets-le-Roi

Edifice patrimoine urbain et rural

78010_PAT_014

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

39 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Les Alluets-le-Roi

Edifice patrimoine urbain et rural

78010_PAT_003

Nom : Mairie - Ecole





Typologie : Maison de bourg

2 RUE D' ORGEVAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Place devant la mairie où se trouve le monument aux morts de 14-18 construit en 1921 par M. Dejardin offert par la famille Deutsch de la Meurthe propriétaire aux Alluets. Le corps de garde 1849-50 construit pour servir de prison temporaire. Aménagement de la place 2017.		
Période de construction	*1842 ; 1881 ; 1914* *2nd quart XIXème 4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Encadrement des baies, soubassement en pierre, débord de toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Alluets-le-Roi

Edifice patrimoine urbain et rural

78010_PAT_002

Nom : Eglise Saint Nicolas





Typologie : Patrimoine urbain et rural

3 RUE SAINT NICOLAS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Il reste la base du clocher + les fenêtres et les piles de la nef. Début de la construction XIIème siècle. Eglise consacrée à Saint-Nicolas, évêque de Myre et martyr au IVème siècle. Portail « classique » date du XVème siècle. Le cœur et le transept datent du XVème siècle. Vitraux de la fin du XIXème siècle, pierre tombale XVème siècle. La cloche date de 1705, elle s'appelle Marie Anne Andrée.		
Période de construction	*du XIIe au XIVème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*couverture du clocher en ardoise, épi de faîtage, girouette*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Les Alluets-le-Roi

Edifice patrimoine urbain et rural

78010_PAT_023

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE SAINT NICOLAS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd moitié XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Cadran solaire, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Les Alluets-le-Roi

Edifice patrimoine urbain et rural

78010_PAT_029

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 RUE SAINT-NICOLAS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte et fenêtre cintrée, bandeau, volet bois, garde de corps en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Les Alluets-le-Roi

Ensemble bâti

78010_PAT_015

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

7 RUE DES BONS ENFANTS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Les Alluets-le-Roi

Ensemble bâti

78010_PAT_004

Nom : Manoir Saint-Sylvestre





Typologie : Corps de ferme

13 RUE DES BONS ENFANTS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Manoir peut-être construit au XVème siècle. Au XIXème siècle, on ajoute le bâtiment des étables au nord et on reconstruit le logis est le long de la rue. Destruction du pavillon ouest à une date inconnue, ensemble dénaturé. Présence d'un pigeonnier, 1 tour carrée du XVème siècle. Ferme Saint-Sylvestre-la-Gâtine, une des plus anciennes du village. Propriété de l'abbaye d'Abbecourt jusqu'en 1605, puis seigneur de Wideville (Crespières) jusqu'en 1866.

Période de construction	*XVIIème ? XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Alluets-le-Roi

Ensemble bâti

78010_PAT_006

Nom : Ferme De La Girouette





Typologie : Corps de ferme

8 RUE DE CRESPIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Située en face de la grande mare, ferme encore en activité en 2017. En 1681 propriété de Sieur Charles Boucher, puis de Sieur de Brétigny et en 1773 de Sieur Barthélémy. Dans l'acte de 1832, elle est appelée ferme de Brétigny. En 1863 propriété de la famille Lelarge et exploitée depuis 1957 par la famille Gousseau qui est aujourd'hui propriétaire et exploitant.

Période de construction	*XVIIIe XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Alluets-le-Roi

Ensemble bâti

78010_PAT_024

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

26 RUE D' ECQUEVILLY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Alluets-le-Roi

Ensemble bâti

78010_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

21 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Alluets-le-Roi

Ensemble bâti

78010_PAT_022

Nom : Le Petit Château





Typologie : Corps de ferme

27 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Histoire peu connue. Elle a appartenu à M. André Benoit, ancien commandant et maire de 1963 à 1965.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Les Alluets-le-Roi

Ensemble bâti

78010_PAT_021

Nom : Ferme de Clairbois





Typologie : Ensemble bâti

25 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	En 1761, cette ferme appartient à Pierre Lavoye Pierre et à sa mort, en 1772, la ferme est divisée. En 1882, une partie est achetée par Toussaint Ferdinand Maigre et restera dans la famille Maingre, en tant que ferme, jusqu'en 1970. Par la suite elle est divisée en plusieurs lots.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Alluets-le-Roi

Ensemble bâti

78010_PAT_007

Nom : Ferme Sainte-Anne





Typologie : Corps de ferme

7 RUE D' ORGEVAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Construite en 1888 par Emile Lelarge, architecte, à la place d'une ancienne maison dite le Presbytère. Elle abrite une belle et profonde cave du XVème siècle.

Période de construction	*XVIIe XVIIIe XIXe XXe siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Niche en plein cintre, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Alluets-le-Roi

Ensemble bâti

78010_PAT_009

Nom : Ferme du Carreaux





Typologie : Corps de ferme

9 RUE D' ORGEVAL

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Il existe une description datant de 1693. A l'époque de la révolution elle appartient à Robert Belhomme qui faisait partie de la première Assemblée municipale des Alluets-le-Roi 1787. Vendu à Martin Laurent Jardin en 1865 qui deviendra Maire. Cette famille conserve cette ferme jusqu'en 1979.Actuellement elle est la propriété de la famille Boucheney-Vercouste.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1 à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

LES MUREAUX

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABBE DUVAL (RUE DE L')	2	1737	78440_PAT_001
ARISTIDE BRIAND (RUE)	4 BIS	1738	78440_PAT_231
ARISTIDE BRIAND (RUE)	5	1739	78440_PAT_149
ARISTIDE BRIAND (RUE)	14	1740	78440_PAT_232
ARISTIDE BRIAND (RUE)	15	1741	78440_PAT_150
ARISTIDE BRIAND (RUE)	17	1742	78440_PAT_151
ARISTIDE BRIAND (RUE)	33	1743	78440_PAT_153
ARISTIDE BRIAND (RUE)	35	1744	78440_PAT_154
ARISTIDE BRIAND (RUE)	38	1745	78440_PAT_233
ARISTIDE BRIAND (RUE)	41	1746	78440_PAT_155
ARISTIDE BRIAND (RUE)	54	1747	78440_PAT_159
ARISTIDE BRIAND (RUE)	60	1748	78440_PAT_160
ARISTIDE BRIAND (RUE)	61	1749	78440_PAT_250
ARISTIDE BRIAND (RUE)	63	1750	78440_PAT_241
ARISTIDE BRIAND (RUE)	64	1751	78440_PAT_161
ARISTIDE BRIAND (RUE)	69	1752	78440_PAT_156
ARISTIDE BRIAND (RUE)	75	1753	78440_PAT_157
ARISTIDE BRIAND (RUE)	81	1754	78440_PAT_158
CARNOT (RUE)	7	1755	78440_PAT_006
CARNOT (RUE)	13	1756	78440_PAT_005
CARNOT (RUE)	14	1757	78440_PAT_015
CARNOT (RUE)	15	1758	78440_PAT_004
CARNOT (RUE)	25	1759	78440_PAT_003
COLAZE (RUE)	8	1760	78440_PAT_133
DEMI LUNE (RUE DE LA)	13	1761	78440_PAT_035
ECLUSES (RUE DES)		1762	78440_PAT_113
ECOLES (RUE DES)	4	1763	78440_PAT_203
ECOLES (RUE DES)	10	1764	78440_PAT_196
FELIX FAURE (AVENUE)	7	1765	78440_PAT_058
FELIX FAURE (AVENUE)	10	1766	78440_PAT_068
FELIX FAURE (AVENUE)	11	1767	78440_PAT_057
FELIX FAURE (AVENUE)	12	1768	78440_PAT_067
FELIX FAURE (AVENUE)	14	1769	78440_PAT_066
FELIX FAURE (AVENUE)	21	1770	78440_PAT_056
FELIX FAURE (AVENUE)	23	1771	78440_PAT_240
FRERES LATUNER (RUE DES)	2	1772	78440_PAT_234

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GABRIEL VILAIN (RUE)	1	1773	78440_PAT_238
GABRIEL VILAIN (RUE)	6	1774	78440_PAT_244
GABRIEL VILAIN (RUE)	14 TER	1775	78440_PAT_245
GABRIEL VILAIN (RUE)	18	1776	78440_PAT_246
GABRIEL VILAIN (RUE)	20	1777	78440_PAT_247
GABRIEL VILAIN (RUE)	22	1778	78440_PAT_248
GABRIEL VILAIN (RUE)	24	1779	78440_PAT_249
GABRIEL VILAIN (RUE)	25	1780	78440_PAT_237
GABRIEL VILAIN (RUE)	27	1781	78440_PAT_236
GAMBETTA (RUE)	2	1782	78440_PAT_148
GAMBETTA (RUE)	2 BIS	1783	78440_PAT_147
GAMBETTA (RUE)	3	1784	78440_PAT_141
GAMBETTA (RUE)	5	1785	78440_PAT_140
GAMBETTA (RUE)	7	1786	78440_PAT_139
GAMBETTA (RUE)	9	1787	78440_PAT_138
GAMBETTA (RUE)	10	1788	78440_PAT_146
GAMBETTA (RUE)	11	1789	78440_PAT_137
GAMBETTA (RUE)	13	1790	78440_PAT_136
GAMBETTA (RUE)	14	1791	78440_PAT_145
GAMBETTA (RUE)	16	1792	78440_PAT_144
GAMBETTA (RUE)	18	1793	78440_PAT_143
GAMBETTA (RUE)	20	1794	78440_PAT_142
GEORGES CLEMENCEAU (RUE)	9	1795	78440_PAT_097
GEORGES CLEMENCEAU (RUE)	10	1796	78440_PAT_103
GEORGES CLEMENCEAU (RUE)	15	1797	78440_PAT_096
GEORGES CLEMENCEAU (RUE)	19	1798	78440_PAT_095
GLAIEULS (ALLEE DES)	8	1799	78440_PAT_242
GONTIER (RUE)	4	1800	78440_PAT_123
GONTIER (RUE)	12	1801	78440_PAT_122
GROS MURS (RUE DES)	1 BIS	1802	78440_PAT_061
GROS MURS (RUE DES)	2	1803	78440_PAT_101
GROS MURS (RUE DES)	11	1804	78440_PAT_082
GROS MURS (RUE DES)	18	1805	78440_PAT_083
GROS MURS (RUE DES)	20	1806	78440_PAT_084
GROS MURS (RUE DES)	26	1807	78440_PAT_085
GROS MURS (RUE DES)	30	1808	78440_PAT_086

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GROS MURS (RUE DES)	34	1809	78440_PAT_087
GROS MURS (RUE DES)	40	1810	78440_PAT_088
HALAGE (CHEMIN DE)		1811	78440_PAT_060
HAYE (RUE DE LA)	4	1812	78440_PAT_064
HAYE (RUE DE LA)	5	1813	78440_PAT_077
HAYE (RUE DE LA)	6	1814	78440_PAT_099
HAYE (RUE DE LA)	6	1815	78440_PAT_063
HAYE (RUE DE LA)	8	1816	78440_PAT_062
HAYE (RUE DE LA)	18	1817	78440_PAT_073
HAYE (RUE DE LA)	19	1818	78440_PAT_076
HAYE (RUE DE LA)	24	1819	78440_PAT_074
HAYE (RUE DE LA)	25	1820	78440_PAT_075
HAYE (RUE DE LA)	40	1821	78440_PAT_072
HAYE (RUE DE LA)	44	1822	78440_PAT_071
HAYE (RUE DE LA)	49	1823	78440_PAT_100
HAYE (RUE DE LA)	87	1824	78440_PAT_098
HENRI FAINE (RUE)	3	1825	78440_PAT_032
HENRI FAINE (RUE)	5	1826	78440_PAT_033
HILDEBERT DUVAL (RUE)	4	1827	78440_PAT_018
HILDEBERT DUVAL (RUE)	7	1828	78440_PAT_021
HILDEBERT DUVAL (RUE)	8	1829	78440_PAT_019
HILDEBERT DUVAL (RUE)	15	1830	78440_PAT_020
HUBERT MOUCHEL (RUE)		1831	78440_PAT_269
JEAN COCTEAU (RUE)	5	1832	78440_PAT_225
JEAN MERMOZ (RUE)	31	1833	78440_PAT_267
JEAN MONNET (RUE)	6	1834	78440_PAT_189
LIBERATION (PLACE DE LA)	2	1835	78440_PAT_024
LIBERATION (PLACE DE LA)	4	1836	78440_PAT_023
MADELEINE ROCH (RUE)	4	1837	78440_PAT_177
MADELEINE ROCH (RUE)	8	1838	78440_PAT_243
MADELEINE ROCH (RUE)	19	1839	78440_PAT_171
MADELEINE ROCH (RUE)	23	1840	78440_PAT_170
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	1	1841	78440_PAT_217
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	13	1842	78440_PAT_218
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	16	1843	78440_PAT_065
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	18	1844	78440_PAT_078

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	20	1845	78440_PAT_079
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	28	1846	78440_PAT_080
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	32	1847	78440_PAT_081
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	36	1848	78440_PAT_089
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	48	1849	78440_PAT_106
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	50	1850	78440_PAT_107
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	52	1851	78440_PAT_108
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	62	1852	78440_PAT_109
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	64	1853	78440_PAT_110
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	76	1854	78440_PAT_111
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	81 BIS	1855	78440_PAT_124
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	83	1856	78440_PAT_125
MASSON (RUE)	4 BIS	1857	78440_PAT_040
MASSON (RUE)	5	1858	78440_PAT_030
MASSON (RUE)	7	1859	78440_PAT_031
MASSON (RUE)	8	1860	78440_PAT_034
MASSON (RUE)	27	1861	78440_PAT_017
MAURICE BERTEAUX (RUE)	1	1862	78440_PAT_041
MAURICE BERTEAUX (RUE)	3	1863	78440_PAT_042
MAURICE BERTEAUX (RUE)	11	1864	78440_PAT_043
MAURICE BERTEAUX (RUE)	19-21	1865	78440_PAT_045
MAURICE BERTEAUX (RUE)	33	1866	78440_PAT_047
MAURICE BERTEAUX (RUE)	35	1867	78440_PAT_048
MAURICE BERTEAUX (RUE)	44	1868	78440_PAT_121
MAURICE BERTEAUX (RUE)	51	1869	78440_PAT_132
MAURICE BERTEAUX (RUE)	52	1870	78440_PAT_120
MAURICE BERTEAUX (RUE)	55	1871	78440_PAT_131
MAURICE BERTEAUX (RUE)	56	1872	78440_PAT_119
MAURICE BERTEAUX (RUE)	57	1873	78440_PAT_130
MAURICE BERTEAUX (RUE)	60	1874	78440_PAT_118
MAURICE BERTEAUX (RUE)	64	1875	78440_PAT_117
MAURICE BERTEAUX (RUE)	68	1876	78440_PAT_116
MAURICE BERTEAUX (RUE)	72	1877	78440_PAT_115
MAURICE BERTEAUX (RUE)	79	1878	78440_PAT_128
MAURICE BERTEAUX (RUE)	81	1879	78440_PAT_127
MOULIN (RUE DU)	9	1880	78440_PAT_215

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MOULIN (RUE DU)	18	1881	78440_PAT_268
MURETS (RUE DES)	2	1882	78440_PAT_093
MURETS (RUE DES)	7	1883	78440_PAT_092
MURETS (RUE DES)	13 BIS	1884	78440_PAT_091
MURETS (RUE DES)	17	1885	78440_PAT_090
MURETS (RUE DES)	22	1886	78440_PAT_105
PAUL BERT (RUE)	2	1887	78440_PAT_094
PAUL CURIEN (RUE)	18	1888	78440_PAT_251
PAUL CURIEN (RUE)	21	1889	78440_PAT_252
PAUL CURIEN (RUE)	22	1890	78440_PAT_253
PAUL CURIEN (RUE)	30	1891	78440_PAT_254
PAUL CURIEN (RUE)	31	1892	78440_PAT_255
PAUL CURIEN (RUE)	34	1893	78440_PAT_256
PAUL CURIEN (RUE)	36	1894	78440_PAT_257
PAUL CURIEN (RUE)	40	1895	78440_PAT_258
PAUL CURIEN (RUE)	42	1896	78440_PAT_259
PAUL CURIEN (RUE)	44	1897	78440_PAT_260
PAUL CURIEN (RUE)	80	1898	78440_PAT_261
PAUL CURIEN (RUE)	102	1899	78440_PAT_262
PAUL DOUMER (RUE)	6	1900	78440_PAT_194
PAUL DOUMER (RUE)	10-12	1901	78440_PAT_216
PAUL DOUMER (RUE)	24	1902	78440_PAT_222
PAUL DOUMER (RUE)	27	1903	78440_PAT_210
PAUL DOUMER (RUE)	45	1904	78440_PAT_199
PAUL DOUMER (RUE)	51	1905	78440_PAT_200
PAUL DOUMER (RUE)	53	1906	78440_PAT_201
PAUL DOUMER (RUE)	56	1907	78440_PAT_036
PAUL DOUMER (RUE)	60	1908	78440_PAT_037
PAUL DOUMER (RUE)	62	1909	78440_PAT_038
PAUL DOUMER (RUE)	63	1910	78440_PAT_195
PAUL DOUMER (RUE)	64	1911	78440_PAT_039
PAUL DOUMER (RUE)	68	1912	78440_PAT_029
PAUL DOUMER (RUE)	70	1913	78440_PAT_028
PAUL DOUMER (RUE)	71	1914	78440_PAT_193
PAUL DOUMER (RUE)	72	1915	78440_PAT_027
PAUL DOUMER (RUE)	73	1916	78440_PAT_192
PAUL DOUMER (RUE)	74	1917	78440_PAT_026

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PAUL DOUMER (RUE)	76	1918	78440_PAT_025
PAUL DOUMER (RUE)	77	1919	78440_PAT_191
PAUL DOUMER (RUE)	85	1920	78440_PAT_190
PAUL DOUMER (RUE)	92-94	1921	78440_PAT_008
PAUL DOUMER (RUE)	93	1922	78440_PAT_180
PAUL DOUMER (RUE)	96	1923	78440_PAT_009
PAUL DOUMER (RUE)	97	1924	78440_PAT_181
PAUL DOUMER (RUE)	99	1925	78440_PAT_182
PAUL DOUMER (RUE)	104	1926	78440_PAT_010
PAUL DOUMER (RUE)	106	1927	78440_PAT_011
PAUL DOUMER (RUE)	110	1928	78440_PAT_012
PAUL DOUMER (RUE)	111	1929	78440_PAT_183
PAUL DOUMER (RUE)	113	1930	78440_PAT_184
PAUL DOUMER (RUE)	117	1931	78440_PAT_188
PAUL DOUMER (RUE)	121	1932	78440_PAT_186
PAUL DOUMER (RUE)	123	1933	78440_PAT_187
PAUL DOUMER (RUE)		1934	78440_PAT_007
PIERRE LEROY (RUE)	1	1935	78440_PAT_054
PIERRE LEROY (RUE)	6	1936	78440_PAT_059
POISSY (RUE DE)	6	1937	78440_PAT_265
POISSY (RUE DE)	8	1938	78440_PAT_266
PRES (AVENUE DES)	13	1939	78440_PAT_055
ROUGET (PLACE)	4	1940	78440_PAT_224
ROUGET (PLACE)	8	1941	78440_PAT_223
SAINT-FIACRE (RUE)	4	1942	78440_PAT_044
SAINT-ROCH (RUE)	10	1943	78440_PAT_205
VERDUN (RUE DE)	7	1944	78440_PAT_213
VERDUN (RUE DE)	25	1945	78440_PAT_212
VERDUN (RUE DE)	41	1946	78440_PAT_211
VEUVE FLEURET (RUE)	7	1947	78440_PAT_049
VEUVE FLEURET (RUE)	15	1948	78440_PAT_016
VEUVE FLEURET (RUE)	27	1949	78440_PAT_014
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	1	1950	78440_PAT_176
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	2	1951	78440_PAT_208
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	5	1952	78440_PAT_175

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	10	1953	78440_PAT_207
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	16	1954	78440_PAT_209
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	17	1955	78440_PAT_174
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	28	1956	78440_PAT_206
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	29	1957	78440_PAT_173
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	33	1958	78440_PAT_172
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	35	1959	78440_PAT_169
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	36	1960	78440_PAT_204
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	37	1961	78440_PAT_168
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	39	1962	78440_PAT_167
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	46	1963	78440_PAT_198
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	54	1964	78440_PAT_197
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	57	1965	78440_PAT_164
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	67	1966	78440_PAT_226
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	77	1967	78440_PAT_229

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ECLUSES (RUE DES)		1968	78440_PAT_270
EUROPE(AVENUE DE L')	32	1969	78440_PAT_178
MAURICE BERTEAUX (AVENUE)		1970	78440_PAT_126
PARC JEAN VAUZELLE		1971	78440_PAT_163

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ARISTIDE BRIAND (RUE)	21_27	1972	78440_PAT_152
ECOLES (RUE DES)	10	1973	78440_PAT_202
FRERES LATUNER (RUE DES)	8_10	1974	78440_PAT_235
GEORGES CLEMENCEAU (RUE)	10_36	1975	78440_PAT_102
HALAGE (CHEMIN DE)		1976	78440_PAT_114
HAYE (RUE DE LA)	62	1977	78440_PAT_070
JEAN CESSOU (RUE)	9_27	1978	78440_PAT_013
JEAN MERMOZ (RUE)	42	1979	78440_PAT_263
MASSON (RUE)	15_25	1980	78440_PAT_022
MAURICE BERTEAUX (RUE)	27_31	1981	78440_PAT_046
MOULIN (RUE DU)	4	1982	78440_PAT_220
MOULIN (RUE DU)	11_24	1983	78440_PAT_214
MOULIN (RUE DU)	18	1984	78440_PAT_219
PARC DE BECHEVILLE		1985	78440_PAT_179
PAUL BERT (RUE)	3_5_11_15	1986	78440_PAT_104
PIERRE LEROY (RUE)	37_39_41	1987	78440_PAT_053
PONT DE CLAIX (RUE DU)		1988	78440_PAT_264
ROUILLARD (CHEMIN RURAL N°2 DU)	23	1989	78440_PAT_051
VERNEUIL (ROUTE DE)	1	1990	78440_PAT_050
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	41_45	1991	78440_PAT_166
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	49_55	1992	78440_PAT_165
VIEUX CIMETIERE (RUELLE DU)	2	1993	78440_PAT_221

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
ENSEMBLE DE PART ET D'AUTRE DE LA RUE MAURICE BERTEAUX	1995	78440_ECP_001
CENTRE-VILLE : ENSEMBLE DELIMITE PAR LE BOULEVARD VICTOR HUGO, L'AVENUE DU MARECHAL FOCH, LA RUE DE GONTIER ET LA RUE COLAZE	1997	78440_ECP_002

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_001

Nom : Eglise paroissiale Saint Pierre Saint Paul





Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 RUE DE L' ABBE DUVAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	L'église succède à l'édifice construit sous Henri IV. En 1890, l'abbé Duval décide d'édifier une nouvelle église plus vaste que la précédente et précédée d'une place. La construction commence en 1893 et s'achève en 1896 par le clocher.

Période de construction	*XIXème*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne style néo-gothique, clocher*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_231

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

4 BIS RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_149

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

5 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_232

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

14 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_150

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

15 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_151

Nom : Villa





Typologie : Villa

17 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_153

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_154

Nom : Villa





Typologie : Villa

35 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_233

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

38 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_155

Nom : Villa





Typologie : Villa

41 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_159

Nom : Villa





Typologie : Villa

54 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_160

Nom : Centre Médico Psychologique





Typologie : Maison de notable

60 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; brise-soleil, attique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_250

Nom : Villa





Typologie : Villa

61 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_241

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

63 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_161

Nom : RPA George Julienne





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

64 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_156

Nom : Maisons jumelles (2)





Typologie : Pavillon

69 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_157

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

75 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*balconnets,encadrements de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_158

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

81 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_006

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

7 RUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_005

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

13 RUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_015

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

14 RUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_004

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

15 RUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_003

Nom : Maison Vauzelle





Typologie : Maison de notable

25 RUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Jean Vauzelle est un résistant de la Manche né aux Mureaux le 21 mai 1923, mort à Herblay le 29 août 1944. Il repose aux cimetière des Mureaux.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne volets, lucarnes, modénatures, balconets et ordonnancement des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_133

Nom : Maison de maraîcher ; maison avec porte charretière





Typologie : Maison de bourg

8 RUE COLAZE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrements, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_035

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

13 RUE DE LA DEMI LUNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_113

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

RUE DES ECLUSES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_203

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_196

Nom : Ecole maternelle Victor Hugo





Typologie : Maison de notable

10 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Actuellement un établissement scolaire, ce bâti présente une architecture remarquable qu'il convient de préser-ver.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne travées régulières, briques et statue*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_058

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 AVENUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	maison de villégiature avec des plans complexes, des toits débordants, eet un mélange des matériaux de gros oeuvre

Période de construction	*premier quart du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne La façade en pierre , les chainons, les balconnets, les seuils, les encadrements de fenêtres, les bandeaux et les décors de façade seront préservés.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_068

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 AVENUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_057

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 AVENUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	maison de villégiature avec des plans complexes, des toits débordants, eet un mélange des matériaux de gros oeuvre

Période de construction	*1er quart du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne La façade en pierre , les chainons, les balconnets, les seuils, les encadrements de fenêtres, les bandeaux et les décors de façade seront préservés.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_067

Nom : Hangar





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

12 AVENUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_066

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 AVENUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Garde de corps, colombage, volet persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_056

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

21 AVENUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_240

Nom : Villa





Typologie : Villa

23 AVENUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement, volet persienne, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_234

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES FRERES LATUNER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_238

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

1 RUE GABRIEL VILAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_244

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE GABRIEL VILAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_245

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

14 TER RUE GABRIEL VILAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_246

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 RUE GABRIEL VILAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_247

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

20 RUE GABRIEL VILAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_248

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

22 RUE GABRIEL VILAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_249

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

24 RUE GABRIEL VILAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, encadrements*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_237

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

25 RUE GABRIEL VILAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_236

Nom : Villa





Typologie : Villa

27 RUE GABRIEL VILAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_148

Nom : Hôtel restaurant





Typologie : Maison avec boutique

2 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_147

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 BIS RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La gare (disparue) avait engendré la naissance d'un autre quartier au-delà de la voie ferrée le long de la rue d'Ecquevilly (place du 11 novembre, rue Aristide Briand). Ce quartier comportait des hôtels de voyageurs dont certains dénaturés, subsistent encore.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*balcon, terrasse; bandeau, corniche, encadrement.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_141

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

3 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*brise-soleil, attique; soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_140

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

5 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_139

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_138

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*brise-soleil, attique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_146

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

10 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*brise-soleil, attique; soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_137

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

11 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_136

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

13 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_145

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

14 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_144

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

16 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans en bois, forme toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_143

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_142

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

20 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_097

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 RUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_103

Nom : Bâtiment artisanal, industriel





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

10 RUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_096

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

15 RUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_095

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

19 RUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_242

Nom : Les Ateliers du Moulin





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

8 ALLEE DES GLAIEULS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_123

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

4 RUE GONTIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_122

Nom : Villa





Typologie : Villa

12 RUE GONTIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_061

Nom : Maison Bouvaist





Typologie : Maison de notable

1 BIS RUE DES GROS MURS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Maison Bouvaist, construction bourgeoise de bord de Seine, castel de brique et pierres meulières (1879), du nom du docteur Bouvaist qui est son dernier propriétaire avant le rachat par la commune à la fin du XXe siècle.		
Période de construction	*1876-1879*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne* *Combinaison de briques et pierre meulière à conserver ainsi que la forme complexe de la toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_101

Nom : Association Gestion ETS Handicapés





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

2 RUE DES GROS MURS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_082

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 RUE DES GROS MURS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_083

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

18 RUE DES GROS MURS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*loggia, véranda, serre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_084

Nom : Maisons jumelles (2)





Typologie : Pavillon

20 RUE DES GROS MURS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement; encadrement, balconnets,volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_085

Nom : Maisons jumelles (2)





Typologie : Pavillon

26 RUE DES GROS MURS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_086

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

30 RUE DES GROS MURS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_087

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

34 RUE DES GROS MURS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_088

Nom : Villa





Typologie : Villa

40 RUE DES GROS MURS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_060

Nom : Villa





Typologie : Villa

CHEMIN DE HALAGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_064

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

4 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Une typologie bâti qui témoigne de l'évolution urbaine du territoire.		
Période de construction	*fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*décor emprunté au néo-classicisme , balcon et marquise* *Façades soignées avec des travées, un balcon et une marquise caractéristique des maisons de notables*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_077

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

5 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_099

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_063

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

6 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_062

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniche en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_073

Nom : Colonne





Typologie : Pavillon

18 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_076

Nom : Maisons jumelles (2)





Typologie : Pavillon

19 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_074

Nom : Maisons jumelles (3)





Typologie : Pavillon

24 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_075

Nom : Villa





Typologie : Villa

25 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_072

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

40 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_071

Nom : Villa





Typologie : Villa

44 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_100

Nom : Villa





Typologie : Villa

49 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_098

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

87 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_032

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE HENRI FAINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_033

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

5 RUE HENRI FAINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_018

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE HILDEBERT DUVAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_021

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE HILDEBERT DUVAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_019

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 RUE HILDEBERT DUVAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_020

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

15 RUE HILDEBERT DUVAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_269

Nom : La piscine Tournesol





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

RUE HUBERT MOUCHEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1970*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_225

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 RUE JEAN COCTEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_267

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

31 RUE JEAN MERMOZ

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volet persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_189

Nom : Villa





Typologie : Villa

6 RUE JEAN MONNET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_024

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

2 PLACE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_023

Nom : Mairie





Typologie : Immeuble de ville

4 PLACE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Suite à une grande extension d'une demeure en pierre , en mai 2005, la ville inaugure le nouvel hôtel de ville qui permet de regrouper des services très dispersés. Le nouveau pôle administratif de plus de 440 m² est le premier bâtiment tertiaire HQE8 en France.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; soubassement; encadrement, volet, persienne* *façade en moellons calcaire à préserver*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_177

Nom : Bâtiment artisanal, industriel





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

4 RUE MADELEINE ROCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_243

Nom : Villa





Typologie : Villa

8 RUE MADELEINE ROCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne; bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_171

Nom : Ecole élémentaire Paul Bert





Typologie : Immeuble de ville

19 RUE MADELEINE ROCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_170

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

23 RUE MADELEINE ROCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_217

Nom : Villa





Typologie : Villa

1 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_218

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

13 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_065

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

16 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Une typologie bâti qui témoigne de l'évolution urbaine du territoire et de la société.

Période de construction	*fin XIXème*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon, soubassement, bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne* *Décor emprunté au néo-classicisme avec notamment balcons et marquises qui sont des références importantes pour les notables.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_078

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_079

Nom : Villa





Typologie : Villa

20 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, corniche, briques en façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_080

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*linteaux, persiennes,corniche et petits décors en façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_081

Nom : Maisons jumelles (2)





Typologie : Pavillon

32 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_089

Nom : Villa





Typologie : Villa

36 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_106

Nom : Villa





Typologie : Villa

48 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_107

Nom : Villa





Typologie : Villa

50 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_108

Nom : Villa





Typologie : Villa

52 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_109

Nom : Villa Locenia





Typologie : Villa

62 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_110

Nom : Villa





Typologie : Villa

64 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_111

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

76 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_124

Nom : Villa





Typologie : Villa

81 BIS AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_125

Nom : Villa





Typologie : Villa

83 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_040

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 BIS RUE MASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_030

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE MASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_031

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

7 RUE MASSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_034

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE MASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_017

Nom : Villa





Typologie : Villa

27 RUE MASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_041

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

1 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_042

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_043

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

11 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Porte cochère, volet persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_045

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

19_21 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_047

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

33 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_048

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

35 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_121

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

44 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_132

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

51 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_120

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

52 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_131

Nom : Villa





Typologie : Villa

55 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_119

Nom : Villa





Typologie : Villa

56 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_130

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

57 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_118

Nom : Villa





Typologie : Villa

60 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_117

Nom : Crèche Petits Rêves People & Baby





Typologie : Pavillon

64 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_116

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

68 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_115

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

72 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_128

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

79 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_127

Nom : Villa





Typologie : Villa

81 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_215

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_268

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

18 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_093

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

2 RUE DES MURETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_092

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

7 RUE DES MURETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_091

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

13 BIS RUE DES MURETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_090

Nom : Villa





Typologie : Villa

17 RUE DES MURETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*brise-soleil, attique; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_105

Nom : Villa





Typologie : Villa

22 RUE DES MURETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_094

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

2 RUE PAUL BERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_251

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

18 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_252

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

21 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_253

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

22 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_254

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

30 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_255

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

31 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_256

Nom : Villa





Typologie : Villa

34 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_257

Nom : Villa





Typologie : Villa

36 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_258

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

40 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_259

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

42 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_260

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

44 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_261

Nom : Maisons jumelles (2)





Typologie : Pavillon

80 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_262

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

102 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_194

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

6 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_216

Nom : Moulin





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

10_12 RUE PAUL DOUMER

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_222

Nom : Maison d'artisan





Typologie : Maison de bourg

24 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_210

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

27 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_199

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

45 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_200

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

51 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_201

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

53 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_036

Nom : Villa





Typologie : Villa

56 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Une typologie bâti qui témoigne de l'évolution urbaine du territoire et de la société.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*La façade en pierre et brique, les chainons, les balconnets, les volets en bois, les bandeaux et décors de façade seront préservés.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_037

Nom : Villa





Typologie : Villa

60 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Une typologie bâti qui témoigne de l'évolution urbaine du territoire.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Soubassement, bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne Eléments à conserver : crépi blanc, balconnets, linteaux, lucarnes, toit à la mansard, portail, portillon et piliers*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_038

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

62 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Une typologie bâti qui témoigne de l'évolution urbaine du territoire. Jadis lieu d'habitation, le RDC est actuellement occupé par une activité commerciale.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_195

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

63 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_039

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

64 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_029

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

68 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_028

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

70 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_193

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

71 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_027

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

72 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_192

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

73 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_026

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

74 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_025

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

76 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_191

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

77 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_190

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

85 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_008

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

92_94 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_180

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

93 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_009

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

96 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_181

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

97 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_182

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

99 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_010

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

104 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_011

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

106 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_012

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

110 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_183

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

111 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_184

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

113 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_188

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

117 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ancre, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_186

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

121 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_187

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

123 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_007

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_054

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 RUE PIERRE LEROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_059

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 RUE PIERRE LEROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Une typologie bâti qui témoigne de l'évolution urbaine du territoire et de la société. Ce bâti présente les caracté-ristique d'un ancien lieu de villégiature.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Soubassement; bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_265

Nom : Villa





Typologie : Villa

6 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne; bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_266

Nom : Villa





Typologie : Villa

8 RUE DE POISSY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; soubassement; encadrement, volet, persienne; bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_055

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

13 AVENUE DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_224

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 PLACE ROUGET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_223

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

8 PLACE ROUGET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_044

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

4 RUE SAINT-FIACRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde de corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_205

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE SAINT-ROCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_213

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_212

Nom : Villa





Typologie : Villa

25 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_211

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

41 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_049

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE VEUVE FLEURET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement, volet persienne,garde de corps,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_016

Nom : Villa





Typologie : Villa

15 RUE VEUVE FLEURET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_014

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

27 RUE VEUVE FLEURET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_176

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_208

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

2 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_175

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

5 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_207

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_209

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

16 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_174

Nom : Villa





Typologie : Villa

17 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_206

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

28 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_173

Nom : Villa





Typologie : Villa

29 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_172

Nom : Ecole élémentaire Roux Calmette





Typologie : Immeuble de ville

33 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	L'école, initialement une école de garçons, est inaugurée en 1933

Période de construction	*XXème*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne* *Alliance de meulière, brique et décors en céramique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_169

Nom : Maisons jumelles (2)





Typologie : Pavillon

35 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_204

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

36 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_168

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

37 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_167

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

39 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_198

Nom : Villa





Typologie : Villa

46 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_197

Nom : Ecole maternelle Henri Wallon





Typologie : Maison de notable

54 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Bâti de l'ancienne mairie de la commune de 1874 à 1925.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, terrasse, bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne,* *volets bois.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_164

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

57 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_226

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

67 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_229

Nom : Police municipale





Typologie : Villa

77 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_270

Nom : L'écluse des Mureaux





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES ECLUSES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Un autre aménagement est réalisé autour des années 1840 : la canalisation de la Seine et la construction de barrages mobiles avec écluses dont celui de Meulan en 1853.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_178

Nom : Colombier de la Maladrerie de Comtesse

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

32 AVENUE DE L' EUROPE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Ce colombier est le seul vestige d'une maladrerie établie par la comtesse de Meulan. L'établissement se composait d'un hôpital, d'une hôtellerie, d'un cimetière et de terres. Très endommagée par la guerre de 100 ans la maladrerie est réunie à l'Hôtel Dieu de Meulan par Louis XIV puis transformée en ferme louée à des paysans et vendue aux enchères en 1926. Les derniers bâtiments en ruine sont rasés en 1962 à l'exception du colombier restauré dans le cadre de l'aménagement du parc public.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*pierres, lucarne*

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural


78440_PAT_126

Nom : Oratoire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

AVENUE MAURICE BERTEAUX





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440_PAT_163

Nom : Monument aux Morts





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PARC JEAN VAUZELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_152

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

21_27 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié 20e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_202

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

10 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_235

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

8_10 RUE DES FRERES LATUNER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié 20e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_102

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

10_36 RUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié 20e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_114

Nom : écluse ; maisons d'éclusiers (7)





Typologie : Ensemble bâti

CHEMIN DE HALAGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1877* *19e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_070

Nom : Bâtiment artisanal, industriel





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

62 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*19e siècle ; 1e moitié 20e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne oculus*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_013

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

9_27 RUE JEAN CESSOU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_263

Nom : Pavillons ouvriers





Typologie : Ensemble bâti

42 RUE JEAN MERMOZ

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_022

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

15_25 RUE MASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié 20e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_046

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

27_31 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; 19e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement* *porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_220

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

4 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_214

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

11_24 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*19e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_219

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

18 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_179

Nom : Château de Bècheville





Typologie : Château

PARC DE BECHEVILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Le château date du milieu du XVIIème siècle, a été construit dans le goût du second Empire pour le mélange des styles : toit en ardoise, façade symétrique possédant un ornement de briques, des pierres ornant les chaînages et les fenêtres. Fréquenté par l'écrivain Stendhal en 1811, remanié au XIXème siècle, il accueille aujourd'hui le Conservatoire Gabriel-Fauré. Il a été à un moment occupé par une école.		
Période de construction	*1855* *19e siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*escalier, terrasse* *lucarnes, oeils de boeuf, cheminées, assemblage de différents matériaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_104

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

3_5_11_15 RUE PAUL BERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié 20e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_053

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

37_39_41 RUE PIERRE LEROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, bow-window, terrasse; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_264

Nom : Pavillons ouvriers





Typologie : Ensemble bâti

RUE DU PONT DE CLAIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_051

Nom : Chantier naval





Typologie : Villa

23 CHEMIN RURAL N°2 DU ROUILLARD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Lucien Rosengart de famille modeste, s'éloigne du métier paternel (papetier), est passionné par la mécanique, tout comme Louis Renault, il deviendra rapidement un industriel créateur de nombreuses sociétés. Grand amateur de nautisme, il devient fin des années 1960 membre du Cercle de Voile de Chatou, Cercle installé depuis 1929 aux Mureaux juste en face des Chantiers Navals, qui deviendra en 1939 le Yacht Club d'Île de France.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R + 1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Epis de faîtage, harmonie et dessin des ouvertures, rambarde escalier, décors sculptés sur façade.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_050

Nom : Club House du Cercle de la voile de Paris





Typologie : Ensemble bâti

1 ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	C'est à l'instigation de Gustave Caillebote, peintre et grand amateur de voile, que ce club s'installe. Le bassin d'Argenteuil où l'établissement est basé est devenu impraticable. L'organisation de cette partie de la Seine permet l'organisation des régate internationales dès 1900. Les Mureaux devient un lieu de villégiature très apprécié. Le prestige du club s'accroît en 1924 quand le comité olympique lui confie la gestion des régates.

Période de construction	*1893*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, croupe, structure bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_166

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

41_45 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*19e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, encadrement baies, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Ensemble bâti

78440_PAT_165

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

49_55 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié 20e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux


Ensemble bâti

78440_PAT_221

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

2 RUELLE DU VIEUX CIMETIERE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Les Mureaux

Fiche de protection	Ensemble de part et d'autre de la rue Maurice Berteaux
Ensemble Cohérent Patrimonial	78440_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Les constructions sont implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite séparative. Le parcellaire est de taille rectangulaire*	
	Gabarit : *R+ 1+C à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *Enduit clair, briques, pierre*
	Traitement de la toiture	Forme : deux pans, 4 pans
		Matériaux : *:tuiles, ardoises*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *.les espaces libres en façade comme à l'arrière sont arborés .*	
	Clôtures : *clôtures en maçonnerie sur toute la hauteur ou partielle et parfois doublées de haies, fer forgé.*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier constitué de grandes maisons ayant chacune leur cachet architectural.

Les Mureaux — 78440_ECP_001



PARTICULARITES		
Qualité urbaine & architecturale	**Traitement de la façade**	Décors : *les volets bois originels, briques, encadrements de fenêtres, linteaux, balconnets sont préservés*
Qualité paysagère & écologique		Clôtures : *les clôtures sont réalisées en enduit ou à pierre vue sur toute la hauteur et recouvertes de briques. Si la partie en enduit n'occupe qu'une partie de la hauteur la clôture est surmontée de grilles.*

Les Mureaux

Fiche de protection	Centre-ville : ensemble délimité par le boulevard Victor Hugo, l'avenue du Maréchal Foch, la rue Gontier et la rue Colaze
Ensemble Cohérent Patrimonial	78440_ECP_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent des implantations crées au sein d'ensemble : souvent à l'alignement de la voie et soit en retrait des limites ou au moins sur une limite séparative. Le parcellaire est souvent de petite, voire de très petite taille.*	
	Gabarit : *R+ +C à R+3*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit clair, briques, pierre*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, toit à la mansart*
		Matériaux : *tuile, ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *étant donné la faible grandeur du parcellaire, les espaces libres sont assez rares.*	
	Clôtures : *clôtures en maçonnerie et parfois doublées de haies.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier historique qui s'est développé autour de la mairie et de l'église, renforçant le centre-ville.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : les *volets bois originels, briques, encadrements de fenêtres, linteaux, modénatures sont à préserver.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont réalisées en mur enduit ou à pierre vue, plein ou partiel, surmonté d'une grille et doublé d'une haie.*	

PLUi

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Construire ensemble Grand Paris Seine & Oise



PARVENU LE
20 DEC. 2023
SOUS-PRÉFECTURE
78 MANTES LA JOLIE

PLUI APPROUVE VU POUR ÊTRE ANNEXE A LA PRESENTE DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 16/01/2020

Le Président
Philippe TAUTOU

IV – REGLEMENT

Partie 3 – Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

3.2. Fiches de Protection Patrimoniale par commune
Limay – Villennes-sur-Seine (Volume 2)

. Délibération CC_2023-12-14_39 du 14 décembre 2023 portant approbation de la modification générale n°1 du PLUi.

construireensemble.gpseo.fr

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Achères	5
Andrésy	71
Arnouville-lès-Mantes	101
Aubergenville	121
Auffreville-Brasseuil	193
Aulnay-sur-Mauldre	205
Boinville-en-Mantois	221
Bouafle	229
Breuil-Bois-Robert	297
Brueil-en-Vexin	313
Buchelay	359
Carrières-sous-Poissy	373
Chanteloup-les-Vignes	401
Chapet	431
Conflans-Sainte-Honorine	462
Drocourt	847
Ecquevilly	891
Epône	925
Evecquemont	947
Favrieux	987

	N° page
Flacourt	1005
Flins-sur-Seine	1029
Follainville-Dennemont	1093
Fontenay-Mauvoisin	1111
Fontenay-Saint-Père	1131
Gaillon-sur-Montcient	1199
Gargenville	1241
Goussonville	1321
Guernes	1349
Guerville	1385
Guitrancourt	1413
Hardricourt	1433
Hargeville	1463
Issou	1473
Jambville	1509
Jouy-Mauvoisin	1545
Jumeauville	1557
Juziers	1565
La Falaise	1663

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Lainville-en-Vexin	1677
Le Tertre-Saint-Denis	1699
Les Alluets-le-Roi	1705
Les Mureaux	1727
Limay	2003
Magnanville	2027
Mantes-la-Jolie	2043
Mantes-la-Ville	2115
Médan	2177
Méricourt	2215
Meulan-en-Yvelines	2227
Mézières-sur-Seine	2311
Mézy-sur-Seine	2337
Montalet-le-Bois	2379
Morainvilliers	2419
Mousseaux-sur-Seine	2515
Nézel	2559
Oinville-sur-Montcient	2575
Orgeval	2599
Perdreauville	2659

	N° page
Poissy	2671
Porcheville	2881
Rolleboise	2907
Rosny-sur-Seine	2943
Sailly	2993
Saint-Martin-la-Garenne	3029
Soindres	3061
Tessancourt-sur-Aubette	3073
Triel-sur-Seine	3091
Vaux-sur-Seine	3293
Verneuil-sur-Seine	3333
Vernouillet	3477
Vert	3535
Villennes-sur-Seine	3547

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

LIMAY

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CONDORCET (ALLEE)		2007	78335_PAT_014
DOCTEUR VINAVER (RUE DU)	8	2008	78335_PAT_010
EDOUARD FOSSE (AVENUE)		2009	78335_PAT_015
EGLISE (RUE DE L')	18	2010	78335_PAT_005
EGLISE (RUE DE L')	32	2011	78335_PAT_021
FERDINAND BUISSON (RUE)	2	2012	78335_PAT_003
FERDINAND BUISSON (RUE)	4	2013	78335_PAT_019
GEORGES CLEMENCEAU (RUE)	34	2014	78335_PAT_011
JULES FERRY (RUE)	11	2015	78335_PAT_002
LAFARGE (RUE)	8	2016	78335_PAT_020
MARECHAL FOCH (RUE DU)	2	2017	78335_PAT_008
PARIS (RUE DE)	12	2018	78335_PAT_017
PRESIDENT WILSON (AVENUE DU)	5	2019	78335_PAT_012
PRESIDENT WILSON (AVENUE DU)	73	2020	78335_PAT_004
VIEUX PONT (RUE DU)	4	2021	78335_PAT_006

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
HAUTS DE LIMAY (RUE DES)	58	2022	78335_PAT_007
VIEUX POINT (RUE DU)	4	2023	78335_PAT_022

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CELESTINS (ALLEE DES)		2025	78335_PAT_018
MOUSSETS (RUE DES)		2026	78335_PAT_009

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_014

Nom : Lycee Condorcet





Typologie : Immeuble de ville

ALLEE CONDORCET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_010

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

8 RUE DU DOCTEUR VINAVER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, encadrement baies, gardes-corps ferronnerie, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_015

Nom : Centre de loisirs Edouard Fosse





Typologie : Pavillon

AVENUE EDOUARD FOSSE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_005

Nom : Ancienne Mairie





Typologie : Immeuble de ville

18 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce bâtiment abrite la mairie et les services municipaux jusqu'en 1983. Depuis, des cours municipaux de danse, musique, dessin et peinture y sont donnés.

Période de construction	*1857 à 1859* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement porte et baies,horloge, clocheton, pilastre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_021

Nom : Eglise saint Aubin





Typologie : Patrimoine urbain et rural

32 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette église remonte, dans ses parties les plus anciennes, aux années 1140. Ce sont la base du clocher et l'ancien chœur de style roman tardif, qui faisaient suite à une nef unique de la même époque démolie vers la fin du XVIIe siècle. Le reste de l'église actuelle fut édifié à partir de 1230. au nord de l'église romane, dans le style gothique. (CL. M.H)

Période de construction	*XIIème, XIIIème, XVIème et début du XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*composé de pierre et meulière, tour carrée de style romane, contrefort, flèche en pierre octogonale, portail a deux arcs retombant sur clef centrale.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_003

Nom : Foyer Marie Baudry





Typologie : Maison de notable

2 RUE FERDINAND BUISSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*œil de bœuf,colonnes, inscription au frontispice, escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_019

Nom : Ecole Élémentaire Ferdinand Buisson





Typologie : Immeuble de ville

4 RUE FERDINAND BUISSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_011

Nom : Villa





Typologie : Villa

34 RUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*marquise, modénatures (moulure en triangle), pilastres d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_002

Nom : Ecole élementaire Jules Ferry





Typologie : Maison de notable

11 RUE JULES FERRY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colonnes décorées, décors de façades (mosaïques), ferronnerie sur escalier d'entrée et clôture ajourée béton et briques.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_020

Nom : Office Notarial de Limay





Typologie : Immeuble de ville

8 RUE LAFARGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_008

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

2 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_017

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE PARIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_012

Nom : Hôtel de Ville





Typologie : Immeuble de ville

5 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_004

Nom : Maison des Arts Plastiques





Typologie : Maison de notable

73 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*entrée du bâtiment (forme du bâti et porte), encadrement des baies, inscription au frontispice*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_006

Nom : Maison du Passeur





Typologie : Maison de bourg

4 RUE DU VIEUX PONT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	(CL. M.H)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chainage d'angle, clef, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_007

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

58 RUE DES HAUTS DE LIMAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_022

Nom : Le Vieux Pont





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

4 RUE DU VIEUX POINT

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Il est mention d'un pont entre Mantes et Limay dans une charte de 1050. Presque totalement détruit en 1162, il sera reconstruit en 1172. L'arche ogivale du XIIe s. est la dernière trace de cette époque. Le pont, qui comptait onze arches, a été en partie détruit en 1940. Il a été immortalisé par le peintre Jean-Baptiste Corot dans plusieurs tableaux, dont l'un, intitulé le Pont de Mantes (1868), est conservé au musée du Louvre à Paris. (CL. M.H)

Période de construction	*XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*piles à bec*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Ensemble bâti

78335_PAT_018

Nom : Château des Célestins





Typologie : Château

ALLEE DES CELESTINS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Cet édifice est construit à flanc de coteau sur les vestiges du monastère des célestins (1376). Son vignoble était réputé et apprécié d'Henri IV. Les bâtiments actuels sont ceux de l'ancien monastère. Le château se compose d'un corps de logis avec un RDC surélevé. Au premier étage, une galerie est reconvertie en bibliothèque. L'orangerie se détache, avec ses deux pavillons d'angle. La chapelle du XIVème creusée dans le roc s'est écroulé en 1964. CL. MH		
Période de construction	*XIXème*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*style italien néo-classique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Limay

Ensemble bâti

78335_PAT_009

Nom : Château des Moussets





Typologie : Château

RUE DES MOUSSETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce château réunit la confrérie de l'Ermitage Saint-Sauveur. Anne de la Force, favorite du futur Louis XVIII, habite le château pendant l'été. En 1899, le domaine est acheté par le baron Laurent-Attalin, rapporteur delà révision du procès Dreyfus. Le compositeur Ernest Chausson (1855-1899) meurt accidentellement dans le château. Vendu en 1945 à l'ambassade de Russie pour servir de colonie de vacances et de maison de repos aux diplomates russes de Paris.		
Période de construction	*XVIIème XVIIIème et XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MAGNANVILLE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EUROPE(AVENUE DE L')	10	2031	78354_PAT_004
FERME (RUE DE LA)		2032	78354_PAT_008
FERME (RUE DE LA)		2033	78354_PAT_003

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARE PASLOUE (RUE DE LA)		2034	78354_PAT_010

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EUROPE(AVENUE DE L')	27	2035	78354_PAT_009
FERME (RUE DE LA)	1	2036	78354_PAT_001
FERME (RUE DE LA)	8	2037	78354_PAT_007

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LES HAUTS DE MAGNANVILLE : EN LIMITE DE MANTES-LA-VILLE, DU BOIS DES ENFERS ET DU BOIS DE LA MARINIERE	2039	78354_ECU_001
LES BROSSES : AVENUE DE L'EUROPE / AVENUE DES ERABLES / RUE DE FONTENAY / AVENUE DES TILLEULS	2041	78354_ECU_002


Magnanville

Edifice patrimoine urbain et rural

78354_PAT_004

Nom : Pavillons d'entrée du domaine seigneurial





Typologie : Pavillon

10 AVENUE DE L' EUROPE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les deux pavillons qui jalonnent l'entrée du domaine seigneuriale depuis l'avenue des Erables constituent un patrimoine important dans la composition du domaine du château.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Magnanville

Edifice patrimoine urbain et rural

78354_PAT_008

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La mairie qui était installée depuis 1873 dans un bâtiment abritant l'école, a été repensée complètement en 1976 afin de répondre aux besoins nouveaux d'une ville en pleine expansion. Elle a été transférée et agrandie dans une ancienne maison de maître. Transformé : le mélange des architectures y est parfaitement maîtrisé.		
Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénature, corniche, chaînage d'angle, épis de faîtage, girouette*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Magnanville

Edifice patrimoine urbain et rural

78354_PAT_003

Nom : Maison bourgeoise du chateau





Typologie : Maison de notable

RUE DE LA FERME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette bâtisse, composante du domaine du château, présente des qualités architecturales remarquables de par sa forme et son vocabulaire architectural.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Magnanville

Edifice patrimoine urbain et rural

78354_PAT_010

Nom : Mare





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA MARE PASLOUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce petit patrimoine était jadis, l'un des rares points d'eau du village, réservé au bétail et interdit aux lavandières. Il participe à l'attractivité, au cadre de vie, à la qualité urbaine du noyau ancien témoignant du passé agricole de la commune.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*ensemble paysager constitué d'une mare et entouré de mur en pierre*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Magnanville

Ensemble bâti

78354_PAT_009

Nom : Ancienne mairie





Typologie : Corps de ferme

27 AVENUE DE L' EUROPE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	D'une architecture classique du XIXème siècle, cette construction implantée dans le tissu ancien, est un témoignage patrimonial et culturel de la commune.		
Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*linteaux apparents en bois avec volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Magnanville

Ensemble bâti

78354_PAT_001

Nom : Ancien Château de Magnanville, Fondation Léopold Bellan





Typologie : Château

1 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le château fut largement détruit par l'un des propriétaires suivants au début du XIXème siècle. Les restes sont rachetés, en 1807, par le baron de Robillard qui fait reconstruire l'aile encore visible de nos jours. Aujourd'hui siège d'un centre de gérontologie, cette construction de par ses qualités architecturales et sa situation s'impose comme un témoignage important du passé historique de la commune.		
Période de construction	*1750*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C à R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, bandeau, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Magnanville

Ensemble bâti

78354_PAT_007

Nom : Centre culturel





Typologie : Corps de ferme

8 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le colombier de forme cylindrique prolonge les bâtiments de l'ancienne ferme seigneuriale. Sa taille imposante témoigne de l'importance du domaine qui existait à la naissance du village, dès le XIème siècle. Couvert d'un toit en poivrière percé d'une lucarne, l'édifice est à présent aménagé en salle culturelle. Sa forme constructive et son architecture en font des éléments de patrimoine remarquables.

Période de construction	*1750*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*toit poivrière, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Magnanville

Fiche de protection	**Les Hauts de Magnanville** : en limite de Mantes-la-Ville, du bois des Enfers et du bois de la Marinière
Ensemble Cohérent Urbain	78354_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble très harmonieux avec des constructions implantées en recul de la voie et s'articulant autour de l'avenue des Roussières*	
	Gabarit : *R+C avec ou sans lucarnes à R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, chiens assis*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace végétalisé à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *présence de clôtures basses*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace très aéré du fait du recul des constructions par rapport à la voie, de l'avenue des Roussières caractérisée par un espace végétalisé et arboré entre la voie et la clôture des lots. Si le tissu pavillonnaire est très hétérogène avec un maillage parcellaire de taille diverse, une cohérence existe, notamment dûe à la présence de la trame piétonne et viaire.

Magnanville — 78354_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	L'emprise au sol des annexes et extension ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou une surface de plancher maximum de 40m² . Le règlement de la zone UDC s'applique. Chaque nouvelle construction doit respecter le caractère de l'ECU et notamment les règles d'implantations des limites séparatives et limites par rapports aux voies selon les dispositions du règlement de la zone UDc.
Qualité urbaine & architecturale	Décors : les chiens assis sont à préserver.
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : les clôtures sur voie et en limites séparatives peuvent admettre des murs pleins dès lors que leur aménagement permet la libre circulation de la petite faune et met en valeur l'ensemble cohérent identifié. Un mur avec une allège d'un mètre surmonté de lisses ajourées (minimum 4 cm) soit verticales soit horizontales et de clôtures avec lamelles intégrées ou à claire-voie et doublées de haies vives, sont privilégiées. Les clôtures ne devront pas dépasser 1,75m.

Magnanville

Fiche de protection	**Les Brosses :** avenue de l'Europe / avenue des Erables / rue de Fontenay / avenue des Tilleuls Ensemble en limite du Bois des Terriers, de la fondation Léopold Bellan et d'un espace agricole
Ensemble Cohérent Urbain	78354_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande et en recul de l'alignement de la voie.* *Certains îlots sont constitués de plusieurs constructions implantées en limite séparative en bande, parfois accolées deux à deux. Les îlots situés au Sud-Ouest se définissent par un parcellaire plus grand et des constructions en retrait des limites séparatives.*	
	Gabarit : *R, R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées parfois très régulières*
		Matériaux : *volets bois colorés, crépi clair*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, chiens assis*
		Matériaux : *tuiles brunes, ardoises*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace minéral à l'avant et jardin à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures disparates*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver le quartier du fait de son organisation, de son aspect aéré, de son homogénéité et de ses points de vue ; l'allée des Acacias constitue un véritable poumon vert aérant tout le quartier. Ce quartier est également caractérisé par des constructions basses : les chalandonnettes.

Magnanville — 78354_ECU_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	L'emprise au sol des annexes et extension ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou une surface de plancher maximum de 40m² . Le règlement de la zone UDC s'applique. Chaque nouvelle construction doit respecter le caractère de l'ECU et notamment les règles d'implantations des limites séparatives et limites par rapports aux voies selon les dispositions du règlement de la zone UDc.	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la toiture	Forme : deux pans, l'aspect des toitures du quartier est préservé et les lucarnes ne sont créées que dans les rues où il y en a, les chiens assis sont préservés
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : les clôtures sur voie et en limites séparatives peuvent admettre des murs pleins dès lors que leur aménagement permet la libre circulation de la petite faune et met en valeur l'ensemble cohérent identifié. Un mur avec une allège d'un mètre surmonté de lisses ajourées (minimum 4cm) soit verticales soit horizontales et de clôtures avec lamelles intégrées ou à claire-voie et doublées de haies vives, sont privilégiées. Les clôtures ne devront pas dépasser 1,75m.	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MANTES-LA-JOLIE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALSACE (RUE D')	72	2049	78361_PAT_085
ALSACE (RUE D')	74	2050	78361_PAT_084
ALSACE (RUE D')	80	2051	78361_PAT_083
ALSACE (RUE D')	82	2052	78361_PAT_082
ALSACE (RUE D')	84	2053	78361_PAT_047
BERTHELOT (RUE)	1	2054	78361_PAT_053
BERTHELOT (RUE)	2	2055	78361_PAT_064
BERTHELOT (RUE)	9	2056	78361_PAT_052
BERTHELOT (RUE)	12	2057	78361_PAT_077
BERTHELOT (RUE)	15	2058	78361_PAT_051
BERTHELOT (RUE)	27	2059	78361_PAT_050
CAMILLE THIBAUD (RUE)	3	2060	78361_PAT_188
CAMILLE THIBAUD (RUE)	7-9	2061	78361_PAT_187
CHAMPEAU (RUE)	1	2062	78361_PAT_081
CHAMPEAU (RUE)	3	2063	78361_PAT_080
COQUILLES (RUE DES)	3	2064	78361_PAT_161
COQUILLES (RUE DES)	11	2065	78361_PAT_075
COQUILLES (RUE DES)	15	2066	78361_PAT_076
COQUILLES (RUE DES)	40	2067	78361_PAT_189
COQUILLES (RUE DES)	57	2068	78361_PAT_185
COQUILLES (RUE DES)	81 BIS	2069	78361_PAT_184
COQUILLES (RUE DES)	87	2070	78361_PAT_183
DENFERT ROCHEREAU (RUE)	22	2071	78361_PAT_054
ECOLES (RUE DES)	55	2072	78361_PAT_072
ECOLES (RUE DES)	59	2073	78361_PAT_073
ECOLES (RUE DES)	61	2074	78361_PAT_074
GASSICOURT (RUE DE)	92	2075	78361_PAT_174
GASSICOURT (RUE DE)	98	2076	78361_PAT_175
GASSICOURT (RUE DE)	101	2077	78361_PAT_219
GASSICOURT (RUE DE)	110	2078	78361_PAT_176
GASSICOURT (RUE DE)	114	2079	78361_PAT_254
GASSICOURT (RUE DE)	118	2080	78361_PAT_255
GASSICOURT (RUE DE)	140	2081	78361_PAT_179
GASSICOURT (RUE DE)	148	2082	78361_PAT_180
GASSICOURT (RUE DE)	150	2083	78361_PAT_181
GASSICOURT (RUE DE)	196	2084	78361_PAT_042

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MAURICE BRAUNSTEIN (RUE)	139	2085	78361_PAT_044
MAURICE BRAUNSTEIN (RUE)	145	2086	78361_PAT_045
PAPETERIE (RUE DE LA)	68	2087	78361_PAT_041
ROGER BRUNEL (RUE)	14	2088	78361_PAT_186
SEINE (RUE DE)	4	2089	78361_PAT_163
SEINE (RUE DE)	6	2090	78361_PAT_162
SEINE (RUE DE)	8	2091	78361_PAT_166
SEINE (RUE DE)	8	2092	78361_PAT_164
SEINE (RUE DE)	11	2093	78361_PAT_048
SEINE (RUE DE)	12	2094	78361_PAT_165
SEINE (RUE DE)	14	2095	78361_PAT_167
SEINE (RUE DE)	18	2096	78361_PAT_168
SEINE (RUE DE)	20	2097	78361_PAT_169
TOUTAIN (RUE)	5	2098	78361_PAT_160

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GASSICOURT (RUE DE)	159	2099	78361_PAT_182

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BERTHELOT (RUE)	6_8_10	2101	78361_PAT_078
DENFERT ROCHEREAU (RUE)	4_6_8_10_12	2102	78361_PAT_178
SEINE (RUE DE)	11_19	2103	78361_PAT_049
SEINE (RUE DE)	22_24_26	2104	78361_PAT_177

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE DE LA POMPE / RUE SAINT-VINCENT/AVENUE VICTOR HUGO	2105	78361_ECP_001

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
ENSEMBLES A GASSICOURT : RUE DES CLOS // RUE PIERRE TOUTAIN // RUE DE L'UNION	2107	78361_ECU_001 // 78361-ECU_002 // 78361_ECU_003
RUE SAINT-BONAVENTURE, RUE DES CORDELIERS, RUE MAXIMILIEN LUCE	2109	78361_ECU_004
GASSICOURT : RUE DE LA PAPETERIE ET ALLEE ÎLOT DES LACS	2111	78361_ECU_005
LE VAL SULLY : OUEST DU VAL FOURRE, LE LONG DU BOULEVARD SULLY	2113	78361_ECU_006

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_085

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

72 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en brique, encadrement fenêtre brique, soubassement pierre, marquise, linteau pierre et brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_084

Nom : Villa





Typologie : Villa

74 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soupirail, linteau brique, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_083

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

80 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement brique, barre d'appui, bandeau brique, chaînage angle brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_082

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

82 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement brique, barre d'appui, lucarne, chaînage d'angle brique, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_047

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

84 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_053

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

1 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_064

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

2 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau brique, marquise, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_052

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau acier motif, encadrement brique, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_077

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

12 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croupe, épi de faîtage, linteau pierre et brique, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_051

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

15 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_050

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

27 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement, linteau enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_188

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

3 RUE CAMILLE THIBAUD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*RDC façade en pierre, étage façade enduite, pans de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_187

Nom : Maison jumelle





Typologie : Pavillon

7_9 RUE CAMILLE THIBAUD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau brique ou enduit, décor façade, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_081

Nom : Immeuble collectif





Typologie : Immeuble collectif

1 RUE CHAMPEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, bandeau brique, linteau motif, encadrement brique, bandeau sous toit décoré, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_080

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

3 RUE CHAMPEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage, lucarne, oriel, bandeau, RDC : meulière, étage : enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_161

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

3 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_075

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

11 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sous-sol : pierre, étage : enduit, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_076

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

15 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors brique bichrome, linteau acier, marquise, garde-corps ferronnerie, corniche brique, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_189

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

40 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau cintré en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_185

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

57 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_184

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

81 BIS RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sous-sol : façade pierre, étage : façade enduite*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_183

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

87 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*linteau enduit, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_054

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

22 RUE DENFERT ROCHEREAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle pierre, encadrement baies enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_072

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

55 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, œil de bœuf, persienne, façade : pierre, brique, enduit, soubassement béton*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_073

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

59 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*façade : pierre et enduit, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal


Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_074

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

61 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau enduit, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Mantes-la-Jolie


Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_174

Nom : Bâtiment artisanal, industriel

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

92 RUE DE GASSICOURT





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie


Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_175

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

98 RUE DE GASSICOURT





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénature, oriel courbe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_219

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

101 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement en pierre, linteau acier, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_176

Nom : Villa





Typologie : Villa

110 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, linteau brique et pierre, chaînage d'angle en brique, bandeau brique, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_254

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

114 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle enduit, encadrement ouverture enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_255

Nom : Villa





Typologie : Villa

118 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, bandeau, garde-corps ferronnerie, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_179

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

140 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement baies et chaînage d'angle enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_180

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

148 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Angle de chaînage en briques, linteau acier, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_181

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

150 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Angle de chaînage en briques, barre d'appui, marquise, encadrement baie et décors brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_042

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

196 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_044

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

139 RUE MAURICE BRAUNSTEIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*façade : sous-sol en pierre, RDC enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_045

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

145 RUE MAURICE BRAUNSTEIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_041

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

68 RUE DE LA PAPETERIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_186

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

14 RUE ROGER BRUNEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement enduit, linteau brique et pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_163

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

4 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*matériaux façade : sous-sol en pierre, R+1 enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_162

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_166

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*barre-appui en bois, modénature brique, débord toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_164

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*barre-appui en bois, modénature brique et pierre, débord toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_048

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

11 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_165

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

12 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau acier, modénature et chaînage angle brique peinte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_167

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

14 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_168

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

18 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_169

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

20 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_160

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

5 RUE TOUTAIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*matériaux façade : sous-sol en pierre, RDC enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_182

Nom : Statue





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

159 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361_PAT_078

Nom : Maisons en série





Typologie : Ensemble bâti

6_8_10 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chainage d'angle en brique, encadrement des baies en brique, marquise, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361_PAT_178

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

4_6_8_10_12 RUE DENFERT ROCHEREAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarnes, linteau brique, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361_PAT_049

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

11_19 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde-corps ferronnerie, encadrement des baies, soubassement enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361_PAT_177

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

22_24_26 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau, soubassement, encadrement des baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Fiche de protection	Rue de la Pompe / rue Saint Vincent / avenue Victor Hugo
Ensemble Cohérent Patrimonial	78361_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie et sur une limite séparative*	
	Gabarit : *R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *Moellons calcaires, briques*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace végétalisé à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées soit d'un mur plein en moellons calcaires, soit d'un soubassement en moellons calcaires ou en maçonnerie surmonté de grilles et doublé de haies.*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la grande homogénéité des maisons lesquelles sont presque similaires. L'aspect végétal et le caractère très résidentiel de cet ensemble est en rupture avec les immeubles de ville voisins et constituent un élément de transition entre le centre-ville et la Seine, élément qu'il convient de ne pas dénaturer.

Mantes-la-Jolie 78361_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*Les persiennes blanches, les balconnets, les barres d'appui des fenêtres, les linteaux et les débords de toiture sont maintenus et leur teinte conservée.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont constituées soit d'un mur plein en moellons calcaires ou en maçonnerie, soit d'un soubassement en moellons calcaires ou en maçonnerie surmonté de grilles et doublé de haies.*

Mantes-la-Jolie

Fiche de protection	**Deux ensembles à Gassicourt :** un espace créé autour de la rue des Clos et un autre autour de la rue Pierre Toutain **Un ensemble rue de l'Union**
Ensemble Cohérent Urbain	78361_ECU_001 // 78361_ECU_002 // 78361_ECU_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie **&** **Implantation des constructions**	Rapport à la rue et aux limites : *constructions en recul de l'alignement et sur une limite séparative lorsqu'il s'agit de constructions jumelées et en retrait des limites si construction isolée* *parcelles d'assez grande taille* *des annexes sont implantées en continuité des constructions ou en fond de parcelle*	
	Gabarit : *R*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit, volets bois de différentes couleurs, soubassements*
	Traitement de la toiture	Forme : *trois à quatre pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *les espaces libres sont largement traités en espaces verts que ce soit à l'arrière ou à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *clôtures basses mixtes et parfois doublées de haies, clôtures très végétales rue de l'Union*	










OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de ces ensembles.







DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie **&** **Implantation des constructions**	*Seules les annexes de petite taille en fond de jardin ou accolées à la construction sont admises, aucune surélévation n'est possible ni création d'ouvertures de toit* *L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale sauf pour les projets réalisés au sein du périmètre de l'ECU 78361_ECU_002 où l'emprise au sol est portée à 40 % de l'emprise totale de la construction principale*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *les espaces libres sont végétalisés sur plus de la moitié de leur surface*
	Clôtures : *les clôtures sont basses et ne peuvent être constituées de murs pleins* Rue de l'Union : *les clôtures sont mixtes et doublées de haies ou uniquement constituées de haies*

Mantes-la-Jolie

Fiche de protection	Espace délimité par la rue Saint-Bonaventure, la rue des Cordeliers et la rue Maximilien Luce
Ensemble Cohérent Urbain	78361_ECU_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions en bande, en recul de l'alignement et en continu des limites séparatives* *des espaces privatifs de forme longiligne et de petite taille* *unité foncière constitué de quelques parcelles*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, enduit de teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière et espace arboré à l'avant*	
	Clôtures : *clôtures mixtes arborées*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la grande homogénéité de cet ensemble symbole du passé de la commune et caractérisé par sa morphologie urbaine et son architecture.

Mantes-la-Jolie	78361_ECU_004



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *les parties constituées de pierres et les volets en bois originels sont préservés.* *l'enduit du crépi est de teinte claire*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *par leur aspect, leurs proportions, leur hauteur et le choix de leur traitement, les clôtures s'harmonisent avec l'ensemble des clôtures de la rue* .	

Mantes-la-Jolie

Fiche de protection	**Gassicourt** : un espace desservi par la rue de la Papeterie et l'allée Îlot des Lacs
Ensemble Cohérent Urbain	78361_ECU_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions sont en recul de l'alignement de la voie et en bande continue sur un parcellaire identique*	
	Gabarit : *R+1 à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit, volets bois, briques*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *les espaces libres sont largement traités en espaces verts que ce soit à l'arrière ou à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *clôtures basses, mixtes ou en haie végétale*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la grande homogénéité de cet ensemble.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Seules les annexes de petite taille en fond de jardin ou accolées à la construction sont admises.
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont basses et les espaces libres sont végétalisés sur plus de la moitié de leur surface.*

Mantes-la-Jolie

Fiche de protection	**Le Val Sully** : espace situé en limite Ouest du Val Fourré, le long du boulevard Sully
Ensemble Cohérent Urbain	78361_ECU_006

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Deux voies distribuent les maisons individuelles qui sont implantées en bordure des voies en habitat isolé ou jumelé.* *Les immeubles d'habitat collectif s'organisent le long de la voie principale de desserte de l'îlot.*	
	Gabarit : *R+1 et R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit de teinte blanche et briques*
	Traitement de la toiture	Forme : *quatre pans à faible pente*
		Matériaux : *teinte verte*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts et arbres entourant les constructions*	
	Clôtures : *elles sont basses et constituées de haies*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cette opération qui est en rupture totale avec les formes d'habitat du quartier qui est caractérisé par des grands ensembles.

L'organisation urbaine constituée d'îlots ouverts, d'une trame viaire très rationnelle et d'une grande homogénéité de nature et de teinte de matériaux est à sauvegarder.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *les balcons, les parties constituées de brique et les toitures de teinte verte sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont constituées de haies .*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MANTES-LA-VILLE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALLIES (RUE DES)	1	2119	78362_PAT_015
ALLIES (RUE DES)	2	2120	78362_PAT_016
BREUIL (RUE DU)	1	2121	78362_PAT_030
BREUIL (RUE DU)	3	2122	78362_PAT_029
CHARLES LAMURE (RUE)	1	2123	78362_PAT_011
DAMMARTIN (RUE DE)	6	2124	78362_PAT_009
DEUX GARES (RUE DES)	31	2125	78362_PAT_001
DEUX GARES (RUE DES)	37	2126	78362_PAT_002
DEUX GARES (RUE DES)	43	2127	78362_PAT_003
DEUX GARES (RUE DES)	45	2128	78362_PAT_004
DEUX GARES (RUE DES)	47	2129	78362_PAT_005
EGLISE (PLACE DE L')		2130	78362_PAT_034
HOUDAN (ROUTE DE)	12	2131	78362_PAT_012
HOUDAN (ROUTE DE)	13	2132	78362_PAT_013
HOUDAN (ROUTE DE)	15	2133	78362_PAT_040
HOUDAN (ROUTE DE)	16	2134	78362_PAT_017
HOUDAN (ROUTE DE)	19	2135	78362_PAT_018
HOUDAN (ROUTE DE)	20	2136	78362_PAT_020
HOUDAN (ROUTE DE)	21	2137	78362_PAT_019
HOUDAN (ROUTE DE)	28	2138	78362_PAT_021
HOUDAN (ROUTE DE)	30	2139	78362_PAT_050
HOUDAN (ROUTE DE)	40	2140	78362_PAT_022
HOUDAN (ROUTE DE)	46	2141	78362_PAT_023
HOUDAN (ROUTE DE)	52	2142	78362_PAT_024
HOUDAN (ROUTE DE)	57	2143	78362_PAT_026
HOUDAN (ROUTE DE)	72	2144	78362_PAT_028
HOUDAN (ROUTE DE)	169	2145	78362_PAT_046
HOUDAN (ROUTE DE)	187	2146	78362_PAT_039
JEAN JAURES (AVENUE)	67	2147	78362_PAT_006
JEAN JAURES (AVENUE)	71	2148	78362_PAT_007
JEAN JAURES (AVENUE)	94	2149	78362_PAT_045
JEAN JAURES (AVENUE)	96	2150	78362_PAT_047
MAIRIE (PLACE DE LA)		2151	78362_PAT_027
PARC DE LA VALLEE		2152	78362_PAT_035
PARC DE LA VALLEE		2153	78362_PAT_033
PLAISANCES (RUE DES)	12	2154	78362_PAT_256
PRES (RUE DES)	6	2155	78362_PAT_041
PRES (RUE DES)	175	2156	78362_PAT_052

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CELLOPHANE (RUE DE LA)	1	2157	78362_PAT_051

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
DAMMARTIN (RUE DE)	12_14_16	2159	78362_PAT_010
HOUDAN (ROUTE DE)	54 BIS	2160	78362_PAT_025
HOUDAN (ROUTE DE)	171	2161	78362_PAT_043
HOUDAN (ROUTE DE)	175	2162	78362_PAT_044
PRES (RUE DES)	43	2163	78362_PAT_031

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LE DOMAINE DE LA VALLEE : QUARTIER DELIMITE PAR L'AVENUE DU BREUIL ET DES TERRES AGRICOLES, SITUE EN LIMITE DE GUERVILLE	2165	78362_ECU_001
LE DOMAINE DE LA VALLEE "SECTEUR VERT VILLAGE" : QUARTIER DELIMITE PAR L'AVENUE DU BREUIL, LA RUE DE LA SEE, LES TERRES AGRICOLES A L'EST ET LA COMMUNE DE GUERVILLE SUD.	2167	78362_ECU_004
LE DOMAINE DE LA VALLEE "SECTEUR MAISON RANCH" : QUARTIER DELIMITE PAR L'AVENUE DE L'YVELINE, L'AVENUE DU MANTOIS ET DES TERRES AGRICOLES.	2169	78362_ECU_005
LE DOMAINE DE LA VALLEE "SECTEUR LES COUDREAUX" : QUARTIER DELIMITE PAR L'AVENUE DE L'YVELINE ET L'AVENUE DU BREUIL.	2171	78362_ECU_006
ESPACE DELIMITE PAR LA RUE DE BRETAGNE ET LA RUE CAMELINAT	2173	78362_ECU_002
ESPACE DELIMITE PAR LA RUE MARCEL SEMBAT, RUE D'ARMENTIERES, RUE DES ERABLES ET RUE CAMELINAT	2175	78362_ECU_003

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_015

Nom : Villa





Typologie : Villa

1 RUE DES ALLIES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Crossette, garde de corps, persiennes, auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_016

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES ALLIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Persienne, chambranle, barre d'appui, chaînage d'angle en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_030

Nom : Bibliothèque municipal Alliers des Chavannes





Typologie : Maison de notable

1 RUE DU BREUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	préservation du bâti + maison et dépendances + clôture et parc paysager (parcelle en EBC)

Période de construction	*2ème partie du XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarnes arrondies, balconnets, bandeau d'étage, chaînage d'angle, épi de faîtage, oculus, façade : briques, enduit Préservation du bâti + maison et dépendances + clôture et parc paysager (parcelle en EBC)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_029

Nom : Ancienne bibliothèque





Typologie : Maison de notable

3 RUE DU BREUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2ème partie du XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne à fronton cintré, corniches, bandeau d'étage, chaînage d'angle, œil de bœuf,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_011

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

RUE CHARLES LAMURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Maison de villégiature du XIX ème siècle, symbole du développement urbain à poximité de la voie ferrée. L'architecture de cette demeure s'est inspirée des châteaux.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, portail, ferronneries, soubassement en pierres, façon d'appareillage en bossage* *Les éléments d'architecture témoins d'une époque sont conservés, à savoir : la toiture à la mansarde, les avancées, les grandes baies, les balconnets et l'escalier avec la balustre en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_009

Nom : Villa





Typologie : Villa

6 RUE DE DAMMARTIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaîne d'angle, Bandeau, Encadrement, Corniche, Marquise, Linteau, lucarnes, oriel*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_001

Nom : Villa





Typologie : Villa

31 RUE DES DEUX GARES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaîne d'angle, marquise, Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_002

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

37 RUE DES DEUX GARES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche, bandeau d'étage, entourage de fenêtres, chaînage d'angle, soubassement, appui de fenêtre, ferronerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_003

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

43 RUE DES DEUX GARES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	(en cours de restauration, mais dénaturé)		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon, toiture, casquette, soubassement, linteau, encadrement, bandeau, corniche, chaîne d'angle,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_004

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

45 RUE DES DEUX GARES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Soubassement, Corniche, Bandeau, Encadrement, Joué de lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_005

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

47 RUE DES DEUX GARES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement, Volet persienne en bois, Porte bois, Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_034

Nom : Eglise Saint Etienne





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Demande de protection au titre des Monuments Historiques en cours. Eglise romane subissant de nombreux travaux de restauration de 1968 à 1981 ; inspirée de la tradition romane, la voûte est faite en châtaignier. Le clocher à tour carrée est élevé entre la nef et le chœur, il renferme trois cloches dont la plus ancienne est refondue en 1824. Le millénaire de la paroisse est célébré le 9 juin 1974.

Période de construction	*XVIIème au XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Porte à arc en anse de panier à deux vantaux surmonté d'un oculus, clocher à tour carrée. Vitrail : La lapidation de Saint-Etienne (1948), Christ aux liens (Xve siècle), Lutrin (XVe siècle)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_012

Nom : ETS Ballauf





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

12 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeau d'étages, conduits de cheminée en façade, fenêtres arrondies, volets persiennés, modénatures/trumeaux de façade, garde corps, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_013

Nom : Villa





Typologie : Villa

13 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épis et décor de faîtage, façades et joués des lucarnes, corniche, bandeaux, encadrement, chaîne d'angles, soubassement, escalier véranda + ornements de toiture + ornement de façade + deux entrées + marquise + ferronerie d'origine*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_040

Nom : Villa





Typologie : Villa

15 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*façade en brique, décors enduit, bandeau brique, carreaux céramique, débord toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_017

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

16 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*corniche, bandeaux, encadrement, chaîne d'angles, soubassement, lucarnes, fenêtres légèrement arrondies, joues de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_018

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

19 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne œil de bœuf + corniche + marquise + entourage des fenêtres légèrement ceintrré, bandeau filant, chainage d'angle, portail en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_020

Nom : ETS Selmer





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

20 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Barre d'appui, frise au-dessus des fenêtres, soubassement, linteau acier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_019

Nom : Villa





Typologie : Villa

21 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde-corps en ferronneries, œil de bœuf, balcon en creux, modénature de la façade en briques polychrome : corniches, entourage de baies, chaînage d'angle, soubassement, bandeau d'étage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_021

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lambrequins, corniches, encadrement, chaîne d'angles, marquise, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_050

Nom : Villa





Typologie : Villa

30 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*caches moineaux en ferronnerie, encadrement des baies, bandeau couleur de façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_022

Nom : Villa





Typologie : Villa

40 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*épis de faîtage et décor en crête de toit, lucarne avec épis de faîtage, corniche, modénature polychrome briques et pierres : chaine d'angle, entourage de fenêtre, bandeau d'étage, soubassement en meulières, marquises, extension latérale en brique faitages + encadrement ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_023

Nom : Villa





Typologie : Villa

46 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*décor en crête de toit, épis de faitage, lucarnes passante à fronton, corniche polycrhome, entourage de fenêtre et linteau en pierre, bandeau d'étage pierre et brique, chaine d'angle en meulière, marquise, escalier, pilier idem façade,ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_024

Nom : Villa





Typologie : Villa

52 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*épis de faîtage, modénatures polychrome briques, pierre et boutons céramiques, chaînage d'angle et entourage de fenêtre, oriel, fenêtres géminées, balustres, portail en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_026

Nom : Villa





Typologie : Villa

57 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La forme architecturale (volume) et la toiture terrasse participent à la qualité architecturale de la construction, la clôture et le parc à la qualité paysagère.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*balustres, corniches, entourage de fenêtre, chaines d'angle, bandeau d'étage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_028

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

72 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Crossette, brique, barre d appui, chaînage d'angle,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_046

Nom : Villa





Typologie : Villa

169 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_039

Nom : Ancien moulin





Typologie : Moulin

187 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Servitude de protection des eaux, ancien moulin qui participe à l'histoire locale

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_006

Nom : Villa





Typologie : Villa

67 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Oriel, Panneau central avec colombage et remplissage brique, Toiture à croupe, Lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_007

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

71 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement, Linteau, Bandeau, Corniche, Porte d'entrée, persienne, Chaîne d'angle,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_045

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

94 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement de fenêtre en brique, bandeau, chaînage d'angle en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_047

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

96 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau brique, chaînage d'angle brique, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_027

Nom : Mairie - Ecole Jean Jaures





Typologie : Maison de notable

PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Fronton horloge et sirène, modénatures polychromes avec brique, entourage de fenêtre, bandeau d'étage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_035

Nom : Pigeonnier





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PARC DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	ancien pigeonnier du château de Villiers		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*fenêtres géminées, fenêtres en arc, entourage de fenêtre briques, épis de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_033

Nom : Les serres





Typologie : Bâtiment agricole

PARC DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*forme du bâti et matériaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_256

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

12 RUE DES PLAISANCES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : **Remarquable**

Genèse	La maison représente un ancien petit corps de ferme, dont l'implantation au sol est attestée dans le plan cadastral napoléonien et dans un inventaire des biens de la paroisse de Mantes-la-Ville en date de 1780. Elle est d'ailleurs éligible pour participer au concours René Fontaine des Maisons paysannes de France (2022) qui valorise la dimension architecturale mais aussi humaine du projet : matériaux et techniques utilisés, aides reçues, artisans et architectes sollicités, aventure et histoire du projet.		
Période de construction	< 1780	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Volumétrie, matériaux, régularité des ouvertures
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Arbre intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_041

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_052

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

175 RUE DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau brique, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_051

Nom : Borne de défense passive





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DE LA CELLOPHANE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Ville

Ensemble bâti

78362_PAT_010

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

12_14_16 RUE DE DAMMARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des baies de brique bichrome, chaînage d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Ville

Ensemble bâti

78362_PAT_025

Nom : Maison ouvrières





Typologie : Ensemble bâti

54 BIS ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	12 maisons ouvrières, mémoire industrielle

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Ensemble bâti

78362_PAT_043

Nom : Le Moulin de la Reillère





Typologie : Corps de ferme

171 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne, bandeau, encadrement fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Ensemble bâti

78362_PAT_044

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

175 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mantes-la-Ville

Ensemble bâti

78362_PAT_031

Nom : Ferme Des Pierres





Typologie : Corps de ferme

43 RUE DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Actionné par un bras forcé de la Vaucouleurs passant sous les bâtiments, le moulin cesse toute activité vers 1900. La ferme est exploitée jusque dans les années 1970. Les bâtiments sont acquis par la municipalité, entièrement restaurés et réaménagés en centre aéré. Une charreterie, hangar ouvert de deux travées, est conservée, dont les poteaux de bois reposent sur des assises de pierre et supportent les poutres du plancher ainsi que les sablières de l'étage.

Période de construction	*XVIIIe et XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Moulin actionné par un bras forcé de la Vaucouleur, vanne déversoir, charreterie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Fiche de protection	**Le Domaine de la Vallée** : quartier délimité par l'avenue du Breuil et des terres agricoles, *autres que les secteurs « Maison ranch », « les Coudreaux » et « Vert Village »*
Ensemble Cohérent Urbain	78362_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : - large talus le long de l'avenue du Breuil, RD sans accès, - ensemble irrigué par l'avenue du Mantois laquelle dessert plusieurs rues secondaires, Parcellaire de petite taille, parcelles étroites et longues, cette configuration donnant une impression de hauteur aux constructions constituées d'un RDC+1, Des constructions mitoyennes avec un espace plutôt minéral à l'avant, Les maisons sont implantées en retrait des voies. La marge entre la voie et l'implantation des constructions n'est pas rattachée à la parcelle. Cette dernière appartient à la copropriété.	
	Gabarit : R+C à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Volets bois colorés
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans
		Matériaux : Tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Espace minéral à l'avant et jardin à l'arrière des constructions	
	Clôtures : Clôtures disparates	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'organisation du quartier caractérisé par des jardins donnant sur des îlots végétalisés privatifs contribuant à aérer le quartier. Les logements étant construits en surplomb de la vallée de la Seine, ils bénéficient de perspectives paysagères qu'il convient de préserver.

Mantes-la-Ville 78362_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Implantation des constructions par rapport aux limites : Seules les annexes de faible taille peuvent être implantées en fond de parcelle.
Qualité urbaine & architecturale	Les singularités architecturales des îlots situés à l'Est près des espaces agricoles sont préservées.
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : les perspectives paysagères sont impérativement préservées et la configuration des accès maintenue. Les îlots végétalisés très paysagers sont à préserver.
	Clôtures : les clôtures peuvent couvrir au maximum la moitié du linéaire à l'alignement. Dans ce cas, elles sont constituées de haies basses d'essences locales variées. Les clôtures situées en limite séparatives sont réalisables sous réserve du respect de du chapitre 4.3 de la zone UDc.

Mantes-la-Ville

Fiche de protection	**Le Domaine de la Vallée, secteur « Vert Village » :** quartier délimité par l'avenue du Breuil, la rue de la Sée, les terres agricoles à l'est et la commune de Guerville au sud.
Ensemble Cohérent Urbain	78362_ECU_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : - ensemble irrigué par la rue de la Sée, - parcellaire en bande de petite taille, Les maisons sont implantées en retrait des voies. La marge entre la voie et l'implantation des constructions est rattachée à la parcelle. Les maisons sont majoritairement mitoyennes des deux côtés.	
	Gabarit : R et R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Volets battants
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans (pour les RDC) et à la Mansart (pour les R+1)
		Matériaux : Ardoises
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Espace végétal et stationnement à l'avant, jardin à l'arrière des constructions.	
	Clôtures : Clôtures disparates.	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'organisation du quartier caractérisé par des jardins et îlots végétalisés privatifs à l'avant et à l'arrière des constructions contribuant à aérer le quartier.

Mantes-la-Ville 78362_ECU_004



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Seules les annexes de faible taille peuvent être implantées en fond de parcelle.
Qualité urbaine & architecturale	La morphologie et l'aspect architectural des constructions devront être préservés.
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : l'espace sur l'avant devra être majoritairement végétalisé. Les jardins à l'arrière seront préservés pour assurer la biodiversité. En cas de modification à l'avant, les espaces de stationnement devront être végétalisés (evergreen, etc.)
	Clôtures : à l'alignement, les édifications de nouvelles clôtures et les modifications de clôtures existantes devront respecter la règle suivante : la clôture sera constituée par une haie vive ou un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale d'un mètre. La hauteur totale ne devra pas excéder 1,80 mètre. Les clôtures en limite séparatives seront constituées d'un grillage ou treillis soudés, éventuellement doublé d'une haie vive ou d'un dispositif de lames occultantes. Leur hauteur maximale de 1,80 mètre.

Mantes-la-Ville

Fiche de protection	**Le Domaine de la Vallée, secteur « Maison Ranch » :** quartier délimité par l'avenue de l'Yveline, l'avenue du Mantois et des terres agricoles
Ensemble Cohérent Urbain	78362_ECU_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : - ensemble irrigué par l'avenue du Mantois et l'avenue de l'Yveline lesquelles desservent plusieurs rues secondaires, - parcellaire de grande taille et large : lotissements construits sur des espaces ouverts « à l'américaine », Caractéristiques du bâti : en « L », auvent sur la façade principale, maisons individuelles de grandes superficie. Les maisons sont implantées en retrait des voies. La marge entre la voie et l'implantation des constructions n'est pas rattachée à la parcelle. Cette dernière appartient à la copropriété.	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Volets bois
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans
		Matériaux : Tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Espaces végétal à l'avant et jardin derrière les constructions.	
	Clôtures : Absence des clôtures, sauf haie basses.	




OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'organisation du quartier caractérisé par des jardins donnant sur des îlots végétalisés privatifs contribuant à aérer le quartier. Les logements étant construits en surplomb de la vallée de la Seine, ils bénéficient de perspectives paysagères qu'il convient de préserver.

Mantes-la-Ville 78362_ECU_005





DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Seules les annexes de faible taille peuvent être implantées en fond de parcelle.
Qualité urbaine & architecturale	Les singularités architecturales des îlots situés à l'Est près des espaces agricoles sont préservées.
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Les perspectives paysagères sont impérativement préservées et la configuration des accès maintenue, sans création de clôture dans les espaces ouverts.
	Les clôtures coté voie peuvent couvrir au maximum la moitié du linéaire à l'alignement. Dans ce cas, elles sont constituées de haies basses d'essences locales variées. Les espaces paysagers très paysagers sont à préserver. Les clôtures en limite séparatives, à l'arrière, et à condition qu'elles ne soient pas visibles de la voie, pourront être constituées de grillage d'une hauteur d'un mètre maximum et doublé de haies basses ou d'arbustes d'essence locale.

Mantes-la-Ville

Fiche de protection	**Le Domaine de la Vallée, secteur « Les Coudreaux » :** quartier délimité par l'avenue de l'Yve-lines et l'avenue du Brueil.
Ensemble Cohérent Urbain	78362_ECU_006

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : - ensemble irrigué par l'avenue des Coudreaux et la rue du Rû de Gally, - parcellaire de grande taille, Les maisons sont implantées en retrait des voies. La marge entre la voie et l'implantation des constructions est rattachée à la parcelle.	
	Gabarit : R+C et R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Volets bois
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans
		Matériaux : Tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Espaces végétal à l'avant et jardin à l'arrière des constructions.	
	Clôtures : Clôtures disparates	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'organisation du quartier caractérisé par des jardins et îlots végétalisés privatifs à l'avant et à l'arrière des constructions contribuant à aérer le quartier.

Mantes-la-Ville 78362_ECU_006



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Seules les annexes de faible taille peuvent être implantées en fond de parcelle.
Qualité urbaine & architecturale	La morphologie et l'aspect architectural des constructions devront être préservés.
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : l'espace sur l'avant devra être majoritairement végétalisé. Les jardins à l'arrière seront préservés pour assurer la biodiversité.
	Clôtures : à l'alignement, les édifications de nouvelles clôtures et les modifications de clôtures existantes devront respecter la règle suivant : la clôture sera constituée par une haie vive ou un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximales d'un mètre. La hauteur totale ne devra pas excéder 1,80 mètre. Les clôtures en limite séparatives, seront constituées d'un grillage ou treillis soudés, éventuellement doublés d'une haie vive ou d'un dispositif de lames occultantes. Leur hauteur maximale de 1,80 mètre.

Mantes-la-Ville

Fiche de protection	Espace délimité par la rue de Bretagne et la rue Caméli-nat
Ensemble Cohérent Urbain	78362_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *construction en bande, en recul de l'alignement et en continu des limites séparatives,* *parcelles longilignes et de petites tailles*	
	Gabarit : *R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit clair*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière et espace à l'avant bien entretenu*	
	Clôtures : *clôtures mixtes*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble caractérisé par une morphologie urbaine retraçant son passé industriel.

Mantes-la-Ville 78362_ECU_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	*Implantation des constructions :* *- L'emprise au sol des annexes et des extensions sera de 20 m² au maximum, sous réserve du respect des caractéristiques de l'ensemble cohérent .*

Mantes-la-Ville

Fiche de protection	Espace délimité par la rue Marcel Sembat, rue d'Armentières, rue des Erables et rue Camélinat
Ensemble Cohérent Urbain	78362_ECU_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions en bande, en recul de l'alignement et en continu des limites séparatives, et implantées en fond de parcelle* *parcelles d'assez grande taille avec de grands espaces libres à l'avant* *seules quelques annexes de petite taille sont implantées dans la marge de recul*	
	Gabarit : *R+1*+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierres et enduits clair*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace sur voie de grande taille bien entretenu*	
	Clôtures : *clôtures mixtes*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble caractérisé par une morphologie urbaine retraçant son passé industriel.

Mantes-la-Ville	78362_ECU_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Implantation des constructions : *- L'emprise au sol des annexes et des extensions sera de 30 m^2 au maximum, sous réserve du respect des caractéristiques de l'ensemble cohérent .*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MEDAN

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AULNES (RUE DES)	6	2181	78384_PAT_035
AULNES (RUE DES)	16	2182	78384_PAT_014
BAS BRETEUIL (RUE DU)	36	2183	78384_PAT_036
BAS BRETEUIL (RUE DU)	42	2184	78384_PAT_037
BRETEUIL (RUE DE)	2	2185	78384_PAT_015
ILE DU PLATAIS		2186	78384_PAT_010
PASTEUR (RUE)	3	2187	78384_PAT_034
PASTEUR (RUE)	5	2188	78384_PAT_025
PIERRE CURIE (RUE)	47	2189	78384_PAT_026
PIERRE CURIE (RUE)	49 BIS	2190	78384_PAT_030
PIERRE CURIE (RUE)	49	2191	78384_PAT_007
PIERRE CURIE (RUE)	51	2192	78384_PAT_019
PIERRE CURIE (RUE)	54	2193	78384_PAT_013
PIERRE CURIE (RUE)	58	2194	78384_PAT_024
VERDUN (RUE DE)	18	2195	78384_PAT_028
VICTOIRE (RUE DE LA)	5	2196	78384_PAT_023

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AULNES (RUE DES)		2197	78384_PAT_021
PASTEUR (RUE)		2198	78384_PAT_012
PASTEUR (RUE)		2199	78384_PAT_009
VERNOUILLET (RUE DE)	30	2200	78384_PAT_020
VERNOUILLET (RUE DE)	30	2201	78384_PAT_005
VERNOUILLET (RUE DE)	30	2202	78384_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PIERRE CURIE (RUE)	33	2203	78384_PAT_038
PIERRE CURIE (RUE)	48	2204	78384_PAT_031
VANDERNACK (RUE)	49	2205	78384_PAT_017
VERNOUILLET (RUE DE)	1	2206	78384_PAT_016
VERNOUILLET (RUE DE)	3	2207	78384_PAT_029
VICTOIRE (RUE DE LA)	5	2208	78384_PAT_033

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
AVENUE DU MARECHAL FOCH, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU (VILLENNES) ET RUE PIERRE CURIE, RUE VANDERNACK, RUE DE LA VICTOIRE, RUE BUQUET, RUE DE VERNOUILLET (JUSQU'AU CIMETIERE), RUE DE BRETEUIL N°3 INCLUS (MEDAN)	2209	78672_ECP_001 // 78384_ECP_001
ÎLE DU PLATAIS LAQUELLE SE PROLONGE EN AVAL PAR L'ÎLE D'HERNIERE	2011	78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
DOMAINE DES GUERANDES	2213	78384_ECU_001

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_035

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE DES AULNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1900	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	Composition urbaine et architecturale rurale du bâti : implantation, gabarit, matériaux, ouvertures (lucarne)
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : OUI Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_014

Nom : Longère Tuilerie





Typologie : Maison rurale

16 RUE DES AULNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Enseigne artisanale ancienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural
78384_PAT_036





Nom : **Maison rurale**

Typologie : Maison rurale

36 RUE DU BAS BRETEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autre matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : OUI Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural 78384_PAT_037





Nom : **Grange**

Typologie : Bâtiment agricole

42 RUE DU BAS BRETEUIL

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette grange authentique en bords de rue, témoigne du passé agricole du Hameau de Breteuil.		
Période de construction	**Non renseigné**	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : non visible
	Dispositions particulières	Préservation de l'aspect rural du bâti (ouverture, gabarit)
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_010

Nom : Piscine,dite "Plage de Villennes"





Typologie : Maison de notable

ILE DU PLATAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	En 1935 fut inaugurée la plage de Villennes, un établissement balnéaire avec piscine conçu par les architectes Paul Elmont et Lucien Bourgeois, fils de Théophile Bourgeois et construit sur les terres du chalet d'Emile Zola. Un long bâtiment en forme de paquebot réunissait terrasses, cabines, bar, restaurant et magasin. Le centre de loisirs est resté en activités jusqu'en 2003 puis en 2009 le bâtiment a été inscrit au titre des monuments historiques. Depuis, il a fait l'objet de plusieurs projets.

Période de construction	*1935*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Formes et organisation de l'ensemble bâti, et de ses différents composants.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_034

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable





Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1880	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Corniche, volet bois, épi de faîtage, composition architecturale du bâti.
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : OUI Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_025


Nom : Villa

Typologie : Villa

5 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable





Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_026

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

47 RUE PIERRE CURIE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*garde-corps ferronnerie, corniche, encadrement fenêtre, bandeau, volet bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_030

Nom : Villa





Typologie : Villa

49 BIS RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Fenêtre cintrée,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_007

Nom : Mairie - Ecole





Typologie : Maison de bourg

49 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Mairie école construite en 1879 et 1880 par l'architecte Charles Philippe maréchal ; préau ajouté en 1939 par Paul Huan architecte à Poissy.

Période de construction	*1939* *4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement en meulière, bandeau, plaque date*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_019

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

51 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, lucarne, linteau en pierre, garde-corps en ferronnerie, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_013

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

54 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Jour de souffrance sous-sol (brique), volets persiennes, lucarne, épi de faîtage, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_024

Nom : Villa





Typologie : Villa

58 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*oculus, épi de faîtage, modénatures, balcon, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_028

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

18 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle + tabatière, lucarne, corniche, ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_023

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE DE LA VICTOIRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtre, corniche, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_021

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES AULNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_012

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Médan


Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_009

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE PASTEUR





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_020

Nom : Tombeau de la Famille d' Albret

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

30 RUE DE VERNOUILLET





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*sculpture*

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural


78384_PAT_005

Nom : Tombeau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

30 RUE DE VERNOUILLET





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*fonte*

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_004

Nom : Cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

30 RUE DE VERNOUILLET





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*fonte, croix*

Médan

Ensemble bâti

78384_PAT_038

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

33 RUE PIERRE CURIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable





Genèse	Bâtiment typique en H avec partie habitation, grange et ancienne étable.

Période de construction	Non renseigné	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Grange, ancienne étable	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Volumétrie, cours
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Ensemble bâti

78384_PAT_031


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

48 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable





Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarnes, ouvertures cintrées, encadrement des ouvertures, épi de faîtage, corniche, tour : toiture conique, murs*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Ensemble bâti

78384_PAT_017

Nom : Ancien corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

49 RUE VANDERNACK

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Marquise, porte avec grille, fausse lucarne, volets persiennes, mur en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Ensemble bâti

78384_PAT_016

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

1 RUE DE VERNOUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*auvent, linteaux fenêtre supérieure, porte bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Médan

Ensemble bâti

78384_PAT_029

Nom : Domaine de l'Yvetot





Typologie : Corps de ferme

3 RUE DE VERNOUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*croupe,lucarne, balcon, épi de faîtage, pigeonnier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Ensemble bâti

78384_PAT_033

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

5 RUE DE LA VICTOIRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Médan/Villennes-sur-Seine

Fiche de protection	Avenue du Maréchal Foch, avenue Georges Clémenceau (Villennes) et rue Pierre Curie, Rue Vandernack, rue de la Victoire, rue Buquet, rue de Vernouillet (jusqu'au cimetière), rue de Breteuil n°3 inclus (Médan)
Ensemble Cohérent Patrimonial	78672_ECP_001 // 78384_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées souvent en recul de la voie et en retrait des limites séparatives, sur un parcellaire diffus, parfois étroit, parfois large.* *Toutefois dans le centre ancien, plusieurs maisons sont implantées à l'alignement de la voie*	
	Gabarit : *R+1 à R+1+C, R+2+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées à tendance irrégulière*
		Matériaux : *meulière, pierre, briques, enduit*
	Traitement de la toiture	*Forme : complexe*
		Matériaux : *tuiles, ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *de vastes espaces paysagers entourant les maisons avec présence d'arbres remarquables*	
	Clôture : *murs en pierre, meulière, portails en fer forgé*	









OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace urbain marqué d'une part par les côteaux boisés, d'autre part par les bords de Seine. L'ensemble est caractérisé par de belles demeures des XVIII^{ème}, XIX^{ème} et début XX^{ème} siècles au sein de parcs constitués d'arbres remarquables qu'il convient de sauvegarder. Les éléments structurants, à savoir le rythme des ouvertures, le gabarit, les matériaux de façade et les éléments de décors doivent être pérennisés, les toitures très particulières sont à garder dans leur origine. Toute évolution d'un élément remarquable se fait à l'identique. La démolition n'est autorisée que dans le cadre d'une reconstruction à l'identique.

Villennes-sur-Seine/Médan 78672_ECP_001 // 78384_ECP_001





DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent la morphologie urbaine du quartier et sont souvent implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Elles respectent l'implantation des constructions situées de part et d'autre.*	
	Organisation des bâtis (extension) : *toute rénovation, extension doit s'intégrer au bâti ancien atypique.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *la façade a un traitement qualitatif : la meulière, la pierre, la brique étant conservés.*
	Traitement de la toiture	Forme : *les toitures complexes sont préservées.*
	Les éléments structurants tels que les rythmes des ouvertures, la nature des matériaux, les modénatures sont maintenus dès que possible .	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement des espaces libres : *une attention particulière est portée aux espaces extérieurs et à la protection des parcs et des arbres remarquables.*	
	Clôtures : *elles sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes, en terme de hauteur, nature et teinte des matériaux. En dehors des secteurs caractérisés par de beaux murs de pierre, l'aspect végétal est à privilégier .*	

Médan/Villennes-sur-Seine

Fiche de protection	Île du Platais laquelle se prolonge en aval par l'île d'Hernière
Ensemble Cohérent Patrimonial	78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions sont implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives.* *Les constructions sont de faible taille et implantées sur un petit parcellaire.*	
	Gabarit : *R+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *tentes*
	Traitement de la toiture	Forme : deux pans
		Matériaux : *fibrociment*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *très arborés*	
	Clôture : non renseigné	



OBJECTIF

L'objectif est de revitaliser cet espace végétalisé constitué de tentes situées sur une île et caractérisé par son établissement balnéaire ; la morphologie urbaine et architecturale très caractéristique du passé sont à conserver ainsi que le côté naturel du site.

Villennes-sur-Seine/Médan	78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002







DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Morphologie & Implantation des constructions	Gabarit : *toute reconstruction doit se faire à l'identique, la surélévation et l'extension ne sont pas autorisées.* *Sous réserve de l'application du PPRI, la reconstruction n'est possible que si la construction d'origine a été légalement réalisée.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *les matériaux autorisés sont le bois.*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*

Médan

Fiche de protection	**Domaine des Guérandes**
Ensemble Cohérent Urbain	78384_ECU_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble de constructions souvent jumelées et desservies par une voirie privée. Les constructions sont en recul de la voirie privée et sont implantées sur une propriété privée constituée de deux parcelles.*	
	Gabarit : *R+C avec garage accolé à la construction*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi gratté de teinte gris clair, menuiseries de teinte blanche, volets bois blancs*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts à l'avant et à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures constituées essentiellement de végétaux et d'une lisse en bois de couleur blanche*	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace végétalisé situé en périphérie d'une zone naturelle et constitué de constructions homogènes d'une grande qualité.



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	Décors : *les chiens assis sont à conserver.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les espaces sur rue sont fermés uniquement par des haies ou des lisses basses.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MERICOURT

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ECOLES (RUE DES)	5	2219	78391_PAT_005
ECOLES (RUE DES)	6	2220	78391_PAT_004
GRANDE RUE	6	2221	78391_PAT_001

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BONNIERES (ROUTE DE)	1	2222	78391_PAT_008
GRANDE RUE	79	2223	78391_PAT_003
GRANDE RUE	93	2224	78391_PAT_006
VIELLE COTE (RUE)	13	2225	78391_PAT_002

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_005

Nom : Mairie - Ecole





Typologie : Maison de bourg

5 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1909* *1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle enduit et briques, linteau acier, bandeau, encadrement fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_004

Nom : Eglise de la Nativité de la Très Sainte Vierge





Typologie : Patrimoine urbain et rural

6 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1537 - 1768* *XVIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*clocher*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_001

Nom : Maison éclusière





Typologie : Pavillon

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle brique, encadrement fenêtres brique, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_008

Nom : Borne kilométrique





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 ROUTE DE BONNIERES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*fin XXème et début XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_003

Nom : Caves (Boves)





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

79 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_006

Nom : Croix





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

93 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*


Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_002

Nom : Calvaire





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

13 RUE VIELLE COTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MEULAN-EN-YVELINES

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUE DE L')	5	2233	78401_PAT_105
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	2	2234	78401_PAT_108
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	5	2235	78401_PAT_118
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	16	2236	78401_PAT_110
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	18	2237	78401_PAT_111
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	21	2238	78401_PAT_117
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	21 BIS	2239	78401_PAT_116
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	24	2240	78401_PAT_112
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	33	2241	78401_PAT_115
ANNONCIADES (RUE DES)	7	2242	78401_PAT_134
ANNONCIADES (RUE DES)	15	2243	78401_PAT_133
ANNONCIADES (RUE DES)	17	2244	78401_PAT_132
ANNONCIADES (RUE DES)	19	2245	78401_PAT_131
ANNONCIADES (RUE DES)	25	2246	78401_PAT_130
ANNONCIADES (RUE DES)	29	2247	78401_PAT_129
ARQUEBUSE (QUAI DE L')	25	2248	78401_PAT_102
AULNES (AVENUE DES)	5	2249	78401_PAT_083
BAILLAGE (QUAI DU)	3	2250	78401_PAT_123
BEAUVAIS (RUE DE)	18	2251	78401_PAT_077
BEAUVAIS (RUE DE)	20	2252	78401_PAT_078
BEAUVAIS (RUE DE)	21	2253	78401_PAT_070
BEAUVAIS (RUE DE)	32	2254	78401_PAT_081
BRIGITTE GROS (PLACE)	7	2255	78401_PAT_015
BRIGITTE GROS (PLACE)	9	2256	78401_PAT_014
CARRIERES (RUE DES)	5	2257	78401_PAT_079
CARRIERES (RUE DES)	22	2258	78401_PAT_101
CARRIERES (RUE DES)	24	2259	78401_PAT_100
CHAINE (RUE DE LA)	20	2260	78401_PAT_095
CHATELAIN GUILLET (RUE)	6	2261	78401_PAT_091
CHATELAIN GUILLET (RUE)	7	2262	78401_PAT_089
CHATELAIN GUILLET (RUE)	10	2263	78401_PAT_093
CHERONNET (RUE)	1	2264	78401_PAT_021
CHEVREMONT (RUE)	8	2265	78401_PAT_004
COMTE ROBERT 1ER (RUE DU)	8	2266	78401_PAT_076
COTE SAINT NICOLAS (RUE DE LA)	23	2267	78401_PAT_096
FORT (RUE DU)	12	2268	78401_PAT_088

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FORT (RUE DU)	19	2269	78401_PAT_122
FORT (RUE DU)	28	2270	78401_PAT_127
GAMBETTA (RUE)	28	2271	78401_PAT_104
GAMBETTA (RUE)	34	2272	78401_PAT_103
GAMBETTA (RUE)	41	2273	78401_PAT_120
GAMBETTA (RUE)	41 BIS	2274	78401_PAT_119
GAMBETTA (RUE)	45	2275	78401_PAT_107
GAMBETTA (RUE)	68	2276	78401_PAT_106
GRANDE CARRIERE (CHEMIN DE LA)		2277	78401_PAT_099
LETANG (PLACE)	8	2278	78401_PAT_092
MARECHAL JOFFRE (AVENUE)	9	2279	78401_PAT_113
MARECHAL JOFFRE (AVENUE)	14	2280	78401_PAT_114
MAURICE BERTEAUX (BOULEVARD)	2	2281	78401_PAT_028
MAURICE BERTEAUX (BOULEVARD)	8	2282	78401_PAT_027
NICOLAS DAVANNE (RUE)	2	2283	78401_PAT_090
ORMETEAU (RUE DE L')	4	2284	78401_PAT_080
PIERRE A POISSON (RUE DE LA)	3	2285	78401_PAT_098
PONT SAINT-COME (RUE DU)	5	2286	78401_PAT_125
PONT SAINT-COME (RUE DU)	11	2287	78401_PAT_126
TANNERIES (RUE DES)	17	2288	78401_PAT_071
TANNERIES (RUE DES)	19	2289	78401_PAT_072
TANNERIES (RUE DES)	21	2290	78401_PAT_073
TANNERIES (RUE DES)	25	2291	78401_PAT_074
TANNERIES (RUE DES)	26	2292	78401_PAT_075
TESSANCOURT (RUE DE)	7	2293	78401_PAT_087
TESSANCOURT (RUE DE)	44	2294	78401_PAT_061
TESSANCOURT (RUE DE)	46	2295	78401_PAT_060

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ARQUEBUSE (QUAI DE L')	1	2296	78401_PAT_016

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VERT (CHEMIN)	22	2297	78401_PAT_005

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
PARTIE NORD DE LA RUE DE TESSANCOURT	2299	78401_ECP_001
RUE ALBERT JOSON/RUE MAURICE BERTEAUX / BOULEVARD DE MONTCIENT ET RUE GEORGES CLEMENCEAU	2301	78401_ECP_002
CENTRE-VILLE : RUE HAUTE / RUE DU MARECHAL FOCH, RUE VION D'HEROU-VAL, RUE GUSTAVE RAVANNE	2303	78401_ECP_003

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
MEULAN LE PARADIS : ENSEMBLE CONSTITUE DES RUES DE PART ET D'AUTRE DE LA RUE TRAVERSIERE	2305	78401_ECU_001
MEULAN LE PARADIS : ENSEMBLE CONSTITUE DES RUES DE PART ET D'AUTRE DE LA RUE TRAVERSIERE	2307	78401_ECU_002 // 78401_ECU_004
MEULAN LE PARADIS : ENSEMBLE IRRIGUE PAR LES RUES AUGUSTE RENOIR, JEAN-BAPTISTE COROT, CLAUDE MONET ET EDGAR DEGAS	2309	78401_ECU_003

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_105

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balconnets, chainages d'angle, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_108

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

2 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_118

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

5 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne jacobine,barre d appui,porte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_110

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

16 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*épi de faitage, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_111

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

18 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_117

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

21 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche,Chambranle,Crossette,Lucarne fronton*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_116

Nom : Villa





Typologie : Villa

21 BIS BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne jacobine,chambranle,Barres d'appui,soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_112

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

24 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne fronton,Chambranle,Bow-window*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_115

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_134

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne,lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_133

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

15 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*tourelle, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_132

Nom : Villa





Typologie : Villa

17 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_131

Nom : Ecole élémentaire Pasteur





Typologie : Immeuble de ville

19 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_130

Nom : Les Tourelles de Thun





Typologie : Villa

25 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne à gâble, toit, encadrements*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_129

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

29 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_102

Nom : Villa





Typologie : Villa

25 QUAI DE L' ARQUEBUSE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_083

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

5 AVENUE DES AULNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_123

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

3 QUAI DU BAILLAGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainons, modénatures, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_077

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

18 RUE DE BEAUVAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Porte cochère*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_078

Nom : Domaine Berson





Typologie : Maison de notable

20 RUE DE BEAUVAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*escaliers, formes des baies, fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_070

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

21 RUE DE BEAUVAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_081

Nom : Villa





Typologie : Villa

32 RUE DE BEAUVAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_015

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

7 PLACE BRIGITTE GROS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_014

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

9 PLACE BRIGITTE GROS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*appui fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_079

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

5 RUE DES CARRIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_101

Nom : Villa





Typologie : Villa

22 RUE DES CARRIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appui fenêtres, briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_100

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

24 RUE DES CARRIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Balcon, pilliers, porche, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_095

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

20 RUE DE LA CHAINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_091

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE CHATELAIN GUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeau, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_089

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

7 RUE CHATELAIN GUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_093

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE CHATELAIN GUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_021

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 RUE CHERONNET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, mosaïque, balconnets, lucarnes, formes ouvertures,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_004

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE CHEVREMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_076

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

8 RUE DU COMTE ROBERT 1ER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_096

Nom : Presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

23 RUE DE LA COTE SAINT NICOLAS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_088

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

12 RUE DU FORT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balconnets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_122

Nom : Ancienne bâtiment socitété française de distribution d'eau





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

19 RUE DU FORT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*moulure, formes arrondies des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_127

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

28 RUE DU FORT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_104

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_103

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

34 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Porte cochère*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_120

Nom : Villa





Typologie : Villa

41 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*formes ouvertures, bandeau, balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_119

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

41 BIS RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_107

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

45 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne rampante, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_106

Nom : Villa





Typologie : Villa

68 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Pans en bois, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_099

Nom : Villa





Typologie : Villa

CHEMIN DE LA GRANDE CARRIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_092

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

8 PLACE LETANG

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_113

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 AVENUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement, pans en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_114

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

14 AVENUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines


Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_028

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines


Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_027

Nom : Villa

Typologie : Villa

8 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_090

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

2 RUE NICOLAS DAVANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_080

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 RUE DE L' ORMETEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*toit, ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_098

Nom : Résidence des Annonciades





Typologie : Immeuble collectif

3 RUE DE LA PIERRE A POISSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+5	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, colonnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_125

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

5 RUE DU PONT SAINT-COME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Arnold-Tétard, Madeleine, L'Ile du Fort, in : Meulan, histoires de quartiers, quartiers d'histoire, Catalogue d'exposition, 2007, p. 52, 61-63 ;

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*volets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_126

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

11 RUE DU PONT SAINT-COME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Dans cette maison a vécu LE BARON LETANG 1788-1864 GENERAL D'EMPRISE FONDATEUR DE LA ROSIERES		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_071

Nom : Immeuble collectif





Typologie : Immeuble collectif

17 RUE DES TANNERIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balconnets, bandeau, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_072

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

19 RUE DES TANNERIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets, bandeau, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_073

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 RUE DES TANNERIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_074

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

25 RUE DES TANNERIES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, modénatures, ,chainons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_075

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

26 RUE DES TANNERIES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*modénatures, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_087

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE TESSANCOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainons, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_061

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

44 RUE DE TESSANCOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, chaînage d'angle, formes fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_060

Nom : Immeuble collectif





Typologie : Immeuble collectif

46 RUE DE TESSANCOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_016

Nom : immeuble de ville





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 QUAI DE L' ARQUEBUSE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*balcon, appui fenêtres, lucarnes*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Meulan-en-Yvelines

Ensemble bâti

78401_PAT_005

Nom : La ferme du Paradis





Typologie : Corps de ferme

22 CHEMIN VERT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	Partie nord de la rue de Tessancourt
Ensemble Cohérent Patrimonial	78401_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *faible recul de l'alignement sur la voie ; parcellaire de petite taille en bande au Nord : ensemble constitué de maisons identiques respectant les mêmes normes d'implantation*	
	Gabarit : *R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre ou meulière, volets bois, linteaux, pans en bois*
	Traitement de la toiture	Forme : *toitures parfois complexes avec des lucarnes.*
		Matériaux : *tuiles brunes.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardins à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *muret surmonté d'un grillage.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est notamment de conserver l'ambiance végétale et aérée du quartier à laquelle contribuent beaucoup les très beaux jardins situés à l'arrière des maisons.

Meulan-en-Yvelines 78401_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *sur la partie la plus au Nord du n° 55 au n° 67 , l'implantation, l'emprise au sol, la volumétrie et les matériaux sont conservés*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *l'aspect d'origine est conservé et notamment les volets en bois, les pans en bois, les balconnets, les marquises et les modénatures.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont constituées d'un muret d'une hauteur en adéquation avec celui des clôtures voisines, muret surmonté d'une grille à barreaux verticaux, la hauteur totale maximale est de 2 mètres.*	

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	Rue Albert Joson / rue Maurice Berteaux / Boulevard de Montcient et rue Georges Clémenceau
Ensemble Cohérent Patrimonial	78401_ECP_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *alignement à la voie, recul de l'alignement pour les maisons de notable bd M. Berteaux, sur les deux limites séparatives ou sur une seule parcellaire de grande taille*	
	Gabarit : *R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées régulières
		Matériaux : *pierre ou meulière*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : des grands espaces paysagers à l'arrière des constructions	
	Clôtures : clôtures en meulière soit sur la totalité de la hauteur, soit sur une hauteur importante et surmontées de lisses ou grilles en fer forgé.	








OBJECTIF

Les objectifs poursuivis sont d'une part de préserver la morphologie urbaine caractérisant l'entrée de ville et d'autre part de conserver la grande qualité de ce quartier constitué de maisons de notable dont l'harmonie avec les clôtures est remarquable. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver.

Meulan-en-Yvelines	78401_ECP_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *implantation à l'alignement de la voie mais un recul est accepté s'il est en harmonie avec les constructions avoisinantes. Dans ce cas, l'alignement est retrouvé par l'édification d'une clôture constituée soit d'un mur plein, soit d'un mur surélevé de lisses ou de grilles.*
Qualité urbaine & architecturale	*L'aspect d'origine est conservé et notamment les pans en bois, les balconnets et les briquettes, les soubassements et les encadrements de fenêtres.* *Les lucarnes originelles et les toits en demi-croupe sont préservés.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures en fer forgé sont préservées.*

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	Centre-ville : rue Haute / rue du Maréchal Foch, rue Vion d'Hérouval, rue Gustave Ravanne.
Ensemble Cohérent Patrimonial	78401_ECP_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble urbain à l'alignement de la voie et maisons en bande ayant rarement un espace libre*	
	Gabarit : *R+2 à R+3*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *Travées régulières, commerces en RDC*
		Matériaux : *enduit, briques ; rambardes aux fenêtres en bois ou fer forgé.*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans ; Quatre pans sur la place Brigitte Gros.*
		Matériaux : *tuiles ou ardoises*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *absence*	
	Clôtures :*absence*	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est notamment de conserver la morphologie urbaine de ce quartier central, le gabarit important, l'implantation à l'alignement, symboles de centralité sont à renforcer. Une attention particulière est portée aux façades de commerce. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver.

Meulan-en-Yvelines 78401_ECP_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	Organisation des bâtis : *les constructions et les extensions s'intègrent dans le tissu existant en utilisant les mêmes matériaux et en préservant les caractéristiques architecturales. Ainsi, les éléments de décor des façades sont préservés et développés.*

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	**Meulan Le Paradis** : ensemble délimité par la route de Pontoise (rue Delaisse) et la rue de la Ferme du Paradis
Ensemble Cohérent Urbain	78401_ECU_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande. Elles respectent aussi une implantation régulière au sein d'un ensemble de constructions à savoir soit sur les deux limites séparatives, soit sur une seule ou aucune limite séparative*	
	Gabarit : *R+C et R+1+C avec chiens assis et garage intégré*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi de teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts à l'avant et à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures mixtes parfois très végétalisées*	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace végétalisé situé en limite de zones naturelles et d'en préserver la grande homogénéité des constructions ainsi que les haies.

Meulan-en-Yvelines 78401_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	Décors : *les chiens assis sont à préserver.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont constituées de haies ou mixtes et doublées de haies.*

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	**Meulan Le Paradis :** ensemble constitué des rues de part et d'autre de la rue Traversière
Ensemble Cohérent Urbain	78401_ECU_002 // 78401_ECU_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande. Elles respectent aussi une implantation régulière souvent sur deux limites séparatives, parfois sur une seule limite. Le parcellaire est de manière générale de petite taille.*	
	Gabarit : *R+C et R+1+C avec chiens assis et garage intégré*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi de teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts à l'avant et à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures mixtes ou uniquement végétalisées*	







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser ces espaces végétalisés situés en limite d'une zone naturelle et d'en préserver la grande homogénéité des constructions ainsi que les haies.

Meulan-en-Yvelines — 78401_ECU_002 // 78401_ECU_004





DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les espaces sur rue sont fermés par des clôtures mixtes constituées de grilles, de lisses, ou des haies ; les murs pleins ne sont autorisés que si leur hauteur est basse et s'ils ne constituent pas une rupture par rapport au paysage environnant.*

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	**Meulan Le Paradis :** ensemble irrigué par les rues Auguste Renoir, Jean-Baptiste Corot, Claude Monet et Edgar Degas
Ensemble Cohérent Urbain	78401_ECU_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande. Elles respectent aussi une implantation régulière au sein d'un ensemble de constructions à savoir soit sur les deux limites séparatives, soit sur une seule ou aucune limite séparative.*	
	Gabarit : *R+C avec balcon dans les combles en pignon*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières* Matériaux : *crépi de teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans* Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts à l'avant et à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures constituées essentiellement de végétaux*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace végétalisé situé en périphérie d'une zone naturelle et agricole et d'en préserver la grande homogénéité des constructions ainsi que les haies bocagères.

Meulan-en-Yvelines 78401_ECU_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	*Les balcons situés dans les combles sont conservés.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les espaces sur rue sont fermés uniquement par des haies ou des lisses basses et doublées de haies.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MEZIERES-SUR-SEINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHAUFFOUR (RUE DE)	11	2315	78402_PAT_011
GARE (AVENUE DE LA)	20	2316	78402_PAT_016
LIGNEUX (RUE DES)	9	2317	78402_PAT_005
LIGNEUX (RUE DES)	20	2318	78402_PAT_009
LIGNEUX (RUE DES)	26	2319	78402_PAT_008
NATIONALE (ROUTE)	8	2320	78402_PAT_014
NATIONALE (ROUTE)	10	2321	78402_PAT_013
NATIONALE (ROUTE)	12	2322	78402_PAT_012
NATIONALE (RUE)	116	2323	78402_PAT_048
NATIONALE (ROUTE)	118	2324	78402_PAT_049
PRIMEVERES (RUE DES)	6	2325	78402_PAT_007
SOURCES (CHEMIN DES)	13	2326	78402_PAT_002
VILLENEUVE (RUE DE LA)	2	2327	78402_PAT_106
VILLENEUVE (RUE DE LA)	27	2328	78402_PAT_076
VILLENEUVE (RUE DE LA)	29	2329	78402_PAT_075

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FURET (RUE DU)		2330	78402_PAT_070
SAINT-NICOLAS (CHEMIN)		2331	78402_PAT_004
SOURCES (CHEMIN DES)		2332	78402_PAT_003
VILLENEUVE (RUE DE LA)		2333	78402_PAT_001

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VILLENEUVE (RUE DE LA)	15	2335	78402_PAT_107

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection Patrimoniale par commune

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_011

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

11 RUE DE CHAUFFOUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Balcons garde corps en bois, corniche, volets persiennes, linteaux, lucarnes et cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_016

Nom : Villa





Typologie : Villa

20 AVENUE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, épi de faîtage, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_005

Nom : Villa





Typologie : Villa

9 RUE DES LIGNEUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_009

Nom : Villa





Typologie : Villa

20 RUE DES LIGNEUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_008

Nom : Villa





Typologie : Villa

26 RUE DES LIGNEUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Volets bois, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_014

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

8 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épis de faîtage, cheminées, clôture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_013

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, balcons, clôture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_012

Nom : Villa





Typologie : Villa

12 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*clôture, couverture perron en tuiles, éléments de modénatures, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_048

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

116 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*clôture, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_049

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

118 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*portail en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_007

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

6 RUE DES PRIMEVERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Croupe, décor sous toiture, modénature autour des baies, bandeau en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_002

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

13 CHEMIN DES SOURCES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Volets bleus, encadrement de baies, portail plein en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_106

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE LA VILLENEUVE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_076

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

27 RUE DE LA VILLENEUVE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_075

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

29 RUE DE LA VILLENEUVE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, porche, volet bois, porte porche en bois, garde-corps ferronnerie, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_070

Nom : Lavoir de la Fontaine Lubin





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU FURET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_004

Nom : Lavoir Saint Nicolas





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN SAINT-NICOLAS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_003

Nom : Lavoir de la Bonne Fontaine





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES SOURCES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_001

Nom : Lavoir de la Villeneuve


RUE DE LA VILLENEUVE
RUE DE LA VILLENEUVE
RUE DE LA VILLENEUVE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mézières-sur-Seine

Ensemble bâti

78402_PAT_107

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

15 RUE DE LA VILLENEUVE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MEZY-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALFRED LASSON (RUE)	6	2341	78403_PAT_018
ALFRED LASSON (RUE)	16	2342	78403_PAT_023
ALFRED LASSON (RUE)	21	2343	78403_PAT_037
ALFRED LASSON (RUE)	21	2344	78403_PAT_019
ALFRED LASSON (RUE)	27	2345	78403_PAT_016
ALFRED LASSON (RUE)	29	2346	78403_PAT_001
ALFRED LASSON (RUE)	45	2347	78403_PAT_030
ALFRED LASSON (RUE)	64	2348	78403_PAT_047
AUBIERS (RUE DES)	2	2349	78403_PAT_041
AUBIERS (RUE DES)	5	2350	78403_PAT_040
BERTHE MORISOT (RUE)	17	2351	78403_PAT_002
CHAUD SOLEIL (RUE DU)	7	2352	78403_PAT_035
CHEVET-RU (RUE)	5	2353	78403_PAT_043
CHEVET-RU (RUE)	7	2354	78403_PAT_036
CHEVET-RU (RUE)	9	2355	78403_PAT_046
CHEVET-RU (RUE)	11	2356	78403_PAT_039
CHEVET-RU (RUE)	17	2357	78403_PAT_014
CROIX (RUE DE LA)	11	2358	78403_PAT_020
ERAMBERT (RUE)	2	2359	78403_PAT_005
ERAMBERT (RUE)	27	2360	78403_PAT_003
ERAMBERT (RUE)	39	2361	78403_PAT_034
ERAMBERT (RUE)	54	2362	78403_PAT_031
MEULAN (RUE DE)	19	2363	78403_PAT_017
MEULAN (RUE DE)	21	2364	78403_PAT_004
MEULAN (RUE DE)	40	2365	78403_PAT_033
PAUL BARGETON (PLACE)		2366	78403_PAT_045
PAUL BARGETON (PLACE)		2367	78403_PAT_015
PAUL BARGETON (PLACE)		2368	78403_PAT_008
PORT (RUE DU)	3	2369	78403_PAT_044

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
APREMONT (ROUTE D')	2	2370	78403_PAT_021
MARAIS (SENTE DES)		2371	78403_PAT_022
MEULAN (RUE DE)		2372	78403_PAT_024

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALFRED LASSON (RUE)	31	2373	78403_PAT_026
ALFRED LASSON (RUE)	47	2374	78403_PAT_027
ALFRED LASSON (RUE)	52	2375	78403_PAT_032
CROIX (RUE DE LA)	6	2376	78403_PAT_028
FELIX FAURE (AVENUE)	4	2377	78403_PAT_029
OINVILLE (CHEMIN DE)		2378	78403_PAT_025

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_018

Nom : Maison d'influence urbaine





Typologie : Maison de notable

6 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des ouvertures et chaînes d'angle en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_023

Nom : Ecole - ancienne mairie





Typologie : Maison de notable

16 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, ouvertures, bandeaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_037

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_019

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

21 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_016

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

27 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	restauration en cours (2017)		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche, soubassement et pignon simulant la pierre de taille, entablement au-dessus des ouvertures du RDC*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_001

Nom : Maison Berthe Morisot





Typologie : Maison de bourg

29 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	XIXème siècle : Berthe Morisot (1841-1895), peintre impressionniste vécut dans cette maison. Deux ailes en retour avec toiture en tuiles plates, à 2 pentes à gauche, à 3 pentes à droite. Grille sur mur bahut		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement des ouvertures, bandeaux, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_030

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

45 RUE ALFRED LASSON

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*maison avec porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_047

Nom : Maison Sainte Anne





Typologie : Maison rurale

64 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_041

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 RUE DES AUBIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_040

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

5 RUE DES AUBIERS

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_002

Nom : Foyer





Typologie : Maison de notable

17 RUE BERTHE MORISOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche, pilastres, encadrement des ouvertures avec agrafe saillante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_035

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

7 RUE DU CHAUD SOLEIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarnes, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_043

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 RUE CHEVET-RU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_036

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

7 RUE CHEVET-RU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_046

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

9 RUE CHEVET-RU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_039

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

11 RUE CHEVET-RU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_014

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

17 RUE CHEVET-RU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ancre, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_020

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

11 RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une grange perpendiculaire à la voie en moellon enduit avec pignon percé d'une gerbière

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_005

Nom : Le Castel





Typologie : Maison de notable

2 RUE ERAMBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	XIXème siècle - XXème siècle: le dessinateur humoriste Albert Dubout habita cette maison entre 1967 et 1976

Période de construction	*XIXème XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeaux, corniche moulurée, encadrement de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_003

Nom : La Source





Typologie : Maison rurale

27 RUE ERAMBERT

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; début XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche moulurée, volets bois, marque en verre et en fer forgé, Modenatures : bandeau, lucarnes, Pilers du portail d'entrée en pierre de taille.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_034

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

39 RUE ERAMBERT





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_031

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

54 RUE ERAMBERT





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_017

Nom : Maison de villegiature





Typologie : Villa

19 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*boiseries, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_004

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

21 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeau richement décoré de noeuds, corniche moulurée-Autre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_033

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

40 RUE DE MEULAN





Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	restauration en cours (2017)		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_045

Nom : Mairie de Mézy-sur-Seine

Typologie : Château

PLACE PAUL BARGETON





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*tourelle, épi de faitage, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_015

Nom : Manoir





Typologie : Maison de bourg

PLACE PAUL BARGETON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	XIXème siècle - XXème siècle (1984) : transfert de la mairie dans l'ancien château de Mézy		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_008

Nom : La Berthaudière





Typologie : Maison de notable

PLACE PAUL BARGETON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*corniche moulurée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_044

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE DU PORT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*volets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_021

Nom : Regard





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 ROUTE D' APREMONT

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_022

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

SENTE DES MARAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	lavoir en mauvais état, travaux en cours (2017)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_024

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_026

Nom : ferme actuellement crèche et logements





Typologie : Corps de ferme

31 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ferme actuellement crèche et logements.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, encadrement baies, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_027

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

47 RUE ALFRED LASSON

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_032

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

52 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Aménagement en 5 lots à venir (info 2017)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_028

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

6 RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_029

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

4 AVENUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_025

Nom : Ferme de Cheneviere





Typologie : Corps de ferme

CHEMIN DE OINVILLE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MONTALET-LE-BOIS

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALFRED LASSON (RUE)	29	2383	78416_PAT_001
EGLISE (RUE DE L')	1	2384	78416_PAT_002
EGLISE (RUE DE L')	4	2385	78416_PAT_004
EGLISE (RUE DE L')	6	2386	78416_PAT_005
EGLISE (RUE DE L')	9	2387	78416_PAT_006
EGLISE (RUE DE L')	13	2388	78416_PAT_009
EGLISE (RUE DE L')	14	2389	78416_PAT_008
EGLISE (RUE DE L')		2390	78416_PAT_031
LAVANDIERES (RUE DES)		2391	78416_PAT_021
MEGRIMONT (RUE DE)	1	2392	78416_PAT_018
MEGRIMONT (RUE DE)	7	2393	78416_PAT_030
MEGRIMONT (RUE DE)	11	2394	78416_PAT_019

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (RUE DE L')	7	2395	78416_PAT_036
EGLISE (ROUTE DE L')		2396	78416_PAT_029
EGLISE (RUE DE L')		2397	78416_PAT_028
EGLISE (RUE DE L')		2398	78416_PAT_027
LAVANDIERES (RUE DES)		2399	78416_PAT_026
MEULAN (ROUTE DE)		2400	78416_PAT_033

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRE GODET (RUE)	4_8_10_12	2401	78416_PAT_013
ANDRE GODET (RUE)	5	2402	78416_PAT_011
ANDRE GODET (RUE)	16	2403	78416_PAT_014
ANDRE GODET (RUE)	18	2404	78416_PAT_015
CARRIERE (ROUTE DE)		2405	78416_PAT_044
CARRIÈRE (ROUTE DE)		2406	78416_PAT_043
EGLISE (RUE DE L')	3	2407	78416_PAT_003
EGLISE (RUE DE L')	10	2408	78416_PAT_007
FERETS (ROUTE DES)	14	2409	78416_PAT_024
FERETS (ROUTE DES)	16	2410	78416_PAT_023
HEDES (ROUTE DE)	1	2411	78416_PAT_042
LAVANDIERES (RUE DES)	9	2412	78416_PAT_022
LAVANDIERES (RUE DES)	15	2413	78416_PAT_020
MEGRIMONT (RUE DE)	4	2414	78416_PAT_017
MEULAN (ROUTE DE)	1	2415	78416_PAT_016
MEULAN (ROUTE DE)	19	2416	78416_PAT_040
MEULAN (ROUTE DE)	21	2417	78416_PAT_041
MOULIN DES PRES (CHEMIN DU)	16	2418	78416_PAT_032

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_001

Nom : Mairie (Ancien moulin)





Typologie : Maison rurale

29 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Bâtiment d'une ancienne exploitation liée au Moulin hydraulique sur la Bernon. Sa fonction d'origine: utiliser l'énergie de l'eau à des fins agricoles ou artisanales a été abandonné. Début XIXème siècle: moulin à eau - XXème siècle: reconversion en mairie.Ce site est actuellement devenu un bâtiment administratif regroupant la mairie et la salle communale.Transformations : modification et ajout d'ouvertures en façades, terrasse en façade Sud, muret et garde de-corps en façade Sud.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Encadrement des ouvertures, bandeaux, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_002

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien corps de ferme – exploitation agricole abandonnée. Une porte surélevée, 2 fenêtres. Entre la rue de l'église et le ru, 2 bâtiments perpendiculaires avec une cour devant le bâtiment d'exploitation. Un ancien bâtiment d'exploitation dans le prolongement du logis avec 2 gerbières. Le reste des ouvertures a été très transformé. Transformations: percements récents sur le bâti ancien, notamment sur le pignon Sud; extensions à usage artisanal (bâtis accolés au pignon Ouest)

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche, pilastres, encadrement des ouvertures avec agrafe saillante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_004

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maisons d'habitations - ancienne grange		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_005

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ensemble bâti composé de deux corps de bâtiments (maison rurale ancienne traditionnelle et un bâti annexe) Transformations : ouvertures sur les façades de la maison d'habitation		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_006

Nom : Maison rurale et porche





Typologie : Maison rurale

9 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maisons traditionnelles rurales d'habitation.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_009

Nom : Maison d'habitation Les Sansonnets





Typologie : Maison de bourg

13 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	ancienne maison bourgeoise		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche, moulurée, barre d'appui, œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_008

Nom : Ancienne Mairie - Ecole





Typologie : Maison rurale

14 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Bâtiment édifié au XIXème siècle pour accueillir les fonctions de la Mairie et d'école du village. Transformations : création de bâtiments annexes

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Plaque sur façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_031

Nom : Eglise Notre-Dame-de-la-Nativite





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	XIIIème siècle : plan de l'église - XVème siècle : importante modification - XIXème siècle : remaniement. Cimetière derrière l'église avec mur d'enceinte en moellon beurrés avec chaperon couvert de tuiles plates. Extérieur : église, porche précédant la nef, clocher, chevet pentagonal. Intérieur : nef de 2 travées, chœur; chevet percé de 3 fenêtres en plein cintre, église et porche : toiture de tuile plate, clocher en ardoise.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_021

Nom : Maisons rurales "Hameau Les Fe-rets"





Typologie : Maison rurale

RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maisons rurales anciennes. Ensemble composé de deux bâtiments. Transformations : Percements récents sur le bâti ancien.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_018

Nom : Ancien Café de Montalet





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien café/épicerie et maisons d'habitation.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Soubassement, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_030

Nom : Maison La Roseraie





Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ouvertures: régulières, 4 fenêtres 6 carreaux, persiennes, 2 entrées de cave, ancienne gerbière avec poulie sur pignon-Décors: corniche, décor d'enduit teint en rouge et gris-Petit porche couvert et mur sur rue .Soubassement en moellon jointoyé et enduit en panneaux sur façade, moellon enduit sur pignon. Maison avec pignon sur rue, façade avant sur jardin clos et façade arrière sur petite cour. Actuellement mur partiellement effondré.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*dessin façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_019

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

11 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ensemble de 3 maisons d'habitation. Transformations : des ouvertures ont été ajoutées, et d'autre probablement agrandies. Certaines des ouvertures sont en PVC, alors que les ouvertures d'origine devaient être en bois.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_036

Nom : Grange avec un porche





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

7 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_029

Nom : Croix de chemin





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Soubassement : socle parallélépipédique en 3 parties-Fût: pyramidal-Croix latine ; Croix en pierre située à l'intersection de 3 voies, massif floral aménagé en arrière-plan

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_028

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	lavoir fermé sur un côté, une rangée de carreaux à laver le long du ru (état très ancien). Fontaine alimentée par le ru. Ru canalisé avec à l'extrémité une pierre à laver marquant sans doute l'emplacement d'un ancien lavoir individuel;

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_027

Nom : Croix de cimetière





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Soubassement : socle parallélépipédique surmonté d'un bloc trapézoïdal. Croix en pierre au centre du cimetière.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_026

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES LAVANDIERES





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Petit patrimoine identitaire. Bâti vernaculaire. Transformations : Enduits, équipements électrique, ciment au sol ; Un abreuvoir au niveau de la voie.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois


Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_033

Nom : Lavoir de la Mare Aux Fées

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE MEULAN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	lavoir fermé sur 3 côtés, 2 bassins, carreaux à laver sur un côté. Lavoir plus ou moins asséché, situé au bord de la route, légèrement de biais.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_013

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

4_8_10_12 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*front bâti formant une "rue-corridor"*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_011

Nom : Ancien corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

5 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien corps de ferme et maison d'habitation. Transformation : percements, notamment de la maison d'habitation. La façade a été remanié – la volumétrie d'ensemble a été conservée. Les gerbières placées sous la ligne d'égout (panne sablière ayant une fonction de linteau) sont des éléments d'origine. Un ancien passage donnant accès aux champs, à l'arrière, semble avoir été fermé sur le mur Nord.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*mur d'enceinte (une partie écroulée), gerbières, volumétrie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_014

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

16 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien corps de ferme – exploitation agricole. Corps de bâtiment ancien principal sur lequel s'adosse un bâtiment plus récent (anciennement atelier). Transformations : percements récents sur le bâti ancien. Nombreux remaniement sur l'atelier, ayant dégradé sa qualité architecturale. Un bâtiment dans le prolonge-ment percé de 3 ouvertures. irrégulières, 2 fenêtres, une gerbière. Bâtiment en front de rue, ancienne façade principale sur cour;

Période de construction	*début XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : mur de clôture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_015

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

18 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien corps de bâtiments, origine agricole. Ensemble urbain composé de plusieurs bâtiments relié par une continuité minérale forte, due aux façades implantées perpendiculairement à la RD 205 et rue A. Godet.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarnes rampantes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_044

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE CARRIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des baies, ouverture cintrées*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_043

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE CARRIÈRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*auvent, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_003

Nom : Ancienne Forge





Typologie : Maison de bourg

3 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	4 fenêtres, une porte, une fenêtre sur pignon ; Petite ferme de bourg constituée de 2 bâtiments parallèles avec pignon sur rue; Petite maison élémentaire accolée au logis. Bâtiments d'exploitation parallèle au logis. Mur de clôture avec chaperon en tuiles mécaniques

Période de construction	*début XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche moulurée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_007

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

10 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ensemble composé de 3 maisons d'habitations, mitoyennes. une porte accessible par quelques marches, 2 fenêtres, un volet de bois au rez-de-chaussée . Petite maison en front de rue avec murs mitoyens.

Période de construction	*début XIXème siècle Année*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, soubassement, encadrement des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_024

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DES FERETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ensemble bâti à vocation agricole composé de 2 bâtiments principaux dont une ancienne grange et d'une maison d'habitation. Maison d'habitation non visible depuis la rue. Petite exploitation le long de la rue avec cour. Un bâtiment en retour d'équerre percé de gerbières. Grange sur rue avec pignon en lattes de bois. Reste du muret du potager avec vestige de la porte piétonne en gros moellon de pierre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_023

Nom : Ferme Dubois





Typologie : Corps de ferme

16 ROUTE DES FERETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien corps de ferme et habitation. Ensemble à vocation agricole. Transformations: percements sur le pignon. Peu de visibilités des bâtiments anciens depuis la rue. Granges et hangars. Mur de clôture en moellon enduit. Toiture refaite pour une part en tuiles mécaniques. Fenêtres percées sur le pignon. Ferme à cour fermée, située le long de la route, à la sortie du hameau.

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : murs de clôture + porche ?	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porches*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_042

Nom : La Ferme de Damply





Typologie : Corps de ferme

1 ROUTE DE HEDES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_022

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

9 RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien corps de ferme et habitation. Ensemble composé de deux bâtiments principaux (maison et corps de ferme) et de 2 annexes, et d'un mur d'enceinte. Transformation : adjonction d'une serre sur la façade. Grange avec long pan de mur sur la sente de la Bernon percé de plusieurs gerbières. Porche couvert. Ferme à cour fermée en bout de hameau ouvrant sur les champs.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_020

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

15 RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'ancien corps de ferme à toujours aujourd'hui une vocation agricole. Les autres bâtiments sont des maisons d'habitation, dont une partie fait l'objet d'adaptation pour optimiser l'habitabilité. (Fenêtre de toit, ouvertures ajoutées ou modifiées…) Transformations: modification de certaines façades. Optimisation de l'habitabilité des volumes existants.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_017

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

4 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	fenêtres modernes, 2 ouvertures de cave cintrées au rez-de-chaussée ; Petite charreterie et remise avec pignon sur rue et toiture en tuiles plates. Une porte de grenier à foin à imposte (ancien vitrage)

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_016

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

1 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien corps de ferme. Ensemble composé de plusieurs bâtiments anciens où l'on retrouve le principe du corps de ferme avec l'habitation sur cour + 1 bâti correspondant certainement à une ancienne grange. Transformations : façades très remaniées. Adjonction d'un hangar annexe.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_040

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

19 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_041

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

21 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_032

Nom : Le Moulin des Près





Typologie : Moulin

16 CHEMIN DU MOULIN DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MORAINVILLIERS

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALLUETS (RUE DES)	4	2425	78431_PAT_063
ALLUETS (RUE DES)	5	2426	78431_PAT_064
ALLUETS (RUE DES)	12	2427	78431_PAT_061
BARDAURY (RUE DE LA)	4	2428	78431_PAT_020
CHATEAU (PLACE DU)	6	2429	78431_PAT_111
CHEMIN CREUX (RUE DU)	2	2430	78431_PAT_087
CHEMIN CREUX (RUE DU)	3	2431	78431_PAT_088
CHEMIN CREUX (RUE DU)	4	2432	78431_PAT_086
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	1	2433	78431_PAT_095
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	2	2434	78431_PAT_094
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	3	2435	78431_PAT_096
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	4	2436	78431_PAT_097
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	5	2437	78431_PAT_098
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	6	2438	78431_PAT_099
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	7	2439	78431_PAT_101
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	8	2440	78431_PAT_100
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	10	2441	78431_PAT_102
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	12	2442	78431_PAT_104
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	16	2443	78431_PAT_106
CROIX PAQUET (RUE DE LA)	9	2444	78431_PAT_060
FOSSE ROUGE (RUE DE LA)	7	2445	78431_PAT_023
GRANDE RUE	2	2446	78431_PAT_119
GRANDE RUE	4	2447	78431_PAT_058
GRANDE RUE	6	2448	78431_PAT_057
GRANDE RUE	20	2449	78431_PAT_053
GRANDE RUE	22	2450	78431_PAT_051
GRANDE RUE	25	2451	78431_PAT_046
GRANDE RUE	38	2452	78431_PAT_042
GRANDE RUE	41 BIS	2453	78431_PAT_040
GRANDE RUE	44	2454	78431_PAT_039
GRANDE RUE	45	2455	78431_PAT_038
GRANDE RUE	46	2456	78431_PAT_037
GRANDE RUE	49	2457	78431_PAT_035
GRANDE RUE	50	2458	78431_PAT_033
GRANDE RUE	51	2459	78431_PAT_034
GRANDE RUE	55	2460	78431_PAT_032

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE	56	2461	78431_PAT_001
GRANDE RUE	61	2462	78431_PAT_004
GRANDE RUE	62	2463	78431_PAT_005
GRANDE RUE	64	2464	78431_PAT_006
GRANDE RUE	68	2465	78431_PAT_008
GRANDE RUE	69	2466	78431_PAT_009
GRANDE RUE	71	2467	78431_PAT_010
GRANDE RUE	75	2468	78431_PAT_014
GRANDE RUE	76	2469	78431_PAT_012
GRANDE RUE	88	2470	78431_PAT_016
GRANDE RUE	95	2471	78431_PAT_022
GRANDE RUE	96	2472	78431_PAT_017
GRANDE RUE	98	2473	78431_PAT_018
GRAVIERS (CHEMIN DES)	13	2474	78431_PAT_059
HERMITAGE (RUE L')	8	2475	78431_PAT_079
HERMITAGE (RUE L')	17	2476	78431_PAT_080
HERMITAGE (RUE L')	32 BIS	2477	78431_PAT_082
HERMITAGE (RUE L')	32	2478	78431_PAT_081
LEVANT (IMPASSE DU)	4	2479	78431_PAT_078
SAINTE-ANNE (RUE)	1	2480	78431_PAT_113
SAINTE-ANNE (RUE)	13	2481	78431_PAT_085
SAINTE-ANNE (RUE)	15	2482	78431_PAT_090
SAINTE-ANNE (RUE)	17	2483	78431_PAT_091
TILLEULS (ALLEE DES)	3	2484	78431_PAT_030
VALLEE (RUE DE LA)	1	2485	78431_PAT_027
VALLEE (RUE DE LA)	3	2486	78431_PAT_029

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CROIX (RUE DE LA)	1	2487	78431_PAT_070
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)		2488	78431_PAT_071
GRANDE HAIE (RUE DE LA)		2489	78431_PAT_074
GRANDE HAIE (RUE DE LA)		2490	78431_PAT_073
GRANDE HAIE (RUE DE LA)		2491	78431_PAT_069
GRANDE RUE		2492	78431_PAT_072
VAL JOLI (RUE DU)		2493	78431_PAT_118

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALLUETS (RUE DES)	10	2495	78431_PAT_062
CENTRE (RUE DU)	4_6	2496	78431_PAT_075
CHATEAU (PLACE DU)		2497	78431_PAT_092
CHEMIN CREUX (RUE DU)	8	2498	78431_PAT_084
CRETTE (RUE DE LA)	3	2499	78431_PAT_108
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	14	2500	78431_PAT_105
FOSSE ROUGE (RUE DE LA)	11	2501	78431_PAT_024
GRANDE RUE	8	2502	78431_PAT_055
GRANDE RUE	22BIS	2503	78431_PAT_050
GRANDE RUE	23	2504	78431_PAT_047
GRANDE RUE	33	2505	78431_PAT_043
GRANDE RUE	48	2506	78431_PAT_036
GRANDE RUE	58	2507	78431_PAT_002
GRANDE RUE	59	2508	78431_PAT_003
GRANDE RUE	65	2509	78431_PAT_007
GRANDE RUE	73	2510	78431_PAT_011
GRANDE RUE	84	2511	78431_PAT_116
MARE AUX CHATS (RUE DE LA)	7BIS	2512	78431_PAT_067
SAINTE-ANNE (RUE)	3_5_7_9	2513	78431_PAT_114
TILLEULS (ALLEE DES)	6	2514	78431_PAT_025

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_063

Nom : Tour





Typologie : Patrimoine urbain et rural

4 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_064

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*façade principale : brique, façade pignon : pierre, décors brique, fen^tre cintrée, linteau acier, garde-corps ferronnerie, épi de faîtage, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_061

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

12 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, Corniche, Seuil de fenetre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_020

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA BARDAURY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_111

Nom : Bâtiment agricole





Typologie : Bâtiment agricole

6 PLACE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cour privée donnant sur le 6 rue du Château. Des états de bâtis assez disparates (du bon et authentique à vétuste)		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_087

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Colombage, lucarnes, pans de bois, petits vitrages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_088

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

3 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_086

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeaux d'encadrement + corniche+ portail en serrurerie + marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_095

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne dépendance du restaurant du château et épicerie.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Gardes-corps ferronnerie, ouvertures cintrées* *Fenêtre avec vitraux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	


Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_094

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien restaurant édifié à l'emplacement de 2 maisons vers 1953 par la famille Preslier qui avait utilisé pour la façade et pour l'intérieur le même décor.

Période de construction	*1953*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Façade : pierre et bois, colombage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_096

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

3 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne dépendance (bar) du restaurant du Château

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte voûtée en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_097

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	et ancienne boucherie au n°4bis (vétuste)

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_098

Nom : Ecole élementaire





Typologie : Immeuble de ville

5 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*cloche "Gabrielle"*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_099

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*ancien garage de type maison anglo-normande*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_101

Nom : Maison





Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_100

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

8 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXèmes siècles*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne + épi de toit + corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_102

Nom : Maison de maraîcher





Typologie : Maison rurale

10 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_104

Nom : Maison de maraîcher





Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarnes, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_106

Nom : Maison de maraîcher





Typologie : Maison de bourg

16 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_060

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

9 RUE DE LA CROIX PAQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXèmeme siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_023

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE DE LA FOSSE ROUGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*muret + grille sur rue + balcon + dandeaux lissés*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_119

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_058

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarnes, ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_057

Nom : Maison





Typologie : Maison de bourg

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_053

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

20 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_051

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

22 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne ferme du château de Benainvilliers. coupure verte entre Benainvilliers et l'entrée de Morainvilliers.

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_046

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème Xxème siècles*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Piliers brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Arbre isolé*	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_042

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

38 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, modénature brique ; garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_040

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

41 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans de bois + lucarne + portail fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_039

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

44 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_038

Nom : Boulangerie





Typologie : Maison avec boutique

45 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*2 lucarnes à la capucine, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_037

Nom : Maison





Typologie : Maison de bourg

46 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne à pignon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_035

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

49 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison en fond de cour construite au XVème siècle, augmentée en 1860 d'une construction en retour jusqu'à la rue pour Jean-Baptiste Mignot, marchand de vin à Paris.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Garde corps maison en L*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_033

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

50 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_034

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_032

Nom : Ancien presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

55 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Presbytère construit au chevet de l'église vraisemblablement dans la seconde moitié du XVème siècle. La grange en bord de rue a été construite en 1769 pour le curé Esnault. Le bâtiment du logis a été prolongé au cours du XIXème siècle.

Période de construction	*2nd moitié du XVIème fin XVIIIème XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_001

Nom : Maison





Typologie : Maison de bourg

56 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_004

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

61 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_005

Nom : Villa





Typologie : Villa

62 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*début XXème*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*chaînage angle brique rouge, décor linteau brique bichrome, décors sur façade brique, épi de faîtage, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_006

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

64 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_008

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

68 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_009

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

69 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_010

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

71 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_014

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

75 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_012

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

76 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_016

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

88 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	ancien café + ancienne forge à l'arrière

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_022

Nom : Grange





Typologie : Bâtiment agricole

95 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_017

Nom : Maison





Typologie : Maison de bourg

96 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_018

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

98 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Marquise, Chainage d'angle, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_059

Nom : Le Clos de Sevestre





Typologie : Maison de notable

13 CHEMIN DES GRAVIERS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*œil de bœuf, tourelle, corniche, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Arbre isolé*	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_079

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

8 RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_080

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

17 RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Constructions primitives du XVème siècle dont il subsiste la cave en bord de rue. Reconstruction vers 1900 selon un plan en L autour de la cour pour logis et annexes agricoles.

Période de construction	*XVIIème XIXème limite XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_082

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

32 BIS RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_081

Nom : Villa





Typologie : Villa

32 RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_078

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 IMPASSE DU LEVANT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_113

Nom : Chapelle du Château de Saint-André





Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le château est reconstruit en 1817 pour Félix Gonse. Le parc est créé au cours du XIXe siècle. La chapelle est ajoutée de l'autre côté de la rue Sainte-Anne en 1909.

Période de construction	*1909* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, garde corps, corniche, seuil de fenetre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_085

Nom : Maison de villegiature





Typologie : Villa

13 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pan bois, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_090

Nom : Anciennes serres





Typologie : Bâtiment agricole

15 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	anciennes serres du château du Val Joli

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_091

Nom : Anciennes écuries





Typologie : Bâtiment agricole

17 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	anciennes écuries du château du Val Joli. Usage initial : garage + écurie

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Céramique sur façade (têtes de chevaux)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_030

Nom : Ancienne tuilerie





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

3 ALLEE DES TILLEULS

Etat : Vestige

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_027

Nom : Ancienne Mairie - école





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les plans de cette mairie/école ont été dressés en 1847 par l'architecte Ruelle. La construction a été faite en 1852 et 1853. Elle a été rénovée en 2017. Sur les anciennes cartes postales, présence de volets persiennes.

Période de construction	*1852 - 1853* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche + moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_029

Nom : Ecole élémentaire





Typologie : Immeuble de ville

3 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	On retrouve plusieurs bâtiments sur ce plan dans la région (école type des années 1950)

Période de construction	*1955* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers


Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_070

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DE LA CROIX





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_071

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA CROIX DE L'ORME





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Croix vraisemblablement romane qui se trouvait e 1820 à l'entrée de Bures au carrefour du chemin rural 32.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Morainvilliers


Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_074

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*sculpture + ferronnerie*

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_073

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_069

Nom : Lavoir des Marottes

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	ancien lavoir en bon état

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Morainvilliers


Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_072

Nom : Calvaire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

GRANDE RUE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*sculptures*

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_118

Nom : Tour





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VAL JOLI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_062

Nom : Château de Benainvilliers





Typologie : Château

10 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	ancien relais de chasse (Louis XIV) ayant servi aussi d'hôpital pendant la seconde guerre mondiale.

Période de construction	*XVIIème à XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*fronton + corniches*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_075

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

4_6 RUE DU CENTRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne salle de cinéma + restaurant pour le n°6 rue du Centre

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Enseigne, porche arrondi*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_092

Nom : Château de Saint André





Typologie : Château

PLACE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Château construit en 1817 pour Félix Gonse. Sa famille étant propriétaire du domaine depuis la fin de l'Ancien Régime. La chapelle est ajoutée de l'autre côté de la rue de Sainte-Anne pour Madame Withcomb. Bâtiment restauré.

Période de construction	*1817* *fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*gardes corps en ferronnerie, sculpture, corniche, fronton, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_084

Nom : Château du Val Joli





Typologie : Château

8 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Château de Gabrielle, maîtresse de Napoléon III.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_108

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

3 RUE DE LA CRETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_105

Nom : Cours d'Enfer





Typologie : Cour commune

14 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : pierres enduites
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : tuiles mécaniques + plates + zinc
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_024

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

11 RUE DE LA FOSSE ROUGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire + mur + ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_055

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

8 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Poutre en bois,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_050

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

22 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne ferme du château de Benainvilliers		
Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porte cintrée avec moellons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_047

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

23 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1865* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil de bœuf avec brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_043

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_036

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

48 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_002

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

58 GRANDE RUE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_003

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

59 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ferme du Château de Romainville sur Ecquevilly		
Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porche, ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_007

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

65 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées irrégulières
		Matériaux : pierres enduites
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : tuiles plates tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_011

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

73 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire + mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_116

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

84 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_067

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

7 BIS RUE DE LA MARE AUX CHATS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+c	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_114

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

3_5_7_9 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_025

Nom : Château





Typologie : Château

6 ALLEE DES TILLEULS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Le château primitif et sa ferme ont peut-être été construits au XVème siècle. Vers 1832, le Baron Charles Davilliers élève un nouvel édifice sur la pente dominant le château qui devient bâtiment des communs. Il est actuellement très dénaturé. Vue depuis le site sur les toits du village.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sculptures, ferronnerie, lucarne, corniche, ouvertures cintrées*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MOUSSEAUX-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARRIERE A VIE (RUE DE LA)	3	2519	78437_PAT_034
FEUCHERET (ROUTE DU)	1	2520	78437_PAT_038
GRANDE RUE	4 BIS	2521	78437_PAT_029
GRANDE RUE	5	2522	78437_PAT_028
GRANDE RUE	5 BIS	2523	78437_PAT_027
GRANDE RUE	12	2524	78437_PAT_030
GRANDE RUE	13	2525	78437_PAT_026
GRANDE RUE	15	2526	78437_PAT_025
GRANDE RUE	17	2527	78437_PAT_024
GRANDE RUE	20	2528	78437_PAT_031
GRANDE RUE	21	2529	78437_PAT_023
GRANDE RUE	25	2530	78437_PAT_035
GRANDE RUE	27	2531	78437_PAT_032
GRANDE RUE	33	2532	78437_PAT_022
GRANDE RUE	34	2533	78437_PAT_036
GRANDE RUE	35	2534	78437_PAT_021
GRANDE RUE	44	2535	78437_PAT_033
GRANDE RUE	45 BIS	2536	78437_PAT_020
GRANDE RUE	51	2537	78437_PAT_019
GRANDE RUE	53	2538	78437_PAT_018
GRANDE RUE	55 BIS	2539	78437_PAT_017
GRANDE RUE	63	2540	78437_PAT_016
GRANDE RUE	69	2541	78437_PAT_014
GRANDE RUE	77	2542	78437_PAT_013
GRANDE RUE	77	2543	78437_PAT_012
GRANDE RUE	81	2544	78437_PAT_011
GRANDE RUE	81 BIS	2545	78437_PAT_010
GRANDE RUE	83 BIS	2546	78437_PAT_009
GRANDE RUE	89	2547	78437_PAT_007
GRANDE RUE	91	2548	78437_PAT_006
GRANDE RUE	95	2549	78437_PAT_005
GRANDE RUE	101	2550	78437_PAT_004
GRANDE RUE	115	2551	78437_PAT_037
ROCHE GUYON (ROUTE DE LA)		2552	78437_PAT_001
VETHEUIL (CHEMIN DE)	19	2553	78437_PAT_003
VETHEUIL (CHEMIN DE)	33	2554	78437_PAT_002

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE	63 BIS	2555	78437_PAT_015
GRANDE RUE	83 BIS	2556	78437_PAT_008

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE, CÔTE NUMEROS IMPAIRS	2557	78437_ECP_001

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_034

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE DE LA CHARRIERE A VIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*volets, formes des ouvertures, toit, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_038

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 ROUTE DU FEUCHERET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*2 lucarnes à bâtière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_029

Nom : Auberge Les Terrasses

Typologie : Maison de bourg

4 BIS GRANDE RUE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : **Remarquable**

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1ere moitié XXème siècle	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composés
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	Colombage
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mousseaux-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_028

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 GRANDE RUE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombages + 1 lucarne à bâtière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_027

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 BIS GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage + 3 lucarnes à bâtière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_030

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage + balcon en bois+ épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_026

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

13 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombages en partie haute de la maison*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_025

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

15 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porche charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_024

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

17 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil de bœuf,volet vénitien, cellier troglodyte - bove*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_031

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

20 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_023

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIX e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*cellier troglodyte - bove*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_035

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_032

Nom : Villa





Typologie : Villa

27 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*3 lucarnes à bâtière, formes de fenêtres, !modénatures, ancadrements*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_022

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_036

Nom : Villa





Typologie : Villa

34 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_021

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

35 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	maison rurale en L avec petite porte charretière

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière, barre d'appui, volet vénitien*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_033

Nom : Villa





Typologie : Villa

44 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faitage, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_020

Nom : Restaurant





Typologie : Maison avec boutique

45 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_019

Nom : Ancienne école + pressoir dans bove





Typologie : Maison de bourg

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	ancienne école transformée en appartements, pressoir dans un bove

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_018

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

53 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_017

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

55 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	date de construction en brique en partie haute "1895"

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne à bâtière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_016

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

63 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_014

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

69 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_013

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

77 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_012

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

77 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_011

Nom : Mairie





Typologie : Maison de bourg

81 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	bâtiment de la mairie depuis 1995

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, fronton triangulaire étroit et percé d'un oculus*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_010

Nom : Eglise Saint Léger





Typologie : Patrimoine urbain et rural

81 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_009

Nom : Eglise troglodyte





Typologie : Patrimoine urbain et rural

83 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	L'église primitive se trouve sur le plateau au milieu du cimetière et serait datée du IXème siècle. La seconde église est creusée dans la falaise calcaire au XVIIIème siècle. Il n'en reste que le clocher carré d'une toiture conique en pierres. Elle émerge au second plan de l'édifice contemporain, en haut de la roche taillée à pic.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Croix, ensemble des caractéristique architecturales*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_007

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

89 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_006

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

91 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_005

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

95 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_004

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

101 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_037

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

115 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage + terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_001

Nom : Hangar





Typologie : Bâtiment agricole

ROUTE DE LA ROCHE GUYON

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*colombage, poutre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_003

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

19 CHEMIN DE VETHEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_002

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 CHEMIN DE VETHEUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_015

Nom : Cellier troglodyte

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

63 BIS GRANDE RUE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Ces excavations creusées das la colline se retrouvent souvent sur cette partie du territoire. Ayant servi d'habitation à l'époque, elles sont utilisées actuellement comme hangar ou cave.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*espace naturel creusé dans le calcaire*

Mousseaux-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_008

Nom : Bove

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

83 BIS GRANDE RUE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mousseaux-sur-Seine

Fiche de protection	Grande Rue, côté numéros impairs
Ensemble Cohérent Patrimonial	78437_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Alignement à la voie et en continu des limites séparatives, parcelles rectangulaires.*	
	Gabarit : *R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *volets bois, enduits clairs*
	Traitement de la toiture	Forme : deux pans
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière donnant sur un espace naturel*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble qui constitue une véritable entrée de commune rurale.

Mousseaux-sur-Seine	78437_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *les menuiseries sont en bois et les volets en bois originels sont à sauvegarder.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

NEZEL

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COLOMBIER (RUELLE DU)	5	2563	78451_PAT_001
COTE DE MONTGARDE	34	2564	78451_PAT_007
PRES (RUELLE DES)	5	2565	78451_PAT_008
SAINT BLAISE (RUE)	27	2566	78451_PAT_010
SAINT BLAISE (RUE)		2567	78451_PAT_009
SAINT BLAISE (RUE)		2568	78451_PAT_002

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
LAVOIR (IMPASSE DU)	3	2569	78451_PAT_004
VIEUX PONT (RUE DU)		2570	78451_PAT_005

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COLOMBIER (RUELLE DU)		2571	78451_PAT_003

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
ENSEMBLE IRRIGUE PAR LE CHEMIN DES BELLES VUES ET LA RUE DE LA TERRIANNE	2573	78451_ECU_001


Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_001

Nom : Le Colombier





Typologie : Patrimoine urbain et rural

5 RUELLE DU COLOMBIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_007

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

34 COTE DE MONTGARDE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Épis de faîtage, volets persiennes, encadrement des baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_008

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

5 RUELLE DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pans de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_010

Nom : Mairie - Poste





Typologie : Maison de bourg

27 RUE SAINT BLAISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, Moulure d'encadrement de fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_009

Nom : Gare





Typologie : Maison rurale

RUE SAINT BLAISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*début XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_002

Nom : Eglise Saint Blaise





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE SAINT BLAISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Moyen-âge*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croix sur le toit, clocher en ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Nézel


Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_004

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

3 IMPASSE DU LAVOIR





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_005

Nom : Pont

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VIEUX PONT





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce pont de 1758 avec bornes enjambe la Mauldre qui sert de limite entre Nézel et La Falaise. Les habitants ne disposant que de gués pour franchir la rivière, Louis Urbain Aubert de Tourny, seigneur de La Falaise, fait construire ce pont.

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Nézel

Ensemble bâti

78451_PAT_003

Nom : Ancienne ferme de Claudine





Typologie : Corps de ferme

RUELLE DU COLOMBIER

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des ouvertures en brique rouge, soubassement, gabarit et volume du bâti, proportion des ouvertures* *ancres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Fiche de protection	Ensemble irrigué par le chemin des Belles Vues et la rue de la Terrianne
Ensemble Cohérent Urbain	78451_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *un parcellaire longiligne* *alignement des constructions sur les deux limites séparatives, parfois sur une seule* *en retcul de la voie*	
	Gabarit : *R+C à R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi de teinte claire, parfois blanc*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *petits espaces arborés en jardins à l'avant, et jardins à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures mixtes, parfois constituées de haies végétales*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier végétalisé situé à l'extrémité Sud et en limite d'une zone agricole, l'homogénéité des matériaux doit rester pérenne.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	*Les nouvelles constructions, hormis les annexes, sont implantées entre 6 et 10 mètres de l'alignement de la voie, en limite séparative ou avec un retrait minimal de 2,50 mètres ou de 8 mètres si la partie de la construction comporte des baies.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont mixtes ou constituées de haie végétale.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

OINVILLE-SUR-MONTCIENT

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BACHAMBRE (RUE DE)	2	2579	78460_PAT_007
BACHAMBRE (RUE DE)	14	2580	78460_PAT_018
BACHAMBRE (RUE DE)	21	2581	78460_PAT_017
BACHAMBRE (RUE DE)	35	2582	78460_PAT_008
ECOLE (RUE DE L')	5	2583	78460_PAT_022
EGLISE (RUE DE L')	6	2584	78460_PAT_005
GOURNAY (RUE DE)	29	2585	78460_PAT_002
MOULIN BRULE (CHEMIN DU)		2586	78460_PAT_010
VEXIN (ROUTE DU)	391	2587	78460_PAT_016
VEXIN (RUE DU)	420	2588	78460_PAT_015

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BACHAMBRE (RUE DE)		2589	78460_PAT_009
EGLISE (RUE DE L')		2590	78460_PAT_003
GOURNAY (RUE DE)		2591	78460_PAT_014
GOURNAY (RUE DE)		2592	78460_PAT_013
THURETS (RUE)		2593	78460_PAT_012

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BACHAMBRE (RUE DE LA)	8	2594	78460_PAT_019
CHARTRE (RUE DE LA)		2595	78460_PAT_006
DALIBRAY (CHEMIN RURAL N°28 DE)		2596	78460_PAT_011
EGLISE (RUE DE L')	8	2597	78460_PAT_004
GAILLARD (CHEMIN)		2598	78460_PAT_001

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_007

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Plaque publicitaire "Singer"*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_018

Nom : Les volets rouges





Typologie : Maison de notable

14 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*formes arrondies des fenêtres, appui fenêtres, volets, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_017

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_008

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

35 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Garde corps, Pan de bois, lucarne, Portail et mur remarquable, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_022

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

5 RUE DE L' ECOLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, escalier, mùatrquise, appui fenêtres, volets, chainages d'angle,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_005

Nom : Le Clocher





Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1 à R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Portes charretières, lucarne, volets, appui fenêtres, bandeaux?*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_002

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

29 RUE DE GOURNAY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Œil de bœuf, lucarnes, formes arrondies des fenêtres, bandeaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_010

Nom : Le Moulin Brûlé





Typologie : Moulin

CHEMIN DU MOULIN BRULE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_016

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

391 ROUTE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*volets, chainages d'angle, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_015

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

420 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, balconnets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_009

Nom : Lavoir Bachambre





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE BACHAMBRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_003

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Oinville-sur-Montcient


Edifice patrimoine urbain et rural


78460_PAT_014

Nom : Cascade

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GOURNAY





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cascade artificielle au pied du lavoir.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Oinville-sur-Montcient


Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_013

Nom : Lavoir de Gournay

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GOURNAY





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Oinville-sur-Montcient


Edifice patrimoine urbain et rural


78460_PAT_012

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE THURETS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*croix dans le cimetière*

Oinville-sur-Montcient


Ensemble bâti

78460_PAT_019

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

8 RUE DE BACHAMBRE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, sas d'entrée, porche, encadrements*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_006

Nom : Château





Typologie : Château

RUE DE LA CHARTRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Tours, lucarne, chaînage d'angle pierre de taille*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_011

Nom : Château de Dalibray





Typologie : Corps de ferme

CHEMIN RURAL N°28 DE DALIBRAY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_004

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

8 RUE DE L' EGLISE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1 à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, formes arrondies des fenêtres de toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_001

Nom : Moulin





Typologie : Corps de ferme

CHEMIN GAILLARD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ORGEVAL

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABBAYE (RUE DE L')		2603	78466_PAT_035
ABBAYE (RUE DE L')		2604	78466_PAT_019
ALLUETS (RUE DES)	51	2605	78466_PAT_043
BOUILLONS (RUE DES)		2606	78466_PAT_018
BUISSONNERIE (RUE DE LA)	11	2607	78466_PAT_025
BUTTE (RUE DE LA)	164	2608	78466_PAT_027
BUTTE (RUE DE LA)	167	2609	78466_PAT_028
BUTTE (RUE DE LA)	406	2610	78466_PAT_029
CHAPELLE (RUE DE LA)		2611	78466_PAT_196
CHAPELLE (RUE DE LA)	62	2612	78466_PAT_032
CHAPELLE (RUE DE LA)	321	2613	78466_PAT_195
CHAPELLE (RUE DE LA)	561	2614	78466_PAT_006
CHAPELLE (RUE DE LA)	624	2615	78466_PAT_030
CHAPELLE (RUE DE LA)	770	2616	78466_PAT_007
CHAPELLE SAINT-JEAN (PLACE DE LA)		2617	78466_PAT_013
CHATEAU ROUGE (RUE DU)	426	2618	78466_PAT_015
DOCTEUR MAURER (RUE DU)	9	2619	78466_PAT_198
DOCTEUR MAURER (RUE DU)	20 BIS	2620	78466_PAT_046
DOCTEUR MAURER (AVENUE DU)	123	2621	78466_PAT_012
EGLISE (PLACE DE L')	23	2622	78466_PAT_031
FEUCHEROLLES (RUE DE)		2623	78466_PAT_199
FEUCHEROLLES (RUE DE)	16	2624	78466_PAT_021
FEUCHEROLLES (RUE DE)	177	2625	78466_PAT_008
FEUCHEROLLES (RUE DE)	560	2626	78466_PAT_197
FEUCHEROLLES (RUE DE)	947	2627	78466_PAT_024
FEUCHEROLLES (RUE DE)	978	2628	78466_PAT_009
GARE (RUE DE LA)	52	2629	78466_PAT_033
GRANDE FONTAINE (RUE DE LA)	2	2630	78466_PAT_004
HENRI GRISET (RUE)	2	2631	78466_PAT_048
MALRUE (CHEMIN DE LA)	172	2632	78466_PAT_042
MARECHAL FOCH (RUE DU)	10	2633	78466_PAT_003
MARECHAL FOCH (RUE DU)	130	2634	78466_PAT_047
MARECHAL FOCH (RUE DU)	307	2635	78466_PAT_045
MONTAMETS (RUE DE)	19	2636	78466_PAT_010
MONTAMETS (RUE DES)	143	2637	78466_PAT_044
ORME GAUTHIER (RUE DE L')	892	2638	78466_PAT_050
PARMENTIER (RUE)	8	2639	78466_PAT_038
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	2087	2640	78466_PAT_020
VERTE SALLE (RUE DE LA)	497	2641	78466_PAT_016
VILLENNES (RUE DE)	1	2642	78466_PAT_041

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABBAYE (RUE DE L')		2643	78466_PAT_034
ABBAYE (RUE DE L')		2644	78466_PAT_017
MORAINVILLIERS (RUE DE)		2645	78466_PAT_037
RURAL (CHEMIN)		2646	78466_PAT_001

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BERGERIES (CHEMIN DES)	5	2647	78466_PAT_014
BETHEMEMONT (RUE DE)	13	2648	78466_PAT_040
COLOMBERT (RUE DE)	1	2649	78466_PAT_002
FEUCHEROLLES (RUE DE)	72	2650	78466_PAT_022
FEUCHEROLLES (RUE DE)		2651	78466_PAT_023
HENRI GRISET (RUE)	154	2652	78466_PAT_049
ORNE (RUE DE L')		2653	78466_PAT_036
PICQUENARD (RUE DE)	239	2654	78466_PAT_039
VERTE SALLE (RUE DE LA)	35	2655	78466_PAT_011
VERTE SALLE (RUE DE LA)	309	2656	78466_PAT_005

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE DE LA CHAPELLE / RUE DU MARECHAL FOCH/RUE DU DOCTEUR MAURER	2657	78466_ECP_001

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_035

Nom : Hôtel restaurant : Le Moulin d'Orgeval





Typologie : Moulin

RUE DE L' ABBAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Frédéric Chartier, ancien maire d'Orgeval et propriétaire des Bouillons Chartier, achète en 1923 le moulin à eau des Bouillons qui a appartenu aux moines Prémontrés de l'abbaye d'Abbecourt depuis le XVème siècle jusqu'à la révolution. Il le transforme en hôtel restaurant réputé, connu aujourd'hui sous le nom de Moulin d'Orgeval. Le parc est inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables.		
Période de construction	*1920* *1er & 2nd quarts XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : SS+R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*décrochement de la façade* *complexité de la toiture + régularité des ouvertures + décrochement de la façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_019

Nom : Abbaye d'Abbécourt





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' ABBAYE

Etat : Vestige

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ensemble de fontaines recouvertes par la végétation. Elles sont condamnées par une grille		
Période de construction	*1180* *XIIème XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Ensemble des ruines*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_043

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

51 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*régularité desouvertures + volumétrie + volets + escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_018

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

RUE DES BOUILLONS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*matériaux + harmonie chromatique entre les volets er la barrière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_025

Nom : Bâtiment d'exploitation maraîchère





Typologie : Maison rurale

11 RUE DE LA BUISSONNERIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Bâtiment d'exploitation maraîchère pouvant dater du XVème siècle. Le logis primitif à droite de la cour a été détruit au milieu du XXème siècle. Un nouveau logis a été aménagé dans une partie du bâtiment agricole.

Période de construction	*XVIIIème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*escalier de distribution extétieure* *toiture + enduit façade + volumétrie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_027

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

164 RUE DE LA BUTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_028

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

167 RUE DE LA BUTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison d'apparence massive, disposée en L (ou U). Elle comporte des lucarnes œil-de-bœuf au premier étage.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*"oeil-de-bœuf"* *lucarnes + volumétrie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_029

Nom : Villa





Typologie : Villa

406 RUE DE LA BUTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Vaste maison de plan rectangulaire. Terrasse avec colonnades.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*terrasse avec colonnade* *lucarnes rampantes + souches de cheminée + matériaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_196

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Cette bâtisse aux formes équilibrées, offre un jardin à la française clos d'anciens murs en meulière. Ce domaine est enrichi par un alignement de tilleuls centenaires.		
Période de construction	*Fin XIX^{ème} siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur 1 limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuiles plates
	Dispositions particulières	Anciens murs de clôture en meulière, composition de la façade, corniche, bandeau, volets bois
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant Alignement d'arbres	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_032

Nom : Villa





Typologie : Villa

62 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	La propriété Dumènil fait partie du domaine privé de la commune par le biais d'une donation. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*composition d'ensemble du parc*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_195

Nom : Villa





Typologie : Villa

321 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_006

Nom : Villa





Typologie : Villa

561 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de campagne construite en 1872 pour Léonie Poinfinet de Sivry et vendue en 1881 à Julien Giguet fondeur à Grenelle. La serre a été construite en 1886. Nordling, qui sauva Paris en 1945, occupa cette villa de campagne dans les années 50-60.

Période de construction	*1872-1886* *3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*moulure des baies, soubassement pierre, chaînage d'angle. Régularité des ouvertures + volumétrie (massivité du bâti) + couleur des volets rappelant celle de la toiture en ardoise.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_030

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

624 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de caractère		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_007

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

770 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison ancienne située dans le hameau de la Chapelle		
Période de construction	*XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*toiture+ pignon + volumétrie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_013

Nom : Chapelle Saint-Jean





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Chapelle pouvant dater du XIIIème siècle. Elle faisait partie du fief de Tessancourt-le-Grand, resté longtemps distinct des seigneurs d'Orgeval. Elle constitue le monument complet le plus ancien de la commune. Position urbaine remarquable au cœur du hameau de la Chapelle.		
Période de construction	*XIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_015

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

426 RUE DU CHATEAU ROUGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Passionné de chevaux, le Dr Dumont a transformé la propriété et y a réalisé un champs de course en bas de sa propriété qui n'existe plus. Le bâtiment sera modifié en manoir normand. De nombreux artistes y sont séjourné (Marc Chagall, Jean Cocteau, Jacques Prévert et des artistes plus récents de variétés)		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*matériaux, croupe, lucarne, balcon en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_198

Nom : Les Roches





Typologie : Villa

9 RUE DU DOCTEUR MAURER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	1883	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	Finition parement de rocailles de pierres meulières, corniche, volets bois, escalier en pierre, encadrement des ouvertures
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_046

Nom : Villa





Typologie : Villa

20 BIS RUE DU DOCTEUR MAURER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maison de caractère comportant deux toits. A noter la qualité de l'ornementation des façades : frises de briques, pans de bois, figures géométriques.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*complexité de la volumétrie et de la toiture + diversité ds matériaux (meulière, brique) , chaînage d'angle en brique, encadrement des baies et linteaux cintrés en brique, lucarne, souche de cheminée, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_012

Nom : Mairie





Typologie : Villa

123 AVENUE DU DOCTEUR MAURER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Mairie d'Orgeval depuis 1972, construite par Frédéric Chartier, qui a été maire d'Orgeval de 1892 à 1925. Il est aussi le créateur des célèbres Bouillons Chartier. En 1923, Frederic Chartier achète le moulin à eaux des Bouillons qui a appartenu aux moines prémontrés de l'abbaye d'Abbecourt depuis le XVème siècle jusqu'à la révolution. Il le transforme en hôtel restaurant réputé, connu aujourd'hui sous le nom de Moulin d'Orgeval. Le parc est inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables.

Période de construction	*1905* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*complexité de la toiture et de la volumétrie + composition et décoration des façades (ferronnerie + brique bichromie, pierre), linteaux brique contrés, tourelle, lucarnes, épi de faîtage girouette. Piliers et grille d'entrée, muret de clôture.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_031

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

23 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de plan rectangulaire implantée en redan par rapport à la voirie. Omniprésence de la brique qui joue notamment un rôle de parement dans la structure des angles (assises alternées) et les linteaux. Présence d'une terrasse au premier étage dotée d'une balustrade en brique.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*diversité des matériaux (brique, meulière), chaînage d'angle brique, fenêtres cintrées, linteaux brique ou acier, corniche/ bandeau brique, épi faîtage, soubassement terrasse avec balustrade en pierre.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval


Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_199

Nom : L'Aulnette

Typologie : Villa

RUE DE FEUCHEROLLES





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : **Remarquable**

Genèse	Cette villa (manoir normand à colombage) est situé entre la rue de Feucherolles et la rue du Château Rouge. Plusieurs personnalités y ont habité : Marc Chagall, Jacques Prévert et Véronique Sanson. Ce manoir au décor de façade sophistiqué répond au style normand du XIX^{ème} siècle.

Période de construction	*1880*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1 à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	Particularités architecturales de style « normand » : gabarit, formes et matériaux de toiture, composition et matériaux de façade : bal-cons, colombage, épi de faîtage
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval


Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_021

Nom : Villa

Typologie : Villa

16 RUE DE FEUCHEROLLES





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volumétrie + matériaux (meulière, brique) + lucarnes rampantes + linteaux brique , croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_008

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

177 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Grande maison de plan rectangulaire avec annexe. Les linteaux bleu clair sont assortis aux fenêtres.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Grande maison de plan rectangulaire avec annexe. Les linteaux bleu clair sont assortis aux fenêtres. volumétrie + harmonie chromatique + régularité des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_197

Nom : La Gentilhommière





Typologie : Villa

560 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : Exceptionnel

Genèse	Cette maison a été reconstruite en 1835 sur une partie des sous-sols de l'ancien Château Jarrente, seigneur d'Orgeval. Cette bâtisse située dans un environnement paysagé de qualité est actuellement une maison d'hôte.

Période de construction	*Années 1830*	**Intérêt**	Historique : Oui Architectural : Oui Paysager : Oui

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Forme et encadrement des ouvertures, corniche, fronton porte d'en-trée, gardes de corps, chainage d'angle.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc, jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_024

Nom : Maison bourg





Typologie : Maison de bourg

947 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	ensemble composé d'une maison ancienne, d'une remise, d'une resserre et d'une étable		
Période de construction	*XVIIIème siècle ?*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_009

Nom : Villa





Typologie : Villa

978 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Grande maison de campagne de plan rectangulaire		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon et colonnes bois, avancée toiture, volumétrie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_033

Nom : Ancienne gare





Typologie : Maison rurale

52 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de caractère

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux brique et pierre, ouvertures fenêtres cintrées, volets bois, débord toiture.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_004

Nom : Maison dite Villa Saint Jean





Typologie : Maison de notable

2 RUE DE LA GRANDE FONTAINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Grande maison de campagne de plan carré, située dans le hameau de la Chapelle. Cette vaste propriété de 1 hectare comportait auparavant une étable.

Période de construction	*milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau, chaînage d'angle en pierre, encadrement fenêtres, volets vois.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_048

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE HENRI GRISET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette propriété, au champ des biens, fut acquise par la famille Griset en 1882. Henri Griset fut maire d'Orgeval de 1935 à 47 et 1956 à 59. Il est l'auteur du livre Histoire d'Orgeval édite en 1951.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes (jacobines et capucines) + façade meulière et brique, encadrement des baies brique, chaînage d'angle brique, linteau acier et décor brique, portail d'entrée piliers brique et grille en ferronnerie.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_042

Nom : Villa Les Sergeries





Typologie : Villa

172 CHEMIN DE LA MALRUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison avec toit de chaume

Période de construction	*premier quart du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Maison avec toit de chaume* *complexité de la toiture et de la volumétrie + matériaux +*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_003

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

10 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'ensemble présente un agencement complexe où se juxtaposent un bâtiment principal de plan rectangulaire et une petite tour carrée accolée à celui-ci.		
Période de construction	*XIXème siècle ?*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décrochement de façade côté cour + régularité des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_047

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

130 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison plan carré. La brique joue le rôle de parement dans la structure des angles (assises alternées), de même pour l'encadrement des fenêtres et lucarnes		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*harmonie chromatique (polychrome), décors brique (fenêtres cintrées, encadrement des baies, chaînage d'angle, bandeau), escalier en pierre, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_045

Nom : Villa





Typologie : Villa

307 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*construction brique, décors corniche en brique, bois & enduit, croupe, balcon bois, auvent, lucarne.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_010

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

19 RUE DE MONTAMETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : **Remarquable**

Genèse	Grande maison de plan carré. On note le nombre élevé de fenêtres (sur rue, en pignon)

Période de construction	Non renseigné	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucun limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuiles plates
	Dispositions particulières	*Volumétrie + matériaux + régularité des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_044

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

143 RUE DES MONTAMETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Grande maison de plan rectangulaire, perpendiculaire à la rue. Une petite véranda est située à l'entrée de la maison.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne à croupe* *volumétrie + régularité des ouvertures + lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_050

Nom : Maison restaurant





Typologie : Maison avec boutique

892 RUE DE L' ORME GAUTHIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison en deux parties partiellement recouverte de lière. Les barreaux de fenêtre (blancs) contrastent avec les encadrements de couleur sombre. Importante surfaces vitrée en rez-de-chaussée.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*harmonie chromatique + épi de faîtage + décor enduit + débord toiture* *harmonie chromatique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_038

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE PARMENTIER

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison ancienne située dans le hameau de la Chapelle.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des baies, soubassement en pierre, volets en bois.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_020

Nom : La Maison Blanche.





Typologie : Maison avec boutique

2087 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cet ancien restaurant et marchand de vin, se trouve au bord de la route des Quarantes Sous. Le nom aurait pour origine, au 19 -ème siècle, soit les 40 sous que touchait les ouvriers travaillant sur la route, soit le prix au m² payé pour l'exploitation en vue de l'alignement de la route.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volumétrie + couleur*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_016

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

497 RUE DE LA VERTE SALLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Grande maison sise au milieu d'un parc arboré

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_041

Nom : Villa





Typologie : Villa

1 RUE DE VILLENNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Grande maison de plan rectangulaire composé d'un avant corps central polygonal possédant sa propre toiture. Villa de style anglo-normande.

Période de construction	*premier quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*complexité de la toiture et de la volumétrie, balcons lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_034

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ABBAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Lavoir, ceinturé par des murs, situés légèrement en contre-bas par rapport à la voirie. Il comporte un bassin et des appentis implantés symétriquement de part et d'autre de celui-ci.

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*bassin + appentis + symétrie de l'ensemble*

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_017

Nom : Fontaine





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ABBAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une très ancienne fontaine minérale fut retrouvée par le docteur Ferragus, médecin de l'abbaye de Poissy. Il en parla au docteur Gouttard, médecin du roi et Louis XIV fit remettre la fontaine en état. Ses eaux ferrugineuses eurent en grande réputation du début du XVIIIème siècle jusqu'à la Révolution. La fontaine fut comblée vers 1827. Il existe encore 2 fontaines couvertes qui alimentaient en eau l'abbaye par des conduites souterraines.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*grilles*

Orgeval


Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_037

Nom : Vestige

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE MORAINVILLIERS





Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*ensemble du lavoir*

Orgeval


Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_001

Nom : Croix de la Folie

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Croix reposant sur un bloc de pierre rectangulaire.*

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_014

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

5 CHEMIN DES BERGERIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*agencement, volumétrie des bâtiments*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_040

Nom : Ancienne ferme Devaux





Typologie : Corps de ferme

13 RUE DE BETHEMEMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ensemble constitué de vestiges. D'une fontaine et d'un lavoir situés en contrebas par rapport à la voirie. Du lavoir, partiellement restauré, persiste le bassin. Sa toiture a été supprimée. La clé de voûte de la fontaine porte la date de 1848.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne* *clé de voûte de la fontaine, bassin*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_002

Nom : Château de la Brunetterie (ancien communs)





Typologie : Château

1 RUE DE COLOMBERT

Etat : Vestige

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Anciens communs du château de la Brunetterie, datant du XVIIIème siècle et figurant au 1er cadastre de Napoléon publié en 1821. La Brunetterie fait partie du patrimoine prive de la commune depuis 1990. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable depuis 2003. Le château a été détruit en 2017.

Période de construction	*1884* *2nd moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non visible	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_022

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

72 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur + bâtiments extérieurscommuns + terrasse en terre-plein	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*régularité des ouvertures, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_023


Nom : MANOIR COULEAU

Typologie : Château

RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Manoir construit vers les XVème et XVIIème siècles, puis agrandi. Un escalier en vis a été ajouté au milieu du XIXème siècle. Il est devenu ferme de la fin du XVIIIème siècle ou du début du XIXème siècle. Il aurait été un relais de chasse de François 1er. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable. Maison de caractères aux couleurs contrastées.		
Période de construction	*XVIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*diversité des matériaux, complexité de la toiture et la volumétrie, régularité des ouvertures, escalier extérieur, lucarne, épi de faîtage manoir + communs + ferme*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_049


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

154 RUE HENRI GRISET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*régularité dans les ouvertures, diversité des matériaux, volumétrie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_036

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

RUE DE L' ORNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*régularité des ouvertures + volets + escalier + lucarne à croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_039

Nom : Ancien corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

239 RUE DE PICQUENARD

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne ferme où les Orgevalais achetais le lait jusqu'aux années 50.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_011

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

35 RUE DE LA VERTE SALLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_005

Nom : Château de la Verte Salle





Typologie : Château

309 RUE DE LA VERTE SALLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Petit château doté d'un perron qui a été complété d'un porche dorique au cours du premier quart du XIXème siècle. Les communs ont été détruits au cours du XIXème siècle. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable.

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*sculpture, colonnes, escalier extérieur, perron, porche dorique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Orgeval

Fiche de protection	Rue de la Chapelle / rue du Maréchal Foch / rue du Dr Maurer
Ensemble Cohérent Patrimonial	78466_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons de bourg avec boutiques en rez-de-chaussée situées à l'alignement de la voie, en continu, sur un parcellaire étroit et formant un front bâti qui structure l'espace public.* aligné et continu	
	Gabarit : *R+C à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi, meulière, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans ou complexe*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *cours peu végétalisées et jardins légèrement arborés.*	
	Clôture : absence	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver le caractère villageois du centre et ses commerces en rez-de-chaussée. Une attention particulière est portée aux devantures des boutiques, à la morphologie, au gabarit des constructions et aux lucarnes remarquables.

Orgeval 78466_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *les formes des portes existantes sont conservées*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

PERDREAUVILLE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BORDS DU RU DE LA VALLEE DE LA TAUPE		2663	78484_PAT_005
MANOIR (RUE DU)	2	2664	78484_PAT_006
MANOIR (RUE DU)		2665	78484_PAT_007

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BREVAL (ROUTE DE)	23	2667	78484_PAT_008
BUTTES AUX SEVESTRES		2668	78484_PAT_001
EGLISE (FERME DE L')		2669	78484_PAT_002
MANOIR (RUE DU)	6	2670	78484_PAT_004

Perdreauville


Edifice patrimoine urbain et rural

78484_PAT_005

Nom : Lavoir de la vallée de la Taupe

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

BORDS DU RU DE LA VALLEE DE LA TAUPE





Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Perdreauville

Edifice patrimoine urbain et rural


78484_PAT_006

Nom : Calvaire Apremont

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 RUE DU MANOIR





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Perdreauville

Edifice patrimoine urbain et rural

78484_PAT_007

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU MANOIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Perdreauville

Ensemble bâti

78484_PAT_008

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

23 ROUTE DE BREVAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Perdreauville

Ensemble bâti

78484_PAT_001

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

BUTTES AUX SEVESTRES

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Perdreauville

Ensemble bâti

78484_PAT_002

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

FERME DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Perdreauville

Ensemble bâti

78484_PAT_004

Nom : Manoir d'Apremont





Typologie : Château

6 RUE DU MANOIR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XV e et XVIe siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Tourelle d'angle a toiture en poivrière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

POISSY

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABBAYE (RUE DE L')	17	2681	78498_PAT_071
AIGREMONT (RUE D')	75	2682	78498_PAT_110
ALBERT JOLY (AVENUE)	5	2683	78498_PAT_141
ALBERT JOLY (AVENUE)	8	2684	78498_PAT_142
ALBERT JOLY (AVENUE)	11	2685	78498_PAT_143
BIDONNIERE (RUE DE LA)	3	2686	78498_PAT_255
BRUYERE (RUE DE LA)	11	2687	78498_PAT_076
CEP (AVENUE DU)	14	2688	78498_PAT_001
CEP (AVENUE DU)	32	2689	78498_PAT_211
CHARLES MARECHAL (RUE)	4	2690	78498_PAT_224
CHARLES MARECHAL (RUE)	6	2691	78498_PAT_225
CHARLES MARECHAL (RUE)	7	2692	78498_PAT_231
CHARLES MARECHAL (RUE)	8	2693	78498_PAT_226
CHARLES MARECHAL (RUE)	9	2694	78498_PAT_232
CHARLES MARECHAL (RUE)	10 BIS	2695	78498_PAT_228
CHARLES MARECHAL (RUE)	10	2696	78498_PAT_227
CHARLES MARECHAL (RUE)	11	2697	78498_PAT_233
CHARLES MARECHAL (RUE)	12	2698	78498_PAT_229
CHARLES MARECHAL (RUE)	14	2699	78498_PAT_230
CHARLES MARECHAL (RUE)	15	2700	78498_PAT_234
CHARLES MARECHAL (RUE)	33	2701	78498_PAT_236
CHARLES MARECHAL (RUE)	59	2702	78498_PAT_104
CHARLES MARECHAL (RUE)	101	2703	78498_PAT_237
DEVAUX (BOULEVARD)	11	2704	78498_PAT_132
DEVAUX (BOULEVARD)		2705	78498_PAT_210
EGLISE (RUE DE L')	13	2706	78498_PAT_088
EGLISE (RUE DE L')	15	2707	78498_PAT_089
EGLISE (RUE DE L')	17	2708	78498_PAT_078
EGLISE (RUE DE L')	19	2709	78498_PAT_079
EGLISE DE BEAUREGARD (RUE DE L')	33	2710	78498_PAT_107
EMILE ZOLA (AVENUE)	1	2711	78498_PAT_018
EMILE ZOLA (AVENUE)	9	2712	78498_PAT_158
ENCLOS DE L'ABBAYE (RUE DE L')	5	2713	78498_PAT_045
ENCLOS DE L'ABBAYE (RUE DE L')	6	2714	78498_PAT_215
ENCLOS DE L'ABBAYE	6 BIS	2715	78498_PAT_214

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ENCLOS DE L'ABBAYE (RUE DE L')	10	2716	78498_PAT_216
ENCLOS DE L'ABBAYE (RUE DE L')	14	2717	78498_PAT_217
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	4	2718	78498_PAT_260
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	6	2719	78498_PAT_261
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	15	2720	78498_PAT_165
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	17	2721	78498_PAT_166
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	19	2722	78498_PAT_167
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	21	2723	78498_PAT_168
FREMONT (RUE)	4	2724	78498_PAT_012
GAMBETTA (BOULEVARD)	16	2725	78498_PAT_056
GAMBETTA (BOULEVARD)	17	2726	78498_PAT_097
GAMBETTA (BOULEVARD)	25	2727	78498_PAT_262
GARE (RUE DE LA)	2	2728	78498_PAT_112
GARE (RUE DE LA)	6	2729	78498_PAT_090
GENERAL DE GAULLE (AVENUE DU)	13	2730	78498_PAT_091
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	28	2731	78498_PAT_115
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	30	2732	78498_PAT_065
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	33	2733	78498_PAT_116
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	50	2734	78498_PAT_117
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	51-53	2735	78498_PAT_119
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	54	2736	78498_PAT_118
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	56	2737	78498_PAT_114
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	93	2738	78498_PAT_124
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	97	2739	78498_PAT_125
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	100	2740	78498_PAT_126
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	101	2741	78498_PAT_064
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	103	2742	78498_PAT_128
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	104	2743	78498_PAT_129
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	105	2744	78498_PAT_075
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	108	2745	78498_PAT_080
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	117	2746	78498_PAT_206
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	119	2747	78498_PAT_207
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	135	2748	78498_PAT_042
GENERALE DE GAULLE (RUE)	68	2749	78498_PAT_120
GENERALE DE GAULLE (RUE)	71	2750	78498_PAT_121
GENERALE DE GAULLE (RUE)	80	2751	78498_PAT_122
GEORGES CONSTANTI (RUE)	13	2752	78498_PAT_256
GRAND MARCHE (RUE DU)	7 BIS	2753	78498_PAT_136

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRAND MARCHE (RUE DU)	8	2754	78498_PAT_066
GRAND MARCHE (RUE DU)	BIS	2755	78498_PAT_081
HERVIEUX (IMPASSE)	2	2756	78498_PAT_144
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	2	2757	78498_PAT_145
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	3	2758	78498_PAT_146
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	5	2759	78498_PAT_147
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	10	2760	78498_PAT_149
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	18	2761	78498_PAT_150
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	22	2762	78498_PAT_151
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	23	2763	78498_PAT_148
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	24	2764	78498_PAT_106
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	26	2765	78498_PAT_152
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	28	2766	78498_PAT_017
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	30	2767	78498_PAT_153
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	32	2768	78498_PAT_050
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	38	2769	78498_PAT_051
JACOB COURANT (RUE)	4	2770	78498_PAT_160
JEAN CLAUDE MARY (RUE)	08-oct	2771	78498_PAT_098
JEAN CLAUDE MARY (RUE)	9	2772	78498_PAT_205
JEAN CLAUDE MARY (RUE)	15	2773	78498_PAT_005
JEAN CLAUDE MARY (RUE)	20	2774	78498_PAT_004
JULES JOURDAIN (RUE)	91	2775	78498_PAT_188
LIBERATION (RUE DE LA)	20	2776	78498_PAT_134
LIBERATION (RUE DE LA)	22	2777	78498_PAT_135
LIBERATION (RUE DE LA)	24	2778	78498_PAT_082
LIBERATION (RUE DE LA)	28	2779	78498_PAT_035
LOUIS LEMELLE (BOULEVARD)	13	2780	78498_PAT_140
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	25	2781	78498_PAT_248
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	33	2782	78498_PAT_247
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	109	2783	78498_PAT_249
MAURICE BERTEAUX (AVENUE)	4	2784	78498_PAT_203
MAURICE BERTEAUX (AVENUE)	6	2785	78498_PAT_061
MAURICE BERTEAUX (AVENUE)	8	2786	78498_PAT_202
MAURICE BERTEAUX (AVENUE)	10	2787	78498_PAT_204
MEISSONIER (RUE)	3	2788	78498_PAT_020

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MEISSONIER (AVENUE)	10	2789	78498_PAT_163
MEISSONIER (RUE)	22	2790	78498_PAT_084
MIGNEAUX (RUE DE)	7	2791	78498_PAT_192
MIGNEAUX (RUE DE)	9	2792	78498_PAT_191
MIGNEAUX (RUE DE)	11	2793	78498_PAT_241
MIGNEAUX (RUE DE)	20	2794	78498_PAT_068
MIGNEAUX (RUE DE)	21	2795	78498_PAT_242
MIGNEAUX (RUE DE)	23	2796	78498_PAT_193
MIGNEAUX (RUE DE)	37	2797	78498_PAT_243
MIGNEAUX (RUE DE)	39	2798	78498_PAT_244
ONZE NOVEMBRE 1918 (RUE DU)	6	2799	78498_PAT_092
ONZE NOVEMBRE 1918 (RUE DU)	12	2800	78498_PAT_212
ONZE NOVEMBRE 1918 (RUE DU)	16	2801	78498_PAT_094
ONZE NOVEMBRE 1918 (RUE DU)	18 DU	2802	78498_PAT_093
ONZE NOVEMBRE 1918 (RUE DU)	18 BIS	2803	78498_PAT_085
ORGEVAL (RUE D')	3	2804	78498_PAT_239
PAIN (RUE DU)	4	2805	78498_PAT_095
PAIX (BOULEVARD DE LA)	1	2806	78498_PAT_208
PAIX (BOULEVARD DE LA)	2	2807	78498_PAT_209
PAIX (BOULEVARD DE LA)	5	2808	78498_PAT_002
PAIX (BOULEVARD DE LA)	13	2809	78498_PAT_006
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	8	2810	78498_PAT_183
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	10	2811	78498_PAT_259
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	10	2812	78498_PAT_184
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	33	2813	78498_PAT_185
PASTEUR (RUE)	2	2814	78498_PAT_235
PASTEUR (RUE)	14	2815	78498_PAT_264
PASTEUR (RUE)	16	2816	78498_PAT_175
PASTEUR (RUE)	27	2817	78498_PAT_263
PIRMASENS (BOULEVARD DE)	28	2818	78498_PAT_169
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	6	2819	78498_PAT_011
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	10	2820	78498_PAT_016
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	11	2821	78498_PAT_220
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	15	2822	78498_PAT_062
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	17	2823	78498_PAT_221
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	31	2824	78498_PAT_100
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	41-43	2825	78498_PAT_063
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	45	2826	78498_PAT_060
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	61	2827	78498_PAT_222

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
REPUBLIQUE (PLACE DE LA)		2828	78498_PAT_039
ROBESPIERRE (BOULEVARD)	2	2829	78498_PAT_003
ROBESPIERRE (BOULEVARD)	10	2830	78498_PAT_086
SAINT-LOUIS (RUE)	BIS	2831	78498_PAT_101
URSULINES (AVENUE DES)	31	2832	78498_PAT_019
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	4	2833	78498_PAT_253
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	8	2834	78498_PAT_111
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	28	2835	78498_PAT_058
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	28 BIS	2836	78498_PAT_057
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	33	2837	78498_PAT_200
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	53	2838	78498_PAT_201
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	54	2839	78498_PAT_087

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AIGREMONT (RUE D')	75	2840	78498_PAT_171
CIMETIERE DE LA TOURNELLE		2841	78498_PAT_198
EMILE ZOLA (AVENUE)		2842	78498_PAT_041
GAMBETTA (RUE)		2843	78498_PAT_180
GARE (RUE DE LA)		2844	78498_PAT_040
JEAN PIERRE TIMBAUD (RUE)	45	2845	78498_PAT_250
MICHEL DE L'HOSPITAL (AVENUE)		2846	78498_PAT_252
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	9	2847	78498_PAT_069
SAINT LOUIS (PLACE)		2848	78498_PAT_258
TOURNELLE (RUE DE LA)	2	2849	78498_PAT_108
TOURNELLE (RUE DE LA)		2850	78498_PAT_033
TOURNELLE (RUE DE LA)		2851	78498_PAT_032
TOURNELLE (RUE DE LA)		2852	78498_PAT_031
TOURNELLE (RUE DE LA)		2853	78498_PAT_030
TOURNELLE (RUE DE LA)		2854	78498_PAT_029
TOURNELLE (RUE DE LA)		2855	78498_PAT_028

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BON-ROI-SAINT-LOUIS (AVENUE)	13	2857	78498_PAT_007
DOMAINE DE LA PART DIEU		2858	78498_PAT_008
EMILE ZOLA (AVENUE)	3_5_7	2859	78498_PAT_053
EMILE ZOLA (AVENUE)	6	2860	78498_PAT_054
EMILE ZOLA (AVENUE)	8_8BIS_10	2861	78498_PAT_159
FERME DE POULT (CHEMIN DE LA)		2862	78498_PAT_010
GARE (RUE DE LA)	18_20_22	2863	78498_PAT_096
JULES JOURDAIN (RUE)	80_82	2864	78498_PAT_187
MARECHAL FOCH(AVENUE DU)	12	2865	78498_PAT_246
ORGEVAL (RUE D')	115	2866	78498_PAT_238
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	912	2867	78498_PAT_070
ROBESPIERRE (BOULEVARD)	129_131_135_137_139_141_143	2868	78498_PAT_109
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	36-38-38BIS	2869	78498_PAT_059
VILLIERS (RUE DE)	108	2870	78498_PAT_223

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
AVENUE BLANCHE DE CASTILLE/AVENUE THEODORE DE BEZEL / AVENUE CHRISTINE DE PISAN	2871	78498_ECU_001
BEAUREGARD : RUE DE CHAMBOURCY / RUE BEAUREGARD / RUE ANATOLE-FRANCE	2873	78498_ECU_002
RUE ADRIENNE BOLLAND	2875	78498_ECU_003
CITE MABILLE	2877	78498_ECU_004
MAISONS SITUEES DE PART ET D'AUTRE DE LA RUE ROGER SALENGRO	2879	78498_ECU_005

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_071

Nom : Couvent des Ursulines





Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE L' ABBAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le couvent des Ursulines est créé en 1647. Il est acquis en 1796 par le médecin parisien Jean Bayle. Vers 1808, il est vendu à l' état pour y construire un dépôt de mendicité. C'est le plan de Gisors qui est retenu en 1812. En 1817, l'édifice devient maison de correction et en 1821 il est converti en maison centrale. Seuls les bâtiments les plus anciens (entrée XVII) et dépôt de mendicité (XIX) sont intéressants.

Période de construction	*XXème siècle ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_110

Nom : Usine-Laboratoire Rochas





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

75 RUE D' AIGREMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	c'est sans doute face à l'urbanisation intensive du plateau de Beauregard que la Parfumerie dite usine laboratoire Rochas construite entre 1968 et 1969, sur 5 hectares de vergers. Les architectes en sont J. P. Basile et J. L. Bureau. L' ensemble du pourtour des bâtiments est paysagé et plusieurs arbres fruitiers conservés, un bassin est installé dans la cour d' honneur, orné du Sein, œuvre de César.

Période de construction	*1968* *3e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*bassin, sculpture de César*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_141

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 AVENUE ALBERT JOLY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_142

Nom : Villa





Typologie : Villa

8 AVENUE ALBERT JOLY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_143

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 AVENUE ALBERT JOLY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_255

Nom : La léproserie





Typologie : Pavillon

3 RUE DE LA BIDONNIERE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Charpente exceptionnelle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_076

Nom : Gare de la Grande Ceinture





Typologie : Pavillon

11 RUE DE LA BRUYERE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La Grande ceinture est déclarée d' utilité publique en 1875. Le tronçon reliant Achères à Versailles, dans lequel se trouve la gare de Poissy, est achevé dans le courant de l' année 1881. Le bâtiment de la gare est construit selon le modèle donné par l' ingénieur des ponts et chaussées Luneau pour toutes les gares de la ligne.		
Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chainage d'angle, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_001

Nom : Presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

14 AVENUE DU CEP

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Maison construite durant le 2e quart du XVIIIème siècle pour Alexis Clairet, à l' angle des rues de la Tannerie et Saint-Louis. La maison est louée pour servir de presbytère de 1913 à 1930, puis acquise le 23 juin 1934 par l' Association diocésaine de Versailles pour cette même fonction.		
Période de construction	*2e quart XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*grande porte bois, petits bois, cheminées, comiche, bandeau, volets bois, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_211

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

32 AVENUE DU CEP

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_224

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_225

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_231

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_226

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_232

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_228

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

10 BIS RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_227

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_233

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_229

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_230

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

14 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_234

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

15 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_236

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

33 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_104

Nom : Groupe scolaire des Sablons





Typologie : Immeuble de ville

59 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Ecole construite en 1913-1914 avec maternelle, classes primaires de garçons et de filles pour les nouveaux quartiers de la ville, au nord est de l' agglomération ancienne. Le groupe scolaire est conçu par l' architecte Maréchal. Il est agrandi en 1930 par l' architecte Nanquette et en 1952-1954 par l' architecte Poulain.		
Période de construction	*1914 ; 1930 ; 1954* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sculpture* *Décors de briques de couleurs*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Alignement d'arbres*	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_237

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

101 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_132

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

11 BOULEVARD DEVAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_210

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

BOULEVARD DEVAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Pan en bois, lucarne, débord de toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_088

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

13 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Immeuble d'habitation "style haussmannien". Le bâtiment possède un espace dévolu à une activité commerciale en RDC. La composition des façades monumentales est marquée sur toute la hauteur par des pilastres aux chapiteaux composites. Le classicisme du parti architectural est également visible dans les décors des fenêtres et le traitement de l'enduit simulant des assises de pierre.

Période de construction	*2e moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes néogothiques, ensuit simulant des assises de pierre, pilastres, chapiteaux composites.* *Façade en retour : orné d'une fausse travée aux ouvertures factices*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_089

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

15 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Immeuble d'habitation "style haussmannien". L'immeuble se compose de 4 niveaux d'appartements dans un style du XVIIème. Une monumentalité données par les frontons cintrés ornés de mascarons féminins et guirlandes couronnant les travées.

Période de construction	*2nd moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*frontons cintrés, ornement de mascarons, travées couronnées de guirlandes.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_078

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison construite durant la première moitié du XXème siècle sur une parcelle étroite occupée au début du siècle par une entreprise artisanale, d' où son plan en L, peu commun dans le tissu urbain de Poissy.

Période de construction	*1ère moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*ferronnerie ; sculpture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_079

Nom : Villa





Typologie : Villa

19 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Elevée durant le derniers quart du XIXème à un angle de rue,elle a vu sur la collégiale. La façade est construite en brique rouge avec des chaînages d'angle en brique blanche, transcription moderne d'un élément de structure qui dans l'architecture classique est en pierre. Elle possède une cour carrée. Aucun style particulier est privilégié mise à part une légère citation historique dans l'encadrement de l'une des façade.

Période de construction	*2e moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage brique blanche, tour carrée, lucarnes, gares-corps ferronnerie, épi de faîtage, bandeau, "citation historique".*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_107

Nom : Eglise Saint Louis de Beauregard





Typologie : Patrimoine urbain et rural

33 RUE DE L' EGLISE DE BEAUREGARD

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Autel et fonts baptismaux en bois recouverts d' aluminium anodisé. Le programme prévoyait une église de 800 personnes et plusieurs salles de réunions. La nef arbore un jeu de bleus sombres alors que le chœur est rouge et ocre. Construite en 1961 par les architectes du quartier Beauregard (en particulier Gustave Stoskopf), elle est labellisée Xxème siècle (maintenant appelé label "architecture Contemporaine Remarquable")

Période de construction	*1961* *4e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Les verrières sont formées de verres anciens de couleur sertis entre deux verres trempés, alternés avec des panneaux de béton Style dépouillé, modénatures de briques formant des croix*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre isolé*	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_018

Nom : Maison de Théophile Bourgeois





Typologie : Villa

1 AVENUE EMILE ZOLA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Maison-atelier de Théophile Bourgeois, architecte de la ville de Poissy, de Conflans et des communes de l'arrondissement de Mantes et de Versailles et expert auprès des tribunaux et conseil de la préfecture. Cet hôtel particulier réalisé en 1983 se démarque par sa localisation entre trois voies. Son architecture marque une rupture avec l'architecture traditionnelle étant orientée vers l'art nouveau. A l'origine le balcon n'était pas clos de baies et la porte du garage n'existait pas.

Période de construction	*1893* *XIXème*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*marquise recouverte d'ardoise, pan coupé de la tour, trompe de brique, polychromie des matériaux, motifs sculptés, cadran solaire, enseigne en ferronnerie, épis de faîtage.* *l'ensemble des éléments d'architecture témoins d'une époque sont à conserver : forme, gabarit, rythme, matériaux, décors.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_158

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 AVENUE EMILE ZOLA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_045

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

5 RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le 28 floréal an V (18 mai 1797) , le médecin parisien Jean Bayle acquiert le second lot de la vente du prieuré dont "le bâtiment des étrangers" et les grands "jardins de Madame". En 1799 la famille Courant acquiert l' édifice qui est agrandi et transformé en maison de notable. En 1958, la verrière qui servait de passage entre le corps de la maison des étrangers et le reste des aménagements est remplacée par une construction de tr

Période de construction	*XVIIIème siècle ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*sculpture, auvent en verre et fer forgé, porte, fenêtres à imposte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_215

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_214

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 BIS ENCLOS DE L'ABBAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_216

Nom : Académie de l'Abbaye (Ecole d'arts plastiques)





Typologie : Maison de notable

10 RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Atelier de Lucien Gros, peintre de genre et élève d'Ernest Meissonier. Il s'agit d'une maison de notable marquant avec la grange voisine l'entrée ouest de l'enclos de l'Abbaye. Elle fut construite à la fin du XIXème siècle sur l'ancien emplacement de la ferme du prieuré. Elle fut achetée en 1851 par Madame Louise Gros et son fils Lucien Gros la doubla et l'exhaussa par la création d'un atelier spacieux.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*fronton, corniche, décor linteau, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_217

Nom : Grange de l'Abbaye





Typologie : Bâtiment agricole

14 RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Grange de l'atelier de Lucien Gros, peintre de genre et élève d'Ernest Meissonier. Il s'agit d'une longère rustique marquant avec la maison de notable voisine l'entrée ouest de l'enclos de l'Abbaye. Cette ancienne grange aux dôme du prieuré royal Saint- Louis de Poissy (dit Abbaye), a été partiellement amputée après la 2nd guerre mondiale, mais est encore remarquable par ses dimensions et son exceptionnelle charpente.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Les éléments d'architecture sont conservés à savoir : les moellons calcaires, la forme arrondie de l'ouverture principale, les fenêtres à barreaux hautes et étroites, l'ordonnancement des ouvertures et la symétrie des volumes.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_260

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 AVENUE FERNAND LEFEBVRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	1900	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur 2 limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	Débord de toit, décors bois sous-pente, lucarne., décors encadrement fenêtres à l'étage, garde-corps
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_261

Nom : Villa





Typologie : Villa

6 AVENUE FERNAND LEFEBVRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce bâtiment a été occupé par les Allemands durant la guerre. Une inscription sur une pierre du bâtiment atteste de son année de construction.

Période de construction	1881	**Intérêt**	Historique : Oui Architectural : Oui Paysager : Oui

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansard
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	Lucarne, chaînage d'angle en pierre, corniche, volet bois, encadre-ment fenêtres
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_165

Nom : Villa





Typologie : Villa

15 AVENUE FERNAND LEFEBVRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage,volet vénitien, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_166

Nom : Villa





Typologie : Villa

17 AVENUE FERNAND LEFEBVRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_167

Nom : Villa





Typologie : Villa

19 AVENUE FERNAND LEFEBVRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, linteau de fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_168

Nom : Villa





Typologie : Villa

21 AVENUE FERNAND LEFEBVRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Crossette, Barres d'appui,chaînage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_012

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 RUE FREMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison construite durant le deuxième quart du XXème siècle, actuellement occupée par les services municipaux pour la petite enfance. Maison du conseiller municipal M. Godet jusqu'en 1922. Ayant vécu en Argentine où il avait une fabrique de chocolat, il nomma sa maison "Villa argentine". Puis maison du directeur de la Monnaie (M. Barbier) de 1922 à 1927.

Période de construction	*2e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Cheminée briques, fenêtre cintrée, colombages,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_056

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

16 BOULEVARD GAMBETTA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*fonte ; sculpture* *Bow window et asymétrie de la façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_097

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

17 BOULEVARD GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*ferronnerie ; sculpture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Arbre isolé*	

Poissy

Patrimoine urbain et rural

78498_PAT_262

Nom : Villa





Typologie : Villa

25 BOULEVARD GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1870	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Brique
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Bandeau, débord toit, chainage d'angle en pierre, décors sur façade, marquise, volet bois
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_112

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_090

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

6 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Immeuble art nouveau par les ferronneries des baies et le décor floral.

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*sculpture ; ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_091

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

13 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	C'est l'un des immeubles important dans l'urbanisme de la ville. Il marque l'entrée de la rue la plus ancienne et la plus commerçante, la rue du Général de Gaulle.

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*ferronnerie ; sculpture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_115

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

28 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_065

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

30 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Immeuble figurant sur la parcelle 160 du plan de la ville de 1789 et 357 du cadastre napoléonien. Au XVIIIème siècle il donnait sur la place de la Harangerie. Si le premier étage, reposant sur des caves voûtées, présente encore pour ses ferronneries et ses appuis de fenêtres les caractères d' un immeuble du XVIIIème siècle, en revanche, les deux étages supérieurs sont une reconstruction ou une surélévation. L' escalier a également été refait au XIXème siècle.

Période de construction	*2e moitié XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*céramique ; ferronnerie ; fonte* *5 travées; mascaron et ornements végétalisés en stuc; ferronnerie végétale des blacons; decors du dernier étage étage en ciramique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_116

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

33 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_117

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

50 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_119

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

51_53 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_118

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

54 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_114

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

56 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_124

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

93 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_125

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

97 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_126

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

100 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_064

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

101 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Immeuble de la principale rue commerçante possédant un RDC de boutiques. Illustration du courant Art déco par la linéarité des façades de brique, pignons recouverts d'un toit débordant de style "cottage" prôné durant les années 1920/30, le décor de coupes de fleurs au graphisme stylisé des gardes-corps de fonte. une transition de l'élévation maîtrisée avec celle des édifices voisins par 3 tores de brique rouge.

Période de construction	*2e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*fonte* *Décor style art déco, toit débordant style "cottage", garde-corps en fonte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_128

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

103 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_129

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

104 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_075

Nom : Noyau de Poissy





Typologie : Immeuble de ville

105 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Selon la tradition l' histoire du noyau de Poissy remonte à 1698. Madame Suzanne, aubergiste proposait à ses clients une liqueur de sa fabrication extraite de l' amande d' abricot. Les locaux dans lesquels est installée la distillerie datent du premier quart du XXème siècle.

Période de construction	*XIXème siècle ; 1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*peinture rose pale et porte cochère*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_080

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

108 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	C'est l'une des maisons les plus représentatives des petites maisons avec commerce, à une ou deux travées, de la rue principale de Poissy

Période de construction	*1er quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_206

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

117 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_207

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

119 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_042

Nom : Poste





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

135 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Poste construite en 1912 dans la rue de Paris, actuelle rue du Général de Gaulle, agrandie au milieu du XXème siècle. La brique qui formait un bandeau de couronnement est alors enduite pour s' harmoniser avec la nouvelle partie.

Période de construction	*1912* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faitage, lucarne* *alternance géométrique briques/enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_120

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

68 RUE GENERALE DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_121

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

71 RUE GENERALE DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_122

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

80 RUE GENERALE DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_256

Nom : Villa Marie Louise





Typologie : Villa

13 RUE GEORGES CONSTANTI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon, linteaux en arc,barre d'appui,corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_136

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

7 BIS RUE DU GRAND MARCHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_066

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

8 RUE DU GRAND MARCHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Parcelle 231 du plan de la ville avant 1789, cette maison, qui semble initialement une exploitation agricole, date de la deuxième moitié du XVIIIème siècle et donnait initialement sur la rue du Cep, actuelle rue du Grand marché. Elle se situait non loin de la porte de Paris.

Période de construction	*2e moitié XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_081

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

BIS RUE DU GRAND MARCHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ces deux maisons jumelles appartiennent à la typologie relativement fréquente à Poissy de maisons construites par ensembles de deux ou trois individus.		
Période de construction	*milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_144

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 IMPASSE HERVIEUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_145

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_146

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages Crossette, Barres d'appui,volet vénitien*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_147

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage,Barres d'appui,crossette*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_149

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1903* *Début du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_150

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_151

Nom : Villa





Typologie : Villa

22 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_148

Nom : Villa





Typologie : Villa

23 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_106

Nom : Villa





Typologie : Villa

24 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*céramique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_152

Nom : Villa





Typologie : Villa

26 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_017

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*petits bois, lucarnes, pans de bois, garde corps bois, polychromie, boutons de céramique, grilles sur fenêtres,, volets métalliques, portail bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_153

Nom : Villa





Typologie : Villa

30 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_050

Nom : Les Terrasses





Typologie : Villa

32 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*céramique ; ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Haie*	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_051

Nom : L'Escale





Typologie : Villa

38 AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Construite par Depierre de Courcelles, directeur de l' agence Havas. Alors dénommée "Villa Félix", c'est durant les années 1950 qu' elle prend le nom de "L' Escale". Depuis 1963 elle est affectée au "Relais international de la jeunesse". Construite en en meulière finement ourlée d'un enduit roc aillé, elle illustre dans ses parties hautes le mouvement néo-régionaliste normand avec ses faux colombages et forme du toit.

Période de construction	*1908* *XXème*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*meulière, bandeau brique, faux pans de bois, épis de faîtage et chatières en céramique.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_160

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 RUE JACOB COURANT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_098

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

8_10 RUE JEAN CLAUDE MARY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison en série illustrant un phénomène urbain du petit lotissement rencontré dès lz milieu du XIXème siècle. On note, une morphologie des façades communes pour chaque maison : une composition symétrique à 3 travées avec une porte d'entrée au centre.

Période de construction	*milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*corniche, pilastre, bandeau, encadrement fenêtre, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_205

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE JEAN CLAUDE MARY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_005

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

15 RUE JEAN CLAUDE MARY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	En 1809 elle est la propriété de Pierre Auguste Adet, époux de Marie-Anne Salais, conseiller maître à la cour des comptes. Le 13 septembre 1830 elle est acquise par Mr et Mme Noverre de Sericourt, agent de change près de la bourse, 22 rue Vivienne. En 1926 elle est la demeure de Léon Effinger. En juillet 1957 une demande de protection a été soumise à la commission des monuments historiques, mais refusée. En 2001, la maison appartient toujours aux descendants du peintre Effinger.

Période de construction	*1795-1799* *4e quart XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Fronton, bandeaux, encadrement fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_004

Nom : Police municipale





Typologie : Villa

20 RUE JEAN CLAUDE MARY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Construite pour Mr Lanhoffer, fondateur et propriétaire de l'usine Le Fibrociment à Poissy. L'entreprise créée en 1901 était au bord de la Seine, à proximité du pont actuel, quitte la ville en 1959 pour Vernouillet. On y fabriquait des matériaux de construction en amiante et ciment ainsi que des revêtements décoratifs de l'entreprise "ELO" avec laquelle Fibrociment a fusionné.

Période de construction	*1er quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Céramique, Maison du gardien* *Fenetres entourées de briques, gardes-corps en fer forgé peints en blanc, fenetres rondes, symétrie de la façade, fronton plat (type "bas relief"); corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_188

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

91 RUE JULES JOURDAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_134

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

20 RUE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_135

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

22 RUE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_082

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

24 RUE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison est l'une des rares à Poissy, qui est alignée sur rue par une façade latérale, alors que la façade principale est perpendiculaire à la voirie. Cette implantation laisse à penser que cette maison était celle d'une entreprise dont les entrepôts devaient se déployer dans le reste de la parcelle.		
Période de construction	*2e moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*maçonnerie, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_035

Nom : Collège Jean Jaurès





Typologie : Immeuble de ville

28 RUE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	En 1935 un premier projet de groupe scolaire est dessiné par l'architecte communal, Florent Nanquette : le cahier des charges prévoit un groupe Séverine pour les filles, avec école maternelle et logement pour instituteurs, un groupe Jean Jaurès pour les garçons. Ce projet forme un ensemble urbanistique avec le projet de mairie également conçu à la même date par Nanquette.

Période de construction	*1937* *2e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*céramique, sculpture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_140

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

13 BOULEVARD LOUIS LEMELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_248

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

25 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*briques, persiennes, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_247

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombages, briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_249

Nom : Maison avec commerces





Typologie : Maison avec boutique

109 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombages,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_203

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

4 AVENUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_061

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

6 AVENUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*2e moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*sculpture* *fronton*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_202

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 AVENUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_204

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 AVENUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_020

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

3 RUE MEISSONIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	C'est l'un des rares exemples à Poissy de maison de notable enduite du premier quart du XIXème siècle		
Période de construction	*1er quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sculpture ; ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Haie*	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_163

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 AVENUE MEISSONIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_084

Nom : Crèche LEPC





Typologie : Villa

22 RUE MEISSONIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison de notable outre le fait qu'elle est signée et datée est exceptionnelle par la présence de son mou-charabieh.

Période de construction	*1879* *4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*menuiserie ; sculpture ; ferronnerie* *Façade rayée enduit et briques rouges*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_192

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_191

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

9 RUE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_241

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

11 RUE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_068

Nom : La Coudraie





Typologie : Maison de notable

20 RUE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Maison construite vers 1870 pour Georges Scmidt, négociant en fourures. Les filles Schmidt épousent les deux frères Révillon, un autre nom de la mode. En 1899, devenus propriétaires de la Coudraie un nouveau jardin y est conçu par Edouard Redon. En 1943 une société anonyme acquiert le domaine pour y établir ' l'élevage de la Coudraie". La propriété est achetée en 1962 par la Société Simca. Des travaux sont exécutés en 1972-1975 pour l'association sportive et culturelle des automobiles Talbot.

Période de construction	*1870* *3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*sculpture, épi de faitage, tourelle, lucarne, linteau, baie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_242

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 RUE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_193

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

23 RUE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_243

Nom : Villa





Typologie : Villa

37 RUE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_244

Nom : Villa





Typologie : Villa

39 RUE DE MIGNEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_092

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

6 RUE DU ONZE NOVEMBRE 1918

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Exemple d'immeuble à logements avec boutique.

Période de construction	*2e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ferronnerie ; maçonnerie* *bow window*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_212

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

12 RUE DU ONZE NOVEMBRE 1918

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_094

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

16 RUE DU ONZE NOVEMBRE 1918

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Immeuble intéressant, qui évoque un passé industriel.

Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*céramique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_093

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

18 DU RUE DU ONZE NOVEMBRE 1918

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Immeuble aux couleurs inverses de son voisin. Echo architectural.

Période de construction	*2e moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*céramique ; maçonnerie ; ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_085

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

18 BIS RUE DU ONZE NOVEMBRE 1918

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Exemple de maison de ville située à l'angle de deux rues. Ancienne maison découpée en appartements

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*maçonnerie ; ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_239

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

3 RUE D' ORGEVAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_095

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

4 RUE DU PAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce petit immeuble ou maison de rapport se trouve dans l' une des anciennes rues de Poissy, il figure déjà sur le cadastre napoléonien du début du XIXème siècle. L' étroitesse de la porte d' entrée et l' escalier laissent penser que la maison pourrait dater du XVème siècle et serait ainsi la plus ancienne repérée lors de l' étude d' inventaire topographique. La façade a été restaurée peu avant l' enquête.

Période de construction	*XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_208

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

1 BOULEVARD DE LA PAIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*corniche, soubassement, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_209

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

2 BOULEVARD DE LA PAIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_002

Nom : Maison de Bailli





Typologie : Maison de bourg

5 BOULEVARD DE LA PAIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*faux colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Haie*	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_006

Nom : L'Impro





Typologie : Villa

13 BOULEVARD DE LA PAIX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Maison de maître de l'un des fils de la famille Rose, industriel ayant fondé à Poissy une importante usine de matériel de meunerie.		
Période de construction	*milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaines d'angle, ornement des fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_183

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

8 RUE DU PARC DE BETHEMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_259

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE DU PARC DE BETHEMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_184

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE DU PARC DE BETHEMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_185

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

33 RUE DU PARC DE BETHEMONT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_235

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_264

Nom : Villa

Typologie : Villa

14 RUE PASTEUR





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	L'édifice représente l'œuvre de l'architecte Théophile Bourgeois connu par la construction de l'hôtel de monsieur Bourgeois, à Poissy en 1893.		
Période de construction	XIXème siècle	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	Volumétrie, matériaux, régularité des ouvertures
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_175

Nom : Villa

Typologie : Villa

16 RUE PASTEUR





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_263

Nom : Villa





Typologie : Villa

27 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	L'édifice représente l'œuvre de l'architecte Théophile Bourgeois connu par la construction de l'hôtel de monsieur Bourgeois, à Poissy en 1893. La façade principale de l'édifice qui donne sur la rue Pasteur est ornée d'une plaque signée.

Période de construction	XIXème siècle	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	Volumétrie, matériaux, plaque signée en façade
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Présence	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_169

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 BOULEVARD DE PIRMASENS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_011

Nom : L'Esturgeon restaurant





Typologie : Immeuble de ville

6 COURS DU QUATORZE JUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Restaurant "Homery" jusqu' en 1839, il prend alors le nom de l' Esturgeon, en l' honneur d' un fameux poisson pêché le 22 juillet de cette année là. L' animal est représenté sur l' enseigne à l' entrée; si l' œuvre date probablement de 1839, elle a fait l' objet de repeints. Lors de notre enquête, le bassin situé dans la salle en terrasse, destiné à cet effet, hébergeait encore un esturgeon vivant. Fréquenté entre autre par les peintres Utrillo et Derain.

Période de construction	*XVIII e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_016

Nom : Villa Saint-Louis





Typologie : Villa

10 COURS DU QUATORZE JUILLET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Espace ouvert, belvédère	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_220

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

11 COURS DU QUATORZE JUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_062

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

15 COURS DU QUATORZE JUILLET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La modénature de la façade a été reprise durant la première moitié du XIXème siècle, mais l' implantation de la maison date du XVIIIème siècle.

Période de construction	*1ère moitié XIXème XVIIIème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_221

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

17 COURS DU QUATORZE JUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_100

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

31 COURS DU QUATORZE JUILLET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Un exemple de construction à deux niveaux et une seule travée sur parcelle étroite.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*maçonnerie ; sculpture; ancres; corniche* *Deux ouvertures sur le rez-de-chaussée; une ouverture par étage.* *Immeuble qui se démarque de son environnement par son architecture/matériaux façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_063

Nom : Maisons Jumelles





Typologie : Maison de bourg

41_43 COURS DU QUATORZE JUILLET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maisons portées sur le cadastre napoléonien. Elles devaient à l' origine Elles ne posséder qu' un étage carré à l' origine. Les deux maisons sont surélevées au dessus de la corniche par un deuxième étage carré et un étage de combles probablement durant la deuxième moitié du XIXème Siècle. Lors de ces travaux les façades des deux bâtiments sont fondues dans une seule composition qui par la présence d' un pignon à redans factice et un oriel prend un caractère historicisant.

Période de construction	*2e moitié XIXème siècle ; 1ère moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Ancres, corniches, pignons à redents, échauguette, boiseries des lucarnes* *Partie supérieur des fenetres au rdc: arc en anse de panier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_060

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

45 COURS DU QUATORZE JUILLET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2e moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*colombage, sculpture en bois* *Détails en ciramique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_222

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

61 COURS DU QUATORZE JUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_039

Nom : Halles





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

PLACE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Halle aux veaux qui est l'ancien marché aux bestiaux regroupant trois halles. Elle a été construite entre 1825 et 1832 sur l'ancienne place du marché aux bœufs selon les plans de l'architecte Auguste Goy. Elle est agrandie en 1852 à l'aide de charpentes métalliques par l'architecte Greppin. En 1870 la halle perd sa fonction spécifique pour abriter aujourd'hui un marché alimentaire, ceci suite à une restauration complète en 1979, la toiture est recouverte de baies de verre.		
Période de construction	*2e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*dessins géométriques en briques, verrière sur poteaux en fonte, charpente métallique* *Les éléments d'architecture sont conservés à savoir : les briques, les vitraux et les ornements.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_003

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

2 BOULEVARD ROBESPIERRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Elle a appartenu à l' industriel Oscar Edmond Lanhoffer, patron des Fibrociments, puis à un autre industriel, Georges Mahieu. La propriété est acquise par la mairie en 1935 pour la création d' un "centre d' études". En fait en 1937 sont installés au rez-de-chaussée un patronage laïque et au 1er étage une bibliothèque. Jardin intéressant avec deux fontaines encadrées de jarres, datant des années 1935-37, période à laquelle on agrandit également les dépendances. Bibliothèque municipale en 1977.

Période de construction	*3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*ancres, céramiques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_086

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

10 BOULEVARD ROBESPIERRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison fait partie des quelques maisons de notable en pierre et brique avec une référence au style néo-gothique, peu fréquente dans les maisons repérées à Poissy.

Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*sculpture, tourelle* *Façade en briques rouges et pierre; ferronerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_101

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

6- 6 BIS RUE SAINT-LOUIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La maison actuelle par sa morphologie et ses matériaux appartient à la deuxième moitié du XIXème siècle, mais son implantation au sol est antérieure, elle figure sur le cadastre napoléonien.

Période de construction	*2e moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Construction meulière et brique, décors motifs losange brique de 2 tons, encadrement pierre porte cochère, linteau pierre, bandeau, volets bois, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_019

Nom : Le Temple





Typologie : Patrimoine urbain et rural

31 AVENUE DES URSULINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Dès 1879, le président du consistoire de l' église réformée de Paris agit en vue de construire un temple protestant à Poissy. L' édifice est construit en 1887 par l' architecte protestant Weyland.

Période de construction	*1887* *4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*vitraux; croix*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_253

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Tour,faux colombage, fenêtre arrondie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_111

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

8 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_058

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*sculpture, épi de faitage* *Motifs géométriques, constitués par des briques bicolores*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_057

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 BIS BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Selon la tradition orale, cette maison a été commandée par le propriétaire de la maison mitoyenne, du 28 de la rue, pour être une maison d' ami. La qualité de l' architecture et en particulier les motifs sculptés des albalétriers laisseraient à penser que Théophile Bourgeois en est l' auteur. Les cheminées conservées à l' intérieur de l' édifice sont signées du céramiste Gentil-Bourdet.

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sculpture ; céramique* *pans en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Haie*	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_200

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_201

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

53 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_087

Nom : Villa





Typologie : Villa

54 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison qui présente l'intérêt de ses trois façades pignon et un décor enduit particulièrement soigné sur la meulière.

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sculpture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_171

Nom : Bassin avec sculpture de César Baldaccini





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

75 RUE D' AIGREMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Poissy


Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_198

Nom : Balustrade en fonte

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CIMETIERE DE LA TOURNELLE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_041

Nom : Passerelle des Migneaux

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

AVENUE EMILE ZOLA





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Dès 1899, Monsieur Chouquet, propriétaire de l'Ile conçoit un projet de passerelle mobile non réalisé. En 1903, il obtient l' accord du préfet pour établir une passerelle. Une première passerelle en bois est posée sur le bras gauche de la rivière. Elle est construite par Prosper Leduc conducteur de travaux des ponts et chaussées. En 1932, son état vétuste est tel que le syndicat des propriétaires de l' Ile décide de la remplacer par un ouvrage en béton armé.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_180

Nom : Tour Réservoir d'eau Maryse Bastié

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE GAMBETTA





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Poissy


Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_040

Nom : Le Pont Ancien

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GARE





Etat : Vestige

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Le pont subit des destructions et importantes réfection. Endommagé par les bombardements de1944 et restauré. Une arche marinière provisoire est établie sur la rive droite et au centre mais cela n' est que provisoire. Déjà en 1938, le pont est jugé insuffisant pour le trafic routier. En 1948 un projet de nouveau pont est adopté et inauguré en 1952. Du vieux pont, il ne reste aujourd' hui que les trois premières arches restaurées et les dernières en ruine.

Période de construction	*XIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Néant*

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_250

Nom : Le symbole Peugeot (Château d'eau)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

45 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_252

Nom : Tour

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

AVENUE MICHEL DE L'HOSPITAL





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural


78498_PAT_069

Nom : Château fort dit Tour de Bethemont

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

9 RUE DU PARC DE BETHEMONT





Etat : Vestige

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Tour reprise aux anglais par Jeanne d' Arc et ses troupes en septembre 1429. En 1640 elle est acquise par René de Longueil dont la descendance possèdera le domaine jusqu' en 1808 où il est acquis par Charles Joseph Lefèvre, marchand de drap de Saint-Germain-en-Laye. Début du XIXème siècle, aux pieds de la ruine est élevée une maison de garde à l' initiative de Joseph Joachim d' Hinnisdal. La tour a été choisie comme point trigonométrique de l' actuelle carte de France dite de l' Etat Major.

Période de construction	*XIVème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Élément de vestige à préserver*

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_258

Nom : Porte

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PLACE SAINT LOUIS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Encadrement de porte en pierre sculpté.*

Poissy


Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_108

Nom : Tour

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 RUE DE LA TOURNELLE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Poissy


Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_033

Nom : Tombeau des familles Eberhard et Husson-La-Part Dieu

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA TOURNELLE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1ère moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*sculpture*

Poissy


Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_032

Nom : Tombeau de la famille Neveux-Agache

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA TOURNELLE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Tombeau vraisemblablement élevé pour Donat Agache (1882-1929) .

Période de construction	*2e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*sculpture*

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_031

Nom : Tombeau de la famille Messonier

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA TOURNELLE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Tombe d' Ernest Messonier puis de sa famille, exécutée par l' architecte Louis-Marie-Théodore Dauphin en 1891. La dalle et la stèle funéraire sont placées dans un enclos fermé d' une balustrade. Sur la stèle figure son portrait de profil en buste dans un médaillon exécuté par le sculpteur C Chaplain. En face de la sépulture à l' extérieur de cet enclos se trouve un banc sur lequel est gravé la palette du peintre et un prie-Dieu

Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*sculpture ; fonte*

Poissy


Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_030

Nom : Chapelle funéraire de la famille Revillon-Schmidt

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA TOURNELLE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*fonderie ; sculpture*

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_029

Nom : Chapelle funéraire de la famille Bonnet

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA TOURNELLE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :


Dispositions particulières	*fonderie ; sculpture*

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_028

Nom : Enclos funéraire de la Tournelle





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA TOURNELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Enclos funéraire délimité par une balustrade de fonte est constitué de plusieurs tombes de typologies différentes: un édicule octogonal de style néogothique, sépulture de Lorenzo Courant, ancien maire de Poissy, et de son épouse née Catherine Schlumberger, tombeaux de 1909 avec sarcophage à l' antique dont l' un de la famille Gros, de simples dalles funéraires de 1845 dont l' une avec croix. L' édicule octogonal est signé du marbrier Libersalle.

Période de construction	*2e moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :


Dispositions particulières	*ferronnerie ; sculpture*

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_007

Nom : Château de Villiers





Typologie : Château

13 AVENUE BON-ROI-SAINT-LOUIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Château de Villiers de style néo-Louis XIII, construit dans les années 1860 pour le baron Hély d'Oissel, maître des requêtes au Conseil d'Etat, banquier et maire de Poissy. Le château est agrandi d'une aile en 1939 par l'architecte Germain Debré. Après avoir été affecté à une demeure familiale bourgeoise, il devient le centre de loisirs des établissements Kuhlmann. En 1976, la commune de Poissy l'achète pour accueillir des évènements publics et privés et devenir aujourd'hui un centre aéré.

Période de construction	*1939* *2e moitié XIXème siècle ; 2e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*sculpture, escalier, cheminée* *Le toit mansardé comporte une corniche sculptée de denticules, en son centre un grand fronton est surhaussé d'un petit fronton qu'encadrent deux œils-de-bœuf. La façade est ornée de deux niches renfermant deux copies de statue de femmes à l'Antique.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_008

Nom : Manoir de la famille Agache





Typologie : Château

DOMAINE DE LA PART DIEU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	En 1928 l'urbaniste Donat Agache réserve pour son usage personnel et familial 20 hectares du Domaine de Villiers et il y fit construire un manoir normand sur les plans de l'architecte Henri Jacquelin. Pendant la guerre il dirige les établissements Kuhlmann spécialisés dans la chimie.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Les éléments d'architecture normande sont à préserver et notamment l'organisation en plusieurs bâtiments, les tours, la pierre, la brique, les formes des baies et leurs carreaux, les cheminées, les sculptures et les pans en bois.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_053

Nom : Les Cousines





Typologie : Ensemble bâti

3_5_7 AVENUE EMILE ZOLA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Maisons d'architecture art nouveau réalisées par Théophile Bourgeois en 1901 pour ses enfants. Construction d'un ensemble de 3 maisons mitoyennes, Une architecture plus moderne. La composition des façades tend vers un traitement plus homogène et monumental au niveau de la couverture. Le rythme est donné par 3 toits en pavillon.

Période de construction	*1901* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Porte d'entrée Art Nouveau, huisserie, ferronnerie, faïence, aisseliers, meulière et brique, jeux ornementaux en pierre* *Les éléments d'architecture témoins d'une époque sont conservés, à savoir : la pierre, la meulière, les boiseries, les grandes baies, les formes arrondies des ouvertures, les barres d'appui et les balconnets.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_054

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

6 AVENUE EMILE ZOLA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : **Remarquable**

Genèse	Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	soubassement meulières enduit de sable coloré, enduit tyrolien, frise de brique, fronton, motifs sculptés, garde-corps en fonte (cercles fleuronnés), métopes sur le mur d'assise de baie, plaque métal signature.
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Arbre intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_159

Nom : Petits Hôtels





Typologie : Ensemble bâti

8_8BIS_10 AVENUE EMILE ZOLA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : **Remarquable**

Genèse	Ensemble de maisons contiguës construit en 1891 et publié au début du XXème siècle par l'architecte Théo-phile Bourgeois dans son ouvrage sur "La villa moderne", sous le nom de "Petits hôtels à Poissy". Construction de 3 petites habitations entre courette et jardin, implantation qui lui vaut sans doute l'appellation "d'hôtel". Le plan de chacune des habitations est identique. Les façades sont particulièrement soignées.

Période de construction	1891 4ème quart XIXème siècle	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	lucarne, linteau acier, décors brique, garde-corps ferronnerie, bandeau
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_010

Nom : La Ferme Du Poult





Typologie : Corps de ferme

CHEMIN DE LA FERME DE POULT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_096

Nom : Maison de bourg avec commerce





Typologie : Maison de bourg

18_20_22 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le bâtiment formeun U autour d' une cour. La modénature semble refaite durant la 1ère moitié du XIXème siècle mais les appuis des fenêtres du premier étage, en pierre, sont caractéristiques du XVIIIème siècle. L'escalier repéré au numéro 20 présente également les caractères de cette époque. Malgré la dénaturation au rez-de-chaussée, par les différentes devantures des commerces actuels et les ajouts aux deux extrémités, l' ensemble reste homogène.

Période de construction	*2e moitié XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appui fenêtre en pierre, lucarne, comique, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_187

Nom : Maisons rurales





Typologie : Ensemble bâti

80_82 RUE JULES JOURDAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_246

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

12 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_238

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

115 RUE D' ORGEVAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_070

Nom : Château de Béthemont





Typologie : Château

9 12 RUE DU PARC DE BETHEMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Domaine de Béthemont de 63 hectares qui est un ancien domaine de chasse. Le château a été construit au XIXème siècle sur les vestiges d'un château fort. Aujourd'hui ce bâtiment reçoit des événements professionnels de type séminaires, réunions et des cérémonies privées. Il est également sur le site d'un golf prestigieux.

Période de construction	*1859 ; 1863 ; 1865* *3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Sculpture, clef, corniche, chaînage d'angle, lucarne* *Les éléments d'architecture témoins d'une époque sont conservés, à savoir : la toiture à la mansard, les ardoises, l'œil de bœuf, l'ordonnancement des ouvertures, les balconnets, la rambarde, le bandeau, les chéneaux, la teinte blanche du crépi.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_109

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

129_131_135_137_139_141_143 BOULEVARD ROBESPIERRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Durant les années 1930 l'office des H.B.M. de Seine et Oise entreprend plusieurs opérations sur Poissy dont la Cité Jardin de Poissy, située à l'extrémité du boulevard Robespierre, proche de la forêt de Saint-Germain. Ce groupe de 8 maisons individuelles et mitoyennes par groupe de deux a été conçu par l'architecte parisien Caignard de Mailly.

Période de construction	*2e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_059

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

36-38-38 BIS BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Série de trois maisons, même forme mais décorées différemment.

Période de construction	*4e quart XIXème siècle Année*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*céramique, chaînage d'angle, encadrement, moulure, ancre, table saillante, Lucarnes œil-de-bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Ensemble bâti

78498_PAT_223

Nom : Foyer La Part Dieu





Typologie : Ensemble bâti

108 RUE DE VILLIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1959*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Fiche de protection	Avenue Blanche de Castille / avenue Théodore de Beze / avenue Christine de Pisan
Ensemble Cohérent Urbain	78498_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions situées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite séparative pour les constructions jumelées, sur un parcellaire de grande taille*	
	Gabarit : *R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit, carreaux de ciment*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, 4 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *îlot végétalisé du fait de la présence de jardins à l'arrière des constructions et de jardinets à l'avant*	
	Clôtures : *pas d'homogénéité dans les clôtures mais basses et parfois doublées de haies vives*	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier pavillonnaire surplombant le parc Meissonnier et situé à proximité de la villa Savoye et dont le grand équilibre doit être maintenu, équilibre qui repose sur des teintes harmonieuses.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	*L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les chiens assis et les menuiseries colorées sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont basses, mixtes et de préférence doublées de haies, les murs pleins sont proscrits.*	

Poissy

Fiche de protection	**Beauregard** : rue de Chambourcy / rue Beauregard / rue Anatole-France
Ensemble Cohérent Urbain	78498_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions situées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives* *petit parcellaire, régulier et découpé en lanières*	
	Gabarit : *R+C à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, meulière et enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, parfois complexes*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *îlot végétalisé du fait de la présence de jardins à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *pas d'homogénéité dans les clôtures, certaines sont en fer forgé*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier caractérisé par quatre rues parallèles et situé en bordure de la forêt de St-Germain-en-Laye et du Golf de St-Germain. L'uniformité des parcelles et du faîtage qui est souvent perpendiculaire à la rue donne une cohérence à l'organisation spatiale. L'architecture des villas est un témoin du passé industriel de la ville.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	*L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures constituées de fer et de petits portillons sont conservées. Les clôtures sur rue sont constituées de murets surélevés de lisses. Les murs pleins sont interdits en limite de voie et en limite séparative.*

Poissy

Fiche de protection	Rue Adrienne Bolland
Ensemble Cohérent Urbain	78498_ECU_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions situées en léger recul de la voie et sur une ou deux limites séparatives, petit parcellaire, régulier et découpé en lanières.*	
	Gabarit : *R+C avec lucarnes*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *îlot végétalisé du fait de la présence de jardins à l'arrière des constructions et d'un front vert sur rue*	
	Clôtures : *espace souvent ouvert ou fermé partiellement par une haie ; si la clôture occupe toute la façade sa hauteur est basse*	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier pavillonnaire donnant sur la forêt de Saint-Germain-en-Laye et constitué de constructions homogènes et dans lequel l'élément paysager est très important.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	*L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : l'*espace à l'avant est ouvert, ou constitué de préférence de haie ou de clôture mixte basse doublée de haie.*

POISSY

Fiche de protection	Cité Mabille
Ensemble Cohérent Urbain	78498_ECU_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons en recul de la voie et en continuité des limites séparatives*	
	Gabarit : *R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *mur en maçonnerie crépi, meulière ou moellons calcaire* *Volets bois, modénatures, briques, balconnets, marquise*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans avec avancée*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *petit espace arboré en façade*	
	Clôtures : *elles sont de même hauteur et mixte, soubassement en maçonnerie surmonté de lisses en bois ou de grilles*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'ordonnancement et la combinaison de matériaux de nature et de teinte diverses . La cité Mabille est située à proximité de la Seine et est un symbole du passé industriel de la commune marqué depuis le début du XXème siècle par la construction automobile.

POISSY 78498_ECU_004



DISPOSITIONS PARTICULIERES




Morphologie & Implantation des constructions	*L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *les éléments de décor tels que les modénatures, les marquises, les balconnets, les volets en bois originels et les formes arrondies des ouvertures sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont de même taille et mixtes, le mur plein est proscrit*	

POISSY

Fiche de protection	Maisons situées de part et d'autre de la rue Roger Salengro
Ensemble Cohérent Urbain	78498_ECU_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport aux limites séparatives et à la rue : *Constructions implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives* *Maisons Jumelées*	
	Gabarit : *R+2 niveaux partiels de combles*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit de teinte blanche*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans à forte pente*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces libres entourant les constructions, une partie est en espaces verts*	
	Clôtures : *elles sont constituées de lisses ou de grilles basses et souvent doublées de haies*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble caractérisé par sa très grande homogénéité et par des formes de toiture symboles de cet espace.

L'organisation urbaine, l'uniformité des matériaux est à sauvegarder.

Poissy 78498_ECU_005



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie et implantation des constructions	L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 30 % de l'emprise au sol de la construction principale
Qualité urbaine & architecturale	Composition : *les toitures sont préservées*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *basses et de préférence doublées de haies, le mur plein est proscrit*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

PORCHEVILLE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE		2885	78501_PAT_021
LOUIS TIBALDI (AVENUE)		2886	78501_PAT_019
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	3	2887	78501_PAT_015
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	5	2888	78501_PAT_014
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	7	2889	78501_PAT_013
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	12	2890	78501_PAT_009
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	14	2891	78501_PAT_008
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	15	2892	78501_PAT_012
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	17	2893	78501_PAT_011
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	18	2894	78501_PAT_007
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	20	2895	78501_PAT_006
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	27	2896	78501_PAT_010
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	32	2897	78501_PAT_004
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	35	2898	78501_PAT_005
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	44	2899	78501_PAT_003
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	47	2900	78501_PAT_002
LUCIEN BOURJALLIAT (BOULEVARD)	51	2901	78501_PAT_001
PRESSOIRS (RUE DES)	35	2902	78501_PAT_016
REPUBLIQUE (BOULEVARD DE LA)	39	2903	78501_PAT_020
REPUBLIQUE (BOULEVARD DE LA)	96	2904	78501_PAT_018

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE DIME (RUE DE LA)	37_39	2905	78501_PAT_017

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_021

Nom : Eglise Saint-Séverin Saint-Fiacre





Typologie : Patrimoine urbain et rural

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*13ème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Clocher en tour carré munie de contreforts*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_019

Nom : Piscine Tournesol





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

AVENUE LOUIS TIBALDI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1970*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_015

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Oeil de bœuf, angle de chaînage, corniche,épi de toit, chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_014

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage, œil de bœuf, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_013

Nom : Les Garus





Typologie : Villa

7 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainage d'angle en brique, lucarnes, modénatures, fenêtres cintrées, linteau brique et pierre, auvent, bandeau en brique,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_009

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

12 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtre, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_008

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénature, bandeau bichrome brique, chaînage d'angle en brique, épis de faîtage, croupe, linteaux brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_012

Nom : Villa





Typologie : Villa

15 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*œil de bœuf, façade en brique, encadrement des fenêtres,marquise, corniches, chaînage d'angle, arc en anse de panier, extension avec toiture-terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_011

Nom : Villa





Typologie : Villa

17 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pierre, brique, porche, pans de bois, tour avec toit conique (pigeonnier)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_007

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_006

Nom : Villa





Typologie : Villa

20 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde corps en bois blanc, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_010

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

27 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre, brique, bois,, lucarne rampante, oculus*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_004

Nom : Villa





Typologie : Villa

32 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau et décor brique modénature cheminée décorative, ligne faîtage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_005

Nom : Villa





Typologie : Villa

35 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau brique, décor bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Présence d'un espace paysager	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_003

Nom : Villa





Typologie : Villa

44 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau brique, fenêtres cintrées, linteaux brique bichrome, auvent, garde-corps ferronnerie, débord toit bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Présence d'un espace paysager	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_002

Nom : Villa





Typologie : Villa

47 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bois apparent, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_001

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

51 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croupe, épi de faîtage, soubassement pierre, lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_016

Nom : Villa





Typologie : Villa

35 RUE DES PRESSOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Linteau cintré brique, lucarne rampante, bandeau bichrome bique, auvent, linteau acier, soupirail*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_020

Nom : Villa





Typologie : Villa

39 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_018

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

96 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne, soubassement pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Porcheville

Ensemble bâti

78501_PAT_017

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

37_39 RUE DE LA GRANDE DIME

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère, porche, corniche, volumétrie du bâti, gabarit des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence d'un espace libre d'un espace libre Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ROLLEBOISE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CORNICHE (ROUTE DE LA)	1	2911	78528_PAT_020
CORNICHE (ROUTE DE LA)	3	2912	78528_PAT_023
CORNICHE (ROUTE DE LA)	5	2913	78528_PAT_025
CORNICHE (ROUTE DE LA)	11	2914	78528_PAT_026
CORNICHE (ROUTE DE LA)	13	2915	78528_PAT_028
CORNICHE (ROUTE DE LA)	16	2916	78528_PAT_036
CORNICHE (ROUTE DE LA)	17	2917	78528_PAT_029
CORNICHE (ROUTE DE LA)	20	2918	78528_PAT_024
CORNICHE (ROUTE DE LA)	27	2919	78528_PAT_037
CORNICHE (ROUTE DE LA)	32	2920	78528_PAT_027
CORNICHE (ROUTE DE LA)	50	2921	78528_PAT_038
MAXIMILIEN LUCE (RUE)	2	2922	78528_PAT_033
MAXIMILIEN LUCE (RUE)	7	2923	78528_PAT_032
MAXIMILIEN LUCE (RUE)	8	2924	78528_PAT_030
MAXIMILIEN LUCE (RUE)		2925	78528_PAT_031
MERICOURT (ROUTE DE)	29	2926	78528_PAT_021
NATIONALE (ROUTE)	36	2927	78528_PAT_018
NATIONALE (ROUTE)	40	2928	78528_PAT_019
NATIONALE (ROUTE)	43	2929	78528_PAT_007
NATIONALE (ROUTE)	57	2930	78528_PAT_008
NATIONALE (ROUTE)	59	2931	78528_PAT_009
NATIONALE (ROUTE)	73	2932	78528_PAT_010
NATIONALE (ROUTE)	79	2933	78528_PAT_011
NATIONALE (ROUTE)	81	2934	78528_PAT_012
NATIONALE (ROUTE)	97	2935	78528_PAT_013
NATIONALE (ROUTE)	103	2936	78528_PAT_014
NATIONALE (ROUTE)	107	2937	78528_PAT_015
NATIONALE (ROUTE)	115	2938	78528_PAT_016
NATIONALE (ROUTE)	117	2939	78528_PAT_017

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MAXIMILIEN LUCE (RUE)	5	2940	78528_PAT_034

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MAXIMILIEN LUCE (RUE)	6	2941	78528_PAT_035

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_020

Nom : Villa





Typologie : Villa

1 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*pan bois, bandeau, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_023

Nom : La Jeannette





Typologie : Villa

3 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_025

Nom : HOTEL RESTAURANT LA CORNICHE





Typologie : Villa

5 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*dôme, lucarne, linteau pierre, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_026

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pans bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_028

Nom : Villa





Typologie : Villa

13 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage, épis faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_036

Nom : Maisons rurales





Typologie : Maison rurale

16 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_029

Nom : Villa





Typologie : Villa

17 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_024

Nom : Villa





Typologie : Villa

20 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épis faîtage,balcon, angle de chaînage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_037

Nom : Maisons rurales





Typologie : Maison rurale

27 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_027

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

32 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage, épi de faîtage, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_038

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

50 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_033

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_032

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_030

Nom : Villa la Roche Fleurie





Typologie : Villa

8 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_031

Nom : Eglise Saint Michel





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Croix sur clocher*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_021

Nom : La villa du Pourquoi Pas





Typologie : Villa

29 ROUTE DE MERICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Pans bois, balcon, bow-windows, croupe, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_018

Nom : Maison rurale "Les Quatre vents"





Typologie : Maison rurale

36 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épis de faîtage, croupe, pan de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_019

Nom : Le manoir Sarita





Typologie : Maison de bourg

40 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1908* *1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_007

Nom : Mairie





Typologie : Maison rurale

43 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*pans bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_008

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

57 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_009

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

59 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_010

Nom : Pavillon : Ancienne Maison avec boutique





Typologie : Pavillon

73 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans de bois, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_011

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

79 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_012

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

81 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_013

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

97 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, corniche, bandeau, linteau cintré*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_014

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

103 ROUTE NATIONALE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_015

Nom : Les Fours à Chaux





Typologie : Maison de bourg

107 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; 1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement fenêtres, chaînage d'angle, soubassement, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_016

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

115 ROUTE NATIONALE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_017

Nom : Riverside





Typologie : Maison de bourg

117 ROUTE NATIONALE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_034

Nom : Caves troglodytes





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

5 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Rolleboise

Ensemble bâti

78528_PAT_035

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

6 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ROSNY-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRE CHAPART (RUE)	7	2947	78531_PAT_036
EGLISE (PLACE DE L')		2948	78531_PAT_001
GARE (RUE DE LA)	6	2949	78531_PAT_013
GUERNES (RUE DE)	3	2950	78531_PAT_023
GUERNES (RUE DE)	7 TER	2951	78531_PAT_030
JEAN JAURES (RUE)	6	2952	78531_PAT_129
JEAN JAURES (RUE)	11	2953	78531_PAT_124
JEAN JAURES (RUE)	12	2954	78531_PAT_128
JEAN JAURES (RUE)	22	2955	78531_PAT_126
JEAN LHOMER (RUE)	2	2956	78531_PAT_015
JEAN LHOMER (RUE)	10	2957	78531_PAT_052
LEBAUDY (RUE DE)	2	2958	78531_PAT_061
MANTES (AVENUE DE)	37 BIS	2959	78531_PAT_110
MANTES (AVENUE DE)	43	2960	78531_PAT_109
MIDI (RUE DU)	31	2961	78531_PAT_012
NATIONALE (RUE)	12	2962	78531_PAT_028
NATIONALE (RUE)	14	2963	78531_PAT_027
NATIONALE (RUE)	15	2964	78531_PAT_107
NATIONALE (RUE)	17	2965	78531_PAT_106
NATIONALE (RUE)	23	2966	78531_PAT_105
NATIONALE (RUE)	24	2967	78531_PAT_025
NATIONALE (RUE)	30	2968	78531_PAT_137
NATIONALE (RUE)	41	2969	78531_PAT_090
NATIONALE (RUE)	48	2970	78531_PAT_087
NATIONALE (RUE)	84	2971	78531_PAT_076
NATIONALE (RUE)	84	2972	78531_PAT_074
NATIONALE (RUE)		2973	78531_PAT_081
VILLIERS (RUE DE)	33	2974	78531_PAT_072

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
DETHAN (RUE)	16	2975	78531_PAT_113
LEBAUDY (RUE DE)	2	2976	78531_PAT_016
MANTES (AVENUE DE)	39	2977	78531_PAT_029

Ensembles bâties (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MADAME (ROUTE)		2979	78531_PAT_133
MALASSIS (CLOS DE)		2980	78531_PAT_135
NATIONLE (RUE)	66	2981	78531_PAT_082
NATIONLE (PLACE)	84 BIS	2982	78531_PAT_075
VALLEE (SENTIER DE LA)		2983	78531_PAT_134

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE LEBAUDY ET RUE ANDRE CHAPART	2985	78531_ECP_001
RUE NATIONALE (DU 7 AU 37) ET ANGLE RUE DETHAN	2987	78531_ECP_002

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LES TRANCHEES : ENSEMBLE IRRIGUE PAR LA RUE SULLY ET L'AVENUE HENRI IV	2989	78531_ECU_001
ENSEMBLE IRRIGUE PAR LA RUE DES BOIS DE ROSNY	2991	78531_ECU_002

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_036

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE ANDRE CHAPART

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche moulurée, soubassement pierre, chaînage angle enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_001

Nom : Eglise Paroissiale Saint Jean-Baptiste





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*girouette, épi de faîtage, croix de faîtage, lucarne de toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_013

Nom : Gare





Typologie : Pavillon

6 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_023

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE DE GUERNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*décors linteau bichrome, croupe, garde-corps ferronnerie, chaînage angle brique et pierre, lucarne, aisseliers, souche cheminées, épi faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_030

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 TER RUE DE GUERNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_129

Nom : Villa





Typologie : Villa

6 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faîtage, encadrement, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_124

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau pierre, œil de bœuf (encadrement brique et pierre), sou-bassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_128

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

12 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croupe, aisselier, linteau acier, décor brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_126

Nom : Villa





Typologie : Villa

22 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faîtage, bandeau, matériaux façade : pierre, enduit, bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_015

Nom : Presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 RUE JEAN LHOMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_052

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE JEAN LHOMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle brique et pierre, lucarne, bandeau et décors linteau brique, linteau acier, garde-corps ferronnerie, corniche et bandeau moulurés, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_061

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

2 RUE DE LEBAUDY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénature, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_110

Nom : Villa





Typologie : Villa

37 BIS AVENUE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage, pierre de parement, linteau brique et pierre, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_109

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

43 AVENUE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, chaînage pierre, frise, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_012

Nom : Villa





Typologie : Villa

31 RUE DU MIDI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage angle brique, bandeau et encadrement brique, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_028

Nom : Villa Les Ormes





Typologie : Villa

12 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*matériaux façade : brique, corniche, bandeau, encadrement fenêtre en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_027

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

14 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, chaînage, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_107

Nom : Villa





Typologie : Villa

15 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_106

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

17 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Brique, chaînage pierre, garde corps, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_105

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

23 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénature, garde-corps ferronnerie, lucarne, escalier en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_025

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

24 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage,barres d'appui,chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_137

Nom : Hospice Saint-Charles





Typologie : Patrimoine urbain & rural

30 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné (MH)		
Période de construction	*1820*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager : Oui

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_090

Nom : Ecole





Typologie : Maison de bourg

41 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Modénature, moulure, brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_087

Nom : Poste





Typologie : Maison de notable

48 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Cheminée, chaînage pierre, brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_076

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

84 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, linteau de fenêtre, appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_074

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

84 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_081

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Brique, horloge, épi de faîtage, chaînage pierre, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_072

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 RUE DE VILLIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, encadrement fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_113

Nom : Pompe Dragor





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

16 RUE DETHAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_016

Nom : Fontaine





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 RUE DE LEBAUDY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_029

Nom : Statue de Sully





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

39 AVENUE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Ensemble bâti

78531_PAT_133

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

ROUTE MADAME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*composition ensemble bâti*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Ensemble bâti

78531_PAT_135

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

CLOS DE MALASSIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne, pigeonnier, composition ensemble bâti*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Rosny-sur-Seine

Ensemble bâti

78531_PAT_082

Nom : Aparc





Typologie : Corps de ferme

66 RUE NATIONLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*façade brique, encadrement baies en pierre, soubassement, lucarnes, épi de faîtage, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Ensemble bâti

78531_PAT_075

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

84 BIS PLACE NATIONLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche, volets bois, ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Ensemble bâti

78531_PAT_134

Nom : Ferme Des Buissons





Typologie : Corps de ferme

SENTIER DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*habitation : moellon, chaînage d'angle brique* *dépendance : brique, linteau acier, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Fiche de protection	Rue Lebaudy et rue André Chapart
Ensemble Cohérent Patrimonial	78531_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *alignement de la voie et en continu des limites séparatives*	
	Gabarit : *R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières, ouvertures bien proportionnées*
		Matériaux : *enduit et pierre, volets bois*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace très minéral avec absence d'espace paysager.*	
	Clôtures : *absence*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de renforcer la qualité architecturale de cet ensemble de qualité moyenne mais qui constitue un véritable front urbain.

Rosny-sur-Seine	78531_ECP_001


Rue
Avenue
Impasse
Rue Jules Ferry
Rue
Rue
Rue

Rosny-sur-Seine

Fiche de protection	Rue nationale (du 7 au 37) et angle rue Dethan
Ensemble Cohérent Patrimonial	78531_ECP_002


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *alignement de la voie* *parcellaire de petite taille*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit variant du blanc au gris, volets bois colorés*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *absence*	
	Clôtures : *absence*	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble homogène de par ses matériaux et la structure urbaine.

Rosny-sur-Seine	78531_ECP_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *la dynamique dans la teinte des volets et la disposition des ouvertures est maintenue voire renforcée.*

Rosny-sur-Seine

Fiche de protection	**Les Tranchées :** cet ensemble est irrigué par la rue Sully et l'avenue Henri IV
Ensemble Cohérent Urbain	78531_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions sont implantées sur un parcellaire longiligne, en recul de la voie et sur deux limites séparatives à l'exception des constructions situées à l'angle de deux voies qui sont implantées sur une seule limite.*	
	Gabarit : *R+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux :*tuiles de teinte foncée*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardins à l'arrière des constructions et espace situé à l'avant des constructions lequel est non clôturé sur la rue Sully.*	
	Clôtures : *basses, mixtes et parfois constituées uniquement de haies*	



OBJECTIF

L'objectif est de préserver cet espace situé à proximité de l'allée du château, d'une zone naturelle, de la forêt de Rosny. La morphologie urbaine et l'harmonie de cet ensemble doivent être valorisées.

Rosny-sur-Seine 78531_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	*Les grandes lucarnes sont conservées*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures *: les clôtures sont basses et constituées de matériaux en harmonie avec les clôtures avoisinantes. Les espaces ouverts non clos sont conservés.*

Rosny-sur-Seine

Fiche de protection	Cet ensemble est irrigué par la rue des Bois de Rosny
Ensemble Cohérent Urbain	78531_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions sont implantées sur un parcellaire rectangulaire, en recul de la voie et sur une limite séparative*	
	Gabarit : *R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi : teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *ardoises*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardins arborés à l'avant et à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *basses, mixtes et parfois doublées de haies*	








OBJECTIF

L'objectif est de préserver cet espace végétalisé situé à proximité de la Butte Verte, la morphologie urbaine et l'harmonie de cet ensemble doivent être valorisées.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Gabarit : *les constructions ne peuvent avoir d'étage supplémentaire sauf s'il s'agit de surélever une partie plus basse laquelle ne dépasse pas la hauteur de la construction*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les volets bois sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont basses et constituées de matériaux en harmonie avec ceux des constructions environnantes.*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

SAILLY

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BONNES JOIES (RUE DES)	1	2997	78536_PAT_020
CHAMPS (RUE DES)	1	2998	78536_PAT_024
CHAMPS (RUE DES)	2	2999	78536_PAT_030
CHAMPS (RUE DES)	4	3000	78536_PAT_028
CHATEAU DU PRIEURE (DOMAINE DU)		3001	78536_PAT_044
EGLISE (RUE DE L')	2	3002	78536_PAT_043
EGLISE (RUE DE L')	2	3003	78536_PAT_019
EGLISE (RUE DE L')	5	3004	78536_PAT_012
FERME (RUE DE LA)	1	3005	78536_PAT_003
FERME (RUE DE LA)		3006	78536_PAT_014
MONTCIENT (RUE DE)	1	3007	78536_PAT_006
PRESBYTERE (IMPASSE DU)	2	3008	78536_PAT_042
SAINT LAURENT (IMPASSE)	2	3009	78536_PAT_034
SAINT LAURENT (RUE)	3	3010	78536_PAT_035
VALLEE (CHEMIN DE LA)		3011	78536_PAT_001
VETHEUIL (ROUTE DE)	9	3012	78536_PAT_011

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (RUE DE L')		3013	78536_PAT_015
EGLISE (RUE DE L')		3014	78536_PAT_005
VALLEE AU CLERC (CHEMIN DE LA)		3015	78536_PAT_010

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BONNES JOIES (RUE DES)	3	3017	78536_PAT_007
BONNES JOIES (RUE DES)	6	3018	78536_PAT_046
BONNES JOIES (RUE DES)	7_9	3019	78536_PAT_026
DOMAINE DE MONTCIENT		3020	78536_PAT_045
EGLISE (RUE DE L')	3	3021	78536_PAT_004
FERME (RUE DE LA)	2	3022	78536_PAT_017
FERME (RUE DE LA)	4	3023	78536_PAT_002
PRIEURE (RUE DU)	1	3024	78536_PAT_021
SAINT LAURENT (RUE)	21	3025	78536_PAT_008
VETHEUIL (ROUTE DE)	2	3026	78536_PAT_009
VETHEUIL (ROUTE DE)	14	3027	78536_PAT_013


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_020

Nom : Maison remarquable





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_024

Nom : Ecole (ancienne mairie)





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DES CHAMPS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_030

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES CHAMPS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_028

Nom : Maison remarquable





Typologie : Maison rurale

4 RUE DES CHAMPS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*piliers de portail en pierre de taille*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_044

Nom : Domaine de Montcient





Typologie : Maison de notable

DOMAINE DU CHATEAU DU PRIEURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	A l'intérieur du domaine du Montcient se trouve le château lequel est voisin du prieuré du Montcient qui a été fondé au début du XIIème siècle.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Façade complète (corniche, ouvertures romane)* *Les dimensions, percements, toiture et décors sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_043

Nom : Communs du château





Typologie : Maison rurale

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_019

Nom : Ancienne dépendance du château





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil de bœuf , angle de chaînage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_012

Nom : Maisons rurales





Typologie : Maison rurale

5 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche de ferme*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_003

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA FERME

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniche, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_014

Nom : Eglise Saint Sulpice





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE LA FERME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*mur en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_006

Nom : Maison élementaire





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE MONTCIENT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Plaque "ZH"*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_042

Nom : Ancien presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 IMPASSE DU PRESBYTERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_034

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 IMPASSE SAINT LAURENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_035

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE SAINT LAURENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_001

Nom : Chapelle





Typologie : Patrimoine urbain et rural

CHEMIN DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Clocher, modénature pierre, mur en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_011

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

9 ROUTE DE VETHEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_015

Nom : Pompe à eau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*barrière en fer forgé*

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_005

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*


Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_010

Nom : Croix de cimetière





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA VALLEE AU CLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_007

Nom : La petite ferme





Typologie : Corps de ferme

3 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_046

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

6 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_026

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

7_9 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_045

Nom : Prieuré de Montcient-Fontaine





Typologie : Ensemble bâti

DOMAINE DE MONTCIENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : *Exceptionnel*

Genèse	Vestige de l'ancien prieuré de Montcient-Fontaine, de l'ordre de Grandmont. De ce prieuré subsiste un grand bâtiment en quadrilatère qui, à l'origine, entoure un cloître dont l'emplacement demeure visible. Abandonné par les religieux à la fin du XVIIè s., l'établissement est converti en ferme, vendue comme bien national en 1791 ; chapelle démolie en 1774. Le reste est restauré vers 1897.		
Période de construction	*XIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ancre, vitreaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_004

Nom : Le moulin





Typologie : Ensemble bâti

3 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*mur en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_017

Nom : Château de Sailly





Typologie : Château

2 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIème, XVIIIème, XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*grille en fer forgé, escalier entrée, encadrement porte entrée, bandeaux, corniche, lucarne, épis de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_002

Nom : Ferme du Colombier





Typologie : Corps de ferme

4 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Une ancienne bergerie, un colombier et des granges, le tout disposé autour d'une grande cour, constitue un ensemble fortifié qui a appartenu à Mme de Maintenon. Le colombier date du XVIIIe siècle.		
Période de construction	*XVIIIème ; XIXème ; XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne engagée , Colombier, cour de ferme,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_021

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

1 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_008

Nom : Mairie





Typologie : Corps de ferme

21 RUE SAINT LAURENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche de ferme*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_009

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 ROUTE DE VETHEUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*mur en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_013

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DE VETHEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BAILLIS (RUE DES)	149	3033	78567_PAT_027
BASSE (RUE)	109	3034	78567_PAT_013
DERRIERE LA CHAPELLE (CHEMIN DE)	2	3035	78567_PAT_032
DESIREE (CHEMIN DE LA)	1026	3036	78567_PAT_036
DESIREE (CHEMIN DE LA)		3037	78567_PAT_030
GRANDE RUE	34	3038	78567_PAT_025
GRANDE RUE	182	3039	78567_PAT_018
ILON (CHEMIN DE L')	135	3040	78567_PAT_028
RAOUL LESCENE (RUE)	12	3041	78567_PAT_026
RAOUL LESCENE (RUE)	136	3042	78567_PAT_011
VETHEUIL (ROUTE DE)	1	3043	78567_PAT_015
VIEUX PUITS (RUE DU)	20	3044	78567_PAT_001
VIEUX PUITS (RUE DU)	310	3045	78567_PAT_035

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARIELLE (RUE DE LA)	121	3046	78567_PAT_008
CROIX MAURICE (CHEMIN DE LA)		3047	78567_PAT_034
DESIREE (CHEMIN DE LA)		3048	78567_PAT_012
VIEUX PUITS (RUE DU)	59	3049	78567_PAT_031
VIEUX PUITS (RUE DU)		3050	78567_PAT_033

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BAILLIS (RUE DE)	75	3051	78567_PAT_024
DESIREE (CHEMIN DE LA)	18	3052	78567_PAT_016
DESIREE (CHEMIN DE LA)	56	3053	78567_PAT_007
DESIREE (CHEMIN DE LA)	57	3054	78567_PAT_003
GRANDE RUE	74	3055	78567_PAT_022
GRANDE RUE	222	3056	78567_PAT_021
GRANDE RUE	232	3057	78567_PAT_020
RAOUL LESCENE (RUE)	106	3058	78567_PAT_010
VIEUX PUITS (RUE DU)	27	3059	78567_PAT_004

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_027

Nom : Villa





Typologie : Villa

149 RUE DES BAILLIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	maison à colombage

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage, épi de faitage, balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_013

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

109 RUE BASSE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	11 fenêtres dont 2 en loggia, un œil de bœuf protégé par un vaste auvent triangulaire débordant en ardoises, une porte à imposte. Volets métalliques partie droite peints en bleus et semi-persiennes en bois à gauche et persiennes à l'étage. Intéressant bâtiment à pans de bois de style anglo-normand, à deux bâtiments dont un à pignon sur rue, en alignement le long de la rue.

Période de construction	*XIXème XXème XXIème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Oriel, Oeil de Boeuf, Pan de bois, Soubassement,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_032

Nom : Hangar





Typologie : Bâtiment agricole

2 CHEMIN DE DERRIERE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bardage de bois, mur de soubassement en briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_036

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1026 CHEMIN DE LA DESIREE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_030

Nom : Villa





Typologie : Villa

CHEMIN DE LA DESIREE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Henri Sauvage		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_025

Nom : Chapelle Sainte Anne





Typologie : Patrimoine urbain et rural

34 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Un document datant de 1697 mentionne l'existence d'une chapelle à cet endroit. Chapelle avec clocheton hexagonal . Petite chapelle légèrement en retrait par rapport à la voie		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_018

Nom : Grange





Typologie : Bâtiment agricole

182 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une porte, une gerbière, une jour d'aération. Grange mitoyenne en front de rue		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_028

Nom : Villa





Typologie : Villa

135 CHEMIN DE L' ILON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison d'architecte. Façades en briques avec tourelles.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Tourelle, épi de faitage, brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_026

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 RUE RAOUL LESCENE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	portail en bois typique		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère en bois typique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_011

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

136 RUE RAOUL LESCENE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Travées régulières, fenêtre 6 carreaux, persiennes, 2 fenêtres sur pignon, 4 lucarnes en œil-de-bœuf, une lucarne à volute. Maison perpendiculaire à la voie avec jardin.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Bandeaux, corniche moulurée, encadrement des ouvertures avec bossage et agrafe, chaînes d'angle - Un bâtiment sur rue dans le prolongement. Grille sur mur bahut*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_015

Nom : Chapelle Saint Pierre





Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 ROUTE DE VETHEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Chapelle, Porte avec imposte en arc cintré. Toit 2 pentes surmonté d'une croix. Petite chapelle à l'angle de 2 voies.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*ouvertures en forme de trèfles sur les côtés*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_001

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

20 RUE DU VIEUX PUITS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*début XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des ouvertures, marquise, bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_035

Nom : Hangar





Typologie : Bâtiment agricole

310 RUE DU VIEUX PUITS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_008

Nom : Croix





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

121 RUE DE LA CHARIELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Soubassement : socle parallélépipédique - Croix haute avec Christ en relief érodé taillé dans la masse. Croix au bord de la route devant la grille de clôture d'une maison.

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Saint-Martin-la-Garenne


Edifice patrimoine urbain et rural


78567_PAT_034

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA CROIX MAURICE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Saint-Martin-la-Garenne


Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_012

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA DESIREE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	un bassin, carreaux à laver sur deux faces. toiture à 2 pentes soutenue par charpente en bois. Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Saint-Martin-la-Garenne


Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_031

Nom : Plaque de clocher

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

59 RUE DU VIEUX PUITS





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Saint-Martin-la-Garenne


Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_033

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VIEUX PUITS





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Saint-Martin-la-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_024

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

75 RUE DE BAILLIS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porte charretière surmontée d'une gerbière, 2 fenêtres avec persiennes, une lucarne engagée dans le toit. Petite ferme en front de rue avec cour à l'arrière.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_016

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

18 CHEMIN DE LA DESIREE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	édifice authentique. 2 fenêtres à 6 carreaux , trace de deux ouvertures murées dont une cintrée. Ancienne petite ferme de bourg mitoyenne avec cour.		
Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : SS+R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_007

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

56 CHEMIN DE LA DESIREE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	façade peu visible, une porte surélevée . Ancienne petite ferme de bourg à l'angle de 2 voies.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_003

Nom : La Pergola Des Roses





Typologie : Corps de ferme

57 CHEMIN DE LA DESIREE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Fenêtres 6 carreaux, persiennes, 2 lucarnes à la capucine, une fenêtre sur pignon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_022

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

74 GRANDE RUE

Etat : Dégradé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Ancienne petite ferme mitoyenne à cour fermée.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Portes charretières, gerbière, volets semi-persiennes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_021

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

222 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Ancienne petite ferme mitoyenne à cour fermée située à l'entrée du hameau.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_020

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

232 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne petite ferme mitoyenne à cour fermée située à l'entrée du hameau.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Portes charretières*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

106 RUE RAOUL LESCENE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	porte charretière, 6 fenêtres, 2 portes dont une accessible par 3 marches, œil de bœuf. Ancienne petite ferme de bourg.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chasse-roues, Porte charretière, Oeil de boeuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_004

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

27 RUE DU VIEUX PUITS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Hangar au pignon en bardage en bois ; toit à 2 pentes avec charpente en bois

Période de construction	*fin XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur de clôture devant en moellon opus incertum et enduit	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

SOINDRES

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANET (ROUTE D')	12 BIS	3065	78597_PAT_003
BEAUREPAIRE (RUE DE)		3066	78597_PAT_010
HENRI DUVERDIN (RUE)	8	3067	78597_PAT_009
HENRI DUVERDIN (RUE)	26	3068	78597_PAT_008
HENRI DUVERDIN (RUE)	30 BIS	3069	78597_PAT_004
JEAN-BAPTISTE QUINTIN (RUE)	1	3070	78597_PAT_002
JEAN-BAPTISTE QUINTIN (RUE)		3071	78597_PAT_001

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
HENRI DUVERDIN (RUE)	1	3072	78597_PAT_007

Soindres


Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_003

Nom : Fontaine Publique (Sté d'Aubrives et Villerupt)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

12 BIS ROUTE D' ANET





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Occupée pendant la 1ere Guerre mondiale, l'usine de métal reprend la production dès la fin du conflit et atteint son apogée en 1930. La société est absorbée par le groupe Pont-à-Mousson qui ferme définitivement le site en 1964. La majeure partie des 26000m2 de bâtiments sont détruits en 1973 et il ne subsiste que le Nouvel Atelier construit en 1943. Les bâtiments sont actuellement occupés par Magotteaux qui y reconstruit d'autres bâtiments afin de produire des éléments d'usure pour concasseur.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_010

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE BEAUREPAIRE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_009

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

8 RUE HENRI DUVERDIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_008

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

26 RUE HENRI DUVERDIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres


Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_004

Nom : Fontaine Publique

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

30 BIS RUE HENRI DUVERDIN





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_002

Nom : Fontaine Publique (fourniture d'eau)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE JEAN-BAPTISTE QUINTIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Pompe en fonte fabriquée à Pont-à-Mousson. Système à volant décor « gerbe de gui » et marquage PAM. Le système d'approvisionnement d'eau par borne-fontaine a été inventé et breveté par la société Bayard de Lyon qui en fabrique toujours.

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_001

Nom : Plaque de direction





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE JEAN-BAPTISTE QUINTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le terme Plaque de cocher désigne les plaques apposées au bord des voies de communication à partir de 1835. Lorsque cela était possible elles étaient fixées à une hauteur de 2,50m pour être visible des cochers. Les implantations suivant . Les matériaux, ne suivent aucune règle chronologique : les critères de choix étaient avant tout économique et répondaient à un objectif commun : perfectionner le système de communication par la mise en place d'une signalétique directionnelle.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Ensemble bâti

78597_PAT_007

Nom : La Grande Ferme





Typologie : Corps de ferme

1 RUE HENRI DUVERDIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Le Manoir de « l'Isle en Soindres » relève féodalement des seigneurs de L'Isle-Adam depuis le XVème siècle. Un acte de 1415 le décrit comme « l'hostel de l'isle en ladite ville de Soindres avec jardin enclos planté de treilles et d'arbres ». Une description de 1759 indique que le château consiste alors en un corps de logis et 2 pavillons, ainsi qu'une chapelle et que le parc et les jardins plantés suivant les dessins de Le Nôtre. Le corps de logis principal a depuis été détruit.

Période de construction	*XVIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1 à R+1+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*fenêtres petits bois, chaînes d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE	9	3077	78609_PAT_002
GRANDE RUE		3078	78609_PAT_006
MARECHE (RUE DE LA)	2-4	3079	78609_PAT_009
MARECHE (RUE DE LA)	6	3080	78609_PAT_008
MARECHE (RUE DE LA)	20	3081	78609_PAT_007
MARECHE (RUE)	27	3082	78609_PAT_012
MARECHE (RUE DE LA)	40	3083	78609_PAT_005
MOULIN BRULE (CHEMIN DU)	2	3084	78609_PAT_011

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MOULIN BRULE (CHEMIN DU)		3085	78609_PAT_004
PETITES FONTAINES (CHEMIN DES)		3086	78609_PAT_003

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARECHE (RUE DE LA)	36	3087	78609_PAT_010

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE GRANDE RUE / CHEMIN DU MOULIN BRULE	3089	78609_ECP_001

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_002

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 GRANDE RUE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, encadrement du porche en pierre, moulure, porte en bois sculptée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_006

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Portes arrondies, modénatures, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_009

Nom : maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2_4 RUE DE LA MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures, bandeaux,balconnets, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_008

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE LA MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*murs végétalisés volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_007

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

20 RUE DE LA MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_012

Nom : Manoir





Typologie : Maison de notable

27 RUE MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_005

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

40 RUE DE LA MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche, porte charretière, linteaux bois, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_011

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 CHEMIN DU MOULIN BRULE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*corniche, escalier extérieur*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette


Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_004

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DU MOULIN BRULE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Tessancourt-sur-Aubette


Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_003

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES PETITES FONTAINES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Tessancourt-sur-Aubette

Ensemble bâti

78609_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

36 RUE DE LA MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

TESSANCOURT SUR AUBETTE

Fiche de protection	Rue Grande Rue / chemin du Moulin Brûlé
Ensemble Cohérent Patrimonial	78609_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Implantation des constructions en limites séparatives, en continu et à l'alignement de la voie sauf pour les constructions situées au Sud de la Grande Rue qui sont en recul de la voie*	
	Gabarit : *R+1 à R+2 (rare)*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit, moellons de pierre*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardins à l'arrière des constructions*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver les caractéristiques des maisons de cette commune rurale du Vexin français. L'ordonnancement des constructions, l'harmonie du faitage des toitures, l'alignement des façades et des murs de clôture donnent un aspect village à cette commune située à la périphérie d'une commune urbaine.

TESSANCOURT SUR AUBETTE 782609_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie et Implantation des constructions	*L'ordonnancement et le sens du faîtage des constructions est à préserver*
Qualité urbaine & architecturale	*Les encadrements de fenêtres, les linteaux et les volets en bois originels sont maintenus.*
Qualité paysagère & écologique	*Dans le cadre d'une construction située en recul de la voie, l'alignement est reconstitué par une clôture constituée d'un mur sur au moins la moitié de sa hauteur*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

TRIEL-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ARISTIDE BRIAND (QUAI)	3	3099	78624_PAT_197
ARISTIDE BRIAND (QUAI)	5	3100	78624_PAT_198
ARISTIDE BRIAND (QUAI)	7	3101	78624_PAT_199
AUGUSTE ROY (QUAI)	6	3102	78624_PAT_220
AUGUSTE ROY (QUAI)	11	3103	78624_PAT_075
AUGUSTE ROY (QUAI)	50	3104	78624_PAT_269
AUGUSTE ROY (QUAI)	68	3105	78624_PAT_076
BOIS (RUE DES)	3	3106	78624_PAT_152
CADOT (RUE)	5	3107	78624_PAT_081
CARNOT (RUE)	5	3108	78624_PAT_080
CHAPELLE (RUE DE LA)		3109	78624_PAT_195
CHARLES DUPUIS (RUE)	3	3110	78624_PAT_210
CHARLES DUPUIS (RUE)	4	3111	78624_PAT_205
CHARLES DUPUIS (RUE)	10	3112	78624_PAT_209
CHARLES DUPUIS (RUE)	12	3113	78624_PAT_208
CHARLES DUPUIS (RUE)	14	3114	78624_PAT_207
CLAIRETTE (RUE)	2	3115	78624_PAT_086
CRENEAUX (RUE DES)	28 BIS	3116	78624_PAT_103
DOCTEUR SOBAUX (RUE DU)	4	3117	78624_PAT_051
DOCTEUR SOBAUX (RUE DU)	4	3118	78624_PAT_050
DOCTEUR SOBAUX (RUE DU)	45	3119	78624_PAT_036
FOCH (PLACE)	19	3120	78624_PAT_064
FRERES LEIRIS (RUE DES)	59	3121	78624_PAT_271
GARE (PLACE DE LA)	2	3122	78624_PAT_034
GARE (PLACE DE LA)	3	3123	78624_PAT_032
GARE (PLACE DE LA)	5	3124	78624_PAT_033
GARE (RUE DE LA)	5	3125	78624_PAT_026
GARE (RUE DE LA)	7	3126	78624_PAT_028
GARE (RUE DE LA)	9	3127	78624_PAT_264
GARE (RUE DE LA)	10	3128	78624_PAT_031
GARE (RUE DE LA)	11	3129	78624_PAT_030
GARE (PLACE DE LA)		3130	78624_PAT_170
GENERAL DE GAULLE (PLACE DU)	2	3131	78624_PAT_055
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	7	3132	78624_PAT_172
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	10 BIS	3133	78624_PAT_174
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	10	3134	78624_PAT_173

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	11	3135	78624_PAT_175
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	15	3136	78624_PAT_176
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	17	3137	78624_PAT_177
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	22	3138	78624_PAT_179
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	23	3139	78624_PAT_180
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	24 BIS	3140	78624_PAT_181
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	25	3141	78624_PAT_182
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	27	3142	78624_PAT_183
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	28	3143	78624_PAT_184
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	29	3144	78624_PAT_185
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	30	3145	78624_PAT_186
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	31	3146	78624_PAT_187
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	33	3147	78624_PAT_189
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	33	3148	78624_PAT_188
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	36	3149	78624_PAT_190
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	37	3150	78624_PAT_191
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	40	3151	78624_PAT_192
GENERAL LECLERC (RUE DU)	**1**	**3152**	**78624_PAT_246**
GENERAL LECLERC (RUE DU)	7	3153	78624_PAT_245
GENERAL LECLERC (RUE DU)	9	3154	78624_PAT_243
GENERAL LECLERC (RUE DU)	11	3155	78624_PAT_241
GENERAL LECLERC (RUE DU)	13	3156	78624_PAT_242
GENERAL LECLERC (RUE DU)	14	3157	78624_PAT_244
GENERAL LECLERC (RUE DU)	15	3158	78624_PAT_239
GENERAL LECLERC (RUE DU)	20	3159	78624_PAT_240
GENERAL LECLERC (RUE DU)	28	3160	78624_PAT_238
GENERAL LECLERC (RUE DU)	29	3161	78624_PAT_251
GENERAL LECLERC (RUE DU)	30	3162	78624_PAT_237
GENERAL LECLERC (RUE DU)	32	3163	78624_PAT_236
GENERAL LECLERC (RUE DU)	35	3164	78624_PAT_252
GENERAL LECLERC (RUE DU)	41	3165	78624_PAT_253
GENERAL LECLERC (RUE DU)	42	3166	78624_PAT_263
GENERAL LECLERC (RUE DU)	42 BIS	3167	78624_PAT_254
GENERAL LECLERC (RUE DU)	46	3168	78624_PAT_255
GENERAL LECLERC (RUE DU)	49	3169	78624_PAT_261
GENERAL LECLERC (RUE DU)	52	3170	78624_PAT_258

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GENERAL LECLERC (RUE DU)	52	3171	78624_PAT_256
GENERAL LECLERC (RUE DU)	58	3172	78624_PAT_259
GENERAL LECLERC (RUE DU)	60	3173	78624_PAT_260
GRANDE RUE	9	3174	78624_PAT_229
HAUTIL (RUE DE L')	17	3175	78624_PAT_011
HAUTIL (RUE DE L')	23	3176	78624_PAT_150
HAUTIL (RUE DE L')	26	3177	78624_PAT_194
HAUTIL (RUE DE L')	35	3178	78624_PAT_020
HAUTIL (RUE DE L')	41	3179	78624_PAT_149
HAUTIL (RUE DE L')	51	3180	78624_PAT_262
HAUTIL (RUE DE L')	97	3181	78624_PAT_226
HENRI DUREL (RUE)	8	3182	78624_PAT_277
HENRI DUREL (RUE)	10	3183	78624_PAT_276
HENRI DUREL (RUE)	29	3184	78624_PAT_193
HUBLINS (RUE DES)	18	3185	78624_PAT_273
JEANNOTTE (RUELLE)	9	3186	78624_PAT_106
MONTOIR (RUE DU)	7	3187	78624_PAT_052
MURS BLANCS (RUE DES)	1	3188	78624_PAT_171
NOURREES (RUE DES)	37	3189	78624_PAT_225
NOURREES (RUE DES)	41	3190	78624_PAT_224
PASSAGE DE L'ANCIEN RELAIS		3191	78624_PAT_073
PAUL DOUMER (RUE)	41 BIS	3192	78624_PAT_218
PAUL DOUMER (RUE)	41 TER	3193	78624_PAT_217
PAUL DOUMER (RUE)	49	3194	78624_PAT_216
PAUL DOUMER (RUE)	66	3195	78624_PAT_213
PAUL DOUMER (RUE)	71	3196	78624_PAT_119
PAUL DOUMER (RUE)	73	3197	78624_PAT_118
PAUL DOUMER (RUE)	75	3198	78624_PAT_117
PAUL DOUMER (RUE)	76	3199	78624_PAT_212
PAUL DOUMER (RUE)	77	3200	78624_PAT_116
PAUL DOUMER (RUE)	82	3201	78624_PAT_211
PAUL DOUMER (RUE)	83	3202	78624_PAT_107
PAUL DOUMER (RUE)	101	3203	78624_PAT_110
PAUL DOUMER (RUE)	103	3204	78624_PAT_111
PAUL DOUMER (RUE)	106	3205	78624_PAT_105
PAUL DOUMER (RUE)	108	3206	78624_PAT_098

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PAUL DOUMER (RUE)	112	3207	78624_PAT_097
PAUL DOUMER (RUE)	116	3208	78624_PAT_096
PAUL DOUMER (RUE)	121	3209	78624_PAT_279
PAUL DOUMER (RUE)	122	3210	78624_PAT_095
PAUL DOUMER (RUE)	129	3211	78624_PAT_072
PAUL DOUMER (RUE)	130	3212	78624_PAT_094
PAUL DOUMER (RUE)	132	3213	78624_PAT_093
PAUL DOUMER (RUE)	137	3214	78624_PAT_071
PAUL DOUMER (RUE)	141	3215	78624_PAT_069
PAUL DOUMER (RUE)	145	3216	78624_PAT_068
PAUL DOUMER (RUE)	147	3217	78624_PAT_067
PAUL DOUMER (RUE)	170	3218	78624_PAT_021
PAUL DOUMER (RUE)	176	3219	78624_PAT_023
PAUL DOUMER (RUE)	180	3220	78624_PAT_025
PAUL DOUMER (RUE)	187 BIS	3221	78624_PAT_088
PAUL DOUMER (RUE)	193	3222	78624_PAT_085
PAUL DOUMER (RUE)	197	3223	78624_PAT_124
PAUL DOUMER (RUE)	199 TER	3224	78624_PAT_159
PAUL DOUMER (RUE)	199	3225	78624_PAT_125
PAUL DOUMER (RUE)	201	3226	78624_PAT_126
PAUL DOUMER (RUE)	203 BIS	3227	78624_PAT_139
PAUL DOUMER (RUE)	**211 BIS**	3228	**78624_PAT_128**
PAUL DOUMER (RUE)	213 TER	3229	78624_PAT_130
PAUL DOUMER (RUE)	213	3230	78624_PAT_129
PAUL DOUMER (RUE)	232	3231	78624_PAT_155
PAUL DOUMER (RUE)	236	3232	78624_PAT_156
PAUL DOUMER (RUE)	242	3233	78624_PAT_157
PAUL DOUMER (RUE)	266	3234	78624_PAT_162
PAUL DOUMER (RUE)	274	3235	78624_PAT_163
PAUL DOUMER (RUE)	298	3236	78624_PAT_164
PAUL DOUMER (RUE)		3237	78624_PAT_054
PAVILLON (RUE DU)	1	3238	78624_PAT_268
PISSEFONTAINE (GRANDE RUE)	**31**	**3239**	**78624_PAT_232**
PISSEFONTAINE (GRANDE RUE)	**31 BIS**	**3240**	**78624_PAT_231**
PISSEFONTAINE (GRANDE RUE)	**33**	**3241**	**78624_PAT_233**
PONT (RUE DU)	2	3242	78624_PAT_077
PONT (RUE DU)	5	3243	78624_PAT_066
PONT (RUE DU)	6	3244	78624_PAT_078
PONT (RUE DU)	14	3245	78624_PAT_079

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
RENE PION (RUE)		3246	78624_PAT_035
RESERVOIRS (RUE DES)	23	3247	78624_PAT_250
RESERVOIRS (RUE DES)	32	3248	78624_PAT_249
RESERVOIRS (RUE DES)	**35**	**3249**	**78624_PAT_248**
SABLONVILLE (RUE DE)	75	3250	78624_PAT_215
SAINT MARC (RUE)	2	3251	78624_PAT_178
SAINT VINCENT (RUE)	1	3252	78624_PAT_091
SAINT VINCENT (IMPASSE)	2	3253	78624_PAT_112
SAINT VINCENT (RUE)	7	3254	78624_PAT_090
SAINT VINCENT (RUE)	8	3255	78624_PAT_113
SAINT-MARTIN (RUE)	3	3256	78624_PAT_219
SAINT-MARTIN (RUE)	6	3257	78624_PAT_222
SEINE (RUE DE)	17	3258	78624_PAT_089
TROUSSELINE (RUE)	9	3259	78624_PAT_115

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AUGUSTE ROY (QUAI)	56	3260	78624_PAT_074
GROTTE (SENTE DE LA)	12	3261	78624_PAT_160
PAUL DOUMER (RUE)	61	3262	78624_PAT_121
PONT (RUE DU)		3263	78624_PAT_065
SAINT-MARTIN (RUE)	2	3264	78624_PAT_223

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHAPELLE (RUE DE LA)		3265	78624_PAT_196
CHARLES DUPUIS (RUE)	18	3266	78624_PAT_206
DOCTEUR SOBAUX (RUE DU)	1	3267	78624_PAT_049
FOUR (RUE DU)	1	3268	78624_PAT_007
GALANDE (RUE DE)	4	3269	78624_PAT_004
GALANDE (RUE)	8_10_12_14	3270	78624_PAT_005
GALANDE (RUE DE)	40	3271	78624_PAT_143
GRANDE RUE DE PISSEFONTAINE	17	3272	78624_PAT_228
HAUTIL (RUE DE L')	13_15	3273	78624_PAT_010
HAUTIL (RUE DE L')	14	3274	78624_PAT_017
PAUL DOUMER (RUE)	101	3275	78624_PAT_280
PAUL DOUMER (RUE)	246	3276	78624_PAT_278
PAUL MEYAN (RUE)	21	3277	78624_PAT_272
PERRAY (IMPASSE DU)	4	3278	78624_PAT_122
PUITS (RUE DU)	3	3279	78624_PAT_227
RURAL N°123 (CHEMIN)	71TER	3280	78624_PAT_274
TROUSSELINE (RUE)	16	3281	78624_PAT_114

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE SAINT-MARC / GRANDE RUE DE PISSEFONTAINE/RUE DES RESERVOIRS	3283	78624_ECP_001
RUE PAUL DOUMER	3285	78624_ECP_002
CENTRE URBAIN : RUE PAUL DOUMER ET RUE GALANDE	3287	78624_ECP_003
RUE DES CRENAUX	**3289**	**78624_ECP_004**
RUE SAINT-VINCENT	3291	78624_ECP_005

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_197

Nom : Le Castelet





Typologie : Villa

3 QUAI ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Cette propriété est significative de l'implantation d'une population bourgeoise opulente à Triel. Depuis le début du XXème siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale, ces habitants font de la commune une ville très résidentielle.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Tour, épi de faîtage, chaînage, modénature, clef, toit cathédrale, lucarne, baie arrondie,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_198

Nom : Chantier nautique





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

5 QUAI ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1896* *XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Enseigne, colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_199

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 QUAI ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Fenêtre arrondie, garde corps, pierre de parement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_220

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 QUAI AUGUSTE ROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, Baie arrondie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_075

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 QUAI AUGUSTE ROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*brique, hublot, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_269

Nom : Villa





Typologie : Villa

50 QUAI AUGUSTE ROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainages, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_076

Nom : Villa





Typologie : Villa

68 QUAI AUGUSTE ROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Balconnet, garde corps, perron, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_152

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE DES BOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_081

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE CADOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_080

Nom : PosteThéâtre Octave Mirbeau





Typologie : Maison de bourg

5 RUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne remise du relais de poste.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_195

Nom : Chapelle Sainte Jeanne d'Arc





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_210

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_205

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_209

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_208

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Gardes corps, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_207

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

14 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Poutre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_086

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 RUE CLAIRETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_103

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

28 BIS RUE DES CRENEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Garde corps, Marquise, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_051

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 RUE DU DOCTEUR SOBAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, chaînage brique, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_050

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 RUE DU DOCTEUR SOBAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, chaînage brique, lucarne, garde corps, linteaux dentelés, cheminée, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_036

Nom : Maison Verriest





Typologie : Villa

45 RUE DU DOCTEUR SOBAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniche, barres d'appui, chaîne d'angle, modénature, Chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_064

Nom : Villa





Typologie : Villa

19 PLACE FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche, garde corps, balconnet*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_271

Nom : La Closerie des Tilleuls





Typologie : Maison avec boutique

59 RUE DES FRERES LEIRIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaîne balcon modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_034

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 PLACE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Toit cathédrale, épi de faîtage, hublot, chaînage, gare corps, balconnet, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_032

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 PLACE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, ornement brique, hublot, marquise, gardes corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_033

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 PLACE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon, garde corps, modénature, chaînage, corniche dentelée, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_026

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Soubassement pierre, ornement et corniche brique, clef, gardes corps;*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_028

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Les constructions place de la Gare sont intervenues après l'arrivée de la voie de chemin de fer.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_264

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

9 RUE DE LA GARE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_031

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE DE LA GARE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Gardes corps, ornement et chaînage brique, lucarne, corniche,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_030

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Toit cathédrale, alcôve, épi de faîtage, modénature, ornement brique,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_170

Nom : Gare





Typologie : Maison de notable

PLACE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1892* *XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Horloge*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_055

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Brique, lucarne, Baie, Modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_172

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, balconnet,baie arrondie, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_174

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

10 BIS RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_173

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

10 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*marquise, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_175

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

11 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, modénature, seuil et ornement fenêtre brique, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_176

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

15 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde corps, ornement brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_177

Nom : Villa Bonne brise





Typologie : Villa

17 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*modénature, garde corps, lucarne, chaînage, corniche, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_179

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

22 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi faîtage, garde corps, balconnet, lanterne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_180

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

23 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lanterne, ornement brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_181

Nom : Villa





Typologie : Villa

24 BIS RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ornement brique bicolore, lanterne, lucarne, garde corps, bandeau en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_182

Nom : Villa





Typologie : Villa

25 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Baie, modénature, ornement brique, épi de faîtage, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_183

Nom : Hôtel Bellevue





Typologie : Immeuble de ville

27 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ornement brique, balconnets, enseigne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_184

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

28 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*modénature, clef, balconnet, brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_185

Nom : Villa





Typologie : Villa

29 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*clef, ornement brique, bois, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_186

Nom : Villa





Typologie : Villa

30 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Baie, garde corps, chaînage brique, bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_187

Nom : Villa





Typologie : Villa

31 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage, bandeau brique, corniche, clef, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_189

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, brique,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_188

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage et bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_190

Nom : Villa





Typologie : Villa

36 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, chaînage et bandeau brique, balconnet, garde corps, colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_191

Nom : Villa





Typologie : Villa

37 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage, ornement brique, modenature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_192

Nom : Villa





Typologie : Villa

40 RUE DU GENERAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Modénature, lucarne, ornement brique, bois, balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_246

Nom : Villa





Typologie : *Villa*

1 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1901	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Décor brique, croupe de toit, garde-corps en ferronnerie
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_245

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

7 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_243

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_241

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

11 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ornement et seuil de fenêtre brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_242

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

13 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, ornement brique, toit à demie-croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_244

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balconnets, clés au dessus des fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_239

Nom : Villa





Typologie : Villa

15 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Ornement brique , modénature, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_240

Nom : Les Cèdres





Typologie : Villa

20 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Baie, bois, ornement brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_238

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*volets, pans en bois, encadrements de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_251

Nom : Villa





Typologie : Villa

29 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Vaste parc avec de grands arbres. Propriété en mauvaise état, bien d'une ancienne famille trielloise qui délaisse son bien.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_237

Nom : Villa





Typologie : Villa

30 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ornement brique, bois,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_236

Nom : Villa





Typologie : Villa

32 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*hublot, ornement brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_252

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

35 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_253

Nom : La Fontaine aux Fées





Typologie : Villa

41 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, seuil de fenêtre, lucarne, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_263

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

42 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage, corniche, seul de fenêtre, clef, garde de corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_254

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

42 BIS RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, seuil de fenêtre, balconnets,façade colombage, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_255

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

46 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Hublot, lucarne, corniche brique, soubassement,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_261

Nom : La Musardiere





Typologie : Pavillon

49 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Colonne, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_258

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

52 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps, balconnet, alege, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_256

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

52 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Épis de toit, clef, cheminée chaînage,balcon en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_259

Nom : Les Framboisiers





Typologie : Villa

58 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa "les Framboisiers" souvenir d'Emile Zola à Triel. Il y logeait sa compagne Jeanne Rozerot.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_260

Nom : Villa





Typologie : Villa

60 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage, balcon, huisserie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_229

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_011

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_150

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

23 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_194

Nom : Villa





Typologie : Villa

26 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*toit, modénatures, balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_020

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

35 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Enseigne, huisserie métallique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_149

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

41 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps, chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_262

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

51 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Seuil de fentre, chainage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_226

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

97 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_277

Nom : Les Coteaux





Typologie : Maison de notable

8 RUE HENRI DUREL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Soubassements et modénatures, vestibules véranda, galerie arcades*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_276

Nom : Le Pigeonnier





Typologie : Villa

10 RUE HENRI DUREL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1900*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Encadrement des baies, balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_193

Nom : Villa "Les groux"





Typologie : Villa

29 RUE HENRI DUREL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Chainage, brique, balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_273

Nom : Le Chalet Suisse





Typologie : Maison de notable

18 RUE DES HUBLINS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Baies, pans de bois, balcons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_106

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUELLE JEANNOTTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_052

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE DU MONTOIR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne, Garde corps, Baie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_171

Nom : Villa





Typologie : Villa

1 RUE DES MURS BLANCS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, verrière, bandeau, clé au-dessus des fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_225

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

37 RUE DES NOURREES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, Modénature, Marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_224

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

41 RUE DES NOURREES

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_073

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

PASSAGE DE L'ANCIEN RELAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Brique, Baie, Modénature, Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_218

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

41 BIS RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique de parement, garde corps, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_217

Nom : Villa





Typologie : Villa

41 TER RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Cheminée, modénature, clef, lucarne, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_216

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

49 RUE PAUL DOUMER

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_213

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

66 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_119

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

71 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Bois, barre d'appui, colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_118

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

73 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_117

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

75 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Enseigne, Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_212

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

76 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_116

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

77 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_211

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

82 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_107

Nom : Pharmacie





Typologie : Maison avec boutique

83 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, soubassement brique, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_110

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

101 RUE PAUL DOUMER

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_111

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

103 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balconnet, filet de chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_105

Nom : Café





Typologie : Maison avec boutique

106 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_098

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

108 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Porche, Toit cathédrale, brique, ornement brique, garde corps, bois,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_097

Nom : Villa





Typologie : Villa

112 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_096

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

116 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_279

Nom : Espace Senet





Typologie : Maison de notable

121 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Maison de style « villa 1900 » construite au début du 20ième siècle pour Mr Senet, maire de la commune de Triel sur Seine de 1900 à 1906. Restée longtemps inoccupée, la propriété a été achetée par la ville de Triel sur Seine en 1989 et elle est aujourd'hui un centre socio-culturel.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Les éléments d'architecture, témoins d'une époque sont conservés, à savoir : les lucarnes à fronton triangulaire, la frise décorative en brique, les balcons et balconnets, les formes arrondies des ouvertures, la balustrade et l'escalier de la terrasse.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_095

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

122 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, brique de parement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_072

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

129 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Enseigne, Lucarne, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_094

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

130 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Lucarne, garde corps, soubassement pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_093

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

132 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_071

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

137 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Modénature, pierre de parement, garde corps, lucarne, porte cochère, balconnet*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_069

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

141 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_068

Nom : Immeuble de ville avec commerces





Typologie : Immeuble de ville

145 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Cheminée, Gardes corps, corniche et corniche dentelée, porte cochère*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_067

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

147 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Corniche, Gardes corps,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_021

Nom : Maison boutique antiquités





Typologie : Maison avec boutique

170 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Enseigne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_023

Nom : Maison boutique





Typologie : Maison avec boutique

176 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Enseigne, filet de chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_025

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

180 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, Enseigne,Briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_088

Nom : Villa





Typologie : Villa

187 BIS RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, toit cathédrale, brique de parement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_085

Nom : La Courtine





Typologie : Maison rurale

193 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Porte cochère, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_124

Nom : Villa





Typologie : Villa

197 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chainage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_159

Nom : Villa





Typologie : Villa

199 TER RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot, soubassement brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_125

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

199 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature, brique, vitraux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_126

Nom : Patrimoine urbain et rural





Typologie : Patrimoine urbain et rural

201 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_139

Nom : Villa





Typologie : Villa

203 BIS RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_128

Nom : « Belle Rive »





Typologie : Pavillon

211 bis RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile
	Dispositions particulières	Façade sur rue, matériaux et composition de façade, décor pan de bois, garde-corps bois blanc, débord toit
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_130

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

213 TER RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_129

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

213 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_155

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

232 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, ancienne enseigne, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal


Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_156

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

236 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon fer forgé, porte cochère*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_157

Nom : Villa





Typologie : Villa

242 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_162

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

266 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_163

Nom : Villa





Typologie : Villa

274 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, corniche, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_164

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

298 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_054

Nom : Mairie





Typologie : Immeuble de ville

RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Baie,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_268

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DU PAVILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Gardes corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_232

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

31 GRANDE RUE DE PISSEFONTAINE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : **Remarquable**

Genèse	Depuis sa fermeture en mai 2017, le dernier commerce du quartier cherchait un repreneur, mais personne ne s'est engagé à le rouvrir, ce qui a motivé son propriétaire à s'en séparer.

Période de construction	Non renseigné	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Volumétrie, matériaux, type d'ouvertures et gabarit
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Arbre intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural


78624_PAT_231

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

31 BIS GRANDE RUE DE PISSEFONTAINE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : **Remarquable**

Genèse	Emplacement de la maison des Dames de Pissefontaine (1491), transformation récente du portail.

Période de construction	Non renseigné	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Volumétrie, matériaux, type d'ouvertures et gabarit et colombage
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Arbre intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_233

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

33 GRANDE RUE DE PISSEFONTAINE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : **Remarquable**

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1800	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Volumétrie, matériaux, régularité des ouvertures
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant , arbre intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_077

Nom : Ancien Bar Restaurant

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DU PONT





Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	ancienne guinguette, désormais hôtel social.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, lucarne, balconnet, vitraux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_066

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Décors briques, façade meulière, lucarne, garde corps, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_078

Nom : Villa





Typologie : Villa

6 RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Baie, modénature, lucarne, pierre de parement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_079

Nom : Ancienne Poste





Typologie : Maison de bourg

14 RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne, colombage, brique, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_035

Nom : Ecole maternelle René Pion





Typologie : Immeuble de ville

RUE RENE PION

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1955-1960* *1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_250

Nom : Villa





Typologie : Villa

23 RUE DES RESERVOIRS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Baie, tour moderne, vitraux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_249

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

32 RUE DES RESERVOIRS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_248

Nom : Villa

Typologie : Villa

35 RUE DES RESERVOIRS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : en recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Filet de chambranle en brique, forme et gabarit des ouvertures, matériaux, forme du toit
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_215

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

75 RUE DE SABLONVILLE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, porte cochère, modénature, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_178

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

2 RUE SAINT MARC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Colombage, modénature, ornement brique, garde, corps, lucarne, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_091

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 RUE SAINT VINCENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, corniche, clef, hublot, Chaînage, filet de chambranle, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_112

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 IMPASSE SAINT VINCENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_090

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

7 RUE SAINT VINCENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Garde corps, pierre de parement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_113

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE SAINT VINCENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Baie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_219

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_222

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, pierre de parement, cheminée, garde corps, soupente bois, chaînage brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_089

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE SEINE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_115

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE TROUSSELINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Arche poutre bois,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_074

Nom : Pont suspendu





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

56 QUAI AUGUSTE ROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_160

Nom : Tunnel





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

12 SENTE DE LA GROTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_121

Nom : Puits





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

61 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_065

Nom : Pont suspendu

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT





Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Détruit en 1940.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Triel-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_223

Nom : Bâtiment artisanal, industriel

Typologie : *Bâtiment artisanal, industriel*

2 RUE SAINT-MARTIN





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Brique*


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_196

Nom : Château de La Tour





Typologie : Château

RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*fenêtres en ogive, bandeau, corniche, gardes-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_206

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

18 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_049

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

1 RUE DU DOCTEUR SOBAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_007

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

1 RUE DU FOUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_004

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

4 RUE GALANDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_005

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8_10_12_14 RUE GALANDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La grande partie des immeubles datés XIXème siècle serait bien antérieure

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1 à R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_143

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

40 RUE DE GALANDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_228

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

17 GRANDE RUE DE PISSEFONTAINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_010

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

13_15 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps, corniche, lucarne, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_017

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

14 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_280

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

101 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_278

Nom : Les terrasses du château





Typologie : Château

246 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*chaînage angle en pierre,balustrade en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_272

Nom : La Ferme Joyeuse





Typologie : Corps de ferme

21 RUE PAUL MEYAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, encadrement des baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_122

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

4 IMPASSE DU PERRAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	


Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_227

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

3 RUE DU PUITS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_274

Nom : Château Maigre





Typologie : Château

71 TER CHEMIN RURAL N°123

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Crête et toit décors briques cheminées*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_114

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

16 RUE TROUSSELINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Fiche de protection	Rue Saint-Marc / Grande Rue de Pissefontaine / rue des Réservoirs
Ensemble Cohérent Patrimonial	78624_ECP_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons de faible hauteur implantées sur des parcelles de petite taille, maisons hétérogènes implantées à l'alignement de la voie*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, crépi, enduit, matériaux parfois végétalisés (lierre)*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *fonds de parcelle végétalisés*	
	Clôture : *clôtures mur plein en enduit ou à pierre vue.*	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver l'aspect village de ce quartier entouré de zones pavillonnaires.



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures à l'alignement sont constituées d'un mur enduit ou à pierre vue sur toute leur hauteur.*

Triel-sur-Seine

Fiche de protection	Rue Paul Doumer
Ensemble Cohérent Patrimonial	78624_ECP_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *pas de spécificités d'implantation et une densité faible pour cet ensemble urbain constitué de grandes parcelles*	
	Gabarit : *R+C et R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées irrégulières*
		Matériaux : *pierre, moellons calcaire, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, forme complexe*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts entourant la maison*	
	Clôture : les clôtures sont constituées d'un mur plein (pierre, enduit, moellon calcaire) ou d'un mur surélevé d'un autre matériau.	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble végétalisé de par la présence de grands arbres de part et d'autre de la rue et de vastes espaces verts entourant les maisons. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver.

Triel-sur-Seine	78624_ECP_002



DISPOSITIONS PARTICCULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*Les balconnets, les pans en bois, les débords de toiture sont à préserver.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont réalisées en mur enduit plein ou sur au maximum la moitié de la hauteur totale et le mur peut être doublé d'une haie vive d'essences locales*
	Traitement des espaces libres : *un espace paysager est maintenu en façade de la maison et il est à développer de part et d'autre de la maison*

Triel-sur-Seine

Fiche de protection	Centre urbain : rue Paul Doumer et rue Galande
Ensemble Cohérent Patrimonial	78624_ECP_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées à l'alignement de la voie et en ordre continu sur des parcelles peu profondes mais assez larges*	
	Gabarit : *R+1+C à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières rue Paul Doumer et irrégulières rue Galande* *commerces en RDC rue Paul Doumer*
		Matériaux : *enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans, complexe
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *absence d'espace végétalisé*	
	Clôture : absence	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de redynamiser le cœur de ville en luttant contre la désertification des commerces et pour la réhabilitation des maisons de ville et de préserver l'aspect village rue Galande. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Pas de dispositions particulières

Triel-sur-Seine

Fiche de protection	Rue des Créneaux
Ensemble Cohérent Patrimonial	78624_ECP_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : maisons implantées généralement à l'alignement mais parfois en recul avec un mur de clôture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit clair mais variable, meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : des beaux jardins à l'arrière des maisons, côté numéros impairs	
	Clôtures : mur de clôture en pierre sur toute la hauteur ou partiel et surmonté d'une grille	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver les efforts qui ont été effectués pour le maintien de la qualité du site dont l'harmonie prédomine.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique	Clôtures : lors de constructions implantées en recul de la voie, une clôture est réalisée soit par un mur enduit ou à pierre vue sur toute la hauteur soit par un mur surmonté d'une grille. Préservation des portes charretières.

Triel-sur-Seine

Fiche de protection	Rue Saint-Vincent
Ensemble Cohérent Patrimonial	78624_ECP_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées à l'alignement de la voie et sur une limite séparative sauf pour les constructions donnant sur la Seine implantées au milieu de la parcelle.*	
	Gabarit : *R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières à irrégulières*
		Matériaux : *enduit, pierre, moellons calcaire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, quatre pans*
		Matériaux : *tuiles brunes, ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *Les espaces libres sont végétalisés*	
	Clôture : les clôtures sont réalisées en mur plein, en enduit ou à pierre vue.	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale de cet ensemble de maisons situées à proximité de la Seine et du centre-ville ; de petites maisons cohabitent avec de belles demeures donnant un aspect village à cet ensemble.



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, quatre pans*
		Matériaux : *tuiles brunes ou ardoises, ceci en harmonie avec le site*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont réalisées en maçonnerie pleine en enduit ou à pierre vue*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

VAUX-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANGIBOUT (BOULEVARD)	7	3297	78638_PAT_015
ANGIBOUT (BOULEVARD)	21	3298	78638_PAT_005
ANGIBOUT (BOULEVARD)	23	3299	78638_PAT_025
ANGIBOUT (BOULEVARD)	39	3300	78638_PAT_027
ANGIBOUT (BOULEVARD)	45	3301	78638_PAT_023
ANGIBOUT (BOULEVARD)	51	3302	78638_PAT_018
BONNE MERE (RUE DE LA)	4	3303	78638_PAT_061
BONNE MERE (RUE DE LA)	9	3304	78638_PAT_030
CHERBOURG (AVENUE DE)	27	3305	78638_PAT_044
CHERBOURG (AVENUE DE)	29	3306	78638_PAT_001
CHERBOURG (AVENUE DE)	51	3307	78638_PAT_011
EGLISE (RUE DE L')	8	3308	78638_PAT_032
GARE (PLACE DE LA)		3309	78638_PAT_009
GARE (PLACE DE LA)		3310	78638_PAT_008
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	18	3311	78638_PAT_067
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	34	3312	78638_PAT_010
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	97	3313	78638_PAT_038
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	129	3314	78638_PAT_043
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	169	3315	78638_PAT_090
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	173	3316	78638_PAT_091
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	177	3317	78638_PAT_099
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	183-185	3318	78638_PAT_100
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	189	3319	78638_PAT_056
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	207	3320	78638_PAT_058
PARIS (AVENUE DE)	14	3321	78638_PAT_045
PARIS (AVENUE DE)	18	3322	78638_PAT_062
PARIS (AVENUE DE)	75	3323	78638_PAT_029
PARIS (AVENUE DE)	84	3324	78638_PAT_034
PONTOISE (ROUTE DE)	8	3325	78638_PAT_033
PONTOISE (ROUTE)	14	3326	78638_PAT_028
TEMPLE (RUE DU)	15	3327	78638_PAT_066

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ARMAND RAULET (RUE)		3328	78638_PAT_003
CHERBOURG (AVENUE DE)	6	3329	78638_PAT_060

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE DU GENERAL DE GAULLE : DU N°31 AU 185 ET DU N°40 AU 338	3331	78638_ECP_001


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_015

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa en meulière, décor en brique, toiture, balustrade en bois

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_005

Nom : Villa





Typologie : Villa

21 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Mairie, villa en meulière, ordonnancement façade, mur de clôture en meulière.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*chainage d'angle, encadrement, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_025

Nom : Villa





Typologie : Villa

23 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa "La Coquette" en meulière, décor brique, toiture, menuiserie bois, mascaron de Bacchus, mur de clôture en meulière

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau de fenêtre, coussinet, porche, balcon, moulure, clef, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_027

Nom : Villa





Typologie : Villa

39 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	"Le Guet", grosse villa en meulière, décor brique, ordonnancement façade

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*porche, bandeau, linteau de fenêtre, coussinet, ancre chainage d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_023

Nom : Villa





Typologie : Villa

45 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa "Bagatelle" en meulière, débord toiture, modénature brique, menuiserie bois, bow window.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*balconnet, bandeau, linteau de fenêtre, coussinet, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_018

Nom : Villa





Typologie : Villa

51 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa en meulière, débord toiture, ordonnancement façade, menuiserie bois blanc, mur de clôture en meulière.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche, lucarne, brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_061

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA BONNE MERE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement façade sur rue, lucarne, ouvertures étroites participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : ravalement, modification ouvertures		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Lucarne, ouvertures étroites.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_030

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE DE LA BONNE MERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Bâti sur cour, corniche, lucarne, modénature plâtre, murs de clôture en meulière		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_044

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

27 AVENUE DE CHERBOURG

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ordonnancement et alignement façade sur rue (continuité avec Villa "La Rive"), corniche, modénature plâtre participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : enduit

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Porte en bois, persiennes,barre d'appui,oculus*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_001

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

29 AVENUE DE CHERBOURG

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne villa-chalet "La Rive" ayant appartenu à la chanteuse Yvette Guilbert. Alignement sur rue, mur et portail anglo-normand participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : 2 étages détruits suite à une incendie.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porche alignement + mur + portail*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_011

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

51 AVENUE DE CHERBOURG

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien fief de la rive du XIIIème siècle. Alignement sur rue (mur en meulière, bâtiments annexes), entrées, ouvertures étroites et peu nombreuses participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : ravalement des garages

Période de construction	*XIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_032

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Bâtiment anciens meulière et plâtre (maison, murs et annexes)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_009

Nom : Dépendance de la gare





Typologie : Maison rurale

PLACE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancien hôtel restaurant face à la Gare. Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement des façades, corniches, modénature en plâtre, enseigne participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : enduits, ouvertures.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, enseigne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_008

Nom : Gare





Typologie : Maison de notable

PLACE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Bâtiment du XIXème siècle participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : marquise, perte de la polychromie

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_067

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

18 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement sur rue, volumétrie, lucarnes, corniche, modénature plâtre participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : perte modénature, gouttière, modification ouvertures.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_010

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

34 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villégiature, meulière, balustrade bois, terrasse sur avancée garage

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_038

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

97 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement façade, corniche, modénature en plâtre, œil de bœuf. Continuité rue grâce aux murs et portail.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Clef, corniche, encadrement porte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Présence d'un espace paysager	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_043

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

129 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement façade sur rue, pignon visible sur angle reste de lucarne, ouvertures étroites participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : ravalement, lucarne.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_090

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

169 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ordonnancement et alignement façade sur rue, corniche, décor et modénatures plâtre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche; bandeau; modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_091

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

173 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement façade sur rue, corniche, lucarne participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : crépi, modification ouvertures, gouttière

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_099

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

177 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement façade sur rue, corniche, porte charretière, ouvertures étroites participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : crépi, modification des ouvertures.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*soubassement; œil de boeuf en pignon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_100

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

183_185 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement façade sur rue, corniche, porte charretière, ouvertures étroites participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : crépi, modification ouvertures.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_056

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

189 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement façade, corniche, modénature.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Volumétrie et ordonnancement façade, corniche, modénature.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_058

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

207 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement sur rue (façade, mur, porche), corniches, modénature participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : enduit

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_045

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

14 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne plâtrière de Port marron, noyau bâti en alignement sur rue participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : modifications des ouvertures, disparition des lucarnes.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_062

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

18 AVENUE DE PARIS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement sur rue, volumétrie, lucarnes, corniche, modénatures plâtre participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : ouvertures, perte de modénature, gouttière.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_029

Nom : Villa





Typologie : Villa

75 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villas jumelles, dessin façade, colombage, toiture, grilles, entrées… alignement sur rue (clôture et garage) participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : crépi

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_034

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

84 AVENUE DE PARIS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement façade, lucarne participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : enduit, ouvertures.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_033

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

8 ROUTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Bâtiment d'angle, murs en meulière		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Ancre et mur pierrer*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_028

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 ROUTE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne Villa Sirocco, qui a appartenu au peintre Emile Boggio. Villa en meulière, débord de toiture, ouvertures et dispositif de stockage tableaux.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_066

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

15 RUE DU TEMPLE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Alignement sur rue, corniche, modénature en plâtre, lucarne, ancienne poulie, porte charretière		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Ensemble bâti

78638_PAT_003

Nom : Château





Typologie : Château

RUE ARMAND RAULET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vaux-sur-Seine

Ensemble bâti

78638_PAT_060

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

6 AVENUE DE CHERBOURG

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Volumétrie et alignement sur rue, bâti annonçant le centre ville participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : corniche, crépi, lucarnes, ouvertures.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1 à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vaux-sur-Seine

Fiche de protection	Rue du Général de Gaulle : du n° 31 au 185 et du n° 40 au 338
Ensemble Cohérent Patrimonial	78638_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons en bande, à l'alignement de la voie, avec parfois des commerces en RDC* *parcellaire de très petites tailles côté numéros pairs, parcelles étroites mais longues côté numéros impairs*	
	Gabarit *: R+1, R+2 à R+2+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées parfois régulières* *volets bois de différente teinte*
		Matériaux : *enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière des constructions*	
	Clôture : *absence*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver l'implantation en bande continue caractérisant le centre. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver.

Vaux-sur-Seine 78638_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	*Les volets bois originels sont conservés*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *sur les parcelles d'assez grande taille, le jardin situé à l'arrière est préservé afin de maintenir l'écran végétal.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

VERNEUIL-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
(GRANDE RUE)	8	3341	78642_PAT_093
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	3	3342	78642_PAT_075
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	3	3343	78642_PAT_074
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	4	3344	78642_PAT_022
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	6	3345	78642_PAT_129
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	6	3346	78642_PAT_104
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	9	3347	78642_PAT_130
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	28	3348	78642_PAT_043
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	30	3349	78642_PAT_131
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	45	3350	78642_PAT_054
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	47	3351	78642_PAT_132
BASSE (RUE)	1	3352	78642_PAT_023
BAZINCOURT (RUE DE)	1	3353	78642_PAT_013
BAZINCOURT (RUE DE)	7	3354	78642_PAT_048
BEGUE (RUE)	4	3355	78642_PAT_011
BEGUE (RUE)	7	3356	78642_PAT_126
BEGUE (RUE)	9	3357	78642_PAT_127
BEGUE (RUE)	11	3358	78642_PAT_128
CANNES (RUE AUX)	17	3359	78642_PAT_159
CANNES (RUE AUX)	21	3360	78642_PAT_107
CHATEAU (AVENUE DU)	64	3361	78642_PAT_114
CHATEAU (AVENUE DU)	66	3362	78642_PAT_115
CHATEAU (AVENUE DU)	87	3363	78642_PAT_039
CHATEAU (AVENUE DU)	91	3364	78642_PAT_105
CHEMIN DE FER (AVENUE DU)	14	3365	78642_PAT_072
CHEMIN DE FER (AVENUE DU)	16	3366	78642_PAT_071
CHEMIN DE FER (AVENUE DU)	20	3367	78642_PAT_070
CHEMIN DE FER (AVENUE DU)	22	3368	78642_PAT_117
CHEMIN DE FER (AVENUE DU)	54	3369	78642_PAT_158
CHEMIN DE FER (AVENUE DU)	68	3370	78642_PAT_063
CLAIRETTE (RUE)	1	3371	78642_PAT_005
CLAIRETTE (RUE)	3	3372	78642_PAT_041
CLAIRETTE (RUE)	5	3373	78642_PAT_042
CLAIRETTE (RUE)	6	3374	78642_PAT_125

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COCHET (RUE DU)	11	3375	78642_PAT_064
COCHET (RUE DU)	23	3376	78642_PAT_065
COTTAGES (AVENUE DES)	2	3377	78642_PAT_060
COTTAGES (AVENUE DES)	14	3378	78642_PAT_154
COTTAGES (AVENUE DES)	28	3379	78642_PAT_055
COTTAGES (AVENUE DES)	38	3380	78642_PAT_056
DELAPIERRE (RUE)	1	3381	78642_PAT_052
DELAPIERRE (RUE)	6 BIS	3382	78642_PAT_020
DELAPIERRE (RUE)	11	3383	78642_PAT_007
ETANG (RUE DE L')	2	3384	78642_PAT_078
GENERAL DE GAULLE (PLACE DU)		3385	78642_PAT_014
GRANDE RUE	1 BIS	3386	78642_PAT_089
GRANDE RUE	2	3387	78642_PAT_090
GRANDE RUE	3	3388	78642_PAT_119
GRANDE RUE	4	3389	78642_PAT_092
GRANDE RUE	5 BIS	3390	78642_PAT_088
GRANDE RUE	6	3391	78642_PAT_111
GRANDE RUE	7	3392	78642_PAT_095
GRANDE RUE	9	3393	78642_PAT_096
GRANDE RUE	14 BIS	3394	78642_PAT_097
GRANDE RUE	16	3395	78642_PAT_098
GRANDE RUE	18	3396	78642_PAT_121
GRANDE RUE	24	3397	78642_PAT_038
GRANDE RUE	25	3398	78642_PAT_122
GRANDE RUE	36	3399	78642_PAT_123
GRANDE RUE	43	3400	78642_PAT_124
GRANDE RUE	44	3401	78642_PAT_037
GRANDE RUE	46	3402	78642_PAT_035
GRANDE RUE	47	3403	78642_PAT_019
GRANDE RUE	48	3404	78642_PAT_034
GRANDE RUE	49	3405	78642_PAT_018
GRANDE RUE	51	3406	78642_PAT_017
GRANDE RUE	56	3407	78642_PAT_033
GRANDE RUE	57	3408	78642_PAT_010
GRANDE RUE	61	3409	78642_PAT_016

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE	69	3410	78642_PAT_044
GRANDE RUE	71	3411	78642_PAT_045
GRANDE RUE	72	3412	78642_PAT_030
GRANDE RUE	73	3413	78642_PAT_046
GRANDE RUE	74	3414	78642_PAT_029
GRANDE RUE	94	3415	78642_PAT_027
GRANDE RUE	100 BIS	3416	78642_PAT_024
GRANDE RUE	126	3417	78642_PAT_053
HAIE SAINT MARC (RUE DE LA)	4	3418	78642_PAT_101
HAIE SAINT MARC (RUE DE LA)	6	3419	78642_PAT_100
HAIE SAINT MARC (RUE DE LA)	8	3420	78642_PAT_113
HAIE SAINT MARC (RUE DE LA)	8	3421	78642_PAT_099
HAMEAU (RUE DU)	4	3422	78642_PAT_079
HAMEAU (RUE DU)	9	3423	78642_PAT_135
HAMEAU (RUE DU)	10	3424	78642_PAT_136
HAMEAU (RUE DU)	12	3425	78642_PAT_137
HAMEAU (RUE DU)	15	3426	78642_PAT_084
HAMEAU (RUE DU)	26	3427	78642_PAT_138
HAMEAU (RUE DU)	28	3428	78642_PAT_081
HAMEAU (RUE DU)	30	3429	78642_PAT_082
HAMEAU (RUE DU)	32	3430	78642_PAT_083
HAMEAU (RUE DU)	42	3431	78642_PAT_085
JEANNE ROZEROT (ALLEE)	2	3432	78642_PAT_049
MARGUERITE GILLES (AVENUE)	17	3433	78642_PAT_057
MEULAN (ROUTE DE)	29	3434	78642_PAT_155
MEUNIERS (ALLEE DES)	16	3435	78642_PAT_156
PARC BLANC (RUE DU)	13	3436	78642_PAT_066
PARC BLANC (RUE DU)	24	3437	78642_PAT_068
PARC BLANC (RUE DU)	27	3438	78642_PAT_118
PARC BLANC (RUE DU)	37	3439	78642_PAT_069
PASTEUR (RUE)	12	3440	78642_PAT_146
PLACET (PLACE DU)	15	3441	78642_PAT_073
PRINCES (ALLEE DES)	7	3442	78642_PAT_059
PRINCES (ALLEE DES)	13	3443	78642_PAT_058
PRINCES (ALLEE DES)	25	3444	78642_PAT_150

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PRINCES (ALLEE DES)	35	3445	78642_PAT_151
PRINCES (ALLEE DES)	37	3446	78642_PAT_152
PRINCES (ALLEE DES)	48	3447	78642_PAT_153
ROSERAIE (RUE DE LA)	11	3448	78642_PAT_116
SAINT MARTIN (RUE)	3	3449	78642_PAT_133
SAINT MARTIN (RUE)	13	3450	78642_PAT_134
SAINT-MARTIN (RUE)	1	3451	78642_PAT_077
VIGNES (RUE DES)	6	3452	78642_PAT_139
VIGNES (RUE DES)	9	3453	78642_PAT_140
VIGNES (RUE DES)	12	3454	78642_PAT_142
VIGNES (RUE DES)	14	3455	78642_PAT_143
VIGNES (RUE DES)	19	3456	78642_PAT_144
VIGNES (RUE DES)	33	3457	78642_PAT_145
VIGNES (RUE DES)	42	3458	78642_PAT_157

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	13/19	3459	78642_PAT_160
ANDRE MALRAUX (BOULEVARD)	29/35	3460	78642_PAT_161
BASSE (RUE)	4	3461	78642_PAT_108
BASSE (RUE)	7	3462	78642_PAT_026
BAZINCOURT (RUE DE)	3	3463	78642_PAT_047
CHATEAU(AVENUE DU)	74	3464	78642_PAT_040
GRANDE RUE	33	3465	78642_PAT_051
GRANDE RUE	44	3466	78642_PAT_036
GRANDE RUE	56	3467	78642_PAT_032
GRANDE RUE	64	3468	78642_PAT_031
GRANDE RUE	90	3469	78642_PAT_028
GRANDE RUE	106	3470	78642_PAT_002
HAMEAU (RUE DU)	7	3471	78642_PAT_080
PARC BLANC (RUE DU)	19	3472	78642_PAT_067

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LES CLAIRIERES DE VERNEUIL : ENSEMBLE DELIMTE PAR LA ROUTE DE MEULAN, LE CHEMIN DES MEUNIERS	3473	78642_ECU_001
ALLEE DES MAGNOLIAS/ALLEE DES ORMES // ALLEE DES ORMEAUX	3475	78642_ECU_002 / / 78642_ECU_003

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_093

Nom : Villa





Typologie : Villa

8 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche, bandeau, volet bois, épi de faîtage, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_075

Nom : Ecole Primaire J. Jaures





Typologie : Immeuble de ville

3 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_074

Nom : Mairie - Ecole





Typologie : Maison de notable

3 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Crossette, Barres d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_022

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Pan de bois, garde-corps, bandeau,marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_129

Nom : Bâtiment des services techniques





Typologie : Villa

6 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Crossette,Barre d'appui, Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_104

Nom : Mairie





Typologie : Immeuble de ville

6 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	une extension a été réalisée en 2016 par Pascal Brunel-Orain (PBO) architecte;. Rénovation projetée fin 2017, avec création d'une liaison entre la mairie et le bâtiment des services techniques.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_130

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, volets bois, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_043

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

28 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en pierre,gardes-corps,volet persienne,linteau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_131

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

30 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage, lucarne rampante, débord toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_054

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

45 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1884*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pilastre, linteau de fenêtre, bandeau, crête de toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_132

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

47 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*poutre porche, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_023

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1 RUE BASSE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_013

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

1 RUE DE BAZINCOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_048

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE DE BAZINCOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage, volet persienne, débord toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_011

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

4 RUE BEGUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Persienne, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_126

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE BEGUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_127

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

9 RUE BEGUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_128

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

11 RUE BEGUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_159

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

17 RUE AUX CANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_107

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 RUE AUX CANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_114

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

64 AVENUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Balcon, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_115

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

66 AVENUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pan bois façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_039

Nom : Villa





Typologie : Villa

87 AVENUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement pierre, façade brique et enduit,oriel*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_105

Nom : Bibliothèque - Médiathèque





Typologie : Immeuble de ville

91 AVENUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*façade pierre, bardage bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_072

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

14 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage, croupe toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_071

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

16 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage, fenêtre arquée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_070

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

20 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_117

Nom : Villa





Typologie : Villa

22 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil bœuf, fenêtre toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_158

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

54 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Linteau acier et décors brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_063

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

68 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_005

Nom : Ancienne Poste





Typologie : Maison de notable

1 RUE CLAIRETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*milieu XIXème fin du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement pierre, bandeau, corniche,ouvertures arcades, fenêtres de toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_041

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

3 RUE CLAIRETTE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Corniche, encadrement fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_042

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE CLAIRETTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors brique sur chaînage angle, corniche, lucarne, linteaux cintrés brique bichrome, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_125

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 RUE CLAIRETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_064

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 RUE DU COCHET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*chaînage angle, balcon, soubassement pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_065

Nom : Villa





Typologie : Villa

23 RUE DU COCHET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Arcade de façade,gardes-corps, linteau brique, persienne, croupe toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_060

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 AVENUE DES COTTAGES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pan bois, balcon, lucarnes, croupe toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_154

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 AVENUE DES COTTAGES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement pierre, ouvertures cintrées, bandeau, gardes-corps en pierre, colonnes entrée, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_055

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 AVENUE DES COTTAGES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_056

Nom : Villa





Typologie : Villa

38 AVENUE DES COTTAGES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Oriel, croupe toit,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_052

Nom : Villa





Typologie : Villa

1 RUE DELAPIERRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, bandeau, barre d'appui, persienne, chaînage angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_020

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 BIS RUE DELAPIERRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Façade brique bichrome, bandeau, linteau avier et décor brique, RDC : meulière, encadrement fenêtres ; lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_007

Nom : Les Champclos





Typologie : Villa

11 RUE DELAPIERRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1925*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Colombage, toit de chaume, porche, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_078

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 RUE DE L' ETANG

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Façade en meulière, linteau, chaînage angle et bandeau en brique, entrée avec auvent, niveau comble : enduit et bois, lucarne rampante, croupe toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_014

Nom : Gare de Verneuil - Vernouillet





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

PLACE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_089

Nom : Villa





Typologie : Villa

1 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage angle brique bichrome, linteaux et bandeaux brique, débord toiture, un pan façade brique bichrome*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_090

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_119

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*façade meulière, décors brique (bandeau, linteau), débord toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_092

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

4 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Façade : RDC meumière, étage brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_088

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrements, débord toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_111

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_095

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

7 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, chaînage, moulure, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_096

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_097

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, encadrement fenêtres et chaînage angle en pierre, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_098

Nom : Villa





Typologie : Villa

16 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche, lucarne, brique, chaînage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_121

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Corniche, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_038

Nom : Villa





Typologie : Villa

24 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, bandeau, barre d'appui, persienne,corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_122

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombages, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_123

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

36 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne, bandeau, barre d'appui, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_124

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

43 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Linteau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_037

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

44 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*corniche, persienne,barre d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_035

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

46 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_019

Nom : Villa





Typologie : Villa

47 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage, linteau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_034

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

48 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Grille,corniche,persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_018

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

49 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Persienne, chaînage, linteau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_017

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_033

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

56 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, persienne, chaînage d'angle, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_010

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

57 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage d'angle, volets, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_016

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

61 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarnes, persienne, bandeau, linteau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_044

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

69 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*corniche, chaînage, barre d'appui, linteau, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_045

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

71 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_030

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

72 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Persienne, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_046

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

73 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, chaînage d'angle, barre d'appui, balcon, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_029

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

74 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*linteau, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_027

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

94 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*barre d'appui, persienne, corniche, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_024

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

100 BIS GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*persiennes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_053

Nom : Maison





Typologie : Pavillon

126 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans bois, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_101

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

4 RUE DE LA HAIE SAINT MARC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Barre d'appui, débord toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_100

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 RUE DE LA HAIE SAINT MARC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_113

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 RUE DE LA HAIE SAINT MARC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*briques, croupe toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_099

Nom : Villa





Typologie : Villa

8 RUE DE LA HAIE SAINT MARC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_079

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière, encadrement fenêtres, corniche, soubassement, volets bois, gardes-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_135

Nom : Villa





Typologie : Villa

9 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*avancée toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_136

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

10 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*gardes-corps, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_137

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

12 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*débord toit, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_084

Nom : Villa





Typologie : Villa

15 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, corniche, volet persienne, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_138

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

26 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage d'angle, bandeau, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_081

Nom : Villa





Typologie : Villa

28 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux cintrés brique, décors brique polychrome, bandeau, gardes-corps, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_082

Nom : Villa





Typologie : Villa

30 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Décors brique, aisseliers, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_083

Nom : Villa





Typologie : Villa

32 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Fenêtre arquée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_085

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

42 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croupe de toit, pan bois, oriel*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_049

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 ALLEE JEANNE ROZEROT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_057

Nom : Villa





Typologie : Villa

17 AVENUE MARGUERITE GILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_155

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

29 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans bois, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_156

Nom : Villa





Typologie : Villa

16 ALLEE DES MEUNIERS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colonne, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_066

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

13 RUE DU PARC BLANC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*colombage, chaînage angle décors brique, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_068

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

24 RUE DU PARC BLANC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_118

Nom : Villa





Typologie : Villa

27 RUE DU PARC BLANC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pan bois, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_069

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

37 RUE DU PARC BLANC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bow-window, avancée toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_146

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

12 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*gardes-corps ferronnerie, linteau acier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_073

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

15 PLACE DU PLACET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Fenêtre ogive*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_059

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*RDC en pierre, étage pan bois et enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_058

Nom : Villa





Typologie : Villa

13 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans en bois, petits bois, soubassement en pierre, avancée de toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_150

Nom : Villa





Typologie : Villa

25 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*parement façades bois, pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_151

Nom : Villa





Typologie : Villa

35 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_152

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

37 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, soubassement en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_153

Nom : Villa





Typologie : Villa

48 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_116

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 RUE DE LA ROSERAIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*gardes-corps ferronnerie, débord toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_133

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE SAINT MARTIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Crossette, bow-window, gardes-corps ferronnerie, corniche, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_134

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

13 RUE SAINT MARTIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_077

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Crossette, bow-window,gardes-corps,corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_139

Nom : Villa





Typologie : Villa

6 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_140

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Fenêtre cintrées ,bandeau, encadrement des ouvertures, débord toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_142

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

12 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en pierre, gardes-corps, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_143

Nom : Villa





Typologie : Villa

14 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_144

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

19 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Arcade, façade en pierre, pan bois et enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_145

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

33 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon, encadrement de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_157

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

42 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*colombage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Ensemble Bâti

78642_PAT_160

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

13/19 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : **Remarquable**

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1850*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Matériaux, murs, porche, morphologie du bâti, composition architec-turale rurale des constructions.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_161

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

29/35 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : **Remarquable**

Genèse	Non renseigné

Période de construction	1800–1890–XX^{ème}	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : composé
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	Matériaux (pierre et meulière, enduit), implantation des construc-tions, caractéristiques architecturales rurales du bâti.
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_108

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

4 RUE BASSE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_026

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

7 RUE BASSE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_047

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

3 RUE DE BAZINCOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce domaine situé dans l'île de Platais fut le premier centre naturiste de France, fondé en 1926 par deux frères médecins, Gaston et André Durville .De nombreux petits bungalows en fibrociment, en forme de tente, subsistent à côté de chalets plus récents.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_040

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

74 AVENUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_051

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_036

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

44 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_032

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

56 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal


Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_031

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

64 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_028

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

90 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*





Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_002


Nom : Institution Notre-Dame "Les Oiseaux"

Typologie : Ensemble bâti

106 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : *Remarquable*





Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*17 821 935* *XVIIIe XIXe 2nd quart XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_080

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

7 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_067

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

19 RUE DU PARC BLANC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Verneuil-sur-Seine

Fiche de protection	**Les Clairières de Verneuil** : cet ensemble est délimité par la route de Meulan le chemin des Meuniers
Ensemble Cohérent Urbain	78642_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : les constructions sont implantées sur un parcellaire longiligne, en recul de la voie, sur une seule limite séparative ou en retrait des deux limites séparatives.	
	Gabarit : R+C à R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Crépi de teinte claire
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans
		Matériaux : Tuiles de teinte foncée
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Espace végétalisé à l'arrière et à l'avant des constructions.	
	Clôtures : Clôtures basses, mixtes et parfois constituées uniquement de haies	








OBJECTIF

L'objectif est de préserver la morphologie urbaine et l'harmonie de cet ensemble.

Verneuil-sur-Seine 78642_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	L'emprise au sol des annexes et des extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction existante, à la date d'approbation du PLUi.
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : les clôtures peuvent couvrir au maximum la moitié du linéaire à l'alignement. Dans ce cas, elles sont constituées de haies basses d'essences locales variées.

Verneuil-sur-Seine

Fiche de protection	Allée des Magnolias/Allée des Ormes / Allée des Ormeaux
Ensemble Cohérent Urbain	78642_ECU_002 // 78642_ECU_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : maisons en recul de la voie et en retrait des limites séparatives.	
	Gabarit : R+C et R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Crépi de teinte claire Volets bois de couleur blanche, verte, bleue, marron, lucarnes
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans
		Matériaux : Tuiles
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Jardin à l'arrière	
	Clôtures : elles sont constituées de haies ou d'un mur en maçonnerie, plein ou surmontées de lisses ou de grilles et parfois doublé de haies	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'ordonnancement, la teinte des matériaux et l'harmonisation des clôture de ces deux ensembles.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie et implantation des constructions	L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale, à la date d'approbation du PLUi.
Qualité urbaine & architecturale **Paysagère et écologique**	Les teintes des menuiseries et la composition des clôtures respectent l'harmonie générale de la rue.

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

VERNOUILLET

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BRETEUIL (RUE DE)	4	3481	78643_PAT_001
CLOS AU FAITE (RUE DU)	2 BIS	3482	78643_PAT_047
EUGENE BOUDILLON (RUE)	5	3483	78643_PAT_018
EUGENE BOUDILLON (RUE)	47	3484	78643_PAT_021
EUGENE BOURDILLON (RUE)	15	3485	78643_PAT_017
EUGENE BOURDILLON (RUE)	19	3486	78643_PAT_053
EUGENE BOURDILLON (RUE)	29	3487	78643_PAT_020
EUGENE BOURDILLON (RUE)	42	3488	78643_PAT_054
EUGENE BOURDILLON (RUE)	46	3489	78643_PAT_055
EUROPE (BOULEVARD DE L')	2	3490	78643_PAT_064
EUROPE (BOULEVARD DE L')	28	3491	78643_PAT_019
EUROPE (BOULEVARD DE L')	45	3492	78643_PAT_058
EUROPE (BOULEVARD DE L')	61	3493	78643_PAT_059
EUROPE (BOULEVARD DE L')	83	3494	78643_PAT_042
GIRARDIN (RUE)	16	3495	78643_PAT_014
HENRI DERAIN (RUE)	8	3496	78643_PAT_013
JEAN JAURES (RUE)	9	3497	78643_PAT_056
JEAN JAURES (RUE)	18	3498	78643_PAT_006
JEAN JAURES (RUE)	30	3499	78643_PAT_007
JEAN JAURES (RUE)	32	3500	78643_PAT_057
JEAN JAURES (RUE)	32 TER	3501	78643_PAT_008
JEAN JAURES (RUE)	40	3502	78643_PAT_035
JEAN JAURES (RUE)	42	3503	78643_PAT_015
MAURICE BERTEAUX (RUE)	3	3504	78643_PAT_060
MAURICE BERTEAUX (RUE)	3 BIS	3505	78643_PAT_067
MAURICE BERTEAUX (RUE)	9	3506	78643_PAT_041
MAURICE BERTEAUX (RUE)	10	3507	78643_PAT_011
MAURICE BERTEAUX (RUE)	27	3508	78643_PAT_009
MAURICE BERTEAUX (RUE)	30	3509	78643_PAT_010
MAURICE BERTEAUX (RUE)	34	3510	78643_PAT_068
PAUL DOUMER (RUE)	7	3511	78643_PAT_048
PAUL DOUMER (RUE)	8	3512	78643_PAT_051
PAUL DOUMER (PLACE)	9	3513	78643_PAT_040
PAUL DOUMER (RUE)	25	3514	78643_PAT_039
PAUL DOUMER (RUE)	47	3515	78643_PAT_038
PAUL DOUMER (RUE)	53	3516	78643_PAT_037
PAUL DOUMER (RUE)	57	3517	78643_PAT_002
TRIEL (AVENUE DE)	8	3518	78643_PAT_069
TRIEL (AVENUE DE)	16	3519	78643_PAT_005
TUILERIE (RUE DE LA)	18	3520	78643_PAT_046

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ARISTIDE BRIAND (RUE)	25	3521	78643_PAT_025
BRETEUIL (RUE DE)	7	3522	78643_PAT_026
JEAN JAURES (RUE)	10	3523	78643_PAT_033
LOUVRE (RUE DU)	11	3524	78643_PAT_003
ROCHELLE (IMPASSE DE LA)		3525	78643_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CLOS THONESSE (RUE DU)	1	3527	78643_PAT_063
PAUL DOUMER (RUE)	28	3528	78643_PAT_036
TUILERIE (RUE DE LA)	15	3529	78643_PAT_045

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
IMPASSE DE LA ROCHELLE/IMPASSE MARIE-MICHEL DECARIS	3531	78643_ECP_001

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LE DOMAINE DE MARSINVAL : ENSEMBLE DELIMITE PAR LA ROUTE DE BURES, LA RUE AGRIPPA D'AUBIGNE ET L'ALLEE DES BOIS	3533	78643_ECU_001

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_001

Nom : Clocheton





Typologie : Patrimoine urbain et rural

4 RUE DE BRETEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*garde corps, encadrements de fenêtres, corniche, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_047

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 BIS RUE DU CLOS AU FAITE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*aucun*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_018

Nom : Ancienne Ecole des Tilleuls





Typologie : Maison de bourg

5 RUE EUGENE BOUDILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_021

Nom : Villa Toby





Typologie : Villa

47 RUE EUGENE BOUDILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Résidence d'Irène Lussou, sculpteur		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*garde corps, lucarne, chaînage d'angle brique bichromie, œil de bœuf, corniche, bandeau et encadrement baies brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_017

Nom : Villa





Typologie : Villa

15 RUE EUGENE BOURDILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage angle brique, décor brique bichrome, linteau pierre sculptée, encadrement baies brique, bandeau, plaque décor façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_053

Nom : Maison





Typologie : Maison de bourg

19 RUE EUGENE BOURDILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau cintré brique, linteau acier, bandeau et décors brique, garde-corps ferronnerie, chaînage d'angle brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_020

Nom : Villa





Typologie : Villa

29 RUE EUGENE BOURDILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*clincs en zinc*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_054

Nom : Les Acacias





Typologie : Villa

42 RUE EUGENE BOURDILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faitage, corniche, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_055

Nom : Villa





Typologie : Villa

46 RUE EUGENE BOURDILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*chaînage en briques, barres d'appui, garde corps briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_064

Nom : Le Clos Hamelet





Typologie : Maison de bourg

2 BOULEVARD DE L'EUROPE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Ancienne maison du Marquis de Girardin qui y mourut en1808. A l'origine de la construction, la véranda et les deux extensions (une devant et une autre à l'arrière) n'existaient pas.

Période de construction	1803	**Intérêt**	Historique : Oui Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Décors linteau, bow-window, volets bois, garde corps en ferronne-rie, lucarne
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_019

Nom : Domaine des Sources





Typologie : Maison de notable

28 BOULEVARD DE L' EUROPE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_058

Nom : Villa Doucet





Typologie : Villa

45 BOULEVARD DE L' EUROPE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_059

Nom : Villa





Typologie : Villa

61 BOULEVARD DE L' EUROPE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_042

Nom : Les Buissons





Typologie : Villa

83 BOULEVARD DE L' EUROPE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*hublot, ouverture arrondie de certaines fenêtres, lucarne, pans de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_014

Nom : Villa Ombosa





Typologie : Villa

16 RUE GIRARDIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_013

Nom : Maison Bourdillon





Typologie : Maison de notable

8 RUE HENRI DERAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en pierre, corniche, encadrement baies en pierre, marquise, lucarne, soubassement en pierre, façade brique, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_056

Nom : Villa





Typologie : Villa

9 RUE JEAN JAURES

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Soubassement meulière, bandeau, corniche, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_006

Nom : Villa Les Eaux Vives





Typologie : Villa

18 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrements escaliers et balcons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_007

Nom : Maison Keratoo





Typologie : Villa

30 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*épi de faîtage, lucarne, porche, ferronerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_057

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

32 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_008

Nom : La Tournelle





Typologie : Villa

32 TER RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pans de bois, épi de faîtage, lucarnes, décors brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_035

Nom : Villa





Typologie : Villa

40 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, pans en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_015

Nom : La Bleuette





Typologie : Villa

42 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Avancee remarquable, lucarne, corniche, encadrement des baies en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_060

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lintea cintré brique, épi de faîtage, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_067

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

3 BIS RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XXème siècle	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	Linteaux cintrés, brique bi-couleur, garde-corps en bois, débord de toiture, forme du toit, épi de faîtage
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_041

Nom : Villa





Typologie : Villa

9 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Balcon ferronnerie, façade brique, linteau acier, linteau cintré brique bichrome, chaînage d'angle brique jaune*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_011

Nom : Maison Bourdillon





Typologie : Villa

10 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*marquise, chaînage angle, bandeau brique, corniche brique, encadrement fenêtre, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_009

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

27 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*façade en brique, balcons pierre,chaînage, encadrement baies en pierre, corniche pierre, soubassement meulière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_010

Nom : Villa





Typologie : Villa

30 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise,colombages,piliers de clôture colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_068

Nom : Villa





Typologie : Villa

34 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1880	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager : Oui

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Oculus, décors débord toit en bois, marquise, escalier en pierre, garde-corps, linteaux, chaînage d'angle
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_048

Nom : Bibliothèque





Typologie : Maison de bourg

7 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_051

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

8 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_040

Nom : Mairie - Ecole





Typologie : Villa

9 PLACE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1930* *1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*façade brique et meulière, soubassement : meulière et enduit, escalier monumental, bandeau et linteau brique et enduit, clocheton, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_039

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

25 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_038

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

47 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau brique, lucarne, linteau acier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_037

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

53 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, linteau cintré brique, encadrement baie en pierre, soubassement meulière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_002

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

57 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*dessin briques, décors émaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_069

Nom : La Bastide





Typologie : Villa

8 AVENUE DE TRIEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Premier hôtel restaurant installé à côté de la gare, reconverti à ce jour.

Période de construction	*1880*	**Intérêt**	Historique : Oui Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	Epis de faîtage, grille d'entrée
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_005

Nom : Maison Bonaldy





Typologie : Maison de notable

16 AVENUE DE TRIEL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Cette maison de notable témoigne de l'Histoire urbaine et économique de la commune. Elle s'inscrit parmi les maisons remarquables du territoire.		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Tourelle, linteau, briques,chaînage d'angle, baie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_046

Nom : Grange





Typologie : Bâtiment agricole

18 RUE DE LA TUILERIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vernouillet


Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_025

Nom : Pompe

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

25 RUE ARISTIDE BRIAND





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Vernouillet


Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_026

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

7 RUE DE BRETEUIL





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_033

Nom : Pompe

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

10 RUE JEAN JAURES





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Vernouillet


Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_003

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE DU LOUVRE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_004

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

IMPASSE DE LA ROCHELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vernouillet

Ensemble bâti

78643_PAT_063

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Cour commune

1, 3, 5, 7 RUE DU CLOS THONESSE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le 1 place Concha a été acheté par la mairie en 1892, le conseil municipal décide de l'affecter au logement de l'instituteur en 1907. Le 3 place Concha est un ancien presbytère.		
Période de construction	*1800, 1895 et 1934*	**Intérêt**	Historique : Oui Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non concerné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	Homogénéité des constructions (morphologie, implantation), carac-téristiques architecturales du bâti (composition, matériaux).
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vernouillet

Ensemble bâti

78643_PAT_036

Nom : Château de Vernouillet





Typologie : Château

28 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Le château a appartenu aux fiefs du marquis de Romé, puis vendu à Randon de Lucenay, en 1773, puis cédé au chevalier Tautest du Plain en 1781, la propriété devenant le « château de Vernouillet ». Pendant un siècle et demi, les propriétaires se succéderont et après la mort, en 1953, de la dernière châtelaine, Jeanne Droin, la Caisse des dépôts et consignations achète le château et y installe une maison de retraite en 1955.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Baie, lucarne, balconnets, bandeaux* *Edifice de style classique qui déploie une longue façade, rythmée par des pilastres et agrémentée de sobres motifs décoratifs*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Vernouillet

Ensemble bâti

78643_PAT_045

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

15 RUE DE LA TUILERIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

VERNOUILLET

Fiche de protection	Impasse de la Rochelle / impasse Marie-Michel Decaris
Ensemble Cohérent Patrimonial	78643_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Implantation à l'alignement de la voie et souvent en continu, sinon sur une limite séparative*	
	Gabarit : *R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit, moellons de pierre, briques*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *dans la partie située proche de l'église et de la mairie les espaces libres sont inexistants alors qu'à l'extrémité Est de l'ensemble l'arrière des constructions est constitué de grands espaces végétalisés*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'aspect village de ce quartier qui est en rupture avec le cœur voisin lequel est traversé par l'avenue Jean Jaurès et la rue Paul Doumer. L'ordonnancement des constructions est à maintenir.

VERNOUILLET 78643_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & implantation des constructions	*Les projets d'extension s'implantent dans le respect de la morphologie existante sur le site tant en terme de prospect que de gabarit.*
Qualité urbaine & architecturale	*Préservation des caractéristiques architecturales générales, notamment les porches et les volets en bois.*
Qualité paysagère & écologique	*Dans le cadre d'une construction située en recul de la voie, l'alignement sera reconstitué par un mur sur au moins la moitié de la hauteur totale de la clôture.*

Vernouillet

Fiche de protection	**Le Domaine de Marsinval** : cet ensemble est délimité par la route de Bures, la rue Agrippa d'Aubigné et l'allée des Bois
Ensemble Cohérent Urbain	78643_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions situées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives parcellaire rectangulaire d'assez grande taille*	
	Gabarit : *RDC souvent sans combles*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *parements en brique, homogénéité des couleurs de volets*
		Matériaux : *crépi teinte claire voir blanche*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardins à l'arrière des constructions et espace végétalisé situé à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *parfois sous forme de haies et parfois sans portail*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble situé au centre d'espaces agricoles et de bois et notamment le bois des Bruyères. Cet îlot végétalisé situé à l'écart du centre de la commune et de la Seine est construit suivant le modèle de lotissement américain avec des pavillons alignés, l'absence de clôture totale et l'espace libre très bien entretenu.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	*L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *parements en brique, homogénéité des couleurs de volets*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *préserver les clôtures constituées de haies et veiller à l'intégration des portails (teinte et hauteur), clôture en limite séparative en haie végétale à préserver (interdiction de murs)*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

VERT

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE		3539	78647_PAT_001
HAUT DE VERT (RUE DU)	38	3540	78647_PAT_011
MOULIN (RUE DU)	17	3541	78647_PAT_002
MOULIN (RUE DU)	20	3542	78647_PAT_004

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CRESSONNIERE (RUE DE LA)		3543	78647_PAT_009
GRANDE RUE	59	3544	78647_PAT_008
GRANDE RUE		3545	78647_PAT_012

Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_001

Nom : Eglise Saint Martin





Typologie : Patrimoine urbain et rural

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*horloge*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_011

Nom : Le Manoir





Typologie : Maison de notable

38 RUE DU HAUT DE VERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Tourelle, épi de faîtage, chaînage d'angle, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_002

Nom : Moulin





Typologie : Moulin

17 RUE DU MOULIN

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Moyen-âge*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne* *Cadran solaire*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_004

Nom : Moulin





Typologie : Moulin

20 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*ancres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Vert


Edifice patrimoine urbain et rural


78647_PAT_009

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA CRESSONNIERE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Vert


Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_008

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

59 GRANDE RUE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*


Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_012

Nom : Déversoir des Bondes





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

VILLENNES-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANCIENNE MAIRIE (RUE DE L')	187	3555	78672_PAT_113
BIGOCHETS (AVENUE DES)	388	3556	78672_PAT_045
BIGOCHETS (AVENUE DES)	496	3557	78672_PAT_046
BOIS DES FALAISES (AVENUE DU)	352	3558	78672_PAT_196
BOIS DES FALAISES (AVENUE DU)	402	3559	78672_PAT_129
BORD DE L'EAU (SENTIER DU)	2	3560	78672_PAT_038
BORD DE L'EAU (SENTIER DU)	36	3561	78672_PAT_039
BORD DE L'EAU (SENTIER DU)	416	3562	78672_PAT_040
BORD DE L'EAU (SENTIER DU)	608	3563	78672_PAT_041
BORD DE L'EAU (SENTIER)	684	3564	78672_PAT_042
BOSQUET (CHEMIN DU)	71	3565	78672_PAT_194
BRETEUIL (RUE DE)	849	3566	78672_PAT_153
CHARLES DE GAULLE (AVENUE DE)	216	3567	78672_PAT_127
CLEMENTERIE (RUE DE LA)	601	3568	78672_PAT_160
CLEMENTERIE (RUE DE LA)	608	3569	78672_PAT_161
COQUART (RUE DU)	66	3570	78672_PAT_092
COQUART (RUE DU)	157	3571	78672_PAT_117
COTE SAINT-JEAN (RUE DE LA)	290	3572	78672_PAT_163
CROIX (RUE DE LA)	52	3573	78672_PAT_156
CROIX BRETEUIL (RUE DE LA)	68	3574	78672_PAT_208
ECOLES (RUE DES)	15	3575	78672_PAT_008
ECOLES (RUE DES)	52	3576	78672_PAT_005
ECOLES (RUE DES)	92	3577	78672_PAT_006
ECOLES (RUE DES)	124	3578	78672_PAT_199
ECOLES (RUE DES)	151	3579	78672_PAT_112
ECOLES (RUE DES)	154	3580	78672_PAT_086
ECOLES (RUE DES)	166	3581	78672_PAT_111
EGLISE (PLACE DE L')	87	3582	78672_PAT_009
EGLISE (PLACE DE L')		3583	78672_PAT_172
FOCH (AVENUE)	194	3584	78672_PAT_201
FOCH (AVENUE)	233	3585	78672_PAT_084
FOCH (AVENUE)	300	3586	78672_PAT_200
FOCH (AVENUE)	705	3587	78672_PAT_120
FOCH (AVENUE)	891	3588	78672_PAT_121
FONTAINE (RUE DE LA)	33	3589	78672_PAT_114
GALLIENI (RUE)	211	3590	78672_PAT_051

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GENERAL DE GAULLE (AVENUE DU)	271	3591	78672_PAT_130
GENERAL DE GAULLE (AVENUE DU)	664	3592	78672_PAT_148
GENETS (AVENUE DES)	44	3593	78672_PAT_128
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	22	3594	78672_PAT_061
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	32	3595	78672_PAT_073
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	38	3596	78672_PAT_062
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	52	3597	78672_PAT_063
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	80	3598	78672_PAT_064
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	162	3599	78672_PAT_065
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	190	3600	78672_PAT_207
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	212	3601	78672_PAT_067
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	226	3602	78672_PAT_070
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	241	3603	78672_PAT_068
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	261	3604	78672_PAT_069
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	291	3605	78672_PAT_071
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	302	3606	78672_PAT_072
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	374	3607	78672_PAT_075
ISELLES (RUE DES)	152	3608	78672_PAT_133
ISELLES (RUE DES)	202	3609	78672_PAT_132
ISELLES (RUE DES)	290	3610	78672_PAT_198
ISELLES (RUE DES)	350	3611	78672_PAT_206
ISELLES (RUE DES)	374	3612	78672_PAT_135
ISELLES (RUE DES)	398	3613	78672_PAT_205
ISELLES (RUE DES)	414	3614	78672_PAT_137
LEON MARTIN (AVENUE)	2	3615	78672_PAT_059
LEON MARTIN (AVENUE)	5	3616	78672_PAT_060
LIBERATION (PLACE DE LA)	4	3617	78672_PAT_001
LIBERATION (PLACE DE LA)	30	3618	78672_PAT_078
LIBERATION (PLACE DE LA)	120	3619	78672_PAT_002
LOMBARDE (RUELLE DE LA)	31	3620	78672_PAT_108
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	36	3621	78672_PAT_003
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	150	3622	78672_PAT_203
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	209	3623	78672_PAT_087
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	326	3624	78672_PAT_093
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	559	3625	78672_PAT_095

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	611	3626	78672_PAT_094
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	691	3627	78672_PAT_119
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	991	3628	78672_PAT_122
MARECHAL GALLIENI (RUE)	2	3629	78672_PAT_188
MARECHAL GALLIENI (RUE)	9	3630	78672_PAT_048
MARECHAL GALLIENI (RUE)	75	3631	78672_PAT_049
MARECHAL GALLIENI (RUE)	113	3632	78672_PAT_050
MARECHAL GALLIENI (RUE)	238	3633	78672_PAT_052
MARECHAL GALLIENI (RUE)	279	3634	78672_PAT_053
MARECHAL GALLIENI (RUE)	280	3635	78672_PAT_054
MARECHAL GALLIENI (RUE)	312	3636	78672_PAT_055
MARECHAL GALLIENI (RUE)	365	3637	78672_PAT_056
MARECHAL GALLIENI (RUE)	368	3638	78672_PAT_057
MARECHAL GALLIENI (RUE)	382	3639	78672_PAT_058
MARECHAL GALLIENI (RUE)	477	3640	78672_PAT_098
MARECHAL GALLIENI (RUE)	506	3641	78672_PAT_096
MARECHAL GALLIENI (RUE)	523	3642	78672_PAT_099
MARECHAL GALLIENI (RUE)	546	3643	78672_PAT_097
MARECHAL GALLIENI (RUE)	616	3644	78672_PAT_100
MARECHAL LECLERC (RUE DU)	405	3645	78672_PAT_102
MAROLLES (ROUTE DE)	1	3646	78672_PAT_164
MAROLLES (ROUTE DE)	38	3647	78672_PAT_165
MAURICE DREUX (RUE)	21	3648	78672_PAT_076
MAURICE DREUX (RUE)	64	3649	78672_PAT_077
MEDAN (RUE DE)	76	3650	78672_PAT_157
NOURREE (CHEMIN DE LA)	48	3651	78672_PAT_027
NOURREE (CHEMIN DE LA)	272	3652	78672_PAT_028
NOURREE (CHEMIN DE LA)	340	3653	78672_PAT_029
NOURREE (CHEMIN DE LA)	356	3654	78672_PAT_030
NOURREE (CHEMIN DE LA)	492	3655	78672_PAT_031
NOURREE (CHEMIN DE LA)	752	3656	78672_PAT_032
PARVERY (RUE)	47	3657	78672_PAT_107
POISSY (RUE DE)	434	3658	78672_PAT_202
POISSY (RUE DE)	456	3659	78672_PAT_140
POISSY (RUE DE)	466	3660	78672_PAT_141

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
POISSY (RUE DE)	491	3661	78672_PAT_143
POISSY (RUE DE)	507	3662	78672_PAT_144
POISSY (RUE DE)	546	3663	78672_PAT_142
POISSY (RUE DE)	613	3664	78672_PAT_146
POISSY (RUE DE)	614	3665	78672_PAT_012
POISSY (RUE DE)	650	3666	78672_PAT_147
POISSY (RUE DE)	751	3667	78672_PAT_139
POISSY (RUE DE)	759	3668	78672_PAT_149
POISSY (RUE DE)	824	3669	78672_PAT_150
PONT (RUE DU)	18	3670	78672_PAT_033
PONT (RUE DU)	22	3671	78672_PAT_034
PONT (RUE DU)	38	3672	78672_PAT_035
PONT (RUE DU)	48	3673	78672_PAT_036
PONT (RUE DU)	78	3674	78672_PAT_037
RAVINE (RUE DE LA)	84	3675	78672_PAT_106
RAVINE (RUE DE LA)	124	3676	78672_PAT_103
RAVINE (RUE DE LA)	141	3677	78672_PAT_105
REGARD (RUE DU)	64	3678	78672_PAT_116
REGARD (RUE DU)	81	3679	78672_PAT_115
ROND POINT DU LION (RUE DU)	85	3680	78672_PAT_044
SOURDE (CHEMIN DE LA)	126	3681	78672_PAT_131

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANCIENNE MAIRIE (RUE DE L')	91	3682	78672_PAT_015
CLEMENTERIE (RUE DE LA)	765	3683	78672_PAT_016
FONTAINE (RUE DE LA)		3684	78672_PAT_183
GENERAL FOCH (AVENUE DU)		3685	78672_PAT_195
GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE)	62	3686	78672_PAT_010
LE ROND POINT DU LION		3687	78672_PAT_197
LIBERATION (PLACE DE LA)		3688	78672_PAT_182
MARECHAL GALLIENI (AVENUE)	89	3689	78672_PAT_181
MARECHAL GALLIENI (AVENUE)	89	3690	78672_PAT_180
MARECHAL GALLIENI (AVENUE)	89	3691	78672_PAT_179
PONT (RUE DU)		3692	78672_PAT_007

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHATEAU DES MIGNEAUX(ALLEE DU)	1	3693	78672_PAT_193
CROIX (RUE DE LA)	79	3694	78672_PAT_154
MAROLLES (ROUTE DE)	714	3695	78672_PAT_014
POISSY (RUE DE)	220	3696	78672_PAT_123

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
AVENUE DU MARECHAL FOCH, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU (VILLENNES) ET RUE PIERRE CURIE, RUE VANDERNACK, RUE DE LA VICTOIRE, RUE BUQUET, RUE DE VERNOUILLET (JUSQU'AU CIMETIERE), RUE DE BRETEUIL N°3 INCLUS (MEDAN)	3697	78672_ECP_001 // 78384_ECP_001
ÎLE DU PLATAIS LAQUELLE SE PROLONGE EN AVAL PAR L'ÎLE D'HERNIERE	3699	78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LE DOMAINE DU GOLF : ESPACE TRAVERSE PAR LA RUE MAURICE RAVEL ET LA RUE RICHARD WAGNER	3701	78672_ECU_001

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_113

Nom : Villa





Typologie : Villa

187 RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Fenêtres a carreaux, entourage baies en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_045

Nom : Villa Bellway





Typologie : Villa

388 AVENUE DES BIGOCHETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa fut construite en 1931 par l'architecte H. Favier pour le publiciste Victor Gross, secrétaire général du Palace. Elle se caractérise par son plan classique et symétrique et réalisant le parement. Dès l'origine, un chauffage central par air chaud pulsé, avec des caches radiateurs semi-circulaire en métal chrome, et un système d'alarme Fichet furent installés.

Période de construction	*1931*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Symétrie de la façade, ordonnancement des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_046

Nom : Villa L'Heure romantique





Typologie : Villa

496 AVENUE DES BIGOCHETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa anglo-normande fut bâtie du côté du grand bras de la Seine, au début des années 1930, par l'architecte Théophile Bourgeois pour une parfumeuse et son époux britannique. De nombreuses autres villas de l'île ont un caractère remarquable. La qualité de ces constructions et du cadre naturel de la Seine participe de manière globale à la qualité de l'île		
Période de construction	*1930*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_196

Nom : Villa les Châtaigniers





Typologie : Villa

352 AVENUE DU BOIS DES FALAISES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa, caractérisée par ses toitures, fut construite par une personnalité de la hautes-couture parisiennes, Blanche de Mendiri, comme les trois voisines; sa consœur plus connue Jeanne Paquin construisit la villa Le Cloître		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*formes des ouvertures, pierre sur les 1ers niveau et brique aux étages, auvent, forme de la toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_129

Nom : Villa Brooklands





Typologie : Villa

402 AVENUE DU BOIS DES FALAISES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le niveau de cette maison qui apparaît comme le rez-de-chaussée, n'est en fait que l'étage supérieur, la construction prend appui sur la falaise. Elle fut bâtie vers 1927.

Période de construction	*vers 1927*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Forme général du bâti*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_038

Nom : Villa La Morinière





Typologie : Villa

2 SENTIER DU BORD DE L'EAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Edouard Briens bâtit un garage à bateaux de l'autre côté de l'accès à l'île. Un propriétaire ultérieur fit édifier la villa, en 1923.

Période de construction	*1926*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*motifs bois sur façade, organisation des ouvertures.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_039

Nom : Villa Petite Chose





Typologie : Villa

36 SENTIER DU BORD DE L'EAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison comprend de nombreuses ouvertures du côté de la Seine, dont un "bow window" à l'étage. Elle fut construite par Louis Constant Hellstern, afin compléter ses villas de la rue Galiéni (Reva-Reva Cottage et la Trianette).

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_040

Nom : Villa Le Marais poitevin et le kiosque





Typologie : Villa

416 SENTIER DU BORD DE L'EAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La maison, construite vers 1930, est accolée à un kiosque, vestige du parc du château. Il a appartenu de 1926 à 1943 à Théophile Bourgeois et à ses deux fils. Ces architectes de Poissy, qui ont construit de nombreuses villas dans le village, en particulier sur l'île, ont certainement rénové et aménagé ce kiosque. La rivière anglaise traverse son jardin dans sa dernière partie, avant de se jeter dans la Seine.

Période de construction	*1930*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_041

Nom : Villa Lison





Typologie : Villa

608 SENTIER DU BORD DE L'EAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa caractérisée par sa tour à section carrée est vraisemblablement l'œuvre de l'architecte Paul Huan, comme les villas Farniente et La Mainou du chemin de la Nourrée, bien qu'un crépi récent et des parements de briques cachent la pierre meulière d'origine.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_042

Nom : L'ancien restaurant du Petit Parc





Typologie : Villa

684 SENTIER BORD DE L'EAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'aspect extérieur de la maison, son état actuel et celui de son jardin, ne correspondent pas à la splendeur de son riche passé. Elle a d'abord été le restaurant du Bout du Parc, adossé au mur qui délimitait le parc du château. Cet établissement devint le restaurant Perche puis le Chalet du Parc et le restaurant du Petit Parc, jusqu'en 1928. La terrasse, surplombant la Seine subsiste. Les alluvions du fleuve ont recouvert l'emplacement du port et enfoui l'escalier le reliant au restaurant.

Période de construction	*1901*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_194

Nom : Tour de Beaulieu





Typologie : Pavillon

71 CHEMIN DU BOSQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La tour de Beaulieu a été vendue en tant que bien national en 1795; elle comprenait une tuilerie, dont l'exploitation ainsi que celle de la plâtrerie voisine ont continué jusqu'à la fin du XIXème siècle. La tour de Beaulieu était autrefois un moulin à vent. Transformations : ayant fait l'objet de travaux et d'une extension dans sa partie basse, elle appartient aujourd'hui à un propriétaire privé et sert de maison d'habitation.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Ancien moulin à vent. Forme du toit : Donjon. Partie haute de la maison + volumétrie cylindrique + créneaux et merlons + ouver-tures.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_153

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

849 RUE DE BRETEUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'école du hameau de Breteuil, devenue une propriété privée, avait été inaugurée en 1887. Sa transformation, relativement récente, après sa vente par la commune, a maintenu son caractère authentique.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_127

Nom : Villa Les Fresnes





Typologie : Villa

216 AVENUE DE CHARLES DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La plus grande propriété du bois des Fresnes ne laisse voir que son portail. Oscar Egg, un ancien coureur cycliste suisse, devenu industriel, en fut le propriétaire, après l'un des membres de cette famille.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_160

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

601 RUE DE LA CLEMENTERIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette ancienne maison, dont la façade est couverte par une imposante glycine, fut celle d'une "bonne" du curé de Villennes.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_161

Nom : Ancienne ferme





Typologie : Maison rurale

608 RUE DE LA CLEMENTERIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison, faisait partie de la ferme de la Clémenterie. Elle a notamment, appartenu au magistrat Robert Falco, l'un des juges du procès de Nuremberg, et au chanteur Marcel Amont.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_092

Nom : Villa Castel de Villennes





Typologie : Villa

66 RUE DU COQUART

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa a été construite vers 1896 pour un artiste lyrique belge. Elle a fait l'objet de plusieurs extensions. Son parc est traversé par la rivière anglaise, qui y forme un bassin .Il contient un ancien court de tennis, où la championne Suzanne Lenglen s'est entraîné, et des vestiges de vestiaires.

Période de construction	*1896*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_117

Nom : Villa Le Vallon





Typologie : Villa

157 RUE DU COQUART

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison traditionnelle en meulière.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_163

Nom : Villa Beau Site





Typologie : Villa

290 RUE DE LA COTE SAINT-JEAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa construite, en 1886, entre le chemin des Groux et la sente des Petits Groux, pour un négociant parisien était alors appelée villa Saint-Jean. Elle fut acquise par Jean Cartier-Bresson, industriel fabriquant des fils à coudre et à broder, grand-oncle du célèbre photographe.		
Période de construction	*1886*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*tourelle, toit conique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_156

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

52 RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison commémore un évènement tragique de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Elle marque le souvenir de l'assassinat d'otages dans sa cave, la veille de la libération du village.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_208

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

68 RUE DE LA CROIX BRETEUIL

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_008

Nom : L'ancienne école-mairie (Maison des Associations)





Typologie : Villa

15 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La mairie occupait une seule pièce tandis que l'unique classe était située à l'arrière. La partie à l'étage servait de logement pour l'instituteur. Mairie et école de garçons construite vers 1886 par l' architecte D. Geffroy. En 1888, il ajoute dans la cour une remise pour la pompe à incendie. Entre 1930 et 1934, l' architecte communal Paul Huan remplace la salle de classe située à l' arrière par 2 salles de classe et 2 logements

Période de construction	*1881* *4e quart XIXème siècle ; 2e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*double escalier extérieur ; œil de boeuf, chaînage, moulure volumétrie; double escalier extérieur; linteaux des fenêtres; œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_005

Nom : Villa P'tit You's House





Typologie : Villa

52 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison de style anglo-normand a été construite dans l'enceinte du parc du château à la limite du parc Fauvel, face à la mairie. Elle forme avec la place de la Libération le cœur de Villennes.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*motifs céramique tons vifs, balcons bois blanc + fenêtre blanc matériaux façade + toiture +cheminées monumentales +*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_006

Nom : Villa La Brise





Typologie : Villa

92 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison de style néo-normand a été construite dans l'enceinte du parc du château à la limite du parc Fauvel, face à la mairie. Elle forme avec la place de la Libération le cœur de Villennes. Son jardin côté « avenue Foch » participe très fortement à l'aération du centre-ville et à la trame verte reliant ainsi parc public et parc privé.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne Capucine* *façade en meulière + toiture + lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_199

Nom : Villa la Buissonnière





Typologie : Villa

124 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une belle frise art-déco fut réalisée selon le procédé sgraffito (technique de la Renaissance, consistant à graver un dessin sur un revêtement de mortier colore dans la masse, éventuellement posé en plusieurs couches de couleurs différentes, en le grattant pour faire apparaître des motifs en creux).

Période de construction	*1920*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne, motifs art-déco*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_112

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

151 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La maison voisine était, avant la révolution, la maison du prévôt. Sa belle cave voûtée était la geôle.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*corniche, rythme des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_086

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

154 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les propriétaires, Catherine e Pascal Co Ancienne maison appartenant à la famille des seigneurs de Villennes ; elle était devenu après la Révolution la maison commue (école mairie, presbytère).

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_111

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

166 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne maison appartenant à la famille des seigneurs de Villennes. Elle était devenue après la Révolution la maison commune (école, mairie, presbytère).		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne,corniche,barres d'appui,frise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_009

Nom : Un pavillon,vestige du château





Typologie : Villa

87 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Il ne reste sur la basse-cour du château des seigneurs, que le pavillon où se trouve la plus ancienne agence immobilière du village et la façade en retrait dont les sculptures du fronton évoquent les vignes et les vergers. Construit pour Les Gilbert de Voisins au XVIIIème siècle, il est rasé vers 1802. Alexandre Gilbert de Voisins aménage un nouveau château dans les dépendances. L'architecte agrandit un parc à l'anglaise vers 1869. Il n' en subsiste que la grotte, la cascade et la rivière		
Période de construction	*1801* *XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, œil de bœuf, lucarne, chaînage clef ouvrants à petits carreaux + lucarnes "œil de bœuf"*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_172

Nom : Église Saint-Nicolas





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	L'édifice en pierre de style roman a été édifié à la fin du 11ème siècle (consacré en l'an 1 080). Au cours de l'histoire l'église sera partiellement détruite notamment pendant la guerre de Cent Ans (abside et transept ont disparu). Le clocher a été édifié à la fin du XVIème siècle. Le portail date de 1875. L'édifice sera restauré par la suite. Pendant la période révolutionnaire, l'église servit de lieu de réunions publiques.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*piliers en pierre de taille typique de l'art roman, vitraux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_201

Nom : Villa Micheline





Typologie : Villa

194 AVENUE FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de gardien de la villa Marie Rose.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_084

Nom : Villa





Typologie : Villa

233 AVENUE FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa anglo-normande a été construite sur des parcelles acquises en 1896-97 par l'architecte Alexandre Hubert.

Période de construction	*1916*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Matériaux de façade : pierre, bois, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_200

Nom : Villa Marie Rose





Typologie : Villa

300 AVENUE FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa, uniquement visible de l'intérieur de la résidence Foch ou du sentier du bord de l'eau, a été construite en 1907 par l'architecte Léon Rigoni pour lui-même; celui-ci a été inspecteur des monuments historiques. Ses caractéristique sont les suivantes : soubassement en meulière piquée en « opus incertum » et rangées de briques rouges de Bourgognes, façade en moellon enduits de plâtres avec faux pans de bois peints en brun Van Dyck, toiture en tuiles plates de Bourgogne.

Période de construction	*1907*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Soubassement meulière, briques rouge, faux pan de bois, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_120

Nom : Auberge L'Ile de France





Typologie : Pavillon

705 AVENUE FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La maison a conservé l'aspect qu'elle avait lorsqu'elle a été construite en 1903. Les marronniers ont grandi depuis qu'ils ont été plantés vers 1910. Avant de devenir un restaurant, des vins, de l'épicerie, de la mercerie et des articles de pêche y étaient vendus. Avant de prendre le nom de notre région, l'auberge s'appelait Le Grand Goustier.

Période de construction	*1903*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtre, bandeau, auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_121

Nom : Villa La Tillaie





Typologie : Villa

891 AVENUE FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Grand bâtisse peu visible de la rue, laissant apercevoir les balustrades de bois de sa terrasse et de ses balcons.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Balustrade bois, encadrement fenêtre enduit, avancée toit, terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_114

Nom : Maison La Fontaine





Typologie : Maison de bourg

33 RUE DE LA FONTAINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison traditionnelle. Elle a été bâtie en 1865 à la place d'un pressoir appartenant à un maire, par l'un de ses petits-fils, négociant en denrées coloniales, qui devint maire à son tour.

Période de construction	*1865*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*chainages d'angle, ferronerie* *œil de bœuf, fenêtre ronde à carreaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_051

Nom : Villa Le Manoir





Typologie : Villa

211 RUE GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de gardien, de style anglo-normand, était le logement du jardinier et du concierge. C'est son architecture également remarquable, que l'on peut admirer de la rue. La villa, bâtie vers 1913, fut plusieurs fois remaniée. Elle possède un escalier intérieur qui est l'œuvre de Robert Mallet-Stevens. Son grand parc a été aménagé, comme l'île de Villennes, par l'architecte-paysagiste Édouard Redont

Période de construction	*1913*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ensemble des caractéristiques du style anglo-normand.* *escalier intérieur par R. Mallet Stevens*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_130

Nom : Villa Les Falaises





Typologie : Villa

271 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison se caractérise par sa terrasse et la pièce cubique, ornée de poutres, qui semble avoir été ajoutée. Elle est située à l'extérieur de la partie principale du lotissement du Bois des Falaises, qu'elle a précédé ; elle fut le domicile d'Eléonore Binet, maire de 1848 à 1860, qui acquit le bois pour le lotir. L'opération fut réalisée à partir de 1908 par l'un de ses petits-fils, médecins à l'Hôpital des Quinze-Vingt.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_148

Nom : Villa Le Clos Millou





Typologie : Villa

664 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa aux nombreux balcons, avec des balustrades de bois, a été appelée "Mon repos" et "Sans gêne"

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balustrades en bois, matériaux de façade : brique bichrome, co-lombage,* *Décors : céramique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_128

Nom : Villa Les Chênes





Typologie : Villa

44 AVENUE DES GENETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le demi-frère et le beau-frère de Jeanne Paquin firent bâtir celle-ci, non visible des voies entourant son grand terrain, ainsi que la Villa Brooklands.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_061

Nom : Villa Le Mesnil fleuri





Typologie : Villa

22 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Est-ce un pigeonnier, muni de volets, ou une ancienne citerne qui domine cette villa ? Son escalier courbe conduit, sous une belle marquise, au rez-de-chaussée surélevé.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*marquise, escalier, chaînage d'angle* *escalier courbe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_073

Nom : Immeuble et boulangerie





Typologie : Immeuble de ville

32 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une frise sculptée, évoquant la vigne, décore la façade de cet immeuble. Lors d'un récent réaménagement de la boulangerie, les décorations de la vitrine et ses ornements intérieurs, notamment ceux du plafond, relatifs à la culture du blé, ont, heureusement, été conservé.

Période de construction	*XIXème siecle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*frise sculptée* *décor de vigne et briques bicolores*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_062

Nom : Villa Les Roses / Les Bribri





Typologie : Villa

38 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa, caractérisé par on toit en terrasse, possède une marquise originale.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*marquise, chaînage d'angle, corniche, linteau en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Alignement d'arbres*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_063

Nom : Villa Beau Séjour





Typologie : Villa

52 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa, à côté de laquelle se trouve un beau pigeonnier, a été construite pour Henri Renoir, frère aîné d'auguste, le célèbre peintre et mère du cinéaste ; il était graveur sur médailles. La villa fut acquise, en 1891, par Emile Havez qui fit sa résidence principale. Personnalité parisienne du théâtre (financier et chef de claque), il acquit de nombreuses propriétés à vines, dont il devint maire.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Pigeonnier, lucarnes, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Alignement d'arbres*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_064

Nom : Villa La Feuillerais





Typologie : Villa

80 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le propriétaire de cette villa fut, de 1850 à 1955, le photographe Sam Levin, connu pour ses portraits de stars.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*façade en meulière, chaînage d'angle et décors brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Alignement d'arbres*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_065

Nom : Villa Bon accueil





Typologie : Villa

162 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Henri Guillaume qui possédait et dirigeait l'hôtel Langham à Paris, acquit cette villa. La façade triangulaire du porche est originale, mais elle a perdu son clocheton. Nous connaissons les plans d'Emile Huré (architecte) qui bâtit la maison en meulière et brique de Vaugirard, les planchers étant en fers, les cheminées en faïence. De la rue, la maison semble assez petite, en fait, le niveau inférieur, donne accès au jardin.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*ouvertures ogives*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Alignement d'arbres*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_207

Nom : Villa Marquise





Typologie : Villa

190 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison, dont le nom est récent, a le même style que la villa suivante : elle en était la maison du gardien

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_067

Nom : Villa Le Verger





Typologie : Villa

212 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'homme de lettres Pierre Decourcelle acquit, en décembre 1900, cette villa, alors en construction et nommé Grand Trianon.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, modénatures fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Alignement d'arbres*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_070

Nom : Villa Elisabeth





Typologie : Villa

226 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes a fronton pignon, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Alignement d'arbres*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_068

Nom : Villa Clairefontaine





Typologie : Villa

241 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison figurant sur le plan d'intendance de 1786, est l'une des plus anciennes de Villennes.

Période de construction	*avant 1786*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, décors encadrement fenêtres, entablement, faîtage angle enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Alignement d'arbres*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_069

Nom : Villa L'Orangerie / Les Bambins





Typologie : Villa

261 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison, mitoyenne de la précédente, est ancienne ; elle appartint à partir de 1909 à trois architectes qui la transformèrent.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chaînage d'angle, bandeau, corniche, lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Alignement d'arbres*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_071

Nom : Villa La Maison fleurie





Typologie : Villa

291 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison fut aménagée, par l'architecte Théophile Bourgeois, sur la partie basse d'une imposante maison bâtie vers 1879 ; elle appartint à un agent de change parisien puis à la famille des propriétaires de la ferme de Marolles. Elle a été utilisée comme aérium par la Croix-Rouge après le Deuxième Guerre mondiale.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_072

Nom : Villa La Sauge





Typologie : Villa

302 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa fut la résidence de l'actrice Nicole Courcel.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Alignement d'arbres*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_075

Nom : Villa





Typologie : Villa

374 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison, décorée notamment frises de carrelage, a été celle du plombier-couvreur, M. Truet qui avait son atelier ; sa fille est également bien connue, car elle a été l'une des institutrices du village.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_133

Nom : Villa Primerose





Typologie : Villa

152 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une villa construite, également, en meulière, et en briques, mais sur trois niveaux.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtres, brique, garde corps bois, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_132

Nom : Villa





Typologie : Villa

202 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison en meulière, avec parements de briques.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau, chaînage d'angle, bandeau = brique bichrome*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_198

Nom : Villa Les Fauvettes





Typologie : Villa

290 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Quatre propriétaires de villas du quartiers ont rivalisé pour doter leur résidence de la plus belle tourelle. C'est la première. Celle-ci est la premières rencontrée.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_206

Nom : Villa Le Clos fleuri et Isabelle





Typologie : Villa

350 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_135

Nom : Villa Gisèle





Typologie : Villa

374 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison a été construite en 1894 par l'architecte Théophile Bourgeois. Elle est ornée, à l'extérieur et à l'intérieur, de beaux carrelages en faïence de Delft.

Période de construction	*1894*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*carrelage en faïence de Delft, décor bois, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_205

Nom : Villa La Nise





Typologie : Villa

398 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_137

Nom : Villa Les Buissons





Typologie : Villa

414 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La deuxième tourelle, a la toiture plus élancées.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, linteau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_059

Nom : Villa Les Lilas





Typologie : Villa

2 AVENUE LEON MARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison et celles de l'avenue Georges Clémenceau du côté de la Seine, décrites ci-après, ont été construites sur l'ancienne prairie de la Nourrée, qui s'étendait entre cette voie (ancien chemin du Président) et la fleuve. Celle-ci fut bâtie, au début du XXème siècle, pour un membre d'une ancienne famille villennoise, marchand boucher à Paris, qui possédait un très grand nombre de maisons et terrains dans le village. Il donna son nom à l'allée privée qui y conduit.

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtres brique,portail en style Art Nouveau.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_060

Nom : Villa Les Mouettes





Typologie : Villa

5 AVENUE LEON MARTIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Léon Martin fit, vraisemblablement, construire la villa moins grande que sa voisine. Un balcon est orné de belles ferronneries. La Grille est décorée des même motifs que ceux du portail de la villa Les Lilas.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcons en ferronnerie, croupe épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_001

Nom : La gare





Typologie : Villa

4 PLACE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	La gare a succédé en 1911 à la halte qui existait depuis 1880. Celle-ci a remplacé un premier bâtiment construit en 1844 peu après l'ouverture de la ligne Paris-Rouen. Le réseau de l'État demande à son architecte Alexandre Barré d'utiliser les plans de la gare de Clamart bâtis en 1904 et détruite depuis; celle de Villennes-sur-Seine a été préservée. Permettant aux Parisiens d'atteindre Villennes-sur-Seine, celle-ci a favorisé la transformation du village agricole et viticole.

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*verrière; style "Eiffel"* *volumetrie; verrière; couleur bois; briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_078

Nom : Ancien Presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

30 PLACE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'ancien presbytère, bâtiment communal aujourd'hui transforme en logements, fut construit de 1898 à 1900 par l'architecte Lucien Desnues . La façade, comprenant la porte et les fenêtres, se trouve du côté du jardin, la façade opposée étant aveugle car elle était adossées au mur délimitant le parc du château.

Période de construction	*1998 - 1900*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau et chaînage angle enduit, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_002

Nom : Villa Sans Façon





Typologie : Villa

120 PLACE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Située entre la Gare et la Mairie, cette maison, construite dans l'enceinte du parc du château, fait partie de ces grandes demeures du XIXème siècle qui complète l'écrin de bâtiments historiques entourant la Place de la Libération.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*motifs géométriques (corniche); chaînage d'angle; jeu de couleurs avec les briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Haie*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_108

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

31 RUELLE DE LA LOMBARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Dominant la rue Parvery, cette villa caractérisée par ses quatre pignons, aurait été construite en 1887 par Paul Abadie, l'architecte de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Le premiers propriétaire était un négociant parisien. De beaux vitraux portent les initiales du suivant, négociant en dentelles, qui en fit sa résidence d'été ; son fils, le peintre Robert Lotiron, y résida et lui succéda.

Période de construction	*1887*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_003

Nom : Mairie (Villa Neptune)





Typologie : Villa

36 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le parc de la villa appelée "la villa Neptune" est traversée par la rivière dite "à l'anglaise" y formant une cascade et un lac, cours d'eau provenant de la grotte du Parc Fauvel. Le parc Chevrefontaine de 7000 m² est constitué d'arbres centenaires La villa longtemps abandonnée fut acquise par la commune en 1980, puis agrandie et transformée pour accueillir la mairie. La rue Maréchal Foch dessert les villas construites dans l'ancien parc du château et offre une deuxième liaison avec Médan

Période de construction	*1910* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Forme de toit : Pans pyramidaux. Eléments anachroniques. Débord toit + mur + grille et portail en fer forgé. Parc paysager traversé par une rivière qui y forme une cascade et un lac. Arbres centenaires. Magnifique.* *volumétrie + toiture +diversité matériaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_203

Nom : Villa du Parc





Typologie : Villa

150 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa, non visible de la rue, fut construite, en 1895, par l'architecte parisien Alfred Pigny pour lui-même. L'année suivante, il devint le premier maire de Villennes qui n'était pas issu d'une famille du village. La villa se caractérise par l'aspect monumental de son escalier courbe et du long balcon de son rez-de-chaussée surélevé.

Période de construction	*1895*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*balcon, escalier, moulure, modénature* *escalier monumental courbe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_087

Nom : Villa Albertina





Typologie : Villa

209 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Bâtie par le propriétaire d'un hôtel parisien, qui devint, également, maire de la commune. Composition asymétrique et volumes décalés, Dans son jardin, se trouvent une gloriette et une pergola ainsi que plusieurs vestiges du parc du château : fausse ruine d'une tour, grotte à l'emplacement de la source.

Période de construction	*vers 1896*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Façades blanches, socle de bossage continu, baie à la modénature rafinée, grande baie sur un côté, ouvrant sur un balcon, attique comprenant des bas-relliefs reprsentant les aisons, frise de guirlande de fruits enrubannés, toit-terrasse avec balustrade.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_093

Nom : Villa





Typologie : Villa

326 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa remarquable dispose d'un pigeonnier et d'un tulipier.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pigeonnier, tulipier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_095

Nom : Villa Le Val rose





Typologie : Villa

559 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa a été la première à être construite à l'extrémité du parc du château, vers 1900 avant sa voisine la villa Marie Isabelle.

Période de construction	*vers 1900*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*frises, chaînage d'angle, épi de faîtage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_094

Nom : Villa Marie Isabelle





Typologie : Villa

611 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison de style néo-Louis XIII a été bâtie en 1910. Parc et dépendances (salle d'été appelée plus tard salle de billard et maison de gardien). Ses caractéristiques : chaînage de pierre appareillées en harpes, brique et ardoise, lucarnes, œil de bœuf, souches de cheminées massives, balcons en fer forgé.

Période de construction	*1910*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainage + oeil de boeuf + souches cheminées + balcons chainage de pierres apparaeillées en harpe + lucarnes oeil de boeuf + souches cheminées massives + balcons en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_119

Nom : Immeuble de ville





Typologie : Immeuble de ville

691 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La villa Louise, belle maison anglo-normande, qui n'était pas protégée a été remplacée dans les années 1970 par une résidence de 4 immeubles. Ce bâtiment voisin, divisé en plusieurs logements en constituait les communs.

Période de construction	*1889*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre isolé*	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_122

Nom : Villa Tanit





Typologie : Villa

991 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison blanche caractérisée par ses toits en terrasse et des décorations en guirlandes florales.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*guirlandes florales*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_188

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Importante maison construite vers 1880 pour le docteur Emile Magitot, médecin de l' empereur, par l' architecte J. Suffit. La réalisation connue par des cartes postales, est une version affaiblie du projet publié en 1881. Le projet comportait une tour de 2 étages carrés (non réalisée)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, chaînage brique, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_048

Nom : Villa Floréal





Typologie : Villa

9 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_049

Nom : Villa Les Groux / Brimborion





Typologie : Villa

75 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de gardien de la propriété qui a conservé son aspect d'origine, contrairement à la villa, qui a été transformée depuis sa construction en 1895.

Période de construction	*1895*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*clef sur les fenêtres, linteau, fenêtre contrée, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_050

Nom : Villa La Sapinière





Typologie : Villa

113 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, chaînage, épi de faîtage,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_052

Nom : Villa La Collinette





Typologie : Villa

238 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une restauration récente a modifié, en la blanchissant, la façade de cette maison, bâtie en 1867 au sommet d'un grand parc qui subsiste.		
Période de construction	*1867*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche,bandeau, barre d'appui,filet de chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_053

Nom : Villa Le Val Sinet





Typologie : Villa

279 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa, bâtie avant 1886, occupe une position élevée en retrait de la rue Galliéni ; la grille de l'entrée se situe à l'extrémité d'un plan incliné. Son nom lui a été donné par son premier propriétaire, l'artiste peintre Hippolyte Sinet ; ses fils, dont plusieurs sont devenus, également, des peintres connus, y sont nés.		
Période de construction	*avant 1896*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_054

Nom : Villa La Bicochette





Typologie : Villa

280 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette villa, bâtie avant 1896, se caractérise par son clocheton et les parties, en avancée triangulaire, de sa toiture, du côté de la rue et de celui de son parc, ses nombreuses fenêtres à petits carreaux, ses balcons à balustrade de bois. Ses boiseries intérieures restent remarquables ; celles de l'ancienne salle de billard et ses vitraux lui donnent l'apparence d'une chapelle.

Période de construction	*avant 1896*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*œuf de bœuf,tabatière,point de repère, clocheton; toiture; balcons à balustrade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_055

Nom : Villa Le Clos Au Pape





Typologie : Villa

312 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette villa, dont le toit est à la Mansart, porte le nom du lieu-dit. Elle est agrandie par une grande véranda, sur deux de ses côtés.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche,Barre d'appui,Lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_056

Nom : Maison Les Lierres





Typologie : Maison de bourg

365 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette grande maison n'a pas été relais de poste, comme une légère locale l'affirme, mais une pension de famille dans les années 1950-1960

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Soubassement,Bandeau,Corniche,Persienne,Clef, Chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_057

Nom : Villa





Typologie : Villa

368 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison à toit en terrasse a été bâtie en 1942 pour un industriel ; elle possède une belle porte d'entrée en métal et verre.

Période de construction	*1942*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*toit plat* *porte entrée métal et verre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_058

Nom : Villa Les Sables





Typologie : Villa

382 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa a été construite pour l'un des fondateurs de la Plage de Villennes, par deux frères qui en ont été les architectes : L. et P Edmond Bourgeois, successeur de leur père Théophile Bourgeois.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Clef, Bandeau,Persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_098

Nom : Villa La Trianette





Typologie : Villa

477 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa fut construite, en face de la précédente, sur la hauteur, par le même propriétaire, Louis Constant Hellstern; le toit en terrasse, les grandes fenêtres à petits carreaux, les colonnes, les guirlandes sculptées, les ferronneries des balustrades et de la porte d'entrée donnent à cette ville une allure classique, qui contraste avec les maisons voisines.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*corniche, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_096

Nom : Villa Reva-reva Cottage





Typologie : Villa

506 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La villa a été construite en 1862 par un maître d'hôtel parisien. Elle fut acquise, 30 ans plus tard, par Louis constant Hellstern, célèbre bottier de la Place Vendôme, qui a fait bâtir le pavillon mauresque, où il installa un petit théâtre.

Période de construction	*1862*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_099

Nom : Villa Beau Réveil





Typologie : Villa

523 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa anglo-normande fut bâtie sur les plans des frères architectes, Lucien et Paul Edmond Bourgeois.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_097

Nom : Villa Le Clos fleuri





Typologie : Villa

546 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le nom de cette maison lui a été attribué récemment ; les communs de la maison précédente y étaient installés. Sa toiture est décorée de tuiles vernissées.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faîtage, croupe, pan de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_100

Nom : Villa Le Clos de Sainte Barbe





Typologie : Villa

616 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison résulte de l'extension et de la surélévation, en 1926, d'un bâtiment ancien à usage agricole, par un comptable qui se serait ruiné en l'aménageant. Un propriétaire suivant fit installer une belle rampe d'escalier récupérée du Théâtre de Vaudeville, transformé, en 1927, en un cinéma devenu le Paramount-Opéra.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_102

Nom : Villa Beau Soleil





Typologie : Villa

405 RUE DU MARECHAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette grande villa, qui a fait l'objet d'une récente extension, fut la propriété, dans les années 1970, de Marcel Uderzo, dessinateur de bandes dessinées comme son frère Albert, dont il fut l'assistant.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, linteau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_164

Nom : Villa la Pommeraie





Typologie : Villa

1 ROUTE DE MAROLLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_165

Nom : Villa La Ravine





Typologie : Villa

38 ROUTE DE MAROLLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Perchée et cachée derrière des arbres, cette villa dominant la Place verte ne se laisse pas facilement découvrir.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_076

Nom : Maison et restaurant "Le Sophora"





Typologie : Maison avec boutique

21 RUE MAURICE DREUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La brasserie actuelle a succédé à l'hôtel-restaurant qu'un entrepreneur de maçonnerie, devenu restaurateur, avait installé dans une maison construite par lui vers 1884. Le balcon de bois et la décoration de la bordure de la toiture; toutefois, le sophora qui lui a donné son nom, planté en 1802 dans la partie de l'ancien potager du château, devenue sa terrasse, a été abattu après la tempête de fin 1999.

Période de construction	*1884*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon en bois + bords de toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_077

Nom : Ancienne maison presbytérale





Typologie : Maison de bourg

64 RUE MAURICE DREUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_157

Nom : Maison chaumière





Typologie : Maison rurale

76 RUE DE MEDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Elle a été la propriété du chanteur Michel Delpech qui y a créé et enregistré quelques-uns de ses succès.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_027

Nom : Villa Les Bigochets





Typologie : Villa

48 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison de l'extrémité du chemin, en amont de la Seine, était, de 1905 à 1920, l'hôtel-restaurant "Aux Bigochets". Sa partie la plus notable est le magnifique escalier extérieur en bois, qui subsiste.		
Période de construction	*Début XXème*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*escalier extérieur en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_028

Nom : Villa Le Cèdre





Typologie : Villa

272 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'élégance de cette maison, construite en meulière, lui est conférée, en particulier, par les ornements de bois de la charpente du pignon, les briques vernissées et une jolie marquise.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ornements bois + briques vernissées + marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_029

Nom : Villa Farniente





Typologie : Villa

340 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ces trois dernières villas (N° 340, 356, 492 ch. de la Nourrée) possèdent une tour à section carrée, que nous retrouverons sur deux autres maisons de Villennes (sentier du Bord de l'eau et avenue du Parc). Œuvre de Paul Huan, architecte de Poissy qui fut l'architecte de la commune. Elles se caractérisent, par des toits à faible pente largement débordants, la polychromie de la meulière et de la brique vernissée, le motif de l'arc en plein cintre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, décors brique, avancées de toit, gardes-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_030

Nom : Villa La Mainou





Typologie : Villa

356 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ces trois dernières villas (N° 340, 356, 492 ch. de la Nourrée) possèdent une tour à section carrée, que nous retrouverons sur deux autres maisons de Villennes (sentier du Bord de l'eau et avenue du Parc). Œuvre de Paul Huan, architecte de Poissy qui fut l'architecte de la commune. Elles se caractérisent, par des toits à faible pente largement débordants, la polychromie de la meulière et de la brique vernissée, le motif de l'arc en plein cintre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_031

Nom : Villa Les Charmettes





Typologie : Villa

492 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ces trois dernières villas (N° 340, 356, 492 ch. de la Nourrée) possèdent une tour à section carrée, que nous retrouverons sur deux autres maisons de Villennes (sentier du Bord de l'eau et avenue du Parc). Œuvre de Paul Huan, architecte de Poissy qui fut l'architecte de la commune. Elles se caractérisent, par des toits à faible pente largement débordants, la polychromie de la meulière et de la brique vernissée, le motif de l'arc en plein cintre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau, décors motifs sous toit, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_032

Nom : Cabanon de pêcheurs





Typologie : Villa

752 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le rétrécissement du chemin, n'a permis que d'y bâtir de petites maisons dont les étages ont été construits en avancée, sur pilotis, pour gagner de la place. Ces constructions ont été utilisées comme lieux de rendez-vous de pêche.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_107

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

47 RUE PARVERY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_202

Nom : Villa Les Bizets





Typologie : Villa

434 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Une villa en deux parties,dont l'une parallélépipédique, à laquelle est accolée une tourelle.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_140

Nom : Villa Marie-Geneviève





Typologie : Villa

456 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Autre exemple de maisons en meulière et briques.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_141

Nom : Villa Clairegoutte





Typologie : Villa

466 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa à toit à la Mansart.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_143

Nom : Maison





Typologie : Maison de bourg

491 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette maison du même style que celui de la villa du 507 rue de Poissy, était celle du jardinier puis du gardien de son premier propriétaire. Dans son jardin, se trouve un élégant bâtiment : abritant une salle de billard et l'atelier d'un boulanger, avant de recevoir son élégante surélévation, il a été utilisé, pendant un temps, comme poulailler.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombages* *lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_144

Nom : Villa La Vallée des Roses





Typologie : Villa

507 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette grande villa, de style anglo-normand, porte le nom francisé de son premier propriétaire, le célèbre négociant en perles et pierres précieuses, Léonard Rosenthal. Elle fut bâtie sur des parcelles agricoles acquises à partir de 1868.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*forme du toit,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_142

Nom : Villa La Huchette





Typologie : Villa

546 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Grand bâtisse dominée par les toitures de ses différentes parties.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Balcon, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_146

Nom : Villa La Clairière





Typologie : Villa

613 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa fut construite en 1884 pour un éditeur parisien, spécialisé dans les publications pour les enfants, notamment les filles.

Période de construction	*1884*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_012

Nom : Villa La Chamade / Vista Bella





Typologie : Villa

614 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Il s'agit d'une maison traditionnelle de Villennes-sur-Seine, d'architecture néo-médiévale avec des décors (fronton, vitraux…) très riches.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*frontons ; vitraux ; colonnes ; linteaux décorés ; appuis fenêtres ; petits carreaux* *colonnes; garde-corps en ferronnerie; linteaux décorés; encadrement et appuis des fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_147

Nom : Villa L'Ermitage





Typologie : Villa

650 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa, au toit à la Mansart dont les fenêtres portent un fronton triangulaire, a été bâtie sur le potager de la villa La Clairière.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*corniche, lucarne fronton, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_139

Nom : Villa Marie / La Tourelle





Typologie : Villa

751 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La quatrième tourelle a donné à cette villa son nom le plus récent.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_149

Nom : Villa Les Acacias





Typologie : Villa

759 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les deux niveaux supérieurs de cette villa sont différents : l'un resté dans son style anglo-normand d'origine, l'autre transformé avec une marge baie vitrée et un grand balcon.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*balustrades en bois* *fenetres a carreaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_150

Nom : Villa Le Petit Bois





Typologie : Villa

824 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa à toit à la Mansart fut bâtie, en 1887, sur un lot de la prairie de la Nourée. Elle a appartenu à une comédienne de la comédie Française, Pauline Granger, et, après la Deuxième Guerre mondiale, à l'architecte, maire de Villennes.

Période de construction	*1887*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_033

Nom : Villa La maison rouge





Typologie : Villa

18 RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa fut construite en briques rouges, vers 1889, par Edouard Briens, qui avait acquis l'île pour la lotir ; il a cédé la villa, en 1901, à son confrère et ami receveur de rentes comme lui, Charles Mâchoire.

Période de construction	*1889*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*motifs en arcades*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_034

Nom : Villa Le Petit Clos





Typologie : Villa

22 RUE DU PONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison fut construite pour l'artiste Eléonore Auguste Carliez. Les colombages ont disparu mais l'architecture de la maison conserve son souvenir : chaque façade comprend un grand vitrage, qui éclairait son atelier.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*vitrages, œil de bœuf, pan bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_035

Nom : La maison du meunier





Typologie : Maison de bourg

38 RUE DU PONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La maison la plus ancienne de la rue fut bâtie avant 1830 par le meunier, propriétaire du moulin sur le pont. Agrandie ou reconstruite en 1894 par l'entrepreneur Emile Martin, propriétaire de l'hôtel-restaurant du Sophora, qui en fit son annexe.

Période de construction	*avant 1830*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_036

Nom : Villa La Pêcherie





Typologie : Villa

48 RUE DU PONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison, construite en 1892 appartint à plusieurs parisiens, dont un architecte, qui l'agrandit. Trois chiens assis donnent sur la voie ferrée tandis qu'une grande terrasse et trois balcons,		
Période de construction	*1892*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Fenêtres à carreaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_037

Nom : Villa Le Vieux Moulin





Typologie : Villa

78 RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette villa, dont le nom rappelle le moulin qui avait été bâti sur le pont voisin, se caractérise par ses quatre pignons. Edouard Briens n'a pas habité cette maison, qu'il fut construire, sur l'un des côtés de l'accès à l'île, pour la louer. Elle appartint à Albertine Didier, propriétaire du Théâtre de la Gaîté à Paris.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chainages d'angle; poutres en bois apparentes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_106

Nom : Villa Les Closeaux





Typologie : Villa

84 RUE DE LA RAVINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison appartint à la famille Lotiton. (cf. Villa La source)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*frise, motifs géométriques, chaînages d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_103

Nom : Villa





Typologie : Villa

124 RUE DE LA RAVINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaingae d'angle; corniches; bas reliefs*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_105

Nom : Villa Le Clos de la Ravine





Typologie : Villa

141 RUE DE LA RAVINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison, de style anglo-normand, était la maison de gardien de la villa précédente (125 rue de la ravine).

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans de boisbleus, apparents sur facade jaune*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_116

Nom : Maisons jumelles





Typologie : Maison de bourg

64 RUE DU REGARD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maisons jumelles du début du XXème siècle.

Période de construction	*début XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes à fronton pignon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_115

Nom : Villa La Case de l'hirondelle





Typologie : Maison de bourg

81 RUE DU REGARD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainage d'angle* *lucarnes a croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_044

Nom : Villa L'île du rêve / Les Cerisiers





Typologie : Villa

85 RUE DU ROND POINT DU LION

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa de 1914 pour un négociant britannique, dirigeant d'une société de tannerie, est plus connue sous son premier nom "L'Île du rêve". Elle appartenait encore à une ancienne cantatrice, qui avait été proche de plusieurs princes étrangers, lorsque le journaliste et patron de presse, Pierre Lazareff la louait au milieu du XXème siècle. Elle conserve à l'intérieur, de belles boiseries ainsi que des meubles de style anglais et une salle de bain d'origine.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_131

Nom : Maison Les Izèles





Typologie : Maison rurale

126 CHEMIN DE LA SOURDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette très ancienne maison est restée, longtemps, la seule de ce quartier, d'abord la propriété d'un meunier puis celle de la sœur d'un vigneron… Elle appartint, à partir de 1883, au propriétaire du château d'Acqueville, avant d'être une pension de famille, pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis la maison de Maurice Magnet, maire de Villennes.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, bandeau, encadrement fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_015

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

91 RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le lavoir, bâti en 1814 et démoli en 1972, a été reconstruit en 2015. Avant la création de « borne-fontaine », les lavoirs étaient souvent associés à une fontaine. Ils bénéficiaient ici des nombreuses sources du coteau, telles que celle qui alimente toujours la rivière anglaise. Un autre lavoir se trouvait sur la place de la fontaine, dont le nom, comme celui de la rue du Regard, est très significatif.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*fontaine + bassin + pavés à l'anncienne sur ensemble de la cour*

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_016

Nom : Lavoir de la Clémenterie





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

765 RUE DE LA CLEMENTERIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Chaque hameau avait son propre lavoir : celui de Breteuil fait partie de nos jours d'une propriété privée, mais celui de la Clémenterie, construit en 1850 et restauré à la fin du XXème siècle, est toujours visible à proximité du ru de Marolles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*charpente en bois* *Caractéristiques à préserver et à mettre en valeur : lavoir à deux pentes, charpente en bois, anciennes pierres du bassin, allée de pavés anciens*

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_183

Nom : Lavoir de la Fontaine





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA FONTAINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Villennes-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_195

Nom : Grotte Fauvel et le parc

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

AVENUE DU GENERAL FOCH





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le parc forme avec le parc de la Mairie une continuité paysagère jusqu'à la Seine. Louis Sulpice VARE, paysagiste du bois de Boulogne a créé la grotte et le cours d'eau. Ce parc porte le nom de "Fauvel" en hommage au docteur Victor FAUVEL, seul médecin du village pendant plus de 60 ans à partir de 1921 et qui a mis au monde de nombreux Villennois.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural


78672_PAT_010

Nom : Pigeonnier

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

62 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le colombier ou pigeonnier est un patrimoine symbolique qui conférait à la demeure un prestige indéniable. Aujourd'hui, ces monuments sont généralement abandonnés car les habitants ne font plus d'élevage de pigeons, toutefois ces pigeonniers sont le témoin de l'histoire et une marque de style architecturale selon les époques et les lieux.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

Dispositions particulières	*mosaïque + colombage et génoise + faitage* *volumétrie, mosaïque, colombage, génoise, épi de faîtage*

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_197

Nom : Le rond point de Lion

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

LE ROND POINT DU LION





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'île de villennes, qualifiée de cité-jardin lors de son lotissement dans les annnees1910, a été aménagée par l'architecte paysagiste Edouard Redont. Le square situé en son centre, en face du pont a été ornemente par un peintre, le compte Edgar Michaut de Saint Pierre de Montzaigle; il y a notamment, installé une copie d'une œuvre du sculpteur animalier Antoine Louis Barye.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_182

Nom : Monument à la Gloire des défenseurs de la Patrie

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PLACE DE LA LIBERATION





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce monument érigé en 1921 en pierre d'Euville se trouve sur la place de la libération en plein coeur du centre ville ,face à la bibliothèque, aux écoles, proche de la mairie, de la salle des expositions, lieu de détente et de convivialité. Il a été érigé à la mémoire et à la gloire des défenseurs de la patrie. L'ensemble des commémorations se déroule devant le monument.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*coq gaulois en bronze* *Statue du coq en bronze. Monument en pierres d'Euville et forme pyramidale d'1,50 mètre de côté et 5 mètres de haut. Présence d'un kiosque et d'une place paysagère avec arbres centenaires majestueux.*

Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_181

Nom : Tombeau de Militaires (Tombeau En Série)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

89 AVENUE MARECHAL GALLIENI





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	

Villennes-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_180

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

89 AVENUE MARECHAL GALLIENI





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Villennes-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_179

Nom : Tombeau de Renée Bouyge

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

89 AVENUE MARECHAL GALLIENI





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Villennes-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_007

Nom : Le pont

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Avant l'arrivée des Parisiens aisés qui se sont installés dans le village, notamment dans l'île lotie à partir de 1913 "Ile de Villennes privée", vivaient des familles de meuniers et de pêcheurs. Le pont permettait de conduire des troupeaux dans les pâturages de l'île. Un moulin construit sur le pont fut exploité jusqu'en 1868. Les 4 piles massives, réduisant le passage de l'eau, permettaient d'en augmenter le débit. Ce pont fut le théâtre de litiges entre les meuniers et les agriculteurs.

Période de construction	*début XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*grille en fer forgé, pilliers massifs en triangle* *rambarde + grille en Fer forgé + pilliers en pierre*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Villennes-sur-Seine

Ensemble bâti

78672_PAT_193

Nom : Château de Migneaux





Typologie : Château

1 ALLEE DU CHATEAU DES MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le château de Migneaux date du XVII ème siècles, fut malheureusement détruit. En 2005, a fait l'objet d'une reconstruction gardant l'esprit du passé; il abrite désormais une résidence primée d'appartements entourée d'un magnifique parc

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, tourelle, bandeau, balcon, corniche* *Parc paysager clôturé de murs en pierres.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Villennes-sur-Seine

Ensemble bâti

78672_PAT_154

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

79 RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Le logement de cette ancienne ferme a conservé son caractère architectural harmonieux, apporté notamment par les escaliers extérieurs et les parties saillantes.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*escalier extérieur, parties saillantes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Villennes-sur-Seine

Ensemble bâti

78672_PAT_014

Nom : Ferme De Marolles





Typologie : Corps de ferme

714 ROUTE DE MAROLLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Il s'agit d'une maison principale et d'un corps de ferme. La porte d'entrée et la voûte sont du XVIIIème siècle. Seule ferme agricole ayant conservée une activité sur le territoire. Les bâtiments ont été construits en 1784, seul le logis a été rebâti en 1910. Entourée d'une magnifique prairie "le Vallon" où gambadent des chevaux

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Symétrie et unité de style des travées, matériaux constitués de pierre meulière, de briques, d' ornements en faïence.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Villennes-sur-Seine

Ensemble bâti

78672_PAT_123

Nom : Château d'Acqueville





Typologie : Château

220 RUE DE POISSY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Le château a été construit au XII ème siècle et restauré au XVI ème siècle par Adam Chevrier, Trésorier de France de cette époque. Le domaine comprend une porte du Moyen-Age, deux bâtiments, un ancien corps de ferme du Xvème siècle, un château et un parc avec une chapelle ou se trouvent les cercueils d'anciens propriétaires (le général de Latour de Froissac). Le parc, inscrit au registre des Monuments et Sites Inscrits Naturels le 9 oût 1945, reprend vers 1990 son aspect d'autrefois.

Période de construction	*XII ème construction*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*pierre de taille,* *Château et chapelle bien conservée. Magnifique parc à l'anglaise avec des arbres centenaires, une rivière alimentée par plusieurs sources et site entièrement clôturé par des murs anciens en pierre, allée d'arbres pour y accéder.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Médan/Villennes-sur-Seine

Fiche de protection	Avenue du Maréchal Foch, avenue Georges Clémenceau (Villennes) et rue Pierre Curie, Rue Vandernack, rue de la Victoire, rue Buquet, rue de Vernouillet (jusqu'au cimetière), rue de Breteuil n°3 inclus (Médan)
Ensemble Cohérent Patrimonial	78672_ECP_001 // 78384_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées souvent en recul de la voie et en retrait des limites séparatives, sur un parcellaire diffus, parfois étroit, parfois large.* *Toutefois dans le centre ancien, plusieurs maisons sont implantées à l'alignement de la voie*	
	Gabarit : *R+1 à R+1+C, R+2+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées à tendance irrégulière*
		Matériaux : *meulière, pierre, briques, enduit*
	Traitement de la toiture	*Forme : complexe*
		Matériaux : *tuiles, ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *de vastes espaces paysagers entourant les maisons avec présence d'arbres remarquables*	
	Clôture : *murs en pierre, meulière, portails en fer forgé*	









OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace urbain marqué d'une part par les côteaux boisés, d'autre part par les bords de Seine. L'ensemble est caractérisé par de belles demeures des XVIII^{ème}, XIX^{ème} et début XX^{ème} siècles au sein de parcs constitués d'arbres remarquables qu'il convient de sauvegarder. Les éléments structurants, à savoir le rythme des ouvertures, le gabarit, les matériaux de façade et les éléments de décors doivent être pérennisés, les toitures très particulières sont à garder dans leur origine. Toute évolution d'un élément remarquable se fait à l'identique. La démolition n'est autorisée que dans le cadre d'une reconstruction à l'identique.

Villennes-sur-Seine/Médan 78672_ECP_001 // 78384_ECP_001





DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent la morphologie urbaine du quartier et sont souvent implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Elles respectent l'implantation des constructions situées de part et d'autre.*	
	Organisation des bâtis (extension) : *toute rénovation, extension doit s'intégrer au bâti ancien atypique.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *la façade a un traitement qualitatif : la meulière, la pierre, la brique étant conservés.*
	Traitement de la toiture	Forme : *les toitures complexes sont préservées.*
	Les éléments structurants tels que les rythmes des ouvertures, la nature des matériaux, les modénatures sont maintenus dès que possible .	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement des espaces libres : *une attention particulière est portée aux espaces extérieurs et à la protection des parcs et des arbres remarquables.*	
	Clôtures : *elles sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes, en terme de hauteur, nature et teinte des matériaux. En dehors des secteurs caractérisés par de beaux murs de pierre, l'aspect végétal est à privilégier .*	

Médan/Villennes-sur-Seine

Fiche de protection	Île du Platais laquelle se prolonge en aval par l'île d'Hernière
Ensemble Cohérent Patrimonial	78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions sont implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives.* *Les constructions sont de faible taille et implantées sur un petit parcellaire.*	
	Gabarit : *R+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *tentes*
	Traitement de la toiture	Forme : deux pans
		Matériaux : *fibrociment*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *très arborés*	
	Clôture : non renseigné	




OBJECTIF

L'objectif est de revitaliser cet espace végétalisé constitué de tentes situées sur une île et caractérisé par son établissement balnéaire ; la morphologie urbaine et architecturale très caractéristique du passé sont à conserver ainsi que le côté naturel du site.

Villennes-sur-Seine/Médan

78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002







DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Morphologie & Implantation des constructions	Gabarit : *toute reconstruction doit se faire à l'identique, la surélévation et l'extension ne sont pas autorisées.* *Sous réserve de l'application du PPRI, la reconstruction n'est possible que si la construction d'origine a été légalement réalisée.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *les matériaux autorisés sont le bois.*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*

Villennes-sur-Seine

Fiche de protection	**Le Domaine du Golf** : espace traversé par la rue Maurice Ravel et la rue Richard Wagner
Ensemble Cohérent Urbain	78672_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions situées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives,* *parcellaire rectangulaire d'assez grande taille*	
	Gabarit : *R+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières, formes arrondies des ouvertures.*
		Matériaux : *crépi clair* *menuiseries de différentes teintes* *linteaux de brique*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : ils sont végétalisés	
	Clôtures : *présence de clôtures parfois sous forme de haies et parfois sans portail*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier situé à proximité du golf et de terres agricoles, espace végétalisé irrigué par la rue Maurice Ravel.

Villennes-sur-Seine 78672_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *l'harmonie des constructions au sein d'une même rue est conservée et notamment les formes arrondies des ouvertures et les avancées de toit.* Décors : *les volets en bois sont conservés.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont constituées de haies, de lisses ou de murets doublés de haies.*	