
Département de Seine-Maritime (76)

# COMMUNAUTE DE COMMUNES CAMPAGNE-DE-CAUX








## 1.3) Rapport de présentation – Bâtiments changement destination

**Modification de droit commun n°1**
**Approuvée le 03 novembre 2026**


# Annouville-Vilmesnil

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

Annouville Vilmesnil

# Patrimoine bâti – AV1

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Ferme de Petreval
Références cadastrales : A327
Propriétaire : Privé



Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 13m. Elle a été construite en briques, silex et pierres de pétréval. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°6
Etat : Bon
Epoque : XIXème



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 19/07/2016


# Bénarville

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

BENARVILLE

# Patrimoine bâti – BEN1

Catégorie de l'élément : Ecurie, Etable
Nom de l'élément :
Adresse : Hameau du Mesnil Vasse
Numéro de parcelle : A 392
Propriétaire : Privé



Description de l'élément : Etable traditionnelle du Pays de Caux de type « longère ». Construction traditionnelle en brique et silex avec toiture en bac acier couleur ardoise à 2 pentes et 2 lucarnes. Bâtiment facilement transformable pour un usage autre qu'agricole sous réserve de démolir l'appentis en pignon.
Voir « Ensembles patrimoniaux n°2 »
Etat : Bon



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| ✓ Usage/pratique | De repère | Autre : | |


Visité le : Janvier 2017

BENARVILLE

# Patrimoine bâti – BEN2

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Hameau de Bois Rozé
Numéro de parcelle : A 457
Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises et comporte une lucarne.
Voir « Ensembles patrimoniaux Fiche n°3 »
Etat : Bon





| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| ✓ Usage/pratique | De repère | Autre : | |

*Visité le : Janvier 2017*

BENARVILLE

# Patrimoine bâti BEN3

Catégorie de l'élément : Bâtiment annexe
Nom de l'élément :
Adresse : Sente Agiot
Numéro de parcelle : A 388
Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Bâtiment annexe d'une longueur d'environ 12m construit en colombages sur un soubassement en briques. Le pignon Ouest comporte un essentage en ardoises. La toiture est couverte en ardoises.
Etat : Bon







| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : Janvier 2017

BENARVILLE

# Patrimoine bâti – BEN4

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Chemin de Tous Vents
Numéro de parcelle : A 502
Propriétaire : Privé





Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construite en briques, silex et bois. La toiture est couverte en ardoises.
Voir « Ensembles patrimoniaux n°6 »
Etat : Bon



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : Janvier 2017


# Bornambusc



BORNAMBUSC

# Patrimoine bâti BOR1

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : Terre d'harnais
Références cadastrales : ZA36
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Grange d'une longueur d'environ 29m. Elle a été construite en briques et silex sur un soubassement en silex. La toiture est couverte d'ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°2
Etat : Bon
Epoque : XXème



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 06/04/16

# Bretteville-du-Grand-Caux

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE1

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : route de la briqueterie
Références cadastrales : ZC22
Propriétaire : Privé

Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 19m. Elle a été construite en briques. La toiture est couverte en tuiles.
Etat : Bon
Epoque : XIXème






Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Décembre 2015

Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti Fiche BRE2

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : route de la Petite Chaussée
Références cadastrales : ZE38
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 16m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°13
Etat : Bon
Epoque : XIXème



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Décembre 2015

Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE3

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : route de la Grande Chaussée
Références cadastrales : ZD10
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 17m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°16
Etat : Bon
Epoque : XIXème




| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Décembre 2015

Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE4

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le brûlé
Références cadastrales : ZL11
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 21m. Elle a été construite en briques, pierres blanches et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°18
Etat : Bon
Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Décembre 2015

Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE5

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le brûlé
Références cadastrales : ZL11
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 12m. Elle a été construite en briques. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°18
Etat : Bon
Epoque : XIXème




Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Décembre 2015

Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE6

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route du Neufbourg
Références cadastrales : ZI60
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 4m. Elle a été construite en colombage avec un soubassement en silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°25
Etat : Bon
Epoque : XIXème



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Décembre 2015

Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE7

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : 1650 route du neubourg
Références cadastrales : ZI49
Propriétaire : Privé

Description de l'élément :
Le bâtiment est en pan de bois et maçonnerie de brique. Il est constitué d'un sous-sol partiel surmonté d'un étage engagé sous comble.
Etat : ???
Epoque : ???





| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Juillet 2021

Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE8

Catégorie de l'élément : ???
Nom de l'élément :
Adresse : 1019 route du brûlé
Références cadastrales : ZK13
Propriétaire : Privé

Description de l'élément :
???
Etat : ???
Epoque : ???





| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Juillet 2021

Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE9

Catégorie de l'élément : ???
Nom de l'élément :
Adresse : 1019 route du brûlé
Références cadastrales : ZK13
Propriétaire : Privé

Description de l'élément :
???
Etat : ???
Epoque : ???






| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Juillet 2021

Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE10

Catégorie de l'élément : ???
Nom de l'élément :
Adresse : 1019 route du brûlé
Références cadastrales : ZK13
Propriétaire : Privé





Description de l'élément :
???
Etat : ???
Epoque : ???



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Juillet 2021


Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE14








Adresse : 372 route de la Briqueterie
Références cadastrales : ZC 24-ZC 25

## Caractéristiques

- Bâtiment agricole remarquable par la composition soignée de son architecture. Proportions équilibrées, architecture typique et local.
- Bâtiment principal composé majoritairement de briques rouges.
- Toiture à deux versants en tuiles orangées en état moyen.
- Les ouvertures sont composées de linteaux et menuiseries bois, apportant une particularité à la composition de la façade.
- Appentis adjacent au bâtiment principal à un versant de matériaux non nobles
- Ces bâtiments peuvent changer de destination pour de l'habitat, des espaces de réunions ou d'exposition, pour des activités économiques et pour tout équipement d'intérêt public.

## Prescriptions particulières

- Le volume général de chaque construction doit être respecté pour les élévations et les toitures.
- Les appareillages maçonnés (brique, brique et silex, pierre) en bon état de conservation devront rester apparents sauf en cas de nécessité technique liée notamment à l'humidité.
- L'appentis devra être rénové, ou déposé suivant la nature du projet.
- Les maçonneries et les colombages ne pourront pas être masqués par une isolation par l'extérieur.
- Les fenêtres à créer ou à modifier doivent être plus hautes que larges.
- La couverture doit être réalisée en ardoise naturelle ou artificielles, en tuile de terre cuite, de teinte naturelle ou en chaume.
- Pour l'éclairement des combles, outre l'aménagement de fenêtres dans les lucarnes existantes qui doivent être conservées, peuvent être autorisées de nouvelles lucarnes et fenêtre de toit respectant les proportions de la construction originale.
- Les menuiseries des fenêtres et portes fenêtres doivent être de teinte blanche ou de teinte bois naturel. Peuvent être seuls autorisés les volets brisés repliables en tableaux de même que les volets roulants si leurs coffres ne sont pas visibles de l'extérieur.

Avril 2025


Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE15








Adresse : 372 route de la Briqueterie
Références cadastrales : ZC 24-ZC 25

## Caractéristiques

- Proportions équilibrées, caractéristique des constructions à usage d'habitation dans les zones agricoles
- Couverture à quatre pans, en ardoises de dimension moyenne.
- Couverture nécessitant un entretien.
- Ces bâtiments peuvent changer de destination pour de l'habitat, des espaces de réunions ou d'exposition, pour des activités économiques et pour tout équipement d'intérêt public.

## Prescriptions particulières

- Le volume général de chaque construction doit être respecté pour les élévations et les toitures.
- Les appareillages maçonnés (brique, brique et silex, pierre) en bon état de conservation devront rester apparents sauf en cas de nécessité technique liée notamment à l'humidité.
- Les maçonneries et les colombages ne pourront pas être masqués par une isolation par l'extérieur.
- Les teintes sombres ou neutres sont à privilégier. Les couleurs vivres, criardes, brillantes et le blanc sont interdits.
- Les fenêtres à créer ou à modifier doivent être plus hautes que larges.
- Les matériaux de couvertures devront se rapprocher des tons et de l'aspect des matériaux traditionnels utilisés dans la région et en cohérence avec l'environnement proche.
- Sont autorisées les tuiles plates, les ardoises, le zinc, et le chaume ou les matériaux ayant le même aspect.
- Pour l'éclairement des combles, outre l'aménagement de fenêtres dans les lucarnes existantes qui doivent être conservées, peuvent être autorisées de nouvelles lucarnes et fenêtre de toit respectant les proportions de la construction originale.
- Les menuiseries des fenêtres et portes fenêtres doivent être de teinte blanche, ou teinte bois naturel. Peuvent être seuls autorisés les volets brisés repliables en tableaux de même que les volets roulants si leurs coffres ne sont pas visibles de l'extérieur.

Avril 2025


Bretteville du Grand Caux

# Patrimoine bâti BRE16








Adresse : 372 route de la Briqueterie
Références cadastrales : ZC 24-ZC 25

## Caractéristiques

- Proportions équilibrées, couverture à deux pans
- Bâtiment agricole constitué de matériaux non nobles.
- Couverture en état moyen.
- Ce bâtiment peut changer de destination pour de l'habitat, des espaces de réunions ou d'exposition, pour des activités économiques et pour tout équipement d'intérêt public.

## Prescriptions particulières

- Le volume général de chaque construction doit être respecté pour les élévations et les toitures.
- La finition en parpaings non enduit est à reprendre. Les teintes sombres ou neutres sont à privilégier. Les couleurs vivres, criardes, brillantes et le blanc sont interdits.
- Les fenêtres à créer ou à modifier doivent être plus hautes que larges.
- Les matériaux de couvertures devront se rapprocher des tons et de l'aspect des matériaux traditionnels utilisés dans la région et en cohérence avec l'environnement proche.
- Sont autorisées les tuiles plates, les ardoises, le zinc, et le chaume ou les matériaux ayant le même aspect.
- Pour l'éclairement des combles, outre l'aménagement de fenêtres dans les lucarnes existantes qui doivent être conservées, peuvent être autorisées de nouvelles lucarnes et fenêtre de toit respectant les proportions de la construction originale.
- Les menuiseries des fenêtres et portes fenêtres doivent être de teinte blanche, ou teinte bois naturel. Peuvent être seuls autorisés les volets brisés repliables en tableaux de même que les volets roulants si leurs coffres ne sont pas visibles de l'extérieur.
- Les dispositifs permettant d'exploiter l'énergie solaire peuvent être autorisés s'ils sont incorporés dans le plan des versants de couverture, en les axant sur les ouvertures du rez-de-chaussée.

Avril 2025


# Daubeuf-Serville

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

DAUBEUF SERVILLE

# Patrimoine bâti D1

Catégorie de l'élément : Colombier
Nom de l'élément :
Adresse : Impasse du Porche
Références cadastrales : B429
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Colombier carré construit en briques et silex. La toiture est en cours de réfection.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°22
Etat : Bon
Epoque : XVIIe – XVIIIe




| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 31/08/16

DAUBEUF SERVILLE

# Patrimoine bâti D2

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Impasse du Porche
Références cadastrales : B429
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 20m construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôle.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°22
Etat : Moyen
Epoque : XVIIe – XVIIIe



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 31/08/16

DAUBEUF SERVILLE

# Patrimoine bâti D3

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le Village
Références cadastrales : B213
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 15m construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises. La façade comporte une lucarne.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°24
Etat : Bon
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 01/09/16

DAUBEUF SERVILLE

# Patrimoine bâti D4

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le Village
Références cadastrales : B213
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construite à pans de bois sur un soubassement en silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°24
Etat : Bon
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 01/09/16

DAUBEUF SERVILLE

# Patrimoine bâti D5

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Rue de la Vallée
Références cadastrales : B433
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 15m construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°26
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 01/09/16

DAUBEUF SERVILLE

# Patrimoine bâti D6

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : Grande Rue
Références cadastrales : A296
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Grange d'une longueur d'environ 25m construite en briques et silex. La toiture est couverte en bac acier.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°27
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 01/09/16


# Ecrainville

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E1

Catégorie de l'élément : Colombier
Nom de l'élément :
Adresse : Ferme Gonfray
Références cadastrales : A245
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
Le colombier a une longueur d'environs 4m. Il a été construit en briques, silex et pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°6
Etat : Bon
Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E2

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : La forge vimbert
Références cadastrales : A432
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environs 30m. Elle a été construite en briques.
La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°7
Etat : Bon
Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E3

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : La mare aux chats
Références cadastrales : A419
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
La grange a une longueur d'environs 17m. Elle a été construite en briques.
La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°8
Etat : Bon
Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E4

Catégorie de l'élément : Etables
Nom de l'élément :
Adresse : La mare aux chat
Références cadastrales : A418
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
L'étable a une longueur d'environs 24m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°13
Etat : Bon
Epoque : XIXème




Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E5

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : La ferme Morel
Références cadastrales : A415
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environs 17m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°14
Etat : Bon
Epoque : XIXème



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E6

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : La mare recher
Références cadastrales : B820
Propriétaire : Privé

Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environs 13m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.
Etat : Bon
Epoque : XIXème










Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E7

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : La mare Recher
Références cadastrales : B880
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environs 22m. Elle a été construite en briques, silex et pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°22
Etat : Bon
Epoque : XIXème





Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E8

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Maucomble
Références cadastrales : C335
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environs 17m. Elle a été construite en bardage en bois avec un soubassement en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°30
Etat : Bon
Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E9

Catégorie de l'élément : Colombier
Nom de l'élément :
Adresse : Le piscat
Références cadastrales : C238
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
Le colombier mesure 6m par 6m. Il a été construit en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises. Le colombier est en rénovation.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°31
Etat : Bon
Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E10

Catégorie de l'élément : Maison
Nom de l'élément :
Adresse : Les Groseilliers
Références cadastrales : C293
Propriétaire : Privé








Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environs 16m. Elle a été construite en briques et briques de Saint-Jean. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°32
Etat : Bon
Epoque : XIXème

| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |


Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E11

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Les partages
Références cadastrales : C331
Propriétaire : Privé

Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environs 31m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Etat : Bon
Epoque : XIXème









| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E12

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Les partages
Références cadastrales : C363
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environs 17m. Elle a été construite en briques.
La toiture est couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°38
Etat : Bon
Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |


Visité le : 06/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E13

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Hameau de la grande rue
Références cadastrales : D210
Propriétaire : Privé

Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environs 20m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Etat : Bon
Epoque : XIXème








| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 07/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E14

Catégorie de l'élément : Ecurie
Nom de l'élément :
Adresse : Le Neufbourg
Références cadastrales : ZC1
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
L'écurie a une longueur d'environs 15m. Elle a été construite en briques et silex sur la façade Nord et pignon Ouest et en briques sur le façade Sud. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°63
Etat : Bon
Epoque : XIXème







Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 07/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E15

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : Le Neufbourg
Références cadastrales : ZC2
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La grange a une longueur d'environs 35m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles et ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°63
Etat : Bon
Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 07/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E16

Catégorie de l'élément : Ecurie
Nom de l'élément :
Adresse : Le Baillage
Références cadastrales : B678
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
L'écurie a une longueur d'environ 12m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°67
Etat : Bon
Epoque : XIXème






Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 09/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E17

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le Baillage
Références cadastrales : B551
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 33m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°67
Etat : Bon
Epoque : XIXème








| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 09/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E18

Catégorie de l'élément : Ecurie
Nom de l'élément :
Adresse : Maucomble
Références cadastrales : C298
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
L'écurie a une longueur d'environ 12m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°30
Etat : Bon
Epoque : XIXème




Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 09/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E19

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : La mare recher
Références cadastrales : B883
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
La grange a une longueur d'environ 21m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°68
Etat : Bon
Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 09/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E20

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le baillage
Références cadastrales : B816
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environs 11m. Elle a été construite en briques, silex et pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°74
Etat : Bon
Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 09/06/16

ECRAINVILLE

# Patrimoine bâti E21

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : Maucomble
Références cadastrales : C330
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
La grange a une longueur d'environ 15m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°77
Etat : Bon
Epoque : XIXème



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 09/06/16

# Gonfreville-Caillot

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

Gonfreville Caillot

# Patrimoine bâti GC1

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Ferme du Tot
Références cadastrales : ZB101
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 36m. Elle a été construite en silex sur le côté Ouest et en briques sur le côté Est. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°7
Etat : Bon
Epoque : XIXème



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 23/06/16

Gonfreville Caillot

# Patrimoine bâti GC2

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Ferme du Tot
Références cadastrales : ZB99
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 10m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°7
Etat : Bon
Epoque : XIXème



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 23/06/16

# Grainville-Ymauville

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY1

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Rue de l'Eglise
Références cadastrales : A376
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Bâtiment d'une longueur d'environ 8m à pans de bois construit sur un soubassement en silex. La toiture est couverte en tuiles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°1
Etat : Bon
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY2

Catégorie de l'élément : Ecurie / Etable
Nom de l'élément :
Adresse : Rue de l'Eglise
Références cadastrales : A376
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Ecurie / Etable d'une longueur d'environ 50m construite en briques sur un soubassement en silex. Le tiers Est est construit en parpaings. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°1
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY3

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Rue Guy de Maupassant
Références cadastrales : A354
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Remise (chenil) d'une longueur d'environ 13m construite en briques. La toiture est construite en bac acier couleur ardoise.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°3
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY4

Catégorie de l'élément : Ecurie / Etable
Nom de l'élément :
Adresse : Rue Guy de Maupassant
Références cadastrales : A334
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Ecurie / Etable d'une longueur d'environ 20m à pans de bois construite sur un soubassement en silex. La toiture est couverte en tuiles et en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°4
Etat : Bon
Epoque : XVIIe – XVIIIe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY5

Catégorie de l'élément : Ecurie / Etable
Nom de l'élément :
Adresse : Le Bocage
Références cadastrales : A378
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Ecurie / étable d'une longueur d'environ 40m construite en briques et silex. La façade a été beaucoup modifiée et comblée en parpaings à plusieurs endroits. La toiture est couverte en bac acier couleur ardoise.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°5
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY6

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le Bocage
Références cadastrales : A345
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises. L'extension construite en parpaings sur le pignon Nord pourrait être supprimée.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°7
Etat : Bon
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY7

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le Bocage
Références cadastrales : A355
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles. La partie haute du pignon Nord comporte un essentage en bois.
Etat : Bon
Epoque : XIXe





| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY8

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : Le Bocage
Références cadastrales : A339
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Grange construite en deux phases. Une première partie (extrémité Sud) est construite en briques de Saint jean et en pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises. La seconde partie (extrémité Nord) est construite en briques rouges et silex. La toiture est couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°8
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY9

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route de Valmont
Références cadastrales : A341
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ … construite sur un soubassement en silex. Les façades ont été rénovées et enduites. La toiture est couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°9
Etat : Bon
Epoque : XIXe




| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY10

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Impasse de Chaumont
Références cadastrales : B498
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 20m construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°10
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |


Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY11

Catégorie de l'élément : Ecurie
Nom de l'élément :
Adresse : Place de la Mairie
Références cadastrales : A347
Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Ecurie d'une longueur d'environ 12m construite en briques, grès et silex. La façade comporte des graffitis.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°13
Etat : Moyen
Epoque : XIXe










Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY12

Catégorie de l'élément : Ecurie / étable
Nom de l'élément :
Adresse : Rue Guy de Maupassant
Références cadastrales : A399
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Ecurie / étable d'une longueur d'environ 35m construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°14
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY13

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route du Fond de Grainville
Références cadastrales : B475
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 13m construite en briques et en bois. La façade Sud a été enduite; la toiture est couverte en bac acier couleur ardoise.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°16
Etat : Bon
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |


Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY14

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route du Fond de Grainville
Références cadastrales : B472
Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construite en briques. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°17
Etat : Moyen
Epoque : XVIIIe






| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY15

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route d'Antiville
Références cadastrales : B424
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 25m construite en briques et silex. La partie haute du pignon Ouest est en bois et torchis. La toiture est couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°20
Etat : Moyen
Epoque : XIXe




| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY16

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route d'Antiville
Références cadastrales : B485
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 15m construite en pierres blanches et en briques sur un soubassement en silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°21
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY17

Catégorie de l'élément : Ecurie / Etable
Nom de l'élément :
Adresse : Antiville
Références cadastrales : B357
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Ecurie / Etable d'une longueur d'environ 15m construite en briques, silex et pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises.
Les extensions construites sur les pignons pourraient être supprimées.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°22
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY18

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Antiville
Références cadastrales : B484
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 30m construite en briques pour la façade Nord et les deux pignons. La façade Sud est construite en pierres. La toiture est couverte en ardoises. La façade principale comporte une plaque datée.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°22
Etat : Bon
Epoque : XXe







| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY19

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route du Rouvray
Références cadastrales : B511
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Remise à pans de bois d'une longueur d'environ 10m. La toiture est couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°24
Etat : Moyen
Epoque : XVIIIe



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |


Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY20

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : Route du Fond de Grainville
Références cadastrales : ZI34
Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Grange d'une longueur d'environ 23m construite en broques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°25
Etat : Bon
Epoque : XIXe






| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

Grainville – Ymauville

# Patrimoine bâti GY21

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Rue du Bocage
Références cadastrales : A343
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construit en briques. La toiture est couvert en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°28
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 03/06/16

# Houquetot

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

HOUQUETOT

# Patrimoine bâti H1

Catégorie de l'élément : Charreterie
Nom de l'élément :
Adresse : Route du parc d'Anxtot
Numéro de parcelle : A 295
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
Bâtiment charpente avec façades bardées de bois et pignon Est ouvert servant d'entrepôt. Toiture en ardoises.
Voir « Ensembles patrimoniaux n°4 »
Etat : Moyen



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 21/01/16

HOUQUETOT

# Patrimoine bâti H2

Catégorie de l'élément : Bâtiment agricole
Nom de l'élément : Garage
Adresse : Chemin de l'Eau Claire
Numéro de parcelle : A 284
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
Bâtiment présentant une maçonnerie en briques apparentes surmontée d'un revêtement mural en ardoises grises. La toiture à deux pans est recouverte d'ardoises, avec des gouttières métalliques en zinc.
Etat : Moyen



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

HOUQUETOT

# Patrimoine bâti H3

Catégorie de l'élément : Bâtiment agricole
Nom de l'élément : Garage
Adresse : 8 route du Parc d'Anxtot
Numéro de parcelle : A 387
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
Bâtiment présentant une maçonnerie en briques apparentes rouge. La toiture à deux pans est recouverte d'ardoises.
Etat : Moyen



| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |


# Mentheville


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

Mentheville

# Patrimoine bâti M1

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le village
Références cadastrales : A339
Propriétaire : Privé



Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 13m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°1
Etat : Bon
Epoque : XIXème




| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 28/06/16

Mentheville

# Patrimoine bâti M2

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le village
Références cadastrales : A340
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 40m. Elle a été construite en pierres de pétréval. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°5
Etat : Bon
Epoque : XIXème




| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 28/06/16

Mentheville

# Patrimoine bâti M3

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le village
Références cadastrales : A340
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 44m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°5
Etat : Bon
Epoque : XIXème




| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 28/06/16

# Saint-Sauveur-d’Emalleville

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

SAINT SAUVEUR D'EMALLEVILLE

# Patrimoine bâti SSE1

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route de l'ancienne scierie
Références cadastrales : A638
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 12m construite en briques et pierres blanches. La toiture est couverte en bac acier couleur ardoise.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°3
Etat : Moyen
Epoque : XVIIIe



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 17/05/16

SAINT SAUVEUR D'EMALLEVILLE

# Patrimoine bâti SSE2

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route d'Angerville
Références cadastrales : A721
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 16m (sans extension) construite en briques. La toiture est couverte en ardoises. L'extension construite sur le pignon Ouest pourrait être supprimée.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°8
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 17/05/16

SAINT SAUVEUR D'EMALLEVILLE

# Patrimoine bâti SSE3

Catégorie de l'élément : Etable / Ecurie
Nom de l'élément :
Adresse : Grand Blésimare
Références cadastrales : A757
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Etable / Ecurie d'une longueur d'environ 20m construite à pans de bois et briques sur un soubassement en briques et silex. La façade a été rénovée en parpaings. La toiture est couverte en tôles ondulées.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°9
Etat : Moyen
Epoque : XVIIe - XVIIIe





**Sélection pour sa valeur :**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 17/05/16

SAINT SAUVEUR D'EMALLEVILLE


# Patrimoine bâti SSE4

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : Grand Blésimare
Références cadastrales : A690
Propriétaire : Privé






Description de l'élément : Grange d'une longueur d'environ 35m construite en pierres blanches et en silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°9
Etat : Bon
Epoque : XVIe – XVIIe




| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 17/05/16

SAINT SAUVEUR D'EMALLEVILLE

# Patrimoine bâti SSE5

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route de Vergetot
Références cadastrales : A641
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 8m construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°11
Etat : Bon
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 17/05/16

SAINT SAUVEUR D'EMALLEVILLE

# Patrimoine bâti SSE6

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route de Manneville
Références cadastrales : B534
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 15m construite en briques, pierres blanches et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Etat : Bon
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 20/05/16

SAINT SAUVEUR D'EMALLEVILLE

# Patrimoine bâti SSE7

Catégorie de l'élément : Piliers
Nom de l'élément :
Adresse : Rue des Pensées
Références cadastrales : B716
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 30m construite en briques. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°27
Etat : Bon
Epoque : XIXe




| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 20/05/16

SAINT SAUVEUR D'EMALLEVILLE

# Patrimoine bâti SSE8

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route des deux Eglises
Références cadastrales :
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 30m construite en silex et pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°30
Etat : Bon
Epoque : XVIIe



Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 20/05/16

SAINT SAUVEUR D'EMALLEVILLE

# Patrimoine bâti SSE9

Catégorie de l'élément : Charreterie
Nom de l'élément :
Adresse : Route des deux Eglises
Références cadastrales : B645
Propriétaire : Privé




Description de l'élément : Charreterie d'une longueur d'environ 15m construite en bois. La toiture est couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°30
Etat : Moyen
Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 20/05/16


# Sausseuzemare-en-Caux

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

SAUSSEUZEMARE EN CAUX

# Patrimoine bâti SEC1

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : Le trou secret
Références cadastrales : A567
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
La grange a une longueur d'environs 15m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°8
Etat : Bon
Epoque : XIXème





Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 01/06/16

# Tocqueville-les-Murs

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

Tocqueville les Murs

# Patrimoine bâti T1

Catégorie de l'élément : Etable/Ecurie
Nom de l'élément :
Adresse : Le village
Références cadastrales : A504
Propriétaire : Privé



Description de l'élément :
L'étable/écurie a une longueur d'environ 31m. Elle a été construite en briques. La toiture est couverte en tuiles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°1
Etat : Bon
Epoque : XIXème




| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 20/07/2016

Tocqueville les Murs

# Patrimoine bâti T2

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Le village
Références cadastrales : A236
Propriétaire : Privé



Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 13m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°3
Etat : Bon
Epoque : XIXème




Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 20/07/2016

Tocqueville les Murs

# Patrimoine bâti T3

Catégorie de l'élément : Grange
Nom de l'élément :
Adresse : Le Rome
Références cadastrales : A260
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La grange a une longueur d'environ 31m. Elle a été construite en bardage en bois avec un soubassement en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°4
Etat : Bon
Epoque : XIXème




Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 20/07/2016

# Vattetot-sous-Beaumont

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

Vattetot sous Beaumont

# Patrimoine bâti V1

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Route de bernieres
Références cadastrales : B592
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 20m. Elle a été construit en briques. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°5
Etat : Bon
Epoque : XIXème




Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | ✓ Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 14/06/16

Vattetot sous Beaumont

# Patrimoine bâti V2

Catégorie de l'élément : Ecurie
Nom de l'élément :
Adresse : Impasse Brilly
Références cadastrales : B646
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
L'écuries a une longueur d'environ 18m. Elle a été construite en briques. La toiture couverte en tôles.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°9
Etat : Bon
Epoque : XIXème




Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 14/06/16

Vattetot sous Beaumont

# Patrimoine bâti V3

Catégorie de l'élément : Colombier
Nom de l'élément :
Adresse :Route de Bailleul
Références cadastrales : B577
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
Le colombier a une longueur d'environ 8m. Il est de forme octogonal et est construit en briques. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°14
Etat : Bon
Epoque : XIXème




Sélection pour sa valeur :


| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 14/06/16

Vattetot sous Beaumont

# Patrimoine bâti V4

Catégorie de l'élément : Charreterie
Nom de l'élément :
Adresse : Le petit Vattetot
Références cadastrales : A186
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La charreterie a une longueur d'environ 13m. Elle a été construite en bardage en bois. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°18
Etat : Bon
Epoque : XIXème




Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 14/06/16

Vattetot sous Beaumont

# Patrimoine bâti V5

Catégorie de l'élément : Remise
Nom de l'élément :
Adresse : Impasse de beaumont
Références cadastrales : A195
Propriétaire : Privé




Description de l'élément :
La remise a une longueur d'environ 9m. Elle a été construite en briques. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°21
Etat : Bon
Epoque : XIXème




Sélection pour sa valeur :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 14/06/16

Vattetot sous Beaumont

# Patrimoine bâti V6

Catégorie de l'élément : Etable
Nom de l'élément :
Adresse : Impasse de beaumont
Références cadastrales : A195
Propriétaire : Privé






Description de l'élément :
L'étable a une longueur d'environ 31m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.
Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°21
Etat : Bon
Epoque : XIXème




| Sélection pour sa valeur : | | | |
|---|---|---|---|
| Historique | Rareté | ✓ Patrimoniale | Paysage |
| Usage/pratique | De repère | Autre : | |

Visité le : 14/06/16