


ETUDE DE RUISSELLEMENT PLUVIAL
SUR LA COMMUNE

Désordres observés en cas d'orages

LEGENDE

- | | | | |
|---|---|---------|---|
| — | Limite de bassin versant | — | Période d'insuffisance de l'ouvrage en situation actuelle |
| — | Cours d'eau temporaire ou permanent | ● OH R1 | T < 2 ans |
| — | Fossés | ● OH R1 | 2 < T < 10 ans |
| — | Réseau pluvial séparatif | ● OH R1 | 10 < T < 25 ans |
| ● | Puits d'infiltration | ● OH R1 | 25 < T < 100 ans |
| → | Débordement et ruissellement | ● OH R1 | T > 100 ans |
| ↔ | Approfondissement du lit du cours d'eau | — | Collecteur principal des eaux usées |
| | | — | Déversoir d'orage |



Le Mercure C.
Pôle d'Aix les Milles
13651 Aix en Provence Cedex 3
Tél : 04 42 39 42 10

Fond de plan : cadastre

Echelle : 0 70 140 m



N° de classement : AE 00 02 11

Réalisation :
Date: 28 / 06 / 2000

2

