




APPROBATION : 30-06-2016
MODIFICATION :




Plan Local d'Urbanisme

12 Notice de présentation
des bâtiments recensés
pour changement
de destination


LES BLACHES



SITUATION



CORPS DE BATIMENT CONCERNES PAR LE CHANGEMENT DE DESTINATION



Fiche n° : 1

Lieu-dit : Les Blaches

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 2

Lieu-dit : Les Blaches

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :



- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre




SEYVOUX



SITUATION

 CORPS DE BATIMENT CONCERNES PAR LE CHANGEMENT DE DESTINATION



Fiche n° : 3

Lieu-dit : Seyoux

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépît ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 4

Lieu-dit : Seyoux

Renseignement d'ordre général

✖ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ✖ Habitation isolée
- ☐ Ferme (logement et dépendances)
 - ☐ Grange isolée
 - ☐ Ruine

Equipements :

- ✖ Accès satisfaisants
- ✖ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✖ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✖ Pierre
- ☐ Crépît ou enduit
 - ☐ Parpaing
 - ☐ Bardage
 - ☐ Autre

Toitures :

- ✖ Tuile
- ☐ Taule
 - ☐ Autre



Fiche n° : 5

Lieu-dit : Seyoux

Renseignement d'ordre général

☒ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ☒ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ☒ Accès satisfaisants
- ☒ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ☒ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ☒ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ☒ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 6

Lieu-dit : Seyoux

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 7

Lieu-dit : Seyoux

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ ☐ Accès satisfaisants
- ✘ ☐ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 8

Lieu-dit : Seyoux

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ ☒ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ ☒ Accès satisfaisants
- ✘ ☒ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ ☒ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ☐ Pierre
- ✘ ☒ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ ☒ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 8'

Lieu-dit : Seyoux

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépît ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 8''

Lieu-dit : Seyoux

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ ☐ Accès satisfaisants
- ✘ ☐ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ ☐ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :


- ✘ Pierre
- ☐ Crépît ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre




COMBE FOURNEL



SITUATION

 CORPS DE BATIMENT CONCERNES PAR LE CHANGEMENT DE DESTINATION



Fiche n° : 9

Lieu-dit : Combe Fournel

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :




- ✘ Pierre
- ☐ Crépît ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



LA COTE



Fiche n° : 10

Lieu-dit : La Cote

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siège d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 10 '

Lieu-dit : La Cote

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :




- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



LA GRANGE



Fiche n° : 11

Lieu-dit : La Grange

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :




- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



CHEZ PRAT



Fiche n° : 12

Lieu-dit : Chez Prat

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 13

Lieu-dit : Chez Prat

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 13'

Lieu-dit : Chez Prat

Renseignement d'ordre général

☒ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☒ Habitation isolée
☒ Ferme (logement et dépendances)
☐ Grange isolée
☐ Ruine

Equipements :

- ☒ Accès satisfaisants
☒ Raccordé à l'eau potable
☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ☒ Bâti ancien
☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :




- ☒ Pierre
☐ Crépit ou enduit
☐ Parpaing
☐ Bardage
☐ Autre

Toitures :

- ☒ Tuile
☐ Taule
☐ Autre



JURIEUX



Fiche n° : 14

Lieu-dit : Jurieux

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 15

Lieu-dit : Jurieux

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 16

Lieu-dit : Jurieux

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :



- ✘ Pierre
- ☐ Crépît ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre




ROCHASSIEUX



SITUATION

*** CORPS DE BATIMENT CONCERNÉS
PAR LE CHANGEMENT DE
DESTINATION**



Fiche n° : 18

Lieu-dit : Rochassieux

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 19

Lieu-dit : Rochassieux

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

✘ Bâti ancien

☐

Matériaux

Façades :


- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :


- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre




LA CONTY



SITUATION



✱ CORPS DE BATIMENT CONCERNÉS PAR LE CHANGEMENT DE DESTINATION



Fiche n° : 20

Lieu-dit : La Conty

Renseignement d'ordre général

☒ Ancien Siège d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ☒ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ☒ Accès satisfaisants
- ☒ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ☒ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ☒ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ☒ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 21

Lieu-dit : La Conty

Renseignement d'ordre général

☒ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ☒ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ☒ Accès satisfaisants
- ☒ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ☒ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ☒ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ☒ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 23

Lieu-dit : La Conty

Renseignement d'ordre général

- ☒ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
☒ Ferme (logement et dépendances)
☐ Grange isolée
☐ Ruine

Equipements :

- ☒ Accès satisfaisants
☒ Raccordé à l'eau potable
☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ☒ Bâti ancien
☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :


- ☒ Pierre
☐ Crépit ou enduit
☐ Parpaing
☐ Bardage
☐ Autre

Toitures :


- ☒ Tuile
☐ Taule
☐ Autre




LES FONTASSES



SITUATION



☒ CORPS DE BATIMENT CONCERNÉS PAR LE CHANGEMENT DE DESTINATION



Fiche n° : 24

Lieu-dit : Les Fontasses

Renseignement d'ordre général

✖ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✖ ☒ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✖ ☒ Accès satisfaisants
- ✖ ☒ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✖ ☒ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :



- ✖ ☒ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :


- ✖ ☒ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



AUDIBERT



SITUATION



Fiche n° : 25

Lieu-dit : Audibert

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :



- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre




LE BOURG



SITUATION

 CORPS DE BATIMENT CONCERNES PAR LE CHANGEMENT DE DESTINATION



Fiche n° : 26

Lieu-dit : Le Bourg

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :


- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :


- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



LA RATTE



SITUATION



Fiche n° : 27

Lieu-dit : La Ratte

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :



- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :


- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



LE RAYNAUD



SITUATION



Fiche n° : 28

Lieu-dit : Le Raynaud

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :


- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :


- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre




LE GARAT



SITUATION



CORPS DE BATIMENT CONCERNES PAR LE CHANGEMENT DE DESTINATION



Fiche n° : 30

Lieu-dit : Le Garat

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent


Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 30 '

Lieu-dit : Le Garat

Renseignement d'ordre général

☒ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ☒ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ☒ Accès satisfaisants
- ☒ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ☒ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ☒ Pierre
- ☐ Crépît ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ☒ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 30 "

Lieu-dit : Le Garat

Renseignement d'ordre général

- ☒ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
☒ Ferme (logement et dépendances)
☐ Grange isolée
☐ Ruine

Equipements :

- ☒ Accès satisfaisants
☒ Raccordé à l'eau potable
☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

- ☒ Ancienneté
☐ Bâti ancien
☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ☒ Pierre
☐ Crépit ou enduit
☐ Parpaing
☐ Bardage
☐ Autre

Toitures :


- ☒ Tuile
☐ Taule
☐ Autre




CHEZ COTE



SITUATION



/// CORPS DE BATIMENT CONCERNES PAR LE CHANGEMENT DE DESTINATION



Fiche n° : 31

Lieu-dit : Chez Cote

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :



- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre




EST DU GRAND VALLOU



SITUATION

 CORPS DE BATIMENT CONCERNES
PAR LE CHANGEMENT DE
DESTINATION



Fiche n° : 33

Lieu-dit : Est du Grand Valluy

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent


Matériaux

Façades :



- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :


- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



LE GRAND VALLEY



SITUATION



Fiche n° : 34

Lieu-dit : Le Grand Valluy

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent


Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 35

Lieu-dit : Le Grande Valluy

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent


Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



Fiche n° : 36

Lieu-dit : Le Grand Valluy

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :



- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :


- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre



CHARMEY



SITUATION



Fiche n° : 36'

Lieu-dit : Charmey

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :


- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :


- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre




AUX TREVES



SITUATION



✱ CORPS DE BATIMENT CONCERNES PAR LE CHANGEMENT DE DESTINATION



Fiche n° : 37

Lieu-dit : Aux Treves

Renseignement d'ordre général

✘ Ancien Siege d'exploitation Agricole

Type de bâtiment :

- ☐ Habitation isolée
- ✘ Ferme (logement et dépendances)
- ☐ Grange isolée
- ☐ Ruine

Equipements :

- ✘ Accès satisfaisants
- ✘ Raccordé à l'eau potable
- ☐ Raccordé au réseau d'assainissement

Aspect patrimonial du bâti :

Ancienneté

- ✘ Bâti ancien
- ☐ Bâti récent

Matériaux

Façades :

- ✘ Pierre
- ☐ Crépit ou enduit
- ☐ Parpaing
- ☐ Bardage
- ☐ Autre

Toitures :

- ✘ Tuile
- ☐ Taule
- ☐ Autre

