Dechy


FICHE DESCRIPTIVE N°1

Nom de la commune	Dechy	
Nom du secteur	Rue Henry Sébille	
N° des habitations	/	
Nombre d'habitation	1	
Type d'habitation	Aras	
Secteur d'activité		
descriptif de la parcelle	accès	Facile
	surface de la parcelle	suffisante
	exutoire	existant
descriptif du secteur	distance du réseau existant	350 m
	pente	
Parcelle pour un assainissement regroupé	oui	
	surface	suffisante
commentaires	Mise en conformité du stockage des déchets organiques. Prétraitement	

Rue Henry Sébille







Plan de situation


Dechy

FICHE DESCRIPTIVE N°2

Nom de la commune	Dechy	
Nom du secteur	Rue Henry Sébille	
N° des habitations	/	
Nombre d'habitation	1	
Type d'habitation	Particulier	
Secteur d'activité		
descriptif de la parcelle	accès	Difficile
	surface de la parcelle	insuffisante
	exutoire	existant
descriptif du secteur	distance du réseau existant	150 m
	pente	
Parcelle pour un assainissement regroupé	oui	
	surface	suffisante
commentaires		

Rue Henry Sébille





Plan de situation

Dechy


FICHE DESCRIPTIVE N°3

Nom de la commune	Dechy	
Nom du secteur	Rue de Loffre	
N° des habitations	2.4.6 +Bils Deroo	
Nombre d'habitation	6 habitations	
Type d'habitation	5 habitations particulières+ 1 transporteur	
Secteur d'activité		
descriptif de la parcelle	accès	5 Difficiles
	surface de la parcelle	5 insuffisantes
	exutoire	inexistant
descriptif du secteur	distance du réseau exis-tant	1200 m
	pente	
Parcelle pour un assainissement regroupé	oui	
	surface	insuffisante
commentaires		

Rue de Loffre







Plan de situation


Dechy

FICHE DESCRIPTIVE N°4

Nom de la commune	Dechy	
Nom du secteur	Rue de Loffre	
N° des habitations	63.65.67.69	
Nombre d'habitation	4 habitations	
Type d'habitation	4 habitations particulières	
Secteur d'activité		
descriptif de la parcelle	accès	4 Difficile
	surface de la parcelle	suffisante
	exutoire	inexistant
descriptif du secteur	distance du réseau existant	300 m
	pente	
Parcelle pour un assainissement regroupé	oui	
	surface	insuffisante
commentaires		

Rue de Loffre





Plan de situation


Dechy

FICHE DESCRIPTIVE N°5

Nom de la commune	Dechy	
Nom du secteur	Rue de Loffre	
N° des habitations	3.4.6	
Nombre d'habitation	3 habitations	
Type d'habitation	3 habitations particulières	
Secteur d'activité		
descriptif de la parcelle	accès	2 Difficile 1 Facile
	surface de la parcelle	2 insuffisante 1 suffisante
	exutoire	inexistant
descriptif du secteur	distance du réseau existant	320 m
	pente	
Parcelle pour un assainissement . regroupé	oui	
	surface	suffisante
commentaires		

Rue de Loffre





Plan de situation




Dechy

FICHE DESCRIPTIVE N°6

Nom de la commune	Dechy	
Nom du secteur	Rue de Cantin	
N° des habitations	/	
Nombre d'habitation	1	
Type d'habitation	Passage a niveau	
Secteur d'activité		
descriptif de la parcelle	accès	Facile
	surface de la parcelle	insuffisante
	exutoire	inexistant
descriptif du secteur	distance du réseau existant	50 m
	pente	
Parcelle pour un assainissement regroupé	oui	
	surface	insuffisante
commentaires	Passage de la voie ferrée	

Rue de Cantin





Plan de situation

