Carte d'inondabilité
Analyse hydrogéomorphologique

Bassin versant du Calavon

LEGENDE DES PLANCHES COMMUNALES AU 1/10 000

Limites géomorphologiques

- Versant
- Falaise
- Talus peu marqué
- Talus net (<1 m)
- Talus net (1 à 3 m)
- Talus net (>3 m)

Plaine alluviale fonctionnelle

Limites hydrogéomorphologiques actives

	Périodes de retour	Correspondances Hydrodynamisme
Lit mineur	< 1an	Zone de grand écoulement et de mobilité
Lit moyen	1 à 10 ans	
Lit majeur	Rares à exceptionnelles	Champs d'expansion de crues
Lit majeur exceptionnel		

Limite plaine alluviale fonctionnelle-encaissant

- nette
- peu marquée

Plan d'eau artificiel ou naturel

Structures secondaires de la plaine alluviale

Bien marquées

- Bras de décharge-annexe fluviatile
- Erosion de berge
- Surcôte

Peu marquées

- Axe d'écoulement en crue
- Axe d'écoulement d'une plaine alluviale peu marquée (affluent secondaire)

Terrains encaissants

- Terrasse alluviale
- Colluvions
- Versant
- Cône torrentiel

Modification anthropique de l'hydrodynamisme

- Remblais
- Digue
- Remblais d'infrastructure
- Lit rectifié
- Protection de berge
- Canal
- Bassin de rétention
- Carrières
- Station d'épuration
- Captage, prise d'eau
- Ouvrage d'art
- Seuil, barrage
- Camping
- Bâtiment

Modification naturelle de l'hydrodynamisme

- Ripysilve
- Atterrissement

Informations historiques

120.2
0.4

- point d'information historique — 120.2 Côte altimétrique (en m NGF)
- Station de mesure hydrométrique — 0.4 Hauteur de la lame d'eau (en m)
- Limite de la crue de 1951
- Lmite de la crue de 1994