

Chapitre 2 : LES BATIMENTS DE QUALITE

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 057

Localisation : 20 rue de Stalingrad

Section : CQ

Parcelles : 236

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Ancien gymnase municipal, puis caserne de pompiers, actuellement Maison des initiatives citoyennes

Structure : 1 étage carré, terrasse, toits à longs pans, croupe, pignons couverts toit en pavillon ; escalier demi hors œuvre, escalier en vis sans jour, en charpente, cage ouverte

Matériaux : calcaire, pierre de taille, petit appareil ; tuiles mécaniques

Historique : Construction en 1902 à l'emplacement d'un ancien cimetière d'un gymnase municipal, d'une remise à pompes à incendié et d'une tour pour le séchage des tuyaux ; en 1903, adjonction d'un stand de tir construit par l'architecte Albert Aubert ; vers 1940 le gymnase est momentanément transformé en école, la partie gauche a été surélevée à son tour récemment ; l'ensemble est actuellement occupé par un poste de secours de sapeurs pompiers de Paris

Source : DRAC / Inventaire général des Monuments et richesses artistiques de France n°70

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 011

Localisation : 28-30 boulevard du Couchant

Section : CS

Parcelles : 25

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : grande demeure dans jardin d'agrément

Structure : rez-de-chaussée surélevé ; étage, étage en surcroît ; toits à longs pans, pignons couverts, croupe.

Matériaux : enduit, toiture zinc.

Epoque : fin XIX^e- début XX^e.

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 107

Localisation : 5 rue Jules Gautier

Section : CK

Parcelles : 34

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : grande demeure en retrait avec avant-jardin

Structure : R+1+ comble ; toit à longs pans, demi-croupe ; clôture constituée d'un muret surmonté d'une grille et de piliers maçonnés.

Matériaux : brique et meulière; clôture en meulière.

Epoque : fin XIX^e- début XX^e

Éléments de paysage bâti – Bâtiments de qualité



Identifiant : B 032

Localisation : 21 rue Pongerville

Section : CR

Parcelles : 137

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : maison avec avant-jardin

Structure : rez-de-chaussée surélevé ; toit à longs pans, pignon couvert, croupe ; clôture constituée d'un muret surmonté d'une grille et de piliers maçonnés

Matériaux : enduit et brique; tuiles mécaniques, clôture en brique

Epoque : fin XIX^e- début XX^e.

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 070

Localisation : 34, rue du 8 mai 1945

Section : AQ

Parcelles : 68

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : R+1+comble ; toits à pentes ; Modénatures et décors en briques ; clôture constituée d'un muret surmonté d'une grille et de piliers maçonnés.

Matériaux : meulière, chaînage brique, céramiques, tuiles mécaniques.

Epoque : fin XIXè- début XXè.

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 078

Localisation : 33 rue Sadi Carnot

Section :

Parcelles :

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Petit immeuble à l'alignement

Structure : Petit immeuble collectif R+2 de type « art déco », bandeaux et jeux de saillies

Matériaux : brique, béton, tuiles

Epoque : 1920/1935

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 087

Localisation : 16 avenue Rochegude

Section : CJ

Parcelles : 42

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grosse demeure avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, combles, bandeaux et corniches, soubassement, perron et marquise, lucarnes

Matériaux Brique et pierre, pierre meulière

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 1.37

Localisation : 30, boulevard du Midi

Section : CO

Parcelles : 105

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Grande maison en retrait avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit ; modénatures

Matériaux : Pierre, brique, toiture tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 099

Localisation : 19 rue de l'Eglise

Section : CP

Parcelles : 62

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maison en retrait avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit ; modénatures et décors ; marquise

Matériaux brique, pierre ; toiture tuiles,

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 041

Localisation : 3 rue Victor Hugo, 2 rue Pascal

Section : AB

Parcelles : 251

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maison en retrait avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles Mansard

Matériaux : Pierre, toiture ardoise

Epoque : fin XIXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 005

Localisation : 1 Bd du Couchant / 64 bis, rue Henri Barbusse

Section : CT

Parcelles : 21

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Petit immeuble d'angle

Ancienne maison bourgeoise (Propriété de mademoiselle Leroux), cour, jardin, écurie, cellier, puits commun

Structure : Rez-de-chaussée, 2 étages, combles ; volets battants

Matériaux : Chainage pierre, maçonnerie, enduit, toiture tuiles,

Epoque : 2^{ème} moitié du XVIIIème (la Maison d'angle figure sur plan d'intendance de 1781)

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 002

Localisation : 9, 9 bis rue Fernando

Section : CT

Parcelles : 05, 04

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maisons jumelles avec jardins

Structure : rez-de-chaussée ; étage ; étage comble mansardé ; clôture constituée d'un muret surmonté d'une grille et de piliers maçonnés.

Matériaux : enduit, brique ; toiture ardoise/ zinc ; clôture en brique et meulière.

Epoque : fin XIX^e- début XX^e.

Eléments de paysage bâti – Bâtiments de qualité



Identifiant : B 071

Localisation : 27-29, rue du 8 mai 1945

Section : AQ

Parcelles : 23-24

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maisons jumelles avec jardins

Structure : Rez-de-chaussée, étage sous combles

Matériaux : Pierre meulière, bandeaux sur fenêtres, marquise ; toiture tuiles

Epoque : début XX^eème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 049

Localisation : 56, 58 rue Pascal

Section : AB

Parcelles : 39, 40

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maisons jumelles avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles mansardés

Matériaux : brique, chaînage pierre, encadrements et corniches pierre ; ardoise ; clôture pierre meulière et brique

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 043

Localisation : 26 rue Pascal

Section : AB

Parcelles : 14

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Demeure avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles ; toit en pavillon ; encadrements, bandeaux et corniches, chaînage d'angle, marquise

Matériaux : pierre, ardoise et zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 046

Localisation : 42 rue Pascal

Section : AB

Parcelles : 30

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Demeure avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles ; toit en pavillon ; encadrements, bandeaux et corniches, chaînage d'angle, marquise

Matériaux : pierre et brique ; ardoise et zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 042

Localisation : 22, 24 rue Pascal

Section : AB

Parcelles : 10, 13

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maisons jumelles avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles mansardés

Matériaux : brique, chainages d'angle et encadrement pierre ; ardoise et zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti – Bâtiments de qualité



Identifiant : B 051

Localisation : 7, 9 rue du sergent Bobillot

Section : AB

Parcelles : 11, 12

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maisons jumelles avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles mansardés ; bandeaux

Matériaux : brique deux teintes en alternance horizontale, bandeaux en pierre ; clôture en brique et pierre meulière ; toiture en ardoise et zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 053

Localisation : 21, rue du sergent Bobillot

Section : AB

Parcelles : 277, 285

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage

Matériaux : pierre meulière, auvents en tuile, toiture tuiles

Epoque :

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 054

Localisation : 34, rue du sergent Bobillot

Section : AB

Parcelles : 83

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étages. Tourelle d'angle

Matériaux : pierre, brique, ardoise et zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 060

Localisation : 37, 39 avenue Louis Meunier

Section : CR

Parcelles : 62, 63

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maisons jumelles avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage ; bandeaux fenêtres

Matériaux : Pierre meulière, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 055

Localisation : 28 rue Paul Bert

Section : AB

Parcelles : 99

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, étage sous combles ; bandeaux et encadrements fenêtres

Matériaux : Moellons, modénatures en brique ; tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 031

Localisation : 11 bis rue de Pongerville

Section : CR

Parcelles : 24

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles mansardés ; encadrements fenêtres, perron et marquise

Matériaux : pierre ; ardoise et zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité		
	Identifiant : B 103	
	Localisation : 6, rue Gambetta	
	Section : CK	
	Parcelles : 19	
	Quartier : Centre	
	Protection proposée :	
	Bâtiment remarquable protégé	
	Bâtiment de qualité	X
Description : Maison en retrait avec jardin Maison de Ebeling, tailleur de Louis-Philippe, fournisseur du duc de Bourbon Structure : Matériaux Brique, pierre Epoque : 1er quart du XIXe siècle		

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité		
	Identifiant : B 019	
	Localisation : 10, 12 rue Montpréau	
	Section : CS	
	Parcelles : 138, 175	
	Quartier : Centre	
	Protection proposée :	
	Bâtiment remarquable protégé	
	Bâtiment de qualité	X
Description : Maisons jumelles avec avant-jardin Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, toit à 4 pans ; modénatures ; clôture en pierre Matériaux : pierre meulière, brique, tuiles Epoque : fin XIXème, début XXème		

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 091

Localisation : 13, rue des anciennes mairies

Section : CP

Parcelles : 24

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Bourse du travail

Structure : Rez-de-chaussée, 1 étage ; décors « art déco »

Matériaux : béton, enduit

Historique : Cinéma du début 2^{ème} quart du XX^{ème} siècle signé par l'architecte A. Fleury et par Paul Moiron pour la maçonnerie. L'intérieur du fronton a été recouvert de mosaïques après 1960 lors de la transformation du bâtiment
Epoque : 1^{er} tiers du XX^{ème} siècle

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 026

Localisation : 4, Rue Silvy

Section : CS

Parcelles : 173

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Ancienne halle

Structure : Halle, grand porche d'accès, composition symétrique, modénatures, toit à pentes

Matériaux : Pierre, brique, bois, tuiles, zinc

Epoque :

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 100

Localisation : 10 rue Barbusse

Section : CP

Parcelles : 80

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, trois étages ; bandeaux, encadrement de fenêtres, décors

Matériaux : brique, pierre

Epoque : fin XIXème début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 022

Localisation : 21 rue du Docteur Foucault

Section : CS

Parcelles : 28

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 4 étages droits, balcon filant dernier niveau ; bandeaux, modénatures

Matériaux : Pierre, enduit

Epoque : fin XIXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 250

Localisation : 15 rue du Docteur Foucault

Section : CS

Parcelles : 26

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Anciens bâtiments de ferme disposés en carré autour d'une cour

En 1778, propriété de M. Cartery comprenant une maison, cour, jardin, écurie, cellier et puits.

Structure : Rez-de-chaussée, étage, combles mansardés ; toiture à pentes, bandeaux

Matériaux : Enduit, tuiles

Epoque : 2^{ème} moitié du XVII^{ème} (la maison figure sur plan de 1688).

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 098

Localisation : 2, 4, rue Maurice Thorez

Section : CP

Parcelles : 53, 51

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeubles à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 4 étages droit ; bandeaux filant ; modénatures et décors en céramique

Matériaux : brique, chaînage et encadrement en pierre

Epoque : fin XIXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 095

Localisation : 27, rue Maurice Thorez

Section : CS

Parcelles : 101

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 4 étages droits, 1 étage en retrait

Matériaux : Brique

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 027

Localisation : 72, rue Maurice Thorez

Section : CR

Parcelles : 29

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grande demeure sur rue

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles mansardés ; corniche et modénatures

Matériaux : brique, modénatures en pierre, ardoise

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti- Bâtiments de qualité



Identifiant : B 028

Localisation : 81, rue Maurice Thorez

Section : CR

Parcelles : 180

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 2 étages droits, combles mansardés ; encadrements des fenêtres, modénatures

Matériaux : brique et pierre, ardoise

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 029

Localisation : 83, rue Maurice Thorez

Section : CR

Parcelles : 8

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 2 étages droits, combles mansardés ; bandeaux

Matériaux : Brique deux teintes en alternance, ardoise

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 136

Localisation : 51 rue Barbusse, 2, passage Georges Hany

Section : CO

Parcelles : 11

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble d'angle à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 4 étages droits, modénatures

Matériaux : brique deux teintes en alternance, pierre

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 139

Localisation : 69, rue Henri Barbusse / place Edouard Mayer

Section : CU

Parcelles : 10

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble d'angle à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 3 étages droit, 1 étage sous combles ; bandeaux, corniches, encadrements des fenêtres

Matériaux : brique, pierre, ardoise, zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 131

Localisation : 29-31 rue Thomas Lemaître

Section : CN

Parcelles : 263

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grandes maisons jumelle en retrait avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, 2 étages droits

Matériaux : pierre, remplissage brique

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti – Bâtiments de qualité



Identifiant : B 123

Localisation 29-29 bis avenue de Rueil

Section : CM

Parcelles : 100, 101

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maisons jumelles avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles ; modénatures ; perron et marquise ; volets battants ; clôture en pierre

Matériaux : maçonnerie enduite, terre cuite, tuiles ;

Epoque : début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 117

Localisation : 39 rue de la Croix

Section : CM

Parcelles : 107

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles ; décors et modénatures ; toitures à pentes

Matériaux : brique, maçonnerie enduite, céramiques, toiture tuiles

Epoque : fin XIXème début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 118

Localisation : 42 rue de la Croix

Section : CM

Parcelles : 103

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, 2 étages droits ; décors et modénatures, balcons ; clôture en pierre meulière et ferronnerie ouvragée

Matériaux : maçonnerie enduite, pierre meulière, terre cuite, tuiles

Epoque : fin XIXème début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 119

Localisation : 54 rue de la Croix

Section : CM

Parcelles : 187

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit ; décors et modénatures, volets battants

Matériaux : maçonnerie enduite, décors céramiques, toiture tuiles

Epoque : fin XIXème début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 124

Localisation : 18 avenue de Rueil

Section : CM

Parcelles : 1

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit ; modénatures et encadrements fenêtres, volets battants

Matériaux : brique, tuiles

Epoque : fin XIXème début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 114

Localisation : 16 rue Chanzy

Section : CL

Parcelles : 147

Quartier : Vieux Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grande demeure

Structure : rez-de-chaussée, étage, étage en comble ; toits à longs pans ; clôture constituée d'un muret surmonté d'une grille et de piliers maçonnés (brique)

Matériaux : moellon, brique, maçonnerie enduite, toiture ardoise.

Epoque : fin XIXème, début XXème.

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 151

Localisation : 136 à 154 boulevard National ; 9 à 21 rue Boileau

Section : CX

Parcelles : 264, 265, 266, 270

Quartier : Vieux Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Cité du Vieux Pont (ou cité Langevin)

Cité en pierre de taille construite au début des années 1950.

Structure : R+4 ; toiture terrasse

Matériaux : pierre, béton

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 149

Localisation : 73 rue Thomas Lemaître

Section : CX

Parcelles : 292

Quartier : Vieux Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Ancienne usine Heudebert, actuellement logements OMHLM

Structure : rez-de-chaussée, trois étages, toiture-terrasse

Matériaux : brique, maçonnerie enduite.

Epoque : fin XIXème, début XXème pour la construction originelle, réhabilitation en logements décennie 1990

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 211

Localisation : 66 avenue Georges Clemenceau

Section : BQ

Parcelles : 76

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble d'angle à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 5 étages droits, saillies, bandeaux

Matériaux : brique, béton

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 212

Localisation : 142 avenue Georges Clemenceau

Section : BF

Parcelles : 2

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 6 étages droits, bow-windows, bandeaux, encadrements

Matériaux : brique, maçonnerie enduite, béton

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 214

Localisation : 242, 244 avenue Georges Clemenceau

Section : BG

Parcelles : 77, 161

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 4 étages droits, 1 étage en retrait ; bow-windows

Matériaux : brique, béton, maçonnerie enduite

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 243

Localisation : 276-278 avenue Georges Clemenceau, 1 rue Pasteur

Section : BH

Parcelles : 152

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble d'angle à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 4 étages droits, bow-windows

Matériaux : briques, béton

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 215

Localisation : 280 avenue Georges Clemenceau,

Section : BH

Parcelles : 196

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble d'angle à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée

Matériaux : brique, pierre

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 207

Localisation : 93 avenue Georges Clemenceau

Section : CI

Parcelles : 9

Quartier : Boule-Champs-Pierreux

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble d'angle à l'alignement/en retrait

Structure : Rez-de-chaussée, 4 étages droits, 1 étage en retrait, encadrement des fenêtres, retraits avec balcons ; marquage en façade de la circulation verticale ; auvent sur porte d'accès

Matériaux : Brique, béton, enduit

Epoque : milieu XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 206

Localisation : 101 avenue Georges Clemenceau

Section : CI

Parcelles : 106

Quartier : Boule-Champs-Pierreux

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grande maison en retrait avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, comble mansardé

Matériaux : pierre, ardoise, zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 205

Localisation : 121 avenue Georges Clemenceau

Section : CI

Parcelles : 1

Quartier : Boule-Champs-Pierreux

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble d'angle à l'alignement –Hôtel « Acacia »

Structure : Rez-de-chaussée, 2 étages droits, modénatures

Matériaux : Maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 204

Localisation : 129, 131 avenue Georges Clemenceau

Section : AU

Parcelles : 2

Quartier : Boule-Champs-Pierreux

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 5 étages droits, bow-windows, bandeaux

Matériaux : Brique, béton, maçonnerie enduite

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 203

Localisation : 133 bis avenue Georges Clemenceau

Section : AU

Parcelles : 60

Quartier : Boule-Champs-Pierreux

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 5 étages droits, bandeaux, modénatures

Matériaux : Brique, béton, maçonnerie enduite

Epoque : 1^{er} tiers XX^{ème} siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 202

Localisation : 39, 43 rue de Neuilly

Section : AU

Parcelles : 19, 20, 48, 50

Quartier : Boule-Champs-Pierreux

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Bâtiment d'activité à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, encadrement des fenêtres, bandeaux, porte d'accès en retrait

Matériaux : Brique, béton

Epoque : Milieu XX^{ème}

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 239

Localisation : 3 avenue du Maréchal Joffre

Section : CG

Parcelles : 103

Quartier : Plateau Mont Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : ancienne gendarmerie

Structure : 2 étages carrés ; élévation ordonnancée ; toits à longs pans, pignon couvert.
Matériaux : calcaire, pierre de taille, moyen appareil, enduit.

Gendarmerie construite par Jules Valez, architecte communal en 1896.

Source : DRAC / Inventaire général des Monuments et richesses artistiques de France n°71

Eléments de paysage bâti – Bâtiments de qualité



Identifiant : B 240

Localisation : 9b-11, Avenue du Maréchal Joffre

Section : CG

Parcelles : 93, 95

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison jumelles avec avant jardin

Structure : rez-de-chaussée surélevé, étage droit, encadrements des fenêtres, modénatures

Matériaux : Brique, maçonnerie enduite

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 219

Localisation : 71 avenue Félix Faure/36 rue Pasteur

Section : BG

Parcelles : 41

Quartier : Plateau Mont Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : maison à l'alignement (rue Pasteur) avec avant-jardin (avenue Félix Faure)

Structure : R+1, toit à longs pans, croupe, terrasse transformée ; clôture constituée d'un muret surmonté d'une grille et de piliers maçonnés.

Matériaux : brique, tuiles mécaniques.

Epoque : fin XIX^e –début XX^e.

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 213

Localisation : 206 avenue Georges Clémenceau

Section : BF

Parcelles : 122

Quartier : Plateau Mont Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : maison accolée avec jardin latéral

Structure : R+1+comble, toits à longs pans, croupe; clôture constituée d'un muret surmonté d'une grille et de piliers maçonnés.

Matériaux : brique, tuiles mécaniques.

Epoque : fin XIX^e –début XX^e.

Éléments de paysage bâti – Bâtiments de qualité



Identifiant : B 234

Localisation : 14-16, rue du Docteur Charcot

Section : CD

Parcelles : 28, 29

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Immeubles accolés avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, 2 étages droits, encadrement des fenêtres, bandeaux, modénatures

Matériaux : Brique, maçonnerie, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 198

Localisation : 20 allée de la Danse

Section : AN

Parcelles : 256

Quartier : Parc nord

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Ecole de danse de l'Opéra de Paris

Structure : trois bâtiments distincts : danse, scolarité et administration et aile de l'internat. Une verrière articule la circulation entre ces trois parties. Dans le bâtiment dédié à la danse, un escalier central en hélice distribue les studios de danse.

Ecole construite entre 1983 et 1987 par l'architecte Christian de Portzamparc qui a cherché à reconstituer un microcosme, avec des lieux clairement identifiés, très différenciés et une vraie ouverture vers la ville et le parc Malraux, notamment l'aile de l'internat, afin que la vie en internat des jeunes élèves ne soit pas seulement tournée vers la danse. Le grand escalier central en hélice est l'un des éléments de composition majeur de l'équipement.

Matériaux : pierre agrafée

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 193

Localisation : 167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot Curie

Section : AF

Parcelles : 570

Quartier : Université

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Préfecture des Hauts-de-Seine et Palais de justice

Structure : Composé d'une tour de 25 étages et 113 mètres de hauteur (classé IGH) ; composé d'un bâtiment carré (socle/bloc) surmonté d'une tour de 113 m de haut, contenant les bureaux.

Il est construit sur pieux de par la proximité de la nappe phréatique et d'anciennes champignonnières.

Architecte du bâtiment, A. Wogensky. À ce bâtiment construit par cet architecte, est adjoint entre 1969 et 1974 un autre bâtiment abritant le Palais de justice construit par le même architecte et réhabilité courant des années 2000

Matériaux : Métal et béton

Epoque : 1973

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 186

Localisation : 20 rue des Pâquerettes

Section : P

Parcelles : 112

Quartier : Petit Nanterre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Anciens Bains douches des Pâquerettes, maison des jeunes

Structure : sous-sol, en rez-de-chaussée ; élévation ordonnancée ; toits à longs pans, croupe, pignon couvert.

Matériaux : brique, béton, tuiles mécaniques

Historique : Construction en même temps qu'un centre de santé de quartier, d'un établissement de bains douches dans le cadre d'un équipement social et sanitaire du quartier du Petit Nanterre en 1952 où se trouvaient les plus vastes bidonvilles de Nanterre

Source : DRAC / Inventaire général des Monuments et richesses artistiques de France n°69.

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 191

Localisation : 6, Allée de l'Université

Section : V

Parcelles : 48

Quartier : Université

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine BDIC

Structure :

Matériaux : Ossature métallique, remplissage

Historique : Commencée en 1966 par l'architecte Edouard Albert et achevée après sa mort par B.Marroti. Elle comprend une tour servant de réserves et des salles de lecture disposées autour. La tour se caractérise par une fine structure métallique.

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 192

Localisation : 17, boulevard Jacques-Germain Soufflot

Section : AE

Parcelles : 279

Quartier : Université

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Ecole maternelle Soufflot (partie accès principal)

Structure : Bâtiment R+1 et R+2, bandeaux et encadrements, toiture-terrasse

Matériaux : Brique et béton

Epoque : Milieu XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 156

Localisation : 21 à 31 bis avenue Henri Martin

Section : CR/CT

Parcelles : 158, 163/128

Quartier : Chemin de l'Île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Lotissement concerté dit immeuble de la SNCF

Structure : sous-sol, 5 étages carrés ; terrasse

Matériaux : ciment, enduit, brique, ciment en couverture.

Sculptures : Paul Belmondo, Dideron Louis

Historique : groupe d'immeubles construits de décembre 1931 à septembre 1932 par l'architecte Henri Pacon pour les agents des chemins de fer de l'Etat ; Edmond Laffont est l'architecte coordonnateur.

Source : DRAC / Inventaire général des Monuments et richesses artistiques de France n°08.

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 157

Localisation : 1 boulevard de la Seine, 2 rue Béranger

Section : G

Parcelles : 141

Quartier : Chemin de l'Île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison isolée dans jardin d'agrément

Structure : Rez-de-chaussée, 2 étages droits, combles ; toit en pavillon, croupe, terrasse avec pergola ; clôture constituée d'un muret surmonté d'une grille et de piliers maçonnés.

Matériaux : brique, toiture ardoise ; clôture brique

Epoque : fin XIXème –début XXème.

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 177

Localisation : 10, avenue du Général Gallieni

Section : Z

Parcelles : 32

Quartier : République

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles ; modénatures et décors

Matériaux : brique, pierre, ardoise

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 178

Localisation : 16, avenue de la République

Section : Z

Parcelles : 14

Quartier : République

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maison à l'alignement et jardin latéral

Structure : rez-de-chaussée surélevé, 2 étages droits, combles, toitures à pentes ; décors et modénatures

Matériaux : brique, pierre, pierre meulière, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti – Bâtiments de qualité



Identifiant : B 174

Localisation : 22-24, rue de Bezons

Section : H

Parcelles : 153, 154

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	X
Bâtiment signalé d'intérêt	

Description : Maisons jumelles avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit ; modénatures, encadrements des fenêtres, décors ; marquise

Matériaux : brique, pierre meulière, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 175

Localisation : 25, rue de Bezons

Section : H

Parcelles : 105

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	X
Bâtiment signalé d'intérêt	

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage comble ; saillies, encadrements de fenêtres

Matériaux : Brique, pierre, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 176

Localisation : 27, rue de Bezons

Section : H

Parcelles : 256

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Immeuble à l'alignement

Structure : rez-de-chaussée, 3 étages droits ; corniches, décors et modénatures

Matériaux : Brique, pierre, béton, céramiques

Epoque : 1^{er} tiers XX^{ème} siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 158

Localisation : 1, avenue Henri Martin

Section : G

Parcelles : 140

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Immeuble d'angle à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 5 étages droits ; corniches, encadrements de fenêtres, décors

Matériaux : Brique, pierre, céramiques

Epoque : 1^{er} tiers XX^{ème} siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 159

Localisation : 7, boulevard de la Seine / 2, boulevard du Général Leclerc

Section : G

Parcelles : 25

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Immeuble d'angle à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 3 étages droits, balcons filants, modénatures

Matériaux : Maçonnerie enduite,

Epoque : fin XIXème, XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 164

Localisation : 17, boulevard de la Seine

Section : G

Parcelles : 18

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles ; encadrements de fenêtres, modénatures

Matériaux : Pierre meulière, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, XXème siècle

Eléments de paysage bâti - Bâtiments qualité



Identifiant : B 165

Localisation : 32, boulevard de la Seine

Section : H

Parcelles : 288

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles, croupe ; chaînages d'angle, encadrements de fenêtres, décors et modénatures, marquise

Matériaux : Brique, céramique

Epoque : fin XIXème, XXème siècle

Eléments de paysage bâti - Bâtiments qualité



Identifiant : B 172

Localisation : 66, boulevard de la Seine

Section : J

Parcelles : 23

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit ; décors et modénature

Matériaux : Pierre meulière, brique, céramique, tuiles, zinc

Epoque : fin XIXème, XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 161

Localisation : 8, boulevard du Général Leclerc

Section : G

Parcelles : 180

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Grande demeure avec avant jardin – Actuelle Mairie de quartier du Chemin de l'île

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles mansardés ; chaînages d'angles et encadrements de fenêtres, modénatures

Matériaux : Brique, pierre, ardoise

Epoque : fin XIXème, XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 160

Localisation : 4, boulevard du Général Leclerc

Section : G

Parcelles : 27

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles ; croupe ; modénatures, auvent sur porte d'accès

Matériaux : Pierre meulière, pierre, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 162

Localisation : 22, boulevard du Général Leclerc

Section : G

Parcelles : 36

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, Etage droit, combles ; tourelle d'angle ; décors

Matériaux : Pierre meulière, brique, ardoise, tuiles

Epoque : Fin XIX^{ème} début XX^{ème} siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 153

Localisation : 145, boulevard du Général Leclerc

Section : D

Parcelles : 60

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Grande demeure en retrait avec avant-cour

Structure : rez-de-chaussée surélevé, 1 étage droit, étage de comble ; toit à longs pans

Matériaux : meulière et brique rouge, toiture ardoise

Epoque : fin XIX^{ème} début XX^{ème}

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 154

Localisation : 147, bd du général Leclerc

Section : D

Parcelles : 60

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Site GRT Gaz

Structure : Rez-de-chaussée, étage, toiture-terrasse ; encadrements de fenêtre, corniche

Matériaux : Béton, brique

Epoque : Milieu XXème siècle

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité



Identifiant : B 183

Localisation : 109, avenue de la Commune de Paris

Section : I

Parcelles : 384

Quartier : République

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

X

Bâtiment signalé d'intérêt

Description : Les Papeteries de la Seine - Bâtiment de la pâte à paille

Structure : R+2 et R+3 avec sous-sol ; structure poteaux-poutres en béton armé

Matériaux : façades en remplissage béton, traverses en béton armé et ouvrants métalliques, sols en béton

Epoque : années 1940

Histoire : Le bâtiment de pâte à paille a été construit pour faire face à la pénurie mondiale de pâte à papier.

Le procédé de transformations de la paille en pâte à papier nécessitait :

- un bâtiment situé le long de la voie ferrée pour hacher, trier, dépoussiérer
- un bâtiment principal pour cuire la paille, lessiver, delignifier, chlorer la masse de pâte, laver sur filtre.

Source : Agence Pierre-Antoine GATIER (avril 2012), *Diagnostic patrimonial des papeteries de la Seine à Nanterre*, EPADESA

Eléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité et signalés d'intérêt



Identifiant : B 188

Localisation : 403 avenue de la République

Section : N

Parcelles : 233

Quartier : Petit Nanterre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité
Façade + Partie arrière X

Bâtiment signalé d'intérêt X

Description : Centre d'Accueil et de Soins Hospitalier Max Fourestier CASH

Structure : ensemble ordonnancé, sous sol, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, étage de surcroît, étage de comble ; voute en berceau plein cintre ; toits à longs pans, pignon couvert, croupe, toit brisé en pavillon, lanterneau ; escalier droit suspendu.

Matériaux : calcaire, pierre de taille, moyen appareil, petit appareil, meulière, moellon, sans chaine en pierre de taille ; tuiles mécaniques. Escalier suspendu en charpente métallique.

Historique : Ancien dépôts de mendicité, hospice hôpital dite maison de répression de Nanterre

Construite de 1874 à 1886 par l'architecte Achille Hermant sur 17 hectares, dans le quartier du Petit Nanterre, la maison départementale de Nanterre reçoit ses premiers pensionnaires en 1887 : 400 détenus notamment sur les 500 personnes. Le bâtiment s'organise autour d'un dépôt de mendicité, un hospice de vieillards et une infirmerie. Entre 1900 et 1903 suppression de la chapelle et des oratoires ; en 1905 une seconde cuisine est construite à l'emplacement du cloître des surveillants, des logements pour le personnel sont construits au nord ouest

L'hôpital prend le nom du docteur Max Fourestier, pneumologue renommé pour ses expériences réussies dans le domaine du soin et de la prévention (ex. : mise au point de l'endoscope) de 1945 à 1962. Il s'organise aujourd'hui en trois secteurs : le secteur sanitaire dans l'hôpital Max Fourestier, le secteur médico-social autour de l'EHPAD et le secteur social comprenant : un Centre d'Hébergement des Personnes Sans Abri (CHAPSA), le centre 115 (département 92), une halte de jour et un accueil douche, des lits halte soins de santé, deux Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), une résidence sociale.

Source : site internet ville de Nanterre et DRAC / Inventaire général des Monuments et richesses artistiques de France n°56.