

Chapitre 3 : LES BATIMENTS SIGNALES D'INTERET

Éléments de paysage bâti - Bâtiments de qualité et signalés d'intérêt



Identifiant : B 189

Localisation : 403 avenue de la République

Section : N

Parcelles : 233

Quartier : Petit Nanterre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité
Façade + Partie arrière

Bâtiment signalé d'intérêt

X

X

Description : Centre d'Accueil et de Soins Hospitalier Max Fourestier CASH

Structure : ensemble ordonnancé, sous sol, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, étage de surcroît, étage de comble ; voute en berceau plein cintre ; toits à longs pans, pignon couvert, croupe, toit brisé en pavillon, lanterneau ; escalier droit suspendu.

Matériaux : calcaire, pierre de taille, moyen appareil, petit appareil, meulière, moellon, sans chaîne en pierre de taille ; tuiles mécaniques. Escalier suspendu en charpente métallique.

Historique : Ancien dépôts de mendicité, hospice hôpital dite maison de répression de Nanterre

Construite de 1874 à 1886 par l'architecte Achille Hermant sur 17 hectares, dans le quartier du Petit Nanterre, la maison départementale de Nanterre reçoit ses premiers pensionnaires en 1887 : 400 détenus notamment sur les 500 personnes. Le bâtiment s'organise autour d'un dépôt de mendicité, un hospice de vieillards et une infirmerie. Entre 1900 et 1903 suppression de la chapelle et des oratoires ; en 1905 une seconde cuisine est construite à l'emplacement du cloître des surveillants, des logements pour le personnel sont construits au nord ouest

L'hôpital prend le nom du docteur Max Fourestier, pneumologue renommé pour ses expériences réussies dans le domaine du soin et de la prévention (ex. : mise au point de l'endoscope) de 1945 à 1962. Il s'organise aujourd'hui en trois secteurs : le secteur sanitaire dans l'hôpital Max Fourestier, le secteur médico-social autour de l'EHPAD et le secteur social comprenant : un Centre d'Hébergement des Personnes Sans Abri (CHAPSA), le centre 115 (département 92), une halte de jour et un accueil douche, des lits halte soins de santé, deux Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), une résidence sociale.

Source : site internet ville de Nanterre et DRAC / Inventaire général des Monuments et richesses artistiques de France n°56.

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 115

Localisation : 19 rue de Chanzy

Section : CK

Parcelles : 115

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles ; chaînages d'angle, modénatures

Matériaux : Brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 012

Localisation : 31 boulevard du Couchant

Section : CT

Parcelles : 40

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grande demeure avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, bandeaux, encadrements de fenêtres

Matériaux Maçonnerie enduite

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 064	
Localisation : 19 rue Victor Hugo	
Section : AB	
Parcelles : 54	
Quartier : Centre	
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, combles, saillies, modénatures, clôture en pierre meulière

Matériaux : Pierre meulière, pierre, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 065	
Localisation : 21 rue Victor Hugo	
Section : AB	
Parcelles : 193	
Quartier : Centre	
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles ; encadrement des fenêtres, modénatures

Matériaux : pierre meulière, brique, maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt	
	Identifiant : B 062
	Localisation : 24 rue Victor Hugo
	Section : CQ
	Parcelles : 61
	Quartier : Centre
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X
<p>Description : Maison avec avant-jardin</p> <p>Structure : rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles ; corniches, bandeaux, encadrements des fenêtres ; marquise</p> <p>Matériaux : Brique, pierre, maçonnerie enduite, ardoise</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p>	

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt	
	Identifiant : B 063
	Localisation : 26 rue Victor Hugo
	Section : CQ
	Parcelles : 266
	Quartier : Centre
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X
<p>Description : Maison avec avant-jardin</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée, étage, combles ; bandeaux, décors et modénatures</p> <p>Matériaux : Maçonnerie enduite, céramique, tuiles</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p>	

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 252

Localisation : 14 rue Victor Hugo

Section : CR

Parcelles : 129

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Villa avec avant-jardin

Œuvre de l'architecte Bergevin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, combles ; bandeaux, encadrements de fenêtres, modénatures

Matériaux : Pierre, Maçonnerie enduite, ardoise

Epoque : début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 094

Localisation : 47, rue Maurice Thorez

Section : CS

Parcelles : 185

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, deux à cinq étages droits, combles mansardés ; bandeaux, modénatures

Matériaux : brique, tuiles

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 084

Localisation : 8, place Gabriel Péri /
2, rue Sadi Carnot

Section : CJ

Parcelles : 195

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble d'angle avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles mansardés ; bandeaux, chaînages, encadrements de fenêtres

Matériaux : Maçonnerie enduite, ardoise

Epoque :

Éléments de paysage bâti - Bâtiment signalé d'intérêt



Identifiant : B 010

Localisation : 20 boulevard du Couchant

Section : CS

Parcelles : 22

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison bourgeoise, sur les petits boulevards du Centre

Structure : R+1+C, toits à pentes, croupe, lucarne, marquise, chaînages d'angle

Matériaux Enduit, tuiles

Epoque : construite en 1994

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 073

Localisation : 8, rue du 8 mai 1945

Section : AQ

Parcelles : 42

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, chaînage et encadrement de fenêtres brique, marquise

Matériaux : Pierre meulière, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 072

Localisation : 15, rue du 8 mai 1945

Section : AQ

Parcelles : 35

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage ; modénatures et décors, oculus central, marquise,

Matériaux : Brique, maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 068	
Localisation : 7, rue Marcelin Berthelot	
Section : AC	
Parcelles : 11	
Quartier : Centre	
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles ; bandeaux, chaînages d'angle en brique, marquise

Matériaux : Brique, maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 050	
Localisation : 155 rue Raymond Barbet	
Section : X	
Parcelles : 106	
Quartier : Centre	
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X


Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage ; Chaînage d'angle, modénatures

Matériaux Pierre meulière, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysages bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 059

Localisation : 35 avenue Louis Meunier

Section : CR

Parcelles : 150

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage sous combles, bow window, décors et modénatures, toit à pan avec demi-croupe, perron d'angle

Matériaux : Brique, maçonnerie enduite, pierre meulière, tuiles, zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 038

Localisation : 10, rue Victor Hugo

Section : CR

Parcelles : 116

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage droite étage sous combles, modénatures

Matériaux : Pierre, moellons, enduit imitant des pans de bois, tuiles, zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt		
	Identifiant : B 066	
	Localisation : 50, rue Victor Hugo	
	Section : CQ	
	Parcelles : 85	
	Quartier : Centre	
	Protection proposée :	
	Bâtiment remarquable protégé	
	Bâtiment de qualité Bâtiment signalé d'intérêt	X
<p>Description : Maison avec avant jardin</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage sous combles ; encadrement de fenêtres et modénatures</p> <p>Matériaux : Enduit ciment, brique, tuiles</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p> <p>Prévoir injonction de ravalement</p>		

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt		
	Identifiant : B 056	
	Localisation : 32 rue Paul Bert	
	Section : AB	
	Parcelles : 101	
	Quartier : Centre	
	Protection proposée :	
	Bâtiment remarquable protégé	
	Bâtiment de qualité Bâtiment signalé d'intérêt	X
<p>Description : Maison avec avant-jardin</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, étage sous combles ; bandeaux, décors et modénatures</p> <p>Matériaux : Brique, tuiles</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p>		

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 045

Localisation : 38 rue Pascal

Section : AB

Parcelles : 25

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles, bandeaux, encadrements de fenêtres : marquise

Matériaux Maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 044

Localisation : 36 rue Pascal

Section : AB

Parcelles : 24

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure :

Matériaux : Enduit, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Prévoir injonction de ravalement dont celui de la clôture

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 047

Localisation : 48 rue Pascal

Section : AB

Parcelles : 35

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grande demeure avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, 2 étages droits, terrasse avec balustre, corniches, bandeaux, décors, encadrements de fenêtres

Matériaux : Maçonnerie enduite, ardoise

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 048

Localisation : 52 rue Pascal

Section : AB

Parcelles : 37

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, étage sous combles ; chaînages d'angle et encadrements de fenêtres, décors modénatures

Matériaux : Pierre meulière, brique, pierre, céramique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 030

Localisation : 2, rue de Pongerville

Section : CR

Parcelles : 118

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grande demeure avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage sous combles, porche

Matériaux : pierre

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 085

Localisation : 3, villa Marcelle

Section : CJ

Parcelles : 99

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, encadrements de fenêtres

Matériaux : Brique, maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 086

Localisation : 1, villa Marcelle, 12 bis rue Rochegude

Section : CJ

Parcelles : 98

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage sous combles, lucarnes ; décors et modénatures ; porche

Matériaux : Brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 058

Localisation : 23, rue de Stalingrad

Section : CR

Parcelles : 190

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit ; décors

Matériaux : Maçonnerie enduite, céramique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt						
	Identifiant : B 112					
	Localisation : 2, rue de Chanzy					
	Section : CL					
	Parcelles : 43					
	Quartier : Centre					
	Protection proposée :					
	<table border="1"> <tr> <td>Bâtiment remarquable protégé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bâtiment de qualité</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bâtiment signalé d'intérêt</td> <td>X</td> </tr> </table>	Bâtiment remarquable protégé		Bâtiment de qualité		Bâtiment signalé d'intérêt
Bâtiment remarquable protégé						
Bâtiment de qualité						
Bâtiment signalé d'intérêt	X					
<p>Description : Maison d'angle avec avant-jardin</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage ; modénatures, marquise</p> <p>Matériaux : Brique, tuiles</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p>						

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt						
	Identifiant : B 092					
	Localisation : 19, rue des anciennes mairies					
	Section : CP					
	Parcelles : 23					
	Quartier : Centre					
	Protection proposée :					
	<table border="1"> <tr> <td>Bâtiment remarquable protégé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bâtiment de qualité</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bâtiment signalé d'intérêt</td> <td>X</td> </tr> </table>	Bâtiment remarquable protégé		Bâtiment de qualité		Bâtiment signalé d'intérêt
Bâtiment remarquable protégé						
Bâtiment de qualité						
Bâtiment signalé d'intérêt	X					
<p>Description : Théâtre La Forge</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée, étage partiel, toit-terrasse</p> <p>Matériaux Béton, enduit</p> <p>Epoque : 1^{ère} moitié XXème siècle</p>						

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt		
	Identifiant : B 090	
	Localisation : 4, rue des anciennes mairies	
	Section : CP	
	Parcelles : 90	
	Quartier : Centre	
	Protection proposée :	
	Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité		
Bâtiment signalé d'intérêt	X	
<p>Description : Immeuble à l'alignement - Bibliothèque Flora Tristan</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée, étage</p> <p>Matériaux : Pierre</p> <p>Historique : Construction commencée des 1901, 1902 à l'emplacement des anciennes écoles partiellement démolies et destinée à remplacer l'ancienne mairie située alors place du Martray ; bâtiment inachevé jamais utilisé comme mairie ; transformé et aménagé en bibliothèque en 1937 par Georges Gautier architecte (justifications par travaux historiques)</p>		

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt		
	Identifiant : B 093	
	Localisation : 11, rue des Anciennes Mairies	
	Section : CP	
	Parcelles : 34	
	Quartier : Centre	
	Protection proposée :	
	Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité		
Bâtiment signalé d'intérêt	X	
<p>Description : Scène La Conque</p> <p>Structure : Coque en béton</p> <p>Matériaux : Béton</p> <p>Epoque : Milieu XXème siècle</p>		

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 074

Localisation : 1, place Plainchamp

Section : CP

Parcelles : 138

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, étage sous combles, encadrements de fenêtres, décors et modénatures

Matériaux : Pierre meulière (soubassement), brique, maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 102

Localisation : 12 bd du Sud-Est

Section : CK

Parcelles : 11

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, étage sous combles, décors et modénatures

Matériaux : Brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 014

Localisation : 41 boulevard du Couchant

Section : CT

Parcelles : 51

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, toit à pentes ; modénatures ; perron, marquise

Matériaux : maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 015

Localisation : 47 boulevard du Couchant

Section : CT

Parcelles : 141

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, toit à pentes ; modénatures ; perron, marquise

Matériaux : maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 253

Localisation : 29 boulevard du Couchant

Section : CT

Parcelles : 080

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, toit à 4 pentes ; modénatures ; perron, marquise

Matériaux : maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 251

Localisation : 3 bis, rue Gambetta

Section : CJ

Parcelles : 153

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grande demeure avec allée pavée, tournebride, et jardin d'agrément

Structure : rez-de-chaussée ; étage ; toit à pentes ; modénatures

Matériaux : maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : 1^{er} tiers XIX^è

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 254

Localisation : 78 rue Henri Barbusse

Section : CT

Parcelles : 149

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison en meulière avec Jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, combles ;

Matériaux : pierre meulière, ardoise

Epoque : fin XIXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 255

Localisation : 80 rue Henri Barbusse

Section : CT

Parcelles : 1

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grande demeure avec communs et cour pavée

Structure : Rez-de-chaussée, deux étages droits, combles, toit à pans ; chaînage d'angle, bandeaux, corniches

Matériaux brique et pierre, ardoise

Epoque : fin XIXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 024

Localisation : 37, rue du Docteur Foucault

Section : CS

Parcelles : 66

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, étage ; encadrements de fenêtres, chaînages d'angle, corniche, modénatures

Matériaux : Maçonnerie enduite

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 025

Localisation : 40, rue du Docteur Foucault

Section : CS

Parcelles : 72

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, 2 étages droits ; bandeaux, corniche, modénatures

Matériaux : Maçonnerie enduite, pierre, pierre meulière

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 023

Localisation : 29, rue du Docteur Foucault

Section : CS

Parcelles : 40

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage sous combles, modénatures

Matériaux : Brique, pierre meulière, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 009

Localisation : 6 rue Francisque Sarcey

Section : CS

Parcelles : 19

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, combles mansardés

Matériaux : Maçonnerie enduite, pierre, tuiles

Historique : Maison de la fin du XVIIIème siècle remanié début XIXème siècle ; elle a appartenu au critique dramatique Francisque Sarcey (1827-1889) qui a laissé son nom à la rue percée au début du XXème siècle en rognant sur une partie du jardin

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 079

Localisation : 19 ter rue Sadi Carnot

Section :

Parcelles :

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble d'angle à l'alignement

Structure : rez-de-chaussée, 5 étages droits, bandeaux, modénatures

Matériaux : Brique, enduit, tuiles

Epoque : 1^{er} tiers XX^{ème} siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 077

Localisation : 26 rue des Amandiers

Section : AQ

Parcelles : 124

Quartier : Centre

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : petit bâtiment d'activité à l'alignement

Structure : rez-de-chaussée, étage partiel, cour, décors

Matériaux : Brique, maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : 1^{ère} moitié XX^{ème} siècle

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt		
	Identifiant : B 069	
	Localisation : 88-118 rue du 8 mai 1945	
	Section : AP	
	Parcelles : 223	
	Quartier : Centre	
	Protection proposée :	
	Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité		
Bâtiment signalé d'intérêt	X	
<p>Description : Hôtel de ville de Nanterre</p> <p>Structure : Bâtiment pyramidal, réalisé par l'architecte Jean Darras</p> <p>Matériaux : béton, bardage</p> <p>Epoque : 1973</p>		

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt		
	Identifiant : B 144	
	Localisation : 68 rue du Vieux-Pont	
	Section : CX	
	Parcelles : 151	
	Quartier : Vieux-Pont	
	Protection proposée :	
	Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité		
Bâtiment signalé d'intérêt	X	
<p>Description : Maison avec avant-jardin</p> <p>Structure : rez-de-chaussée surélevé, étage droit, décors et modénatures, marquise</p> <p>Matériaux : pierre meulière, brique, tuiles</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p>		

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 143

Localisation : 37 rue du Vieux-Pont

Section : CV

Parcelles : 105

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles lucarnes ; décors et modénatures, marquise

Matériaux : Pierre meulière, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 125

Localisation : 12 rue du Marché

Section : CO

Parcelles : 47

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble d'angle à l'alignement

Structure : rez-de-chaussée, 5 étages droits, toit-terrasse

Matériaux : maçonnerie enduite, béton

Epoque : 2^{ème} quart XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 147

Localisation : 33 rue Lamartine

Section : CX

Parcelles : 298

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée étage, modénatures, oculus, marquise

Matériaux : brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti – Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 145

Localisation : 89-93 rue Raymond Poincaré

Section : CV

Parcelles : 89, 90, 84

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison/immeuble à alignement avec cour ouverte sur rue

Structure : Rez-de-chaussée, étage, modénatures et décors

Matériaux : Brique, tuiles

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 146

Localisation : 43, 45 rue Lamartine

Section : CX

Parcelles : 197, 198

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maisons jumelles

Structure : Rez-de-chaussée étage sous combles, marquise (dont une modifiée) ; croupe

Matériaux Maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 148

Localisation : 19, 21 rue Lamartine

Section : CX

Parcelles : 137, 138

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maisons jumelles

Structure : Rez-de-chaussée étage sous combles, encadrements de fenêtres, chaînage d'angle ; marquise ;

Matériaux : Brique, enduit, tuiles

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt	
	Identifiant : B 132
	Localisation : 8 rue des Goulvents
	Section : CV
	Parcelles : 125
	Quartier : Vieux-Pont
	Protection proposée :
	Bâtiment remarquable protégé
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X
<p>Description : Maison avec avant-jardin</p> <p>Structure : rez-de-chaussée surélevé, étage droit, combles, lucarne ; bandeaux, corniches, auvent sur porte d'accès</p> <p>Matériaux : Maçonnerie enduite, tuiles</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p>	

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt	
	Identifiant : B 134
	Localisation : 9 rue des Goulvents
	Section : CN
	Parcelles : 77
	Quartier : Vieux-Pont
	Protection proposée :
	Bâtiment remarquable protégé
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X
<p>Description : Maison avec avant jardin</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée, étage droit, combles lucarne, modénatures ; demi-croupe</p> <p>Matériaux : pierre meulière, brique, tuiles</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p>	

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 133

Localisation : 15 rue des Goulvents

Section : CN

Parcelles : 259

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, marquise

Matériaux : Brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 122

Localisation : 33 avenue de Rueil

Section : CM

Parcelles : 98

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison à l'alignement partiel avec cour ouverte

Structure : Rez-de-chaussée, étage ; bandeaux, décors

Matériaux : Maçonnerie enduite, céramique

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt	
	Identifiant : B 121
	Localisation : 39 avenue de Rueil
	Section : CM
	Parcelles : 94
	Quartier : Vieux-Pont
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X
<p>Description : Maison avec avant-jardin</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, bandeau, décors, marquise</p> <p>Matériaux : Maçonnerie enduite, céramique</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p>	

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt	
	Identifiant : B 120
	Localisation : 69 avenue de Rueil
	Section : CM
	Parcelles : 59
	Quartier : Vieux-Pont
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X
<p>Description : Immeuble d'angle à l'alignement</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée, 4 étages droits, étage sous combles ; décors et modénatures</p> <p>Matériaux : Maçonnerie enduite, brique, ardoise</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p>	

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 142

Localisation : 1 rue du Vieux-Pont

Section : CU

Parcelles : 24

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Petit bâtiment d'activité à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée, encadrements des fenêtres, saillies, toiture terrasse

Matériaux : béton enduit, brique

Epoque : Milieu XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 116

Localisation : rue Abdelmalek Sayad

Section : CL

Parcelles : 144

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Anciens ateliers de maintenance de l'usine Fulmen - Réhabilités en logement

Structure : Rez-de-chaussée, étage droit

Matériaux : ossature béton, remplissage brique

Epoque : 1^{ère} moitié XXème siècle – Début XXIème siècle pour la réhabilitation

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalé d'intérêt



Identifiant : B 135

Localisation : 2 rue des Goulvents
(uniquement l'édicule d'angle)

Section : CV

Parcelles : 262

Quartier : Vieux-Pont

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Mur de clôture avec angle bâti

Structure : petite construction bâtie en angle de voies, intégrée dans le mur de clôture ; rez-de-chaussée ; toiture faible pente

Matériaux : Brique, zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 237

Localisation 40-42, rue de Saint Cloud

Section : CD

Parcelles : 79, 81

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, bow window, bandeaux et encadrements de fenêtres

Matériaux Brique, maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 236

Localisation : 45, rue de Saint Cloud

Section : CD

Parcelles : 129

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, étage sous combles ; saillie, décors

Matériaux : Pierre meulière, brique, enduit, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 238

Localisation : 33, rue des Suisses

Section : CD

Parcelles : 177

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage

Matériaux : Maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 232

Localisation : 61 rue du Docteur Charcot

Section : BZ

Parcelles : 104, 109

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage ; chaînages d'angle, décors et modénatures, marquise

Matériaux : Brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 233

Localisation : 42 rue du Docteur Charcot

Section : CE

Parcelles : 88

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grande maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, toits à pans, pignon sur rue avec appareillage de briques ; mur de clôture, portail d'accès avec piliers et portique cintré

Matériaux : Maçonnerie enduite, brique

Epoque : Milieu du XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 231

Localisation : 79, 81 rue du Docteur Charcot

Section : BZ

Parcelles : 63

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, bandeaux et encadrements de fenêtre

Matériaux : Brique, béton, maçonnerie

Epoque : Milieu XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 220

Localisation : 118, avenue Félix Faure

Section : BI

Parcelles : 74

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Grande maison avec avant jardin

Structure : rez-de-chaussée, 2 étages droits, toit à pans, encadrements de fenêtres, décors et modénatures, marquise

Matériaux : Maçonnerie enduite, céramique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 218

Localisation : 46, avenue Félix Faure

Section : BG

Parcelles : 91

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, décors et modénatures

Matériaux : pierre meulière, maçonnerie, tuiles

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 226

Localisation : 24 rue des Alouettes

Section : BO

Parcelles : 255

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, bandeau, modénatures, marquise

Matériaux : Brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 224

Localisation : 87 rue de Suresnes

Section : BG

Parcelles : 106

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description :

Structure : Rez-de-chaussée, étage, combles, toits à pans, demi-croupe ; décors et modénatures

Matériaux : Pierre meulière, Maçonnerie enduite, tuiles

Epoque :

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 223	
Localisation : 132 rue de Suresnes	
Section : BN	
Parcelles : 150	
Quartier : Plateau-Mont-Valérien	
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée (extension ?), étage, étage sous combles ; modénatures; saillie du rez-de-chaussée (*extension postérieure à la construction initiale*)

Matériaux : maçonnerie enduite, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème (construction initiale)

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 221	
Localisation : 170 rue de Suresnes	
Section : BJ	
Parcelles : 164	
Quartier : Plateau-Mont-Valérien	
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, étage sous combles ; bandeaux et modénatures ; façade latérale

Matériaux : Brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 222

Localisation : 71 rue A. Sabatier

Section : BN

Parcelles : 138

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Immeuble d'angle à l'alignement

Structure : Rez-de-chaussée 4 étages droits, bow window, modénatures

Matériaux : Maçonnerie enduite, brique béton ?, tuiles

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 227

Localisation : 29 rue des Louvetiers

Section : BL

Parcelles : 102

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage droit, bandeau, chaînages, marquise

Matériaux : maçonnerie enduite, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 229

Localisation : 160 rue de la Source

Section : BT

Parcelles : 259

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Petit immeuble avec avant jardin

Structure : rez-de-chaussée, 2 étages droits, bandeaux, modénatures accès latéral

Matériaux : Maçonnerie enduite

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysages - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 228

Localisation : 188 rue de la Source

Section : BT

Parcelles : 95

Quartier : Plateau-Mont-Valérien

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : rez-de-chaussée étage, toit-terrasse, bandeaux

Matériaux : Brique

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 208

Localisation : 19 rue de la Côte

Section : CI

Parcelles : 51

Quartier : Boule-Champs-Pierreux

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, toit à pans, demi-croupe

Matériaux : Maçonnerie enduite, pierre meulière

Epoque : 1^{er} tiers XX^{ème} siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 209

Localisation : 20 avenue Fontaine de Rolle

Section : CH

Parcelles : 39

Quartier : Boule-Champs-Pierreux

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage ; encadrements de fenêtres, modénatures, porche

Matériaux : Brique, tuiles

Epoque : 1^{er} tiers XX^{ème} siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 210

Localisation : 22 avenue Fontaine de Rolle

Section : CH

Parcelles : 40

Quartier : Boule-Champs-Pierreux

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : rez-de-chaussée surélevé, étage, modénatures

Matériaux : Brique, maçonnerie

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 201

Localisation : 55 avenue des Champs-Pierreux

Section : AU

Parcelles : 86

Quartier : Boule-Champs-Pierreux

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Ancienne usine Simca, aujourd'hui le Capitole

Structure : Façade en « mur-rideau »

Matériaux : Béton, verre

Epoque : Décennie 1980/90 pour la réhabilitation

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 195

Localisation : 269-287, rue de la Garenne

Section : AH

Parcelles : 531

Quartier : Parc Nord

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Bâtiment d'activités tertiaires

Structure : structure métallique, mur-rideau

Matériaux métal, béton, verre

Epoque : 3^{ème} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 194

Localisation : 16, rue d'Arras, 289, rue de la Garenne

Section : AH

Parcelles : 548

Quartier : Parc Nord

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X
Si bâti
réhabilitable

Description : Ancienne Usine

Structure : Poteau/poutre, Toiture en « sheds »

Matériaux : béton, brique, tuile, zinc

Epoque : 1^{ère} moitié XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 241

Localisation : 75 rue Veuve Lacroix

Section : AH

Parcelles : 358

Quartier : Parc Nord

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison à l'alignement

Structure : rez-de-chaussée, étage, toiture-terrasse

Matériaux : béton, brique

Epoque : 1^{er} tiers XXème siècle

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 196

Localisation : 48 boulevard de Pesaro

Section : AM

Parcelles : 275

Quartier : Parc Nord

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Foyer des Musiciens

Structure : Le foyer de jeunes musiciens du conservatoire de Paris est représentatif de l'architecture de type « proliférant » des années 1960. Assemblage de modules d'habitats reliés les uns aux autres par des passerelles métalliques.

Architecte J. Kalisz

Matériaux : Béton

Epoque : Fin décennie 1960

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 197

Localisation : 41 allée Le Corbusier

Section : AN-AM

Parcelles : 389-262

Quartier : Parc nord

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Ancienne école d'architecture

Structure : sous-sol, en rez-de-chaussée ; élévation ordonnancée ; toits à longs pans, croupe, pignon couvert.

Matériaux : brique, béton, tuile mécanique

Historique : Construction en 1970 sous maîtrise d'Ouvrage EPAD (Etablissement publics d'aménagement de la Défense).

L'école d'architecture est conçue sur le registre de l'architecture dite « proliférante ».

La répétition d'un module ou d'une trame constitue la base conceptuelle du projet

Le bâtiment est conçu à partir d'une trame porteuse de poteaux et de poutre selon une grille orthogonale de 5,70m x 5,70m et de ses déclinaisons.

Les niveaux ne se superposant pas systématiquement, chacun d'eux dispose d'une poutraison secondaire spécifique. Jacques Kalisz explique son projet comme un jeu de combinaisons entre des modules déduits de la trame (petit carré de 5,40m, grand carré de 11,70m et carré dans les diagonales de 7,20m)

La structure est en acier selon des profilés en I ou en H pour les sections principales.

Les diagonales et sections intermédiaires, les poutrelles sont recomposées à partir de sections plus légères. L'édifice s'apparente à un meccano.

Le projet se classe dans la famille des bâtiments industrialisés qui se distingue d'un mode de production artisanal. L'architecture s'élabore progressivement en fonction des critères économiques de la fabrication en série. Pour Jacques Kalisz c'est une référence au

progrès, en marche et prometteur.

Source : Note sur l'évolution du bâtiment de l'Ecole d'Architecture Atelier Albert AMAR - GERAU conseil - BERIM 24 novembre 2008

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 171

Localisation : 16, rue André Doucet

Section : H

Parcelles : 258

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : rez-de-chaussée, étages, combles, lucarnes, bandeaux, modénatures

Matériaux : Maçonnerie enduite, pierre meulière, tuiles, zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 173

Localisation : 20, rue de Bezons

Section : H

Parcelles : 155

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : rez-de-chaussée, étage, modénatures, toiture à pans

Matériaux Pierre meulière, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt

Identifiant : B 163

Localisation : 24 bis, boulevard de la Seine



Section : H	
Parcelles : 227	
Quartier : Chemin de l'île	
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, étage sous combles, bandeau, modénatures, marquise

Matériaux : pierre meulière, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 166

Localisation : 41, boulevard de la Seine

Section : G

Parcelles : 3

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, étage sous combles, toit à pans, demi-croupe

Matériaux : Maçonnerie, brique, zinc

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 170

Localisation : 74, boulevard de la Seine

Section : J

Parcelles : 371

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée, étage, saillies, toit à pans, demi-croupe

Matériaux Maçonnerie enduite imitation pans de bois, pierre meulière, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 169

Localisation : 86, boulevard de la Seine

Section : J

Parcelles : 34

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Maison avec avant jardin

Structure : rez-de-chaussée, étage, modénatures, auvent

Matériaux : Pierre meulière, maçonnerie, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 168

Localisation : 110, boulevard de la Seine

Section : J

Parcelles : 14

Quartier : Chemin de l'île

Protection proposée :

Bâtiment remarquable protégé

Bâtiment de qualité

Bâtiment signalé d'intérêt

X

Description : Hôtel du Poisson rouge

Structure : Rez-de-chaussée, 2 étages droits, toitures à pentes ; modénatures

Matériaux : pierre meulière, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt		
	Identifiant : B 155	
	Localisation : 7-9 rue des Agglomérés	
	Section :	
	Parcelles :	
	Quartier : Chemin de l'île	
	Protection proposée :	
	Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité		
Bâtiment signalé d'intérêt	X	
<p>Description : silo de bois destinée à l'activité</p> <p>Structure :</p> <p>Matériaux : métal et bois</p> <p>Epoque :</p>		

Eléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt		
	Identifiant : B 152	
	Localisation : 29, rue Lavoisier bâtiment d'origine et portail	
	Section : A	
	Parcelles : 287	
	Quartier : Chemin de l'île	
	Protection proposée :	
	Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité		
Bâtiment signalé d'intérêt	X	
<p>Description : Usine de pâte alimentaire Milliat frères, puis Panzani</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée, 4 à 6 étages, ciment armé, béton armé</p> <p>Matériaux ciment, béton</p> <p>Epoque : XXe en plusieurs étapes</p>		

Éléments de paysage bâti - Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 190	
Localisation : rue Noël Pons	
Section : AG	
Parcelles : 204	
Quartier : Petit Nanterre	
Protection proposée :	
Bâtiment remarquable protégé	
Bâtiment de qualité	
Bâtiment signalé d'intérêt	X

Description : Halles ferroviaires

Structure : voûtes minces en béton armé de 15 à 28 mètres de portée

Matériaux : béton, brique

Historique : la valeur patrimoniale du bâtiment réside notamment dans sa technique de construction (voûtes minces en béton armé) novatrice à l'époque de sa réalisation (début XX^e). Le site de l'île ferroviaire dans son ensemble peut par ailleurs être considéré comme un conservatoire de typologies de voûtes minces en béton armé. Les grandes halles sont ici signalées pour leur caractère emblématique du site, le traitement architectural de la façade et l'élément signal qu'elles constituent sur le territoire.

Epoque : début XX^e (1912)

Éléments de paysage bâti – Bâtiments signalés d'intérêt	
	Identifiant : B 245
	Localisation : 2, 2bis rue Noël Pons
	Section : AG
	Parcelles : 10, 11
	Quartier : Petit-Nanterre
	Protection proposée : Bâti signalé d'intérêt
<p>Description : Maisons-jumelles avec avant jardin</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, combles ; décors et modénatures</p> <p>Matériaux : pierre meulière, brique, tuiles</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p>	

Éléments de paysage bâti – Bâtiments signalés d'intérêt	
	Identifiant : B 246
	Localisation : 4 rue Noël Pons
	Section : AG
	Parcelles : 9
	Quartier : Petit-Nanterre
	Protection proposée : Bâti signalé d'intérêt
<p>Description : Maisons avec avant jardin</p> <p>Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, combles ; décors et modénatures</p> <p>Matériaux : pierre meulière, brique, tuiles</p> <p>Epoque : fin XIXème, début XXème</p>	

Éléments de paysage bâti – Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 247

Localisation : 6 rue Noël Pons

Section : AG

Parcelles : 8

Quartier : Petit-Nanterre

Protection proposée :

Bâti signalé d'intérêt

Description : Maisons avec avant-jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, combles ; décors et modénatures

Matériaux : pierre meulière, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti – Bâtiments signalés d'intérêt



Identifiant : B 248

Localisation : 8/10 rue Noël Pons

Section : AG

Parcelles : 6, 7

Quartier : Petit-Nanterre

Protection proposée :

Bâti signalé d'intérêt

Description : Maisons-jumelles avec avant jardin

Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, combles ; décors et modénatures

Matériaux : pierre meulière, brique, tuiles

Epoque : fin XIXème, début XXème

Éléments de paysage bâti – Bâtiments signalés d'intérêt	
	Identifiant : B 249
	Localisation : 12/14 rue Noël Pons
	Section : AG
	Parcelles : 4, 5
	Quartier : Petit-Nanterre
	Protection proposée : Bâti signalé d'intérêt
Description : Maisons-jumelles avec avant jardin Structure : Rez-de-chaussée surélevé, étage, combles ; décors et modénatures Matériaux : pierre meulière, brique, tuiles Epoque : fin XIXème, début XXème	