



Contraintes du sol et du sous-sol
Commune de Maffliers



Sources : ©IGN-BD TOPOR 2016 - ©IGN-BD PARCELLAIRE ©2014, DDT95 (C.S.S.S. 11_2016)
Inspection Générale des Carrières
Auteur : DDT95 - BVA ITPG
Date : 12 décembre 2016

Attention :

Les axes de ruissellement ne coïncident pas toujours avec la topographie donnée par les courbes de niveau. L'imprécision des courbes de niveau sur la BD Topo peut en être la cause.

- Axes de ruissellement temporaire lors d'orages
- Alluvions tourbeuses compressibles
- Secteurs susceptibles d'être soumis à la dissolution naturelle du gypse

Carrières

- Périmètres dits "R111-3" valant PPR

Plan de prévention des risques

- PPRI de PRESLES - Approuvé le 09/09/1999

- Limite communale
- Cours d'eau
- Surface d'eau ou bassin

